



REGISTRO DE ATIVIDADE

CLIENTE:
Transportadora Associada de Gás
S/A - TAG
CONTRATO:
0802.0000066.08.2

Nº. 1013

ANO : 2010
REV.: 0

PÁGINA:
1 de 1

Inspetor(a) Social: Francine Vilela **Telefone:** (12) 9765-5416

Identificação da Atividade

Atividade	Atendimento a comunidade.		
Trecho / Fase / Município	Acesso 10 à Faixa de dutos (km 53+000) – B. Fazenda Brasil – Jambeiro		
Distância da Faixa	2km		
Data	28/01/2010	Carga horária:	1h
Público-alvo	Comunidade do acesso 10 à Faixa de dutos (km 53+000) – B. Fazenda Brasil – Jambeiro	Total de Participantes:	2

Resumo da Atividade

Objetivo	√ Atendimento a comunidade.
Assuntos abordados	√ Problemas relacionados a obra. √ Melhoria de acesso.
Dinâmica de Trabalho	√ Visita; √ Preenchimento de formulário; √ Registro Fotográfico.
Questionamentos	√ Previsão para o início da melhoria do acesso no cruzamento da estrada.

Observações

√ Nesta data, a Comunicadora Francine visitou a Fazenda Brasil e fez a inspeção periódica com alguns moradores. Durante a pesquisa a moradora Fátima, reclamou da estrada no ponto do cruzamento da faixa, a Comunicadora Francine disse que a manutenção do acesso está programada para iniciar até o final da semana. A Sra. Fátima disse que seu filho está com dificuldade em atravessar a rua a pé, pois a lama está excessiva. A profissional do Consórcio explicou-lhe que as chuvas estão atrapalhando o serviço de manutenção, fazendo com que o trabalho realizado em um dia seja prejudicado e às vezes totalmente perdido. Em seguida, passou na residência da Sra. Simone que não fez reclamações referentes à obra e enfatizou a Comunicadora que está ensinando as outras moradoras a fazer o Puff de garrafa Pet que aprendeu na oficina feita pelo Consórcio e GDK. A Comunicadora Francine agradeceu as moradoras e se despediu pois logo começou a chover o que a impediu de dar continuidade ao trabalho.

Registro Fotográfico



Comunicadora Francine e o morador Plácido.



Energia elétrica normalizada.

Nome do (a) Inspetor (a) Social: Francine Vilela