

Inspetor(a) Social: Francine Vilela **Telefone:** (12) 9765-5416

Identificação da Atividade

Atividade	Atendimento ao Sr. Odair.		
Trecho / Fase / Município	Acesso 09 à faixa de dutos (km 48+000) – B. Tapanhão – Jambeiro		
Distância da Faixa	1 km		
Data	08/01/2010	Carga horária:	20 minutos
Público-alvo	Comunidade do acesso 09 à faixa de dutos (km 48+000) – B. Tapanhão – Jambeiro	Total de Participantes:	1

Resumo da Atividade

Objetivo	√ Atendimento ao Sr. Odair.
Assuntos abordados	√ Material necessário para refazer a entrada.
Dinâmica de Trabalho	√ visita, √ Preenchimento de formulário; √ Registro Fotográfico.
Questionamentos	√ Providências do Consórcio Gastau.

Observações

√ Neste dia, a Comunicadora Francine conversou com o Sr. Odair e questionou quanto de material o morador necessita para reconstruir a entrada de sua residência, e foi informada que é preciso 1 metro de areia e 1 metro de pedra. O morador disse que essa quantia de material é suficiente para executar os serviços, inclusive irá sobrar material. A Comunicadora Francine disse que levará ao Consórcio para aprovação e retornará ao morador. A Comunicadora se despediu e agradeceu.



Nome do (a) Inspetor (a) Social: Francine Vilela