CONSÓRCIO GASTAU	**REGISTRO DE ATIVIDADE**	**CLIENTE:** Transportadora Associada de Gás S/A - TAG	**Nº.** 949
		CONTRATO: 0802.0000066.08.2	**ANO :** 2010 / **REV.:** 0
			PÁGINA: 1 de 1

Inspetor(a) Social: Francine Vilela **Telefone:** (12) 9765-5416

Identificação da Atividade

Atividade	Atendimento a Sra. Cleonice.		
Trecho / Fase / Município	Acesso 09 à Faixa de dutos (km 48+000) - B. Tapanhão - Jambeiro.		
Distância da Faixa	5 km		
Data	06/01/2010	**Carga horária:**	30 minutos
Público-alvo	Comunidade do acesso 09 à Faixa de dutos (km 48+000) - B. Tapanhão - Jambeiro	**Total de Participantes:**	1

Resumo da Atividade

Objetivo	√ Atendimento a Sra. Cleonice.
Assuntos abordados	√ Melhoria no acesso.
Dinâmica de Trabalho	√ Visita; √ Registro Fotográfico.
Questionamentos	√ Melhoria no acesso em frente a residência.
Observações	√ Na ocasião, a Comunicadora foi a residência da Sra. Cleonice averiguar a reclamação feita pela moradora. A Sra. Cleonice disse que com as chuvas e a melhoria realizada na estrada, a canaleta do lado oposto a sua residência foi obstruída. Com as chuvas a água está entrando em sua casa, já que a mesma é mais baixa do que a estrada. A moradora pediu que o Consórcio Gastau desobstrua a canaleta para que a água tenha vazão. A Comunicadora Francine disse que levará o encarregado até o local para verificar o que será feito. Em seguida, a Comunicadora Francine agradeceu e se despediu da moradora.
Registro Fotográfico	 Comunicadora Francine e a moradora Cleonice, B. Tapanhão. Canaleta obstruída.

Nome do (a) Inspetor (a) Social: Francine Vilela