

REGISTRO DE S/A - TAG **ATIVIDADE**

Nome do (a) Inspetor (a) Social: Francine Vilela

CLIENTE: Transportadora Associada de Gás

CONTRATO:

0802.0000066.08.2

Nº. 949 ANO: REV.: 2010 В

PÁGINA: 1 de 1

| | | | i de i |
|------------------------------|---|----------------------------|------------|
| Inspetor(a) Social: | Francine Vilela Telefone : (12) 9765-5416 | | |
| Identificação da | Atividade | | |
| Atividade | Atendimento a Sra. Cleonice. | | |
| Trecho / Fase / Município | Acesso 09 à Faixa de dutos (km 48+000) - B. Tapanhão - Jambeiro. | | |
| Distância da Faixa | 5 km | | |
| Data | 11/01/2010 | Carga horária: | 20 minutos |
| Público-alvo | Comunidade do acesso 09 à Faixa de dutos (km 48+000) - B. Tapanhão - Jambeiro | Total de Participantes: | 1 |
| Resumo da Ativ | idade | | |
| Objetivo | √ Registro de melhoria da rua em frente a residência da Sra. Cleonice. | | |
| Assuntos abordados | √ Melhoria realizada no acesso. | | |
| Dinâmica de Trabalho | √ Contato telefônico. | | |
| Questionamentos | √ Não houve. | | |
| Observações | √ Nesta data, a Comunicadora Francine foi ao acesso 09 (B. Tapanhão) para registrar a melhoria feita em frente a residência da Sra. Cleonice, que não se encontrava em casa. Foi feita a limpeza das canaletas de drenagem entupidas devido a chuva e a manutenção de acesso. No mesmo dia, a Comunicadora Francine entrou em contato via telefone com a moradora para se certificar se a mesma estava satisfeita e a Sra. Cleonice afirmou que sim. Em seguida, a Comunicadora Francine se despediu e se colocou à disposição da moradora. | | |
| Registro Fotográfico | Canaletas limpas em frente a residência da Sra. Cleonice. | | |