

**Inspetor(a) Social:** Francine Vilela

**Telefone:** (12) 9765-5416

**Identificação da Atividade**

<b>Atividade</b>	Inspeção periódica na comunidade.		
<b>Trecho / Fase / Município</b>	Acesso 10 à Faixa de dutos (km 51+000) – Fazenda Brasil - Jambeiro.		
<b>Distância da Faixa</b>	2km		
<b>Data</b>	16/02/2010	<b>Carga horária:</b>	2h 30 minutos
<b>Público-alvo</b>	Comunidade do acesso 10 à Faixa de dutos (km 51+000) – Fazenda Brasil - Jambeiro.	<b>Total de Participantes:</b>	10

**Resumo da Atividade**

<b>Objetivo</b>	√ Inspeção periódica na comunidade.
<b>Assuntos abordados</b>	√ Poeira no acesso; √ Segurança do empreendimento.
<b>Dinâmica de Trabalho</b>	√ Visita; √ Preenchimento de formulário; √ Registro Fotográfico.
<b>Questionamentos</b>	√ Poeira no acesso; √ Segurança do empreendimento.

**Observações**

√ Na ocasião, a Comunicadora Francine visitou a Fazenda Brasil para realizar a inspeção periódica no local. Durante a pesquisa, os moradores reclamaram sobre a poeira no acesso pois o tempo está muito quente e seco. A moradora Dilva elogiou a melhoria realizada no acesso da Fazenda e perguntou sobre a segurança em relação aos riscos de acidente na faixa de duto e a Comunicadora a informou sobre o processo de segurança do empreendimento, como as válvulas de proteção. A Comunicadora Francine se despediu e agradeceu a todos por terem participado da inspeção periódica.


**Nome do (a) Inspetor (a) Social:** Francine Vilela