

Inspetor(a) Social: Gisele Sodero **Telefone:** (12) 9765-5055

Identificação da Atividade

Atividade	Visita à Comunidade da Fazenda Brasil		
Trecho / Fase / Município	Acesso 10 - Km 51 - Fazenda Brasil_Jambeiro		
Distância da Faixa	não aplicável		
Data	13/04/2010	Carga horária:	1h e 30 min.
Público-alvo	Comunidade do acesso 10 - Km 51 - Fazenda Brasil	Total de Participantes:	8

Resumo da Atividade

Objetivo	√ Visita porta a porta aos moradores da Fazenda Brasil para saber sobre o andamento da obra.
Assuntos abordados	√ Conduta dos profissionais, poeira no acesso e velocidade dos veículos.
Dinâmica de Trabalho	√ Diálogo e registro fotográfico.
Questionamentos	√ Não houve.

Observações

√ Nesta data, a Comunicadora Gisele foi até a Fazenda Brasil para conversar com os moradores locais sobre a obra. Durante a conversa, a Comunicadora perguntou sobre a conduta dos profissionais para com os moradores, a poeira que às vezes é gerada devido ao tempo seco e a velocidade dos veículos no acesso. Os moradores abordados disseram que até o momento não tem nenhuma reclamação a fazer referente a obra, enfatizando que os profissionais são muito educados com todos, inclusive diminuem a velocidade quando alguém está passando. A Comunicadora agradeceu a atenção e se despediu se colocando à disposição para qualquer dúvida, reclamação ou informação que queiram referente à obra.

Registro Fotográfico	
<p>A Comunicadora acompanhada de alguns moradores durante a visita à Fazenda Brasil</p>	

Nome do (a) Inspetor (a) Social: Gisele Sodero