



## REGISTRO DE ATIVIDADE

**CLIENTE:**

Transportadora Associada de Gás S/A - TAG

**Nº.** 1350**ANO :**

2010

**REV.:**

A

**CONTRATO:**

0802.0000066.08.2

**PÁGINA:**

1 de 1

**Inspetor(a) Social:** Gisele Sodero**Telefone:** (12) 9765-5055

### Identificação da Atividade

<b>Atividade</b>	Retorno à Solicitação do Sr. Valdemir Pereira de Lima		
<b>Trecho / Fase / Município</b>	Tapanhão - Jambeiro		
<b>Distância da Faixa</b>	km 48 da faixa de servidão		
<b>Data</b>	13/05/2010	<b>Carga horária:</b>	10 minutos
<b>Público-alvo</b>	Sr. Valdemir Pereira de Lima	<b>Total de Participantes:</b>	1

### Resumo da Atividade

<b>Objetivo</b>	√ Retorno à Solicitação do Sr. Valdemir Pereira de Lima.
<b>Assuntos abordados</b>	√ Registro de Solicitação ao material da estiva construída na propriedade do Sr. Rui Jorge.
<b>Dinâmica de Trabalho</b>	√ Diálogo.
<b>Questionamentos</b>	√ Não houve questionamentos.
<b>Observações</b>	Neste dia, a Comunicadora Gisele entrou em contato com o Sr. Valdemir, para dar uma resposta quanto à solicitação de doação do material da estiva da propriedade do Sr. Rui. Durante a conversa a Comunicadora disse ao Sr. Valdemir que conversou com a Sra. Cássia sobre a sua solicitação e a mesma disse que já havia sido informada pelo seu pai, Sr. Ademar, sobre o assunto, e autorizou o Consórcio a deixar o material fora da faixa para que ele possa fazer a retirada. Na ocasião, a Comunicadora disse que após a retirada do material da faixa levará um Termo de Quitação para que ele assine, o Sr. Valdemir disse que tudo bem e informou que combinou com o Sr. Ademar, filho do Sr. Rui, e irá retirar o material aos poucos do local, agradeceu a atenção e se despediu.
<b>Registro Fotográfico</b>	√ Contato telefônico, não houve registro fotográfico.

**Nome do (a) Inspetor (a) Social:** Gisele Sodero