



REGISTRO DE ATIVIDADE

CLIENTE:

TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A - TAG

Nº 882**ANO :****REV.:**

2010

0

CONTRATO:

0802.0000067.08-2

PÁGINA. : 1 de 2**Inspetor (a) Social:** Ariadne Marques e Raquel Kreutz**Telefone:** (12) 9168-7780/9797-9514

Identificação da Atividade

Atividade:	Reunião de final de obra com os moradores do bairro Capão Grosso, em São José dos Campos/SP		
Trecho /Fase /Município	Igreja Assembléia de Deus Rua Quebra-eixo, nº 82 - Bairro Capão Grosso - São José dos Campos/SP		
Distância da Faixa:	Km 74 da obra		
Datas:	07,11, 22, 23, 24 e 26/06/10	Carga horária:	04 horas
Público-alvo:	Moradores e lideranças	Total de Participantes:	08 (oito) e 05 crianças

Resumo da Atividade

Objetivo	Reunir os moradores e lideranças para informar sobre a finalização das atividades de construção e montagem do Gastau na comunidade.
Assuntos abordados	Balanco das atividades dos Programas de Comunicação Social realizadas durante a obra do Gastau. Medidas mitigadoras, além de doações e parcerias estabelecidas nas comunidades. Objetivo da obra. De que forma ocorreram as atividades. Procedimentos de segurança realizados (passagem de pig, teste hidrostático e válvulas de bloqueio). Como será o relacionamento após a obra. Informações sobre a Transpetro. Telefone Verde da Petrobras.
Dinâmica de Trabalho	Assinatura da lista de presença. Apresentação de slide show com fotos das atividades realizadas nas comunidades ao longo da obra. Apresentação em power point sobre os programas desenvolvidos, o gás natural, a obra, procedimentos de segurança, Transpetro e Telefone Verde da Petrobras. Espaço para esclarecimento de dúvidas e perguntas. Aplicação de avaliação de atividade externa. Agradecimentos. Registro fotográfico. Oferecimento de coffee break pela GDK no final da reunião.
Questionamentos	Não houve questionamentos, apenas agradecimentos por parte da Liderança Comunitária Sra Nilda.
Observações	<p>No dia 07 de junho, a Inspetora Social Ariadne esteve na residência da Liderança Comunitária Sra. Nilda para que esta sugerisse um local para a realização da reunião de final de obra. Foi sugerida uma visita ao Pastor Humberto da Igreja Assembléia de Deus, já que o local é próximo à faixa de servidão e o responsável é uma pessoa bastante acessível.</p> <p>A Inspetora Social Ariadne esteve na residência do Pastor Humberto, no dia 11 de junho, para pedir sua autorização para utilizar a Igreja para a realização da reunião de final de obra. O Pastor informou que o local poderia ser utilizado no dia 26 de junho, às 15h, conforme solicitado pela Inspetora Social.</p> <p>A divulgação da reunião de final de obra foi feita através da distribuição de convites para os moradores e liderança da comunidade, além da afixação de cartazes em estabelecimentos comerciais, instituições de ensino, igrejas, entre outros.</p> <p>Estiveram presentes na reunião a Inspetora Social Ariadne, a Coordenadora de Comunicação Social Raquel, ambas da GDK, e a Fiscal de Comunicação Social Alison. E representando a Transpetro, a Comunicadora Social da Transpetro Rosana e o Inspetor de faixa Orivaldo, Vado. Durante a atividade, a Inspetora Social Ariadne acompanhou a pintura das crianças, para que os pais pudessem ficar atentos à reunião.</p> <p>No final da reunião, a Líder Comunitária Sra. Nilda agradeceu a presença da GDK e da Petrobras na comunidade, pois, através dos trabalhos realizados, toda a comunidade havia aprendido muito.</p>



REGISTRO DE ATIVIDADE

CLIENTE:

TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A - TAG

Nº 882

ANO :

REV.:

2010

0

CONTRATO:

0802.0000067.08-2

PÁGINA. : 2 de 2

Inspetor (a) Social: Ariadne Marques e Raquel Kreutz

Telefone: (12) 9168-7780/9797-9514

Observações

No final da reunião, a Fiscal de Comunicação Social Alison entregou bonés, estojos e folhetos da obra do Gastau aos participantes
A Inspetora Social Ariadne agradeceu à comunidade pela acolhida e pela participação nas atividades desenvolvidas ao longo da obra.
Dos 08 (oito) participantes, apenas 06 (seis) preencheram e devolveram a avaliação de atividade externa.
A atividade foi encerrada com um café oferecido pela GDK aos participantes.

Registro Fotográfico



Coordenadora de Com. Social Raquel apresenta um balanço das atividades da obra na comunidade



Inspetora Social Ariadne junto as moradores

Nome do (a) inspetor (a) social:

Raquel Kreutz
Coord. de Comunicação Social
GDK S.A.
CENTRO TR II - P841