



## REGISTRO DE ATIVIDADE

CLIENTE:  
Transportadora Associada de Gás

S/A - TAG

CONTRATO:

0802.0000066.08.2

Nº. 962

ANO : REV.:

2010 0

PÁGINA:

1 de 1

Inspetor(a) Social: Francine Vilela

Telefone: (12) 9765-5416

### Identificação da Atividade

Atividade	Atendimento ao Sr. Heron		
Trecho / Fase / Município	Acesso 13 à Faixa de dutos (km 60+200) – B. Recanto do Sol - São José dos Campos		
Distância da Faixa	Cruzamento da faixa		
Data	12/01/2010	Carga horária:	20 minutos
Público-alvo	Comunidade do acesso 13 à Faixa de dutos (km 60+200) – B. Recanto do Sol - São José dos Campos	Total de Participantes:	1

### Resumo da Atividade

Objetivo	√ Atendimento ao Sr. Heron.
Assuntos abordados	√ Tronqueira danificada.
Dinâmica de Trabalho	√ Visita domiciliar; √ Registro Fotográfico.
Questionamentos	√ Data para reparo da tronqueira.

**Observações**

√ Nesta data, a Comunicadora Francine visitou o Sr. Heron que telefonou reclamando sobre a tronqueira danificada. O Sr. Heron disse que há pessoas de fora que visitam os terrenos depois da faixa e se utilizam dela como acesso, abrindo-a e fechando o tempo todo. Tendo em vista que é uma tronqueira grande, o arame se enrola e está todo danificado precisando ser trocado. A Comunicadora informou que irá conversar com o responsável para que providencie o reparo. Em seguida a Comunicadora Francine agradeceu e se despediu.



Nome do (a) Inspetor (a) Social: Francine Vilela