



REGISTRO DE ATIVIDADE

CLIENTE:
Transportadora Associada de Gás

S/A - TAG

CONTRATO:

0802.0000066.08.2

Nº. 962

ANO :

2010

REV.:

A

PÁGINA:

1 de 1

Inspetor(a) Social: Francine Vilela

Telefone: (12) 9765-5416

Identificação da Atividade

Atividade	Atendimento ao Sr. Heron		
Trecho / Fase / Município	Acesso 13 à Faixa de dutos (km 60+200) – B. Recanto do Sol - São José dos Campos		
Distância da Faixa	Cruzamento da faixa		
Data	13/01/2010	Carga horária:	30 minutos
Público-alvo	Comunidade do acesso 13 à Faixa de dutos (km 60+200) – B. Recanto do Sol - São José dos Campos	Total de Participantes:	1

Resumo da Atividade

Objetivo	√ Atendimento ao Sr. Heron.
Assuntos abordados	√ Tronqueira danificada.
Dinâmica de Trabalho	√ Visita domiciliar; √ Registro Fotográfico.
Questionamentos	√ Data para reparo da tronqueira.

Observações

√ Neste dia, a Comunicadora Francine foi ao local com o Encarregado Alvim e o morador Heron para mostrar a tronqueira que necessita de reparo. O Encarregado sugeriu que fosse feita uma cerca na lateral da faixa para diminuir o tamanho da tronqueira, para isso será necessário deslocar a tronqueira da diagonal para perpendicular à faixa e o morador concordou. O Sr. Heron foi informado que o serviço será feito em breve. Em seguida, a Comunicadora Francine se despediu e se colocou à disposição.



Nome do (a) Inspetor (a) Social: Francine Vilela