



REGISTRO DE ATIVIDADE

CLIENTE:
Transportadora Associada de Gás
S/A - TAG
CONTRATO:
0802.0000066.08.2

Nº. 962

ANO : 2010
REV.: B

PÁGINA:
1 de 1

Inspetor(a) Social: Francine Vilela Telefone: (12) 9765-5416

Identificação da Atividade

Atividade	Atendimento ao Sr. Heron		
Trecho / Fase / Município	Acesso 13 à Faixa de dutos (km 60+200) – B. Recanto do Sol - São José dos Campos		
Distância da Faixa	Cruzamento da faixa		
Data	18/01/2010	Carga horária:	45 minutos
Público-alvo	Comunidade do acesso 13 à Faixa de dutos (km 60+200) – B. Recanto do Sol - São José dos Campos	Total de Participantes:	1

Resumo da Atividade

Objetivo	√ Atendimento ao Sr. Heron.
Assuntos abordados	√ Tronqueira reparada.
Dinâmica de Trabalho	√ Visita domiciliar; √ Registro Fotográfico.
Questionamentos	√ Não houve.

Observações

√ Nesta data, a Comunicadora Francine foi a residência do Sr. Heron para registrar o reparo da tronqueira. Durante a conversa, a Comunicadora informou que não foi possível diminuir o tamanho da tronqueira pois ainda virá a recomposição vegetal. A profissional informou que durante a fase de recomposição, a tronqueira será diminuída conforme requisitado pelo morador. O Sr. Heron compreendeu e a Comunicadora agradeceu e se despediu.



Nome do (a) Inspetor (a) Social: Francine Vilela