CONSÓRCIO GASTAU	**REGISTRO DE ATIVIDADE**	**CLIENTE:** Transportadora Associada de Gás S/A - TAG	**Nº.** 1114
		CONTRATO: 0802.0000066.08.2	**ANO :** 2010 / **REV.:** 0
			PÁGINA: 1 de 1

Inspetor(a) Social: Francine Vilela **Telefone:** (12) 9765-5416

Identificação da Atividade

Atividade	Inspeção periódica na comunidade.		
Trecho / Fase / Município	Acesso 14 à Faixa de dutos (km 67+000) – B. Campos São José - São José dos Campos		
Distância da Faixa	100 mts		
Data	26/02/2010	**Carga horária:**	2h
Público-alvo	Comunidade do acesso 14 à Faixa de dutos (km 67+000) – B. Campos São José - São José dos Campos	**Total de Participantes:**	10

Resumo da Atividade

Objetivo	√ Inspeção periódica na comunidade.
Assuntos abordados	√ Assuntos sobre a obra como um todo.
Dinâmica de Trabalho	√ Visita; √ Preenchimento de formulário; √ Registro Fotográfico.
Questionamentos	√ Velocidade de veículos do Consórcio Gastau e terreno em que a faixa de dutos está instalada.
Observações	√ Na ocasião, a Comunicadora Francine foi ao Bairro Campos São José realizar a inspeção periódica. Conversou com alguns moradores do bairro e alguns disseram que algumas caminhonetes não respeitam o limite de velocidade da via. O Sr. Camargo aproveitou para tirar sua dúvida em relação ao terreno em que está instalada a faixa de dutos, pois acreditava que o terreno era da Petrobras. A Comunicadora Francine explicou que a Petrobras não comprou o terreno, apenas indeniza o proprietário referente a área de servidão onde passa a tubulação de gás, portanto, não tem autorização para mexer fora da faixa de duto. A Comunicadora Francine agradeceu a participação dos moradores que participaram da pesquisa de inspeção periódica.
Registro Fotográfico	 Comunicadora Francine e os moradores Maria e Arlindo, b. Campos São José. Comunicadora Francine e o Sr. Francisco durante a inspeção periódica.

Nome do (a) Inspetor (a) Social: Francine Vilela