



REGISTRO DE ATIVIDADE

CLIENTE:
Transportadora Associada de Gás
S/A - TAG

CONTRATO:
0802.0000066.08.2

Nº. 962

ANO : 2010
REV.: C

PÁGINA:
1 de 1

Inspetor(a) Social: Francine Vilela **Telefone:** (12) 9765-5416

Identificação da Atividade

Atividade	Atendimento ao Sr. Heron		
Trecho / Fase / Município	Acesso 13 à Faixa de dutos (km 60+200) – B. Recanto do Sol - São José dos Campos		
Distância da Faixa	Cruzamento da faixa		
Data	09/03/2010	Carga horária:	30 minutos
Público-alvo	Comunidade do acesso 13 à Faixa de dutos (km 60+200) – B. Recanto do Sol - São José dos Campos	Total de Participantes:	1

Resumo da Atividade

Objetivo	√ Atendimento ao Sr. Heron.
Assuntos abordados	√ Recolocação da cerca.
Dinâmica de Trabalho	√ Visita domiciliar; √ Registro Fotográfico.
Questionamentos	√ Não houve.

Observações

√ Na ocasião, a Comunicadora Francine visitou o Sr. Heron, tendo em vista que a fase da recomposição vegetal está próximo a sua residência. Conforme informado ao morador em janeiro, a tronqueira será substituída pela cerca em seu desenho original, cortando o terreno na diagonal. O Sr. Heron tem problemas com a tronqueira, devido ao seu tamanho, e o arame acaba se enroscando ao abrir e fechar. A Comunicadora relatou que já explicou ao Encarregado o que é para ser feito. O Sr. Heron agradeceu a atenção e a Comunicadora Francine se despediu e se colocou à disposição para qualquer esclarecimento.



Nome do (a) Inspetor (a) Social: Francine Vilela