



## REGISTRO DE ATIVIDADE

**CLIENTE:**  
Transportadora Associada de Gás  
S/A - TAG

**CONTRATO:**  
0802.0000066.08.2

**Nº.** 1235

**ANO :** 2010 **REV.:** 0

**PÁGINA:**  
1 de 1

**Inspetor(a) Social:** Francine Vilela

**Telefone:** (12) 9765-5416

### Identificação da Atividade

|                                  |   |                                |            |
|----------------------------------|---|--------------------------------|------------|
| <b>Atividade</b>                 | Aviso do Teste Hidrostático - Colocação de faixa de comunicação.                                    |                                |            |
| <b>Trecho / Fase / Município</b> | Acesso 14 à faixa de dutos (km 67+000) - Bairro Campos São José - São José dos Campos               |                                |            |
| <b>Distância da Faixa</b>        | Cruzamento da faixa   |                                |            |
| <b>Data</b>                      | 08/04/2010  | <b>Carga horária:</b>          | 40 minutos |
| <b>Público-alvo</b>              | Comunidade do acesso 14 à faixa de dutos (km 67+000) - Bairro Campos São José - São José dos Campos | <b>Total de Participantes:</b> | 0          |

### Resumo da Atividade

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Objetivo</b>             | √ Aviso do Teste Hidrostático - Colocação de faixa de comunicação. |
| <b>Assuntos abordados</b>   | √ Não houve.   |
| <b>Dinâmica de Trabalho</b> | √ Colocação de faixa de comunicação - aviso do Teste Hidrostático. |
| <b>Questionamentos</b>      | √ Não houve.   |

**Observações**

√ Na ocasião, a Comunicadora Social acompanhou a equipe de sinalização na colocação da faixa de comunicação sobre o aviso do Teste Hidrostático, Bairro Campos São José. Além disso a área foi isolada e sinalizada com placas e fita zebraada, para impedir a entrada de pessoas não autorizadas.



**Nome do (a) Inspetor (a) Social:** Francine Vilela