



REGISTRO DE ATIVIDADE

CLIENTE:

TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A - TAG

Nº 737**ANO :****REV.:**

2010

0

CONTRATO:

0802.0000067.08-2

PÁGINA. : 1 de 1

Inspetor (a) Social: Ariadne Marques, Fulvio Solovjvas, Natália Lopes e Vanessa Peixoto **Telefone:** (12) 9168-7780/ 9192-6073
9169-3855/ 9179-7882

Identificação da Atividade

Atividade:	Comunicado aos moradores e lideranças e acompanhamento do teste hidrostático (TH)		
Trecho /Fase/ Município	Entorno das áreas de captação e descarte - Caçapava e São José dos Campos/SP		
Distância da Faixa:	km 75 e 67 da obra		
Datas:	11, 12, 13, 14, 15, 16, 26 e 29/01/10	Carga horária:	21 horas
Público-alvo:	Moradores e lideranças	Total de Participantes:	111 (cento e onze)

Resumo da Atividade

Objetivo	Informar os moradores sobre a realização do teste hidrostático.
Assuntos abordados	O que é o teste hidrostático. Data de seu início. Duração.
Dinâmica de Trabalho	Visita porta a porta. Explicação sobre o teste hidrostático. Entrega de folheto informativo e coleta de assinatura do morador/liderança visitado.
Questionamentos	Foi questionado se durante o teste há muito barulho, Foi informado que pode haver barulho no descarte do ar e da água, mas não durante todas as etapas do teste.
Observações	No dia 11 de janeiro, data de início de limpeza prévia do teste foram afixadas faixas nos pontos de captação e descarte de água, além de quatro faixas ao longo da tubulação nos bairros: Capão Grosso, Santa Lúcia, Nova Esperança e Cajuru. As faixas informavam: "Atenção: estamos realizando teste de pressão no duto. Respeitem a nossa sinalização". Os moradores próximos as áreas de descarte e captação foram visitados e receberam folhetos informativos sobre o teste. Também foi feito contato com as lideranças de São José dos Campos para avisá-los sobre o teste. O teste iniciou dia 11 de janeiro e foi informado que a duração prevista era de 15 (quinze) dias. Como este prazo não se confirmou foi feito um reaviso no a partir do dia 26 de janeiro. No total, foram avisados 111 (cento e onze) moradores.

Registro Fotográfico



Inspetora Social Ariadne durante comunicado ao morador do entorno do descarte - Campos de São José São José dos Campos/SP



Inspetora Social Natália durante comunicado ao morador do entorno da captação - Padre Marcelo Caçapava/SP

Nome do (a) inspetor (a) social: