

	<b>REGISTRO DE ATIVIDADE</b>	<b>CLIENTE:</b> TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A - TAG	<b>Nº</b> 748
		<b>CONTRATO:</b> 0802.0000067.08-2	<b>ANO :</b> 2010 <b>REV.:</b> 0
		<b>PÁGINA: 1 de 2</b>	
<b>Inspetor (a) Social:</b> Vanessa de Oliveira Peixoto		<b>Telefone:</b> (12) 9179-7882	

<b>Atividade:</b>	Inspeção periódica a partir da análise das entrevistas semi-estruturadas feitas nas comunidades Guamirim e Piedade		
<b>Trecho /Fase/Município</b>	Comunidade Guamirim e Piedade - Caçapava/SP		
<b>Distância da Faixa:</b>	Acesso aos km 80 e 81 da obra		
<b>Data:</b>	21, 22 e 27/01/2010	<b>Carga horária:</b>	5 horas
<b>Público-alvo:</b>	Moradores e lideranças das comunidades	<b>Total de Participantes:</b>	11 (onze)
<b>Resumo da Atividade</b>			
<b>Objetivo</b>	Inspeção periódica na comunidade Guamirim e Piedade com base em entrevistas semi-estruturadas.		
<b>Assuntos abordados</b>	Elaboração de perguntas referentes à obra e ao trabalho de Comunicação Social. Esclarecimento de dúvidas.		
<b>Dinâmica de Trabalho</b>	Visita porta a porta no bairro e realização de entrevista semi-estruturada. Esclarecimento de dúvidas apontadas pelos moradores entrevistados durante a visita. Preenchimento de questionário. Registro fotográfico.		
<b>Questionamentos</b>	Não houve.		
<b>Observações</b>	<p><b>Dados gerais:</b>          Nas comunidades Piedade e Guamirim apenas as ruas principais são asfaltadas. Há água, luz, telefone público, transporte coletivo, mas não há rede de esgoto. No local, não é desenvolvido nenhum tipo de trabalho social. Vinte por cento dos imóveis são considerados de veraneio (Guamirim), mesmo assim, os moradores se consideram bem unidos e conseguem melhorias para o bairro por meio da SAB (Sociedade Amigos de Bairro). Por ano, a população local participa de, em média, quatro festas e todas são promovidas pela Igreja Católica. Eles também fazem uma festa junina, que geralmente acontece na Rua Encantada, sem data definida.          Uma das reclamações mais constantes dos moradores refere-se aos assaltos no bairro. Segundo a população local, há pelo menos um caso por mês.</p> <p><b>Inspeção periódica:</b>          Entrevistas semi-estruturadas, na qual constavam perguntas referentes ao trabalho de Comunicação Social (<i>Tem conhecimento do papel do comunicador social; Recebeu materiais informativos sobre a obra; Sabe que existe um 0800 da Petrobras para dúvidas, reclamações e sugestões.</i>) e da obra (<i>Tem conhecimento da passagem do Gastau na sua comunidade; Do que se trata essa obra;</i>).          Com base nas respostas dadas pelos moradores, a Inspetora Vanessa esclarecia possíveis dúvidas e explicava as curiosidades apresentadas pelos entrevistados, em relação ao empreendimento, durante a visita.          Todos os entrevistados demonstraram conhecer do que se tratava a obra do Gastau e se mostraram satisfeitos com a realização do empreendimento. No entanto, poucos souberam responder, de maneira, mais detalhada sobre a obra. (Para que serve; De onde vem e para aonde vai...). Em relação a inspeção periódica, realizada no mês de novembro, menos moradores apresentaram dúvidas referentes a segurança na obra (perigo de explosão, etc).          Muitos avaliaram como satisfatório o trabalho da GDK, em virtude da obra ter empregado muita gente e sempre haver placas de sinalização. Entre os instrumentos de comunicação utilizados até agora: folhetos, faixas, cartazes, carro de som, entre outros, as faixas parecem ter sido mais vista pelos moradores.</p>		



## REGISTRO DE ATIVIDADE

**CLIENTE:**  
TRANSPORTADORA ASSOCIADA  
DE GÁS S.A - TAG

**Nº** 748

**ANO :** 2010  
**REV.:** 0

**CONTRATO:**  
0802.0000067.08-2

**PÁGINA:** 2 de 2

**Inspetor (a) Social:** Vanessa de Oliveira Peixoto

**Telefone:** (12) 9179-7882

### Registro Fotográfico



Inspetora Social Vanessa durante trabalho de inspeção periódica nas comunidades Guamirim e Piedade

**Nome do (a) inspetor (a) social:**