


LOCALIZAÇÃO DA UGRHI 02
 NO ESTADO DE SÃO PAULO

- LEGENDA**
- Disponibilidade hídrica crítica (Demanda >50% da Q7,10)
 - Tratamento insuficiente de esgoto (<30%)
 - Disposição inadequada de lixo (IQR <=6)
 - Qualidade inadequada de água (ruim ou péssima)
 - Alta suscetibilidade a inundações pluviais
 - Muito alta suscetibilidade a erosão
 - Diretrizes dos Dutos com indicação da Quilometragem
 - REVAP** Refinaria Henrique Lage
 - Limite de UGRHI
 - Limite municipal
 - Hidrografia
 - Sede municipal

Município com área urbana apresentando indícios de rebaixamento acentuado no lençol de água subterrânea
 São José dos Campos

Municípios com índice de abastecimento <80%
 Guararema
 Redenção da Serra
 Igaratá
 Santa Isabel
 Potim



Nota : As hachuras indicam área crítica ou problema no município.

FONTE: Governo do Estado de São Paulo
 Conselho Estadual de Recursos Hídricos - PNRH 2004-2007

PETROBRAS		MINERAL Engenharia e Meio Ambiente	
DUTOS OCVAP I e II			
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL			
ÁREAS SUSCETÍVEIS À EROSIÃO E INUNDAÇÕES - UGRHI 02			
ESCALA:	1:400.000	DATA:	Dezembro/2011
FIGURA N :	PAB7.Fig.V.2.3.3-1	REV.:	0