

Ficha de identificação de APP

Número	Data	Referência de localização
42	03/12/2019	Próximo a PCH Coruá

Coordenadas Geográficas

-8.752132630000762
-55.031703111107249

Tipo de APP

Córrego/Rio

Estado de conservação

- Vegetação nativa conservada
- Sinais de desmatamento
- Presença de espécies exóticas
- Evidências de incêndios Florestais
- Presença de entulho ou lixo
- Corte seletivo
- Outro

Outro - Detalhamento

Algumas perturbações por alagamento. Fotos no drone

Descrição

--

Presença de epífitas

- Sim
- Não

Incidência de Luz

- Pouca
- Média
- Muita



Entrada da PCH