



JAZIDA 13 - LAGOA COMPRIDA

INDICAÇÕES GERAIS	
MATERIAL	AREIA SILTOSA C/ PED.
LOCALIZAÇÃO 1	EST. 3375+03 - LE
DISTÂNCIA DO EIXO 1	8,2 km
LOCALIZAÇÃO 2	EST. 3757+05 - LE
DISTÂNCIA DO EIXO 2	2,5 km
PROPRIETÁRIOS	JOÃO BRAS DE SOUZA ROSA BERNARDINA DA SILVA
ENDEREÇO	NO LOCAL
BENFEITORIAS	NÃO HÁ
TIPO DE VEGETAÇÃO	ESTEPE (CAATINGA)
ÁREA	50.000 m ²
VOLUME DISPONÍVEL	59.500 m ³
VOLUME UTILIZADO	43.966 m ³
ESPESSURA MÉDIA UTILIZADA	0.88 m
UTILIZAÇÃO	SUB LASTRO, TERRAP. FERROVIA
MALHAS	50 m x 50 m

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E MECÂNICAS					
ENS. CARACT.	MÉDIA	ENSAIO	MÉDIA		
GRANULOMETRIA. % PASSANDO	2"	100	AASHO INTER.	M.E.A.S. MÁXIMA	1807
	1"	100		UMID. ÓTIMA	9
	3/4"	80		I.S.C.	31
	3/8"	69	CAMPO	EXPANSÃO	0,1
	Nº 4	57		DENS. "IN SITU"	1627
	Nº 10	51		UMID. NAT.	7
	Nº 20	45		CLASS.	IG
	Nº 40	42	HRB		A2-4
	Nº 60	35	OBS.:		
	Nº 200	39			
L.L.	19				
I.P.	9				



	S.D.U.	COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS	CEHAB
	ESCALAS: 1:4.000	Ferrovia: Transnordestino Trecho : Parnamirim - Araripina Lote : 3	
	DATA: Out/06	ESTUDOS GEOTÉCNICOS PLANTA DE LOCALIZAÇÃO JAZIDA 13 - LAGOA COMPRIDA	FOLHA/TOTAL —