

Resultado dos Testes de Aceleração Livre

Lote 1

Data	Estaca	Máquina/ Equipamento	Estado	Empresa	Resultado do Teste
09/09/10	11.290	Patrol 90001106	Bom	BRASIF a serviço da ODEBRECHT	Nº 1
09/09/10	11.290	Trator de Pneu 65135009	Regular	ODEBRECHT	Nº 1
09/09/10	11.290	Patrol 01845004	Bom	ODEBRECHT	Nº 2
09/09/10	11.290	Rolo Dinapac 61019001	Bom	ODEBRECHT	Nº 2
09/09/10	11.290	Patrol 01940011	Regular	ODEBRECHT	Nº 1
15/09/10	10.100	Patrol 90001105	Bom	Brasif à serviço da Odebrecht	Nº 1
15/09/10	10.100	Trator de pneu 90065118	Bom	ODEBRECHT	Nº 1
15/09/10	10.100	Trator de pneu 90065119	Bom	ODEBRECHT	Nº 1
16/09/10	12.222	Trator de esteira	Bom	Escad à serviço da Odebrecht	Nº 2
16/09/10	12.222	Patrol 90004103	Bom	ODEBRECHT	Nº 1
16/09/10	12.222	Rolo Dinapac 90062109	Bom	Escad à serviço da Odebrecht	Nº 1
16/09/10	12.222	Rolo Dinapac 61250005	Bom	ODEBRECHT	Nº 1
16/09/10	12.222	Rolo Dinapac 61250002	Bom	ODEBRECHT	Nº 1
-	12.222	Rolo Dinapac 90062103	Bom	Escad à serviço da Odebrecht	Nº 1
04/11/10	10.118	Patrol 90001108	Bom	Brasif	Nº 1
04/11/10	10.118	Trator agrícola 90065120	Bom	Odebrecht	Nº 1
04/11/10	10.118	Rolo Dinapac 90062113	Bom	TFT	Nº 1
04/11/10	10.118	Trator de esteira 08061002	Regular Farol queimado	ODEBRECHT	Nº 1
04/11/10	10.118	Patrol Nº 9001104	Bom	Brasif	Nº 1
04/11/10	10.268	Patrol Nº 90001103	Bom	Brasif	Nº 1
04/11/10	10.268	Trator Agrícola 90065119	Bom	Odebrecht	Nº 1
04/11/10	10.268	Patrol 90001106	Bom	Brasif	Nº 2

Data	Estaca	Máquina/ Equipamento	Estado	Empresa	Resultado do Teste
04/11/10	10.268	Trator Agrícola	Bom	ODEBRECHT	Nº 1
10/11/10	11.230	Trator Agrícola 90065115	Bom	BONTEMPO	Nº 1
10/11/10	11.230	Patrol 9004105	Bom	RSX	Nº 1
10/11/10	11.230	Patrol 90004103	Bom	TRANSPILAR	Nº 1
10/11/10	11.230	Patrol 01940011	Bom	ODEBRECHT	Nº 1
10/11/10	11.274	Rolo dinapac 90061105	Bom	BRASIF	Nº 1
10/11/10	11.274	Rolo dinapac 61533007	Bom	ODEBRECHT	Nº 1
10/11/10	11.274	Rolo dinapac 61533003	Bom	ODEBRECHT	Nº 1
10/11/10	11.274	Rolo dinapac 90061106	Bom	BRASIF	Nº 1
10/11/10	11.274	Rolo dinapac 90061102	Bom	BRASIF	Nº 1
10/11/10	11.274	Rolo dinapac 61250005	Bom	ODEBRECHT	Nº 1
10/11/10	11.274	Rolo dinapac 90062505	Bom	MULTIRENTAL	Nº 1
10/11/10	11.274	Rolo dinapac 90062109	Bom	ESCAD	Nº 1
10/11/10	11.274	Rolo dinapac 90062115	Bom	JMP	Nº 1
17/11/10	12.222	Trator Agrícola 90065115	Bom	BONTEMPO	Nº 1
17/11/10	12.222	Patrol 9004105	Bom	RSX	Nº 1
17/11/10	12.222	Rolo dinapac 90061105	Bom	BRASIF	Nº 1
17/11/10	12.222	Rolo dinapac 61533007	Bom	ODEBRECHT	Nº 1
17/11/10	12.222	Rolo dinapac 61533003	Bom	ODEBRECHT	Nº 1
17/11/10	12.222	Rolo dinapac 90061106	Bom	BRASIF	Nº 1
17/11/10	12.222	Rolo dinapac 90061102	Bom	BRASIF	Nº 1
01/12/10	10.085	Trator Esteira 90008123	Regular	ESCAD	Nº 2
01/12/10	10.118	Patrol 9004105	Bom	RSX	Nº 1
01/12/10	10.118	Rolo dinapac 90062116	Bom	BMC	Nº 1
01/12/10	10.118	Rolo dinapac 90062110	Bom	ESCAD	Nº 1
01/12/10	10.118	Rolo dinapac 90062113	Bom	TFT	Nº 1
01/12/10	10.118	Rolo dinapac 90061101	Bom	BRASIF	Nº 1
01/12/10	10.118	Rolo dinapac 90061305	Bom	ESCAD	Nº 1
08/12/10	11.113	Patrol 90001108	Bom	Brasif	Nº 1
08/12/10	11.113	Trator agrícola 90065120	Bom	Odebrecht	Nº 1
08/12/10	11.113	Rolo Dinapac 90062113	Bom	TFT	Nº 1
08/12/10	11.230	Patrol 9004105	Bom	RSX	Nº 1
08/12/10	11.230	Patrol 90004103	Bom	TRANSPILAR	Nº 1

Data	Estaca	Máquina/ Equipamento	Estado	Empresa	Resultado do Teste
08/12/10	11.230	Patrol 01940011	Bom	ODEBRECHT	Nº 1
08/12/10	10.230	Trator Agrícola	Bom	ODEBRECHT	Nº 1
07/01/11	10.101	Trator Agrícola 90065503	Bom	MULTI RENTAL	Nº 1
07/01/11	10.101	Patrol 90001108	Bom	BRASIF	Nº 1
07/01/11	10.101	Patrol 90001105	Bom	BRASIF	Nº 1
07/01/11	10.101	Trator Agrícola 65030007	Bom	ODEBRECHT	Nº 1
07/01/11	10.172	Rolo dinapac 61250001	Bom	ODEBRECHT	Nº 1
07/01/11	10.172	Rolo dinapac 90062502	Bom	MULT RENTAL	Nº 2
07/01/11	10.195	Patrol 9001103	Bom	BRASIF	Nº 1
07/01/11	10.195	Trator Agrícola 90065120	Bom	BONTEMPO	Nº 1
13/01/11	10.298	Trator Esteira 90008123	Regular	ESCAD	Nº 2
13/01/11	10.298	Rolo dinapac 90062116	Bom	BMC	Nº 1
13/01/11	10.298	Rolo dinapac 90062110	Bom	ESCAD	Nº 1
13/01/11	10.298	Rolo dinapac 90062113	Bom	TFT	Nº 1
13/01/11	10.298	Rolo dinapac 90061101	Bom	BRASIF	Nº 1
13/01/11	10.298	Patrol 90001108	Bom	Brasif	Nº 1
13/01/11	10.298	Trator agrícola 90065120	Bom	Odebrecht	Nº 1
13/01/11	10.298	Trator de esteira 08013003	Bom	Odebrecht	Nº 3
04/02/11	10.377	Rolo dinapac 90061311	Bom	BRASIF	Nº 1
04/02/11	10.377	Rolo Dinapac 90062115	Bom	JMP	Nº 1
04/02/11	10.377	Rolo Dinapac 90061309	Bom	BRASIF	Nº 1
04/02/11	10.377	Rolo Dinapac 90006115	Bom	BRASIF	Nº 1
04/02/11	10.377	Rolo Dinapac 9006106	Bom	BRASIF	Nº 1
04/02/11	10.377	Rolo Dinapac 9006104	Bom	BRASIF	Nº 1
04/02/11	10.362	Patrol 90004111	Bom	RSX	Nº 1
04/02/11	10.362	Patrol 90004107	Bom	RSX	Nº 1
04/02/11	10.362	Trator Esteira 90065408	Regular	MULTIRENTAL	Nº 1
04/02/11	10.331	Patrol 90001201	Bom	ESCAD	Nº 1
04/02/11	10.331	Trator agrícola 90065106	Bom	BONTEMPO	Nº 1
04/02/11	10.331	Patrol 90004108	Bom	RSX	Nº 2
04/02/11	10.331	Patrol 90001205	Bom	BRASIF	Nº 1

Data	Estaca	Máquina/ Equipamento	Estado	Empresa	Resultado do Teste
16/02/11	10.118	Trator Esteira 90008123	Regular	ESCAD	Nº 2
16/02/11	10.118	Patrol 9004105	Bom	RSX	Nº 1
16/02/11	10.118	Rolo dinapac 90062116	Bom	BMC	Nº 1
16/02/11	10.118	Rolo dinapac 90062110	Bom	ESCAD	Nº 1
16/02/11	10.118	Rolo dinapac 90062113	Bom	TFT	Nº 1
16/02/11	10.118	Rolo dinapac 90061101	Bom	BRASIF	Nº 1
16/02/11	10.118	Rolo dinapac 90061305	Bom	ESCAD	Nº 1
16/02/11	10.362	Patrol 90001108	Bom	BRASIF	Nº 1
16/02/11	10.362	Trator agrícola 90065120	Bom	ODEBRECHT	Nº 1
16/02/11	10.362	Rolo Dinapac 90062113	Bom	TFT	Nº 1
16/02/11	10.362	Patrol 9004105	Bom	RSX	Nº 1
16/02/11	10.362	Patrol 90004103	Bom	TRANSPILAR	Nº 1
16/02/11	10.362	Patrol 01940011	Bom	ODEBRECHT	Nº 1
16/02/11	10.362	Trator Agrícola	Bom	ODEBRECHT	Nº 1

Lote 2

Data	Estaca	Máquina/ Equipamento	Estado	Empresa	Resultado do Teste
21/09/10	20076	Escavadeira nº90032206	Bom	ODEBRECHT	Nº 1
21/09/10	20089	Escavadeira nº90064201	Bom	Escad	Nº 1
21/09/10	20217	Escavadeira nº 90082202	Bom	Escad	Nº 1
21/09/10	20279	Trator de esteira nº90008209	Bom	ESCAD À SERVIÇO DA ODEBRECHT	Nº 1
21/09/10	20423	Perfuratriz nº57080007	Bom	ODEBRECHT	Nº 1
21/09/10	21.796	Escavadeira nº 90033207	Bom	ODEBRECHT	Nº 1
21/09/10	21.969	Escavadeira	Bom	Solaris a serviço da ODEBRECHT	Nº 1
21/09/10	21.970	Patrol Nº 90001108	Bom	Escad a serviço da ODEBRECHT	Nº 1
21/09/10	21970	Compactador nº90062205	Bom	ODEBRECHT	Nº 1

Data	Estaca	Máquina/ Equipamento	Estado	Empresa	Resultado do Teste
22/09/10	22260	Compactador nº90062206	Bom	Brasif À SERVIÇO DA ODEBRECHT	Nº 1
22/09/10	22.130	Escavadeira Nº 90058208	Bom	ODEBRECHT	Nº 1
22/09/10	22.129	Escavadeira nº 90032205	Bom	ODEBRECHT	Nº 1
22/09/10	22.128	Escavadeira nº 90058207	Bom	ODEBRECHT	Nº 1
13/10/10	20.108	Trator de esteira nº9006201	Bom	São Luiz	Nº 1
13/10/10	20.225	Escavadeira nº90032206	Bom	Escad	Nº 1
14/10/10	21.985	Trator de esteira nº 90002202	Bom	Escad	Nº 1
14/10/10	21.925	Compactador nº90059201	Bom	Escad a serviço da ODEBRECH	Nº 1
14/10/10	21.933	Trator de esteira nº90008118	Bom	ODEBRECHT	Nº 1
14/10/10	21.930	Compactador nº 90062205	Bom	Brasif	Nº 1
14/10/10	21.927	Compactador nº 90061201	Bom	Escad	Nº 1
14/10/10	21.930	Compactador Nº 90062206	Bom	Escad a serviço da ODEBRECHT	Nº 1
14/10/10	22.322	Escavadeira nº90062205	Bom	ODEBRECHT	Nº 1
14/10/10	22.308	Compressor nº90035214	Bom	Nitropril	Nº 1
14/10/10	22.264	Compressor Nº 90058208	Bom	Nitropril	Nº 1
14/10/10	22.954	Escavadeira nº 90058206	Bom	Solaris	Nº 1
14/10/10	21.932	Escavadeira nº 90002203	Bom	ODEBRECHT	Nº 1
10/11/10	21.892	Perfuratriz nº57080010	Bom	Odebrecht	Nº 1
10/11/10	21.915	Moto niveladora Nº900002202	Bom	Escad	Nº 1
10/11/10	21.849	Moto niveladora Nº90001204	Bom	Escad	Nº 1
10/11/10	22.056	Compactador nº90059202	Bom	Brasif	Nº 1
10/11/10	22.056	Compactador Nº 90062207	Bom	Brasif	Nº 1

Data	Estaca	Máquina/ Equipamento	Estado	Empresa	Resultado do Teste
10/11/10	22.056	Compactador nº 90062205	Bom	Brasif	Nº 1
10/11/10	22.056	Compactador nº 90061201	Bom	Escad	Nº 1
10/11/10	22.056	Trator Agrícola Nº90065205	Bom	Escad	Nº 1
10/11/10	22.056	Moto niveladora Nº90002203	Bom	Escad	Nº 1
10/11/10	22.056	Trator Agrícola	Bom	Escad	Nº 1
10/11/10	22.310	Escavadeira	Bom	Brasif	Nº 1
09/12/10	22.282	Compressor de Ar Nº 90035209	Bom	Escad	Nº 1
09/12/10	22.280	Perfuratriz nº 57080010	Bom	Escad	Nº 1
09/12/10	21.125	Trator de esteira nº 90008115	Bom	Escad	Nº 1
09/12/10	21.120	Trator de esteira nº 90008209	Bom	Escad	Nº 1
09/12/10	21.360	Reto escavadeira nº 90032203	Bom	Escad	Nº 1
09/12/10	21.364	Trator de esteira nº 90008206	Bom	Escad	Nº 1
09/12/10	21.365	Compactador nº 61500002	Bom	Escad	Nº 1
09/12/10	22.285	Reto escavadeira nº 90033203	Bom	Escad	Nº 1
10/01/11	22.371	Reto escavadeira 90058206	Bom	Solaris	Nº 1
10/01/11	21.095	Reto escavadeira 90037201	Bom	ESCAD	Nº 1
10/01/11	21.095	Patrol 90001205	Bom	ESCAD	Nº 1
10/01/11	22.410	Rolo dinapac 65135015	Bom	ESCAD	Nº 1
10/01/11	22410	Rolo dinapac 90062207	Bom	ESCAD	Nº 1
10/01/11	22.268	Rolo dinapac 90059201	Bom	ESCAD	Nº 1
10/01/11	22.268	Trator de esteira 90008212	Bom	ESCAD	Nº 1
10/01/11	22.328	Reto escavadeira 900033203	Bom	ESCAD	Nº 1
10/01/11	22.412	Trator agrícola 90065204	Bom	ESCAD	Nº 1
10/01/11	22.412	Patrol Nº 90001202	Bom	ESCAD	Nº 1

Data	Estaca	Máquina/ Equipamento	Estado	Empresa	Resultado do Teste
20/01/11	21.975	Reto escavadeira 90082202	Bom	ESCAD	Nº 1
20/01/11	21.975	Trator de Esteira nº 90008208	Bom	ESCAD	Nº 1
20/01/11	21.975	Reto escavadeira nº 90037302	Bom	ESCAD	Nº 1
20/01/11	21.633	Reto escavadeira nº 90032203	Bom	ODEBRECHT	Nº 1
20/01/11	21.398	Trator Agrícola nº 65135015	Bom	ODEBRECHT	Nº 1
20/01/11	21.398	Patrol nº90001205	Bom	BRASIF	Nº 1
20/01/11	21.398	Enchedeira nº90064201	Bom	ESCAD	Nº 1
31/01/11	21.329	Compactador Nº 90037304	Bom	RENTAL	Nº 1
31/01/11	21.520	Perfuratriz Nº 57080007	Bom	ODEBRECHT	Nº 1
31/01/11	21.299	Trator de esteira Nº 90008206	Bom	ESCAD	Nº 1
31/01/11	21.232	Trator de esteira Nº 90008114	Bom	ESCAD	Nº 1
31/01/11	21.166	Trator pneu Nº 65030002	Bom	ODEBRECHT	Nº 1
31/01/11	21.166	Trator pneu Nº 65031004	Bom	ODEBRECHT	Nº 1
31/01/11	21.166	Trator pneu Nº 65135001	Bom	ODEBRECHT	Nº 1
31/01/11	21.035	Trator esteira Nº 90008120	Bom	ESCAD	Nº 1
31/01/11	21.035	Trator esteira Nº 90008115	Bom	ESCAD	Nº 1
09/02/11	22.104	Trator de esteira Nº 9000802	Bom	ESCAD	Nº 1
09/02/11	22.157	Trator de esteira Nº 90002212	Bom	RENTAL	Nº 1
09/02/11	22.422	Trator de pneu Nº 65031002	Bom	CNO	Nº 1
09/02/11	22.478	Escavadeira Nº 90033203	Bom	BRASIF	Nº 1
09/02/11	22.422	Patrol \Nº 90001006	Bom	ESCAD	Nº 1
09/02/11	20.306	Trator de esteira Nº 9006202	Falta manutenção	RSX	Nº 3
09/02/11	21.032	Trator pneu Nº 6513515	Bom	CNO	Nº 1

Data	Estaca	Máquina/ Equipamento	Estado	Empresa	Resultado do Teste
09/02/11	21.035	Trator pneu Nº 650030002	Bom	CNO	Nº 1
09/02/11	21.035	Trator esteira Nº 90004202	Bom	RSX	Nº 1
09/02/11	21.035	Trator pneu Nº650135006	Bom	CNO	Nº 1
16/02/11	21.940	Trator de esteira Nº 90008211	Bom	ESCAD	Nº 1
16/02/11	22.312	Trator de esteira Nº 90008207	Bom	ESCAD	Nº 1
16/02/11	21.350	Enchedeira Nº 65031002	Bom	ESCAD	Nº 1
16/02/11	22.300	Escavadeira Nº 90033203	Bom	BRASIF	Nº 1
16/02/11	22.350	Patrol \Nº 01940004	Bom	CNO	Nº 1
16/02/11	21.990	Compactador Nº 61512003	Bom	CNO	Nº 1
17/02/11	21.229	Patrol Nº 01845008	Bom	CNO	Nº 1
17/02/11	21.229	Trator pneu Nº 65135015	Bom	CNO	Nº 1
17/02/11	21.170	Compactador Nº 90061203	Bom	ESCAD	Nº 1
17/02/111	21.170	Compactador Nº90061009	Bom	ESCAD	Nº 1

Lote 3

Data	Estaca	Máquina/ Equipamento	Estado	Empresa	Resultado do Teste
10/09/2010	31683	Rolo compactador rg 90.061.309	Bom	BRASIF	Nº 01
10/09/2010	31683	Trator de Pneus RG 90.065.307	Bom	RELVAS	Nº 01
10/09/2010	31683	Patrol Niveladora RG 90.002.307	Bom	VIA LOCK	Nº 01
10/09/2010	31683	Patrol niveladora RG 90.002.306	Bom	VIA LOCK	Nº 01
10/09/2010	31659	Trator de esteira RG 90.008.303	Bom	ESCAD	Nº 01
10/09/2010	31794	Escavadeira rg 90.033.310	Bom	BRASIF	Nº 01

Data	Estaca	Máquina/ Equipamento	Estado	Empresa	Resultado do Teste
10/09/2010	31794	escavadeira Nº90.032.302	Bom	RELVAS	Nº 01
10/09/2010	31810	Reto Escavadeira NºS/N	Bom	DEMAS	Nº 01
21/10/2010	31.518	Escavadeira Nº 90.033.308	Bom	SOLARIS serviço da ODEBRECHT	Nº 01
21/10/2010	31.530	Patrol Niveladora Nº 01.022.010	Bom	ODEBRECHT	Nº 01
21/10/2010	31.530	Patrol Niveladora Nº 01.845.005	Bom	ODEBRECHT	Nº 01
21/10/2010	31.530	Trator de Pneu Nº90.065.306	Bom	RELVAS à serviço da ODEBRECHT	Nº 01
21/10/2010	31.530	21/out	Bom	BRASIF à serviço da ODEBRECHT	Nº 01
21/10/2010	31.530	Rolo compactador Nº 90.061.302	Bom	ESCAD à serviço da ODEBRECHT	Nº 01
21/10/2010	31.667	Perfuratriz Nº 03	Bom	ROCK DRIL à serviço da ODEBRECHT	Nº 01
21/10/2010	31.672	Escavadeira Nº 90.033.304	Bom	SOLARIS à serviço da ODEBRECHT	Nº 01
21/10/2010	31.716	Escavadeira Nº 90.037.304	Bom	CHBU RENTAL à serviço da ODEBRECHT	Nº 01
09/11/2010	30.066	Escavadeira 90037302	-	ESCAD	Nº 01
09/11/2010	30.088	Escavadeira 90033306	-	SOLARIS	Nº 01
09/11/2010	30.232	Compactdor 90059102	-	BRASIF	Nº 01
09/11/2010	30.232	Tratou de esteira 90.008.310	-	RSX	Nº 01
09/11/2010	30.249	Enxedeira 90085301	-	LGM	Nº 01
09/11/2010	30.289	Escavadeira 90037303	-	ESCAD	Nº 01
09/11/2010	30.318	Perfuratriz	-	ROK DRIIL	Nº 01
09/11/2010	30.330	Perfuratriz	-	ROK DRIIL	Nº 01
09/11/2010	30.322	Escavadeira 90032104	-	BRASIF	Nº 01
09/11/2010	30.461	Compactador 90059301	-	SOLARIS	Nº 01
09/11/2010	30.491	Tratou de esteira	-	RSX	Nº 02

Data	Estaca	Máquina/ Equipamento	Estado	Empresa	Resultado do Teste
09/11/2010	30.500	Compactador 90061301	-	ESCAD	Nº 01
09/11/2010	30.500	Patrol niveladora	-	ESCAD	Nº 01
16/11/2010	32.987	Retro escavadeira 90020307	-	MUTIRENTAL	Nº 01
16/11/2010	32.990	Mn escavadeira 90084301	-	ESCAD	Nº 01
16/11/2010	32.903	Escavadeira 90033311	-	BRASIF	Nº 01
16/11/2010	32.734	Trator de pneus bm110 90065307	-	RELVAS	Nº 01
16/11/2010	32.734	Trator de pneus bm110 90065306	-	RELVAS	Nº 01
16/11/2010	32.725	Patrol niveladora 90005304	-	SOLARIS	Nº 01
16/11/2010	32.725	Patrol niveladora 90005305	-	SOLARIS	Nº 01
16/11/2010	32.722	Rolo compactador 90061311	-	BRASIF	Nº 01
16/11/2010	32.682	Rolo compactador 90061306	-	ESCAD	Nº 01
16/11/2010	32.650	Retro escavadeira 90020301	-	BRASIF	Nº 01
16/11/2010	32.419	Escavadeira 90033310	-	BRASIF	Nº 01
24/11/2010	31.485	Escavadeira 90032301	-	RELVAS	Nº 01
24/11/2010	30.477	Trator de esteira 90008310	-	RSX	Nº 01
24/11/2010	30.532	Rolo compactador 90059301	-	SOLARIS	Nº 01
24/11/2010	30.547	Trator de esteira 90008312	-	RSX	Nº 01
24/11/2010	30.547	Rolo compactador 90059102	-	BRASIF	Nº 01
24/11/2010	30.659	Escavadeira 90032104	-	BRASIF	Nº 01
24/11/2010	30.692	Patrol 90002304	-	ESCAD	Nº 01
24/11/2010	30.701	Escavadeira 90032301	-	SOLARIS	Nº 01

Data	Estaca	Máquina/ Equipamento	Estado	Empresa	Resultado do Teste
24/11/2010	30.807	Escavadeira 90037303	-	ESCAD	Nº 01
24/11/2010	30.828	Escavadeira 90033306	-	SOLARIS	Nº 01
24/11/2010	30.832	Escavadeira 90033305	-	SOLARIS	Nº 01
24/11/2010	30.883	Rolo compactador 90061306	-	ESCAD	Nº 01
24/11/2010	30.883	Rolo compactador 90061301	-	ESCAD	Nº 01
24/11/2010	30.883	Patrol niveladora 90002302	-	ESCAD	Nº 01
24/11/2010	30.950	Trator de esteira 90008306	-	ESCAD	Nº 01
24/11/2010	30.957	Escavadeira 90037302	-	ESCAD	Nº 01
24/11/2010	30.988	Escavadeira 90032302	-	RELVAS	Nº 01
24/11/2010	30.994	Rolo compactador 90061304	-	ESCAD	Nº 01
24/11/2010	31.009	Trator de esteira 90008202	-	ESCAD	Nº 01
24/11/2010	31.097	Patrol niveladora 1022010	-	CNO	Nº 01
24/11/2010	31.114	Escavadeira 90033308	-	SOLARIS	Nº 01
24/11/2010	31.116	Escavadeira 90033307	-	SOLARIS	Nº 01
24/11/2010	31.123	Escavadeira 90033301	-	BRASIF	Nº 01
24/11/2010	31.180	Rolo compactador 90061303	-	ESCAD	Nº 01
24/11/2010	31.180	Rolo compactador 90061309	-	BRASIF	Nº 01
24/11/2010	31.180	Rolo compactador 65512004	-	CNO	Nº 01
24/11/2010	31.292	Trator de esteira 90008307	-	ESCAD	Nº 01
24/11/2010	31.342	Escavadeira 90032301	-	RELVAS	Nº 01
24/11/2010	31.455	Escavadeira 90032303	-	RELVAS	Nº 01

Data	Estaca	Máquina/ Equipamento	Estado	Empresa	Resultado do Teste
24/11/2010	32.467	Rolo compactador 90059302	-	SOLARIS	Nº 01
24/11/2010	32.191	Trator de esteira 8013002	-	CNO	Nº 01
24/11/2010	31.995	Retro escavadeira 90020308	-	BRASIF	Nº 01
24/11/2010	31.931	Escavadeira 90033304	-	SOLARIS	Nº 01
24/11/2010	31.832	Perfuratriz	-	ROC DRILL	Nº 01
24/11/2010	31.832	Perfuratriz	-	ROC DRILL	Nº 01
24/11/2010	31.829	Perfuratriz	-	ROC DRILL	Nº 02
24/11/2010	31.826	Perfuratriz	-	ROC DRILL	Nº 01
24/11/2010	31.807	Trator de esteira 90008311	-	RSX	Nº 01
24/11/2010	31.807	Rolo compactador 90061308	-	BRASIF	Nº 01
24/11/2010	31.758	Escavadeira 90036301	-	BRASIF	Nº 01
24/11/2010	31.747	Retro escavadeira 90020304	-	RELVAS	Nº 01
24/11/2010	31.706	Retro escavadeira 90061307	-	BRASIF	Nº 01
16/12/2010	32.107	Trator de esteira Nº 90.008.203	-	ESCAD	Nº 02
16/12/2010	31.985	Retro escavadeira Nº90.020.308	-	BRASIF	Nº 01
16/12/2010	31.815	Escavadeira New Holland e 215 b Nº90.032.303	-	RELVAS	Nº 01
16/12/2010	31.732	Escavadeira case Cx 350 b Nº90.033.301	-	BRASIF	Nº 01
16/12/2010	31.728	Escavadeira case Cx 470 b Nº90.036.301	-	BRASIF	Nº 01
16/12/2010	31.702	Rolo compactador bw 212 d 40 Nº 90.061.308	-	BRASIF	Nº 01
16/12/2010	31.704	Trator de esteira Shantui Sd 16 Nº90.065.407	-	ESCAD	Nº 01

Data	Estaca	Máquina/ Equipamento	Estado	Empresa	Resultado do Teste
16/12/2010	31.660	Trator de esteira caterpillar d8l nº 90008313	-	RSX	Nº 02
16/12/2010	31.634	Retro escavadeira cat 416e nº 90020304	-	RELVAS	Nº 01
16/12/2010	31.636	Rolo compactador bw 212 d 40 N° 90.061.309	-	BRASIF	Nº 01
16/12/2010	31.611	Trator de esteira cat d8t nº 8016009	-	CNO	Nº 01
16/12/2010	31.602	Trator de esteira komatsu d 15 a nº 8016009	-	RSX	Nº 01
16/12/2010	31.593	Rolo compactador bomag bw 212 d 40 nº 90061402	-	BRASIF	Nº 01
16/12/2010	31.481	Escavadeira case Cx 350 b N°90.033.308	-	SOLARIS	Nº 01
16/12/2010	31.312	Escavadeira hyunday 500 lc – 7a nº 90.037.304	-	CHB III	Nº 02
16/12/2010	31.312	Patrol niveladora cat 120 h N° 01.022.010	-	CNO	Nº 02
16/12/2010	31.294	Perfuratriz Everdigm rd 10 e - u	-	ROC DRIIL	Nº 02
16/12/2010	31.275	Escavadeira new holland e 215 b N°90.032.301	-	RELVAS	Nº 02
16/12/2010	31.246	Perfuratriz elgi Dt 850 - 100	-	ROC DRIIL	Nº 02
16/12/2010	31.243	Perfuratriz elgi Dt 900 - 100	-	ROC DRIIL	Nº 02
16/12/2010	31.239	Perfuratriz elgi Dt 900 - 100	-	ROC DRIIL	Nº 02
16/12/2010	31.238	Perfuratriz elgi Dt 850 – 100	-	ROC DRIIL	Nº 02
16/12/2010	31.236	Perfuratriz elgi Dt 900 - 100	-	ROC DRIIL	Nº 02
16/12/2010	31.142	Escavadeira hyunday r 210 nº 90.022.302	-	RELVAS	Nº 01

Data	Estaca	Máquina/ Equipamento	Estado	Empresa	Resultado do Teste
16/12/2010	31.232	Trator de pneus new holland 7630 nº 90.065.409	-	MULTI RENTAL	Nº 01
16/12/2010	31.230	Trator de pneus new holland 7630 nº 90.065.405	-	MULTI RENTAL	Nº 01
16/12/2010	31.185	Trator de esteira Shantui Sd 16 Nº90.065.407	-	ESCAD	Nº 01
16/12/2010	31.185	Rolo compactador xcmg nº 90008302	-	ESCAD	Nº 01
16/12/2010	31.185	Rolo compactador casil nº 65512004	-	CNO	Nº 01
16/12/2010	31.143	Trator de pneus bm 110 nº 90.065.308	-	RELVAS	Nº 01
16/12/2010	31.143	Patrol niveladora volvo g 940 Nº 90.005.302	-	SOLARIS	Nº 01
16/12/2010	31.056	Perfuratriz Dx 680 nº 570.800.01	-	CNO	Nº 01
16/12/2010	31.018	Trator de esteira Shantui Sd 16 Nº90.008.306	-	ESCAD	Nº 01
16/12/2010	31.002	Rolo compactador volvo nº 90061306	-	ESCAD	Nº 01
16/12/2010	31.002	Patrol niveladora xcm g Nº 90.002.301	-	ESCAD	Nº 01
16/12/2010	30.987	Escavadeira Case cx 350 b Nº 90.033.306	-	SOLARIS	Nº 01
16/12/2010	30.886	Trator de esteira new holland d 170 Nº90.008.202	-	ESCAD	Nº 01
16/12/2010	30.717	Trator de esteira komatsu d155 a Nº90.008.310	-	RSX	Nº 01
16/12/2010	30.589	Perfuratriz erverdigm Tc 013	-	ROC DRIIL	Nº 01
16/12/2010	30.589	Perfuratriz erverdigm Tc 014	-	ROC DRIIL	Nº 02

Data	Estaca	Máquina/ Equipamento	Estado	Empresa	Resultado do Teste
16/12/2010	30.586	Perfuratriz everdigm	-	ROC DRIIL	Nº 01
16/12/2010	30.583	Escavadeira Case cx 350 b Nº 90.058.207	-	BRASIF	Nº 01
16/12/2010	30.442	Escavadeira Hyundai 500 lc – 7a nº 90.037.302	-	ESCAD	Nº 02
16/12/2010	30.065	Escavadeira Hyundai 500 lc – 7a nº 90.037.301	-	ESCAD	Nº 01
16/12/2010	30.013	Rolo compactador bomag bw 211d-40 nº 90059102	-	BRASIF	Nº 01
16/12/2010	30.013	Trator de esteira caterpillar d8l nº 90008312	-	RSX	Nº 02
13/01/2011	31.391	Perfuratriz Everdigm RD 10 E – U	-	ROCDRIIL	Nº 01
13/01/2011	31.390	Perfuratriz Everdigm RD 10 E – U	-	ROCDRIIL	Nº 01
13/01/2011	31.355	Escavadeira CX 470B Case Nº90.082.906	-	BRASIF	Nº 01
13/01/2011	31.340	Escavadeira New Holland E 215 B Nº90.032.301	-	RELVAS	Nº 01
13/01/2011	31.225	Trator de Pneus BM 110 Valtra Nº90.065.308	-	RELVAS	Nº 01
13/01/2011	31.187	Patrol Niveladora Volvo G 940 Nº 90.005.302	-	SOLARIS	Nº 01
13/01/2011	31.173	Trator de Pneus New Holland 7630 Nº 90.065.310	-	MULTI RENTAL	Nº 01
13/01/2011	31.171	Rolo compactador xcmg nº 90008302	-	ESCAD	Nº 01
13/01/2011	31.168	Rolo Compactador BOMAG BW212 PD40 Nº 90.061.309	-	BRASIF	Nº 01

Data	Estaca	Máquina/ Equipamento	Estado	Empresa	Resultado do Teste
13/01/2011	31.165	Rolo Compactador XCMG XS 120 N° 90061302	-	ESCAD	Nº 01
13/01/2011	31.163	Rolo Compactador BOMAG BW212 PD40 N° 90.061.307	-	BRASIF	Nº 01
13/01/2011	31.163	Trator de Esteira CATERPILLAR D8K Sem Ativo	-	RSX	Nº 01
13/01/2011	31.137	Escavadeira Case CX 350 B N°90.033.310	-	BRASIF	Nº 01
13/01/2011	31.128	Escavadeira Case CX 350 B N°90.033.301	-	BRASIF	Nº 01
13/01/2011	31.101	Perfuratriz ELGI DT 850 – 100	-	RELVAS	Nº 01
13/01/2011	31.067	Escavadeira Case CX 470 B N° 90.082.905	-	BRASIF	Nº 01
13/01/2011	31.066	Escavadeira Case CX 350 B N° 90.032.208	-	BRASIF	Nº 01
13/01/2011	31.034	Rolo Compactador BOMAG BW212 PD40	-	BRASIF	Nº 01
13/01/2011	31.031	Trator de Esteira CATERPILLAR D8K N° 90008312	-	RSX	Nº 02
13/01/2011	30.992	Trator de Esteira SHANTUI SD 16 N°90.008.306	-	ESCAD	Nº 01
13/01/2011	30.861	Patrol Niveladora CAT 120H N°01.022.010	-	CNO	Nº 01

Data	Estaca	Máquina/ Equipamento	Estado	Empresa	Resultado do Teste
13/01/2011	30.722	Rolo Compactador BOMAG BM 212 PD40 N° 90.059.303	-	SOLARIS	Nº 02
13/01/2011	30.675	Escavadeira HYUNDAI 500 LC - 7A N° 90.037.303	-	ESCAD	Nº 01
13/01/2011	30.698	Perfuratriz ELGI DT 900-100	-	ROCDRIIL	Nº 02
13/01/2011	30.647	Perfuratriz ELGI DT 850-100	-	ROCDRIIL	Nº 01
13/01/2011	30.646	Perfuratriz ELGI DT 900-1	-	ROCDRIIL	Nº 02
13/01/2011	30.611	Escavadeira CX 350B CASE N°90.033.306	-	SOLARIS	Nº 01
13/01/2011	30.347	Rolo Compactador BOMAG BM 212 PD40 N° 90.062.202	-	BRASIF	Nº 01
13/01/2011	30.347	Rolo Compactador XCMG XS120 N° 90061301	-	ESCAD	Nº 02
13/01/2011	30.297	Escavadeira Case CX 220 B N° 90.032.104	-	BRASIF	Nº 01
13/01/2011	30.281	Trator de Pneus BM 110 Valtra N°90.065.309	-	RELVAS	Nº 01
13/01/2011	30.279	Trator de Pneus New Holland P 170 N° 90.008.202	-	ESCAD	Nº 02
13/01/2011	30.275	Rolo Compactador BOMAG BW 212 PD40 N° 90.062.203	-	BRASIF	Nº 01
13/01/2011	30.255	Retro Escavadeira Case 821 E N° 90.085.302	-	BRASIF	Nº 01
13/01/2011	30.255	Escavadeira Case CX 350 B N° 90.058.207	-	BRASIF	Nº 01

Data	Estaca	Máquina/ Equipamento	Estado	Empresa	Resultado do Teste
13/01/2011	30.030	Escavadeira Case CX 350 B N° 90.033.207	-	BRASIF	Nº 01
20/01/2011	31.525	Trator de Pneus New Holland P 170 N° 90.065.409	-	MULTIRENTAL	Nº 01
20/01/2011	31.525	Retro Escavadeira CATEPILLAR N° 90.020.304	-	RELVAS	Nº 01
20/01/2011	31.525	Rolo Compactador XCMG XS120 N° 90.061.303	-	ESCAD	Nº 01
20/01/2011	31.594	Rolo Compactador 512 DINAPAC N° 65.512.064	-	CNO	Nº 01
20/01/2011	31.594	Trator de Esteira SHANTUI SD16 N° 90.008.118	-	ESCAD	Nº 01
20/01/2011	32.335	Rolo Compactador BOMAG BW212D- 40 N° 90.061.308	-	BRASIF	Nº 01
20/01/2011	32.335	Trator de Esteira SHANTUI SD16 N° 90.008.307	-	ESCAD	Nº 02
20/01/2011	32.464	Trator de Pneus VALTRA BM110 N° 90.065.307	-	RELVAS	Nº 01
20/01/2011	32.464	Rolo Compactador BOMAG BW212D- 40 N° 90.061.311	-	BRASIF	Nº 01
20/01/2011	32.464	Rolo Compactador BOMAG BW212D- 40 N° 90.062.501	-	BRASIF	Nº 01
20/01/2011	33.352	Trator de Esteira CATERPILLAR CAT D8L N° 90.008.313	-	RSX	Nº 02

Data	Estaca	Máquina/ Equipamento	Estado	Empresa	Resultado do Teste
20/01/2011	33.350	Trator de Esteira CATERPILLAR CAT D8T N° 08.016.009	-	CNO	Nº 02
20/01/2011	32.846	Patrol Volvo G940 N° 90.005.303	-	SOLARIS	Nº 01
20/01/2011	32.845	Retro Escavadeira Case N° 90.020.301	-	BRASIF	Nº 01
20/01/2011	32.815	Escavadeira HYUNDAI N° 90.084.301	-	ESCAD	Nº 01
20/01/2011	32.512	Escavadeira New Holland E215B N° 90.032.303	-	RELVAS	Nº 01
07/02/2011	31497	Retroescavadeira CASE 90020301	-	Brasif	Nº 01
07/02/2011	31345	Escavadeira CASE CX470B 90082906	-	Brasif	Nº 01
07/02/2011	31330	Escavadeira CASE CX470B 90082907	-	Brasif	Nº 01
07/02/2011	31305	Trator de pneu Valtra BM110 90065308	-	Relvas	Nº 01
07/02/2011	31281	Escavadeira Hyundai 90032302	-	Relvas	Nº 01
07/02/2011	31154	Rolo compactador BOMAG BW 212D- 40 90062307	-	CNO	Nº 01
07/02/2011	31154	Trator de esteira CATERPILLAR D8K 90008314	-	RSX	Nº 02
07/02/2011	31116	Escavadeira CASE CX470B 90058208	-	Brasif	Nº 01
07/02/2011	31099	Perfuratriz EVERDIGM	-	Rocdrill	Nº 01

Data	Estaca	Máquina/ Equipamento	Estado	Empresa	Resultado do Teste
07/02/2011	31076	Perfuratriz EVERDIGM	-	Rocdrill	Nº 01
07/02/2011	31077	Perfuratriz EVERDIGM	-	Rocdrill	Nº 02
07/02/2011	30882	Rolo compactador XCMG 90061304	-	Escad	Nº 02
07/02/2011	30815	Escavadeira CASE CX350B 90058207	-	Brasif	Nº 02
07/02/2011	30735	Rolo compactador BOMAG 212D40 90062204	-	Brasif	Nº 01
07/02/2011	30733	Trator de pneu Valtra BM110 90055309	-	Relvas	Nº 02
07/02/2011	30731	Patrol CATERPILLAR CAT 90004308	-	CNO	Nº 02
07/02/2011	30699	Patrol CATERPILLAR CAT 90004302	-	CNO	Nº 02
07/02/2011	30698	Retroescavadeira NEW HOLLAND LB90 90020307	-	Multirental	Nº 01
07/02/2011	30697	Patrol CATERPILLAR CAT 90004301	-	Escad	Nº 02
07/02/2011	30.693	Patrol XCMG GR180 90002302	-	Escad	Nº 01
07/02/2011	30.692	Patrol XCMG GR180 90002304	-	Escad	Nº 02
07/02/2011	30680	Rolo compactador BOMAG BW211D- 40 90059303	-	Solaris	Nº 01
07/02/2011	30679	Trator de esteira SHANTUI SD16 90008501	-	Escad	Nº 02
07/02/2011	30678	Trator de pneu Valtra BM100 90065203	-	Jim terraplanagem	Nº 01

Data	Estaca	Máquina/ Equipamento	Estado	Empresa	Resultado do Teste
07/02/2011	30640	Escavadeira CASE CX470 B 90082908	-	Brasif	Nº 01
07/02/2011	30504	Escavadeira CASE CX350 B 90033207	-	Brasif	Nº 01
07/02/2011	30437	Escavadeira CASE CX220B 90.032.104	-	Brasif	Nº 01
07/02/2011	30415	Perfuratriz ELGI	-	Rocdrill	Nº 02
07/02/2011	30414	Perfuratriz ELGI	-	Rocdrill	Nº 02
07/02/2011	30384	Trator de esteira SHANTUI SD16 90008306	-	Escad	Nº 02
07/02/2011	30108	Escavadeira CASE CX470 B 90082905	-	Brasif	Nº 01
07/02/2011	31563	Escavadeira NEW HOLLAND E215 90032303	-	Relvas	Nº 02
07/02/2011	31603	Patrol CATERPILLAR 90004305	-	CNO	Nº 02
07/02/2011	32203	Retroescavadeira CAT 416E 90020404	-	Relvas	Nº 01
07/02/2011	32311	Rolo compactador BOMAG BW 212 PD-40 90062501	-	Brasif	Nº 01
07/02/2011	32398	Escavadeira CASE CX 350 B 90033311	-	Odebrecht	Nº 01
07/02/2011	32396	Trator de pneu BM110 90065307	-	Relvas	Nº 01
07/02/2011	32305	Escavadeira NEW HOLLAND E215 90032301	-	Relvas	Nº 01
07/02/2011	32167	Perfuratriz ELGI	-	Rocdrill	Nº 01

Data	Estaca	Máquina/ Equipamento	Estado	Empresa	Resultado do Teste
07/02/2011	32168	Perfuratriz ELGI	-	Rocdrill	Nº 01
07/02/2011	32171	Perfuratriz ELGI	-	Rocdrill	Nº 01
07/02/2011	32173	Perfuratriz ELGI	-	Rocdrill	Nº 01

Lote 4

Data	Estaca	Máquina/ Equipamento	Estado	Empresa	Resultado do Teste
09/09/10	40.061	Patrol Niveladora Nº 90.004.405	Bom	MULTI RENTAL à serviço da ODEBRECHT	Nº 01
09/09/10	40.062	Trator de esteira Nº 90.008.409	Bom	MULTI RENTAL à serviço da ODEBRECHT	Nº 01
09/09/10	40.148	Trator de Esteira Nº 90.008..408	Regular	MULTI RENTAL à serviço da ODEBRECHT	Nº 02
09/09/10	40.180	Retro Escavadeira Nº90.058.404	Bom	MULTI RENTAL à serviço da ODEBRECHT	Nº 01
09/09/10	40.312	Rolo Chapa Nº 90.061.401	Bom	BRASIF à serviço da ODEBRECHT	Nº 01
09/09/10	40.312	Patrol Niveladora Nº 90.004.405	Regular	MULTI RENTAL à serviço da ODEBRECHT	Nº 01
06/10/10	40.139	Trator de esteira Nº 90.008.408	Regular	MULTI RENTAL à serviço da ODEBRECHT	Nº 01
06/10/10	40.311	Rolo Compactador Nº 90.059.401	Bom	BRASIF à serviço da ODEBRECHT	Nº 01

Data	Estaca	Máquina/ Equipamento	Estado	Empresa	Resultado do Teste
06/10/10	40.323	Patrol Niveladora Nº 90.004..408	Bom	MULTI RENTAL à serviço da ODEBRECHT	Nº 01
06/10/10	40.324	Patrol Niveladora Nº 90.004..407	Bom	MULTI RENTAL à serviço da ODEBRECHT	Nº 01
06/10/10	40.324	Trator de Pneus Nº 90.065.403	Bom	MULTI RENTAL à serviço da ODEBRECHT	Nº 01
06/10/10	40.404	Retro Escavadeira Nº 90.058.401	Bom	MULTI RENTAL à serviço da ODEBRECHT	Nº 01
06/10/10	40.467	Retro Escavadeira Nº 90.037.402	Bom	CHB RENTAL à serviço da ODEBRECHT	Nº 01
06/10/10	40.533	Rolo Compactador Nº 90.061.402	Bom	BRASIF à serviço da ODEBRECHT	Nº 01
06/10/10	40.533	Rolo Compactador Nº 90.061.401	Bom	BRASIF à serviço da ODEBRECHT	Nº 01
06/10/10	40.533	Rolo Compactador Nº 90.062.502	Bom	MULTI RENTAL à serviço da ODEBRECHT	Nº 01
06/10/10	40.533	Rolo Compactador Nº 90.061.310	Bom	BRASIF à serviço da ODEBRECHT	Nº 01
20/10/10	40.365	Gerador Nº 90.040.404	Bom	A GERADORA	Nº 01
20/10/10	40.469	Trator de Esteira Nº 90.008.404	Regular	MULTI RENTAL à serviço da ODEBRECHT	Nº 01

Data	Estaca	Máquina/ Equipamento	Estado	Empresa	Resultado do Teste
20/10/10	40.513	Trator de Pneus Nº 90.065.410	Bom	MULTI RENTAL à serviço da ODEBRECHT	Nº 01
20/10/10	40.514	Trator de Pneus Nº 90.065.409	Bom	MULTI RENTAL à serviço da ODEBRECHT	Nº 01
20/10/10	40.513	Patrol Niveladora Nº 90.004.405	Bom	MULTI RENTAL à serviço da ODEBRECHT	Nº 01
20/10/10	40.513	Patrol Niveladora Nº 90.004.409	Bom	MULTI RENTAL à serviço da ODEBRECHT	Nº 01
20/10/10	40.513	Retro Escavadeira Nº 90.032.401	Bom	RELVAS à serviço da ODEBRECHT	Nº 01
20/10/10	40.556	Trator de Esteira Nº 90.008.409	Regular	MULTI RENTAL à serviço da ODEBRECHT	Nº 02
20/10/10	40.588	Rolo Compactador Nº 90.062.503	Bom	MULTI RENTAL à serviço da ODEBRECHT	Nº 01
20/10/10	40.600	Retro Escavadeira Nº 90.037.401	Bom	CHB à serviço da ODEBRECHT	Nº 01
20/10/10	40.588	Retro Escavadeira Nº 90.058.403	Bom	CHB à serviço da ODEBRECHT	Nº 01
21/10/10	41.041	Retro Escavadeira Nº 90.032.402	Bom	RELVAS à serviço da ODEBRECHT	Nº 01
21/10/10	41.008	Gerador Nº 90.040.403	Bom	A GERADORA	Nº 01
21/10/10	40.986	Retro Escavadeira Nº 90.058.401	Regular	MULTI RENTAL à serviço da ODEBRECHT	Nº 01

Data	Estaca	Máquina/ Equipamento	Estado	Empresa	Resultado do Teste
20/10/10	40.984	Patrol Niveladora Nº 90.004.504	Bom	MULTI RENTAL à serviço da ODEBRECHT	Nº 01
21/10/10	40.936	Retro Escavadeira Nº 90.058.404	Bom	MULTI RENTAL à serviço da ODEBRECHT	Nº 01
21/10/10	40.930	Rolo Compactador Nº 90.061.404	Bom	BRASIF à serviço da ODEBRECHT	Nº 01
21/10/10	40.926	Rolo Compactador Nº 90.061.402	Bom	BRASIF à serviço da ODEBRECHT	Nº 01
21/10/10	40.740	Gerador Nº 90.044.401	Bom	A GERADORA	Nº 01
21/10/10	41.738	Gerador Nº 90.044.402	Bom	A GERADORA	Nº 01
21/10/10	40.900	Trator de Pneus Nº 90.065.406	Bom	MULTI RENTAL à serviço da ODEBRECHT	Nº 01
21/10/10	40.910	Trator de Esteira Nº 90.008.405	Regular	MULTI RENTAL à serviço da ODEBRECHT	Nº 01
11/11/10	40044	Rolo vap nº 90062503	-	MULTI RENTAL	Nº 01
11/11/10	40043	Trator de pneus nº90065410	-	MULTI RENTAL	Nº 01
11/11/10	40044	Trator de pneus nº90065414	-	MULTI RENTAL	Nº 01
11/11/10	40044	Patrol niveladora 140 b nº 90004408	-	MULTI RENTAL	Nº 01
11/11/10	40085	Retro escavadeira 220 lc-7 nº 90032501	-	RELVAS	Nº 01
11/11/10	40223	Retro escavadeira 500 lc-7a nº 90037403	-	CHBW RENTAL	Nº 01
11/11/10	40365	Gerador nº 90040404	-	A GERADORA	Nº 01
11/11/10	40581	Retro escavadeira e 215-b nº 90032401	-	RELVAS	Nº 01

Data	Estaca	Máquina/ Equipamento	Estado	Empresa	Resultado do Teste
11/11/10	40591	Retro escavadeira 500 lc-7a n° 90037407	-	CHBW RENTAL	Nº 01
11/11/10	40591	Patrol niveladora 140 b n° 90004409	-	MULTI RENTAL	Nº 01
11/11/10	40591	Retro escavadeira e385 b n° 90058402	-	MULTI RENTAL	Nº 01
11/11/10	40633	Trator de esteira d17o n° 90008404	-	MULTI RENTAL	Nº 01
11/11/10	40647	Rolo bw 212 pd 40 n° 90061403	-	BRASIF	Nº 01
11/11/10	40647	Rolo bw 211 d 40 n° 90059401	-	BRASIF	Nº 01
11/11/10	40647	Rolo bw 212 pd 40 Nº 90.061.310	-	BRASIF	Nº 01
11/11/10	40647	Patrol niveladora 140 b n° 90004407	-	MULTI RENTAL	Nº 01
24/11/10	41224	Trator de esteira tl 115 n° 90008308	-	ESCAD	Nº 02
24/11/10	41220	Trator de esteira d17o n° 90008408	-	MULTI RENTAL	Nº 01
24/11/10	41113	Retro escavadeira e- 500 lc-7a n° 90037402	-	CHBW RENTAL	Nº 01
24/11/10	41020	Gerador n° 90040401	-	AGERADORA	Nº 01
24/11/10	41020	Trator de pneus n° 90040403	-	MULTI RENTAL	Nº 01
24/11/10	41008	Gerador n° 90040403	-	AGERADORA	Nº 01
24/11/10	41008	Trator de pneus n° 90065403	-	MULTI RENTAL	Nº 01
24/11/10	40989	Retro escavadeira xe 210 n° 90032502	-	XCMG	Nº 01
24/11/10	40937	Trator de pneus n° 90065413	-	MULTI RENTAL	Nº 01
24/11/10	40937	Trator de pneus n° 90065406	-	MULTI RENTAL	Nº 01
24/11/10	40937	Trator de pneus n° 90065408	-	MULTI RENTAL	Nº 01
24/11/10	40935	Patrol niveladora 140 b n° 90004404	-	MULTI RENTAL	Nº 01

Data	Estaca	Máquina/ Equipamento	Estado	Empresa	Resultado do Teste
24/11/10	40935	Patrol niveladora 140 b nº 90004403	-	MULTI RENTAL	Nº 01
24/11/10	40935	Patrol niveladora 140 b nº 90004405	-	MULTI RENTAL	Nº 01
24/11/10	40679	Retro escavadeira e 215b nº 90032402	-	RELVAS	Nº 01
24/11/10	40930	Rolo vap bw 212 pd- 40 nº 90061401	-	BRASIF	Nº 01
24/11/10	40930	Rolo vap bw 212 pd- 40 nº 90061404	-	BRASIF	Nº 01
24/11/10	40930	Rolo vap bw 212 pd-40 nº 90061402	-	BRASIF	Nº 01
24/11/10	40905	Trator de esteira d 155 a Nº 90.006.401	-	RSX LOCAÇÕES	Nº 01
09/12/10	41.364	Trator de esteira d 155 a Nº 90.006.401	-	RSX LOCAÇÕES	Nº 03
09/12/10	41.323	Retro escavadeira 500 lc-7a nº 90037407	-	CHBW RENTAL	Nº 01
09/12/10	41.314	Retro escavadeira e 215-b nº 90032401	-	RELVAS	Nº 02
09/12/10	41.308	Retro escavadeira e 215-b nº 90032402	-	RELVAS	Nº 02
09/12/10	41.280	Rolo bw 212 pd 40 Nº 90.061.310	-	BRASIF	Nº 01
09/12/10	41.280	Trator de esteira d17o nº 90008309	-	MULTI RENTAL	Nº 02
09/12/10	41.229	Trator de pneus nº 90065407	-	MULTI RENTAL	Nº 01
09/12/10	41.229	Trator de pneus nº 90065410	-	MULTI RENTAL	Nº 01
09/12/10	41.229	Trator de pneus nº 90065413	-	MULTI RENTAL	Nº 01
09/12/10	41.229	Trator de pneus nº 90065403	-	MULTI RENTAL	Nº 01
09/12/10	41.214	Rolo bw 211 d 40 nº 90059401	-	BRASIF	Nº 01
09/12/10	41.214	Rolo bw 212 pd 40 nº 90061401	-	BRASIF	Nº 01
09/12/10	41.214	Rolo bw 212 pd 40 nº	-	BRASIF	Nº 01

Data	Estaca	Máquina/ Equipamento	Estado	Empresa	Resultado do Teste
		90061402			
09/12/10	41.214	Rolo bw 212 pd 40 nº 90061402	-	BRASIF	Nº 01
11/01/11	40.665	GERADOR Nº 90.044.401	-	GERADORA	Nº 01
11/01/11	40.756	Retro Escavadeira LB90 Nº 90.020.502	-	MULTI RENTAL	Nº 02
11/01/11	40.826	Patrol RG 140 B Nº 90.004.404	-	MULTI RENTAL	Nº 01
11/01/11	40.830	Trator de Pneus Tipo 7630 Nº 90.065.406	-	MULTI RENTAL	Nº 01
11/01/11	40.829	Retro Escavadeira LB90 Nº 90.020.505	-	MULTI RENTAL	Nº 01
11/01/11	40.829	Trator de Esteira D170 90008405	-	MULTI RENTAL	Nº 01
11/01/11	40.867	Retro Escavadeira E 385-B 90058404	-	MULTI RENTAL	Nº 01
11/01/11	40.871	Retro Escavadeira E 210 LC 90032501	-	RELVAS	Nº 01
11/01/11	40.866	Trator de Esteira SD32W 90006402	-	CHB	Nº 01
11/01/11	40.870	Rolo BW 212 PD 40 90061310	-	BRASIF	Nº 01
11/01/11	40.871	Retro Escavadeira E 215B 90032401	-	MULTI RENTAL	Nº 01
11/01/11	40.898	Patrol Niveladora RG 140 B Nº 90.004.408	-	MULTI RENTAL	Nº 01
11/01/11	40.890	Trator de Pneus Tipo 7630 90065408	-	MULTI RENTAL	Nº 01

Data	Estaca	Máquina/ Equipamento	Estado	Empresa	Resultado do Teste
11/01/11	40.894	Trator de Pneus Tipo 7630 90065403	-	MULTI RENTAL	Nº 01
11/01/11	40.899	Rolo BW 212 PD 40 90061401	-	BRASIF	Nº 01
11/01/11	40.900	Rolo BW 212 PD 40 90062205	-	BRASIF	Nº 01
11/01/11	40.902	Rolo BW 212 PD 40 90062206	-	BRASIF	Nº 01
11/01/11	40.890	Trator de Esteira D8K 90006201	-	RSX	Nº 01
11/01/11	40.893	Retro Escavadeira E LB 90 90020402	-	MULTI RENTAL	Nº 01
11/01/11	40.885	Gerador XAMS 40 TC39	-	ENGEROCHA PAULISTA	Nº 01
11/01/11	40.721	Gerador XAMS 400 TC40	-	ENGEROCHA PAULISTA	Nº 01
11/01/11	40.710	Gerador XAMS 400 TC36	-	ENGEROCHA PAULISTA	Nº 01
11/01/11	40.708	Gerador XAMS 400 TC38	-	ENGEROCHA PAULISTA	Nº 01
11/01/11	40.708	Retro Escavadeira LB 90 90020502	-	MULTI RENTAL	Nº 01
12/01/11	41.539	Trator de Esteira D8L 90006201	-	RSX	Nº 02
12/01/11	41.515	Retro Escavadeira 500LC 90037401	-	CHB RENTAL	Nº 01
12/01/11	41.509	Retro Escavadeira E215B 90032402	-	RELVAS	Nº 01

Data	Estaca	Máquina/ Equipamento	Estado	Empresa	Resultado do Teste
12/01/11	41.517	Retro Escavadeira 500LC 7A 90037402	-	CHB RENTAL	Nº 01
12/01/11	41.422	Trator de Pneus Tipo 7630 90065413	-	MULTI RENTAL	Nº 01
12/01/11	41.422	Trator de Pneus Tipo 7630 90065410	-	MULTI RENTAL	Nº 01
12/01/11	41.422	Trator de Pneus Tipo 7630 90065407	-	MULTI RENTAL	Nº 01
12/01/11	41.422	Patrol RG 140 B 90004407	-	MULTI RENTAL	Nº 01
12/01/11	41.422	Patrol RG 140 B 90004405	-	MULTI RENTAL	Nº 01
12/01/11	41.422	Patrol RG 140 B 90004403	-	MULTI RENTAL	Nº 01
12/01/11	41.422	Rolo Compactador BW 212 PD 40 90061401	-	BRASIF	Nº 01
12/01/11	41.422	Rolo Compactador BW 212 PD 40 90061403	-	BRASIF	Nº 01
12/01/11	41.422	Rolo Compactador BW 212 PD 40 90061402	-	BRASIF	Nº 01
12/01/11	41.422	Rolo Compactador BW 212 PD 40 90059401	-	BRASIF	Nº 01
12/01/11	41.230	Retro Escavadeira XE 210 90032502	-	RELVAS	Nº 01
12/01/11	41.019	GERADOR	-	A GERADORA	Nº 01
12/01/11	41.009	GERADOR 90040407	-	A GERADORA	Nº 01
12/01/11	41.009	GERADOR 90040403	-	A GERADORA	Nº 01

Data	Estaca	Máquina/ Equipamento	Estado	Empresa	Resultado do Teste
12/01/11	40.979	Trator de Pneus 7630 90065412	-	MULTI RENTAL	Nº 01
12/01/11	40.979	Patrol Niveladora RG 140 B 90004408	-	MULTI RENTAL	Nº 01

Lote 5

Data	Estaca	Máquina/ Equipamento	Estado	Empresa	Resultado do Teste
40437	50629	Retro Escavadeira Nº 90.022.501	Bom	RELVAS à serviço da ODEBRECHT	Nº 01
40437	50592	Retro Escavadeira Nº 90.008.502	Bom	MULTI RENTAL à serviço da ODEBRECHT	Nº 01
21/10/10	50.576	Gerador Nº 90.040.405	Bom	A GERADORA	Nº 01
21/10/10	50.576	Retro Escavadeira Nº 90.032.303	Bom	RELVAS à serviço da ODEBRECHT	Nº 01