


Fichas de Atendimento / Setembro - SPS


Número do Atendimento	Data	Nome		Categoria Público
	08/09/2010	Elioneide Maria de Moraes		
Município	Endereço	Telefone	E-mail	
São José do Belmonte	Sítio Girinado			
Tipo de Atendimento	Motivo do Atendimento	Assunto		
<input type="checkbox"/> Telefone <input type="checkbox"/> Visita ao escritório <input checked="" type="checkbox"/> Visita à propriedade <input type="checkbox"/> Outro: _____	<input checked="" type="checkbox"/> Reclamação/Queixa <input type="checkbox"/> Denúncia <input type="checkbox"/> Sugestão <input type="checkbox"/> Outro: _____	<input type="checkbox"/> Processo de Desapropriação <input checked="" type="checkbox"/> Obra <input type="checkbox"/> Acesso na propriedade <input type="checkbox"/> Outro: _____		
Relato				
<p>Reclamam que por várias vezes os caminhões da ODEBRECHT quebraram os canos de distribuição de água e não deram satisfação à comunidade, os moradores pedem providência e sinalização.</p>				
Nome do Agente Social	Aninha Gois	Base	Salgueiro	
Comentário do entrevistador				
<p>Sugiro comunicar ao gerente do lote para que as providências sejam tomadas.</p>				
Comentário do coordenador				
<p></p>				
Encaminhado a	Comentário final		Encaminhado a	
<input type="checkbox"/> Empreendedor <input type="checkbox"/> Gerência Ambiental <input type="checkbox"/> Agente social _____ <input type="checkbox"/> Arquivo <input type="checkbox"/> Outro: _____			<input type="checkbox"/> Empreendedor <input type="checkbox"/> Gerência Ambiental <input type="checkbox"/> Agente social _____ <input type="checkbox"/> Arquivo <input type="checkbox"/> Outro: _____	

Número do Atendimento	Data	Nome		Categoria Público
	08/09/2010	Elizângela Nunes da Silva		
Município	Endereço		Telefone	E-mail
São José do Belmonte	Sítio Barreiros			
Tipo de Atendimento		Motivo do Atendimento	Assunto	
<input type="checkbox"/> Telefone <input type="checkbox"/> Visita ao escritório <input checked="" type="checkbox"/> Visita à propriedade <input type="checkbox"/> Outro: _____		<input checked="" type="checkbox"/> Reclamação/Queixa <input type="checkbox"/> Denúncia <input type="checkbox"/> Sugestão <input type="checkbox"/> Outro: _____	<input type="checkbox"/> Processo de Desapropriação <input type="checkbox"/> Obra <input type="checkbox"/> Acesso na propriedade <input type="checkbox"/> Outro: _____	
Relato				
<p>Reclama da poeira e do barulho das máquinas, relata que tem um filho de 5 anos - alérgico a poeira - e que desde que a obra esta instalada (há aproximadamente 40 metros de sua casa)seu filho já teve que ir diversas vezes ao hospital. Pede com urgência uma solução para seu problema, afirma que não sabe mais o que fazer com tanta terra dentro de casa e diz não ter condições de morar em outra localidade.</p>				
Nome do Agente Social	Aninha Gois		Base	Salgueiro
Comentário do entrevistador				
Comentário do coordenador				
Encaminhado a	Comentário final		Encaminhado a	
<input type="checkbox"/> Empreendedor <input type="checkbox"/> Gerência Ambiental <input type="checkbox"/> Agente social _____ <input type="checkbox"/> Arquivo <input type="checkbox"/> Outro: _____			<input type="checkbox"/> Empreendedor <input type="checkbox"/> Gerência Ambiental <input type="checkbox"/> Agente social _____ <input type="checkbox"/> Arquivo <input type="checkbox"/> Outro: _____	

Número do Atendimento	Data	Nome		Categoria Público
	20/09/2010	Exedito Matias Leite		
Município	Endereço	Telefone	E-mail	
Verdejante	Sítio Milagres			
Tipo de Atendimento	Motivo do Atendimento	Assunto		
<input type="checkbox"/> Telefone <input type="checkbox"/> Visita ao escritório <input checked="" type="checkbox"/> Visita à propriedade <input type="checkbox"/> Outro: _____	<input checked="" type="checkbox"/> Reclamação/Queixa <input type="checkbox"/> Denúncia <input type="checkbox"/> Sugestão <input type="checkbox"/> Outro: _____	<input type="checkbox"/> Processo de Desapropriação <input type="checkbox"/> Obra <input type="checkbox"/> Acesso na propriedade <input type="checkbox"/> Outro: _____		
Relato				
<p>Na visita a propriedade de Exedito para aplicação de questionários de satisfação e infraestrutura foi relatada a seguinte reclamação: Que a faixa de domínio está mais larga do que foi indenizada, que o baixo atingido pela obra foi completamente perdido deixando o proprietário muito insatisfeito com a obra. Alega que perdeu um poço que era de utilidade para umectar o capim do gado.</p>				
Nome do Agente Social	Aninha Gois	Base	Salgueiro	
Comentário do entrevistador				
Seu Exedito está muito insatisfeito com a obra.				
Comentário do coordenador				
Encaminhado a	Comentário final		Encaminhado a	
<input type="checkbox"/> Empreendedor <input type="checkbox"/> Gerência Ambiental <input type="checkbox"/> Agente social _____ <input type="checkbox"/> Arquivo <input type="checkbox"/> Outro: _____			<input type="checkbox"/> Empreendedor <input type="checkbox"/> Gerência Ambiental <input type="checkbox"/> Agente social _____ <input type="checkbox"/> Arquivo <input type="checkbox"/> Outro: _____	

Número do Atendimento	Data	Nome	Categoria Público
	09/09/2010	João Antonio dos Santos	
Município	Endereço	Telefone	E-mail
Sítio Cabaças	São José do Belmonte		
Tipo de Atendimento	Motivo do Atendimento	Assunto	
<input type="checkbox"/> Telefone <input type="checkbox"/> Visita ao escritório <input checked="" type="checkbox"/> Visita à propriedade <input type="checkbox"/> Outro: _____	<input checked="" type="checkbox"/> Reclamação/Queixa <input type="checkbox"/> Denúncia <input type="checkbox"/> Sugestão <input type="checkbox"/> Outro: _____	<input type="checkbox"/> Processo de Desapropriação <input type="checkbox"/> Obra <input type="checkbox"/> Acesso na propriedade <input type="checkbox"/> Outro: _____	
Relato			
<p>Antonio José dos Santos, filho de João José dos Santos, conhecido como (Zé Pilé) reclama que até o momento não recebeu a indenização, relata que seu pai é falecido, e descobriu que a imissão de posse até o momento parecia ser do seu pai, foi informado que pertence a outro João Jose dos Santos que reside em Bom Nome. Tornando-se assim, proprietário sem a imissão de posse sem cadastro de desapropriação na lista de desapropriação.</p>			
			
Nome do Agente Social	Aninha Gois	Base	Salgueiro
Comentário do entrevistador			
Sugiro encaminhar a equipe do GT - Trem pede passagem			
Comentário do coordenador			
Encaminhado a	Comentário final	Encaminhado a	
<input type="checkbox"/> Empreendedor <input type="checkbox"/> Gerência Ambiental <input type="checkbox"/> Agente social _____		<input type="checkbox"/> Empreendedor <input type="checkbox"/> Gerência Ambiental <input type="checkbox"/> Agente social _____	

Arquivo
 Outro: _____



Arquivo
 Outro: _____

Número do Atendimento	Data	Nome		Categoria Público
	08/09/2010	Joaquim Ferreira da Silva		
Município	Endereço		Telefone	E-mail
São José do Belmonte	Sítio Barreiros			
Tipo de Atendimento		Motivo do Atendimento	Assunto	
<input type="checkbox"/> Telefone <input type="checkbox"/> Visita ao escritório <input checked="" type="checkbox"/> Visita à propriedade <input type="checkbox"/> Outro: _____		<input checked="" type="checkbox"/> Reclamação/Queixa <input type="checkbox"/> Denúncia <input type="checkbox"/> Sugestão <input type="checkbox"/> Outro: _____	<input type="checkbox"/> Processo de Desapropriação <input type="checkbox"/> Obra <input type="checkbox"/> Acesso na propriedade <input type="checkbox"/> Outro: _____	
Relato				
<p>Seu filho Luciano Joaquim da Silva reclama que algumas benfeitorias não foram incluídas no processo de desapropriação do seu pai, como uma casa que o morador morava e um açude que servia para a água do gado, que as máquinas da ODEBRECHT entupiram. Pede que seja refeito a avaliação e a inclusão das benfeitorias existentes.</p>				
				
<p>Casa não incluída no processo de desapropriação</p>				
Nome do Agente Social		Aninha Gois		Base Salgueiro
Comentário do entrevistador				
Comentário do coordenador				
Encaminhado a		Comentário final	Encaminhado a	
<input type="checkbox"/> Empreendedor <input type="checkbox"/> Gerência Ambiental <input type="checkbox"/> Agente social _____			<input type="checkbox"/> Empreendedor <input type="checkbox"/> Gerência Ambiental <input type="checkbox"/> Agente social _____	

Arquivo
 Outro: _____



Arquivo
 Outro: _____

Número do Atendimento	Data	Nome			Categoria Público
	08/09/2010	José Odilon dos Santos Filho			
Município	Endereço		Telefone	E-mail	
São José do Belmonte	Sítio Barreiros				
Tipo de Atendimento		Motivo do Atendimento		Assunto	
<input type="checkbox"/> Telefone <input type="checkbox"/> Visita ao escritório <input checked="" type="checkbox"/> Visita à propriedade <input type="checkbox"/> Outro: _____		<input checked="" type="checkbox"/> Reclamação/Queixa <input type="checkbox"/> Denúncia <input type="checkbox"/> Sugestão <input type="checkbox"/> Outro: _____		<input type="checkbox"/> Processo de Desapropriação <input type="checkbox"/> Obra <input type="checkbox"/> Acesso na propriedade <input type="checkbox"/> Outro: _____	

Relato (Objetivo da visita. Assuntos. Referência à visita anterior. Relatos relevantes. Aspectos percebidos. Decisão. Encaminhamento)

José Odilon reclama que mora a aproximadamente 40 metros da obra e por a movimentação de veículos, poeira e barulho de máquinas a família teve que se mudar mesmo sem condições financeiras de pagar aluguel. Encontram-se hoje numa situação muito delicada, porque o sustento da família vem da propriedade e para completar de aumentar as despesas estão pagando R\$100,00 de aluguel e gastando com farmácia freqüentemente com os filhos de menores doentes.



Casa que em que a família está morando



Situação da casa próximo da obra



Poeira dentro do banheiro

Nome do Agente Social	Aninha Gois	Base	Salgueiro
-----------------------	-------------	------	-----------

Comentário do entrevistador

Comentário do coordenador

Encaminhado a

- Empreendedor
- Gerência Ambiental
- Agente social _____
- Arquivo
- Outro: _____

Comentário final


Encaminhado a


- Empreendedor
- Gerência Ambiental
- Agente social _____
- Arquivo
- Outro: _____

Número do Atendimento	Data	Nome		Categoria Público
	08/09/2010	Sofia Xavier Bezerra		
Município	Endereço		Telefone	E-mail
São José do Belmonte	Sítio Barreiros			
Tipo de Atendimento		Motivo do Atendimento	Assunto	
<input type="checkbox"/> Telefone <input type="checkbox"/> Visita ao escritório <input checked="" type="checkbox"/> Visita à propriedade <input type="checkbox"/> Outro: _____		<input checked="" type="checkbox"/> Reclamação/Queixa <input type="checkbox"/> Denúncia <input type="checkbox"/> Sugestão <input type="checkbox"/> Outro: _____	<input type="checkbox"/> Processo de Desapropriação <input type="checkbox"/> Obra <input type="checkbox"/> Acesso na propriedade <input type="checkbox"/> Outro: _____	
Relato (Objetivo da visita. Assuntos. Referência à visita anterior. Relatos relevantes. Aspectos percebidos. Decisão. Encaminhamento)				
Reclama da poeira e do barulho das máquinas, ressalta que não consegue mais dormir e que seu neto de 5 anos vem adoecendo freqüentemente com o volume da poeira.				
Nome do Agente Social		Aninha Gois	Base	Salgueiro
Comentário do entrevistador				
Comentário do coordenador				
Encaminhado a	Comentário final		Encaminhado a	
<input type="checkbox"/> Empreendedor <input type="checkbox"/> Gerência Ambiental <input type="checkbox"/> Agente social _____ <input type="checkbox"/> Arquivo <input type="checkbox"/> Outro: _____			<input type="checkbox"/> Empreendedor <input type="checkbox"/> Gerência Ambiental <input type="checkbox"/> Agente social _____ <input type="checkbox"/> Arquivo <input type="checkbox"/> Outro: _____	

Fichas de Atendimento / Outubro – SPS

Lote 01

Número do Atendimento	Data	Nome		Categoria Público
	18/10/2010	Anita Sobreira de Lima		Atingido
Município	Endereço	Telefone	E-mail	
São José do Belmonte	Sítio Posses			
Tipo de Atendimento		Motivo do Atendimento	Assunto	
<input type="checkbox"/> Telefone <input type="checkbox"/> Visita ao escritório <input checked="" type="checkbox"/> Visita à propriedade <input type="checkbox"/> Outro: _____		<input checked="" type="checkbox"/> Reclamação/Queixa <input type="checkbox"/> Denúncia <input type="checkbox"/> Sugestão <input type="checkbox"/> Outro: _____	<input checked="" type="checkbox"/> Processo de Desapropriação <input type="checkbox"/> Obra <input type="checkbox"/> Acesso na propriedade <input type="checkbox"/> Outro: _____	
Relato				
<p>Reclama que seis pés de cajueiro não foram incluídos no processo de desapropriação, e pede para que o caso seja avaliado e as benfeitorias incluídas. Na safra do caju, costumava ganhar um bom dinheiro (com o caju e a castanha), mas hoje não está mais ganhando, pois restaram poucos pés de cajueiro.</p>				
Nome do Agente Social	Aninha Gois	Base	Salgueiro	
Encaminhado a	Comentário final	Encaminhado a		
<input type="checkbox"/> Empreendedor <input type="checkbox"/> Gerência Ambiental <input type="checkbox"/> Agente social _____ <input type="checkbox"/> Arquivo <input type="checkbox"/> Outro: _____		<input type="checkbox"/> Empreendedor <input type="checkbox"/> Gerência Ambiental <input type="checkbox"/> Agente social _____ <input type="checkbox"/> Arquivo <input type="checkbox"/> Outro: _____		
Foto				
				

Número do Atendimento	Data	Nome	Categoria Público
	18/10/2010	Eronildo de Alencar Neto	Atingido
Município	Endereço	Telefone	E-mail
Tipo de Atendimento	Motivo do Atendimento	Assunto	
<input type="checkbox"/> Telefone <input type="checkbox"/> Visita ao escritório <input checked="" type="checkbox"/> Visita à propriedade <input type="checkbox"/> Outro: _____	<input checked="" type="checkbox"/> Reclamação/Queixa <input type="checkbox"/> Denúncia <input type="checkbox"/> Sugestão <input type="checkbox"/> Outro: _____	<input type="checkbox"/> Processo de Desapropriação <input checked="" type="checkbox"/> Obra <input type="checkbox"/> Acesso na propriedade <input type="checkbox"/> Outro: _____	
Relato			
<p>Reclama que a coleta dos dejetos dos banheiros químicos está sendo realizada no horário do almoço, o que é inconveniente para os proprietários que moram perto dos banheiros (aproximadamente 200 metros), em função do mau cheiro. Solicita que a coleta seja realizada em outro horário, para que não atrapalhe a comunidade.</p>			
Nome do Agente Social	Aninha Gois	Base	Salgueiro
Encaminhado a	Comentário final	Encaminhado a	
<input type="checkbox"/> Empreendedor <input type="checkbox"/> Gerência Ambiental <input type="checkbox"/> Agente social _____ <input type="checkbox"/> Arquivo <input type="checkbox"/> Outro: _____		<input type="checkbox"/> Empreendedor <input type="checkbox"/> Gerência Ambiental <input type="checkbox"/> Agente social _____ <input type="checkbox"/> Arquivo <input type="checkbox"/> Outro: _____	
Fotos			
			

Número do Atendimento	Data	Nome	Categoria Público
	18/10/2010	José Antonio Neto	Atingido
Município	Endereço	Telefone	E-mail
São José do Belmonte	Sítio Posse 01		
Tipo de Atendimento	Motivo do Atendimento	Assunto	
<input type="checkbox"/> Telefone <input type="checkbox"/> Visita ao escritório <input checked="" type="checkbox"/> Visita à propriedade <input type="checkbox"/> Outro: _____	<input checked="" type="checkbox"/> Reclamação/Queixa <input type="checkbox"/> Denúncia <input type="checkbox"/> Sugestão <input type="checkbox"/> Outro: _____	<input checked="" type="checkbox"/> Processo de Desapropriação <input type="checkbox"/> Obra <input type="checkbox"/> Acesso na propriedade <input type="checkbox"/> Outro: _____	
Relato			
<p>O Sr. Gilmar relatou que há cinco meses vem sofrendo com a falta de água e energia.</p> <p>O proprietário procurou várias vezes o encarregado Gildo para resolver a situação, mas alega que não foi atendido. Propôs aos funcionários da Odebrecht que fizessem a encanação antes da terraplanagem, explicando que seria difícil levar a água até a sua casa, já que o poço que servia a comunidade fica do outro lado da faixa de domínio.</p> <p>Informou também que foi a Celpe solicitar energia, e levou um susto quando informaram que para religar ele teria um custo de aproximadamente R\$ 6.017,50 (seis mil e dezessete reais e cinquenta centavos).</p>			
Nome do Agente Social	Aninha Gois	Base	Salgueiro
Comentário do entrevistador			
Sugeri o Sr. José encaminhar esse fato a equipe do programa O Trem Pede Passagem.			
Encaminhado a	Comentário final	Encaminhado a	
<input type="checkbox"/> Empreendedor <input type="checkbox"/> Gerência Ambiental <input type="checkbox"/> Agente social _____ <input type="checkbox"/> Arquivo <input type="checkbox"/> Outro: _____		<input type="checkbox"/> Empreendedor <input type="checkbox"/> Gerência Ambiental <input type="checkbox"/> Agente social _____ <input type="checkbox"/> Arquivo <input type="checkbox"/> Outro: _____	
Fotos			




Foto 1 - Proprietário José Antonio.



Foto 3 - Protocolo da Celpe com o valor da extinção da rede.



Foto 2 - Aterro próximo a casa causando muito poeira.

Número do Atendimento	Data	Nome	Categoria Público
	17/10/2010	Maria Antonia dos Santos	Atingido
Município	Endereço	Telefone	E-mail
Verdejante	Sítio Mamoeiro		
Tipo de Atendimento	Motivo do Atendimento	Assunto	
<input type="checkbox"/> Telefone <input type="checkbox"/> Visita ao escritório <input checked="" type="checkbox"/> Visita à propriedade <input type="checkbox"/> Outro: _____	<input checked="" type="checkbox"/> Reclamação/Queixa <input type="checkbox"/> Denúncia <input type="checkbox"/> Sugestão <input type="checkbox"/> Outro: _____	<input checked="" type="checkbox"/> Processo de Desapropriação <input type="checkbox"/> Obra <input type="checkbox"/> Acesso na propriedade <input type="checkbox"/> Outro: _____	
Relato			
<p>Reclama que duas casas estavam dentro da faixa de domínio, mas os proprietários não receberam indenização. A proprietária disse que a casa está cheia de poeira, e que ela está sofrendo com crises alérgicas. Solicita que o caso seja avaliado.</p>			
Nome do Agente Social	Aninha Gois	Base	Salgueiro
Encaminhado a	Comentário final	Encaminhado a	
<input type="checkbox"/> Empreendedor <input type="checkbox"/> Gerência Ambiental <input type="checkbox"/> Agente social _____ <input type="checkbox"/> Arquivo <input type="checkbox"/> Outro: _____		<input type="checkbox"/> Empreendedor <input type="checkbox"/> Gerência Ambiental <input type="checkbox"/> Agente social _____ <input type="checkbox"/> Arquivo <input type="checkbox"/> Outro: _____	
Fotos			
			
Foto 1 - Casa atingida dentro da faixa de domínio		Foto 2 - Casa atingida dentro da faixa de domínio	

Número do Atendimento	Data	Nome		Categoria Público
	18/10/2010	Miguel Izidorio dos Santos		Atingido
Município	Endereço		Telefone	E-mail
São Jose o Belmonte	Sítio Posses 01			
Tipo de Atendimento		Motivo do Atendimento	Assunto	
<input type="checkbox"/> Telefone <input type="checkbox"/> Visita ao escritório <input checked="" type="checkbox"/> Visita à propriedade <input type="checkbox"/> Outro: _____		<input checked="" type="checkbox"/> Reclamação/Queixa <input type="checkbox"/> Denúncia <input type="checkbox"/> Sugestão <input type="checkbox"/> Outro: _____	<input checked="" type="checkbox"/> Processo de Desapropriação <input type="checkbox"/> Obra <input type="checkbox"/> Acesso na propriedade <input type="checkbox"/> Outro: _____	
Relato				
<p>Reclama das cercas que foram abertas e da quantidade de fios de arame. A empreiteira está colocando cerca com quatro fios, mas não é suficiente. Precisam de no mínimo 6 ou 9 fios. Relatou que algumas benfeitorias não foram incluídas no processo de desapropriação, como por exemplo, cinco pés de cajueiro. O proprietário já recebeu a indenização.</p>				
Nome do Agente Social		Aninha Gois		Base Salgueiro
Comentário do entrevistador				
<p>O lugar foi visitado, e identificou-se que as cercas foram feitas com 4 fios.</p>				
Encaminhado a		Comentário final		Encaminhado a
<input type="checkbox"/> Empreendedor <input type="checkbox"/> Gerência Ambiental <input type="checkbox"/> Agente social _____ <input type="checkbox"/> Arquivo <input type="checkbox"/> Outro: _____				<input type="checkbox"/> Empreendedor <input type="checkbox"/> Gerência Ambiental <input type="checkbox"/> Agente social _____ <input type="checkbox"/> Arquivo <input type="checkbox"/> Outro: _____

Lote 04

Número do Atendimento	Data	Nome	Categoria Público
	21/10/2010	Arcôncio Virginio de Siqueira	
Município	Endereço	Telefone	E-mail
Custódia	Sítio Malhadinha		
Tipo de Atendimento	Motivo do Atendimento	Assunto	
<input type="checkbox"/> Telefone <input type="checkbox"/> Visita ao escritório <input checked="" type="checkbox"/> Visita à propriedade <input type="checkbox"/> Outro: _____	<input checked="" type="checkbox"/> Reclamação/Queixa <input type="checkbox"/> Denúncia <input type="checkbox"/> Sugestão <input type="checkbox"/> Outro: _____	<input type="checkbox"/> Processo de Desapropriação <input checked="" type="checkbox"/> Obra <input type="checkbox"/> Acesso na propriedade <input checked="" type="checkbox"/> Outro: Colchetes Abertos. _____	
Relato			
<p>O Sr. Ailton Virgínio, filho do proprietário, relatou que em consenso com os irmãos, paralisou a obra, pois os funcionários da Odebrecht deixaram o colchete da propriedade aberto, deixando os animais soltos, e facilitando a entrada de animais vizinhos na propriedade. Queixou-se também da grande quantidade de poeira que entra na casa, e das cercas que estão sendo construídas, pois as mesmas são muito frágeis. Acrescentou que a sua família só vai autorizar a retomada das obras quando receberem a indenização.</p>			
Nome do Agente Social	Felipe Oliveira	Base	
Encaminhado a	Comentário final	Encaminhado a	
<input type="checkbox"/> Empreendedor <input type="checkbox"/> Gerência Ambiental <input type="checkbox"/> Agente social _____ <input type="checkbox"/> Arquivo <input type="checkbox"/> Outro: _____		<input type="checkbox"/> Empreendedor <input type="checkbox"/> Gerência Ambiental <input type="checkbox"/> Agente social _____ <input type="checkbox"/> Arquivo <input type="checkbox"/> Outro: _____	

Fichas de Atendimento / Novembro - SPS

Lote 01

Número do Atendimento	Data	Nome	Categoria Público
	11/11/2010	Antonio Carlos Sobreira	Atingido
Município	Endereço	Telefone	E-mail
São José do Belmonte	Sítio Posses II		
Tipo de Atendimento	Motivo do Atendimento	Assunto	
<input type="checkbox"/> Telefone <input type="checkbox"/> Visita ao escritório <input checked="" type="checkbox"/> Visita à propriedade <input type="checkbox"/> Outro: _____	<input checked="" type="checkbox"/> Reclamação/Queixa <input type="checkbox"/> Denúncia <input type="checkbox"/> Sugestão <input type="checkbox"/> Outro: _____	<input checked="" type="checkbox"/> Processo de Desapropriação <input type="checkbox"/> Obra <input type="checkbox"/> Acesso na propriedade <input type="checkbox"/> Outro: _____	
Relato			
<p>Proprietário reclama que não consta na lista de desapropriação imitada pela PROJETEC. Informa que teve alguns prejuízos com a obra, uma vez que esta atingiu sua produção. Citou como exemplo alguns pés de cajueiro e uma plantação de mandioca.</p>			
Nome do Agente Social	Base	Lote	
Aninha Gois		01	
Comentário do entrevistador			
<p>Sugiro encaminhar à Projetec, para avaliação de propriedade e benfeitorias.</p>			
Encaminhado a	Comentário final	Encaminhado a	
<input type="checkbox"/> Empreendedor <input type="checkbox"/> Gerência Ambiental <input type="checkbox"/> Agente social _____ <input type="checkbox"/> Arquivo <input type="checkbox"/> Outro: _____		<input type="checkbox"/> Empreendedor <input type="checkbox"/> Gerência Ambiental <input type="checkbox"/> Agente social _____ <input type="checkbox"/> Arquivo <input type="checkbox"/> Outro: _____	

Número do Atendimento	Data	Nome	Categoria Público
		Diomicio Sobreira de lima	Atingido
Município	Endereço	Telefone	E-mail
São José do Belmonte	Sítio Barreiros		
Tipo de Atendimento	Motivo do Atendimento	Assunto	
<input type="checkbox"/> Telefone <input type="checkbox"/> Visita ao escritório <input checked="" type="checkbox"/> Visita à propriedade <input type="checkbox"/> Outro: _____	<input checked="" type="checkbox"/> Reclamação/Queixa <input type="checkbox"/> Denúncia <input type="checkbox"/> Sugestão <input type="checkbox"/> Outro: _____	<input checked="" type="checkbox"/> Processo de Desapropriação <input type="checkbox"/> Obra <input type="checkbox"/> Acesso na propriedade <input type="checkbox"/> Outro: _____	
Relato			
<p>Seu Diomicio relata que já recebeu a indenização, porém não ficou satisfeito com o valor.</p> <p>Segundo ele, vem sofrendo com alguns problemas referentes ao cadastro de desapropriação. Afirma que um vizinho teria recebido a indenização da área atingida pela ferrovia no seu lugar.</p> <p>Apresentou à agente uma certidão de posse da propriedade e disse que vai lutar por seus direitos na justiça.</p> <p>A esposa de seu Domicio, Sr^a Maria, explica que por motivos familiares não quis entrar nessa questão com os vizinhos, mas alega não poder ficar no prejuízo, uma vez que toda a benfeitoria teria sido construída por seu esposo e filhos.</p>			
Nome do Agente Social	Aninha Gois	Base	Lote 01
Encaminhado a	Comentário final	Encaminhado a	
<input type="checkbox"/> Empreendedor <input type="checkbox"/> Gerência Ambiental <input type="checkbox"/> Agente social _____ <input type="checkbox"/> Arquivo <input type="checkbox"/> Outro: _____		<input type="checkbox"/> Empreendedor <input type="checkbox"/> Gerência Ambiental <input type="checkbox"/> Agente social _____ <input type="checkbox"/> Arquivo <input type="checkbox"/> Outro: _____	

Número do Atendimento	Data	Nome	Categoria Público
	11/11/2010	Djanira Maria de Santana	
Município	Endereço	Telefone	E-mail
Tipo de Atendimento	Motivo do Atendimento	Assunto	
<input type="checkbox"/> Telefone <input type="checkbox"/> Visita ao escritório <input checked="" type="checkbox"/> Visita à propriedade <input type="checkbox"/> Outro: _____	<input checked="" type="checkbox"/> Reclamação/Queixa <input type="checkbox"/> Denúncia <input type="checkbox"/> Sugestão <input type="checkbox"/> Outro: _____	<input checked="" type="checkbox"/> Processo de Desapropriação <input type="checkbox"/> Obra <input type="checkbox"/> Acesso na propriedade <input type="checkbox"/> Outro: _____	
Relato			
<p>A família mora na propriedade de Cícero Landim há mais de 10 anos. Seu Cícero mora em Brejo Santo – CE, é médico e tem na propriedade criação de bovinos e ovinos.</p> <p>Sra. Djanira conta que Cícero resolveu vender a propriedade, alegando que a obra tem causado muitos transtornos, inclusive inviabilizando a lida com o gado (passagem).</p> <p>A família de meeiros sente-se prejudicada por não ter condições de ir embora. Alegam que sempre viveram assim, dependentes dos donos de propriedades. Os meeiros afirmam que toda a benfeitoria existente (inclusive a cerca da casa da Sr.^a Maria Antônia) foram construídas por eles.</p> <p>Afirma que os netos não concordam com a saída da família sem ao menos saber para onde ir.</p> <p>Seu Manoel diz que tentou acordo com o dono da propriedade, contudo diz que o valor (pago em três cheques pré-datados) não é suficiente para comprar sequer uma casa com dois cômodos.</p> <p>A família fez apelo e espera que alguém interfira no caso, para que não fiquem desabrigados.</p>			
Nome do Agente Social	Aninha Gois	Base	Lote 01
Encaminhado a	Comentário final	Encaminhado a	
<input type="checkbox"/> Empreendedor <input type="checkbox"/> Gerência Ambiental <input type="checkbox"/> Agente social _____ <input type="checkbox"/> Arquivo <input type="checkbox"/> Outro: _____		<input type="checkbox"/> Empreendedor <input type="checkbox"/> Gerência Ambiental <input type="checkbox"/> Agente social _____ <input type="checkbox"/> Arquivo <input type="checkbox"/> Outro: _____	
Fotos			



Foto 1 – Benfeitoria atingida.



Foto 2 – Benfeitoria atingida.

		Data	Nome	Categoria Público
		22/11/2010	Francisco Alvares Dias	Atingido
Município	Endereço		Telefone	E-mail
São José do Belmonte	Sítio Jurema			
Tipo de Atendimento		Motivo do Atendimento	Assunto	
<input type="checkbox"/> Telefone <input type="checkbox"/> Visita ao escritório <input checked="" type="checkbox"/> Visita à propriedade <input type="checkbox"/> Outro: _____		<input checked="" type="checkbox"/> Reclamação/Queixa <input type="checkbox"/> Denúncia <input type="checkbox"/> Sugestão <input type="checkbox"/> Outro: _____	<input checked="" type="checkbox"/> Processo de Desapropriação <input type="checkbox"/> Obra <input type="checkbox"/> Acesso na propriedade <input type="checkbox"/> Outro: _____	
Relato				
<p>Seu Francisco reclama que seu nome não consta na lista de desapropriação imitada pela PROJETEC. O proprietário questiona sobre as vias de acesso da propriedade, uma vez que seu terreno é grande. Preocupa-se como será feita a travessia para o outro lado da faixa. Comentou que a obra lhe trouxe prejuízos, e destacou que não poder mais arrendar sua propriedade. Afirma que sua renda caiu 50% em média.</p>				
Nome do Agente Social		Aninha Gois	Base	Lote 01
Comentário do entrevistador				
Sugiro encaminhar à Projetec para avaliação de benfeitorias e propriedade.				
Encaminhado a		Comentário final		Encaminhado a
<input type="checkbox"/> Empreendedor <input type="checkbox"/> Gerência Ambiental <input type="checkbox"/> Agente social _____ <input type="checkbox"/> Arquivo <input type="checkbox"/> Outro: _____				<input type="checkbox"/> Empreendedor <input type="checkbox"/> Gerência Ambiental <input type="checkbox"/> Agente social _____ <input type="checkbox"/> Arquivo <input type="checkbox"/> Outro: _____

Número do Atendimento	Data	Nome	Categoria Público
	22/11/2010	Francisco Sales Dias Cabral	Atingido
Município	Endereço	Telefone	E-mail
São José do Belmonte	Sítio Jurema		
Tipo de Atendimento	Motivo do Atendimento	Assunto	
<input type="checkbox"/> Telefone <input type="checkbox"/> Visita ao escritório <input checked="" type="checkbox"/> Visita à propriedade <input type="checkbox"/> Outro: _____	<input checked="" type="checkbox"/> Reclamação/Queixa <input type="checkbox"/> Denúncia <input type="checkbox"/> Sugestão <input type="checkbox"/> Outro: _____	<input checked="" type="checkbox"/> Processo de Desapropriação <input type="checkbox"/> Obra <input type="checkbox"/> Acesso na propriedade <input type="checkbox"/> Outro: _____	
Relato			
<p>Proprietário não consta na lista de desapropriação imitada pela Projotec.</p> <p>Seu Francisco afirma que cada um dos doze herdeiros tem a escritura da terra, e considera que não é correto o nome dele ser incluído nos processos dos demais.</p> <p>Reivindica que seja feito laudos diferentes, cada um com seu devido valor.</p>			
Nome do Agente Social	Base	Lote	
Aninha Gois	Base	Lote 01	
Comentário do entrevistador			
Sugiro encaminhar a Projotec, para avaliação de benfeitorias e propriedade.			
Encaminhado a	Comentário final	Encaminhado a	
<input type="checkbox"/> Empreendedor <input type="checkbox"/> Gerência Ambiental <input type="checkbox"/> Agente social _____ <input type="checkbox"/> Arquivo <input type="checkbox"/> Outro: _____		<input type="checkbox"/> Empreendedor <input type="checkbox"/> Gerência Ambiental <input type="checkbox"/> Agente social _____ <input type="checkbox"/> Arquivo <input type="checkbox"/> Outro: _____	

Número do Atendimento	Data	Nome	Categoria Público
	04/11/2010	Jurandir Pereira dos Santos	Atingido
Município	Endereço	Telefone	E-mail
São José do Belmonte	Sito Várzea do Tiro		
Tipo de Atendimento	Motivo do Atendimento	Assunto	
<input type="checkbox"/> Telefone <input type="checkbox"/> Visita ao escritório <input checked="" type="checkbox"/> Visita à propriedade <input type="checkbox"/> Outro: _____	<input checked="" type="checkbox"/> Reclamação/Queixa <input type="checkbox"/> Denúncia <input type="checkbox"/> Sugestão <input type="checkbox"/> Outro: _____	<input checked="" type="checkbox"/> Processo de Desapropriação <input type="checkbox"/> Obra <input type="checkbox"/> Acesso na propriedade <input type="checkbox"/> Outro: _____	
Relato			
<p>Casada com Jurandir, a Sr Antonia comenta que o esposo já recebeu a indenização, porém não ficou satisfeito com o valor. Alega que sua propriedade foi completamente atingida, prejudicando sua melhor área de produção, como a de pasto e algumas árvores frutíferas que existiam.</p> <p>Relata ter dificuldades, pois não tem mais espaço para plantar e garante que o que tem ajudado a família é um pequeno pedaço de terra, que foi doado por seu pai para plantação.</p>			
Nome do Agente Social	Aninha Gois	Base	Salgueiro
Encaminhado a	Comentário final	Encaminhado a	
<input type="checkbox"/> Empreendedor <input type="checkbox"/> Gerência Ambiental <input type="checkbox"/> Agente social _____ <input type="checkbox"/> Arquivo <input type="checkbox"/> Outro: _____		<input type="checkbox"/> Empreendedor <input type="checkbox"/> Gerência Ambiental <input type="checkbox"/> Agente social _____ <input type="checkbox"/> Arquivo <input type="checkbox"/> Outro: _____	

Número do Atendimento	Data	Nome	Categoria Pública	
	11/11/2010	Maria das Graças de Souza Santos	Atingido	
Município	Endereço	Telefone	E-mail	
Tipo de Atendimento		Motivo do Atendimento	Assunto	
<input type="checkbox"/> Telefone <input type="checkbox"/> Visita ao escritório <input checked="" type="checkbox"/> Visita à propriedade <input type="checkbox"/> Outro: _____		<input checked="" type="checkbox"/> Reclamação/Queixa <input type="checkbox"/> Denúncia <input type="checkbox"/> Sugestão <input type="checkbox"/> Outro: _____	<input checked="" type="checkbox"/> Processo de Desapropriação <input type="checkbox"/> Obra <input type="checkbox"/> Acesso na propriedade <input type="checkbox"/> Outro: _____	
Relato				
<p>Maria das Graças relata que não tem conhecimento do seu processo de desapropriação.</p> <p>Em junho recebeu a visita da agente social, e na ocasião foram verificadas as estacas dentro da propriedade com inicial 12.176, e final 12.179. A Sr^a Maria planta milho e feijão para consumo, mas quando tira uma boa safra, vende para completar a renda.</p> <p>Informa que recentemente recebeu a visita do GT O Trem Pede Passagem, mas que mesmo assim nada fora resolvido.</p>				
Nome do Agente Social	Aninha Gois	Base	Salgueiro	
Comentário do entrevistador				
Sugiro encaminhar a Projetec para avaliação de benfeitorias e propriedade				
Encaminhado a	Comentário final		Encaminhado a	
<input type="checkbox"/> Empreendedor <input type="checkbox"/> Gerência Ambiental <input type="checkbox"/> Agente social _____ <input type="checkbox"/> Arquivo <input type="checkbox"/> Outro: _____			<input type="checkbox"/> Empreendedor <input type="checkbox"/> Gerência Ambiental <input type="checkbox"/> Agente social _____ <input type="checkbox"/> Arquivo <input type="checkbox"/> Outro: _____	

Lote 02

Número do Atendimento	Data	Nome	Categoria Pública
	23-11-2010	Elianeide Rufino Alves Nogueira	Geral
Município	Endereço	Telefone	E-mail
Serra Talhada	Caxixola		
Tipo de Atendimento	Motivo do Atendimento	Assunto	
<input type="checkbox"/> Telefone	<input checked="" type="checkbox"/> Reclamação/Queixa	<input checked="" type="checkbox"/> Processo de Desapropriação	
<input type="checkbox"/> Visita ao escritório	<input type="checkbox"/> Denúncia	<input type="checkbox"/> Obra	
<input type="checkbox"/> Visita à propriedade	<input type="checkbox"/> Sugestão	<input type="checkbox"/> Acesso na propriedade	
<input checked="" type="checkbox"/> Outro: Visita a Comunidade	<input type="checkbox"/> Outro: _____	<input type="checkbox"/> Outro: Via de acesso _____	
Relato			
<p>A Sra. Elianeide queixa-se da demora no recebimento da indenização de seu pai, e diz que considera o valor muito baixo.</p> <p>Diz que apesar de não ter contestado valores, ainda não houve a primeira audiência.</p>			
Nome do Agente Social	Edmilson Cavalcante	Base	Lote 02
Encaminhado a	Comentário final	Encaminhado a	
<input type="checkbox"/> Empreendedor		<input type="checkbox"/> Empreendedor	
<input type="checkbox"/> Gerência Ambiental		<input type="checkbox"/> Gerência Ambiental	
<input type="checkbox"/> Agente social _____		<input type="checkbox"/> Agente social _____	
<input type="checkbox"/> Arquivo		<input type="checkbox"/> Arquivo	
<input type="checkbox"/> Outro: _____		<input type="checkbox"/> Outro: _____	

Número do Atendimento	Data	Nome	Categoria Pública
	08-11-2010	Francisco Feitoza	Atingido
Município	Endereço	Telefone	E-mail
Serra Talhada	Sítio Saco da Roça		
Tipo de Atendimento	Motivo do Atendimento	Assunto	
<input checked="" type="checkbox"/> Telefone <input type="checkbox"/> Visita ao escritório <input type="checkbox"/> Visita à propriedade <input type="checkbox"/> Outro: Visita a Comunidade	<input checked="" type="checkbox"/> Reclamação/Queixa <input type="checkbox"/> Denúncia <input type="checkbox"/> Sugestão <input type="checkbox"/> Outro: _____	<input checked="" type="checkbox"/> Processo de Desapropriação <input type="checkbox"/> Obra <input type="checkbox"/> Acesso na propriedade <input type="checkbox"/> Outro: Via de acesso _____	
Relato			
<p>O Sr. Francisco Feitoza fez contatos por telefone com o agente social Edmilson Cavalcante para saber informações sobre o andamento de seu processo. Relata que até agora não recebeu nenhuma informação.</p> <p>Contatos também foram realizados com o Elvis Alexandre, do GT "O Trem Pede Passagem", que anteriormente já havia sido informado sobre o fato.</p> <p>Sr. Francisco diz que o agente prometeu procurá-lo para esclarecer os fatos e tentar negociar a abertura de uma passagem ligando os dois pontos da obra que está paralisada nas extremidades de suas terras.</p>			
Nome do Agente Social	Edmilson Cavalcante	Base	Lote 02
Comentário do entrevistador			
O Sr. Francisco Feitoza não foi incluído nos laudos iniciais de desapropriação.			
Encaminhado a	Comentário final	Encaminhado a	
<input type="checkbox"/> Empreendedor <input type="checkbox"/> Gerência Ambiental <input type="checkbox"/> Agente social _____ <input type="checkbox"/> Arquivo <input type="checkbox"/> Outro: _____		<input type="checkbox"/> Empreendedor <input type="checkbox"/> Gerência Ambiental <input type="checkbox"/> Agente social _____ <input type="checkbox"/> Arquivo <input type="checkbox"/> Outro: _____	

Número do Atendimento	Data	Nome	Categoria Público
	28-10-2010	Izabel Cristina Nogueira de Souza Vieira	Atingido
Município	Endereço	Telefone	E-mail
Serra Talhada	Travessa Comandante Superior		
Tipo de Atendimento		Motivo do Atendimento	Assunto
<input type="checkbox"/> Telefone <input type="checkbox"/> Visita ao escritório <input type="checkbox"/> Visita à propriedade <input checked="" type="checkbox"/> Outro: Visita a Residência		<input checked="" type="checkbox"/> Reclamação/Queixa <input type="checkbox"/> Denúncia <input type="checkbox"/> Sugestão <input type="checkbox"/> Outro: _____	<input type="checkbox"/> Processo de Desapropriação <input type="checkbox"/> Obra <input checked="" type="checkbox"/> Acesso na propriedade <input type="checkbox"/> Outro: Via de acesso _____
Relato			
<p>A Sra. Izabel Cristina reclama que suas terras foram atingidas e divididas ao meio. Relata que a parcela de terra que ficou isolada do outro lado da faixa de domínio está praticamente perdida, pois, segundo ela, não tem mais valor comercial e também não dá para manter os animais neste local em função da pastagem ser escassa.</p>			
Nome do Agente Social	Edmilson Cavalcante	Base	Lote 02
Encaminhado a	Comentário final	Encaminhado a	
<input type="checkbox"/> Empreendedor <input type="checkbox"/> Gerência Ambiental <input type="checkbox"/> Agente social _____ <input type="checkbox"/> Arquivo <input type="checkbox"/> Outro: _____		<input type="checkbox"/> Empreendedor <input type="checkbox"/> Gerência Ambiental <input type="checkbox"/> Agente social _____ <input type="checkbox"/> Arquivo <input type="checkbox"/> Outro: _____	

Número do Atendimento	Data	Nome	Categoria Pública
	09-11-2010	João Augusto dos Santos	Atingido
Município	Endereço	Telefone	E-mail
Serra Talhada	Sítio Poço Escuro		
Tipo de Atendimento	Motivo do Atendimento	Assunto	
<input checked="" type="checkbox"/> Telefone <input type="checkbox"/> Visita ao escritório <input type="checkbox"/> Visita à propriedade <input type="checkbox"/> Outro: Visita a Comunidade	<input checked="" type="checkbox"/> Reclamação/Queixa <input type="checkbox"/> Denúncia <input type="checkbox"/> Sugestão <input type="checkbox"/> Outro: _____	<input type="checkbox"/> Processo de Desapropriação <input checked="" type="checkbox"/> Obra <input type="checkbox"/> Acesso na propriedade <input type="checkbox"/> Outro: Via de acesso _____	
Relato			
<p>O Sr. João Augusto dos Santos (João Galego) solicitou por telefone a presença do agente social Cavalcante em sua propriedade para reclamar sobre os problemas decorrentes das obras e reivindicar uma passagem sobre a faixa de domínio e a construção de um barreiro em função da escassez de água para seus animais. Afirma que sua barragem foi atingida pela obra.</p> <p>Compareceram à propriedade o agente social Edmilson Cavalcante (SPS Lote 2), o técnico de campo Ferdinando Pereira (SPS Lote 2), o gestor Gildasio (SPS Lote 2) e o engenheiro Florestal João Paulo (Odebrecht). Juntos visitaram o local indicado por Galego para construção de um barreiro.</p> <p>Segundo o Eng. Florestal João Paulo, o local indicado é inviável por se tratar de uma área de preservação permanente (APP) e mesmo que não fosse, não estaria autorizado a praticar intervenções fora da faixa de domínio.</p> <p>Quanto à passagem sobre a faixa de domínio, já existe um local pré-determinado para colocação de porteiros.</p>			
Nome do Agente Social	Edmilson Cavalcante	Base	Lote 02
Comentário do entrevistador			
No momento da visita ao local, o proprietário não foi localizado			
Encaminhado a	Comentário final	Encaminhado a	
<input type="checkbox"/> Empreendedor <input type="checkbox"/> Gerência Ambiental <input type="checkbox"/> Agente social _____ <input type="checkbox"/> Arquivo <input type="checkbox"/> Outro: _____		<input type="checkbox"/> Empreendedor <input type="checkbox"/> Gerência Ambiental <input type="checkbox"/> Agente social _____ <input type="checkbox"/> Arquivo <input type="checkbox"/> Outro: _____	

Fotos



Foto 1 – Construção do bueiro dentro da antiga barragem.



Foto 2 – Local indicado para a construção do possível barreiro.

Número do Atendimento	Data	Nome	Categoria Público
	09/11/2010	João Paulo	Geral
Município	Endereço	Telefone	E-mail
S.Talhada	Construtora Odebrecht		joaob@odebrecht.com
Tipo de Atendimento		Motivo do Atendimento	Assunto
<input type="checkbox"/> Telefone <input checked="" type="checkbox"/> Visita ao escritório <input type="checkbox"/> Visita à propriedade <input type="checkbox"/> Outro: Visita a Comunidade		<input type="checkbox"/> Reclamação/Queixa <input checked="" type="checkbox"/> Denúncia <input type="checkbox"/> Sugestão <input type="checkbox"/> Outro: _____	<input type="checkbox"/> Processo de Desapropriação <input type="checkbox"/> Obra <input checked="" type="checkbox"/> Acesso na propriedade <input type="checkbox"/> Outro: Via de acesso _____
Relato			
<p>Em visita ao canteiro de obras da Odebrecht, o Sr. João Paulo, engenheiro ambiental da referida construtora, informou a existência de uma frente de supressão e a abertura recente de uma via de acesso nas imediações da localidade Saco da Roça, na entrada do Sítio Mota, próximo à obra.</p> <p>O engenheiro e uma equipe de profissionais da ARCADIS Tetraplan, composta por: Edmilson Cavalcante (agente social SPS Lote 2), Ferdinando Pereira (técnico de campo SPS Lote 2), e Gildásio Jr. (gestor SPS Lotes 1 e 2), dirigiram-se ao local.</p> <p>Constataram que houve uma ampliação da via de acesso já existente e que fora interditada frente à obra pela construção de um talude, impossibilitando o tráfego. Contataram ainda que foi construída outra via de acesso, paralela à esta, cruzando a faixa de domínio, em direção às moradias que ficaram do outro lado da obra.</p>			
Nome do Agente Social	Edmilson Cavalcante	Base	Lote 02
Comentário do entrevistador			
No local existiam marcas de máquinas de esteira (trator). Não havia ninguém no local.			
Encaminhado a	Comentário final	Encaminhado a	
<input type="checkbox"/> Empreendedor <input type="checkbox"/> Gerência Ambiental <input type="checkbox"/> Agente social _____ <input type="checkbox"/> Arquivo <input type="checkbox"/> Outro: _____		<input type="checkbox"/> Empreendedor <input type="checkbox"/> Gerência Ambiental <input type="checkbox"/> Agente social _____ <input type="checkbox"/> Arquivo <input type="checkbox"/> Outro: _____	

Fotos



Foto 1 – Marcas de máquina e supressão ao fundo.



Foto 2 – Ampliação da via de acesso existente.



Foto 3 – Nova via de acesso já aberta.



Foto 4 – Cruzamento com a faixa de domínio.

Número do Atendimento	Data	Nome	Categoria Público	
	28-10-2010	José Maciel da Silva	Atingido	
Município	Endereço	Telefone	E-mail	
Serra Talhada	Mercado Público			
Tipo de Atendimento		Motivo do Atendimento	Assunto	
<input type="checkbox"/> Telefone <input type="checkbox"/> Visita ao escritório <input type="checkbox"/> Visita à propriedade <input checked="" type="checkbox"/> Outro: Visita a Comunidade		<input type="checkbox"/> Reclamação/Queixa <input type="checkbox"/> Denúncia <input type="checkbox"/> Sugestão <input checked="" type="checkbox"/> Outro: Elogio	<input type="checkbox"/> Processo de Desapropriação <input checked="" type="checkbox"/> Obra <input type="checkbox"/> Acesso na propriedade <input type="checkbox"/> Outro: Via de acesso _____	
Relato				
<p>Sr. José Maciel revela que apesar da obra causar transtornos em sua propriedade, considera que a mesma deveria ter começado há mais tempo. Afirma que a obra gera renda, emprego e crescimento da economia dos municípios em torno da ferrovia.</p>				
Nome do Agente Social	Edmilson Cavalcante		Base	Lote 02
Encaminhado a	Comentário final		Encaminhado a	
<input type="checkbox"/> Empreendedor <input type="checkbox"/> Gerência Ambiental <input type="checkbox"/> Agente social _____ <input type="checkbox"/> Arquivo <input type="checkbox"/> Outro: _____			<input type="checkbox"/> Empreendedor <input type="checkbox"/> Gerência Ambiental <input type="checkbox"/> Agente social _____ <input type="checkbox"/> Arquivo <input type="checkbox"/> Outro: _____	

Número do Atendimento	Data	Nome	Categoria Pública
	23-11-2010	Luiz Magalhães Melo	Atingido
Município	Endereço	Telefone	E-mail
Serra Talhada	Rua Lindinalva Nunes s/n		
Tipo de Atendimento	Motivo do Atendimento	Assunto	
<input type="checkbox"/> Telefone <input type="checkbox"/> Visita ao escritório <input type="checkbox"/> Visita à propriedade <input checked="" type="checkbox"/> Outro: Visita a Comunidade	<input type="checkbox"/> Reclamação/Queixa <input type="checkbox"/> Denúncia <input type="checkbox"/> Sugestão <input checked="" type="checkbox"/> Outro: ___Elogio_____	<input type="checkbox"/> Processo de Desapropriação <input checked="" type="checkbox"/> Obra <input type="checkbox"/> Acesso na propriedade <input type="checkbox"/> Outro: Via de acesso_____	
Relato			
<p>O Sr. Luiz Magalhães elogiou o empreendimento. Disse que o estado do Nordeste necessitava dessa obra para geração de renda e empregos. Assegura que apesar dos transtornos causados na propriedade de seu pai, a obra é muito bem-vinda.</p>			
Nome do Agente Social	Edmilson Cavalcante	Base	Lote 02
Encaminhado a	Comentário final	Encaminhado a	
<input type="checkbox"/> Empreendedor <input type="checkbox"/> Gerência Ambiental <input type="checkbox"/> Agente social _____ <input type="checkbox"/> Arquivo <input type="checkbox"/> Outro: _____		<input type="checkbox"/> Empreendedor <input type="checkbox"/> Gerência Ambiental <input type="checkbox"/> Agente social _____ <input type="checkbox"/> Arquivo <input type="checkbox"/> Outro: _____	

Número do Atendimento	Data	Nome	Categoria Pública
	27-10-2010	Marcelo José Nogueira de Carvalho	Geral
Município	Endereço	Telefone	E-mail
Serra Talhada	Fazenda Jatobá		
Tipo de Atendimento	Motivo do Atendimento	Assunto	
<input type="checkbox"/> Telefone <input type="checkbox"/> Visita ao escritório <input checked="" type="checkbox"/> Visita à propriedade <input type="checkbox"/> Outro: Visita a Comunidade	<input checked="" type="checkbox"/> Reclamação/Queixa <input type="checkbox"/> Denúncia <input type="checkbox"/> Sugestão <input type="checkbox"/> Outro: _____	<input type="checkbox"/> Processo de Desapropriação <input type="checkbox"/> Obra <input type="checkbox"/> Acesso na propriedade <input checked="" type="checkbox"/> Outro: Cercas _____	
Relato			
<p>O Sr. Marcelo diz que na propriedade da sua mãe (Sra. Maria José), não há criação de nenhum tipo de animal, porém o pasto cultivado em suas terras é arrendado a terceiros.</p> <p>Diz que suas cercas são de onze fios de arame, para evitar a entrada de animais, e queixa-se que as cercas de limites construídas pelas empresas da obra possuem apenas nove fios de arame.</p>			
Nome do Agente Social	Edmilson Cavalcante	Base	Lote 02
Encaminhado a	Comentário final	Encaminhado a	
<input type="checkbox"/> Empreendedor <input type="checkbox"/> Gerência Ambiental <input type="checkbox"/> Agente social _____ <input type="checkbox"/> Arquivo <input type="checkbox"/> Outro: _____		<input type="checkbox"/> Empreendedor <input type="checkbox"/> Gerência Ambiental <input type="checkbox"/> Agente social _____ <input type="checkbox"/> Arquivo <input type="checkbox"/> Outro: _____	

Número do Atendimento	Data	Nome	Categoria Público
	04/11/2010	Maria Bezerra da Silva (Xôxa)	Atingido
Município	Endereço	Telefone	E-mail
S.Talhada	Faz. Juazeiro		
Tipo de Atendimento	Motivo do Atendimento	Assunto	
<input type="checkbox"/> Telefone <input type="checkbox"/> Visita ao escritório <input checked="" type="checkbox"/> Visita à propriedade <input type="checkbox"/> Outro: Visita a Comunidade	<input checked="" type="checkbox"/> Reclamação/Queixa <input type="checkbox"/> Denúncia <input type="checkbox"/> Sugestão <input type="checkbox"/> Outro: _____	<input type="checkbox"/> Processo de Desapropriação <input checked="" type="checkbox"/> Obra <input type="checkbox"/> Acesso na propriedade <input type="checkbox"/> Outro: Via de acesso _____	
Relato			
<p>A Sra. Maria Bezerra da Silva (Dona Xôxa) relatou por telefone ao agente social Cavalcante, que impediu o acesso à obra, pois os trabalhadores arrancaram suas cercas e deixaram os colchetes abertos, provocando a saída de cerca de 30 animais (ovinos).</p> <p>O agente foi ao local e constatou a questão das cercas e do colchete.</p> <p>Constatou também que os funcionários da Odebrecht estavam construindo as cercas de limite. .</p> <p>O agente repassou a questão para a equipe do Trem Pede Passagem que, posteriormente compareceu ao local.</p> <p>A moradora afirma que os animais ainda não foram localizados.</p> <p>Foi acordada a liberação da área para continuidade da obra, porém não foi definido o que seria resolvido quanto aos animais desaparecidos.</p>			
Nome do Agente Social	Edmilson Cavalcante	Base	Lote 02
Comentário do entrevistador			
As cercas já estavam sendo construídas e segundo os trabalhadores, seria composta de 09 fios de arame.			
Encaminhado a	Comentário final	Encaminhado a	
<input type="checkbox"/> Empreendedor <input type="checkbox"/> Gerência Ambiental <input type="checkbox"/> Agente social _____ <input type="checkbox"/> Arquivo <input type="checkbox"/> Outro: _____		<input type="checkbox"/> Empreendedor <input type="checkbox"/> Gerência Ambiental <input type="checkbox"/> Agente social _____ <input type="checkbox"/> Arquivo <input type="checkbox"/> Outro: _____	

Fotos



Foto 1 – Maria Bezerra da Silva mostrando o colchete aberto.



Foto 2 – Construção das cercas de limite.

Número do Atendimento	Data	Nome	Categoria Pública
	08-11-2010	Maria do Socorro da Silva	Atingido
Município	Endereço	Telefone	E-mail
Serra Talhada	Fazenda Juazeiro		
Tipo de Atendimento	Motivo do Atendimento	Assunto	
<input type="checkbox"/> Telefone <input type="checkbox"/> Visita ao escritório <input checked="" type="checkbox"/> Visita à propriedade <input type="checkbox"/> Outro: Visita a Comunidade	<input checked="" type="checkbox"/> Reclamação/Queixa <input type="checkbox"/> Denúncia <input type="checkbox"/> Sugestão <input type="checkbox"/> Outro: _____	<input type="checkbox"/> Processo de Desapropriação <input checked="" type="checkbox"/> Obra <input type="checkbox"/> Acesso na propriedade <input type="checkbox"/> Outro: Via de acesso _____	
Relato			
<p>Durante a visita na Fazenda Juazeiro, próxima a localidade do Saco da Roça, o agente social Cavalcante foi procurado por Maria Bezerra da Silva, mãe da moradora Maria do Socorro da Silva, para formalizar uma queixa sobre os problemas que estariam acontecendo naquela localidade. (Lauda nº 2.144.01).</p> <p>Relatou que ainda não havia recebido a indenização, que estava preocupada com a morosidade da justiça em seu processo e que a obra já se encontra instalada em suas terras. Reclamou que a cerca pertencente a ela, e que cruza a faixa de domínio, fora deixada aberta (colchetes) por trabalhadores da obra, provocando a saída de parte de seus animais (ovinos), os quais ainda não foram localizados.</p>			
Nome do Agente Social	Edmilson Cavalcante	Base	Lote 02
Comentário do entrevistador			
As cercas de limite já estão sendo construídas, porém seus animais continuam desaparecidos.			
Encaminhado a	Comentário final	Encaminhado a	
<input type="checkbox"/> Empreendedor <input type="checkbox"/> Gerência Ambiental <input type="checkbox"/> Agente social _____ <input type="checkbox"/> Arquivo <input type="checkbox"/> Outro: _____		<input type="checkbox"/> Empreendedor <input type="checkbox"/> Gerência Ambiental <input type="checkbox"/> Agente social _____ <input type="checkbox"/> Arquivo <input type="checkbox"/> Outro: _____	

Lote 04

Número do Atendimento	Data	Nome	Categoria Pública
	23/11/2010	Adeido Soares	Atingido
Município	Endereço	Telefone	E-mail
Sertânia	Algodões		
Tipo de Atendimento	Motivo do Atendimento	Assunto	
<input type="checkbox"/> Telefone <input type="checkbox"/> Visita ao escritório <input checked="" type="checkbox"/> Visita à propriedade <input type="checkbox"/> Outro: _____	<input checked="" type="checkbox"/> Reclamação/Queixa <input type="checkbox"/> Denúncia <input type="checkbox"/> Sugestão <input type="checkbox"/> Outro: _____	<input checked="" type="checkbox"/> Processo de Desapropriação <input type="checkbox"/> Obra <input type="checkbox"/> Acesso na propriedade <input type="checkbox"/> Outro: Colchetes Abertos. _____	
Relato			
<p>Em visita a propriedade, o Sr. Adeido reclamou do valor da indenização, o qual considera muito baixo. Argumenta que sua propriedade será desvalorizada, pois o eixo da ferrovia divide a casa e toda a estrutura da propriedade de um lado e o pasto da suas criações de caprinos e ovinos do outro.</p>			
Nome do Agente Social	Base	Lote	
Felipe Oliveira		04	
Encaminhado a	Comentário final	Encaminhado a	
<input type="checkbox"/> Empreendedor <input type="checkbox"/> Gerência Ambiental <input type="checkbox"/> Agente social _____ <input type="checkbox"/> Arquivo <input type="checkbox"/> Outro: _____		<input type="checkbox"/> Empreendedor <input type="checkbox"/> Gerência Ambiental <input type="checkbox"/> Agente social _____ <input type="checkbox"/> Arquivo <input type="checkbox"/> Outro: _____	

Número do Atendimento	Data	Nome	Categoria Público
	23/11/2010	Domingos Freire da Silva	Atingido
Município	Endereço	Telefone	E-mail
Sertânia	Sítio Xilili		
Tipo de Atendimento	Motivo do Atendimento	Assunto	
<input type="checkbox"/> Telefone <input type="checkbox"/> Visita ao escritório <input checked="" type="checkbox"/> Visita à propriedade <input type="checkbox"/> Outro: _____	<input checked="" type="checkbox"/> Reclamação/Queixa <input type="checkbox"/> Denúncia <input type="checkbox"/> Sugestão <input type="checkbox"/> Outro: _____	<input type="checkbox"/> Processo de Desapropriação <input type="checkbox"/> Obra <input checked="" type="checkbox"/> Acesso na propriedade <input type="checkbox"/> Outro: Colchetes Abertos.	
Relato			
<p>Na visita a propriedade, o Sr. Domingos Freire queixou-se do comprometimento ao principal acesso à propriedade, alegando que a ferrovia vai passar neste local.</p> <p>Queixou-se também do valor da indenização, o qual considera muito baixo.</p>			
Nome do Agente Social	Base	Lote	
Felipe Oliveira		Lote 04	
Encaminhado a	Comentário final	Encaminhado a	
<input type="checkbox"/> Empreendedor <input type="checkbox"/> Gerência Ambiental <input type="checkbox"/> Agente social _____ <input type="checkbox"/> Arquivo <input type="checkbox"/> Outro: _____		<input type="checkbox"/> Empreendedor <input type="checkbox"/> Gerência Ambiental <input type="checkbox"/> Agente social _____ <input type="checkbox"/> Arquivo <input type="checkbox"/> Outro: _____	

Número do Atendimento	Data	Nome	Categoria Pública
	25/11/2010	João Coelho da Silva	Atingido
Município	Endereço	Telefone	E-mail
Buique	Povoado de Umburanas		
Tipo de Atendimento	Motivo do Atendimento	Assunto	
<input type="checkbox"/> Telefone <input type="checkbox"/> Visita ao escritório <input checked="" type="checkbox"/> Visita à propriedade <input type="checkbox"/> Outro: _____	<input checked="" type="checkbox"/> Reclamação/Queixa <input type="checkbox"/> Denúncia <input type="checkbox"/> Sugestão <input type="checkbox"/> Outro: _____	<input checked="" type="checkbox"/> Processo de Desapropriação <input type="checkbox"/> Obra <input type="checkbox"/> Acesso na propriedade <input type="checkbox"/> Outro: Colchetes Abertos.	
Relato			
<p>O Sr. Gino, que é gerente da fazenda do Sr. João Coelho, comentou que o patrão não concordou com o valor da indenização e recorreu à justiça. Relatou que a maior queixa do Sr. João é de que a ferrovia dividirá sua propriedade, desvalorizando-a.</p>			
Nome do Agente Social	Felipe Oliveira	Base	Lote 04
Encaminhado a	Comentário final	Encaminhado a	
<input type="checkbox"/> Empreendedor <input type="checkbox"/> Gerência Ambiental <input type="checkbox"/> Agente social _____ <input type="checkbox"/> Arquivo <input type="checkbox"/> Outro: _____		<input type="checkbox"/> Empreendedor <input type="checkbox"/> Gerência Ambiental <input type="checkbox"/> Agente social _____ <input type="checkbox"/> Arquivo <input type="checkbox"/> Outro: _____	

Número do Atendimento	Data	Nome	Categoria Pública
	24/11/2010	José Alberto da Silva	Atingido
Município	Endereço	Telefone	E-mail
Sertânia	Sítio Cacimbinha		
Tipo de Atendimento	Motivo do Atendimento	Assunto	
<input type="checkbox"/> Telefone <input type="checkbox"/> Visita ao escritório <input checked="" type="checkbox"/> Visita à propriedade <input type="checkbox"/> Outro: _____	<input checked="" type="checkbox"/> Reclamação/Queixa <input type="checkbox"/> Denúncia <input type="checkbox"/> Sugestão <input type="checkbox"/> Outro: _____	<input checked="" type="checkbox"/> Processo de Desapropriação <input checked="" type="checkbox"/> Obra <input type="checkbox"/> Acesso na propriedade <input type="checkbox"/> Outro: _____	
Relato			
<p>O Sr. José Alberto disse que não está satisfeito com a obra. Queixou-se da poeira e do barulho provocados pela movimentação das máquinas e do baixo valor da indenização. Relatou que em função do valor, recorreu à justiça.</p>			
Nome do Agente Social	Base	Lote	
Felipe Oliveira		04	
Encaminhado a	Comentário final	Encaminhado a	
<input type="checkbox"/> Empreendedor <input type="checkbox"/> Gerência Ambiental <input type="checkbox"/> Agente social _____ <input type="checkbox"/> Arquivo <input type="checkbox"/> Outro: _____		<input type="checkbox"/> Empreendedor <input type="checkbox"/> Gerência Ambiental <input type="checkbox"/> Agente social _____ <input type="checkbox"/> Arquivo <input type="checkbox"/> Outro: _____	

Número do Atendimento	Data	Nome	Categoria Pública
	24/11/2010	José de Siqueira Campos Sobrinho	Atingido
Município	Endereço	Telefone	E-mail
Sertânia	Sítio Frade		
Tipo de Atendimento	Motivo do Atendimento	Assunto	
<input type="checkbox"/> Telefone <input type="checkbox"/> Visita ao escritório <input checked="" type="checkbox"/> Visita à propriedade <input type="checkbox"/> Outro: _____	<input checked="" type="checkbox"/> Reclamação/Queixa <input type="checkbox"/> Denúncia <input type="checkbox"/> Sugestão <input type="checkbox"/> Outro: _____	<input checked="" type="checkbox"/> Processo de Desapropriação <input type="checkbox"/> Obra <input type="checkbox"/> Acesso na propriedade <input type="checkbox"/> Outro: _____	
Relato			
<p>O Sr. José de Siqueira relatou que o baixo valor da indenização é o motivo da sua insatisfação. Informou que recorreu a Justiça, e que o processo está com seu advogado, Sr. Bartolomeu.</p>			
Nome do Agente Social	Felipe Oliveira	Base	Lote 04
Encaminhado a	Comentário final	Encaminhado a	
<input type="checkbox"/> Empreendedor <input type="checkbox"/> Gerência Ambiental <input type="checkbox"/> Agente social _____ <input type="checkbox"/> Arquivo <input type="checkbox"/> Outro: _____		<input type="checkbox"/> Empreendedor <input type="checkbox"/> Gerência Ambiental <input type="checkbox"/> Agente social _____ <input type="checkbox"/> Arquivo <input type="checkbox"/> Outro: _____	

Número do Atendimento	Data	Nome	Categoria Pública	
	24/11/2010	José Francisco Primo	Atingido	
Município	Endereço	Telefone	E-mail	
Sertânia	Sítio Coxi			
Tipo de Atendimento		Motivo do Atendimento	Assunto	
<input type="checkbox"/> Telefone <input type="checkbox"/> Visita ao escritório <input checked="" type="checkbox"/> Visita à propriedade <input type="checkbox"/> Outro: _____		<input checked="" type="checkbox"/> Reclamação/Queixa <input type="checkbox"/> Denúncia <input type="checkbox"/> Sugestão <input type="checkbox"/> Outro: _____	<input type="checkbox"/> Processo de Desapropriação <input type="checkbox"/> Obra <input type="checkbox"/> Acesso na propriedade <input checked="" type="checkbox"/> Outro: Proprietário não cadastrado	
Relato				
<p>O agente conversou com a esposa Sra. Alzimir Leopoldina de Jesus, que é esposa do Sr. José Francisco Primo (já falecido),</p> <p>A viúva reclamou que o nome do proprietário não se encontra na lista de acompanhamento de desapropriação (não tem laudo, nem imissão de posse).</p> <p>Questiona como a obra vai passar dentro da sua propriedade.</p>				
Nome do Agente Social		Felipe Oliveira	Base	Lote 04
Encaminhado a		Comentário final	Encaminhado a	
<input type="checkbox"/> Empreendedor <input type="checkbox"/> Gerência Ambiental <input type="checkbox"/> Agente social _____ <input type="checkbox"/> Arquivo <input type="checkbox"/> Outro: _____			<input type="checkbox"/> Empreendedor <input type="checkbox"/> Gerência Ambiental <input type="checkbox"/> Agente social _____ <input type="checkbox"/> Arquivo <input type="checkbox"/> Outro: _____	

Número do Atendimento	Data	Nome	Categoria Pública	
	25/11/2010	Luiz Gonzaga Figueiredo	Atingido	
Município	Endereço	Telefone	E-mail	
Sertânia	Fazenda Umburanas			
Tipo de Atendimento	Motivo do Atendimento	Assunto		
<input type="checkbox"/> Telefone <input type="checkbox"/> Visita ao escritório <input checked="" type="checkbox"/> Visita à propriedade <input type="checkbox"/> Outro: _____	<input checked="" type="checkbox"/> Reclamação/Queixa <input type="checkbox"/> Denúncia <input type="checkbox"/> Sugestão <input type="checkbox"/> Outro: _____	<input checked="" type="checkbox"/> Processo de Desapropriação <input type="checkbox"/> Obra <input type="checkbox"/> Acesso na propriedade <input type="checkbox"/> Outro: _____		
Relato				
<p>O proprietário diz que não assinou a imissão de posse e recorreu à justiça por discordar dos valores da indenização. Além do considerar o valor baixo, afirma que as benfeitorias existentes não foram colocadas no laudo do processo.</p>				
Nome do Agente Social	Felipe Oliveira	Base	Lote 04	
Encaminhado a	Comentário final	Encaminhado a		
<input type="checkbox"/> Empreendedor <input type="checkbox"/> Gerência Ambiental <input type="checkbox"/> Agente social _____ <input type="checkbox"/> Arquivo <input type="checkbox"/> Outro: _____		<input type="checkbox"/> Empreendedor <input type="checkbox"/> Gerência Ambiental <input type="checkbox"/> Agente social _____ <input type="checkbox"/> Arquivo <input type="checkbox"/> Outro: _____		

Número do Atendimento	Data	Nome	Categoria Pública
	24/11/2010	José Gildo Bezerra Lira	Atingido
Município	Endereço	Telefone	E-mail
Sertânia	Sítio Coxi		
Tipo de Atendimento	Motivo do Atendimento	Assunto	
<input type="checkbox"/> Telefone <input type="checkbox"/> Visita ao escritório <input checked="" type="checkbox"/> Visita à propriedade <input type="checkbox"/> Outro: _____	<input checked="" type="checkbox"/> Reclamação/Queixa <input type="checkbox"/> Denúncia <input type="checkbox"/> Sugestão <input type="checkbox"/> Outro: _____	<input type="checkbox"/> Processo de Desapropriação <input type="checkbox"/> Obra <input type="checkbox"/> Acesso na propriedade <input checked="" type="checkbox"/> Outro: Proprietário não cadastrado	
Relato			
<p>O proprietário queixou que o seu nome não consta na lista de acompanhamento de desapropriação, sendo que a obra passará dentro da sua propriedade. Reclamou não haver imissão de posse, nem laudo com valor da indenização.</p>			
Nome do Agente Social	Felipe Oliveira	Base	Lote 04
Comentário do entrevistador			
Encaminhado a	Comentário final	Encaminhado a	
<input type="checkbox"/> Empreendedor <input type="checkbox"/> Gerência Ambiental <input type="checkbox"/> Agente social _____ <input type="checkbox"/> Arquivo <input type="checkbox"/> Outro: _____		<input type="checkbox"/> Empreendedor <input type="checkbox"/> Gerência Ambiental <input type="checkbox"/> Agente social _____ <input type="checkbox"/> Arquivo <input type="checkbox"/> Outro: _____	

Número do Atendimento	Data	Nome	Categoria Pública
	25/11/2010	Luiz Gonzaga Figueiredo	Atingido
Município	Endereço	Telefone	E-mail
Sertânia	Sítio Xilili		
Tipo de Atendimento	Motivo do Atendimento	Assunto	
<input type="checkbox"/> Telefone <input type="checkbox"/> Visita ao escritório <input checked="" type="checkbox"/> Visita à propriedade <input type="checkbox"/> Outro: _____	<input checked="" type="checkbox"/> Reclamação/Queixa <input type="checkbox"/> Denúncia <input type="checkbox"/> Sugestão <input type="checkbox"/> Outro: _____	<input checked="" type="checkbox"/> Processo de Desapropriação <input type="checkbox"/> Obra <input type="checkbox"/> Acesso na propriedade <input type="checkbox"/> Outro: _____	
Relato			
<p>Em visita à propriedade, o Sr. Luiz Gonzaga disse que não assinou a imissão de posse. Queixou-se dos valores propostos na indenização e disse que recorreu por considerá-los baixos.</p> <p>Segundo ele, as benfeitorias não foram colocadas no laudo do processo.</p> <p>Está insatisfeito, pois a ferrovia dividirá o seu melhor terreno ao meio, provocando significativa desvalorização.</p>			
Nome do Agente Social	Base	Lote	
Felipe Oliveira		04	
Encaminhado a	Comentário final	Encaminhado a	
<input type="checkbox"/> Empreendedor <input type="checkbox"/> Gerência Ambiental <input type="checkbox"/> Agente social _____ <input type="checkbox"/> Arquivo <input type="checkbox"/> Outro: _____		<input type="checkbox"/> Empreendedor <input type="checkbox"/> Gerência Ambiental <input type="checkbox"/> Agente social _____ <input type="checkbox"/> Arquivo <input type="checkbox"/> Outro: _____	

Número do Atendimento	Data	Nome	Categoria Pública
	23/11/2010	Presciliano Augusto Silva Melo	Atingido
Município	Endereço	Telefone	E-mail
Sertânia	Povoado de Umburanas		
Tipo de Atendimento	Motivo do Atendimento	Assunto	
<input type="checkbox"/> Telefone <input type="checkbox"/> Visita ao escritório <input checked="" type="checkbox"/> Visita à propriedade <input type="checkbox"/> Outro: _____	<input checked="" type="checkbox"/> Reclamação/Queixa <input type="checkbox"/> Denúncia <input type="checkbox"/> Sugestão <input type="checkbox"/> Outro: _____	<input checked="" type="checkbox"/> Processo de Desapropriação <input type="checkbox"/> Obra <input type="checkbox"/> Acesso na propriedade <input checked="" type="checkbox"/> Outro: Passagens	
Relato			
<p>O Sr. Presciliano Augusto se queixou do baixo valor da indenização.</p> <p>Relatou que o eixo da ferrovia dividirá sua propriedade, separando a casa e as coqueiras de um lado e o pasto dos animais do outro.</p> <p>Segundo ele, seria necessário construir uma nova estrutura do outro lado da propriedade, mas alega que não possui condições financeiras para isso.</p>			
Nome do Agente Social	Felipe Oliveira	Base	Lote 04
Encaminhado a	Comentário final	Encaminhado a	
<input type="checkbox"/> Empreendedor <input type="checkbox"/> Gerência Ambiental <input type="checkbox"/> Agente social _____ <input type="checkbox"/> Arquivo <input type="checkbox"/> Outro: _____		<input type="checkbox"/> Empreendedor <input type="checkbox"/> Gerência Ambiental <input type="checkbox"/> Agente social _____ <input type="checkbox"/> Arquivo <input type="checkbox"/> Outro: _____	

Número do Atendimento	Data	Nome	Categoria Pública	
	24/11/2010	Ricardo Ailton Soares de Oliveira	Atingido	
Município	Endereço	Telefone	E-mail	
Sertânia	Algodões			
Tipo de Atendimento		Motivo do Atendimento	Assunto	
<input type="checkbox"/> Telefone		<input checked="" type="checkbox"/> Reclamação/Queixa	<input type="checkbox"/> Processo de Desapropriação	
<input type="checkbox"/> Visita ao escritório		<input type="checkbox"/> Denúncia	<input type="checkbox"/> Obra	
<input checked="" type="checkbox"/> Visita à propriedade		<input type="checkbox"/> Sugestão	<input type="checkbox"/> Acesso na propriedade	
<input type="checkbox"/> Outro: _____		<input type="checkbox"/> Outro: _____	<input checked="" type="checkbox"/> Outro: Proprietário não cadastrado	
Relato				
Sr. Adeido Soares reclamou que a ferrovia vai passar dentro da propriedade do seu filho Ricardo, mas o nome dele não consta na lista de acompanhamento de desapropriação. Acrescentou que o filho não possui a imissão de posse e o laudo com o valor da indenização.				
Nome do Agente Social	Felipe Oliveira		Base	Lote 04
Encaminhado a	Comentário final		Encaminhado a	
<input type="checkbox"/> Empreendedor			<input type="checkbox"/> Empreendedor	
<input type="checkbox"/> Gerência Ambiental			<input type="checkbox"/> Gerência Ambiental	
<input type="checkbox"/> Agente social _____			<input type="checkbox"/> Agente social _____	
<input type="checkbox"/> Arquivo			<input type="checkbox"/> Arquivo	
<input type="checkbox"/> Outro: _____			<input type="checkbox"/> Outro: _____	

Número do Atendimento	Data	Nome	Categoria Pública
	25/11/2010	Luiz Gonzaga Figueiredo	Atingido
Município	Endereço	Telefone	E-mail
Sertânia	Fazenda Umburanas		
Tipo de Atendimento	Motivo do Atendimento	Assunto	
<input type="checkbox"/> Telefone <input type="checkbox"/> Visita ao escritório <input checked="" type="checkbox"/> Visita à propriedade <input type="checkbox"/> Outro: _____	<input checked="" type="checkbox"/> Reclamação/Queixa <input type="checkbox"/> Denúncia <input type="checkbox"/> Sugestão <input type="checkbox"/> Outro: _____	<input checked="" type="checkbox"/> Processo de Desapropriação <input type="checkbox"/> Obra <input type="checkbox"/> Acesso na propriedade <input type="checkbox"/> Outro: _____	
Relato			
<p>O proprietário disse que não assinou a imissão de posse e recorreu à Justiça por não concordar com o valor da indenização.</p> <p>Informou que contratou uma empresa de avaliação de propriedades, e irá à comarca de Sertânia – PE para entregar esse novo laudo ao Juiz. O objetivo é chegar num acordo satisfatório quanto aos valores da indenização.</p>			
Nome do Agente Social	Felipe Oliveira	Base	Lote 04
Encaminhado a	Comentário final	Encaminhado a	
<input type="checkbox"/> Empreendedor <input type="checkbox"/> Gerência Ambiental <input type="checkbox"/> Agente social _____ <input type="checkbox"/> Arquivo <input type="checkbox"/> Outro: _____		<input type="checkbox"/> Empreendedor <input type="checkbox"/> Gerência Ambiental <input type="checkbox"/> Agente social _____ <input type="checkbox"/> Arquivo <input type="checkbox"/> Outro: _____	

Número do Atendimento	Data	Nome	Categoria Pública
	23/11/2010	Tarcila Soares Remigio Freire	Atingido
Município	Endereço	Telefone	E-mail
Sertânia	Algodões		
Tipo de Atendimento	Motivo do Atendimento	Assunto	
<input type="checkbox"/> Telefone <input type="checkbox"/> Visita ao escritório <input checked="" type="checkbox"/> Visita à propriedade <input type="checkbox"/> Outro: _____	<input checked="" type="checkbox"/> Reclamação/Queixa <input type="checkbox"/> Denúncia <input type="checkbox"/> Sugestão <input type="checkbox"/> Outro: _____	<input checked="" type="checkbox"/> Processo de Desapropriação <input type="checkbox"/> Obra <input type="checkbox"/> Acesso na propriedade <input type="checkbox"/> Outro: _____	
Relato			
<p>A Sra. Tarcila Soares queixou que uma benfeitoria (um cacimbão) não consta no laudo do processo. Revelou estar insatisfeita com o baixo valor da indenização.</p>			
Nome do Agente Social	Base	Lote	
Felipe Oliveira		04	
Encaminhado a	Comentário final	Encaminhado a	
<input type="checkbox"/> Empreendedor <input type="checkbox"/> Gerência Ambiental <input type="checkbox"/> Agente social _____ <input type="checkbox"/> Arquivo <input type="checkbox"/> Outro: _____		<input type="checkbox"/> Empreendedor <input type="checkbox"/> Gerência Ambiental <input type="checkbox"/> Agente social _____ <input type="checkbox"/> Arquivo <input type="checkbox"/> Outro: _____	

Lote 05

Número do Atendimento	Data	Nome	Categoria Público	
	05/11/10	José Genildo Bezerra da Silva		
Município	Endereço	Telefone	E-mail	
Pesqueira	Sítio Novo Cajueiro			
Tipo de Atendimento		Motivo do Atendimento	Assunto	
<input type="checkbox"/> Telefone <input type="checkbox"/> Visita ao escritório <input checked="" type="checkbox"/> Visita à propriedade <input type="checkbox"/> Outro: _____		<input checked="" type="checkbox"/> Reclamação/Queixa <input type="checkbox"/> Denúncia <input type="checkbox"/> Sugestão <input type="checkbox"/> Outro: _____	<input type="checkbox"/> Processo de Desapropriação <input type="checkbox"/> Obra <input type="checkbox"/> Acesso na propriedade <input checked="" type="checkbox"/> Outro: Benfeitoria não indenizada.	
Relato				
Sr. José relatou que ainda não foi indenizado pelo chiqueiro derrubado em julho, e que o mesmo não se encontra na lista de benfeitorias atingidas.				
Nome do Agente Social		Caetano Guimarães	Base	Lote 05
Encaminhado a		Comentário final	Encaminhado a	
<input type="checkbox"/> Empreendedor <input type="checkbox"/> Gerência Ambiental <input type="checkbox"/> Agente social _____ <input type="checkbox"/> Arquivo <input type="checkbox"/> Outro: _____			<input type="checkbox"/> Empreendedor <input type="checkbox"/> Gerência Ambiental <input type="checkbox"/> Agente social _____ <input type="checkbox"/> Arquivo <input type="checkbox"/> Outro: _____	

Número do Atendimento	Data	Nome	Categoria Pública
	05/11/10	Josenildo Honorato da Silva	
Município	Endereço	Telefone	E-mail
Pesqueira			
Tipo de Atendimento	Motivo do Atendimento	Assunto	
<input type="checkbox"/> Telefone <input type="checkbox"/> Visita ao escritório <input checked="" type="checkbox"/> Visita à propriedade <input type="checkbox"/> Outro: _____	<input checked="" type="checkbox"/> Reclamação/Queixa <input type="checkbox"/> Denúncia <input type="checkbox"/> Sugestão <input type="checkbox"/> Outro: _____	<input type="checkbox"/> Processo de Desapropriação <input type="checkbox"/> Obra <input type="checkbox"/> Acesso na propriedade <input checked="" type="checkbox"/> Outro: Benfeitoria não indenizada	
Relato			
<p>Sr. Josenildo queixou-se da demora na reavaliação da lista de benfeitorias atingidas em sua propriedade, na qual não consta uma árvore frutífera (acerola).</p> <p>Sua esposa solicita que a situação seja resolvida.</p>			
Nome do Agente Social	Base	Lote	
Caetano Guimarães		05	
Encaminhado a	Comentário final	Encaminhado a	
<input type="checkbox"/> Empreendedor <input type="checkbox"/> Gerência Ambiental <input type="checkbox"/> Agente social _____ <input type="checkbox"/> Arquivo <input type="checkbox"/> Outro: _____		<input type="checkbox"/> Empreendedor <input type="checkbox"/> Gerência Ambiental <input type="checkbox"/> Agente social _____ <input type="checkbox"/> Arquivo <input type="checkbox"/> Outro: _____	

Número do Atendimento	Data	Nome	Categoria Público
	05/11/10	Rosimere Lima dos Santos	
Município	Endereço	Telefone	E-mail
Pesqueira			
Tipo de Atendimento	Motivo do Atendimento	Assunto	
<input type="checkbox"/> Telefone <input type="checkbox"/> Visita ao escritório <input checked="" type="checkbox"/> Visita à propriedade <input type="checkbox"/> Outro: _____	<input checked="" type="checkbox"/> Reclamação/Queixa <input type="checkbox"/> Denúncia <input type="checkbox"/> Sugestão <input type="checkbox"/> Outro: _____	<input type="checkbox"/> Processo de Desapropriação <input type="checkbox"/> Obra <input type="checkbox"/> Acesso na propriedade <input checked="" type="checkbox"/> Outro: Benfeitoria não indenizada	
Relato			
<p>Dona Rosimere queixou-se que uma cerca viva de mandacaru com aproximadamente 100m de extensão não entrou na lista de benfeitorias atingidas em sua propriedade.</p>			
Nome do Agente Social	Caetano Guimarães	Base	Lote 05
Comentário do entrevistador			
<p>Foi informado à proprietária que a cerca viva de mandacaru só seria considerada benfeitoria se construída pela expropriada que, disse aguardar outra vistoria para inclusão da mesma na lista.</p>			
Encaminhado a	Comentário final	Encaminhado a	
<input type="checkbox"/> Empreendedor <input type="checkbox"/> Gerência Ambiental <input type="checkbox"/> Agente social _____ <input type="checkbox"/> Arquivo <input type="checkbox"/> Outro: _____		<input type="checkbox"/> Empreendedor <input type="checkbox"/> Gerência Ambiental <input type="checkbox"/> Agente social _____ <input type="checkbox"/> Arquivo <input type="checkbox"/> Outro: _____	

Número do Atendimento	Data	Nome	Categoria Pública
	06/11/10	Cícero clemente da Silva	Não cadastrado
Município	Endereço	Telefone	E-mail
Pesqueira			
Tipo de Atendimento	Motivo do Atendimento	Assunto	
<input checked="" type="checkbox"/> Telefone <input type="checkbox"/> Visita ao escritório <input type="checkbox"/> Visita à propriedade <input type="checkbox"/> Outro:	<input checked="" type="checkbox"/> Reclamação/Queixa <input type="checkbox"/> Denúncia <input type="checkbox"/> Sugestão <input type="checkbox"/> Outro:	<input checked="" type="checkbox"/> Processo de Desapropriação <input type="checkbox"/> Obra <input type="checkbox"/> Acesso na propriedade <input checked="" type="checkbox"/> Outro:Proprietário não cadastrado	
Relato			
<p>O Sr. Cícero informou que a obra passará no meio da sua propriedade, atingido cercas, capim, um pequeno barreiro, árvores frutíferas (pinha) e uma plantação de repolho e que é arrendada a terceiros. Queixou-se que o seu nome não consta na lista de acompanhamento de desapropriação, e que ele não foi convocado pelo juiz para negociação da desapropriação de sua propriedade.</p> <p>Até o momento da visita a situação ainda não estava regularizada.</p>			
Nome do Agente Social	Caetano Guimarães	Base	Lote 05
Comentário do entrevistador			
O proprietário instituiu uma advogada para agilizar a regularização de sua situação.			
Encaminhado a	Comentário final	Encaminhado a	
<input type="checkbox"/> Empreendedor <input type="checkbox"/> Gerência Ambiental <input type="checkbox"/> Agente social _____ <input type="checkbox"/> Arquivo <input type="checkbox"/> Outro: _____		<input type="checkbox"/> Empreendedor <input type="checkbox"/> Gerência Ambiental <input type="checkbox"/> Agente social _____ <input type="checkbox"/> Arquivo <input type="checkbox"/> Outro: _____	

Número do Atendimento	Data	Nome	Categoria Pública
	06/11/10	Geraldo Melo dos Santos	Não cadastrado
Município	Endereço	Telefone	E-mail
Tipo de Atendimento	Motivo do Atendimento	Assunto	
<input type="checkbox"/> Telefone <input type="checkbox"/> Visita ao escritório <input checked="" type="checkbox"/> Visita à propriedade <input type="checkbox"/> Outro:	<input checked="" type="checkbox"/> Reclamação/Queixa <input type="checkbox"/> Denúncia <input type="checkbox"/> Sugestão <input type="checkbox"/> Outro:	<input type="checkbox"/> Processo de Desapropriação <input type="checkbox"/> Obra <input type="checkbox"/> Acesso na propriedade <input checked="" type="checkbox"/> Outro:proprietário não cadastrado	
Relato			
<p>Sr. Geraldo reclamou da demora na correção de seu nome no laudo, feito pela PROJETEC. Segundo ele, o seu nome estava incorreto no processo, o que atrasou o recebimento da indenização.</p> <p>Até o dia da visita, o Sr. Geraldo não tinha informações sobre sua situação.</p>			
Nome do Agente Social	Base	Lote	
Caetano Guimarães		05	
Comentário do entrevistador			
O proprietário foi orientado a procurar novamente o Fórum de Pesca, para maiores esclarecimentos.			
Encaminhado a	Comentário final	Encaminhado a	
<input type="checkbox"/> Empreendedor <input type="checkbox"/> Gerência Ambiental <input type="checkbox"/> Agente social _____ <input type="checkbox"/> Arquivo <input type="checkbox"/> Outro: _____		<input type="checkbox"/> Empreendedor <input type="checkbox"/> Gerência Ambiental <input type="checkbox"/> Agente social _____ <input type="checkbox"/> Arquivo <input type="checkbox"/> Outro: _____	

Número do Atendimento	Data	Nome	Categoria Pública
	10/11/10	Lídio Geraldo (1ª propriedade)	
Município	Endereço	Telefone	E-mail
Tipo de Atendimento	Motivo do Atendimento	Assunto	
<input type="checkbox"/> Telefone <input type="checkbox"/> Visita ao escritório <input type="checkbox"/> Visita à propriedade <input type="checkbox"/> Outro:	<input checked="" type="checkbox"/> Reclamação/Queixa <input type="checkbox"/> Denúncia <input type="checkbox"/> Sugestão <input type="checkbox"/> Outro:	<input type="checkbox"/> Processo de Desapropriação <input checked="" type="checkbox"/> Obra <input type="checkbox"/> Acesso na propriedade <input type="checkbox"/> Outro:	
Relato			
<p>O Sr. Lídio queixou-se da construção de um aterro, que divide sua propriedade e dificulta o acesso à área de cultivo de culturas temporárias. O aterro provocou um alargamento da faixa de domínio, comprometendo as seguintes benfeitorias: cerca, área de plantio de palma e diversas árvores frutíferas (mamão, goiaba, banana, pinha e laranja). Destaca que essas benfeitorias não foram indenizadas.</p> <p>A entrevista foi realizada com o Sr. João Feitosa da Silva, que cuida da propriedade.</p>			
Nome do Agente Social	Caetano Guimarães	Base	Lote 05
Encaminhado a	Comentário final	Encaminhado a	
<input type="checkbox"/> Empreendedor <input type="checkbox"/> Gerência Ambiental <input type="checkbox"/> Agente social _____ <input type="checkbox"/> Arquivo <input type="checkbox"/> Outro: _____		<input type="checkbox"/> Empreendedor <input type="checkbox"/> Gerência Ambiental <input type="checkbox"/> Agente social _____ <input type="checkbox"/> Arquivo <input type="checkbox"/> Outro: _____	

Número do Atendimento	Data	Nome	Categoria Público
	11/11/10	Edson Simões da Rocha	
Município	Endereço	Telefone	E-mail
Arcoverde			
Tipo de Atendimento	Motivo do Atendimento	Assunto	
<input type="checkbox"/> Telefone <input type="checkbox"/> Visita ao escritório <input type="checkbox"/> Visita à propriedade <input type="checkbox"/> Outro:	<input checked="" type="checkbox"/> Reclamação/Queixa <input type="checkbox"/> Denúncia <input type="checkbox"/> Sugestão <input type="checkbox"/> Outro:	<input checked="" type="checkbox"/> Processo de Desapropriação <input type="checkbox"/> Obra <input type="checkbox"/> Acesso na propriedade <input checked="" type="checkbox"/> Outro: Benfeitorias não indenizadas	
Relato			
<p>Segundo o proprietário, na 2ª demarcação foram atingidas as seguintes benfeitorias da sua propriedade: um poço amazonas, uma barragem subterrânea (8m de profundidade por 6m de diâmetro), área de plantio de capim (100m) e uma árvore frutífera (cajuero).</p> <p>Sr. Edson relatou que não recebeu a indenização pelas benfeitorias atingidas.</p>			
Nome do Agente Social	Caetano Guimarães	Base	Lote 05
Encaminhado a	Comentário final	Encaminhado a	
<input type="checkbox"/> Empreendedor <input type="checkbox"/> Gerência Ambiental <input type="checkbox"/> Agente social _____ <input type="checkbox"/> Arquivo <input type="checkbox"/> Outro: _____		<input type="checkbox"/> Empreendedor <input type="checkbox"/> Gerência Ambiental <input type="checkbox"/> Agente social _____ <input type="checkbox"/> Arquivo <input type="checkbox"/> Outro: _____	

Número do Atendimento	Data	Nome		Categoria Público
	11/11/10	Luiz Mariano		
Município	Endereço	Telefone	E-mail	
Arcoverde				
Tipo de Atendimento		Motivo do Atendimento	Assunto	
<input type="checkbox"/> Telefone <input type="checkbox"/> Visita ao escritório <input checked="" type="checkbox"/> Visita à propriedade <input type="checkbox"/> Outro:		<input checked="" type="checkbox"/> Reclamação/Queixa <input type="checkbox"/> Denúncia <input type="checkbox"/> Sugestão <input type="checkbox"/> Outro:	<input type="checkbox"/> Processo de Desapropriação <input checked="" type="checkbox"/> Obra <input type="checkbox"/> Acesso na propriedade <input type="checkbox"/> Outro:	
Relato				
<p>O proprietário queixou-se da demora do pagamento da indenização e da colocação da cerca que delimita a faixa de domínio e as propriedades (solicita que a cerca seja de preferência de 9 fios).</p> <p>Relatou que devido o aterro, ocorreu uma 2ª demarcação, que ampliou a faixa de domínio, e atingiu árvores frutíferas (graviola, goiaba, pinha e coco) e parte do plantio de palma.</p> <p>Em função do aterro, informa a necessidade de vias de passagens pela faixa de domínio para acessar a outra parte da propriedade, a qual foi dividida.</p>				
Nome do Agente Social		Caetano Guimarães		Base Lote 05
Encaminhado a		Comentário final	Encaminhado a	
<input type="checkbox"/> Empreendedor <input type="checkbox"/> Gerência Ambiental <input type="checkbox"/> Agente social _____ <input type="checkbox"/> Arquivo <input type="checkbox"/> Outro: _____			<input type="checkbox"/> Empreendedor <input type="checkbox"/> Gerência Ambiental <input type="checkbox"/> Agente social _____ <input type="checkbox"/> Arquivo <input type="checkbox"/> Outro: _____	

Número do Atendimento	Data	Nome		Categoria Público
	22/11/10	Maria Lindalva		Não cadastrado
Município	Endereço		Telefone	E-mail
Arcoverde				
Tipo de Atendimento		Motivo do Atendimento	Assunto	
<input type="checkbox"/> Telefone <input type="checkbox"/> Visita ao escritório <input checked="" type="checkbox"/> Visita à propriedade <input type="checkbox"/> Outro:		<input checked="" type="checkbox"/> Reclamação/Queixa <input type="checkbox"/> Denúncia <input type="checkbox"/> Sugestão <input type="checkbox"/> Outro:	<input checked="" type="checkbox"/> Processo de Desapropriação <input type="checkbox"/> Obra <input type="checkbox"/> Acesso na propriedade <input checked="" type="checkbox"/> Outro: proprietária não cadastrada	
Relato				
<p>De acordo com Antônio César, filho da proprietária, a propriedade não consta na lista de desapropriação realizada pela PROJETEC.</p> <p>Ela solicita a regularização de situação para o recebimento de indenização.</p>				
Nome do Agente Social		Caetano Guimarães	Base	Lote 05
Encaminhado a		Comentário final		Encaminhado a
<input type="checkbox"/> Empreendedor <input type="checkbox"/> Gerência Ambiental <input type="checkbox"/> Agente social _____ <input type="checkbox"/> Arquivo <input type="checkbox"/> Outro: _____				<input type="checkbox"/> Empreendedor <input type="checkbox"/> Gerência Ambiental <input type="checkbox"/> Agente social _____ <input type="checkbox"/> Arquivo <input type="checkbox"/> Outro: _____

Número do Atendimento	Data	Nome	Categoria Público
	23/11/10	Lucinaldo Muniz da Silva	
Município	Endereço	Telefone	E-mail
Arcoverde			
Tipo de Atendimento	Motivo do Atendimento	Assunto	
<input type="checkbox"/> Telefone <input type="checkbox"/> Visita ao escritório <input type="checkbox"/> Visita à propriedade <input type="checkbox"/> Outro:	<input checked="" type="checkbox"/> Reclamação/Queixa <input type="checkbox"/> Denúncia <input type="checkbox"/> Sugestão <input type="checkbox"/> Outro:	<input type="checkbox"/> Processo de Desapropriação <input checked="" type="checkbox"/> Obra <input type="checkbox"/> Acesso na propriedade <input type="checkbox"/> Outro:	
Relato			
O Sr. Lucinaldo queixou-se da demora na colocação da cerca que delimita a faixa de domínio e as propriedades.			
Nome do Agente Social	Caetano Guimarães	Base	Lote 05
Encaminhado a	Comentário final	Encaminhado a	
<input type="checkbox"/> Empreendedor <input type="checkbox"/> Gerência Ambiental <input type="checkbox"/> Agente social _____ <input type="checkbox"/> Arquivo <input type="checkbox"/> Outro: _____		<input type="checkbox"/> Empreendedor <input type="checkbox"/> Gerência Ambiental <input type="checkbox"/> Agente social _____ <input type="checkbox"/> Arquivo <input type="checkbox"/> Outro: _____	

Fichas de Atendimento / Dezembro – SPS

Versão 2							
N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social
	Inicial	Final					
1 163 03	-	12 705-0,00	SPS	O1	14/12/2010	02	Aninha Gois
Endereço/ Localidade					Município	Estado	Telefone
Sitio Jurema					São José do Belmonte	PE	-
Nome					Categoria Público		
Antonio Bernardino de Brito					(x) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido		
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento		
() Telefone () Visita do interessado ao escritório (x) Visita do agente à propriedade () Reunião comunitária () Outro: _____					(x) Reclamação/Queixa () Denúncia () Sugestão () Retorno () Outro: _____		
Tema							
(x) Desapropriação	() proprietário não cadastrado () discorda com laudo/ valor () problemas de documentação (x) não recebeu a indenização () outro:	() Obra	() problemas com a cerca () porteira/ colchete aberta () poeira () ruído () detonação () outro:	(Acesso)	() interferência acesso interno à propriedade () interferência acesso externo à propriedade () outro:		
() Outro: _____							
Relato							
Proprietário reclama não tem conhecimento do seu processo. Seu nome consta na lista de desapropriação, mas até o momento nunca assinou a imissão de posse. A área de sua propriedade foi atingida pela ferrovia, sua casa, sua plantação de milho e feijão e o pasto do gado. Sua maior preocupação							

foi ter que se deslocar do Sítio e ir morar no Distrito de Bom Nome pagando aluguel.

Explica que a renda familiar provém da agricultura, com a ferrovia cortando a propriedade, teve sua produção agrícola diminuída.

Relata que seu processo desde o começo teve problema, veio errado, em nome do vizinho. Recorrendo ao fórum, conseguiu colocar o laudo em seu nome, mas até o momento as benfeitorias não foram cadastradas.

Encaminhamento

- (x) Empreendedor () Gerência Ambiental (X) Trem Pede Passagem () Empreiteira () Gestores
() Outro: _____
() Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1 – Entrevista ao morador.



Foto 2 – Área da propriedade.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social
	Inicial	Final					
1 134 01	12 153 18,36	12 154 18 06	SPS	O1	14/12/20 10	02	Aninha Gois
Endereço/ Localidade					Município	Estado	Telefone
Sítio Posses					São Jose do Belmonte	PE	-
Nome					Categoria Público		
Francisco Alves da Cruz					(x) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido		
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento		
() Telefone () Visita do interessado ao escritório (x) Visita do agente à propriedade () Reunião comunitária () Outro: _____					(x) Reclamação/Queixa () Denúncia () Sugestão () Retorno () Outro: _____		
Tema							
(x) Desapropriação	() proprietário não cadastrado () discorda com laudo/ valor () problemas de documentação (x) não recebeu a indenização () outro:	() Obra	() problemas com a cerca () porteira/ colchete aberta () poeira () ruído () detonação () outro:	() Acesso	() interferência acesso interno à propriedade () interferência acesso externo à propriedade () outro:		
() Outro: _____							
Relato							
<p>Conversamos com Francisco Alves filho do proprietário, o mesmo informa que o pai ainda não recebeu a indenização.</p> <p>Disse que o pai não faz questão do valor da indenização, mas sim do barreiro que é de grande utilidade para a propriedade e a criação de gado. Questionada a necessidade da permanência do barreiro no local, ou a sua relocação para outra área da propriedade, garantindo assim a sua permanença dentro da propriedade. Francisco Alves informa, que sem o reservatório de água, não sabe o que será do gado em época de seca, alegando as dificuldades para refazer ou mesmo construir outro.</p>							

Pede se possível em vez do recebimento da indenização, não fosse o caso de fazer outro reservatório. A única exigência da família é construção do barreiro.

Encaminhamento

- Empreendedor Gerência Ambiental Trem Pede Passagem Empreiteira Gestores
 Outro: _____
 Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1- Entrevista com o filho do morador.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social
	Inicial	Final					
-	-	-	SPS	O1	13/12/20 10	01	Aninha Gois
Endereço/ Localidade					Município	Estado	Telefone
Assentamento Barreiros					São José do Belmonte	PE	
Nome					Categoria Público		
Francisco das Chagas Barros					(x) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido		
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento		
() Telefone () Visita do interessado ao escritório (x) Visita do agente à propriedade () Reunião comunitária () Outro: _____					(x) Reclamação/Queixa () Denúncia () Sugestão () Retorno () Outro: _____		
Tema							
(x) Desapropriação	() proprietário não cadastrado () discorda com laudo/ valor () problemas de documentação (x) não recebeu a indenização () outro:	(x) Obra	(x) problemas com a cerca () porteira/ colchete aberta () poeira () ruído () detonação () outro:	(x) Acesso	(x) interferência acesso interno à propriedade () interferência acesso externo à propriedade () outro:		
() Outro: _____							
Relato							
<p>Proprietário reclama que foi completamente prejudicado pela obra. O acesso a sua propriedade foi atingido, tendo que percorrer aproximadamente 3,5 km para ir à propriedade. Relata que perdeu uma plantação de mandioca e aproximadamente 17 hectares de terra. Possuía criação de animais, tendo que retirar para outra localidade, dificultando os animais de pastar.</p> <p>Seu Francisco informou que teve problemas de saúde (depressão e começo de enfarte) quando viu tudo destruído dentro de sua propriedade. Reclamou que seu processo de desapropriação, veio em um único laudo em nome de Luiz Teodósio de Souza de Laudo nº 1 130 01. No assentamento existem 14</p>							

famílias atingidas, muitos não moram no local, mas segundo o proprietário, todos concordaram em receber em um único laudo.

Seu Francisco relatou que todos os moradores do assentamento vêm enfrentando os mesmos problemas que ele, dificuldade de acesso à propriedade. As famílias reclamam da distancia percorrida, para pegar animal, colher mandioca e outras demandas.

Encaminhamento

(X) Empreendedor () Gerência Ambiental () Trem Pede Passagem () Empreiteira () Gestores

() Outro: _____

() Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1- Entrevista com o morador.



Foto 2 – Área atingida pela obra.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social
	Inicial	Final					
1 187 01	13 096- 2,64	13 106- 11 72	SPS	O1	13/12/20 10	05	Aninha Gois
Endereço/ Localidade					Município	Estado	Telefone
Sítio Boa Vista (Distrito de Bom Nome)					São José do Belmonte	PE	
Nome					Categoria Público		
					<input checked="" type="checkbox"/> Diretamente Atingido <input type="checkbox"/> Indiretamente Atingido		
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento		
<input type="checkbox"/> Telefone <input type="checkbox"/> Visita do interessado ao escritório <input checked="" type="checkbox"/> Visita do agente à propriedade <input type="checkbox"/> Reunião comunitária <input type="checkbox"/> Outro: _____					<input checked="" type="checkbox"/> Reclamação/Queixa <input type="checkbox"/> Denúncia <input type="checkbox"/> Sugestão <input type="checkbox"/> Retorno <input type="checkbox"/> Outro: _____		
Tema							
<input checked="" type="checkbox"/> Desapropriação	<input type="checkbox"/> proprietário não cadastrado <input type="checkbox"/> discorda com laudo/ valor <input type="checkbox"/> problemas de documentação <input checked="" type="checkbox"/> não recebeu a indenização <input type="checkbox"/> outro: _____	<input type="checkbox"/> Obra	<input type="checkbox"/> problemas com a cerca <input type="checkbox"/> porteira/ colchete aberta <input type="checkbox"/> poeira <input type="checkbox"/> ruído <input type="checkbox"/> detonação <input type="checkbox"/> outro: _____	<input type="checkbox"/> Acesso	<input type="checkbox"/> interferência acesso interno à propriedade <input type="checkbox"/> interferência acesso externo à propriedade <input type="checkbox"/> outro: _____		
<input type="checkbox"/> Outro: _____							
Relato							
<p>O Proprietário reclama da demora do recebimento da indenização e do erro de laudo emitido pela Projetec. Relata que por várias vezes já foi ao fórum da cidade de São José do Belmonte para pedir informações sobre seu processo de desapropriação, mas até o momento nunca foi resolvido nada. Já recebeu várias visitas de pessoas (mas não sabe informar nome), que segundo ele levantaria informações para cadastrar as benfeitorias de sua propriedade. Seu João disse andar preocupado por tudo que anda acontecendo, informa já ter impedido das máquinas entrarem na propriedade, e chegou a liberar porque confiou que sua indenização sairia logo e não sofreria prejuízo. Disse que espera que suas benfeitorias</p>							

sejam valorizadas, porque a área atingida pela obra fica na melhor parte da propriedade, onde tinha um pasto muito bom e plantações de milho e feijão.

Encaminhamento

Empreendedor Gerência Ambiental Trem Pede Passagem Empreiteira Gestores

Outro: _____

Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1 - Proprietário na colheita de feijão.



Foto 2 - Entrevista com o proprietário.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social				
	Inicial	Final									
1 162 02	12 697-14 05	12 701-5,12	SPS	O1	14/12/2010	03	Aninha Gois				
Endereço/ Localidade					Município	Estado	Telefone				
Sitio Jurema					São José do Belmonte	PE	—				
Nome					Categoria Público						
Joaquim Pereira de Brito					<input checked="" type="checkbox"/> Diretamente Atingido <input type="checkbox"/> Indiretamente Atingido						
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento						
<input type="checkbox"/> Telefone <input type="checkbox"/> Visita do interessado ao escritório <input checked="" type="checkbox"/> Visita do agente à propriedade <input type="checkbox"/> Reunião comunitária <input type="checkbox"/> Outro: _____					<input checked="" type="checkbox"/> Reclamação/Queixa <input type="checkbox"/> Denúncia <input type="checkbox"/> Sugestão <input type="checkbox"/> Retorno <input type="checkbox"/> Outro: _____						
Tema											
<input checked="" type="checkbox"/> Desapropriação		<input type="checkbox"/> proprietário não cadastrado <input checked="" type="checkbox"/> discorda com laudo/ valor <input type="checkbox"/> problemas de documentação <input type="checkbox"/> não recebeu a indenização <input type="checkbox"/> outro: _____		<input type="checkbox"/> Obra		<input type="checkbox"/> problemas com a cerca <input type="checkbox"/> porteira/colchete aberta <input type="checkbox"/> poeira <input type="checkbox"/> ruído <input type="checkbox"/> detonação <input type="checkbox"/> outro: _____		<input type="checkbox"/> Acesso		<input type="checkbox"/> interferência acesso interno à propriedade <input type="checkbox"/> interferência acesso externo à propriedade <input type="checkbox"/> outro: _____	
<input type="checkbox"/> Outro: _____											
Relato											
<p>Seu Joaquim relata que já recebeu a indenização, porém reclama que não ficou satisfeito com o valor. Alega que no seu processo de desapropriação sua casa não teria sido incluída. A cerca da faixa de domínio ficou a menos de um metro da parede da cozinha, levando a família a se deslocar e morar em outra casa. Disse também que não tem objeção referente a obra, mas que a mesma não interferisse na vida dos proprietários, deixando as da mesma forma que encontraram. Salientou não achar justo, ter que sair da sua casa e ir morar em outro lugar sem que pelo menos não receba por os danos causados pela obra.</p>											

Encaminhamento

(X) Empreendedor () Gerência Ambiental () Trem Pede Passagem () Empreiteira () Gestores

() Outro: _____

() Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1- Entrevista com o morador.



Foto 2- Casa onde residia antes da obra.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social				
	Inicial	Final									
1 163 04	-	12 701-0,00	SPS	O1	14/12/2010	01	Aninha Gois				
Endereço/ Localidade					Município	Estado	Telefone				
Sitio Jurema					São José do Belmonte	PE	-				
Nome					Categoria Público						
Lucinda Ferreira de Brito					<input checked="" type="checkbox"/> Diretamente Atingido <input type="checkbox"/> Indiretamente Atingido						
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento						
<input type="checkbox"/> Telefone <input type="checkbox"/> Visita do interessado ao escritório <input checked="" type="checkbox"/> Visita do agente à propriedade <input type="checkbox"/> Reunião comunitária <input type="checkbox"/> Outro: _____					<input checked="" type="checkbox"/> Reclamação/Queixa <input type="checkbox"/> Denúncia <input type="checkbox"/> Sugestão <input type="checkbox"/> Retorno <input type="checkbox"/> Outro: _____						
Tema											
<input checked="" type="checkbox"/> Desapropriação		<input type="checkbox"/> proprietário não cadastrado <input type="checkbox"/> discorda com laudo/ valor <input type="checkbox"/> problemas de documentação <input checked="" type="checkbox"/> não recebeu a indenização <input type="checkbox"/> outro: _____		<input type="checkbox"/> Obra		<input type="checkbox"/> problemas com a cerca <input type="checkbox"/> porteira/ colchete aberta <input type="checkbox"/> poeira <input type="checkbox"/> ruído <input type="checkbox"/> detonação <input type="checkbox"/> outro: _____		<input type="checkbox"/> Acesso		<input type="checkbox"/> interferência acesso interno à propriedade <input type="checkbox"/> interferência acesso externo à propriedade <input type="checkbox"/> outro: _____	
<input type="checkbox"/> Outro: _____											
Relato											
<p>A Sr^a Lucinda consta na lista de desapropriação, mas alega não ter conhecimento sobre seu processo. A área atingida era pequena, mas de grande utilidade para a proprietária, era onde colocava os animais para pastar e plantar algumas hortaliças para casa.</p> <p>Agora não sabe ao certo onde colocar os animais, a propriedade atingida ficava aos fundos de sua residência, e adianta, mesmo com a idade que tem, não impedia de olhar e cuidar do seu terreno. Relata que sua filha Maria do Socorro ficou de procurar o fórum da cidade de São José do Belmonte para obter informação sobre seu processo, mas infelizmente nunca obteve resultado. Disse só ficar satisfeita quando</p>											

receber pela área atingida o seu real valor, seu pedaço de terra, área onde tirava o sustento da família e dos animais.

Encaminhamento

- (X) Empreendedor () Gerência Ambiental () Trem Pede Passagem () Empreiteira () Gestores
() Outro: _____
() Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1- Entrevista com a moradora.



Foto 2 - Área produtiva da propriedade.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social
	Inicial	Final					
1 130 01	12 050 19,75	12 137 13,84	SPS	O1	13/12/20 10	02	Aninha Gois
Endereço/ Localidade					Município	Estado	Telefone
Assentamento Barreiros					São José do Belmonte	PE	-
Nome					Categoria Público		
Luiz Teodósio de Souza					<input checked="" type="checkbox"/> Diretamente Atingido <input type="checkbox"/> Indiretamente Atingido		
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento		
<input type="checkbox"/> Telefone <input type="checkbox"/> Visita do interessado ao escritório <input checked="" type="checkbox"/> Visita do agente à propriedade <input type="checkbox"/> Reunião comunitária <input type="checkbox"/> Outro: _____					<input checked="" type="checkbox"/> Reclamação/Queixa <input type="checkbox"/> Denúncia <input type="checkbox"/> Sugestão <input type="checkbox"/> Retorno <input type="checkbox"/> Outro: _____		
Tema							
<input checked="" type="checkbox"/> Desapropriação <input type="checkbox"/> proprietário não cadastrado <input type="checkbox"/> discorda com laudo/ valor <input type="checkbox"/> problemas de documentação <input checked="" type="checkbox"/> não recebeu a indenização <input type="checkbox"/> outro: _____		<input type="checkbox"/> Obra <input type="checkbox"/> problemas com a cerca <input type="checkbox"/> porteira/ colchete aberta <input type="checkbox"/> poeira <input type="checkbox"/> ruído <input type="checkbox"/> detonação <input type="checkbox"/> outro: _____		<input checked="" type="checkbox"/> Acesso <input type="checkbox"/> interferência acesso interno à propriedade <input type="checkbox"/> interferência acesso externo à propriedade <input type="checkbox"/> outro: _____		<input type="checkbox"/> Outro: _____	
Relato							
<p>O presidente da Associação dos Agricultores do Sitio Barreiros, Dorival de Almeida Souza, reclama da demora da liberação do alvará para o recebimento dos quatorze proprietários atingidos pela ferrovia.</p> <p>Com representante do sindicato, foi acordado que a indenização viria em nome da associação para dar agilidade ao processo, segundo o presidente, todos os proprietários concordaram.</p> <p>Reclamou em nome de toda a comunidade atingida que o acesso à propriedade foi inviabilizado pela obra, a partir da execução do talude de corte que hoje tem uma profundidade de 20 metros. Ressalta</p>							

ainda que a ferrovia passa pelas 14 propriedades do assentamento. Esclarece que a distancia percorrida para os assentados é de aproximadamente 3,5 km até a propriedade. As famílias dizem não agüentar mais percorrer o trajeto todos os dias e pedem uma solução para o caso.

Encaminhamento

Empreendedor Gerência Ambiental Trem Pede Passagem Empreiteira Gestores

Outro: _____

Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1- Representante dos proprietários.



Foto 2- Início das obras.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social				
	Inicial	Final									
-	-	-	SPS	O1	14/12/20 10	01	Aninha Gois				
Endereço/ Localidade					Município	Estado	Telefone				
Sitio Jurema					São José do Belmonte	PE	-				
Nome					Categoria Público						
Marculina Nunes de Carvalho e Sá					<input type="checkbox"/> Diretamente Atingido <input checked="" type="checkbox"/> Indiretamente Atingido						
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento						
<input type="checkbox"/> Telefone <input type="checkbox"/> Visita do interessado ao escritório <input checked="" type="checkbox"/> Visita do agente à propriedade <input type="checkbox"/> Reunião comunitária <input type="checkbox"/> Outro: _____					<input checked="" type="checkbox"/> Reclamação/Queixa <input type="checkbox"/> Denúncia <input type="checkbox"/> Sugestão <input type="checkbox"/> Retorno <input type="checkbox"/> Outro: _____						
Tema											
<input type="checkbox"/> Desapropriação		<input type="checkbox"/> proprietário não cadastrado <input type="checkbox"/> discorda com laudo/ valor <input type="checkbox"/> problemas de documentação <input type="checkbox"/> não recebeu a indenização <input type="checkbox"/> outro: _____		<input checked="" type="checkbox"/> Obra		<input type="checkbox"/> problemas com a cerca <input type="checkbox"/> porteira/ colchete aberta <input checked="" type="checkbox"/> poeira <input type="checkbox"/> ruído <input type="checkbox"/> detonação <input checked="" type="checkbox"/> outro: Desvio		<input type="checkbox"/> Acesso		<input type="checkbox"/> interferência acesso interno à propriedade <input type="checkbox"/> interferência acesso externo à propriedade <input type="checkbox"/> outro: _____	
<input type="checkbox"/> Outro: _____											
Relato											
<p>A Srª Marculina mora há três meses na propriedade do seu primo, que fica as margens da PE 430 da cidade de São José do Belmonte. Devido ao desvio a ser construído pela Odebrecht, a casa e algumas espécies frutíferas serão atingidas. Marculina não sabe ao certo se a casa será atingida, uma das estacas fica a aproximadamente 4 metros de distancia da porta da frente, já as plantações fica no meio de outra estaca localizada no centro das mesmas. A preocupação da família é imensa, por ter crianças menores e não sabe o que fazer quando as máquinas chegarem ao local. Imagina o volume de poeira e o barulho das mesmas. Marculina relata que chegou a pouco tempo de São Paulo e que infelizmente não tem para onde</p>											

ir e no momento não teria condições de pagar aluguel.

Encaminhamento

(X) Empreendedor () Gerência Ambiental () Trem Pede Passagem () Empreiteira () Gestores

() Outro: _____

() Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1- Moradora da área.



Foto 2- Casa onde reside a família.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social				
	Inicial	Final									
1 089 02	11 324 10,00	11 327 13,30	SPS	O1	15/10/20 10	02	Aninha Gois				
Endereço/ Localidade					Município	Estado	Telefone				
Sítio Baixa Verde (Grossos)					Verdejante	PE	-				
Nome					Categoria Público						
					<input checked="" type="checkbox"/> Diretamente Atingido <input type="checkbox"/> Indiretamente Atingido						
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento						
<input type="checkbox"/> Telefone <input type="checkbox"/> Visita do interessado ao escritório <input checked="" type="checkbox"/> Visita do agente à propriedade <input type="checkbox"/> Reunião comunitária <input type="checkbox"/> Outro: _____					<input checked="" type="checkbox"/> Reclamação/Queixa <input type="checkbox"/> Denúncia <input type="checkbox"/> Sugestão <input type="checkbox"/> Retorno <input type="checkbox"/> Outro: _____						
Tema											
<input checked="" type="checkbox"/> Desapropriação		<input type="checkbox"/> proprietário não cadastrado <input type="checkbox"/> discorda com laudo/ valor <input type="checkbox"/> problemas de documentação <input checked="" type="checkbox"/> não recebeu a indenização <input type="checkbox"/> outro: _____		<input type="checkbox"/> Obra		<input type="checkbox"/> problemas com a cerca <input type="checkbox"/> porteira/ colchete aberta <input type="checkbox"/> poeira <input type="checkbox"/> ruído <input type="checkbox"/> detonação <input type="checkbox"/> outro: _____		<input type="checkbox"/> Acesso		<input type="checkbox"/> interferência acesso interno à propriedade <input type="checkbox"/> interferência acesso externo à propriedade <input type="checkbox"/> outro: _____	
<input type="checkbox"/> Outro: _____											
Relato											
<p>Proprietária reclama da demora do recebimento da indenização. Relata que a terra é de herança, são seis herdeiros, sendo que cinco já receberam e ficaram satisfeitos. A Srª Antonia não sabe o motivo de não ter recebido ainda.</p> <p>Elizabete Maria, filha da proprietária, disse ter ido várias vezes ao fórum da cidade de Verdejante para mais esclarecimentos sobre o processo, foi recebida pelo oficial de justiça Antônio Carlos, onde informou que a mesma aguardasse em casa para mais informações.</p>											

Relata que a área atingida não compunha a renda familiar, pede somente para que a indenização seja paga. Em relação ao valor a família ficou satisfeita.

Encaminhamento

Empreendedor Gerência Ambiental Trem Pede Passagem Empreiteira Gestores

Outro: _____

Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1- Dona Antônia proprietária.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social				
	Inicial	Final									
-	-	-	SPS	O1			Aninha Gois				
Endereço/ Localidade					Município	Estado	Telefone				
Sitio Jurema					São José do Belmonte	PE					
Nome					Categoria Público						
Maria Selma de Carvalho Brito					<input type="checkbox"/> Diretamente Atingido <input checked="" type="checkbox"/> Indiretamente Atingido						
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento						
<input type="checkbox"/> Telefone <input type="checkbox"/> Visita do interessado ao escritório <input checked="" type="checkbox"/> Visita do agente à propriedade <input type="checkbox"/> Reunião comunitária <input type="checkbox"/> Outro: _____					<input checked="" type="checkbox"/> Reclamação/Queixa <input type="checkbox"/> Denúncia <input type="checkbox"/> Sugestão <input type="checkbox"/> Retorno <input type="checkbox"/> Outro: _____						
Tema											
<input type="checkbox"/> Desapropriação		<input type="checkbox"/> proprietário não cadastrado <input type="checkbox"/> discorda com laudo/ valor <input type="checkbox"/> problemas de documentação <input type="checkbox"/> não recebeu a indenização <input type="checkbox"/> outro: _____		<input checked="" type="checkbox"/> Obra		<input type="checkbox"/> problemas com a cerca <input type="checkbox"/> porteira/ colchete aberta <input checked="" type="checkbox"/> poeira <input type="checkbox"/> ruído <input type="checkbox"/> detonação <input checked="" type="checkbox"/> outro: Desvio		<input type="checkbox"/> Acesso		<input type="checkbox"/> interferência acesso interno à propriedade <input type="checkbox"/> interferência acesso externo à propriedade <input type="checkbox"/> outro: _____	
<input type="checkbox"/> Outro: _____											
Relato											
<p>A proprietária mora as margens da PE 430, informa que o desvio a ser construída pela construtora, sua casa corre o risco de ser atingida.</p> <p>Sua grande preocupação é que mesmo que não atingida retamente, não saberá como fazer quando a obra começar. Informa que têm filhos menores, e que os mesmos são alérgicos a poeira, e o desvio passará na porta da frente. Serão atingidas suas plantas e algumas espécies frutíferas. Reclama que até o momento não recebeu orientação alguma, a única coisa que sabe é que tem uma estaca na frente da sua residência.</p>											

Encaminhamento

(X) Empreendedor () Gerência Ambiental () Trem Pede Passagem () Empreiteira () Gestores

() Outro: _____

() Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1- Moradora na área.



Foto 2- Residência da família.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social				
	Inicial	Final									
1 156 02	12 671-0,00	12 674-12,80	SPS	O1	14/10/2010	02	Aninha Gois				
Endereço/ Localidade					Município	Estado	Telefone				
Sitio Jurema					São José do Belmonte	PE	-				
Nome					Categoria Público						
Raimunda Brito de Barros					<input checked="" type="checkbox"/> Diretamente Atingido <input type="checkbox"/> Indiretamente Atingido						
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento						
<input type="checkbox"/> Telefone <input type="checkbox"/> Visita do interessado ao escritório <input checked="" type="checkbox"/> Visita do agente à propriedade <input type="checkbox"/> Reunião comunitária <input type="checkbox"/> Outro: _____					<input checked="" type="checkbox"/> Reclamação/Queixa <input type="checkbox"/> Denúncia <input type="checkbox"/> Sugestão <input type="checkbox"/> Retorno <input type="checkbox"/> Outro: _____						
Tema											
<input type="checkbox"/> Desapropriação		<input type="checkbox"/> proprietário não cadastrado <input type="checkbox"/> discorda com laudo/ valor <input type="checkbox"/> problemas de documentação <input type="checkbox"/> não recebeu a indenização <input type="checkbox"/> outro: _____		<input checked="" type="checkbox"/> Obra		<input type="checkbox"/> problemas com a cerca <input type="checkbox"/> porteira/ colchete aberta <input checked="" type="checkbox"/> poeira <input type="checkbox"/> ruído <input type="checkbox"/> detonação <input type="checkbox"/> outro: Desvio		<input type="checkbox"/> Acesso		<input type="checkbox"/> interferência acesso interno à propriedade <input type="checkbox"/> interferência acesso externo à propriedade <input type="checkbox"/> outro: _____	
<input type="checkbox"/> Outro: _____											
Relato											
<p>Reclama que o desvio a ser construída pela Odebrecht passou aproximadamente 2 metros de uma casa que tem em sua propriedade. A estaca foi colocada, mas a proprietária não foi informada sobre nada. Sua maior preocupação é quanto à poeira quando a obra começar, alega que tem uma filha de 4 anos alérgica, não sabendo o que fazer para amenizar os problemas causados pela obra. Pede que alguém resolva a situação da comunidade do Sitio Jurema, uma vez que a construção do desvio será prejudicada várias famílias.</p>											
Encaminhamento											

(X) Empreendedor () Gerência Ambiental () Trem Pede Passagem () Empreiteira () Gestores

() Outro: _____

() Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1- Moradora.



Foto 2- Casa localizada na propriedade.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social
	Inicial	Final					
1 103 01	11 760-15,62	11 843-1,73	SPS	O1	14/10/2010	02	Aninha Gois
Endereço/ Localidade					Município	Estado	Telefone
Sitio Posses					São José do Belmonte	PE	-
Nome					Categoria Público		
Salvador Rodrigues Xavier					<input checked="" type="checkbox"/> Diretamente Atingido <input type="checkbox"/> Indiretamente Atingido		
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento		
<input type="checkbox"/> Telefone <input type="checkbox"/> Visita do interessado ao escritório <input checked="" type="checkbox"/> Visita do agente à propriedade <input type="checkbox"/> Reunião comunitária <input type="checkbox"/> Outro: _____					<input checked="" type="checkbox"/> Reclamação/Queixa <input type="checkbox"/> Denúncia <input type="checkbox"/> Sugestão <input type="checkbox"/> Retorno <input type="checkbox"/> Outro: _____		
Tema							
<input type="checkbox"/> Desapropriação <input type="checkbox"/> proprietário não cadastrado <input type="checkbox"/> discorda com laudo/ valor <input type="checkbox"/> problemas de documentação <input type="checkbox"/> não recebeu a indenização <input type="checkbox"/> outro: _____		<input checked="" type="checkbox"/> Obra <input type="checkbox"/> problemas com a cerca <input checked="" type="checkbox"/> porteira/colchete aberta <input type="checkbox"/> poeira <input type="checkbox"/> ruído <input type="checkbox"/> detonação <input type="checkbox"/> outro: _____		<input type="checkbox"/> Acesso <input type="checkbox"/> interferência acesso interno à propriedade <input type="checkbox"/> interferência acesso externo à propriedade <input type="checkbox"/> outro: _____		<input type="checkbox"/> Outro: _____	
Relato							
<p>O neto de Salvador Francisco Alves da Cruz reclama que a cerca limitante de faixa de domínio ainda não foi executada, causando prejuízos e transtornos para a família. Relata que a propriedade do avô é grande e já teve vezes das 55 cabeças de gado saírem todas, fato este que ocorre corriqueiramente. Explica que o avô de 85 anos não tem mais idade para ir atrás do gado. Informa já ter levado o caso ao encarregado do lote, mas que nada foi feito. Além destes transtornos, a família enfrenta diariamente a invasão de animais vizinhos, destruindo todo o pasto e plantação.</p>							
Encaminhamento							

- Empreendedor Gerência Ambiental Trem Pede Passagem Empreiteira Gestores
- Outro: _____
- Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1- Entrevista com o morador.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social
	Inicial	Final					
1 191 01	13112-3,12	13 113-5,12	SPS	1	13/12/2010	02	Aninha Gois
Endereço/ Localidade					Município	Estado	Telefone
Sitio Boa Vista – Distrito de Bom Nome					São José do Belmonte	PE	-
Nome					Categoria Público		
Welson da Silva					(X) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido		
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento		
() Telefone () Visita do interessado ao escritório (X) Visita do agente à propriedade () Reunião comunitária () Outro: _____					(X) Reclamação/Queixa () Denúncia () Sugestão () Retorno () Outro: _____		
Tema							
(X) Desapropriação	() proprietário não cadastrado () discorda com laudo/ valor () problemas de documentação (X) não recebeu a indenização () outro:	() Obra	() problemas com a cerca () porteira/ colchete aberta () poeira () ruído () detonação () outro:	() Acesso	() interferência acesso interno à propriedade () interferência acesso externo à propriedade () outro:		
() Outro: _____							
Relato							
<p>O Proprietário consta na lista de acompanhamento de desapropriação, mas nunca assinou a imissão de posse. Relata que no momento do cadastramento realizado pela empresa Projetec seu Ernesto (tio) não estava na propriedade, respondendo por ele seu sobrinho Welson da Silva. Explica que o cadastro foi feito em nome do sobrinho, depois não teve informação alguma sobre seu processo. Alega até o momento não sabe nem mesmo o valor da indenização.</p> <p>Relata que a área atingida pela ferrovia pegou a melhor parte de produção. Disse que sua insatisfação é em relação à demora do recebimento e a desvalorização da terra. Com a divisão da</p>							

propriedade, seu Ernesto disse que teve prejuízos com a baixa produção, diminuindo assim a sua renda familiar e também o espaço para dar continuidade à plantação de milho e feijão.

Encaminhamento

Empreendedor Gerência Ambiental Trem Pede Passagem Empreiteira Gestores

Outro: _____

Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1- Sr Ernesto proprietário.

LOTE 2Programa de Comunicação Social
Atendimento à Comunidade

Versão 2							
N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social
	Inicial	Final					
2.008.01	20.182 +6,50	20.197 +5,96	SPS	02	20-12-12	02	Edmilson Cavalcante
Endereço/ Localidade					Município	Estado	Telefone
Sítio Canafístula					Serra Talhada	PE	-
Nome :					Categoria Público		
Paulo Pereira Diniz Filho					(X) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido		
					Motivo do Atendimento		
() Telefone					(X) Reclamação/Queixa		
() Visita do interessado ao escritório					() Denúncia		
(X) Visita do agente à propriedade					() Sugestão		
() Reunião comunitária					() Outro:		
()					_____		
Outro: _____							
Tema							
() Desapropriação	() proprietário não cadastrado () discorda com laudo/ valor () problemas de documentação () não recebeu a indenização () outro:	(X) Obra	(X) problemas com a cerca () porteira/ colchete aberta () poeira () ruído () detonação () outro:	() Acesso	() interferência acesso interno à propriedade () interferência acesso externo à propriedade () outro:		
() Outro :							
Relato							
O Sr. Paulo Pereira Diniz Filho, conhecido como Paulinho procurou o agente social Cavalcante na localidade do sítio Canafístula para relatar alguns problemas que estariam prejudicando as cercas de sua propriedade.							

Informa que as cercas de limite que foram construídas em sua propriedade constam quatro fios de arame, sendo o mesmo criador de animais de pequenos e grandes portes, disse que se sente prejudicado, pois tanto seus animais fogem para dentro da faixa de domínio e outras propriedades, como também os animais das propriedades vizinhas invadem a sua propriedade.

Relata que a empresa responsável pela construção das cercas deixou a obra inacabada no meio de sua propriedade, deixando os animais totalmente soltos e desprotegidos, pede providências urgentes no sentido de terminarem a construção das mesmas e a recolocação dos fios de arame nas partes já existentes e a complementação do arame para nove fios.

Encaminhamento

- Empreendedor Gerência Ambiental Trem Pede Passagem Empreiteira
 Outro: _____
 Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1 - Proprietário mostrando o encontro de sua cerca com a de limite de quatro fios de arame e danificada.



Foto 2 – Cercas inacabadas e estacas já destruídas.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social
	Inicial	Final					
2.097.01	21,727 +0,30	21.729 +15,30	SPS	02	17-12- 2010	01	Edmilson Cavalcante
Endereço/ Localidade					Município	Estado	Telefone
Fazenda Caxixola					Serra Talhada	PE	-
Nome :					Categoria Público		
Ivônio Rufino Alves					(X) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido		
					Motivo do Atendimento		
() Telefone () Visita do interessado ao escritório (X) Visita do agente à propriedade () Reunião comunitária () Outro: _____					(X) Reclamação/Queixa () Denúncia () Sugestão () Outro: _____		
Tema							
() Desapropriação	() proprietário não cadastrado () discorda com laudo/ valor () problemas de documentação () não recebeu a indenização () outro:	() Obra	() problemas com a cerca () porteira/ colchete aberta () poeira () ruído () detonação () outro:	(X) Acesso	(X) interferência acesso interno à propriedade () interferência acesso externo à propriedade () outro:		
() Outro :							
Relato							
<p>Em visita a fazenda Caxixola, o agente Social Cavalcante entrevistou o Sr. Ivônio Rufino Alves, conhecido popularmente como (Nando) do barraco, que relatou já ter recebido a indenização, que não há benfeitorias a serem arrolados, pois no local onde ocorreu a desapropriação só havia terras nuas, porém, pede que as vias de acesso internas sejam mantidas, pois suas terras foram cortadas ao meio pela construção da obra e seus animais precisam ter acesso a ambos os lados da faixa de domínio onde pastam e bebem.</p> <p>É criador de bovinos e equinos, pratica agricultura temporária de subsistência, têm como renda</p>							

principal, a aposentadorias, mora na cidade de Serra Talhada, más, todos os dias veem até a fazenda.

Em sua propriedade existem 03 moradias, duas são habitadas, comi eletricidade, banheiros com fossa, um poço artesiano, plantações de capim elefante e algumas espécies frutíferas. O acesso às moradias se faz pela avenida principal do bairro da Caxixola logo após a ponte do rio Pajeú, entrada à esquerda.

Não se opõe a obra, elogia tal empreendimento que cria empregos e gera renda para toda a região.

Encaminhamento

- Empreendedor Gerência Ambiental Trem Pede Passagem Empreiteira
 Outro: _____
 Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1 – Ivônio Rufino em sua propriedade.



Foto 2 –Vista da entrada principal da sede da fazenda.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social
	Inicial	Final					
2.100.01	21.750 +17,94	21.790 +7,19	SPS	02	01-12- 2010	01	Edmilson Cavalcante
Endereço/ Localidade					Município	Estado	Telefone
Fazenda Chalé/Malhada da Pedra					Serra Talhada	PE	(87) 3831- 2645
Nome :					Categoria Público		
José Pereira da Silva (Zé da Mata).					<input checked="" type="checkbox"/> Diretamente Atingido <input type="checkbox"/> Indiretamente Atingido		
					Motivo do Atendimento		
<input type="checkbox"/> Telefone					<input checked="" type="checkbox"/> Reclamação/Queixa		
<input type="checkbox"/> Visita do interessado ao escritório					<input type="checkbox"/> Denúncia		
<input checked="" type="checkbox"/> Visita do agente à propriedade					<input type="checkbox"/> Sugestão		
<input type="checkbox"/> Reunião comunitária					<input type="checkbox"/> ()		
<input type="checkbox"/> Outro: _____					Outro: _____		
Tema							
<input checked="" type="checkbox"/> Desapropriação	<input checked="" type="checkbox"/> proprietário não cadastrado <input type="checkbox"/> discorda com laudo/ valor <input checked="" type="checkbox"/> problemas de documentação <input type="checkbox"/> não recebeu a indenização <input type="checkbox"/> outro:	<input type="checkbox"/> Obra	<input type="checkbox"/> problemas com a cerca <input type="checkbox"/> porteira/ colchete aberta <input type="checkbox"/> poeira <input type="checkbox"/> ruído <input type="checkbox"/> detonação <input type="checkbox"/> outro:	<input type="checkbox"/> Acesso	<input type="checkbox"/> interferência acesso interno à propriedade <input type="checkbox"/> interferência acesso externo à propriedade <input type="checkbox"/> outro:		
<input type="checkbox"/> Outro :							
Relato							
<p>Em visita a Fazenda Chalé, constatou-se que havia o nome de um proprietário na lista de desapropriação da Projotec como CAETANO LUIZ DA SILVA, porém o laudo a ele atribuído e de propriedade do Sr. JOSÉ PEDRO DA SILVA, popularmente conhecido como Zé da Mata o mesmo relata que o Sr. Caetano Luiz da Silva, apenas utiliza suas terras para praticar agricultura temporária de subsistência e não é possuidor de nenhuma parcela de terra naquela localidade.</p> <p>Informa que sua filha Maria das Dores Silva possui uma procuração para resolver estes problemas.</p>							

Em entrevista com D. Maria das Dores, a mesma disse que já recebeu a visita da equipe do Trem Pede Passagem, que já disponibilizou toda a documentação solicitada, porém até o presente momento está sem resposta.

Disse também que a propriedade acima citada é herança e que o Sr. José Pereira da Silva, seu pai, já fez inventário em vida e que existem nove parcelas de terras onde os herdeiros já possuem escrituras e estas estão dentro de uma mesma parcela que não fora citada anteriormente na lista de acompanhamento de desapropriação da Projotec.

Não se opõe à obra e está à espera de uma resposta e a resolução dos problemas.

Encaminhamento

Empreendedor Gerência Ambiental Trem Pede Passagem Empreiteira
 Outro: _____
 Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1 – José Pereira da Silva (Zé da Mata).



Foto 2 – Ag. Social Cavalcante e o entrevistado.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social
	Inicial	Final					
2.125.03	22.082 +18,87	22.094 +2,85	SPS	02	01-12- 2010	01	Edmilson Cavalcante
Endereço/ Localidade					Município	Estado	Telefone
Fazenda Jazigo					Serra Talhada	PE	-
Nome:					Categoria Público		
João Lopes Sobrinho					(X) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido		
					Motivo do Atendimento		
() Telefone					() Reclamação/Queixa		
() Visita do interessado ao escritório					() Denúncia		
(X) Visita do agente à propriedade					() Sugestão		
() Reunião comunitária					() Outro:		
() Outro: _____					_____		
Tema							
() Desapropriação	(X) () proprietário não cadastrado	() discorda com laudo/ valor	() problemas de documentação	() não recebeu a indenização	() outro:	() Obra	() problemas com a cerca
	() discorde com laudo/ valor	() problemas de documentação	() não recebeu a indenização	() outro:		() Acesso	() interferência acesso interno à propriedade
	() não recebeu a indenização	() outro:					() interferência acesso externo à propriedade
	() outro:						() outro:
(X) Outro: Relatos e satisfações. _____.							
Relato							
O Sr. João Lopes Sobrinho relata que já recebeu a indenização, e está satisfeito, não há reclamações a fazer.							
Disse que na área desapropriada não havia atividades agropecuárias, suas atividades concentram-se próximo à sede da fazenda. É criador de gado leiteiro e complementa sua renda com fretes de carretos com caminhão.							
Sua propriedade é a principal fonte de renda para seu filho e sua irmã, que cuida de sua mãe já idosa							

e aposentada. Em épocas de chuvas prática agricultura de subsistência.

Na propriedade existem quatro moradias, sendo três habitadas, com energia elétrica e água vindo da captação da barragem do rio Pajeú.

Encaminhamento

- Empreendedor Gerência Ambiental Trem Pede Passagem Empreiteira
 Outro: _____
 Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1 – Vista Geral da sede da fazenda.



Foto 2 – Antônia Luiza Irmã do expropriado e o Ag. Social Cavalcante.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social
	Inicial	Final					
2.115.01	21.940 +0,00	21.950 +0,00	SPS	02	17-12- 2010	01	Edmilson Cavalcante
Endereço/ Localidade					Município	Estado	Telefone
Fazenda Quixaba					Serra Talhada	PE	-
Nome :					Categoria Público		
João Alves Magalhães					(X) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido		
					Motivo do Atendimento		
() Telefone () Visita do interessado ao escritório (X) Visita do agente à propriedade () Reunião comunitária () Outro: _____					(X) Reclamação/Queixa () Denúncia (X) Sugestão () _____) Outro: _____		
Tema							
() Desapropriação	() proprietário não cadastrado () discorda com laudo/ valor () problemas de documentação () não recebeu a indenização () outro:	() Obra	() problemas com a cerca () porteira/ colchete aberta () poeira () ruído () detonação () outro:	(X) Acesso	(X) interferência acesso interno à propriedade () interferência acesso externo à propriedade () outro:		
() Outro :							
Relato							
<p>João Alves Magalhães, conhecido como “João Pulsa”, informa que já recebeu a indenização, e não concorda com valor recebido, alegando ter sido irrisório. Não tem reclamações a fazer com relação à obra, pede que seja mantida a passagem para seus animais, uma vez que o mesmo é criador de gado de engorda, e a pastagem ficou dividida ao meio pela faixa de domínio, sugere que a passagem poderá ser feita por baixo da ponte que está sendo construída no local. Pede também que as cercas de limites que serão construídas, devem constar de nove fios de arame para evitar a invasão em seus pastos por animais pequenos das propriedades vizinhas.</p>							

Na propriedade existem duas moradias com eletricidade, banheiros com fossa e sumidouro, onde mora sozinho em uma delas, existe também um poço artesiano que abastece de águas moradias para as tarefas diárias, a água para consumo humano vêm da cidade de Serra de Talhada.

Sua renda é composta de aposentadoria como servidor público (Polícia Militar de PE), e complementada como segurança particular e a criação de bovinos.

Encaminhamento

- Empreendedor Gerência Ambiental Trem Pede Passagem Empreiteira
 Outro: _____
 Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1 – João Alves Magalhães no local da entrevista.



Foto 2 – Vista Lateral da sede da fazenda.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social	
	Inicial	Final						
2.114.01	21.936 +0,00	21.940 +0,00	SPS	02	16-12- 2010	01	Edmilson Cavalcante	
Endereço/ Localidade					Município	Estado	Telefone	
Fazenda Quixaba					Serra Talhada	PE	9937-2631	
Nome :					Categoria Público			
Maria Marli de Magalhães Cordeiro					(X) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido			
					Motivo do Atendimento			
() Telefone () Visita do interessado ao escritório (X) Visita do agente à propriedade () Reunião comunitária () Outro: _____					(X) Reclamação/Queixa () Denúncia () Sugestão (_____) Outro: _____			
Tema								
() Desapropriação		() proprietário não cadastrado () discorda com laudo/ valor () problemas de documentação () não recebeu a indenização () outro:		() Obra		() problemas com a cerca () porteira/ colchete aberta () poeira () ruído () detonação () outro:	(X) Acesso	(X) interferência acesso interno à propriedade () interferência acesso externo à propriedade () outro:
() Outro :								
Relato								
<p>A Sra. Maria Marli de Magalhães Cordeiro, relata que já recebeu a indenização, mas foi um valor abaixo do esperado. No local de sua propriedade onde ocorreu a desapropriação, só existem terras nuas, pede que as vias de acesso interno, sejam mantidas, pois é criadora de animais de pequenos e grandes portes que necessitam constantemente atravessar a faixa de domínio para se alimentarem.</p> <p>Existe uma casa-moradia, com eletricidade e sem banheiro, local onde reside uma família composta por sete pessoas, um casal e cinco filhos que trabalham na propriedade onde criam e plantam agricultura de subsistência na época das chuvas.</p>								

Maria Marli mora na cidade de Serra Talhada com uma filha menor, sua renda é proveniente de um Salão de Beleza.

Não tem reclamações a fazer e nem faz objeções quanto à obra.

Encaminhamento

Empreendedor () Gerência Ambiental () Trem Pede Passagem () Empreiteira
() Outro: _____
() Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1 – Maria Marli em sua residência na cidade de Serra Talhada.



Foto 2 – Maria Marli em sua residência na cidade de Serra Talhada.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social
	Inicial	Final					
2.103.01	21.833 +16,02	21.842 +3,53	SPS	02	01-12- 2010	01	Edmilson Cavalcante
Endereço/ Localidade					Município	Estado	Telefone
Malhada da Pedra					Serra Talhada	PE	-
Nome :					Categoria Público		
Basílio Barbosa Nogueira					(X) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido		
					Motivo do Atendimento		
() Telefone () Visita do interessado ao escritório (X) Visita do agente à propriedade () Reunião comunitária () Outro: _____					() Reclamação/Queixa () Denúncia () Sugestão (X) Outro: Visita às propriedades		
Tema							
() Desapropriação	() proprietário não cadastrado () discorda com laudo/ valor () problemas de documentação () não recebeu a indenização () outro:	() Obra	() problemas com a cerca () porteira/ colchete aberta () poeira () ruído () detonação () outro:	() Acesso	() interferência acesso interno à propriedade () interferência acesso externo à propriedade () outro:		
(X) Outro: Relatos e Satisfações							
Relato							
<p>O Sr. Basílio Barbosa Nogueira relata que já recebeu a indenização, e não havia benfeitorias no local, não contestou os valores e na primeira audiência já resolveu tudo.</p> <p>O mesmo informa que é criador de ovinos e caprinos e as cercas de limites, deverão ser de nove fios de arame.</p> <p>Sua propriedade possui eletricidade, poço amazonas e algumas espécies frutíferas. Na propriedade há três moradias onde duas são habitadas, possuem banheiros com fossa, o lixo é queimado na propriedade</p>							

a água potável é trazida da cidade de Serra Talhada em veículos de tração animal (carroças de Burro).

Sua renda provém de aposentadoria sua e da esposa, complementada com a venda de caprinos e ovinos e ainda pratica agricultura temporária na época das chuvas.

Não se opõe á obra, e faz elogios ao empreendimento no que se refere à criação de empregos e renda para toda a região.

Encaminhamento

- Empreendedor Gerência Ambiental Trem Pede Passagem Empreiteira
 Outro: _____
 Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1 – Visão ampla da Casa Sede da Fazenda.



Foto 2– Expropriado - Basílio Barbosa Nogueira.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social
	Inicial	Final					
2.140.01	22.260 +11,87	22.261 +8,05	SPS	02	08-12- 2010	02	Edmilson Cavalcante
Endereço/ Localidade					Município	Estado	Telefone
Fazenda Juazeiro/saco da Roça					Serra Talhada	PE	---
Nome					Categoria Público		
Antônio Luiz de Souza					<input checked="" type="checkbox"/> Diretamente Atingido <input type="checkbox"/> Indiretamente Atingido		
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento		
<input type="checkbox"/> Telefone <input type="checkbox"/> Visita do interessado ao escritório <input checked="" type="checkbox"/> Visita do agente à propriedade <input type="checkbox"/> Reunião comunitária <input type="checkbox"/> Outro: _____					<input checked="" type="checkbox"/> Reclamação/Queixa <input type="checkbox"/> Denúncia <input type="checkbox"/> Sugestão <input type="checkbox"/> _____) Outro: _____		
Tema							
<input type="checkbox"/> Desapropriação <input type="checkbox"/> proprietário não cadastrado <input type="checkbox"/> discorda com laudo/ valor <input type="checkbox"/> problemas de documentação <input type="checkbox"/> não recebeu a indenização <input type="checkbox"/> outro: _____		<input type="checkbox"/> Obra <input type="checkbox"/> problemas com a cerca <input type="checkbox"/> porteira/ colchete aberta <input type="checkbox"/> poeira <input type="checkbox"/> ruído <input type="checkbox"/> detonação <input type="checkbox"/> outro: _____		<input checked="" type="checkbox"/> Acesso <input type="checkbox"/> interferência acesso interno à propriedade <input checked="" type="checkbox"/> interferência acesso externo à propriedade <input type="checkbox"/> outro: _____		<input type="checkbox"/> Outro: _____	
Relato							
<p>Em visita a fazenda Juazeiro na localidade do Saco da Roça, o agente social Edmilson Cavalcante SPS lote 02, foi procurado pelo expropriado Antônio Luiz de Souza, se queixando, informou que a estrada que dá acesso a sua propriedade e as demais propriedades vizinhas, fora interditada por mais de uma vez por funcionários da empreiteira que trabalha no local, onde existe a construção de um aterro.</p> <p>Procurou o encarregado responsável pela terraplanagem naquele local e relatou o problema, onde foi atendido imediatamente no que diz respeito à desobstrução da via de acesso.</p> <p>Diz estar preocupado com o avanço das obras do aterro, o mesmo ficará alto e a estrada ficará sem</p>							

opção de tráfego, ainda relata que na época das chuvas (que estão chegando), o problema se agrava, pois as vias secundárias ficam alagadas pelos riachos que deságuam nas proximidades nesta época do ano.

Pede que providências sejam tomadas enquanto há tempo.

Encaminhamento

- Empreendedor Gerência Ambiental Trem Pede Passagem Empreiteira
 Outro: _____
 Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1 – Sr. Antônio Luiz de Souza.



Foto 2 – Foto do local do cruzamento, estaca 22.251.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social
	Inicial	Final					
----- --	-	-	SPS	02	08-12-2010	01	Edmilson Cavalcante
Endereço/ Localidade					Município	Estado	Telefone
Fazenda Juazeiro/Saco da Roça					Serra Talhada	PE	-
Nome					Categoria Público		
Luiz Gonzaga Torres					<input type="checkbox"/> Diretamente Atingido <input checked="" type="checkbox"/> Indiretamente Atingido		
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento		
<input type="checkbox"/> Telefone <input type="checkbox"/> Visita do interessado ao escritório <input checked="" type="checkbox"/> Visita do agente à propriedade <input type="checkbox"/> Reunião comunitária <input type="checkbox"/> Outro: _____					<input checked="" type="checkbox"/> Reclamação/Queixa <input type="checkbox"/> Denúncia <input type="checkbox"/> Sugestão <input type="checkbox"/> _____) Outro: _____		
Tema							
<input type="checkbox"/> Desapropriação <input type="checkbox"/> proprietário não cadastrado <input type="checkbox"/> discorda com laudo/ valor <input type="checkbox"/> problemas de documentação <input type="checkbox"/> não recebeu a indenização <input type="checkbox"/> outro: _____		<input type="checkbox"/> Obra <input type="checkbox"/> problemas com a cerca <input type="checkbox"/> porteira/ colchete aberta <input type="checkbox"/> poeira <input type="checkbox"/> ruído <input type="checkbox"/> detonação <input type="checkbox"/> outro: _____		<input checked="" type="checkbox"/> Acesso <input type="checkbox"/> interferência acesso interno à propriedade <input checked="" type="checkbox"/> interferência acesso externo à propriedade <input type="checkbox"/> outro: _____		<input type="checkbox"/> Outro: _____	
Relato							
<p>Visitando a Fazenda Juazeiro na localidade do Saco da Roça, o agente social Edmilson Cavalcante, foi comunicado pelo Sr. Luiz Gonzaga Torres que a estrada vicinal serve como acesso para todos os moradores das localidades vizinhas, havia sido interdita pelos operários da construtora com material de aterro próximo a sua moradia. E quando trafegava de moto voltando para casa, deparou-se com um monte de entulho no meio da estrada, impedindo assim sua passagem. Procurou a pessoa responsável pela obra no local e enfatizou que aquela estrada não poderia ser interrompida daquela maneira, pois se trata de uma via de acesso principal que serve a todos que trabalham estudam ou necessitam constantemente de</p>							

trafegar de uma comunidade a outra.

Prontamente foi atendido, o material que impedia o acesso foi retirado, porém fica a incerteza da garantia de tráfego livre, já que se faz necessário o avanço da obra.

Pede que providências sejam tomadas para garantir o direito de ir e vir a todos que dependem daquela estrada.

Obs.: O local acima citado trata-se da estaca 22.251.

Encaminhamento

Empreendedor Gerência Ambiental Trem Pede Passagem Empreiteira

Outro: _____

Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1 – Sr. Luiz Gonzaga relatando os fatos.



Foto 2 – Visão ampla do local do cruzamento na estaca 22.251.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social
	Inicial	Final					
-----	-	-	SPS	02	08-12-2010	01	Edmilson Cavalcante
Endereço/ Localidade					Município	Estado	Telefone
Fazenda Juazeiro/Saco da Roça					Serra Talhada	PE	9611-3070
Nome					Categoria Público		
Maria de Fátima de Sá					<input type="checkbox"/> Diretamente Atingido <input checked="" type="checkbox"/> Indiretamente Atingido		
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento		
<input checked="" type="checkbox"/> Telefone <input type="checkbox"/> Visita do interessado ao escritório <input type="checkbox"/> Visita do agente à propriedade <input type="checkbox"/> Reunião comunitária <input type="checkbox"/> Outro: _____					<input checked="" type="checkbox"/> Reclamação/Queixa <input type="checkbox"/> Denúncia <input type="checkbox"/> Sugestão <input type="checkbox"/> _____) Outro: _____		
Tema							
<input type="checkbox"/> Desapropriação <input type="checkbox"/> proprietário não cadastrado <input type="checkbox"/> discorda com laudo/ valor <input type="checkbox"/> problemas de documentação <input type="checkbox"/> não recebeu a indenização <input type="checkbox"/> outro: _____		<input type="checkbox"/> Obra <input type="checkbox"/> problemas com a cerca <input type="checkbox"/> porteira/ colchete aberta <input type="checkbox"/> poeira <input type="checkbox"/> ruído <input type="checkbox"/> detonação <input type="checkbox"/> outro: _____		<input checked="" type="checkbox"/> Acesso <input type="checkbox"/> interferência acesso interno à propriedade <input checked="" type="checkbox"/> interferência acesso externo à propriedade <input type="checkbox"/> outro: _____		<input type="checkbox"/> Outro: _____	
Relato							
<p>Por telefone o Agente Social Edmilson Cavalcante foi contatado pela Sra. Maria de Fátima de Sá, informou estar sendo prejudicada no que diz respeito ao acesso às comunidades vizinhas, a sua propriedade foi cortado pela faixa de domínio na localidade Saco da Roça, onde foi interditado por duas vezes por funcionários da empreiteira que fazem a terraplanagem naquele local.</p> <p>Quando questionou aos mesmos sobre o problema, foi informada que seria desobstruída a passagem em caráter provisório, porém iria voltar a ser interditada posteriormente, pois a obra seguiria com um a construção de aterro naquele local.</p>							

O Agente social Cavalcante SPS lote 02, se dirigiu até o local indicado e constatou que a estrada vicinal que dá acesso às comunidades vizinhas que ficam em lados opostos da faixa de domínio, na estaca 22.251, está com um talude de aterro sendo instalado e deixando sem opção de tráfego, os estudantes, professores, trabalhadores enfim, todas as pessoas que diariamente fazem uso da mesma.

Moradores das comunidades atingidas pedem solução com urgência.

Encaminhamento

- Empreendedor () Gerência Ambiental () Trem Pede Passagem () Empreiteira
() Outro: _____
() Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1 – Descrição da estaca do cruzamento da faixa de domínio com a estrada vicinal.



Foto 2 – Visão ampla do cruzamento com a referida estaca ao centro.

LOTE 3

Programa de Comunicação Social

Atendimento à Comunidade

Versão 2							
N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social
	Inicial	Final					
-	30.209+5,41	31.255+13,55	SPS	03	29/12/2010	1	Joelma Fabiana
Endereço/ Localidade					Município	Estado	Telefone
Sítio Areias, sem número					Flores	PE	-
Nome					Categoria Público		
Francisco Antonio de Goes					(X) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido		
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento		
() Telefone () Visita do interessado ao escritório (X) Visita do agente à propriedade () Reunião comunitária () Outro: _____					() Reclamação/Queixa () Denúncia () Sugestão () Outro: _____		
Tema							
(X) Desapropriação	(x) proprietário não cadastrado () discorda com laudo/ valor () problemas de documentação () não recebeu a indenização () outro:	() Obra	() problemas com a cerca () porteira/ colchete aberta () poeira () ruído () detonação () outro:	() Acesso	() interferência acesso interno à propriedade () interferência acesso externo à propriedade () outro:		
() Outro: _____							
Relato							
Proprietário foi incluído na lista de desapropriação.							
Encaminhamento							

(X) Empreendedor () Gerência Ambiental (X) Trem Pede Passagem () Empreiteira
 () Outro: _____
 (X) Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1- Senhor Francisco Antonio.




Foto 2 – Mandado de imissão na posse.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social
	Inicial	Final					
3.197.01 3.198.01	31.613+14,00 31.624+2,58	31.624+2,58 31.628+5,77	SPS	03	30/12/2010	1	Joelma Fabiana
Endereço/ Localidade					Município	Estado	Telefone
Sítio Balança, sem número					Custódia	PE	-
Nome					Categoria Público		
José Celso Alves					(X) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido		
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento		
() Telefone () Visita do interessado ao escritório (X) Visita do agente à propriedade () Reunião comunitária () Outro: _____					(X) Reclamação/Queixa () Denúncia () Sugestão () Outro: _____		
Tema							
(X) Desapropriação	() proprietário não cadastrado (X) discorda com laudo/ valor () problemas de documentação () não recebeu a indenização () outro:	() Obra	() problemas com a cerca () porteira/ colchete aberta () poeira () ruído () detonação () outro:	(X) Acesso	(X) interferência acesso interno à propriedade () interferência acesso externo à propriedade () outro:		
() Outro: _____							
Relato							
Alega que necessita da passagem para transpor a faixa de domínio.							
Encaminhamento							
(X) Empreendedor (X) Gerência Ambiental (X) Trem Pede Passagem () Empreiteira () Outro: _____ () Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído							

Registro Fotográfico




Foto 1- Mandado de imissão na posse.



Foto 2 - José Celso.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social
	Inicial	Final					
3.209.01	30.916+18,68	31.920+11,61	SPS	03	30/12/2010	1	Joelma Fabiana
Endereço/ Localidade					Município	Estado	Telefone
Sítio Balança, sem número					Custódia	PE	-
Nome					Categoria Público		
Maria José da Silva					(X) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido		
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento		
() Telefone () Visita do interessado ao escritório (X) Visita do agente à propriedade () Reunião comunitária () Outro: _____					(X) Reclamação/Queixa () Denúncia () Sugestão () Outro: _____		
Tema							
(X) Desapropriação	() proprietário não cadastrado (X) discorda com laudo/ valor () problemas de documentação () não recebeu a indenização () outro:	() Obra	() problemas com a cerca () porteira/ colchete aberta () poeira () ruído () detonação () outro:	(X) Acesso	(X) interferência acesso interno à propriedade () interferência acesso externo à propriedade () outro:		
() Outro: _____							
Relato							
Necessita da passagem para transpor a faixa de domínio para relocação dos animais, agora no período de estiagem, pois a área onde esta o alimento acaba em cerca de 30 dias.							
Encaminhamento							

(X) Empreendedor() Gerência Ambiental(X) Trem Pede Passagem() Empreiteira

() Outro: _____

() Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico




Foto 1- Alvará para levantamento de depósito.



Foto 2 – Proprietária e o esposo José Raimundo da Silva.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social
	Inicial	Final					
3.208.01	30.915+8,32	31.916+18,16	SPS	03	30/12/2010	1	Joelma Fabiana
Endereço/ Localidade					Município	Estado	Telefone
Sítio Balança, sem número					Custódia	PE	-
Nome					Categoria Público		
Odete Raimundo da Conceição					(X) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido		
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento		
() Telefone () Visita do interessado ao escritório (X) Visita do agente à propriedade () Reunião comunitária () Outro: _____					(X) Reclamação/Queixa () Denúncia () Sugestão () Outro: _____		
Tema							
(X) Desapropriação	() proprietário não cadastrado (X) discorda com laudo/ valor () problemas de documentação () não recebeu a indenização () outro:	() Obra	() problemas com a cerca () porteira/colchete aberta () poeira () ruído () detonação () outro:	() Acesso	() interferência acesso interno à propriedade () interferência acesso externo à propriedade () outro:		
() Outro: _____							
Relato							
Necessita da passagem para transpor a faixa de domínio para relocação dos animais agora no período de estiagem pois a área onde está o alimento acaba em cerca de 30 dias.							
Encaminhamento							

(X) Empreendedor() Gerência Ambiental(X) Trem Pede Passagem() Empreiteira

() Outro: _____

(X) Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico




Foto 1- Alvará para levantamento de depósito.

Foto 2 – Senhora Odete.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social
	Inicial	Final					
3.205.01	31.827+1,94	31.910+0,09	SPS	03	30/12/2010	1	Joelma Fabiana
Endereço/ Localidade					Município	Estado	Telefone
Sítio Balança, sem número					Custódia	PE	-
Nome					Categoria Público		
Zito Zé Ferino					(X) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido		
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento		
() Telefone () Visita do interessado ao escritório (X) Visita do agente à propriedade () Reunião comunitária () Outro: _____					(X) Reclamação/Queixa () Denúncia () Sugestão () Outro: _____		
Tema							
() Desapropriação	() proprietário não cadastrado () discorda com laudo/ valor () problemas de documentação () não recebeu a indenização () outro:	() Obra	() problemas com a cerca () porteira/ colchete aberta () poeira () ruído () detonação () outro:	(X) Acesso	() interferência acesso interno à propriedade () interferência acesso externo à propriedade (X) outro:		
() Outro: Não é o nome do dono da propriedade.							
Relato							
O nome citado na lista PROJETEC é do morador na propriedade e não do proprietário da área atingida que se chama: Carlos Alberico de Bezerra. O morador não soube dar as informações do processo. Será feito contato por telefone com o proprietário.							
Encaminhamento							

(X) Empreendedor() Gerência Ambiental() Trem Pedre Passagem() Empreiteira
() Outro: _____
() Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1- Senhor Zito.



Foto 2 – Casa sede da propriedade onde reside o morador Zito.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social
	Inicial	Final					
3.188.01	30.204+1,19	31.209+5,31	SPS	03	29/12/2010	1	Joelma Fabiana
Endereço/ Localidade					Município	Estado	Telefone
Sítio Tamboril, sem número					Flores	PE	-
Nome					Categoria Público		
Diana Ferreira dos Santos					(X) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido		
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento		
() Telefone () Visita do interessado ao escritório (X) Visita do agente à propriedade () Reunião comunitária () Outro: _____					(x) Reclamação/Queixa () Denúncia () Sugestão () Outro: _____		
Tema							
() Desapropriação	() proprietário não cadastrado () discorda com laudo/ valor () problemas de documentação () não recebeu a indenização () outro:	() Obra	() problemas com a cerca () porteira/colchete aberta () poeira () ruído () detonação () outro:	(X) Acesso	(X) interferência acesso interno à propriedade () interferência acesso externo à propriedade () outro:		
() Outro: _____							
Relato							
Deseja que seja mantida a via que dá acesso à outra área/parte da propriedade. Não permitiu se fotografada.							
Encaminhamento							

(X) Empreendedor() Gerência Ambiental() Trem Pede Passagem() Empreiteira

() Outro: _____

() Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico




Foto 1- Termo de Audiência.



Foto 2 – Casa da expropriada.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social
	Inicial	Final					
3.203.01	31.671+2,55	31.778+0,30	SPS	03	29/12/2010	1	Joelma Fabiana
Endereço/ Localidade					Município	Estado	Telefone
Sítio dos Nunes, sem número					Sítio dos Nunes	PE	-
Nome					Categoria Público		
Diana Ferreira dos Santos					(X) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido		
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento		
() Telefone () Visita do interessado ao escritório (X) Visita do agente à propriedade () Reunião comunitária () Outro: _____					(x) Reclamação/Queixa () Denúncia (X) Sugestão () Outro: _____		
Tema							
(X) Desapropriação	() proprietário não cadastrado (X) discorda com laudo/ valor () problemas de documentação () não recebeu a indenização () outro:	() Obra	() problemas com a cerca () porteira/colchete aberta () poeira () ruído () detonação () outro:	(X) Acesso	(X) interferência acesso interno à propriedade () interferência acesso externo à propriedade () outro:		
() Outro: _____							
Relato							
Desejaria apenas um barreiro ou açude ao invés do valor pago pela indenização; para a área não perder o valor devido o difícil acesso causado pela obra.							
Encaminhamento							

(X) Empreendedor() Gerência Ambiental(X) Trem Pede Passagem(X) Empreiteira

() Outro: _____

() Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico




Foto 1- Termo de Audiência

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social
	Inicial	Final					
3.193.01	30.514+18,63	31.521+0,02	SPS	03	30/12/2010	1	Joelma Fabiana
Endereço/ Localidade					Município	Estado	Telefone
Sítio Tamboril, sem número					Flores	PE	-
Nome					Categoria Público		
Leilson Ivan Queiroz da Silva					(X) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido		
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento		
() Telefone () Visita do interessado ao escritório (X) Visita do agente à propriedade () Reunião comunitária () Outro: _____					(x) Reclamação/Queixa () Denúncia () Sugestão () Outro: _____		
Tema							
(X) Desapropriação	() proprietário não cadastrado (X) discorda com laudo/ valor () problemas de documentação (X) não recebeu a indenização () outro:	() Obra	(X) problemas com a cerca () porteira/colchete aberta () poeira () ruído () detonação () outro:	(X) Acesso	(X) interferência acesso interno à propriedade () interferência acesso externo à propriedade () outro:		
() Outro: _____							
Relato							
Recorreu e questionou o valor da indenização. Deseja que seja construído o acesso para a outra parte da propriedade que ficou do outro lado da faixa de domínio.							
Encaminhamento							

(X) Empreendedor() Gerência Ambiental() Trem Pedre Passagem(X) Empreiteira

() Outro: _____

() Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1- Senhor Leilson Ivan.



Foto 2 – Casa do expropriado.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social
	Inicial	Final					
3.207.01	31.913+5,70	31.915+8,32	SPS	03	30/12/2010	1	Joelma Fabiana
Endereço/ Localidade					Município	Estado	Telefone
Sítio Balança, sem número					Custódia	PE	-
Nome					Categoria Público		
Maria José da Silva Neves					(X) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido		
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento		
() Telefone () Visita do interessado ao escritório (X) Visita do agente à propriedade () Reunião comunitária () Outro: _____					(X) Reclamação/Queixa () Denúncia () Sugestão () Outro: _____		
Tema							
(X) Desapropriação	() proprietário não cadastrado (X) discorda com laudo/ valor () problemas de documentação () não recebeu a indenização () outro:	() Obra	() problemas com a cerca () porteira/ colchete aberta () poeira () ruído () detonação () outro:	() Acesso	() interferência acesso interno à propriedade () interferência acesso externo à propriedade () outro:		
() Outro: _____							
Relato							
Disse que o valor da terra sugerido não condiz com a realidade.							
Encaminhamento							

(X) Empreendedor() Gerência Ambiental(X) Trem Pede Passagem() Empreiteira

() Outro: _____

(X) Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico




Foto 1- Mandado de intimação



Foto 2 – Maria José da Silva Neves.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social
	Inicial	Final					
3.190.01	31.255+13,50	31.396+17,78	SPS	03	29/12/2010	1	Joelma Fabiana
Endereço/ Localidade					Município	Estado	Telefone
Sítio Tamboril, sem número					Flores	PE	-
Nome					Categoria Público		
Stela Pereira da Silva					(X) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido		
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento		
() Telefone () Visita do interessado ao escritório (X) Visita do agente à propriedade () Reunião comunitária () Outro: _____					(X) Reclamação/Queixa () Denúncia () Sugestão () Outro: _____		
Tema							
(X) Desapropriação	() proprietário não cadastrado (X) discorda com laudo/ valor () problemas de documentação () não recebeu a indenização () outro:	() Obra	() problemas com a cerca () porteira/ colchete aberta () poeira () ruído () detonação () outro:	(X) Acesso	() interferência acesso interno à propriedade () interferência acesso externo à propriedade (X) outro:		
(X) Outro: Fios de distribuição de energia atingidos.							
Relato							
<p>Relatou que a estrada que dá acesso a obra passa em frente a sua casa, e há poste de energia elétrica que leva a mesma até a sua moradia. Uma retro escavadeira passou e atingiu os fios ocasionando a queima de uma bomba que abastece a residência e a pastagem dos animais em reprodução.</p> <p>Há também uma passagem molhada onde os carros também passam; a expropriada alega que está rachando devido ao peso dos carros que ali cruzam.</p> <p>Falou que o valor da indenização declarado em audiência não condiz com o recebido</p>							

Encaminhamento

(X) Empreendedor () Gerência Ambiental (X) Trem Pede Passagem () Empreiteira

() Outro: _____

(x) Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1- Stela Pereira da Silva.



Foto 2 – Estrada de acesso e rede elétrica atingida.




Foto 3 – Termo de audiência de confirma o estorno da indenização.




Foto 4 - Continuação da citação do estorno

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social
	Inicial	Final					
-	-	-		03	06/12/2010	01	Joelma Fabiana
Endereço/ Localidade					Município	Estado	Telefone
Varzinha					Serra Talhada	PE	-
Nome					Categoria Público		
Maria Aparecida de Lima					() Diretamente Atingido (X) Indiretamente Atingido		
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento		
() Telefone () Visita do interessado ao escritório (X) Visita do agente à propriedade () Reunião comunitária () Outro: _____ —					(X) Reclamação/Queixa () Denúncia () Sugestão () Outro: _____		
Tema							
() Desapropriação	() proprietário não cadastrado () discorda com laudo/ valor () problemas de documentação () não recebeu a indenização () outro:	(X) Obra	() problemas com a cerca () porteira/colchete aberta (X) poeira () ruído () detonação () outro:	() Acesso	() interferência acesso interno à propriedade () interferência acesso externo à propriedade () outro:		
() Outro: _____							
Relato							
A entrevistada relata que um acesso feito próximo a sua residência para as carretas transitarem e pegar areia em um riacho próximo, ocasiona muita poeira e a umectação das vias não é realizada de forma alguma.							
Encaminhamento							

(X) Empreendedor() Gerência Ambiental() Trem Pede Passagem(X) Empreiteira

() Outro: _____

() Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1- Momento da entrevista com a senhora Irene.



Foto 2 – Estrada citada para acesso das carretas.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social
	Inicial	Final					
	-	-		03	06/12/2010	01	Joelma Fabiana
Endereço/ Localidade					Município	Estado	Telefone
Varzinha					Serra Talhada	PE	-
Nome					Categoria Público		
Maria Irene de Oliveira					() Diretamente Atingido (X) Indiretamente Atingido		
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento		
() Telefone () Visita do interessado ao escritório (X) Visita do agente à propriedade () Reunião comunitária () Outro: _____					(X) Reclamação/Queixa () Denúncia () Sugestão () Outro: _____		
Tema							
() Desapropriação	() proprietário não cadastrado () discorda com laudo/ valor () problemas de documentação () não recebeu a indenização () outro:	(X) Obra	() problemas com a cerca () porteira/ colchete aberta (X) poeira () ruído () detonação () outro:	() Acesso	() interferência acesso interno à propriedade () interferência acesso externo à propriedade () outro:		
() Outro: _____							
Relato							
A entrevistada relata que um acesso feito próximo a sua residência para as caçambas transitarem para pegar areia em um riacho próximo, ocasiona muita poeira, e a umectação das vias não é realizada.							
Encaminhamento							

(X) Empreendedor() Gerência Ambiental() Trem Pedre Passagem(X) Empreiteira

() Outro: _____

() Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1- Momento da entrevista com a senhora Irene.



Foto 2 – Estrada citada para acesso das caçambas.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social				
	Inicial	Final									
	-	-		03	06/12/2010	01	Joelma Fabiana				
Endereço/ Localidade				Município		Estado	Telefone				
Varzinha				Serra Talhada		PE	87 – 9924 - 8705				
Nome				Categoria Público							
Zildomar Alves Freire				<input type="checkbox"/> Diretamente Atingido <input checked="" type="checkbox"/> Indiretamente Atingido							
Origem de Atendimento				Motivo do Atendimento							
<input type="checkbox"/> Telefone <input type="checkbox"/> Visita do interessado ao escritório <input type="checkbox"/> Visita do agente à propriedade <input type="checkbox"/> Reunião comunitária <input checked="" type="checkbox"/> Outro: Visita a residência.				<input checked="" type="checkbox"/> Reclamação/Queixa <input type="checkbox"/> Denúncia <input type="checkbox"/> Sugestão <input type="checkbox"/> Outro: _____							
Tema											
<input type="checkbox"/> Desapropriação		<input type="checkbox"/> proprietário não cadastrado <input type="checkbox"/> discorda com laudo/ valor <input type="checkbox"/> problemas de documentação <input type="checkbox"/> não recebeu a indenização <input type="checkbox"/> outro:		<input checked="" type="checkbox"/> Obra		<input type="checkbox"/> problemas com a cerca <input type="checkbox"/> porteira/ colchete aberta <input type="checkbox"/> poeira <input type="checkbox"/> ruído <input type="checkbox"/> detonação <input checked="" type="checkbox"/> outro:		<input type="checkbox"/> Acesso		<input type="checkbox"/> interferência acesso interno à propriedade <input type="checkbox"/> interferência acesso externo à propriedade <input type="checkbox"/> outro:	
(X) Outro: _____											
Relato											
<p>O senhor Zildomar é presidente da associação de Varzinha e intermédia às reivindicações da comunidade. Em visita em sua residência , relatou que a Odebrecht havia feito um aterro na margem do açude para facilitar a retirada da água do açude; depois de parar a retirada de água a empreiteira não fez a retirada do material colocado.</p> <p>Segundo o entrevistado, com as chuvas pode haver danos, pois há a necessidade do escoamento da água no sangrador do açude.</p>											

Encaminhamento

(X) Empreendedor() Gerência Ambiental() Trem Pede Passagem(X) Empreiteira

() Outro: _____

() Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1- Aterro a beira do açude.



Foto 2 – Aterro para facilitar o enchimento dos carros pipas.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social
	Inicial	Final					
3.192.01	31.396+17,78	31.492+3,68	SPS	03	14/12/2010	1	Joelma Fabiana
Endereço/ Localidade					Município	Estado	Telefone
Sítio Tamboril					Flores	PE	-
Nome					Categoria Público		
Antonio Burgos de Santana					(X) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido		
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento		
() Telefone () Visita do interessado ao escritório (X) Visita do agente à propriedade () Reunião comunitária () Outro:					(X) Reclamação/Queixa () Denúncia () Sugestão () Outro: _____		
Tema							
() Desapropriação	() proprietário não cadastrado () discorda com laudo/ valor () problemas de documentação () não recebeu a indenização () outro:	() Obra	() problemas com a cerca () porteira/ colchete aberta () poeira () ruído () detonação () outro:	() Acesso	() interferência acesso interno à propriedade () interferência acesso externo à propriedade () outro:		
() Outro:							
Relato							
O expropriado acredita que a obra trouxe benefícios para a região e não tem nada contra a mesma, sente-se satisfeito. Não quis ser fotografado.							
Encaminhamento							
(X) Empreendedor() Gerência Ambiental() Trem Pede Passagem() Empreiteira () Outro: _____							
(X) Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído							

Registro Fotográfico




Foto 1- Termo de audiência.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social
	Inicial	Final					
3.168.01	30.610+17,10	30.612+14,20	SPS	03	16/12/2010	1	Joelma Fabiana
Endereço/ Localidade					Município	Estado	Telefone
Sítio Barragem do Mel					Flores	PE	-
Nome					Categoria Público		
Cícero Marcelino de Oliveira					(X) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido		
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento		
() Telefone () Visita do interessado ao escritório (X) Visita do agente à propriedade () Reunião comunitária () Outro:					(X) Reclamação/Queixa () Denúncia () Sugestão () Outro: _____		
Tema							
(X) Desapropriação	() proprietário não cadastrado (X) discorda com laudo/ valor () problemas de documentação () não recebeu a indenização () outro:	(X) Obra	() problemas com a cerca () porteira/colchete aberta () poeira (X) ruído () detonação () outro:	(X) Acesso	(X) interferência acesso interno à propriedade (X) interferência acesso externo à propriedade () outro:		
() Outro:							
Relato							
Diz que o acesso a estrada principal da comunidade ficou comprometida. O barulho incomoda durante a noite.							
Encaminhamento							

(X) Empreendedor() Gerência Ambiental(X) Trem Pede Passagem(X) Empreiteira
() Outro: _____
() Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico




Foto 1- Termo de audiência.



Foto 2 – Mãe do expropriado, senhora Maria José.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social	
	Inicial	Final						
3.106.01	30.604+0,00	30.605+18,00	SPS	03	16/12/2010	1	Joelma Fabiana	
Endereço/ Localidade					Município		Estado	Telefone
Sítio Barragem do Mel					Flores		PE	-
Nome					Categoria Público			
Maria Auxiliadora dos Santos Silva					(X) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido			
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento			
() Telefone () Visita do interessado ao escritório (X) Visita do agente à propriedade () Reunião comunitária () Outro:					(X) Reclamação/Queixa () Denúncia () Sugestão () Outro: _____			
Tema								
(X) Desapropriação	() proprietário não cadastrado (X) discorda com laudo/ valor () problemas de documentação () não recebeu a indenização () outro:	(X) Obra	() problemas com a cerca () porteira/colchete aberta () poeira (X) ruído () detonação () outro:	(X) Acesso	(X) interferência acesso interno à propriedade () interferência acesso externo à propriedade () outro:			
() Outro:								
Relato								
A expropriada mora com sua filha que está no final da gravidez e se incomoda com o barulho não desejaria este inconveniente depois que a criança nascesse.								
Encaminhamento								

(X) Empreendedor() Gerência Ambiental(X) Trem Pede Passagem(X) Empreiteira
() Outro: _____
() Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1- Momento da entrevista com a senhora Maria Auxiliadora.




Foto 2 – Mandado de imissão na posse.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social
	Inicial	Final					
3.164.01	30.588+9,81	30.602+10,00	SPS	03	16/12/2010	1	Joelma Fabiana
Endereço/ Localidade					Município	Estado	Telefone
Sítio Barragem do Mel					Flores	PE	-
Nome					Categoria Público		
Severina Ana da Conceição					(X) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido		
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento		
() Telefone () Visita do interessado ao escritório (X) Visita do agente à propriedade () Reunião comunitária () Outro:					(X) Reclamação/Queixa () Denúncia () Sugestão () Outro: _____		
Tema							
(X) Desapropriação	() proprietário não cadastrado (X) discorda com laudo/ valor () problemas de documentação () não recebeu a indenização () outro:	(X) Obra	(X) problemas com a cerca () porteira/colchete aberta () poeira () ruído () detonação () outro:	() Acesso	(X) interferência acesso interno à propriedade () interferência acesso externo à propriedade () outro:		
() Outro:							
Relato							
Encaminhamento							
(X) Empreendedor() Gerência Ambiental(X) Trem Pedestre Passagem(X) Empreiteira () Outro: _____ () Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído							

Registro Fotográfico




Foto 1- Laudo de imissão.



Foto 2 - Entrevista à proprietária.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social
	Inicial	Final					
3.165.01	30.602+10,00	30.604+0,00	SPS	03	16/12/2010	1	Joelma Fabiana
Endereço/ Localidade					Município	Estado	Telefone
Sítio Barragem do Mel					Calumbi	PE	-
Nome					Categoria Público		
Cícero da Silva					(X) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido		
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento		
() Telefone () Visita do interessado ao escritório (X) Visita do agente à propriedade () Reunião comunitária () Outro:					(X) Reclamação/Queixa () Denúncia () Sugestão () Outro: _____		
Tema							
(X) Desapropriação	() proprietário não cadastrado (X) discorda com laudo/ valor () problemas de documentação () não recebeu a indenização () outro:	(X) Obra	() problemas com a cerca () porteira/colchete aberta (X) poeira (X) ruído () detonação () outro:	(X) Acesso	(X) interferência acesso interno à propriedade (X) interferência acesso externo à propriedade () outro:		
() Outro:							
Relato							
O expropriado relata que o acesso à estrada principal da comunidade ficou comprometido e o que mais preocupa é o difícil o acesso às casas dos familiares. Relata ainda que o barulho incomoda principalmente à noite. A poeira também incomoda bastante e umectação das vias nem sempre acontece.							
Encaminhamento							

- (X) Empreendedor () Gerência Ambiental (X) Trem Pedre Passagem (X) Empreiteira
 () Outro: _____
 () Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico




Foto 1- Termo de audiência.



Foto 2 – Senhor Cícero.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social		
	Inicial	Final							
3.169.01	30.612+14,20	30.619+0,18	SPS	03	16/12/2010	1	Joelma Fabiana		
Endereço/ Localidade					Município		Estado	Telefone	
Sítio Serrote					Flores		PE	-	
Nome					Categoria Público				
Evangelista Manuel da Silva					(X) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido				
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento				
<input type="checkbox"/> Telefone <input type="checkbox"/> Visita do interessado ao escritório <input checked="" type="checkbox"/> Visita do agente à propriedade <input type="checkbox"/> Reunião comunitária <input type="checkbox"/> Outro: Percorrendo dentro da obra com o técnico de campo.					<input type="checkbox"/> Reclamação/Queixa <input type="checkbox"/> Denúncia <input type="checkbox"/> Sugestão <input type="checkbox"/> Outro: _____				
Tema									
<input type="checkbox"/> Desapropriação		<input type="checkbox"/> proprietário não cadastrado <input type="checkbox"/> discorda com laudo/ valor <input type="checkbox"/> problemas de documentação <input type="checkbox"/> não recebeu a indenização <input type="checkbox"/> outro:		<input checked="" type="checkbox"/> Obra	<input type="checkbox"/> problemas com a cerca <input type="checkbox"/> porteira/colchete aberta <input type="checkbox"/> poeira <input type="checkbox"/> ruído <input type="checkbox"/> detonação <input type="checkbox"/> outro:		<input type="checkbox"/> Acesso	<input type="checkbox"/> interferência acesso interno à propriedade <input type="checkbox"/> interferência acesso externo à propriedade <input type="checkbox"/> outro:	
<input type="checkbox"/> Outro:									
Relato									
Encaminhamento									
<input type="checkbox"/> Empreendedor() Gerência Ambiental() Trem Pede Passagem() Empreiteira <input type="checkbox"/> Outro: _____ <input checked="" type="checkbox"/> Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído									

Registro Fotográfico




Foto 1- Mandado de imissão na posse.



Foto 2 – Momento da entrevista com a esposa do proprietário.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social	
	Inicial	Final						
3.154.01	30.508+17,03	30.513+13,38	SPS	03	17/12/2010	1	Joelma Fabiana	
Endereço/ Localidade					Município		Estado	Telefone
Sítio Bom Jesus					Calumbi		PE	-
Nome					Categoria Público			
Maria Rosa Barbosa Leite					(X) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido			
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento			
() Telefone () Visita do interessado ao escritório () Visita do agente à propriedade () Reunião comunitária (X) Outro: Percorrendo dentro da obra com o técnico de campo.					(X) Reclamação/Queixa () Denúncia () Sugestão () Outro: _____			
Tema								
() Desapropriação		() proprietário não cadastrado () discorda com laudo/ valor () problemas de documentação () não recebeu a indenização () outro:	(X) Obra	() problemas com a cerca () porteira/colchete aberta () poeira () ruído () detonação (X) outro:	() Acesso	() interferência acesso interno à propriedade () interferência acesso externo à propriedade () outro:		
(X) Outro: Material da supressão vegetal dentro da sua propriedade impossibilita a aração da terra para plantio e ainda ocasionando uma barreira que retém a água formando uma cratera dentro da sua roça.								
Relato								
Quem procurou o agente foi o esposo da senhora Maria Rosa, o senhor Manoel Ferreira Leite que nos relatou o fato nos mostrando o entulho dentro da sua área de plantio.								
Encaminhamento								

(X) Empreendedor() Gerência Ambiental() Trem Pedre Passagem(X) Empreiteira
() Outro: _____
() Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1- Resíduos deixados formando a barreira retendo a água da chuva.



Foto 2 – Cratera formada pelo à retenção da água da chuva.

LOTE 4

Versão 2								
N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social	
	Inicial	Final						
4.006.02	40.443 +8,51	40.475 +10,98	SPS	04	17/12/2010	01	Felipe Oliveira	
Endereço/ Localidade					Município		Estado	Telefone
Sitio Malhadinha					Custódia		PE	-
Nome					Categoria Público			
Manoel Lira Sobrinho					(x) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido			
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento			
() Telefone () Visita do interessado ao escritório (x) Visita do agente à propriedade () Reunião comunitária () Outro: _____					(x) Reclamação/Queixa () Denúncia () Sugestão () Outro: _____			
Tema								
(x) Desapropriação	() proprietário não cadastrado () discorda com laudo/ valor () problemas de documentação (x) não recebeu a indenização () outro:		(x) Obra	(x) problemas com a cerca () porteira/colchete aberta () poeira () ruído () detonação () outro:		() Acesso	() interferência acesso interno à propriedade () interferência acesso externo à propriedade () outro:	
() Outro: _____								
Relato								
O senhor Diógenes de Lira Siqueira é neto do proprietário e é quem gerencia a propriedade. Ele reclama da demora em receber a indenização e diz que a obra já chegou à propriedade do seu avô. Acrescenta que quando a obra começou, retiraram as cercas da sua propriedade, e que por conta disso sumiram 20 animais da sua criação de ovinos (raça bôer), causando prejuízo ao proprietário.								
Encaminhamento								

- () Empreendedor (x) Gerência Ambiental (x) Trem Pede Passagem () Empreiteira
() Outro: _____
() Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1 – Propriedade do senhor Manoel Lira.



Foto 2 – Senhor Diógenes de Lira (neto do proprietário).

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social
	Inicial	Final					
4.006.05	40.500 +0,00	40.510 +0,00	SPS	04	17/12/20 10	01	Felipe Oliveira
Endereço/ Localidade					Município	Estado	Telefone
Sitio Malhadinha					Custódia	PE	-
Nome					Categoria Público		
Francisco Rosendo de Souza					(x) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido		
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento		
() Telefone () Visita do interessado ao escritório (x) Visita do agente à propriedade () Reunião comunitária () Outro: _____					(x) Reclamação/Queixa () Denúncia () Sugestão () Outro: _____		
Tema							
(x) Desapropriação	() proprietário não cadastrado () discorda com laudo/ valor () problemas de documentação (x) não recebeu a indenização () outro:	() Obra	() problemas com a cerca () porteira/ colchete aberta () poeira () ruído () detonação () outro:	(Acesso)	() interferência acesso interno à propriedade () interferência acesso externo à propriedade () outro:		
() Outro: _____							
Relato							
O senhor Josenildo Amorim de Souza é filho do proprietário, e reclama da demora em receber a indenização. Afirma que seu pai compareceu várias vezes ao Fórum da Comarca de Sertânia-PE, onde está arquivado o seu processo, mas até o momento não recebeu a indenização.							
Encaminhamento							

- () Empreendedor (x) Gerência Ambiental (x) Trem Pede Passagem () Empreiteira
() Outro: _____
() Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1 - Propriedade do senhor Francisco Rosendo.



Foto 2 – Senhor Josenildo filho do proprietário.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social
	Inicial	Final					
4.006.06	40.521 +10,34	40.537 +14,66	SPS	04	17/12/20 10	01	Felipe Oliveira
Endereço/ Localidade					Município	Estado	Telefone
Sitio Cacimbinha					Custódia	PE	-
Nome					Categoria Público		
Espólio de Quitéria de Almeida					(x) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido		
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento		
() Telefone () Visita do interessado ao escritório (x) Visita do agente à propriedade () Reunião comunitária () Outro: _____					(x) Reclamação/Queixa () Denúncia () Sugestão () Outro: _____		
Tema							
(x) Desapropriação	() proprietário não cadastrado () discorda com laudo/ valor () problemas de documentação (x) não recebeu a indenização () outro: _____	() Obra	() problemas com a cerca () porteira/ colchete aberta () poeira () ruído () detonação () outro: _____	() Acesso	() interferência acesso interno à propriedade () interferência acesso externo à propriedade () outro: _____		
() Outro: _____							
Relato							
A senhora Maria Auxiliadora de Amorim é filha da proprietária, e reclama na demora em receber a indenização. Diz que a obra já chegou à propriedade da sua mãe, mas até o momento não recebeu a referida indenização.							
Encaminhamento							

- Empreendedor Gerência Ambiental Trem Pede Passagem Empreiteira
 Outro: _____
 Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1 – Propriedade da senhora Maria Auxiliadora.



Foto 2 – Senhora Maria Auxiliadora, filha da proprietária.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social
	Inicial	Final					
4.009.01	40.604 +15,47	40.661 +14,70	SPS	04	17/12/20 10	02	Felipe Oliveira
Endereço/ Localidade					Município	Estado	Telefone
Sitio Cacimbinha					Custódia	PE	-
Nome					Categoria Público		
Arcônio Virginio de Siqueira					(x) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido		
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento		
() Telefone () Visita do interessado ao escritório (x) Visita do agente à propriedade () Reunião comunitária () Outro: _____ —					(x) Reclamação/Queixa () Denúncia () Sugestão () Outro: _____		
Tema							
() Desapropriação	() proprietário não cadastrado () discorda com laudo/ valor () problemas de documentação () não recebeu a indenização () outro:	(x) Obra	() problemas com a cerca () porteira/ colchete aberta (x) poeira () ruído () detonação () outro:	() Acesso	() interferência acesso interno à propriedade () interferência acesso externo à propriedade () outro:		
() Outro: _____							
Relato							
O senhor Aelton Virginio é filho do proprietário. Informou que sua irmã, senhora Maria Rita interditou uma das estradas dentro da faixa de domínio usadas pelos caminhões da obra, em função da grande quantidade de poeira, que causa problemas de saúde para toda família, principalmente seus pais, que já são idosos.							
Encaminhamento							

- Empreendedor Gerência Ambiental Trem Pede Passagem Empreiteira
 Outro: _____
 Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1 – Propriedade do senhor Arcônio.



Foto 2 - Senhor Aelton, filho do proprietário.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social
	Inicial	Final					
4.011.01	40.689 +9,60	40.706 +4,00	SPS	04	17/12/20 10	01	Felipe Oliveira
Endereço/ Localidade					Município	Estado	Telefone
Sítio Cacimbinha					Sertânia	PE	-
Nome					Categoria Público		
Anisia Virginio Freire					(x) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido		
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento		
() Telefone () Visita do interessado ao escritório (x) Visita do agente à propriedade () Reunião comunitária () Outro: _____					(x) Reclamação/Queixa () Denúncia () Sugestão () Outro: _____		
Tema							
() Desapropriação	() proprietário não cadastrado () discorda com laudo/ valor () problemas de documentação () não recebeu a indenização () outro: _____	(x) Obra	() problemas com a cerca () porteira/ colchete aberta () poeira () ruído () detonação (x) outro: Mortes de Animais	() Acesso	() interferência acesso interno à propriedade () interferência acesso externo à propriedade () outro: _____		
() Outro: _____							
Relato							
A senhora Anisia Virginio reclamou que ao construírem as cercas foram derrubados alguns pés de angico, causando a morte de 10 animais da sua criação de caprinos, que comeram a árvore.							
Encaminhamento							

- Empreendedor Gerência Ambiental Trem Pede Passagem Empreiteira
 Outro: _____
 Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1 – Propriedade da senhora Anisia Virginio.



Foto 2 – Senhora Anisia Virginio.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social		
	Inicial	Final							
4.012.01	40.706 +4,00	40.728 +1,90	SPS	04	20/12/20 10	01	Felipe Oliveira		
Endereço/ Localidade					Município		Estado	Telefone	
Sitio Frade					Sertânia		PE	-	
Nome					Categoria Público				
Nelson Terto da Silva					(x) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido				
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento				
() Telefone () Visita do interessado ao escritório (x) Visita do agente à propriedade () Reunião comunitária () Outro: _____					(x) Reclamação/Queixa () Denúncia () Sugestão () Outro: _____				
Tema									
() Desapropriação		() proprietário não cadastrado () discorda com laudo/ valor () problemas de documentação () não recebeu a indenização () outro: _____		(x) Obra		() problemas com a cerca (x) porteira/colchete aberta (x) poeira () ruído () detonação () outro: _____		() Acesso	() interferência acesso interno à propriedade () interferência acesso externo à propriedade () outro: _____
() Outro: _____									
Relato									
O senhor Nelson Terto reclama da poeira causada pelos caminhões da obra, e dos colchetes que os funcionários deixam abertos, facilitando a fuga de seus animais, e a entrada de animais de vizinhos em sua propriedade.									
Encaminhamento									

- () Empreendedor (x) Gerência Ambiental () Trem Pede Passagem () Empreiteira
() Outro: _____
() Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1 – Casa do senhor Nelson Terto.



Foto 2 – Senhor Nelson Terto.

Fichas de Atendimento / Janeiro – SPS

Versão 2											
N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social				
	Inicial	Final									
1.123.01	12.001 + 16,00	12.007 + 0,00	SPS	01	11/01/11	03	Aninha Gois				
Endereço/ Localidade					Município		Estado	Telefone			
Sítio Posses II					São José do Belmonte		PE	-			
Nome					Categoria Público						
Cícera Maria dos Santos					<input checked="" type="checkbox"/> Diretamente Atingido <input type="checkbox"/> Indiretamente Atingido						
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento						
<input type="checkbox"/> Telefone <input type="checkbox"/> Visita do interessado ao escritório <input checked="" type="checkbox"/> Visita do agente à propriedade <input type="checkbox"/> Reunião comunitária <input type="checkbox"/> Outro: _____					<input checked="" type="checkbox"/> Reclamação/Queixa <input type="checkbox"/> Denúncia <input type="checkbox"/> Sugestão <input type="checkbox"/> Retorno <input type="checkbox"/> Outro: _____						
Tema											
<input checked="" type="checkbox"/> Desapropriação		<input type="checkbox"/> proprietário não cadastrado <input type="checkbox"/> discorda com laudo/ valor <input type="checkbox"/> problemas de documentação <input checked="" type="checkbox"/> não recebeu a indenização <input type="checkbox"/> outro: _____		<input type="checkbox"/> Obra		<input type="checkbox"/> problemas com a cerca <input type="checkbox"/> porteira/ colchete aberta <input type="checkbox"/> poeira <input type="checkbox"/> ruído <input type="checkbox"/> detonação <input type="checkbox"/> outro: _____		<input checked="" type="checkbox"/> Acesso		<input checked="" type="checkbox"/> interferência acesso interno à propriedade <input type="checkbox"/> interferência acesso externo à propriedade <input type="checkbox"/> outro: _____	
<input type="checkbox"/> Outro: _____											
Relato											
<p>A Senhora Cícera relatou a insatisfação em relação a demora no processo de desapropriação. Atualmente, o processo encontra-se em poder da justiça para posterior liberação. Ela aceitou o valor indenizatório, apesar tê-lo considerado baixo. Ela relatou que sua propriedade ficou quase inutilizada, pois está sendo executado um aterro que vem acarretando o bloqueio da passagem dos animais e do proprietário. Para este ano, a proprietária relatou que não plantou em razão da retirada das cercas que garantiam que a plantação não fosse invadida por animais.</p>											

Devido às obras de implantação da ferrovia, a área até então utilizada para cultivo de milho, feijão e mandioca foi desapropriada. Diante disto, a família está realocando a área de plantio para um local reduzido.

Encaminhamento

Empreendedor Gerência Ambiental Trem Pede Passagem Empreiteira Gestores

Outro: _____

Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1 - Entrevista com a proprietária.



Foto 2- Aterro construído na propriedade da entrevistada.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social	
	Inicial	Final						
1.055.02	11.308 +11,41	11.311+ 16,12	SPS	O1	12/01/11	01	Aninha Gois	
Endereço/ Localidade					Município		Estado	Telefone
Sítio Baixa Verde					Verdejante		PE	-
Nome					Categoria Público			
Edizio Belarmino Bezerra					(x) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido			
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento			
() Telefone () Visita do interessado ao escritório (x) Visita do agente à propriedade () Reunião comunitária () Outro: _____					(x) Reclamação/Queixa () Denúncia () Sugestão () Retorno () Outro: _____			
Tema								
(Desapropriação)	() proprietário não cadastrado () discorda com laudo/ valor () problemas de documentação () não recebeu a indenização () outro:	() Obra	() problemas com a cerca () porteira/ colchete aberta () poeira () ruído () detonação () outro:	(x) Acesso	(x) interferência acesso interno à propriedade () interferência acesso externo à propriedade () outro:			
() Outro: _____								
Relato								
<p>Na visita à propriedade do senhor Belarmino, conversamos com seu filho Edson de Sá Bezerra. O mesmo relatou que já recebeu a indenização, mesmo não estando satisfeito com o valor pago. Ele reclamou que a área era muito rentável para o cultivo, sendo destinada ao cultivo de mandioca, feijão, milho e capim para o sustendo do gado. Segundo ele, a criação de animais na propriedade foi prejudicada pelas obras de implantação da ferrovia.</p> <p>Outra grande preocupação da família é quanto ao acesso interno à propriedade, que foi prejudicado com a execução do aterro, impossibilitando que os animais e o proprietário tenham acesso ao outro lado da faixa de domínio.</p> <p>Sobre a execução da cerca, ele comentou que não aceita que ela seja realizada com apenas 04 fios de arame.</p>								

Informou que antes a mesma era executada com 09 fios, e pede que permaneça como antes.

Encaminhamento

Empreendedor Gerência Ambiental Trem Pede Passagem Empreiteira Gestores

Outro: _____

Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1- Entrevista com o filho do proprietário.



Foto 2- Área prejudicada pelo aterro.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social				
	Inicial	Final									
1.148.02	12.436 + 16,30	12.480 + 0,29	SPS	01	21/01/11	02	Aninha Góis				
Endereço/ Localidade					Município		Estado	Telefone			
Sítio Caldeirão					São José do Belmonte		PE	-			
Nome					Categoria Público						
Francisco João da Silva					<input checked="" type="checkbox"/> Diretamente Atingido <input type="checkbox"/> Indiretamente Atingido						
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento						
<input type="checkbox"/> Telefone <input type="checkbox"/> Visita do interessado ao escritório <input checked="" type="checkbox"/> Visita do agente à propriedade <input type="checkbox"/> Reunião comunitária <input type="checkbox"/> Outro: _____					<input checked="" type="checkbox"/> Reclamação/Queixa <input type="checkbox"/> Denúncia <input type="checkbox"/> Sugestão <input type="checkbox"/> Retorno <input type="checkbox"/> Outro: _____						
Tema											
<input checked="" type="checkbox"/> Desapropriação		<input type="checkbox"/> proprietário não cadastrado <input type="checkbox"/> discorda com laudo/ valor <input type="checkbox"/> problemas de documentação <input type="checkbox"/> não recebeu a indenização <input checked="" type="checkbox"/> outro: Largura da faixa de domínio		<input type="checkbox"/> Obra		<input type="checkbox"/> problemas com a cerca <input type="checkbox"/> porteira/ colchete aberta <input type="checkbox"/> poeira <input type="checkbox"/> ruído <input type="checkbox"/> detonação <input type="checkbox"/> outro: _____		<input type="checkbox"/> Acesso		<input type="checkbox"/> interferência acesso interno à propriedade <input type="checkbox"/> interferência acesso externo à propriedade <input type="checkbox"/> outro: _____	
<input type="checkbox"/> Outro: _____											
Relato											
<p>O senhor João informou que já recebeu a indenização. Relata que no seu processo ele foi indenizado por 40 metros para a faixa de domínio, mas segundo ele, a faixa de domínio encontra-se com aproximadamente 120 metros. Ele chegou a procurar o encarregado pelo lote, onde relatou que sua indenização foi correspondente aos 40 metros e que caso houvesse o acréscimo de um metro a mais, utilizado pela faixa ele só liberaria a área quando recebesse o restante.</p> <p>Ele solicitou que o local seja visitado para ser verificada a largura da faixa de domínio e esclarecimentos de dúvidas. Caso ele esteja errado, o mesmo informa que desconsidere a queixa, entretanto, se realmente for comprovado que a</p>											

área é maior do que a informada, ele solicita a reavaliação do valor indenizado

Encaminhamento

- (x) Empreendedor () Gerência Ambiental (x) Trem Pede Passagem () Empreiteira () Gestores
() Outro: _____
() Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1- Entrevista com o proprietário.



Foto 2- Faixa de domínio.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social	
	Inicial	Final						
-	-	-	SPS	01	17/01/11	01	Aninha Góis	
Endereço/ Localidade					Município		Estado	Telefone
Fazenda Posses I					São José do Belmonte		PE	-
Nome					Categoria Público			
Gabriel Rodrigues Xavier					<input type="checkbox"/> Diretamente Atingido <input checked="" type="checkbox"/> Indiretamente Atingido			
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento			
<input type="checkbox"/> Telefone <input type="checkbox"/> Visita do interessado ao escritório <input checked="" type="checkbox"/> Visita do agente à propriedade <input type="checkbox"/> Reunião comunitária <input type="checkbox"/> Outro: _____					<input checked="" type="checkbox"/> Reclamação/Queixa <input type="checkbox"/> Denúncia <input type="checkbox"/> Sugestão <input type="checkbox"/> Retorno <input type="checkbox"/> Outro: _____			
Tema								
<input type="checkbox"/> Desapropriação <input type="checkbox"/> proprietário não cadastrado <input type="checkbox"/> discorda com laudo/ valor <input type="checkbox"/> problemas de documentação <input type="checkbox"/> não recebeu a indenização <input type="checkbox"/> outro: _____		<input type="checkbox"/> Obra <input type="checkbox"/> problemas com a cerca <input type="checkbox"/> porteira/ colchete aberta <input type="checkbox"/> poeira <input type="checkbox"/> ruído <input type="checkbox"/> detonação <input type="checkbox"/> outro: _____		<input checked="" type="checkbox"/> Acesso <input type="checkbox"/> interferência acesso interno à propriedade <input checked="" type="checkbox"/> interferência acesso externo à propriedade <input type="checkbox"/> outro: _____		<input type="checkbox"/> Outro: _____		
Relato								
<p>O proprietário relatou que tentou realizar, por diversas vezes, um contato direto com os responsáveis pelo lote para tentar resolver a situação da comunidade que sofre com o problema de acesso a estrada. Ele informou que esta que foi completamente atingida com a construção do aterro.</p> <p>Não tendo a oportunidade de conversar com os mesmos, ele resolveu realizar um abaixo assinado com a comunidade, recolhendo aproximadamente 200 assinaturas e requerendo que a estrada permaneça no local onde sempre esteve por muitos anos.</p> <p>O caso foi levado ao fórum da cidade de São José do Belmonte, onde as autoridades receberam o abaixo assinado, ficando de verificar e retornar com informações a comunidade.</p>								

O senhor Gabriel alega que a via de acesso, definida pela construtora, não atende a comunidade. Reclama que, quando chove, o local fica de difícil acesso até para carros com tração 4x4. Diante disso, uma das preocupações também relatadas relaciona-se ao socorro médico que, atualmente, encontra-se dificultada caso haja a necessidade de remoção de acamados

Encaminhamento

Empreendedor Gerência Ambiental Trem Pedestre Empreiteira Gestores

Outro: _____

Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1 - Entrevista com o proprietário.



Foto 2- Estrada de acesso interrompida pelo aterro.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social
	Inicial	Final					
-	-	-	SPS	O1	21/01/11	01	Aninha Góis
Endereço/ Localidade					Município	Estado	Telefone
Sitio Cabaças					São José do Belmonte	PE	-
Nome					Categoria Público		
José Américo Gomes Dantas					<input type="checkbox"/> Diretamente Atingido <input checked="" type="checkbox"/> Indiretamente Atingido		
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento		
<input type="checkbox"/> Telefone <input type="checkbox"/> Visita do interessado ao escritório <input type="checkbox"/> Visita do agente à propriedade <input type="checkbox"/> Reunião comunitária <input checked="" type="checkbox"/> Outro: Visita do agente a comunidade					<input checked="" type="checkbox"/> Reclamação/Queixa <input type="checkbox"/> Denúncia <input type="checkbox"/> Sugestão <input type="checkbox"/> Retorno <input type="checkbox"/> Outro: _____		
Tema							
<input type="checkbox"/> Desapropriação <input type="checkbox"/> proprietário não cadastrado <input type="checkbox"/> discorda com laudo/ valor <input type="checkbox"/> problemas de documentação <input type="checkbox"/> não recebeu a indenização <input type="checkbox"/> outro:		<input checked="" type="checkbox"/> Obra		<input type="checkbox"/> problemas com a cerca <input type="checkbox"/> porteira/ colchete aberta <input type="checkbox"/> poeira <input type="checkbox"/> ruído <input type="checkbox"/> detonação <input checked="" type="checkbox"/> outro: Estrada danificada		<input type="checkbox"/> Acesso	<input type="checkbox"/> interferência acesso interno à propriedade <input type="checkbox"/> interferência acesso externo à propriedade <input type="checkbox"/> outro:
<input type="checkbox"/> Outro: _____							
Relato							
<p>O senhor Américo reclamou que a estrada de acesso ao Sitio Cabaças, utilizada também pelos transportes da Odebrecht (caminhões e ônibus), está sendo danificada pelo excesso de veículos. Ele fez um apelo para que destinem, periodicamente, seja feita a manutenção da referida estrada. Informa ainda que, caso não seja resolvido o problema, provavelmente, com a chegada das chuvas, a estrada tenderá a ficar totalmente inutilizada.</p>							
Encaminhamento							
<input checked="" type="checkbox"/> Empreendedor <input type="checkbox"/> Gerência Ambiental <input type="checkbox"/> Trem Pede Passagem <input checked="" type="checkbox"/> Empreiteira <input type="checkbox"/> Gestores <input type="checkbox"/> Outro: _____ <input type="checkbox"/> Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído							

Registro Fotográfico



Foto 1 - Entrevista com um morador da comunidade do Sítio Cabaças.



Foto 2- Estrada usada pelos veículos da Odebrecht.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social				
	Inicial	Final									
-	-	-	SPS	01	21/01/11	02	Aninha Góis				
Endereço/ Localidade					Município		Estado	Telefone			
Sitio Barreiros					São José do Belmonte		PE	-			
Nome					Categoria Público						
José Odilon dos Santos Filho					<input type="checkbox"/> Diretamente Atingido <input checked="" type="checkbox"/> Indiretamente Atingido						
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento						
<input type="checkbox"/> Telefone <input type="checkbox"/> Visita do interessado ao escritório <input checked="" type="checkbox"/> Visita do agente à propriedade <input type="checkbox"/> Reunião comunitária <input type="checkbox"/> Outro: _____					<input checked="" type="checkbox"/> Reclamação/Queixa <input type="checkbox"/> Denúncia <input type="checkbox"/> Sugestão <input type="checkbox"/> Retorno <input type="checkbox"/> Outro: _____						
Tema											
<input type="checkbox"/> Desapropriação		<input type="checkbox"/> proprietário não cadastrado <input type="checkbox"/> discorda com laudo/ valor <input type="checkbox"/> problemas de documentação <input type="checkbox"/> não recebeu a indenização <input type="checkbox"/> outro: _____		<input checked="" type="checkbox"/> Obra		<input type="checkbox"/> problemas com a cerca <input type="checkbox"/> porteira/ colchete aberta <input checked="" type="checkbox"/> poeira <input checked="" type="checkbox"/> ruído <input type="checkbox"/> detonação <input checked="" type="checkbox"/> outro: _____		<input type="checkbox"/> Acesso		<input type="checkbox"/> interferência acesso interno à propriedade <input type="checkbox"/> interferência acesso externo à propriedade <input type="checkbox"/> outro: _____	
<input checked="" type="checkbox"/> Outro: Casa sendo impactada próxima à faixa de domínio											
Relato											
<p>O senhor José Odilon comunicou que, por morar a aproximadamente 50 metros da faixa de domínio e estar sujeito à poeira e ruídos decorrentes da movimentação de veículos que operam na construção da ferrovia, sua família teve que se mudar, mesmo sem condições financeiras para pagar aluguel. Após quatro meses fora de sua residência, a família mais uma vez se preocupa, pois a atual residência da família terá de ser devolvida à proprietária.</p> <p>A família relata que está totalmente desorientada e sem condições de retorna a sua casa de origem.</p>											
Encaminhamento											

- Empreendedor Gerência Ambiental Trem Pede Passagem Empreiteira Gestores
 Outro: _____
 Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1- Entrevista com a família.



Foto 2- Obra ao lado da residência da ferrovia.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social		
	Inicial	Final							
1.040.01	11.205+ 8,84	11,213 + 0,50	SPS	01	11/01/11	02	Aninha Góis		
Endereço/ Localidade					Município		Estado	Telefone	
Sítio Mamoeiro					Verdejante		PE	-	
Nome					Categoria Público				
Maria Antonia Bezerra					(x) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido				
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento				
() Telefone () Visita do interessado ao escritório (x) Visita do agente à propriedade () Reunião comunitária () Outro: _____					(x) Reclamação/Queixa () Denúncia () Sugestão () Retorno () Outro: _____				
Tema									
(<input checked="" type="checkbox"/>) Desapropriação		() proprietário não cadastrado () discorda com laudo/ valor () problemas de documentação (x) não recebeu a indenização () outro:		() Obra		() problemas com a cerca () porteira/ colchete aberta () poeira () ruído () detonação () outro:		() Acesso	() interferência acesso interno à propriedade () interferência acesso externo à propriedade () outro:
() Outro: _____									
Relato									
<p>A Senhora Maria reclamou da demora no seu processo de desapropriação, que se encontra em poder da justiça. Ela está encontrando dificuldades para obter a liberação do alvará e receber a indenização. Disse que está desgastada pelo desencontro de informações e morosidade do processo. Informou que concordou com o valor da indenização para tentar adiantar o recebimento. Nas oportunidades que ela compareceu ao fórum da cidade de Verdejante, foi informada que seu processo encontra-se no fórum da cidade de Salgueiro. Ela necessita de informações reais de onde se encontra o referido processo para que ela possa acompanhá-lo.</p>									

Encaminhamento

- (x) Empreendedor () Gerência Ambiental (x) Trem Pedestre Passagem () Empreiteira () Gestores
() Outro: _____
() Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1- Vista da residência da proprietária.



Foto 2- Entrevista com a proprietária.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social	
	Inicial	Final						
1 011.06	10.185+ 4,82	10.189 + 9,00	SPS	01	07/01/11	03	Aninha Góis	
Endereço/ Localidade					Município		Estado	Telefone
Sitio Formiga					Salgueiro		PE	87-9106-6834
Nome					Categoria Público			
Maria de Fátima da Rocha					<input checked="" type="checkbox"/> Diretamente Atingido <input type="checkbox"/> Indiretamente Atingido			
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento			
<input type="checkbox"/> Telefone <input type="checkbox"/> Visita do interessado ao escritório <input checked="" type="checkbox"/> Visita do agente à propriedade <input type="checkbox"/> Reunião comunitária <input type="checkbox"/> Outro: _____					<input checked="" type="checkbox"/> Reclamação/Queixa <input type="checkbox"/> Denúncia <input type="checkbox"/> Sugestão <input type="checkbox"/> Retorno <input type="checkbox"/> Outro: _____			
Tema								
<input type="checkbox"/> Desapropriação <input type="checkbox"/> proprietário não cadastrado <input type="checkbox"/> discorda com laudo/ valor <input type="checkbox"/> problemas de documentação <input type="checkbox"/> não recebeu a indenização <input type="checkbox"/> outro: _____		<input checked="" type="checkbox"/> Obra		<input type="checkbox"/> problemas com a cerca <input type="checkbox"/> porteira/ colchete aberta <input type="checkbox"/> poeira <input type="checkbox"/> ruído <input type="checkbox"/> detonação <input checked="" type="checkbox"/> outro: Contaminação		<input type="checkbox"/> Acesso <input type="checkbox"/> interferência acesso interno à propriedade <input type="checkbox"/> interferência acesso externo à propriedade <input type="checkbox"/> outro: _____		
<input type="checkbox"/> Outro: _____								
Relato								
<p>Conversou-se com o filho da proprietária, o senhor Lindomar de Souza da Rocha, atual presidente da Associação da Comunidade do Sitio Formiga, e também funcionário da Odebrecht, que diagnosticou diversos problemas de poluição causados pela obra, entre elas relatou o seguinte:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Que os colaboradores da Odebrecht, não estariam usando os banheiros químicos, prejudicando o açude da comunidade e o meio ambiente. Explica que no período da chuva, a água trouxe toda sujeira existente ao redor do reservatório, lixo e tambores de óleo descartados pelos funcionários. 2. Explica que a água é de suma importância para comunidade, sendo usada para cozinhar e beber. Com a poluição, a comunidade encontra-se preocupada e sem saber o que fazer. <p>O local foi visitado e constatou-se que, de fato, a poluição é relevante, chegando à contaminar os peixes e impossibilitando o uso desta água.</p>								

Encaminhamento

- (x) Empreendedor (x) Gerência Ambiental () Trem Pedre Passagem (x) Empreiteira (x) Gestores
() Outro: _____
() Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1- Entrevista com o presidente da associação



Foto 2- Lixo descartado dentro da propriedade

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social	
	Inicial	Final						
1.188.01	13.10 + 11,72	13.109 + 19,12	SPS	01	10/01/11	02	Aninha Góis	
Endereço/ Localidade					Município		Estado	Telefone
Sítio Boa Vista					São José do Belmonte		PE	-
Nome					Categoria Público			
Maria do Socorro Nascimento					<input checked="" type="checkbox"/> Diretamente Atingido <input type="checkbox"/> Indiretamente Atingido			
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento			
<input type="checkbox"/> Telefone <input type="checkbox"/> Visita do interessado ao escritório <input checked="" type="checkbox"/> Visita do agente à propriedade <input type="checkbox"/> Reunião comunitária <input type="checkbox"/> Outro: _____					<input checked="" type="checkbox"/> Reclamação/Queixa <input type="checkbox"/> Denúncia <input type="checkbox"/> Sugestão <input type="checkbox"/> Retorno <input type="checkbox"/> Outro: _____			
Tema								
<input type="checkbox"/> Desapropriação <input type="checkbox"/> proprietário não cadastrado <input type="checkbox"/> discorda com laudo/ valor <input type="checkbox"/> problemas de documentação <input type="checkbox"/> não recebeu a indenização <input type="checkbox"/> outro: _____		<input checked="" type="checkbox"/> Obra		<input checked="" type="checkbox"/> problemas com a cerca <input type="checkbox"/> porteira/ colchete aberta <input type="checkbox"/> poeira <input type="checkbox"/> ruído <input type="checkbox"/> detonação <input type="checkbox"/> outro: _____		<input type="checkbox"/> Acesso		<input type="checkbox"/> interferência acesso interno à propriedade <input type="checkbox"/> interferência acesso externo à propriedade <input type="checkbox"/> outro: _____
<input type="checkbox"/> Outro: _____								
Relato								
<p>A senhora Maria do Socorro relatou que já recebeu a indenização. Sua insatisfação refere-se às cercas abertas que vem causando transtornos para toda a família. Seus animais não ficam mais na sua propriedade e animais vizinhos estão consumindo e degradando o que sobrou da sua plantação. Informou também que existe o risco de entrar em atritos com os vizinhos.</p> <p>Relata as dificuldades que vem enfrentando por não poder plantar, já que não tem condições de produzir com as cercas abertas. Lamenta o fato de não poder aproveitar a época de chuvas para plantar para aumentar a fontes de recursos para o sustentar a família.</p>								
Encaminhamento								

- Empreendedor Gerência Ambiental Trem Pede Passagem Empreiteira Gestores
 Outro: _____
 Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1 - Entrevista com a proprietária.



Foto 2 - Propriedade atingida.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social	
	Inicial	Final						
1.198.01	13.187+ 9,39	13.225 +8,78	SPS	01	10/01/11	02	Aninha Góis	
Endereço/ Localidade					Município		Estado	Telefone
Assentamento Boa Vista					São José do Belmonte		PE	-
Nome					Categoria Público			
Maria Elha dos Anjos					<input checked="" type="checkbox"/> Diretamente Atingido <input type="checkbox"/> Indiretamente Atingido			
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento			
<input type="checkbox"/> Telefone <input type="checkbox"/> Visita do interessado ao escritório <input checked="" type="checkbox"/> Visita do agente à propriedade <input type="checkbox"/> Reunião comunitária <input type="checkbox"/> Outro: _____					<input type="checkbox"/> Reclamação/Queixa <input type="checkbox"/> Denúncia <input checked="" type="checkbox"/> Sugestão <input type="checkbox"/> Retorno <input type="checkbox"/> Outro: _____			
Tema								
<input type="checkbox"/> Desapropriação <input type="checkbox"/> proprietário não cadastrado <input type="checkbox"/> discorda com laudo/ valor <input type="checkbox"/> problemas de documentação <input type="checkbox"/> não recebeu a indenização <input type="checkbox"/> outro: _____		<input checked="" type="checkbox"/> Obra		<input checked="" type="checkbox"/> problemas com a cerca <input type="checkbox"/> porteira/ colchete aberta <input type="checkbox"/> poeira <input type="checkbox"/> ruído <input type="checkbox"/> detonação <input type="checkbox"/> outro: _____		<input type="checkbox"/> Acesso		<input type="checkbox"/> interferência acesso interno à propriedade <input type="checkbox"/> interferência acesso externo à propriedade <input type="checkbox"/> outro: _____
<input type="checkbox"/> Outro: _____								
Relato								
<p>A proprietária sugeriu que a cerca da sua propriedade seja confeccionada com 8 fios. Explicou que, por criar animais de grande e pequeno porte, caso a cerca seja construída com 4 fios, ela terá problemas com a fuga dos animais. Registrou que não aceitará cerca com 4 fios.</p> <p>Relata também que, antes da obra, sua cerca tinha 8 fios, pede que permaneça como era, para que não venha ter problemas futuros com os animais e com os vizinhos.</p>								
Encaminhamento								

- (x) Empreendedor () Gerência Ambiental () Trem Pede Passagem (x) Empreiteira () Gestores
() Outro: _____
() Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1- Entrevista com a proprietária.



Foto 2- Cerca da propriedade com 8 fios de arame.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social
	Inicial	Final					
1.174.01	12.809 + 9,60	12.821 + 16,33	SPS	01	21/01/11	03	Aninha Gois
Endereço/ Localidade					Município	Estado	Telefone
Sitio Buqueirão					São José do Belmonte	PE	-
Nome					Categoria Público		
Maria Iza Silva Lima					<input checked="" type="checkbox"/> Diretamente Atingido <input type="checkbox"/> Indiretamente Atingido		
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento		
<input type="checkbox"/> Telefone <input type="checkbox"/> Visita do interessado ao escritório <input checked="" type="checkbox"/> Visita do agente à propriedade <input type="checkbox"/> Reunião comunitária <input type="checkbox"/> Outro: _____					<input checked="" type="checkbox"/> Reclamação/Queixa <input type="checkbox"/> Denúncia <input type="checkbox"/> Sugestão <input type="checkbox"/> Retorno <input type="checkbox"/> Outro: _____		
Tema							
<input checked="" type="checkbox"/> Desapropriação	<input type="checkbox"/> proprietário não cadastrado <input type="checkbox"/> discorda com laudo/valor <input checked="" type="checkbox"/> problemas de documentação <input checked="" type="checkbox"/> não recebeu a indenização <input type="checkbox"/> outro: _____	<input type="checkbox"/> Obra	<input type="checkbox"/> problemas com a cerca <input type="checkbox"/> porteira/ colchete aberta <input type="checkbox"/> poeira <input type="checkbox"/> ruído <input type="checkbox"/> detonação <input type="checkbox"/> outro: _____	<input type="checkbox"/> Acesso	<input type="checkbox"/> interferência acesso interno à propriedade <input type="checkbox"/> interferência acesso externo à propriedade <input type="checkbox"/> outro: _____		
<input type="checkbox"/> Outro: _____							
Relato							
<p>A senhora Iza relatou que teve duas propriedades cortadas pela ferrovia, a do Sitio Jurema, que já tem seu processo finalizado, e a do Sitio Buqueirão, que ainda não iniciou o processo.</p> <p>A proprietária consta na lista de desapropriação, apesar de não ter recebido a imissão de posse. Relata ainda não ter conhecimento sobre o processo. Até a presente data, só recebeu a visita da agente social da ARCADIS Tetraplan Aninha Gois, e da equipe da CNO - Trem Pede Passagem.</p>							
Encaminhamento							

- Empreendedor Gerência Ambiental Trem Pede Passagem Empreiteira Gestores
 Outro: _____
 Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1- Entrevista com a proprietária.



Foto 2- Propriedade atingida pela ferrovia e com obras instaladas.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social				
	Inicial	Final									
-	-	-	SPS	O1			Aninha Gois				
Endereço/ Localidade					Município		Estado	Telefone			
Sitio Posses					São José do Belmonte		PE	-			
Nome					Categoria Público						
Maria das Graças da Silva					<input checked="" type="checkbox"/> Diretamente Atingido <input type="checkbox"/> Indiretamente Atingido						
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento						
<input type="checkbox"/> Telefone <input type="checkbox"/> Visita do interessado ao escritório <input checked="" type="checkbox"/> Visita do agente à propriedade <input type="checkbox"/> Reunião comunitária <input type="checkbox"/> Outro: _____					<input checked="" type="checkbox"/> Reclamação/Queixa <input type="checkbox"/> Denúncia <input type="checkbox"/> Sugestão <input type="checkbox"/> Retorno <input type="checkbox"/> Outro: _____						
Tema											
<input type="checkbox"/> Desapropriação		<input type="checkbox"/> proprietário não cadastrado <input type="checkbox"/> discorda com laudo/ valor <input type="checkbox"/> problemas de documentação <input type="checkbox"/> não recebeu a indenização <input type="checkbox"/> outro: _____		<input type="checkbox"/> Obra		<input type="checkbox"/> problemas com a cerca <input type="checkbox"/> porteira/ colchete aberta <input type="checkbox"/> poeira <input type="checkbox"/> ruído <input type="checkbox"/> detonação <input type="checkbox"/> outro: Sem água encanada e energia elétrica		<input checked="" type="checkbox"/> Acesso		<input checked="" type="checkbox"/> interferência acesso interno à propriedade *Abastecimento de água prejudicada <input type="checkbox"/> interferência acesso externo à propriedade <input type="checkbox"/> outro: _____	
<input type="checkbox"/> Outro: _____											
Relato											
<p>Na visita à residência da senhora Maria das Graças, foram relatados problemas enfrentados pela família durante os últimos oito meses, causados pela obra da ferrovia. A família encontra-se sem água e sem energia desde que sua casa foi afetada pela execução da obra. Atualmente a água chega até sua casa por uma mangueira que foi improvisada pela comunidade e colocada por baixo da terraplanagem.</p> <p>Foi sugerido pela família que os canos de distribuição de água fossem colocados antes da conclusão da terraplanagem, porém, não foram atendidos. O poço da comunidade fica do lado oposto da ferrovia em relação à sua residência. Por este motivo, a família tem o receio de que, quando a obra for concluída, provavelmente não haverá</p>											

mais condições da água chegar até sua casa por meio do poço da associação.

Encaminhamento

Empreendedor Gerência Ambiental Trem Pede Passagem Empreiteira Gestores

Outro: _____

Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1 - Residência da família ainda em fase de acabamento.



Foto 2- O cano de água que chega até a residência.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social	
	Inicial	Final						
-	-	-	SPS	01	21/01/11	05	Aninha Gois	
Endereço/ Localidade					Município	Estado	Telefone	
Sítio Barreiros					São José do Belmonte	PE	-	
Nome					Categoria Público			
Octacílio Angélico da Silva					(x) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido			
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento			
() Telefone () Visita do interessado ao escritório (x) Visita do agente à propriedade () Reunião comunitária () Outro: _____					(x) Reclamação/Queixa () Denúncia () Sugestão () Retorno () Outro: _____			
Tema								
(<input checked="" type="checkbox"/>) Desapropriação	(<input type="checkbox"/>) proprietário não cadastrado () discorda com laudo/ valor (x) problemas de documentação (x) não recebeu a indenização () outro:	() Obra	() problemas com a cerca () porteira/ colchete aberta () poeira () ruído () detonação () outro:	() Acesso	() interferência acesso interno à propriedade () interferência acesso externo à propriedade () outro:			
() Outro: _____								
Relato								
<p>O senhor Otacílio relatou que, até o momento, não recebeu a imissão de posse e que seu nome não consta na lista de desapropriação. Até o presente, o proprietário só recebeu a visita da agente social da ARCADIS Tetraplan - Aninha Gois e da equipe da CNO - Trem Pede Passagem, para informações sobre a ferrovia. Foi verificado que as estacas da obra encontram-se instaladas na sua propriedade.</p> <p>Sua maior reclamação refere-se à lentidão dos responsáveis em cadastrar sua propriedade. A área, que era de grande utilidade para os animais, hoje está inutilizada. Ele observou que não teve como plantar e que provavelmente não receberá pelo que perdeu.</p>								

Encaminhamento

(x) Empreendedor () Gerência Ambiental (x) Trem Pede Passagem () Empreiteira () Gestores

() Outro: _____

() Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1 - Entrevista com o proprietário.



Foto 2- Propriedade atingida pela ferrovia.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social				
	Inicial	Final									
1.089.01	11.555 + 0,00	11.580 + 17,18	SPS	01	21/01/11	02	Aninha Gois				
Endereço/ Localidade					Município	Estado	Telefone				
Sitio Barreiros					Verdejante	PE					
Nome					Categoria Público						
Pedro Vieira de Barros					<input checked="" type="checkbox"/> Diretamente Atingido <input type="checkbox"/> Indiretamente Atingido						
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento						
<input type="checkbox"/> Telefone <input type="checkbox"/> Visita do interessado ao escritório <input checked="" type="checkbox"/> Visita do agente à propriedade <input type="checkbox"/> Reunião comunitária <input type="checkbox"/> Outro: _____					<input checked="" type="checkbox"/> Reclamação/Queixa <input type="checkbox"/> Denúncia <input type="checkbox"/> Sugestão <input type="checkbox"/> Retorno <input type="checkbox"/> Outro: _____						
Tema											
<input checked="" type="checkbox"/> Desapropriação		<input type="checkbox"/> proprietário não cadastrado <input type="checkbox"/> discorda com laudo/ valor <input checked="" type="checkbox"/> problemas de documentação <input checked="" type="checkbox"/> não recebeu a indenização <input type="checkbox"/> outro: _____		<input type="checkbox"/> Obra		<input type="checkbox"/> problemas com a cerca <input type="checkbox"/> porteira/ colchete aberta <input type="checkbox"/> poeira <input type="checkbox"/> ruído <input type="checkbox"/> detonação <input type="checkbox"/> outro: _____		<input checked="" type="checkbox"/> Acesso		<input checked="" type="checkbox"/> interferência acesso interno à propriedade <input type="checkbox"/> interferência acesso externo à propriedade <input type="checkbox"/> outro: _____	
<input type="checkbox"/> Outro: _____											
Relato											
<p>O senhor Pedro reclamou da lentidão na liberação da indenização. Comentou que já compareceu à várias audiências na comarca da cidade de Verdejante, mas nada foi resolvido. Recentemente, o senhor Pedro conversou informalmente com o Juiz, onde o mesmo orientou que ele realizasse uma busca na escritura do seu avô, que morreu no ano de 1948. O senhor Pedro informou que não acompanhará mais o processo, pois a terra não possui escritura; informou também que financeiramente não tem condições de realizar o procedimento para escriturar a terra, principalmente quando ele compara o valor a ser gasto com a escritura e o valor a ser recebido como indenização.</p> <p>Informa ainda que muitos dos seus vizinhos encontram-se na mesma situação e adianta que o problema da falta de</p>											

registro é comum a todos naquela região, mas que muitos já receberam a indenização, mesmo sem o registro da terra.

Na propriedade foi construído um grande talude de corte e isto prejudica o acesso dos animais ao outro lado da faixa de domínio, revelando-se um grande transtorno.

Encaminhamento

Empreendedor Gerência Ambiental Trem Pede Passagem Empreiteira Gestores

Outro: _____

Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1 - Entrevista com o proprietário.



Foto 2 - Propriedade prejudicada com profundidade.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social
	Inicial	Final					
1.199.01	13.225 + 8,76	13.306 + 15,04	SPS	01	21/01/11	01	Aninha Gois
Endereço/ Localidade					Município	Estado	Telefone
Sitio Boa Vista					São José do Belmonte	PE	-
Nome					Categoria Público		
Simone dos Santos Siqueira					<input checked="" type="checkbox"/> Diretamente Atingido <input type="checkbox"/> Indiretamente Atingido		
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento		
<input type="checkbox"/> Telefone <input type="checkbox"/> Visita do interessado ao escritório <input checked="" type="checkbox"/> Visita do agente à propriedade <input type="checkbox"/> Reunião comunitária <input type="checkbox"/> Outro: _____					<input checked="" type="checkbox"/> Reclamação/Queixa <input type="checkbox"/> Denúncia <input type="checkbox"/> Sugestão <input type="checkbox"/> Retorno <input type="checkbox"/> Outro: _____		
Tema							
<input checked="" type="checkbox"/> Desapropriação	<input type="checkbox"/> proprietário não cadastrado <input type="checkbox"/> discorda com laudo/ valor <input type="checkbox"/> problemas de documentação <input checked="" type="checkbox"/> não recebeu a indenização <input type="checkbox"/> outro: _____	<input checked="" type="checkbox"/> Obra	<input type="checkbox"/> problemas com a cerca <input type="checkbox"/> porteira/ colchete aberta <input type="checkbox"/> poeira <input type="checkbox"/> ruído <input type="checkbox"/> detonação <input checked="" type="checkbox"/> outro: Inutilizou um reservatório de água	<input type="checkbox"/> Acesso	<input type="checkbox"/> interferência acesso interno à propriedade <input type="checkbox"/> interferência acesso externo à propriedade <input type="checkbox"/> outro: _____		
<input type="checkbox"/> Outro: _____							
Relato							
<p>A senhora Simone reclamou da demora do recebimento da indenização. Relatou que foi muito prejudicada com a obra em virtude da divisão da sua propriedade e da inutilização de um reservatório de água. Segundo ela, a obra cortou as vias de água natural que chegavam para enchê-lo. A área atingida era de plantio de reflorestamento e a utilizava para a comercialização de carvão.</p> <p>A proprietária disse que participou de uma audiência no mês de agosto. Informou que chegou a concordar com o valor, para dar agilidade ao processo de desapropriação, mas até o momento não obteve retorno da liberação do dinheiro.</p>							

Encaminhamento

- (x) Empreendedor () Gerência Ambiental (X) Trem Pede Passagem () Empreiteira () Gestores
() Outro: _____
() Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1 - Entrevista com a proprietária.



Foto 2- Propriedade cortada pela ferrovia.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social
	Inicial	Final					
2.031.01	20.444+ 10,00	20.451+ 2,00	SPS	02	05-01- 2011	01	Edmilson Cavalcante
Endereço/ Localidade					Município	Estado	Telefone
Sítio Chocalho					Serra Talhada	PE	-
Nome :					Categoria Público		
Silvino Ferreira					(X) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido		
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento		
() Telefone () Visita do interessado ao escritório (X) Visita do agente à propriedade () Reunião comunitária () Outro: _____					(X) Reclamação/Queixa () Denúncia () Sugestão () Outro: _____		
Tema							
(X) Desapropriação	() proprietário não cadastrado (X) discorda com laudo/ valor () problemas de documentação () não recebeu a indenização () outro:	(x) Obra	(X) problemas com a cerca () porteira/ colchete aberta () poeira () ruído () detonação () outro:	() Acesso	() interferência acesso interno à propriedade () interferência acesso externo à propriedade () outro:		
() Outro :							
Relatos:							
<p>Silvino Ferreira informou que recebeu a indenização, porém discorda do valor. Afirmou que a extensão de terra que foi desapropriada é menor que a atingida. Diante disto, pede que seja feito uma reavaliação.</p> <p>Relatou também que a parcela de terra pertencente ao seu irmão já falecido, que fica vizinho à sua, não foi incluída nos laudos da Projotec, pois na época que foi feito o cadastramento, seu irmão residia na cidade de Serra Talhada e não foi localizado.</p> <p>Pediu que as cercas de limites sejam construídas com nove fios de arame, porque já ouviu falar que em outras propriedades onde já existem, são com apenas quatro fios e não servem para conter animais de pequeno porte, que</p>							

são a principal atividade de sua propriedade. Ele cria também animais de grande porte e planta lavouras temporárias na época das chuvas.

Encaminhamento

Empreendedor Gerência Ambiental Trem Pede Passagem Empreiteira

Outro: _____

Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1 –Silvino Ferreira em sua residência.



Foto 2 – Vista frontal da sede da propriedade.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social
	Inicial	Final					
2.027.02	20.408+ 10,25	20.412+ 3,67	SPS	02	04-01- 2011	01	Edmilson Cavalcante
Endereço/ Localidade					Município	Estado	Telefone
Faz. Malhada/Chocalho					Serra Talhada	PE	-
Nome :					Categoria Público		
Cícera Ione Ferreira					<input checked="" type="checkbox"/> Diretamente Atingido <input type="checkbox"/> Indiretamente Atingido		
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento		
<input type="checkbox"/> Telefone <input type="checkbox"/> Visita do interessado ao escritório <input checked="" type="checkbox"/> Visita do agente à propriedade <input type="checkbox"/> Reunião comunitária <input type="checkbox"/> Outro: _____					<input type="checkbox"/> Reclamação/Queixa <input type="checkbox"/> Denúncia <input type="checkbox"/> Sugestão <input checked="" type="checkbox"/> Outro: Visita _____		
Tema							
<input type="checkbox"/> Desapropriação	<input type="checkbox"/> proprietário não cadastrado <input type="checkbox"/> discorda com laudo/valor <input type="checkbox"/> problemas de documentação <input type="checkbox"/> não recebeu a indenização <input type="checkbox"/> outro:	<input type="checkbox"/> Obra	<input type="checkbox"/> problemas com a cerca <input type="checkbox"/> porteira/ colchete aberta <input type="checkbox"/> poeira <input type="checkbox"/> ruído <input type="checkbox"/> detonação <input type="checkbox"/> outro:	<input type="checkbox"/> Acesso	<input type="checkbox"/> interferência acesso interno à propriedade <input type="checkbox"/> interferência acesso externo à propriedade <input type="checkbox"/> outro:		
<input checked="" type="checkbox"/> Outro : Relatos.							
<p>Em visita à Fazenda Malhada na localidade do Sítio Chocalho, a senhora Gilselene Gomes de Lemos e Lima relatou que a propriedade que consta na lista de desapropriação como sendo de Cícera Ione Ferreira, não mais pertence a ela e sim ao senhor Manoel de Souza, seu esposo.</p> <p>Informou que quando adquiriu esta propriedade, a mesma já havia sido desapropriada, e que não foi comunicada pela proprietária anterior, ficando assim prejudicados com a perda de parte de suas terras que serão utilizadas para cultivo de lavouras temporárias.</p> <p>Relatou que como se instalou recentemente, ainda não cultivava nenhuma plantação e não cria nenhum tipo de animal.</p>							

Portanto, pediu que as cercas de limite devam ser de 09 fios de arame para evitar a entrada de animais das propriedades vizinhas na sua.

Informou que em sua propriedade existem dois poços, um amazonas e outro artesiano, duas moradias com eletricidade e banheiros más só uma é habitada, onde mora com o esposo e três filhos menores estudantes.

Ela é servidora do estado de PE e a família possui um comércio em sua propriedade (Bar e Mercearia).

Encaminhamento

Empreendedor Gerência Ambiental Trem Pede Passagem Empreiteira

Outro: _____

Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1 – Visão Frontal da moradia e comércio.



Foto 2 – Sra. Gilselene e seu filho.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social
	Inicial	Final					
2.032.01	20.451+ 2,00	20.457+ 0,00	SPS	02	05-01- 2011	01	Edmilson Cavalcante
Endereço/ Localidade					Município	Estado	Telefone
Sítio chocalho					Serra Talhada	PE	-
Nome :					Categoria Público		
Claudio Pereira de Andrada					(X) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido		
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento		
() Telefone () Visita do interessado ao escritório (X) Visita do agente à propriedade () Reunião comunitária () Outro: _____					(X) Reclamação/Queixa () Denúncia () Sugestão () Outro: _____		
Tema							
(x) Desapropriação	() proprietário não cadastrado (x) discorda com laudo/ valor () problemas de documentação () não recebeu a indenização () outro:	(X) Obra	(X) problemas com a cerca () porteira/ colchete aberta () poeira () ruído () detonação () outro:	(X) Acesso	(X) interferência acesso interno à propriedade () interferência acesso externo à propriedade () outro:		
() Outro :							
Relatos:							
<p>A entrevistada foi a senhora Risalva Pereira de Andrada, esposa do expropriado Claudio Pereira de Andrada, que, nos relatos, informou que o mesmo já recebeu a indenização. Entretanto, o mesmo acha que foi um valor pequeno, levando em consideração que a área atingida era utilizada como pastagem e cultivo de lavouras temporárias, mas que agora ficou menor e, conseqüentemente, reduzirá a sua produção em todos os termos.</p> <p>Relatou que o acesso interno de sua propriedade ficou comprometido, pois a faixa de domínio cortou sua propriedade ao meio, além de existir um desnível acentuado.</p> <p>Informou também que as cercas de limite que serão construídas deverão ser de nove fios de arame pelo fato de ser</p>							

criador de diversos tipos de animais.

Encaminhamento

(x) Empreendedor () Gerência Ambiental () Trem Pede Passagem (x) Empreiteira

() Outro: _____

() Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1 –Vista Frontal da sede da Propriedade.



Foto 2 –Risalva Pereira de Andrada, esposa do expropriado Cláudio Pereira de Andrada.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social
	Inicial	Final					
2.029.02	20.417+ 11,62	20.421+ 19,86	SPS	02	04-01- 2011	01	Edmilson Cavalcante
Endereço/ Localidade					Município	Estado	Telefone
Sítio Chocalho/Fazenda Escadinha					Serra Talhada	PE	-
Nome :					Categoria Público		
Carmosa Simão de Lima Texeira					(X) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido		
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento		
() Telefone () Visita do interessado ao escritório (X) Visita do agente à propriedade () Reunião comunitária () Outro: _____					() Reclamação/Queixa () Denúncia () Sugestão () Outro: _____		
Tema							
(Desapropriação)	() proprietário não cadastrado () discorda com laudo/valor () problemas de documentação () não recebeu a indenização () outro:	(x) Obra	(X) problemas com a cerca () porteira/ colchete aberta () poeira () ruído () detonação () outro:	(X) Acesso	(X) interferência acesso interno à propriedade () interferência acesso externo à propriedade () outro:		
() Outro :							
Relato							
A expropriada Carmosa Simão de Lima Texeira informou que já recebeu sua indenização referente à parcela de terra que continha como benfeitoria uma casa, cercas e pasto.							
Ela é criadora de animais de todos os portes e não concorda com a construção das cercas com quatro fios de arame, pede que sejam colocados mais cinco fios totalizando nove fios de arame em ambos os lados da faixa de domínio, pois pratica agricultura temporária no local e assim sendo, evita a invasão de animais em sua plantação.							
Solicita-se que o acesso interno sobre a faixa de domínio seja mantida, pois existem atividades agropecuárias em							

ambos os lados.

Encaminhamento

Empreendedor Gerência Ambiental Trem Pede Passagem Empreiteira

Outro: _____

Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1 – Vista Frontal da sede da Propriedade.



Foto 2 – Sra. Carmosa Simão de Lima Texeira.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social
	Inicial	Final					
2.022.02	20.348+ 7,55	20.363+ 12,22	SPS	02	04-01- 2011	01	Edmilson Cavalcante
Endereço/ Localidade					Município	Estado	Telefone
Sítio chocalho/Fazenda catolé					Serra Talhada	PE	-
Nome :					Categoria Público		
Carmosa Simão de lima Texeira					<input type="checkbox"/> Diretamente Atingido <input type="checkbox"/> Indiretamente Atingido		
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento		
<input type="checkbox"/> Telefone <input type="checkbox"/> Visita do interessado ao escritório <input checked="" type="checkbox"/> Visita do agente à propriedade <input type="checkbox"/> Reunião comunitária <input type="checkbox"/> Outro: _____					<input type="checkbox"/> Reclamação/Queixa <input type="checkbox"/> Denúncia <input type="checkbox"/> Sugestão <input type="checkbox"/> Outro: _____		
Tema							
<input type="checkbox"/> Desapropriação	<input type="checkbox"/> proprietário não cadastrado <input type="checkbox"/> discorda com laudo/valor <input type="checkbox"/> problemas de documentação <input type="checkbox"/> não recebeu a indenização <input type="checkbox"/> outro: _____	<input checked="" type="checkbox"/> Obra	<input checked="" type="checkbox"/> problemas com a cerca <input type="checkbox"/> porteira/ colchete aberta <input type="checkbox"/> poeira <input type="checkbox"/> ruído <input type="checkbox"/> detonação <input type="checkbox"/> outro: _____	<input checked="" type="checkbox"/> Acesso	<input checked="" type="checkbox"/> interferência acesso interno à propriedade <input type="checkbox"/> interferência acesso externo à propriedade <input type="checkbox"/> outro: _____		
(X)Outro : Relatos							
Relatos							
<p>A Proprietária informa que já recebeu a indenização e não tem reclamação a fazer quanto a este ponto.</p> <p>Informou que é criadora de animais de pequeno e grande porte e, por este motivo, solicita que as cercas que estão sendo construídas com quatro fios de arame, por não conterem seus animais, sejam construídas com nove fios.</p> <p>Comunicou que pratica agricultura temporária como milho e feijão na época das chuvas.</p> <p>Relatou que a via de acesso deve ser mantida para que seus animais possam pastar em ambos os lados da faixa de</p>							

domínio

Encaminhamento

Empreendedor Gerência Ambiental Trem Pede Passagem Empreiteira

Outro: _____

Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1 – Carmosa Simão de lima Texeira.



Foto 2 – Vista Frontal da sede da Propriedade.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social
	Inicial	Final					
2.028.01	20.412+ 3,67	20.417+ 11,62	SPS	02	04-01- 2011	01	Edmilson Cavalcante
Endereço/ Localidade					Município	Estado	Telefone
Sítio Chocalho/Faz Escadinha					Serra Talhada	PE	9957-9407
Nome :					Categoria Público		
Manoel Ferreira da Silva					(X) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido		
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento		
() Telefone () Visita do interessado ao escritório (X) Visita do agente à propriedade () Reunião comunitária () Outro: _____					(X) Reclamação/Queixa () Denúncia () Sugestão () Outro: _____		
Tema							
() Desapropriação	() proprietário não cadastrado () discorda com laudo/valor () problemas de documentação () não recebeu a indenização () outro:	(X) Obra	(X) problemas com a cerca () porteira/ colchete aberta () poeira () ruído () detonação () outro:	() Acesso	() interferência acesso interno à propriedade () interferência acesso externo à propriedade () outro:		
() Outro :							
Relatos:							
Manoel Ferreira da Silva informou que já recebeu sua indenização.							
Reclamou que está tendo problemas com as cercas de limites, pois foram construídas com apenas 04 fios de arame e não retém seus animais como também os animais das propriedades vizinhas, que invadem a sua. Diante disto, suas lavouras temporárias ficam vulneráveis.							
Ele solicitou que sejam acrescentados mais 05 fios de arame.							
Encaminhamento							

Empreendedor Gerência Ambiental Trem Pede Passagem Empreiteira
 Outro: _____
 Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído.

Registro Fotográfico



Foto 1 – Vista frontal da sede da Fazenda.



Foto 2 – Manoel Ferreira da Silva.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social
	Inicial	Final					
2.026.02	20.397+ 5,95	20.408+ 10,25	SPS	02	04-01- 2011	01	Edmilson Cavalcante
Endereço/ Localidade					Município	Estado	Telefone
Sítio Chocalho/Faz. Malhadinha					Serra Talhada	PE	
Nome :					Categoria Público		
Ana Maria Carvalho Diniz					(X) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido		
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento		
() Telefone () Visita do interessado ao escritório (X) Visita do agente à propriedade () Reunião comunitária () Outro: _____					() Reclamação/Queixa () Denúncia () Sugestão () Outro: _____		
Tema							
() Desapropriação	() proprietário não cadastrado () discorda com laudo/valor () problemas de documentação () não recebeu a indenização () outro:	(X) Obra	(X) problemas com a cerca () porteira/ colchete aberta () poeira () ruído () detonação () outro:	() Acesso	() interferência acesso interno à propriedade () interferência acesso externo à propriedade () outro:		
() Outro :							
Relatos:							
<p>Ana Maria Carvalho Diniz informou que houve três audiências e que já recebeu sua indenização, apesar do valor ser considerado por ela pouco.</p> <p>Relatou que é criador de animais de todos os tamanhos e por este motivo está sendo prejudicada com a construção das cercas de limite que constam apenas de quatro fios de arame e não retém os animais. Diante disto, solicita que sejam colocados 09 fios, como já existem em outras localidades.</p> <p>Informou que pratica agricultura temporária na época das chuvas e sua lavoura fica desprotegida sem a colocação das</p>							

cercas e com a quantidade de arame correta.

Encaminhamento

Empreendedor Gerência Ambiental Trem Pede Passagem Empreiteira

Outro: _____

Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1 –Ana Maria Carvalho Diniz



Foto 2 –Vista frontal da moradia da mesma.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social
	Inicial	Final					
2.033.01	20.457+ 0,00	20.466+ 8,98	SPS	02	04-01- 2011	02	Edmilson Cavalcante
Endereço/ Localidade					Município	Estado	Telefone
Sítio Chocalho					Serra Talhada	PE	9904-4803
Nome :					Categoria Público		
Joaquim Ferreira de Lima					(X) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido		
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento		
() Telefone () Visita do interessado ao escritório (X) Visita do agente à propriedade () Reunião comunitária () Outro: _____					(X) Reclamação/Queixa () Denúncia () Sugestão () Outro: _____		
Tema							
(x) Desapropriação	() proprietário não cadastrado (x) discorda com laudo/ valor () problemas de documentação () não recebeu a indenização () outro:	(x) Obra	(X) problemas com a cerca () porteira/ colchete aberta () poeira () ruído () detonação (X) outro: Perda de um animal	(X) Acesso	(X) interferência acesso interno à propriedade () interferência acesso externo à propriedade () outro:		
() Outro :							
Relatos:							
<p>Joaquim Ferreira de Lima relatou que o valor pago pela indenização foi muito baixo, levando-se em consideração que sua terra, onde era ocupada pela represa da barragem, foi soterrada pelo aterro da obra que foi construído, deixando sua propriedade sem água.</p> <p>Reclamou que as cercas de limites ainda não foram construídas e seus animais estão invadindo a faixa de domínio e outras propriedades, como também animais de vizinhos adentram à sua. Quando construírem as cercas, elas deverão conter nove fios de arame para minimizar os problemas de invasão de animais.</p> <p>Informou que quando houve o desmatamento (supressão vegetal), pela falta das cercas que isolam a faixa de</p>							

domínio, uma vaca de sua propriedade ingeriu uma planta denominada “angico”, que quando tombada e murcha, libera toxinas e o animal morreu por intoxicação alimentar. O mesmo disse que tem como provar tal acontecimento e pediu que providências sejam tomadas para ressarcir o valor do animal, pois alega que o valor recebido pela indenização, não paga o valor da vaca.

Mesmo com todos estes contratempos, diz não se opor ao bom andamento da obra.

Encaminhamento

(X) Empreendedor () Gerência Ambiental (x) Trem Pede Passagem (x) Empreiteira

() Outro: _____

() Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1 –Joaquim Ferreira de Lima



Foto 2 – Vista Frontal da sede da Propriedade

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social
	Inicial	Final					
-	-	-	SPS	02	13-01-2011	01	Edmilson Cavalcante
Endereço/ Localidade					Município	Estado	Telefone
Perímetro Irrigado Cachoeira II					Serra Talhada	PE	-
Nome :					Categoria Público		
José do Nascimento Silva					<input type="checkbox"/> Diretamente Atingido <input checked="" type="checkbox"/> Indiretamente Atingido		
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento		
<input type="checkbox"/> Telefone <input type="checkbox"/> Visita do interessado ao escritório <input type="checkbox"/> Visita do agente à propriedade <input type="checkbox"/> Reunião comunitária <input checked="" type="checkbox"/> Outro: Encontro casual próximo a ponte do rio Pajeú.					<input type="checkbox"/> Reclamação/Queixa <input checked="" type="checkbox"/> Denúncia <input type="checkbox"/> Sugestão <input type="checkbox"/> Outro: _____		
Tema							
<input type="checkbox"/> Desapropriação		<input type="checkbox"/> proprietário não cadastrado <input type="checkbox"/> discorda com laudo/ valor <input type="checkbox"/> problemas de documentação <input type="checkbox"/> não recebeu a indenização <input type="checkbox"/> outro:		<input checked="" type="checkbox"/> Obra		<input type="checkbox"/> problemas com a cerca <input type="checkbox"/> porteira/ colchete aberta <input type="checkbox"/> poeira <input type="checkbox"/> ruído <input type="checkbox"/> detonação <input type="checkbox"/> outro: Excesso de velocidade.	
				<input type="checkbox"/> Acesso		<input type="checkbox"/> interferência acesso interno à propriedade <input type="checkbox"/> interferência acesso externo à propriedade <input type="checkbox"/> outro:	
<input checked="" type="checkbox"/> Outro :							
Relatos:							
<p>José do Nascimento Silva, ao se encontrar com o agente social Edmilson Cavalcante, fez uma denúncia afirmando que funcionários das empresas envolvidas na construção da ponte sobre o rio Pajeú, na comunidade do Perímetro Irrigado Cachoeira II, estão trafegando com seus veículos em alta velocidade, desrespeitando o limite máximo que é de 30 km por hora. A via encontra-se sinalizada, porém a sinalização está sendo ignorada pelos mesmos.</p> <p>Ele relatou que o risco de acidentes é constante. Sua moradia fica às margens da via de acesso à obra, e ele e sua família, que trafegam por esta via, estão sempre expostos aos riscos de acidentes. Ele solicitou que providências</p>							

sejam tomadas no sentido de se fazerem cumprir os limites de velocidades impostos.

Obs.: A pessoa acima citada é conhecida na comunidade como Dedé de João Maia.

Encaminhamento

Empreendedor Gerência Ambiental Trem Pede Passagem Empreiteira

Outro: _____

Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico

Sem Registro

Sem registro

Foto 1 –

Foto 2 –

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social
	Inicial	Final					
2.150.01	22.381+ 9,62	22.384+ 17,39	SPS	02	14-01- 2011	02	Edmilson Cavalcante
Endereço/ Localidade					Município	Estado	Telefone
Sítio Lagoa Nova					Serra Talhada	PE	-
Nome :					Categoria Público		
Sebastião Joaquim dos Santos					(X) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido		
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento		
() Telefone () Visita do interessado ao escritório (X) Visita do agente à propriedade () Reunião comunitária () Outro: _____					(x) Reclamação/Queixa () Denúncia () Sugestão () Outro: _____		
Tema							
() Desapropriação	() proprietário não cadastrado () discorda com laudo/ valor () problemas de documentação () não recebeu a indenização () outro:	(X) Obra	(X) problemas com a cerca (X) porteira/ colchete aberta () poeira () ruído () detonação () outro:	() Acesso	() interferência acesso interno à propriedade () interferência acesso externo à propriedade () outro:		
() Outro :							
Relatos:							
Sebastião Joaquim dos Santos reclamou que as cercas de limite só foram construídas em apenas um dos lados da faixa de domínio, deixando o outro lado sem nenhuma proteção para seus animais. O lado onde foi erguida a cerca continua aberto, pois não houve a colocação da porteira e os animais tem livre acesso tanto à faixa de domínio, quanto às outras propriedades, como também os animais das propriedades vizinhas invadem seu pasto. Ele solicita que seja construída a cerca do outro lado da faixa de domínio e que sejam colocadas porteiras.							
Encaminhamento							

Empreendedor Gerência Ambiental Trem Pede Passagem Empreiteira
 Outro: _____
 Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1 – Ausência de cerca em um dos lados da faixa de domínio.



Foto 2 – Do outro lado da faixa de domínio, a presença da cerca, porém sem porteira.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social
	Inicial	Final					
2.129.01	22.156+ 10,20	22.162+ 0,00	SPS	02	11-01- 2011	02	Edmilson Cavalcante
Endereço/ Localidade					Município	Estado	Telefone
Sítio Mota/Faz. Juazeirinho					Serra Talhada	PE	-
Nome :					Categoria Público		
Maria Genésia dos Santos					(X) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido		
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento		
() Telefone () Visita do interessado ao escritório (x) Visita do agente à propriedade () Reunião comunitária () Outro: _____					(X) Reclamação/Queixa () Denúncia () Sugestão () Outro: _____		
Tema							
(Desapropriação)	() proprietário não cadastrado () discorda com laudo/ valor () problemas de documentação () não recebeu a indenização () outro:	(X)Obra	(X) problemas com a cerca () porteira/ colchete aberta () poeira () ruído (x) detonação () outro:	(X) Acesso	() interferência acesso interno à propriedade (x) interferência acesso externo à propriedade () outro:		
() Outro :							
Relatos:							
<p>José Alves Neto, esposo de D. Maria Genésia dos Santos, reclamou que a via de acesso à sua propriedade está sendo prejudicada devido ao corte e aterro que está sendo construído. Informou que seu acesso já foi interdito por várias vezes por funcionários da obra e o mesmo teve que desobstruir. Informou que já ficou com seu veículo ilhado por três dias sem poder atravessar a faixa de domínio e ter que levar e trazer as bagagens nas costas até a sua moradia.</p> <p>Relatou que sua moradia está sendo atingida com abalos causados pelas detonações que se sucedem. Informou que já tentou falar com alguma pessoa da obra responsável pelas detonações, porém sem êxito. Rachaduras apareceram</p>							

em sua caixa d'água e ele consertou a mesma. Contudo, como ocorreram novas detonações e o problema persistiu, dessa vez com maior gravidade, chegando ao ponto do vazamento esvaziar todo o reservatório, ele solicitou que providências sejam tomadas no sentido de reparar o prejuízo.

Reclamou que as cercas de limites ainda não foram construídas e sua propriedade encontra-se sem proteção e seus animais invadem a faixa de domínio e os animais das propriedades vizinhas adentram à sua, pede que quando resolverem construir, que sejam com 09 fios de arame pelo fato do mesmo ser criador de animais de grandes e pequenos portes.

Encaminhamento

) Empreendedor () Gerência Ambiental () Trem Pede Passagem (X) Empreiteira

() Outro: _____

() Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1 – José Alves Neto (Dedé Tomé).



Foto 2 – Local do cruzamento da via de acesso à sua propriedade com a faixa de domínio.



Foto 3 – Vazamento causado por rachaduras decorrente das detonações.



Foto 4 – Animais dentro da faixa de domínio, área sem cercas.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social
	Inicial	Final					
2.128.01	22.151+ 12,05	22.156+ 10,20	SPS	02	11-01- 2011	03	Edmilson Cavalcante
Endereço/ Localidade					Município	Estado	Telefone
Sítio Mota/Faz. Juazeirinho					Serra Talhada	PE	
Nome :					Categoria Público		
Osmar Freire de Souza					<input checked="" type="checkbox"/> Diretamente Atingido <input type="checkbox"/> Indiretamente Atingido		
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento		
<input type="checkbox"/> Telefone <input type="checkbox"/> Visita do interessado ao escritório <input checked="" type="checkbox"/> Visita do agente à propriedade <input type="checkbox"/> Reunião comunitária <input type="checkbox"/> Outro: _____					<input checked="" type="checkbox"/> Reclamação/Queixa <input type="checkbox"/> Denúncia <input type="checkbox"/> Sugestão <input type="checkbox"/> Outro: _____		
Tema							
<input type="checkbox"/> Desapropriação	<input type="checkbox"/> proprietário não cadastrado <input type="checkbox"/> discorda com laudo/ valor <input type="checkbox"/> problemas de documentação <input type="checkbox"/> não recebeu a indenização <input type="checkbox"/> outro: _____		<input checked="" type="checkbox"/> Obra	<input checked="" type="checkbox"/> problemas com a cerca <input type="checkbox"/> porteira/ colchete aberta <input type="checkbox"/> poeira <input type="checkbox"/> ruído <input type="checkbox"/> detonação <input type="checkbox"/> outro: _____		<input checked="" type="checkbox"/> Acesso	<input type="checkbox"/> interferência acesso interno à propriedade <input checked="" type="checkbox"/> interferência acesso externo à propriedade <input type="checkbox"/> outro: _____
<input type="checkbox"/> Outro :							
Relatos:							
<p>Osmar Freire de Souza informa que continua tendo problemas em sua propriedade com a via de acesso principal que se encontra interdita. Informa que está usando provisoriamente a via de acesso de seu vizinho que, ultimamente, também está enfrentando sérios problemas. Relatou que seu veículo já ficou por três dias sem locomoção até a cidade de Serra Talhada, pois o material da construção que foi depositado naquele local obstruiu a passagem de veículos, pessoas e animais.</p> <p>Procurou o encarregado de terraplanagem e relatou o problema, desobstruíram a via, porém a cada dia que passa</p>							

torna-se impraticável a passagem naquele local.

Solicitou que ao término da obra a construtora que ali trabalha faça os reparos necessários em sua estrada de acesso que fica do outro lado da faixa de domínio e hoje está sendo usada por veículos pesados da construtora e danificando a mesma.

Relata que as cercas de limites da faixa de domínio que compreende a sua propriedade ainda não foram construídas e por esse motivo está tendo problemas com seus animais que se evadem e os animais dos vizinhos invadem a sua propriedade.

Encaminhamento

- Empreendedor Gerência Ambiental Trem Pede Passagem Empreiteira
 Outro: _____
 Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1 – Osmar Freire de Souza.



Foto 2 – Animais dentro da faixa de domínio.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social
	Inicial	Final					
2.171.01	22.572+ 2,90	22.607+ 3,42	SPS	02	11-01- 2011	04	Edmilson Cavalcante
Endereço/ Localidade					Município	Estado	Telefone
Sítio Poço Escuro					Serra Talhada	PE	
Nome :					Categoria Público		
João Augusto dos Santos					(X) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido		
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento		
() Telefone () Visita do interessado ao escritório (X) Visita do agente à propriedade () Reunião comunitária () Outro: _____					(X) Reclamação/Queixa () Denúncia () Sugestão () Outro: _____		
Tema							
(Desapropriação)	() proprietário não cadastrado () discorda com laudo/ valor () problemas de documentação () não recebeu a indenização () outro:	(X)Obra	(X) problemas com a cerca (X) porteira/ colchete aberta () poeira () ruído () detonação () outro:	(X) Acesso	() interferência acesso interno à propriedade (X) interferência acesso externo à propriedade () outro:		
() Outro :							
Relatos:							
João Augusto dos Santos, o popular João Galego, irritado, relata os problemas que está enfrentando em sua propriedade e pede que providências sejam tomadas no sentido de solucioná-los.							
Relatou que as cercas de limites que foram construídas são de má qualidade e que não contém seus animais. Os espaçamentos entre os arames são incompatíveis com o tamanho dos caprinos e ovinos que passam com facilidade por entre os fios. Ele solicitou que seja instalado balancim (dispositivo que une um fio de arame ao outro) de metro em metro para tentar minimizar o problema.							

Pedi a colocação das porteiras nas vias de acesso interno com urgência pois, em dois locais de sua propriedade, onde se faz a passagem dos animais, estão abertos, causando assim a fuga dos animais para a faixa de domínio e outras propriedades e como também os animais de outras propriedades invadem a sua.

Informou que foi procurado por encarregados da obra para permitir a colocação, dentro de sua propriedade, do material retirado do leito da barragem que foi atingida e que depois retirariam. Contudo, até o presente momento não o fizeram.

Solicitou que quebrem esse material onde está, pois o mesmo servirá para plantação de capim. Pede que isto seja executado com urgência pois já que chegou a temporada de chuvas, favorecendo assim a germinação das sementes.

Encaminhamento

- Empreendedor Gerência Ambiental Trem Pede Passagem Empreiteira
 Outro: _____
 Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1 – João Augusto dos Santos.



Foto 2 – Passagem sem porteira.



Foto 3 – Cercas não contêm animais.

Foto 4 – Dentro da propriedade material a ser quebrado.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social
	Inicial	Final					
2.136.01	22.214+ 19,90	22.226+ 17,67	SPS	02	18-01- 2011	02	Edmilson Cavalcante
Endereço/ Localidade					Município	Estado	Telefone
Rancho Esperança/Faz. Saco da Roça					Serra Talhada	PE	-
Nome :					Categoria Público		
Ubirací Nunes Carvalho					(X) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido		
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento		
(X) Telefone () Visita do interessado ao escritório (X) Visita do agente à propriedade () Reunião comunitária () Outro: _____					(X) Reclamação/Queixa () Denúncia () Sugestão () Outro: _____		
Tema							
(x) Desapropriação	() proprietário não cadastrado (x) discorda com laudo/ valor () problemas de documentação () não recebeu a indenização () outro:	() Obra	() problemas com a cerca () porteira/ colchete aberta () poeira () ruído () detonação () outro:	(X) Acesso	() interferência acesso interno à propriedade (X) interferência acesso externo à propriedade () outro:		
(X)Outro : Dúvidas sobre quantidade de área atingida.							
Relatos:							
Por telefone, o proprietário a presença do Agente Social Cavalcante à sua propriedade para tirar algumas dúvidas sobre área atingida como também às vias de acesso.							
O mesmo achava que suas terras estavam sendo atingidas em mais de 80 metros de largura, mas o agente social Cavalcante foi até o local e, de posse do mapa geométrico, mostrou as marcações feitas com estacas brancas que indicam a construção das cercas de limite. A localização no mapa indica que, naquela área, a faixa de domínio não excede os 80 metros de largura.							

Questionou como ficará o acesso à sua propriedade já que, neste local, se fará um talude de corte. O Agente Social Cavalcante informou que o mesmo não ficará sem acesso, que serão feitas as adequações necessárias e os acessos permanecerão.

O Proprietário não recebeu indenização, mas seu processo encontra-se em andamento. Ele alegou que o valor, a ele proposto, é irrisório.

Obs.: A frente de supressão encontra-se parada no limite de sua propriedade, aguardando decisões judiciais referentes à sua e à de seu vizinho, que também está com seu processo em andamento na justiça.

Encaminhamento

Empreendedor Gerência Ambiental Trem Pede Passagem Empreiteira

Outro: _____

Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1 – Ubiraci Nunes Carvalho na área a ser atingida.



Foto 2 – Porteira de acesso à propriedade que será atingida.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social
	Inicial	Final					
2.023.02	20.363+ 12,22	20.371+ 13,45	SPS	02	19-01- 2011	02	Edmilson Cavalcante
Endereço/ Localidade					Município	Estado	Telefone
Sítio Chocalho					Serra Talhada	PE	-
Nome :					Categoria Público		
Antônio Pereira Valões					(X) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido		
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento		
() Telefone () Visita do interessado ao escritório (X) Visita do agente à propriedade () Reunião comunitária () Outro: _____					(X) Reclamação/Queixa () Denúncia () Sugestão () Outro: _____		
Tema							
() Desapropriação	() proprietário não cadastrado () discorda com laudo/ valor () problemas de documentação () não recebeu a indenização () outro:	(X) Obra	(X) problemas com a cerca () porteira/ colchete aberta () poeira () ruído () detonação () outro:	() Acesso	() interferência acesso interno à propriedade () interferência acesso externo à propriedade () outro:		
() Outro :							
Relatos:							
Em visita à propriedade de Antônio Pereira Valões, o agente social Edmilson Cavalcante constatou a invasão de animais de pequeno porte na faixa de domínio como também nas propriedades vizinhas. As cercas de limites foram construídas com quantidade de fios de arame diferentes e, no local onde acaba a cerca de nove fios e começa a cerca de quatro fios, os animais pequenos transitam livremente entre propriedades e a faixa de domínio. Os proprietários solicitam que, as cercas que apresentam quatro fios de arame, sejam complementadas para nove fios.							

Encaminhamento

(X) Empreendedor () Gerência Ambiental () Trem Pede Passagem (x) Empreiteira

() Outro: _____

() Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1 – Local onde termina a cerca de nove fios de arame e começa a de quatro fios.



Foto 2 – Caprinos transpondo a cerca de quatro fios de arame.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social
	Inicial	Final					
2.037.01	20.493+ 0,00	20.528+ 0,00	SPS	02	20-01- 2011	02	Edmilson Cavalcante
Endereço/ Localidade					Município	Estado	Telefone
Sítio Chocalho					Serra Talhada	PE	-
Nome :					Categoria Público		
Ediniz Nunes de Magalhães					(X) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido		
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento		
() Telefone () Visita do interessado ao escritório (X) Visita do agente à propriedade () Reunião comunitária () Outro: _____					(X) Reclamação/Queixa () Denúncia () Sugestão () Outro: _____		
Tema							
(<input checked="" type="checkbox"/>) Desapropriação	() proprietário não cadastrado (<input checked="" type="checkbox"/>) discorda com laudo/ valor () problemas de documentação () não recebeu a indenização () outro:	(X)Obra	(X) problemas com a cerca () porteira/ colchete aberta () poeira () ruído () detonação () outro:	(<input checked="" type="checkbox"/>) Acesso	() interferência acesso interno à propriedade (X) interferência acesso externo à propriedade () outro:		
() Outro :							
Relatos:							
<p>O Proprietário informou que não ficou satisfeito com o valor da indenização. Ele alega ser irrisório diante do que foi atingido. Informa que as cercas de limite que foram construídas, além de serem ruins, não prendem os animais pequenos. Relata ser uma vergonha a qualidade do material empregado na construção das mesmas. Disse que, mesmo antes de serem concluídas, elas já estão se deteriorando.</p> <p>Questionou sobre como ficarão as vias de acesso. Informou que se trata de uma via com grande fluxo de veículos, de pessoas e animais que necessitam constantemente transpor a faixa de domínio para terem acesso, tanto à zona</p>							

urbana, quanto à outras propriedades. Informou que espera que tudo se resolva com naturalidade.

Encaminhamento

Empreendedor Gerência Ambiental Trem Pede Passagem Empreiteira

Outro: _____

Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico

Sem registro fotográfico.

Sem registro fotográfico.

Foto 1 –

Foto 2 –

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social				
	Inicial	Final									
-	-	-	SPS	02	20-01-2011	01	Edmilson Cavalcante				
Endereço/ Localidade					Município	Estado	Telefone				
Sítio Chocalho					Serra Talhada	PE	-				
Nome :					Categoria Público						
Francisco Pereira da Cruz Neto					<input type="checkbox"/> Diretamente Atingido <input checked="" type="checkbox"/> Indiretamente Atingido						
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento						
<input type="checkbox"/> Telefone <input type="checkbox"/> Visita do interessado ao escritório <input checked="" type="checkbox"/> Visita do agente à propriedade <input type="checkbox"/> Reunião comunitária <input type="checkbox"/> Outro: _____					<input checked="" type="checkbox"/> Reclamação/Queixa <input type="checkbox"/> Denúncia <input type="checkbox"/> Sugestão <input type="checkbox"/> Outro: _____						
Tema											
<input type="checkbox"/> Desapropriação		<input type="checkbox"/> proprietário não cadastrado <input type="checkbox"/> discorda com laudo/ valor <input type="checkbox"/> problemas de documentação <input type="checkbox"/> não recebeu a indenização <input type="checkbox"/> outro:		<input checked="" type="checkbox"/> Obra		<input checked="" type="checkbox"/> problemas com a cerca <input type="checkbox"/> porteira/ colchete aberta <input type="checkbox"/> poeira <input type="checkbox"/> ruído <input type="checkbox"/> detonação <input type="checkbox"/> outro:		<input type="checkbox"/> Acesso		<input type="checkbox"/> interferência acesso interno à propriedade <input type="checkbox"/> interferência acesso externo à propriedade <input type="checkbox"/> outro:	
<input type="checkbox"/> Outro :											
Relatos:											
<p>Francisco Pereira da Cruz Neto reclamou que as cercas estão sendo mal feitas e que já estão caindo mesmo antes de terminarem a sua construção. Relatou que, em determinados locais, as estacas estão se quebrando facilmente e deixando as propriedades em aberto, causando transtorno entre proprietários como também na obra. Informou que, em razão disso, os animais adentram a faixa de domínio e ali persistem, tomando destinos ignorados e causando prejuízos aos seus proprietários. Pediu que sejam revistas estas questões sobre as cercas com urgência e sugeriu que seja colocado um mourão no mínimo a cada 20 metros.</p>											

Encaminhamento

- Empreendedor Gerência Ambiental Trem Pede Passagem Empreiteira
 Outro: _____
 Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico

Sem registro fotográfico.

Sem registro fotográfico.

Foto 1 –

Foto 2 –

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social
	Inicial	Final					
2.040.02	20.565+ 0,00	20.577+ 1,60	SPS	02	20-01- 2011	02	Edmilson Cavalcante
Endereço/ Localidade					Município	Estado	Telefone
Sítio chocalho					Serra Talhada	PE	-
Nome :					Categoria Público		
Heleno Xavier de Lima					(X) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido		
					Motivo do Atendimento		
() Telefone					(X) Reclamação/Queixa		
() Visita do interessado ao escritório					() Denúncia		
(X) Visita do agente à propriedade					() Sugestão		
() Reunião comunitária					() Outro: _____		
() Outro: _____							
Tema							
(X) Desapropriação	() proprietário não cadastrado	(X)Obra	(X) problemas com a cerca	() Acesso	() interferência acesso interno à propriedade		
	() discorda com laudo/ valor		() porteira/ colchete aberta		() interferência acesso externo à propriedade		
	() problemas de documentação		() poeira		() outro:		
	(X) não recebeu a indenização		() ruído				
	() outro:		() detonação				
			() outro:				
() Outro :							
Relatos:							
<p>Heleno Xavier de Lima informa que por motivos de problemas na documentação dos herdeiros não foi possível receber a indenização, informa que a propriedade pertence a vários herdeiros, que a grande maioria reside em cidades distantes, e o valor proposto para indenização não cobre os custos do processo, não compensa fazer inventário neste momento, mesmo assim não se opõe à obra.</p> <p>Reclama da má qualidade das cercas que estão sendo construídas com quatro fios de arame e não segura animais pequenos dos quais é criador, pede que as cercas sejam refeitas com melhor qualidade e com 09 fios de</p>							

arame.

Encaminhamento

Empreendedor Gerência Ambiental Trem Pede Passagem Empreiteira

Outro: _____

Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico

Sem registro fotográfico.

Sem registro fotográfico.

Foto 1 –

Foto 2 –

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social		
	Inicial	Final							
2.042.01	20.582+ 15,09	20.604+ 2,40	SPS	02	19-01- 2011	02	Edmilson Cavalcante		
Endereço/ Localidade					Município	Estado	Telefone		
Sítio Chocalho					Serra Talhada	PE	-		
Nome :					Categoria Público				
Maria Vieira dos Santos					(X) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido				
					Motivo do Atendimento				
() Telefone					(X) Reclamação/Queixa				
() Visita do interessado ao escritório					() Denúncia				
(X) Visita do agente à propriedade					() Sugestão				
() Reunião comunitária					() Outro: _____				
() Outro: _____									
Tema									
() Desapropriação	() proprietário não cadastrado	() discorda com laudo/ valor	() problemas de documentação	() não recebeu a indenização	() outro:	(X) Obra	(X) problemas com a cerca	() Acesso	() interferência acesso interno à propriedade
	() discorda com laudo/ valor	() problemas de documentação	() não recebeu a indenização	() outro:			() porteira/ colchete aberta		() interferência acesso externo à propriedade
	() problemas de documentação	() não recebeu a indenização	() outro:				() poeira		() outro:
	() não recebeu a indenização	() outro:					() ruído		
	() outro:						() detonação		
							() outro:		
() Outro :									
Relatos:									
<p>O proprietário relatou a má qualidade das cercas de limites que estão sendo construídas e reclamou que a quantidade de arame colocada não é suficiente para conter animais de pequenos portes. Informou que apenas as cercas com 09 fios de arame conseguem reter os animais pequenos nas áreas cercadas. Como a maioria dos criadores dessa região criam animais de pequeno porte, ele alertou que é de suma importância a execução das cercas com as características solicitadas.</p> <p>Reclamou que os colchetes que ficam sobre a faixa de domínio estão ficando abertos, promovendo assim a fuga dos animais para outras propriedades, como também a sua permanência dentro da faixa de domínio.</p>									

Encaminhamento

- Empreendedor Gerência Ambiental Trem Pede Passagem Empreiteira
 Outro: _____
 Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1 – Acesso à faixa de domínio com a cerca ao lado.



Foto 2 – Colchete aberto com as estacas jogadas ao chão.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social				
	Inicial	Final									
-	-	-	SPS	02	20-01-2011	01	Edmilson Cavalcante				
Endereço/ Localidade					Município	Estado	Telefone				
Sítio chocalho					Serra Talhada	PE	-				
Nome :					Categoria Público						
Marlene Pereira Valões Magalhães					<input type="checkbox"/> Diretamente Atingido <input checked="" type="checkbox"/> Indiretamente Atingido						
					Motivo do Atendimento						
<input type="checkbox"/> Telefone <input type="checkbox"/> Visita do interessado ao escritório <input checked="" type="checkbox"/> Visita do agente à propriedade <input type="checkbox"/> Reunião comunitária <input type="checkbox"/> Outro: _____					<input checked="" type="checkbox"/> Reclamação/Queixa <input type="checkbox"/> Denúncia <input type="checkbox"/> Sugestão <input type="checkbox"/> Outro: _____						
Tema											
<input type="checkbox"/> Desapropriação		<input type="checkbox"/> proprietário não cadastrado <input type="checkbox"/> discorda com laudo/ valor <input type="checkbox"/> problemas de documentação <input type="checkbox"/> não recebeu a indenização <input type="checkbox"/> outro:		<input checked="" type="checkbox"/> Obra		<input checked="" type="checkbox"/> problemas com a cerca <input type="checkbox"/> porteira/ colchete aberta <input type="checkbox"/> poeira <input type="checkbox"/> ruído <input type="checkbox"/> detonação <input type="checkbox"/> outro:		<input type="checkbox"/> Acesso		<input type="checkbox"/> interferência acesso interno à propriedade <input type="checkbox"/> interferência acesso externo à propriedade <input type="checkbox"/> outro:	
<input type="checkbox"/> Outro :											
Relatos:											
<p>Marlene Pereira Valões Magalhães relatou que está se sentindo prejudicada pelas cercas de limites terem sido construídas com quatro fios de arame. Alertou que estas cercas não seguram animais pequenos. Seus animais fogem e animais de terceiros invadem sua propriedade. Solicitou a colocação de mais cinco fios de arame e assim resolver o problema. Reclamou também que estão sendo usados mais de 80 metros de faixa de domínio.</p>											
Encaminhamento											

Empreendedor Gerência Ambiental Trem Pede Passagem Empreiteira
 Outro: _____
 Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico

Sem registro fotográfico.

Sem registro fotográfico

Foto 1 –

Foto 2 –

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social		
	Inicial	Final							
2.036.01	20.483+ 11,52	20.493+ 0,00	SPS	02	20-01- 2011	02	Edmilson Cavalcante		
Endereço/ Localidade					Município	Estado	Telefone		
Sítio Chocalho					Serra Talhada	PE	-		
Nome :					Categoria Público				
Pedro Nunes de Magalhães					(X) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido				
					Motivo do Atendimento				
() Telefone					(X) Reclamação/Queixa				
() Visita do interessado ao escritório					() Denúncia				
(X) Visita do agente à propriedade					() Sugestão				
() Reunião comunitária					() Outro: _____				
() Outro: _____									
Tema									
() Desapropriação	() proprietário não cadastrado	() discorda com laudo/ valor	() problemas de documentação	() não recebeu a indenização	() outro:	(X) Obra	(X) problemas com a cerca	() Acesso	() interferência acesso interno à propriedade
	() discorda com laudo/ valor	() problemas de documentação	() não recebeu a indenização	() outro:			() porteira/ colchete aberta		() interferência acesso externo à propriedade
	() problemas de documentação	() não recebeu a indenização	() outro:				() poeira		() outro:
	() não recebeu a indenização	() outro:					() ruído		
	() outro:						() detonação		
							() outro:		
() Outro :									
Relatos:									
<p>O proprietário Pedro Nunes de Magalhães disse não aceitar que as cercas de limites sejam executadas com apenas quatro fios de arame. Relatou que suas cercas destruídas eram constituídas de nove fios. Informou que estas cercas novas só trouxeram problemas aos criadores dessa região, que não seguram animais pequenos, que são mal feitas, que as estacas são de má qualidade e o espaçamento entre elas é longo, ficando a cerca sem sustentação. Informou que algumas já estão se quebrando ao meio mesmo antes da ferrovia entrar em atividade.</p>									
Encaminhamento									

Empreendedor Gerência Ambiental Trem Pede Passagem Empreiteira
 Outro: _____
 Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico

Sem registro fotográfico

Sem registro fotográfico

Foto 1 –

Foto 2 –

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social
	Inicial	Final					
-	-	-	SPS	03	03/01/2011	1	Joelma Fabiana
Endereço/ Localidade					Município	Estado	Telefone
Sítio Tenório					Flores	PE	
Nome					Categoria Público		
Antonia Maria da Conceição					(X) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido		
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento		
() Telefone () Visita do interessado ao escritório (X) Visita do agente à propriedade () Reunião comunitária () Outro: _____					(X) Reclamação/Queixa () Denúncia () Sugestão () Outro: _____		
Tema							
(X) Desapropriação	(X) proprietário não cadastrado () discorda com laudo/ valor () problemas de documentação () não recebeu a indenização () outro:	() Obra	() problemas com a cerca () porteira/ colchete aberta () poeira () ruído () detonação () outro:	() Acesso	() interferência acesso interno à propriedade () interferência acesso externo à propriedade () outro:		
() Outro: _____							
Relato							
Encaminhamento							
(X) Empreendedor		() Gerência Ambiental		(X) Trem Pede Passagem		() Empreiteira	
() Outro: _____							
() Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído							

Registro Fotográfico



Foto 1 – Estaca inicial da propriedade da senhora Antonia.



Foto 2 – Estaca Final.



Foto 3 – Documento da atingida.



Foto 4 – Documentos da atingida.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social	
	Inicial	Final						
	-	-	SPS	03	06/01/2011	1	Joelma Fabiana	
Endereço/ Localidade					Município	Estado	Telefone	
Sítio Pitombeira					Custódia	PE		
Nome					Categoria Público			
Cícero Ferreira Filho					(X) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido			
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento			
() Telefone () Visita do interessado ao escritório (X) Visita do agente à propriedade () Reunião comunitária () Outro: _____					(X) Reclamação/Queixa () Denúncia () Sugestão () Outro: _____			
Tema								
<input checked="" type="checkbox"/> Desapropriação	(X) proprietário não cadastrado () discorda com laudo/ valor () problemas de documentação () não recebeu a indenização () outro: _____	<input type="checkbox"/> Obra	() problemas com a cerca () porteira/ colchete aberta () poeira () ruído () detonação () outro: _____	<input type="checkbox"/> Acesso	() interferência acesso interno à propriedade () interferência acesso externo à propriedade () outro: _____			
() Outro: _____								
Relato								
A entrevistada, a senhora Maria Nazaré da Silva, é esposa do expropriada. A mesma relatou que já foi visitada e já entregou cópias dos documentos, mas, depois não obteve resposta.								
Encaminhamento								
(X) Empreendedor () Gerência Ambiental (X) Trem Pede Passagem () Empreiteira () Outro: _____ () Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído								

Registro Fotográfico




Foto 1 – Documento da propriedade.



Foto 2 – Esposa do expropriado.



N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social
	Inicial	Final					
3.177.01	30.805+ 4,93	30.825+1,40	SPS	03	04/01/2011	1	Joelma Fabiana
Endereço/ Localidade					Município	Estado	Telefone
Sítio Areias do Tenório					Flores	PE	
Nome					Categoria Público		
Francisco Costa de Santana					(X) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido		
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento		
() Telefone () Visita do interessado ao escritório (X) Visita do agente à propriedade () Reunião comunitária () Outro: _____					(X) Reclamação/Queixa () Denúncia () Sugestão () Outro: _____		
Tema							
() Desapropriação	() proprietário não cadastrado () discorda com laudo/ valor () problemas de documentação () não recebeu a indenização () outro:	(X) Obra	() problemas com a cerca () porteira/ colchete aberta () poeira () ruído () detonação (X) outro: Obstrução de barragem na propriedade	() Acesso	() interferência acesso interno à propriedade () interferência acesso externo à propriedade () outro:		
(X) Outro:							
Relato							
<p>O senhor Francisco relatou que há uma barragem e que a mesma encontra-se com o sangrador interrompido devido o alargamento de uma estrada que dá acesso a obra. Informou também, que ao realizarem o trabalho na estrada, foi informado que seriam colocados bueiros para não impedir a passagem da água da barragem. O senhor Francisco diz que a barragem pode estourar , pois há outra dentro da propriedade que encheu com a última chuva e que o excesso de água corre para a barragem que se encontra interrompida, não tendo por onde escoar a água excedente.</p> <p>O expropriado acima citado não é o dono da propriedade, mas, sim morador. A propriedade é da falecida senhora</p>							

Maria Bertão Leite.

Encaminhamento

Empreendedor Gerência Ambiental Trem Pede Passagem Empreiteira

Outro: _____

Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1 – Senhor Francisco da Costa Santana.



Foto 2 – Residência onde foi realizada a entrevista.



Foto 3 – Estrada que foi alargada para passagem dos caminhões da obra.



Foto 4 – Barragem que se encontra com o sangrador interrompido.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social
	Inicial	Final					
3.195.01	31.551+ 7,17	31.595+ 12,15	SPS	03	05/01/201 1	1	Joelma Fabiana
Endereço/ Localidade					Município	Estado	Telefone
Sítio Cachoeirinha					Flores	PE	
Nome					Categoria Público		
Genival Ferreira de Araujo					(X) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido		
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento		
() Telefone () Visita do interessado ao escritório (X) Visita do agente à propriedade () Reunião comunitária () Outro: _____					(X) Reclamação/Queixa () Denúncia () Sugestão () Outro: _____		
Tema							
() Desapropriação	() proprietário não cadastrado () discorda com laudo/ valor () problemas de documentação () não recebeu a indenização () outro:	(X) Obra	() problemas com a cerca () porteira/ colchete aberta () poeira () ruído () detonação (X) outro: Abastecimento de água e energia.	() Acesso	() interferência acesso interno à propriedade () interferência acesso externo à propriedade () outro:		
() Outro:							
Relato							
O morador Adelmo Luiz da Silva relatou ter ficado sem energia e água depois da passagem da obra na propriedade, o que dificultou sua permanência na propriedade. O senhor Adelmo reside no momento em uma casa, de favor, na propriedade do senhor Luiz Freire de Lima.							
Encaminhamento							

- (X) Empreendedor () Gerência Ambiental () Trem Pede Passagem (X) Empreiteira
() Outro: _____
() Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1 – Adeldo Luiz Morador do expropriado.



Foto 2 – Residência do Senhor Luiz Freire de Lima onde foi realizada a entrevista.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social
	Inicial	Final					
	-	-	SPS	03	03/01/2011	1	Joelma Fabiana
Endereço/ Localidade					Município	Estado	Telefone
Sítio São João dos Leites							
Nome					Categoria Público		
José Jesus de Lima					(X) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido		
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento		
() Telefone () Visita do interessado ao escritório (X) Visita do agente à propriedade () Reunião comunitária () Outro: _____					(X) Reclamação/Queixa () Denúncia () Sugestão () Outro: _____		
Tema							
(X) Desapropriação	(X) proprietário não cadastrado () discorda com laudo/ valor () problemas de documentação (x) não recebeu a indenização () outro:	() Obra	() problemas com a cerca () porteira/ colchete aberta () poeira () ruído () detonação () outro:	() Acesso	() interferência acesso interno à propriedade () interferência acesso externo à propriedade () outro:		
() Outro: _____							
Relato							
O entrevistado é pai do expropriado, o senhor José Antonio da Silva, e é procurador do atingido. Disse que não recebeu nenhuma intimação para receber a indenização.							
Encaminhamento							
(X) Empreendedor () Gerência Ambiental (X) Trem Pede Passagem () Empreiteira							
() Outro: _____							
() Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído							



Foto 1 – Pai do atingido.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social
	Inicial	Final					
3.192.01	31.491+ 3,68	31.514+ 18,63	SPS	03	05/01/201 1	1	Joelma Fabiana
Endereço/ Localidade					Município	Estado	Telefone
Sítio Cachoeirinha					Flores	PE	
Nome					Categoria Público		
Luiz Freire de Lima					(X) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido		
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento		
() Telefone () Visita do interessado ao escritório (X) Visita do agente à propriedade () Reunião comunitária () Outro: _____					(X) Reclamação/Queixa () Denúncia () Sugestão () Outro: _____		
Tema							
(X) Desapropriação	() proprietário não cadastrado (X) discorda com laudo/ valor () problemas de documentação () não recebeu a indenização () outro:	() Obra	() problemas com a cerca () porteira/ colchete aberta () poeira () ruído () detonação () outro:	() Acesso	() interferência acesso interno à propriedade () interferência acesso externo à propriedade () outro:		
() Outro: _____							
Relato							
Os dados citados acima referentes ao laudo e estacas divergem do mandado de imissão na posse.							
Encaminhamento							
(X) Empreendedor () Gerência Ambiental (X) Trem Pede Passagem () Empreiteira () Outro: _____							
() Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído							
Registro Fotográfico							



Foto 1 - Residência do expropriado.



Foto 2 – Filho do expropriado e procurador Francisco Aparecido de Lima.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social
	Inicial	Final					
	-	-	SPS	03	04/01/2011	1	Joelma Fabiana
Endereço/ Localidade					Município	Estado	Telefone
Sítio Pitombeira					Flores	PE	87- 9928-1553
Nome					Categoria Público		
Maria de Lourdes dos Santos					(X) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido		
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento		
() Telefone () Visita do interessado ao escritório (X) Visita do agente à propriedade () Reunião comunitária () Outro: _____					(X) Reclamação/Queixa () Denúncia () Sugestão () Outro: _____		
Tema							
(X) Desapropriação	(X) proprietário não cadastrado () discorda com laudo/ valor () problemas de documentação () não recebeu a indenização () outro:	() Obra	() problemas com a cerca () porteira/ colchete aberta () poeira () ruído () detonação () outro:	() Acesso	() interferência acesso interno à propriedade () interferência acesso externo à propriedade () outro:		
() Outro: _____							
Relato							
Relata que não foi indenizada e foi informada que não teria direito de receber a indenização. Não permitiu registro fotográfico.							
Encaminhamento							

Empreendedor Gerência Ambiental Trem Pede Passagem Empreiteira

Outro: _____

Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social		
	Inicial	Final							
3.211.01	31.931+19,73	31992+6,00	SPS	03	06/01/2011	1	Joelma Fabiana		
Endereço/ Localidade					Município		Estado	Telefone	
Sítio Pitombeira					Custódia		PE	87 -	
Nome					Categoria Público				
Amaro Florêncio dos Reis					(X) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido				
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento				
() Telefone () Visita do interessado ao escritório (X) Visita do agente à propriedade () Reunião comunitária () Outro: _____					(X) Reclamação/Queixa () Denúncia () Sugestão () Outro: _____				
Tema									
(X) Desapropriação		<input type="checkbox"/> proprietário não cadastrado <input checked="" type="checkbox"/> discorda com laudo/ valor <input type="checkbox"/> problemas de documentação <input type="checkbox"/> não recebeu a indenização <input type="checkbox"/> outro:		(X) Obra		<input checked="" type="checkbox"/> problemas com a cerca <input type="checkbox"/> porteira/ colchete aberta <input checked="" type="checkbox"/> poeira <input checked="" type="checkbox"/> ruído <input type="checkbox"/> detonação <input checked="" type="checkbox"/> outro: Destinação Inadequada dos Resíduos Fisiológicos dos trabalhadores		() Acesso	<input type="checkbox"/> interferência acesso interno à propriedade <input type="checkbox"/> interferência acesso externo à propriedade <input type="checkbox"/> outro:
(X) Outro:									
Relato									
<p>O expropriado relatou que a cerca construída não atende às necessidades da região, por não ter o espaçamento adequado, facilitando a passagem dos animais para outras propriedades e até mesmo para a BR. Informou ainda que não é realizada a umectação das vias, o que ocasiona muita poeira. Relatou que mudou-se com a família provisoriamente para outra casa, por não terem condições de permanecerem tão próximo à obra.</p> <p>O expropriado ainda observou que os trabalhadores da obra estão fazendo as suas necessidades fisiológicas dentro da sua propriedade, próximo à uma barragem, e os resíduos fecais estão sendo levados para dentro da barragem.</p>									

Encaminhamento

(X) Empreendedor (X) Gerência Ambiental (X) Trem Pede Passagem (X) Empreiteira

() Outro: _____

() Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1 – Amaro Florêncio dos Reis.



Foto 2 – Casa que residia há um ano atrás.




Foto 3 – Mandado de Citação.



Foto 4 – Casa que reside no momento.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social	
	Inicial	Final						
3.212.01	31.992+ 6,00	32.001+ 12,41	SPS	03	06/01/2011	1	Joelma Fabiana	
Endereço/ Localidade					Município		Estado	Telefone
Sítio Pitombeira					Custódia		PE	87 – 9140 – 6790
Nome					Categoria Público			
Antonio José de Andrade					(X) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido			
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento			
() Telefone () Visita do interessado ao escritório (X) Visita do agente à propriedade () Reunião comunitária () Outro: _____					(X) Reclamação/Queixa () Denúncia () Sugestão () Outro: _____			
Tema								
(X) Desapropriação	() proprietário não cadastrado (X) discorda com laudo/ valor () problemas de documentação () não recebeu a indenização () outro:	(X) Obra	() problemas com a cerca () porteira/ colchete aberta () poeira (X) ruído () detonação () outro:	() Acesso	() interferência acesso interno à propriedade () interferência acesso externo à propriedade () outro:			
() Outro: _____								
Relato								
Encaminhamento								
(X) Empreendedor () Gerência Ambiental (x) Trem Pede Passagem (X) Empreiteira () Outro: _____ () Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído								

Registro Fotográfico



Foto 1 – Senhor Antonio José e a sua esposa Maria de Fátima.



Foto 2 - Residência do Casal




Foto 3 – Mandado de imissão na posse.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social
	Inicial	Final					
	-	-	SPS	03	03/01/2011	1	Joelma Fabiana
Endereço/ Localidade					Município	Estado	Telefone
Sítio Barragem do Mel					Flores	PE	87-9931-1552 87-9963-4114
Nome					Categoria Público		
Doralice Maria Gonçalo Cavalcante					<input type="checkbox"/> Diretamente Atingido <input checked="" type="checkbox"/> Indiretamente Atingido		
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento		
<input type="checkbox"/> Telefone <input type="checkbox"/> Visita do interessado ao escritório <input checked="" type="checkbox"/> Visita do agente à propriedade <input type="checkbox"/> Reunião comunitária <input type="checkbox"/> Outro: _____					<input checked="" type="checkbox"/> Reclamação/Queixa <input type="checkbox"/> Denúncia <input type="checkbox"/> Sugestão <input type="checkbox"/> Outro: _____		
Tema							
<input type="checkbox"/> Desapropriação	<input type="checkbox"/> proprietário não cadastrado <input type="checkbox"/> discorda com laudo/ valor <input type="checkbox"/> problemas de documentação <input type="checkbox"/> não recebeu a indenização <input type="checkbox"/> outro: _____	<input type="checkbox"/> Obra	<input type="checkbox"/> problemas com a cerca <input type="checkbox"/> porteira/ colchete aberta <input type="checkbox"/> poeira <input type="checkbox"/> ruído <input type="checkbox"/> detonação <input type="checkbox"/> outro: _____	<input checked="" type="checkbox"/> Acesso	<input type="checkbox"/> interferência acesso interno à propriedade <input checked="" type="checkbox"/> interferência acesso externo à propriedade <input type="checkbox"/> outro: _____	<input type="checkbox"/> Outro: _____	
Relato							
Não permitiu registro fotográfico.							
Encaminhamento							
<input checked="" type="checkbox"/> Empreendedor <input type="checkbox"/> Gerência Ambiental <input type="checkbox"/> Trem Pede Passagem <input checked="" type="checkbox"/> Empreiteira <input type="checkbox"/> Outro: _____							
<input type="checkbox"/> Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído							

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social	
	Inicial	Final						
	-	-	SPS	03	06/01/2011	1	Joelma Fabiana	
Endereço/ Localidade					Município	Estado	Telefone	
Sítio Pitombeira					Custódia	PE	87 – 9140 – 6790	
Nome					Categoria Público			
Getúlio Manoel de Farias					(X) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido			
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento			
() Telefone () Visita do interessado ao escritório (X) Visita do agente à propriedade () Reunião comunitária () Outro: _____					(X) Reclamação/Queixa () Denúncia () Sugestão () Outro: _____			
Tema								
(X) Desapropriação	(X) proprietário não cadastrado () discorda com laudo/ valor () problemas de documentação () não recebeu a indenização (X) outro:	() Obra	() problemas com a cerca () porteira/ colchete aberta () poeira () ruído () detonação () outro:	() Acesso	() interferência acesso interno à propriedade () interferência acesso externo à propriedade () outro:			
() Outro: _____								
Relato								
A entrevistada Maria de Fátima Andrade Farias, filha do expropriado, disse que ninguém foi à casa do seu pai para dar satisfação do acontecido. O nome do atingido não consta na lista da PROJETEC. A obra encontra-se bem avançada dentro da propriedade.								
Encaminhamento								

(X) Empreendedor () Gerência Ambiental (X) Trem Pede Passagem () Empreiteira
() Outro: _____
() Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico




Foto 1 – Maria de Fátima filha do senhor Getúlio.



Foto 2 – Casa da senhora Maria de Fátima.



Foto 3 – Documentos do senhor Getúlio.



Foto 4 - Documentos do senhor Getúlio.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social
	Inicial	Final					
3.193.01	31.514+ 18,63	31.521+ 0,02	SPS	03	05/01/201 1	1	Joelma Fabiana
Endereço/ Localidade					Município	Estado	Telefone
Sítio Cachoeirinha					Flores	PE	
Nome					Categoria Público		
Luiz Freire de Lima					(X) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido		
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento		
() Telefone () Visita do interessado ao escritório (X) Visita do agente à propriedade () Reunião comunitária () Outro: _____					() Reclamação/Queixa () Denúncia () Sugestão () Outro: _____		
Tema							
(X) Desapropriação	() proprietário não cadastrado (X) discorda com laudo/ valor () problemas de documentação () não recebeu a indenização () outro:	() Obra	() problemas com a cerca () porteira/ colchete aberta () poeira () ruído () detonação () outro:	() Acesso	() interferência acesso interno à propriedade () interferência acesso externo à propriedade () outro:		
() Outro: _____							
Relato							
O laudo e a estacas, acima citados, encontram-se com o nome do senhor Leilson Ivan Queiroz da Silva na Lista da PROJETEC. Os dados aqui colocados e o mandado de imissão na posse estão em nome de senhor Luiz Freire de Lima.							
Encaminhamento							

Empreendedor Gerência Ambiental Trem Pede Passagem Empreiteira
 Outro: _____
 Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1 – Residência do expropriado.



Foto 2 – Filho do expropriado e procurador Francisco Aparecido de Lima.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social
	Inicial	Final					
	-	-	SPS	03	06/01/2011	1	Joelma Fabiana
Endereço/ Localidade					Município	Estado	Telefone
Sítio Angico Torto					Flores	PE	
Nome					Categoria Público		
Manoel Marques Viana					(X) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido		
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento		
() Telefone () Visita do interessado ao escritório (X) Visita do agente à propriedade () Reunião comunitária () Outro: _____					(X) Reclamação/Queixa () Denúncia () Sugestão () Outro: _____		
Tema							
(X) Desapropriação	(X) proprietário não cadastrado () discorda com laudo/ valor () problemas de documentação () não recebeu a indenização () outro:	() Obra	() problemas com a cerca () porteira/ colchete aberta () poeira () ruído () detonação () outro:	() Acesso	() interferência acesso interno à propriedade () interferência acesso externo à propriedade () outro:		
() Outro: _____							
Relato							
O senhor Manoel relatou que vieram até a sua casa e informaram-lhe que a sua terra seria atingida, pegaram cópias dos seus documentos e depois não voltaram mais e não repassaram mais nenhuma informação para ele.							
Encaminhamento							

(X) Empreendedor () Gerência Ambiental (X) Trem Pede Passagem () Empreiteira
 () Outro: _____
 () Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1 – Senhor Manoel Marques.



Foto 2 – Residência do senhor Manoel.



Foto 3 – Documentos do senhor Manoel.



Foto 4 – Documentos do senhor Manoel.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social
	Inicial	Final					
3.173.01	30.653+ 15,91	30.748+ 12,51	SPS	03	05/01/201 1	1	Joelma Fabiana
Endereço/ Localidade					Município	Estado	Telefone
Fazenda Riacho da onça BR 232 km 378 – Entra na estrada do Gabriel					Flores	PE	83- 9952-8167 83- 3457-2145
Nome					Categoria Público		
Onofre de Souza Ferraz					(X) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido		
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento		
() Telefone () Visita do interessado ao escritório (X) Visita do agente à propriedade () Reunião comunitária () Outro: _____					(X) Reclamação/Queixa () Denúncia (X) Sugestão () Outro: _____		
Tema							
(X) Desapropriação	() proprietário não cadastrado (X) discorda com laudo/ valor () problemas de documentação () não recebeu a indenização () outro: _____	(X) Obra	(X) problemas com a cerca () porteira/ colchete aberta () poeira () ruído () detonação (x) outro: Dificuldades de acesso à água	(X) Acesso	(X) interferência acesso interno à propriedade () interferência acesso externo à propriedade () outro: _____		
() Outro: _____							
Relato							
<p>Desejaria que, nas propriedades onde o acesso à água foi interrompido, construíssem barreiros do outro lado da propriedade para valorizar o terreno e não inviabilizar a permanência dos animais na área. Os animais do expropriado encontram-se com dificuldade para ter acesso à água.</p> <p>A propriedade foi dividida em quatro partes.</p>							

Encaminhamento

Empreendedor Gerência Ambiental Trem Pede Passagem Empreiteira

Outro: _____

Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1 – O senhor Onofre e o morador da propriedade.



Foto 2 – Casa sede da propriedade.



Foto 3 – Onofre de Souza Ferraz.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social
	Inicial	Final					
3.217.01	32.022+15,00	32.050+12,56	SPS	03	11/01/2011	1	Joelma Fabiana
Endereço/ Localidade					Município	Estado	Telefone
Sítio Pitombeira					Custódia	PE	
Nome					Categoria Público		
Amadeu José Braz					(X) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido		
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento		
() Telefone () Visita do interessado ao escritório (X) Visita do agente à propriedade () Reunião comunitária () Outro: _____					(X) Reclamação/Queixa () Denúncia () Sugestão () Outro: _____		
Tema							
(X) Desapropriação	() proprietário não cadastrado (X) discorda com laudo/ valor (X) problemas de documentação () não recebeu a indenização () outro:	() Obra	() problemas com a cerca () porteira/ colchete aberta () poeira () ruído () detonação () outro:	() Acesso	() interferência acesso interno à propriedade () interferência acesso externo à propriedade () outro:		
() Outro: _____							
Relato							
Não permitiu registro fotográfico.							
Encaminhamento							
(X) Empreendedor () Gerência Ambiental (X) Trem Pede Passagem () Empreiteira () Outro: _____							
(X) Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído							

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social	
	Inicial	Final						
3.122.01	32.060+5,92	32.067+16,81	SPS	03	10/01/2011	1	Joelma Fabiana	
Endereço/ Localidade					Município		Estado	Telefone
Sítio Pitombeira					Custódia		PE	
Nome					Categoria Público			
Geraldo Gomes da Silva					(X) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido			
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento			
() Telefone () Visita do interessado ao escritório (X) Visita do agente à propriedade () Reunião comunitária () Outro: _____					(X) Reclamação/Queixa () Denúncia () Sugestão () Outro: _____			
Tema								
(X) Desapropriação		() proprietário não cadastrado (X) discorda com laudo/ valor () problemas de documentação () não recebeu a indenização () outro:	() Obra	() problemas com a cerca () porteira/ colchete aberta () poeira () ruído () detonação () outro:	() Acesso	() interferência acesso interno à propriedade () interferência acesso externo à propriedade () outro:		
() Outro: _____								
Relato								
Encaminhamento								
(X) Empreendedor		() Gerência Ambiental	(X) Trem Pede Passagem		() Empreiteira			
() Outro: _____								
() Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído								
Registro Fotográfico								



Foto 1 – Senhor Geraldo.



Foto 2 – Residência do senhor Geraldo.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social	
	Inicial	Final						
3.220.01	32.054+18,78	32.067+16,81	SPS	03	10/01/2011	1	Joelma Fabiana	
Endereço/ Localidade					Município		Estado	Telefone
Sítio Pitombeira					Custódia		PE	
Nome					Categoria Público			
Maria Aparecida Celestina da Silva					(X) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido			
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento			
() Telefone () Visita do interessado ao escritório (X) Visita do agente à propriedade () Reunião comunitária () Outro: _____					(X) Reclamação/Queixa () Denúncia () Sugestão () Outro: _____			
Tema								
(X) Desapropriação	() proprietário não cadastrado (X) discorda com laudo/ valor () problemas de documentação () não recebeu a indenização () outro:	() Obra	() problemas com a cerca () porteira/ colchete aberta () poeira () ruído () detonação () outro:	() Acesso	() interferência acesso interno à propriedade () interferência acesso externo à propriedade () outro:			
() Outro: _____								
Relato								
A família ficou sem lugar para construir a casa na propriedade, tendo que comprar um terreno e construir uma casa na cidade. A expropriada terá que mudar-se para lá e o seu esposo, José da Silva Filho, ficará na zona rural, trabalhando em uma fazenda.								
Encaminhamento								

(X) Empreendedor () Gerência Ambiental (X) Trem Pede Passagem () Empreiteira
() Outro: _____
() Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1 – Senhora Maria Aparecida.



Foto 2 – Residência da expropriada.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social	
	Inicial	Final						
3.038.01	30.166+8,47	30.165+0,00	SPS	03	10/01/2011	1	Joelma Fabiana	
Endereço/ Localidade					Município		Estado	Telefone
Sítio Tamboril					Calumbi		PE	
Nome					Categoria Público			
Maria do Socorro de Lima					(X) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido			
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento			
() Telefone () Visita do interessado ao escritório (X) Visita do agente à propriedade () Reunião comunitária () Outro: _____					(X) Reclamação/Queixa () Denúncia () Sugestão () Outro: _____			
Tema								
(X) Desapropriação	() proprietário não cadastrado () discorda com laudo/ valor () problemas de documentação (X) não recebeu a indenização () outro: _____	() Obra	() problemas com a cerca () porteira/ colchete aberta () poeira () ruído () detonação () outro: _____	() Acesso	() interferência acesso interno à propriedade () interferência acesso externo à propriedade () outro: _____			
() Outro: _____								
Relato								
A expropriada recebeu o mandado de imissão na posse, não recebeu a indenização e, na audiência, não lhe deram previsão do recebimento da mesma.								
Encaminhamento								
(X) Empreendedor () Gerência Ambiental (X) Trem Pede Passagem () Empreiteira () Outro: _____ () Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído								
Registro Fotográfico								




Foto 1 – Mandado de imissão na posse




Foto 2 – Maria do Socorro.

Atendimento à Comunidade

Versão 2							
N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social
	Inicial	Final					
3.110.01	30.272.0 1+15,65	30.317+ 10,24	SPS	03	12/01/201 1	1	Joelma Fabiana
Endereço/ Localidade					Município	Estado	Telefone
Sítio Bom Jesus					Calumbi	PE	-
Nome					Categoria Público		
Silvano Martins de Souza					(X) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido		
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento		
() Telefone () Visita do interessado ao escritório (X) Visita do agente à propriedade () Reunião comunitária () Outro: _____					() Reclamação/Queixa () Denúncia () Sugestão () Outro: _____		
Tema							
() Desapropriação	() proprietário não cadastrado () discorda com laudo/ valor () problemas de documentação () não recebeu a indenização () outro:	() Obra	() problemas com a cerca () porteira/ colchete aberta () poeira () ruído () detonação () outro:	() Acesso	() interferência acesso interno à propriedade () interferência acesso externo à propriedade () outro:		
() Outro: _____							
Relato							
Não permitiu registro fotográfico.							
Encaminhamento							

Empreendedor Gerência Ambiental Trem Pede Passagem Empreiteira
 Outro: _____
 Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico

Foto 1 -

Foto 2 -

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social
	Inicial	Final					
3.213.01	32.001+ 12,41	32.004+ 8,52	SPS	03	13/01/201 1	1	Joelma Fabiana
Endereço/ Localidade					Município	Estado	Telefone
Sítio Pitombeira					Custódia	PE	-
Nome					Categoria Público		
Claudineia Florêncio de Moura					(X) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido		
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento		
() Telefone () Visita do interessado ao escritório (X) Visita do agente à propriedade () Reunião comunitária () Outro: _____					(X) Reclamação/Queixa () Denúncia () Sugestão () Outro: _____		
Tema							
(X) Desapropriação	() proprietário não cadastrado (X) discorda com laudo/ valor () problemas de documentação () não recebeu a indenização () outro:	() Obra	() problemas com a cerca () porteira/ colchete aberta () poeira () ruído () detonação () outro:	() Acesso	() interferência acesso interno à propriedade () interferência acesso externo à propriedade () outro:		
() Outro: _____							
Relato							
Não permitiu registro fotográfico.							
Encaminhamento							
(X) Empreendedor () Gerência Ambiental (X) Trem Pede Passagem () Empreiteira () Outro: _____							
() Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído							

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social
	Inicial	Final					
3.225.01	32.202+ 18,94	32.231+ 0,70	03	SPS	10/01/201 1	1	Joelma Fabiana
Endereço/ Localidade					Município	Estado	Telefone
Somaza Sítio Pitombeira					Custódia	PE	-
Nome					Categoria Público		
Jesiel de Araujo Lima					(X) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido		
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento		
() Telefone () Visita do interessado ao escritório (X) Visita do agente à propriedade () Reunião comunitária () Outro: _____					() Reclamação/Queixa () Denúncia () Sugestão () Outro: _____		
Tema							
() Desapropriação	() proprietário não cadastrado () discorda com laudo/ valor () problemas de documentação () não recebeu a indenização () outro:	() Obra	() problemas com a cerca () porteira/ colchete aberta () poeira () ruído () detonação () outro:	() Acesso	() interferência acesso interno à propriedade () interferência acesso externo à propriedade () outro:		
() Outro: _____							
Relato							
Encaminhamento							

(X) Empreendedor () Gerência Ambiental () Trem Pede Passagem () Empreiteira

() Outro: _____

(X) Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico




Foto 1 – Ação de desapropriação.



Foto 2 – Senhor Jesiel.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social
	Inicial	Final					
3.029.01	30.146+17,00	30.151+5,00	SPS	03	10/01/2011	1	Joelma Fabiana
Endereço/ Localidade					Município	Estado	Telefone
Sítio Tamboril					Calumbi	PE	-
Nome					Categoria Público		
Maria do Socorro de Lima					(X) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido		
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento		
() Telefone () Visita do interessado ao escritório (X) Visita do agente à propriedade () Reunião comunitária () Outro: _____					(X) Reclamação/Queixa () Denúncia () Sugestão () Outro: _____		
Tema							
(X) Desapropriação	() proprietário não cadastrado () discorda com laudo/ valor () problemas de documentação (X) não recebeu a indenização () outro: _____	() Obra	() problemas com a cerca () porteira/ colchete aberta () poeira () ruído () detonação () outro: _____	() Acesso	() interferência acesso interno à propriedade () interferência acesso externo à propriedade () outro: _____		
() Outro: _____							
Relato							
A expropriada recebeu o mandado de imissão na posse não recebeu a indenização e, na audiência, não lhe deram previsão do recebimento da indenização.							
Encaminhamento							
(X) Empreendedor () Gerência Ambiental (X) Trem Pede Passagem () Empreiteira () Outro: _____ () Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído							

Registro Fotográfico




Foto 1 – Mandado de imissão na posse




Foto 2 – Maria do Socorro.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social
	Inicial	Final					
3.112.01	30.330+ 8,85	30.338+ 11,92	SPS	03	12/01/201 1	1	Joelma Fabiana
Endereço/ Localidade					Município	Estado	Telefone
Sítio Bom Jesus					Calumbi	PE	-
Nome					Categoria Público		
Silvano Martins de Souza					(X) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido		
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento		
() Telefone () Visita do interessado ao escritório (X) Visita do agente à propriedade () Reunião comunitária () Outro: _____					() Reclamação/Queixa () Denúncia () Sugestão () Outro: _____		
Tema							
() Desapropriação	() proprietário não cadastrado () discorda com laudo/ valor () problemas de documentação () não recebeu a indenização () outro:	() Obra	() problemas com a cerca () porteira/ colchete aberta () poeira () ruído () detonação () outro:	() Acesso	() interferência acesso interno à propriedade () interferência acesso externo à propriedade () outro:		
() Outro: _____							
Relato							
Não permitiu registro fotográfico.							
Encaminhamento							
(X) Empreendedor () Gerência Ambiental () Trem Pede Passagem () Empreiteira () Outro: _____							
(X) Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído							

Atendimento à Comunidade

Versão 2							
N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social
	Inicial	Final					
3.250.01	32.502+ 15,76	32.507+ 5,51	SPS	03	20/01/2011	1	Joelma Fabiana
Endereço/ Localidade					Município	Estado	Telefone
Sítio Ingá					Custódia	PE	-
Nome					Categoria Público		
Antonio Adeilton Sena de Amaral					(X) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido		
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento		
() Telefone () Visita do interessado ao escritório () Visita do agente à propriedade (X) Reunião comunitária () Outro: _____					(X) Reclamação/Queixa () Denúncia () Sugestão () Outro: _____		
Tema							
(X) Desapropriação	() proprietário não cadastrado (X) discorda com laudo/ valor () problemas de documentação () não recebeu a indenização () outro:	() Obra	() problemas com a cerca () porteira/ colchete aberta () poeira () ruído () detonação () outro:	() Acesso	() interferência acesso interno à propriedade () interferência acesso externo à propriedade () outro:		
() Outro: _____							
Relato							
Relata que o valor informado na audiência não foi o mesmo que o recebido. Gostaria de saber o motivo da queda no valor da indenização.							
Encaminhamento							

Empreendedor Gerência Ambiental Trem Pede Passagem Empreiteira
 Outro: _____
 Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1 – Senhor Antonio Adeilton Sena de Amaral.



Foto 2 – Momento da entrevista.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social
	Inicial	Final					
3.232.01	32.328+ 13,98	32.339+ 18,00	SPS	03	18/01/201 1	1	Joelma Fabiana
Endereço/ Localidade					Município	Estado	Telefone
Sítio Cacimba Limpa					Custódia	PE	87-9129-5611
Nome					Categoria Público		
Cornélio Alves do Amaral					(X) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido		
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento		
() Telefone () Visita do interessado ao escritório (X) Visita do agente à propriedade () Reunião comunitária () Outro: _____					(X) Reclamação/Queixa () Denúncia () Sugestão () Outro: _____		
Tema							
(X) Desapropriação	() proprietário não cadastrado (X) discorda com laudo/ valor () problemas de documentação () não recebeu a indenização () outro:	() Obra	() problemas com a cerca () porteira/ colchete aberta () poeira () ruído () detonação () outro:	(X) Acesso	(X) interferência acesso interno à propriedade () interferência acesso externo à propriedade () outro:		
() Outro: _____							
Relato							
Encaminhamento							
(X) Empreendedor () Gerência Ambiental (x) Trem Pede Passagem (X) Empreiteira () Outro: _____ () Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído							



Foto 1 – Entrevistado: Genecí Alves do Amaral Filho do senhor Cornélio.



Foto 2 – Residência do senhor João Carlos Barbosa, onde foi realizada a entrevista.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social
	Inicial	Final					
3.230.01	32.290+ 15,02	32.318+ 18,62	SPS	03	18/01/201 1	1	Joelma Fabiana
Endereço/ Localidade					Município	Estado	Telefone
Sítio Cacimba Limpa					Custódia	PE	87-9129-5611
Nome					Categoria Público		
João Carlos Barbosa					(X) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido		
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento		
() Telefone () Visita do interessado ao escritório (X) Visita do agente à propriedade () Reunião comunitária () Outro: _____					(X) Reclamação/Queixa () Denúncia () Sugestão () Outro: _____		
Tema							
(X) Desapropriação	() proprietário não cadastrado (X) discorda com laudo/ valor () problemas de documentação () não recebeu a indenização () outro:	() Obra	() problemas com a cerca () porteira/ colchete aberta () poeira () ruído () detonação () outro:	(X) Acesso	(X) interferência acesso interno à propriedade () interferência acesso externo à propriedade () outro:		
() Outro: _____							
Relato							
Encaminhamento							
(X) Empreendedor () Gerência Ambiental (x) Trem Pede Passagem (X) Empreiteira () Outro: _____ () Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído							

Registro Fotográfico



Foto 1 – Entrevistada: Jaini Carla Barbosa.



Foto 2 – Residência do senhor João Carlos.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social
	Inicial	Final					
3.254.01	32.515+ 3,73	32.526+ 16,58	SPS	03	19/01/2011	1	Joelma Fabiana
Endereço/ Localidade					Município	Estado	Telefone
Sítio Cacimba Limpa					Custódia	PE	-x
Nome					Categoria Público		
José Alves do Amaral					(X) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido		
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento		
() Telefone () Visita do interessado ao escritório (X) Visita do agente à propriedade () Reunião comunitária () Outro: _____					() Reclamação/Queixa () Denúncia () Sugestão (X) Outro: Elogiou a iniciativa do estado.		
Tema							
(X) Desapropriação	() proprietário não cadastrado () discorda com laudo/ valor () problemas de documentação () não recebeu a indenização () outro:	() Obra	() problemas com a cerca () porteira/ colchete aberta () poeira () ruído () detonação () outro:	(X) Acesso	() interferência acesso interno à propriedade () interferência acesso externo à propriedade () outro:		
() Outro: _____							
Relato							
Encaminhamento							
(X) Empreendedor () Gerência Ambiental (x) Trem Pede Passagem (x) Empreiteira () Outro: _____							
(X) Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído							

Registro Fotográfico




Foto 1 – Senhor José Alves do Amaral.



Foto 2 – Residência do senhor José Alves do Amaral.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social	
	Inicial	Final						
3.237.01	32.352+ 19,20	32.363+ 19,10	SPS	03	19/01/2011	1	Joelma Fabiana	
Endereço/ Localidade					Município		Estado	Telefone
Sítio Cacimba Limpa					Custódia		PE	87-9109-8940
Nome					Categoria Público			
Josefa de Lira Gois					(X) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido			
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento			
() Telefone () Visita do interessado ao escritório (X) Visita do agente à propriedade () Reunião comunitária () Outro: _____					(X) Reclamação/Queixa () Denúncia () Sugestão () Outro: _____			
Tema								
(X) Desapropriação	() proprietário não cadastrado () discorda com laudo/ valor (X) problemas de documentação (X) não recebeu a indenização () outro:		(X) Obra	(X) problemas com a cerca () porteira/ colchete aberta () poeira () ruído () detonação () outro:		(X) Acesso	(X) interferência acesso interno à propriedade () interferência acesso externo à propriedade () outro:	
() Outro: _____								
Relato								
O entrevistado, o senhor Otacílio Rodrigues de Góis, relatou que a expropriada acima citada é falecida e que a indenização não foi recebida. Segundo o informado, o não pagamento deve-se pela terra ser de herdeiros e não possuir escritura.								
Encaminhamento								

(X) Empreendedor () Gerência Ambiental (X) Trem Pede Passagem (X) Empreiteira
 () Outro: _____
 () Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1 - Otacílio Rodrigues de Góis.




Foto 2 – Mandado de citação.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social
	Inicial	Final					
3.238.01	32.363+ 19,10	32.376+ 18,02	SPS	03	20/01/2011	1	Joelma Fabiana
Endereço/ Localidade					Município	Estado	Telefone
Sítio Cacimba Limpa					Custódia	PE	-
Nome					Categoria Público		
Moises Jerônimo de Souza					(X) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido		
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento		
() Telefone () Visita do interessado ao escritório (X) Visita do agente à propriedade () Reunião comunitária () Outro: _____					(X) Reclamação/Queixa () Denúncia (X) Sugestão () Outro: _____		
Tema							
() Desapropriação		() proprietário não cadastrado () discorda com laudo/valor () problemas de documentação () não recebeu a indenização () outro:	() Obra	() problemas com a cerca () porteira/ colchete aberta () poeira () ruído () detonação () outro:	(X) Acesso	(X) interferência acesso interno à propriedade (X) interferência acesso externo à propriedade () outro:	
() Outro: _____							
Relato							
O expropriado deseja que seja deixado o acesso à sua propriedade mesmo que seja distante.							
Encaminhamento							
(X) Empreendedor		() Gerência Ambiental	() Trem Pede Passagem		(X) Empreiteira		
() Outro: _____							
() Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído							

Registro Fotográfico



Foto 1 – Senhor Moises Jerônimo de Souza.



Foto 2 – Momento da entrevista.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social
	Inicial	Final					
3.236.01	32.350+ 0,00	32.352+ 19,20	SPS	03	19/01/2011	1	Joelma Fabiana
Endereço/ Localidade					Município	Estado	Telefone
Sítio Cacimba Limpa					Custódia	PE	-
Nome					Categoria Público		
Maria Rodrigues de Campos					(X) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido		
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento		
() Telefone () Visita do interessado ao escritório (X) Visita do agente à propriedade () Reunião comunitária () Outro: _____					(X) Reclamação/Queixa () Denúncia () Sugestão () Outro: _____		
Tema							
(X) Desapropriação	() proprietário não cadastrado (X) discorda com laudo/ valor () problemas de documentação () não recebeu a indenização () outro:	() Obra	() problemas com a cerca () porteira/ colchete aberta () poeira () ruído () detonação () outro:	() Acesso	() interferência acesso interno à propriedade () interferência acesso externo à propriedade () outro:		
() Outro: _____							
Relato							
Encaminhamento							
(X) Empreendedor () Gerência Ambiental (X) Trem Pede Passagem () Empreiteira () Outro: _____ () Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído							

Registro Fotográfico




Foto 1 – Maria Rodrigues de Campos.



Foto 2 – Residência da senhora Maria Rodrigues.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social
	Inicial	Final					
3.248.01	32.495+ 2,13	32.498+ 6,24	SPS	03	20/01/2011	1	Joelma Fabiana
Endereço/ Localidade					Município	Estado	Telefone
Sítio Barreiro					Custódia	PE	-
Nome					Categoria Público		
Cícero Firmino Silva					(X) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido		
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento		
() Telefone () Visita do interessado ao escritório () Visita do agente à propriedade (X) Reunião comunitária () Outro: _____					(X) Reclamação/Queixa () Denúncia () Sugestão () Outro: _____		
Tema							
(X) Desapropriação	() proprietário não cadastrado (X) discorda com laudo/ valor (X) problemas de documentação () não recebeu a indenização () outro:	() Obra	() problemas com a cerca () porteira/ colchete aberta () poeira () ruído () detonação () outro:	() Acesso	() interferência acesso interno à propriedade () interferência acesso externo à propriedade () outro:		
() Outro: _____							
Relato							
O expropriado relatou que lhe foi informado na audiência que não seria possível receber a indenização devido à falta de escritura. Relatou ainda que foi visitado por algumas pessoas da Odebrecht por ter impedido a obra. As pessoas que o visitaram lhe garantiram que a sua indenização seria recebida.							
Encaminhamento							

Empreendedor Gerência Ambiental Trem Pede Passagem Empreiteira
 Outro: _____
 Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1 – Senhor Cícero Firmino Silva.




Foto 2 – Momento da entrevista.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social
	Inicial	Final					
3.230.02	32.290+ 15,01	32.318+ 18,62	SPS	03	18/01/201 1	1	Joelma Fabiana
Endereço/ Localidade					Município	Estado	Telefone
Sítio Cacimba Limpa					Custódia	PE	87-9129-5611
Nome					Categoria Público		
Jão Carlos Barbosa					(X) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido		
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento		
() Telefone () Visita do interessado ao escritório (X) Visita do agente à propriedade () Reunião comunitária () Outro: _____					(X) Reclamação/Queixa () Denúncia () Sugestão () Outro: _____		
Tema							
(X) Desapropriação	() proprietário não cadastrado (X) discorda com laudo/ valor () problemas de documentação () não recebeu a indenização () outro:	() Obra	() problemas com a cerca () porteira/ colchete aberta () poeira () ruído () detonação () outro:	(X) Acesso	(X) interferência acesso interno à propriedade () interferência acesso externo à propriedade () outro:		
() Outro: _____							
Relato							
Encaminhamento							
(X) Empreendedor	() Gerência Ambiental	(X) Trem Pede Passagem	(X) Empreiteira				
() Outro: _____							
() Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído							

Registro Fotográfico



Foto 1 – Entrevistada: Jaine Carla Barbosa.



Foto 2 – Residência do senhor João Carlos.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social	
	Inicial	Final						
			SPS	03	19/01/2011	1	Joelma Fabiana	
Endereço/ Localidade					Município		Estado	Telefone
Sítio Cacimba Limpa					Custódia		PE	-
Nome					Categoria Público			
José Alves do Amaral					(X) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido			
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento			
() Telefone () Visita do interessado ao escritório (X) Visita do agente à propriedade () Reunião comunitária () Outro: _____					(X) Reclamação/Queixa () Denúncia () Sugestão () Outro:			
Tema								
(X) Desapropriação		(X) proprietário não cadastrado () discorda com laudo/ valor () problemas de documentação (X) não recebeu a indenização () outro:	() Obra		() problemas com a cerca () porteira/ colchete aberta () poeira () ruído () detonação () outro:	() Acesso		() interferência acesso interno à propriedade () interferência acesso externo à propriedade () outro:
() Outro: _____								
Relato								
O expropriado acima citado tem uma propriedade que foi atingida e recebeu a indenização. Há outra propriedade atingida que não foi indenizada.								
Encaminhamento								
(X) Empreendedor		() Gerência Ambiental		(x) Trem Pede Passagem		() Empreiteira		
() Outro: _____								
() Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído								

Registro Fotográfico



Foto 1 – Documento do Senhor José Alves do Amaral.



Foto 2 – Documentos.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social
	Inicial	Final					
3.231.01	32.318+ 18,62	32.328+ 13,98	SPS	03	19/01/2011	1	Joelma Fabiana
Endereço/ Localidade					Município	Estado	Telefone
Sítio Cacimba Limpa					Custódia	PE	-
Nome					Categoria Público		
José Marcos da Silva					(X) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido		
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento		
() Telefone () Visita do interessado ao escritório (X) Visita do agente à propriedade () Reunião comunitária () Outro: _____					(X) Reclamação/Queixa () Denúncia () Sugestão () Outro: _____		
Tema							
(X) Desapropriação	() proprietário não cadastrado (X) discorda com laudo/ valor () problemas de documentação () não recebeu a indenização () outro:	() Obra	() problemas com a cerca () porteira/ colchete aberta () poeira () ruído () detonação () outro:	(X) Acesso	(X) interferência acesso interno à propriedade () interferência acesso externo à propriedade () outro:		
() Outro: _____							
Relato							
O expropriado relatou a dificuldade de acesso dos animais à outra parte da propriedade. Disse que cria animais pequenos e a cerca construída não tem condições de contê-los. Não recebeu o valor total da indenização com a justificativa de que não seria possível sem a escritura da terra.							
Encaminhamento							

(X) Empreendedor () Gerência Ambiental (X) Trem Pede Passagem (X) Empreiteira
 () Outro: _____
 () Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1 – Expropriado José Marcos da Silva.




Foto 2 – Mandado de citação.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social
	Inicial	Final					
3.239.01	32.376+ 1,80	32.388+ 0,00	SPS	03	19/01/2011	1	Joelma Fabiana
Endereço/ Localidade					Município	Estado	Telefone
Sítio Cacimba Limpa					Custódia	PE	-
Nome					Categoria Público		
Luzinete Ferreira Lima					(X) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido		
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento		
() Telefone () Visita do interessado ao escritório (X) Visita do agente à propriedade () Reunião comunitária () Outro: _____					(X) Reclamação/Queixa () Denúncia () Sugestão () Outro: _____		
Tema							
(X) Desapropriação	() proprietário não cadastrado (X) discorda com laudo/ valor () problemas de documentação () não recebeu a indenização () outro:	() Obra	() problemas com a cerca () porteira/ colchete aberta () poeira () ruído () detonação () outro:	(X) Acesso	(X) interferência acesso interno à propriedade () interferência acesso externo à propriedade () outro:		
() Outro: _____							
Relato							
Recebeu a indenização dia 14/01/2011. Relata que a obra impossibilitou o acesso dos proprietários à outra parte da propriedade.							
Encaminhamento							

(X) Empreendedor () Gerência Ambiental (X) Trem Pede Passagem (X) Empreiteira

() Outro: _____

(X) Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1 – Senhora Luzinete de Lima.



Foto 2 – Residência onde foi realizada a entrevista, de propriedade da senhora Maria Rodrigues de Campos.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social
	Inicial	Final					
4.006.03	40.475 + 10,98	40.485 + 0,00	SPS	04	20/01/201 1	01	Felipe Oliveira
Endereço/ Localidade					Município	Estado	Telefone
Sítio Cacimbinha					Custódia	PE	—
Nome					Categoria Público		
Joaquim Benigno Amorim					(X) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido		
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento		
() Telefone () Visita do interessado ao escritório (X) Visita do agente à propriedade () Reunião comunitária () Outro: _____					() Reclamação/Queixa () Denúncia () Sugestão () Outro:		
Tema							
() Desapropriação	() proprietário não cadastrado () discorda com laudo/ valor () problemas de documentação () não recebeu a indenização () outro:	() Obra	() problemas com a cerca () porteira/ colchete aberta () poeira () ruído () detonação () outro:	() Acesso	() interferência acesso interno à propriedade () interferência acesso externo à propriedade () outro:		
() Outro: _____							
Relato							
O proprietário não foi localizado.							
Encaminhamento							
(X) Empreendedor () Gerência Ambiental () Trem Pede Passagem () Empreiteira () Outro: _____							
() Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído							



Foto 1 – Casa do Senhor Tarcisio, filho do proprietário Senhor Joaquim Benigno (já falecido).



Foto 2 – Agente social Felipe Oliveira na propriedade do Senhor Tarcisio.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social
	Inicial	Final					
4.010.01	40.661 + 14,70	40.689 +9,60	SPS	04	12/01/201 1	02	Felipe Oliveira
Endereço/ Localidade					Município	Estado	Telefone
Sítio Cacimbinha					Sertânia	PE	—
Nome					Categoria Público		
José Alberto da Silva					(X) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido		
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento		
() Telefone () Visita do interessado ao escritório (X) Visita do agente à propriedade () Reunião comunitária () Outro: _____					() Reclamação/Queixa () Denúncia () Sugestão (X) Outro: Cadastramento e Informação		
Tema							
() Desapropriação	() proprietário não cadastrado () discorda com laudo/ valor () problemas de documentação () não recebeu a indenização () outro:	(X) Obra	() problemas com a cerca () porteira/ colchete aberta () poeira () ruído (X) detonação () outro:	() Acesso	() interferência acesso interno à propriedade () interferência acesso externo à propriedade () outro:		
() Outro: _____							
Relato							
O Agente Social da ARCADIS Tetraplan Felipe Oliveira e a Assistente Social da ODEBRECHT Rafaela Modesto visitaram a propriedade do Sr. José Alberto com a finalidade de cadastrar e informar sobre a data e horário de detonações do desmonte de rocha que será feitas próximo à sua propriedade. O objetivo do cadastramento é a avaliação de possíveis danos estruturais na casa após as detonações.							
Encaminhamento							

- (X) Empreendedor () Gerência Ambiental () Trem Pede Passagem () Empreiteira
() Outro: _____
() Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1 – Propriedade do Sr José Alberto.



Foto 2 – O Sr José Alberto com sua esposa a Sra. Nizete e o agente social Felipe Oliveira.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social
	Inicial	Final					
4.013.01	40.728 + 1,90	40.746 +19,27	SPS	04	12/01/201 1	01	Felipe Oliveira
Endereço/ Localidade					Município	Estado	Telefone
Sítio Frade					Sertânia	PE	—
Nome					Categoria Público		
Expedito Cadete da Silva					(X) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido		
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento		
() Telefone () Visita do interessado ao escritório (X) Visita do agente à propriedade () Reunião comunitária () Outro: _____					() Reclamação/Queixa () Denúncia () Sugestão (X) Outro: Cadastramento e Informação		
Tema							
() Desapropriação	() proprietário não cadastrado () discorda com laudo/ valor () problemas de documentação () não recebeu a indenização () outro:	(X) Obra	() problemas com a cerca () porteira/ colchete aberta () poeira () ruído (X) detonação () outro:	() Acesso	() interferência acesso interno à propriedade () interferência acesso externo à propriedade () outro:		
() Outro: _____							
Relato							
O Agente Social da ARCADIS Tetraplan Felipe Oliveira e a Assistente Social da ODEBRECHT Rafaela Modesto visitaram a propriedade do Sr. Expedito Cadete, com a finalidade de cadastrar e informar sobre data e horário de detonações de desmonte de rocha que serão feitas próximo à sua propriedade. O objetivo do cadastramento é a avaliação de possíveis danos estruturais na casa após as detonações.							
Encaminhamento							

Empreendedor () Gerência Ambiental () Trem Pede Passagem () Empreiteira
() Outro: _____
() Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1 – Casa do Sr Expedito Cadete.



Foto 2 – O agente social Felipe Oliveira na casa do Sr Expedito Cadete.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social
	Inicial	Final					
4.016.01	40.793+ 5,96	40.816+ 2,49	SPS	04	12/01/201 1	01	Felipe Oliveira
Endereço/ Localidade					Município	Estado	Telefone
Sítio Malhadinha					Sertânia	PE	—
Nome					Categoria Público		
Elizaldo Virgínio o Freire					(X) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido		
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento		
() Telefone () Visita do interessado ao escritório (X) Visita do agente à propriedade () Reunião comunitária () Outro: _____					() Reclamação/Queixa () Denúncia () Sugestão (X) Outro: Cadastramento e Informação		
Tema							
(Desapropriação)	() proprietário não cadastrado () discorda com laudo/ valor () problemas de documentação () não recebeu a indenização () outro:	(X) Obra	() problemas com a cerca () porteira/ colchete aberta () poeira () ruído (X) detonação () outro:	() Acesso	() interferência acesso interno à propriedade () interferência acesso externo à propriedade () outro:		
() Outro: _____							
Relato							
O Agente Social da ARCADIS Tetraplan Felipe Oliveira e a Assistente Social da ODEBRECHT Rafaela Modesto visitaram a casa do Sr Elizaldo Virgínio Freire com a finalidade de cadastrar e informar sobre data e horário de detonações de desmonte de rocha que serão feitas próximo à sua propriedade. O objetivo do cadastramento é a avaliação de possíveis danos estruturais na casa após as detonações.							
Encaminhamento							

- Empreendedor Gerência Ambiental Trem Pede Passagem Empreiteira
 Outro: _____
 Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1 – Casa do Sr Elizaldo.



Foto 2 – Agente Social Felipe Oliveira na casa do Sr Elizaldo.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social
	Inicial	Final					
4.027.01	41.106 + 0,00	41.130 + 0,00	SPS	04	20/01/201 1	01	Felipe Oliveira
Endereço/ Localidade					Município	Estado	Telefone
Sítio Coxi					Sertânia	PE	—
Nome					Categoria Público		
Roberto de Azevedo Silva					(X) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido		
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento		
() Telefone () Visita do interessado ao escritório (X) Visita do agente à propriedade () Reunião comunitária () Outro: _____					() Reclamação/Queixa () Denúncia () Sugestão () Outro:		
Tema							
() Desapropriação	() proprietário não cadastrado () discorda com laudo/ valor () problemas de documentação () não recebeu a indenização () outro:	() Obra	() problemas com a cerca () porteira/ colchete aberta () poeira () ruído () detonação () outro:	() Acesso	() interferência acesso interno à propriedade () interferência acesso externo à propriedade () outro:		
() Outro: _____							
Relato							
O proprietário não foi localizado.							
Encaminhamento							
(X) Empreendedor () Gerência Ambiental () Trem Pede Passagem () Empreiteira () Outro: _____ () Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído							

Registro Fotográfico



Foto 1 – Casa do Sr Roberto de Azevedo.



Foto 2 – Propriedade do Sr Roberto de Azevedo.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social
	Inicial	Final					
-	-	-	SPS	04	12/01/2011	01	Felipe Oliveira
Endereço/ Localidade					Município	Estado	Telefone
Sítio Frade					Sertânia	PE	—
Nome					Categoria Público		
Nazilma Maria					<input type="checkbox"/> Diretamente Atingido <input checked="" type="checkbox"/> Indiretamente Atingido		
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento		
<input type="checkbox"/> Telefone <input type="checkbox"/> Visita do interessado ao escritório <input checked="" type="checkbox"/> Visita do agente à propriedade <input type="checkbox"/> Reunião comunitária <input type="checkbox"/> Outro: _____					<input type="checkbox"/> Reclamação/Queixa <input type="checkbox"/> Denúncia <input type="checkbox"/> Sugestão <input checked="" type="checkbox"/> Outro: Cadastramento e Informação		
Tema							
<input type="checkbox"/> Desapropriação <input type="checkbox"/> proprietário não cadastrado <input type="checkbox"/> discorda com laudo/ valor <input type="checkbox"/> problemas de documentação <input type="checkbox"/> não recebeu a indenização <input type="checkbox"/> outro: _____		<input checked="" type="checkbox"/> Obra		<input type="checkbox"/> problemas com a cerca <input type="checkbox"/> porteira/ colchete aberta <input type="checkbox"/> poeira <input type="checkbox"/> ruído <input checked="" type="checkbox"/> detonação <input type="checkbox"/> outro: _____		<input type="checkbox"/> Acesso	<input type="checkbox"/> interferência acesso interno à propriedade <input type="checkbox"/> interferência acesso externo à propriedade <input type="checkbox"/> outro: _____
<input type="checkbox"/> Outro: _____							
Relato							
<p>O Agente Social da ARCADIS Tetraplan Felipe Oliveira e a Assistente Social da ODEBRECHT Rafaela Modesto visitaram a casa da Sra. Nazilma Maria com a finalidade de cadastrar e informar sobre data e horário de detonações de desmonte de rocha que serão feitas próximo à sua propriedade. O objetivo do cadastramento é a avaliação de possíveis danos estruturais na casa após as detonações.</p>							
Encaminhamento							

(X) Empreendedor () Gerência Ambiental () Trem Pede Passagem () Empreiteira
() Outro: _____
() Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1 – Casa da Sra. Nazilma.



Foto 2 – Agente Social Felipe Oliveira na casa da Sra. Nazilma.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social
	Inicial	Final					
4.007.01	40.537 + 14,66	40.567 + 18,28	SPS	04	12/01/201 1	01	Felipe Oliveira
Endereço/ Localidade					Município	Estado	Telefone
Sítio Cacimbinha					Custódia	PE	—
Nome					Categoria Público		
Antônio Ferreira Filho					(X) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido		
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento		
() Telefone () Visita do interessado ao escritório (X) Visita do agente à propriedade () Reunião comunitária () Outro: _____					() Reclamação/Queixa () Denúncia () Sugestão () Outro:		
Tema							
() Desapropriação	() proprietário não cadastrado () discorda com laudo/ valor () problemas de documentação () não recebeu a indenização () outro:	() Obra	() problemas com a cerca () porteira/ colchete aberta () poeira () ruído () detonação () outro:	() Acesso	() interferência acesso interno à propriedade () interferência acesso externo à propriedade () outro:		
() Outro: _____							
Relato							
O proprietário não foi localizado.							
Encaminhamento							
(X) Empreendedor () Gerência Ambiental () Trem Pede Passagem () Empreiteira () Outro: _____ () Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído							



Foto 1 – Propriedade do Sr Antônio Ferreira.



Foto 2 – Agente social Felipe Oliveira na propriedade do Sr Antônio Ferreira.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social
	Inicial	Final					
4.011.01	40.689 + 9,60	40.706 +4,00	SPS	04	12/01/201 1	02	Felipe Oliveira
Endereço/ Localidade					Município	Estado	Telefone
Sítio Cacimbinha					Sertânia	PE	—
Nome					Categoria Público		
Anísia Virginio Freire					(X) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido		
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento		
() Telefone () Visita do interessado ao escritório (X) Visita do agente à propriedade () Reunião comunitária () Outro: _____					() Reclamação/Queixa () Denúncia () Sugestão (X) Outro: Cadastramento e Informação		
Tema							
() Desapropriação	() proprietário não cadastrado () discorda com laudo/ valor () problemas de documentação () não recebeu a indenização () outro:	(X) Obra	() problemas com a cerca () porteira/ colchete aberta () poeira () ruído (X) detonação () outro:	() Acesso	() interferência acesso interno à propriedade () interferência acesso externo à propriedade () outro:		
() Outro: _____							
Relato							
O Agente Social da ARCADIS Tetraplan Felipe Oliveira e a Assistente Social da ODEBRECHT Rafaela Modesto visitaram a propriedade da Srª. Anísia Virginio, com a finalidade de cadastrar e informar sobre data e horário de detonações de desmonte de rocha que serão feitas próximo à sua propriedade. O objetivo do cadastramento é a avaliação de possíveis danos estruturais na casa após as detonações.							
Encaminhamento							

Empreendedor Gerência Ambiental Trem Pede Passagem Empreiteira
 Outro: _____
 Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1 – Casa da senhora Anisia Virginio.



Foto 2 – O agente social Felipe Oliveira na casa da Senhora Anisia Virginio.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social
	Inicial	Final					
4.013.01	40.728 + 1,90	40.746 +19,27	SPS	04	20/01/201 1	02	Felipe Oliveira
Endereço/ Localidade					Município	Estado	Telefone
Sítio Frade					Sertânia	PE	—
Nome					Categoria Público		
Expedito Cadete da Silva					(X) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido		
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento		
() Telefone () Visita do interessado ao escritório (X) Visita do agente à propriedade () Reunião comunitária () Outro: _____					(X) Reclamação/Queixa () Denúncia () Sugestão () Outro:		
Tema							
() Desapropriação	() proprietário não cadastrado () discorda com laudo/ valor () problemas de documentação () não recebeu a indenização () outro:	(X) Obra	() problemas com a cerca () porteira/ colchete aberta (X) poeira () ruído () detonação () outro:	() Acesso	() interferência acesso interno à propriedade () interferência acesso externo à propriedade () outro:		
() Outro: _____							
Relato							
O Sr Expedito Cadete da Silva reclamou da grande quantidade de poeira causada pela passagem dos veículos, próximo à sua propriedade, prejudicando a saúde da sua família.							
Encaminhamento							
(X) Empreendedor () Gerência Ambiental () Trem Pede Passagem () Empreiteira () Outro: _____ () Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído							



Foto 1 – Casa do Senhor Expedito Cadete.



Foto 2 – O agente social Felipe Oliveira entrevistando o Senhor Expedito Cadete.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social
	Inicial	Final					
4.016.01	40.793+ 5,96	40.816+ 2,49	SPS	04	19/01/201 1	02	Felipe Oliveira
Endereço/ Localidade					Município	Estado	Telefone
Sítio Malhadinha					Sertânia	PE	—
Nome					Categoria Público		
Elizaldo Virgo o Freire					(X) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido		
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento		
() Telefone () Visita do interessado ao escritório (X) Visita do agente à propriedade () Reunião comunitária () Outro: _____					(X) Reclamação/Queixa () Denúncia () Sugestão () Outro:		
Tema							
() Desapropriação	() proprietário não cadastrado () discorda com laudo/ valor () problemas de documentação () não recebeu a indenização () outro:	(X) Obra	(X) problemas com a cerca () porteira/ colchete aberta () poeira () ruído () detonação () outro:	() Acesso	() interferência acesso interno à propriedade () interferência acesso externo à propriedade () outro:		
() Outro: _____							
Relato							
O Sr Elizaldo Virgínio Freire reclamou das cercas da faixa de domínio na sua propriedade. O mesmo afirma que as referidas cercas são muito frágeis, por conta disso, seu gado não está sendo solto no campo para se alimentar.							
Encaminhamento							
(X) Empreendedor () Gerência Ambiental () Trem Pede Passagem (x) Empreiteira () Outro: _____ () Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído							



Foto 1 – Casa do Senhor Elizaldo.



Foto 2 – Agente Social Felipe Oliveira entrevistando o Senhor Elizaldo.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social	
	Inicial	Final						
4.034.01	41.636+ 18,05	41.662+ 16,76	SPS	04	20/01/201 1	01	Felipe Oliveira	
Endereço/ Localidade					Município		Estado	Telefone
Sítio Urubu					Sertânia		PE	-
Nome					Categoria Público			
Abraão Frazão do Nascimento					(X) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido			
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento			
() Telefone () Visita do interessado ao escritório (X) Visita do agente à propriedade () Reunião comunitária () Outro: _____					(X) Reclamação/Queixa () Denúncia () Sugestão () Outro: _____			
Tema								
(X) Desapropriação	() proprietário não cadastrado () discorda com laudo/ valor () problemas de documentação (X) não recebeu a indenização () outro:	() Obra	() problemas com a cerca () porteira/ colchete aberta () poeira () ruído () detonação () outro:	() Acesso	() interferência acesso interno à propriedade () interferência acesso externo à propriedade () outro:			
() Outro: _____								
Relato								
O Sr Abraão Frazão reclamou da demora em receber a indenização, pois a obra já está próximo à sua propriedade e o mesmo ainda não a recebeu.								
Encaminhamento								
(X) Empreendedor () Gerência Ambiental (x) Trem Pede Passagem () Empreiteira () Outro: _____								
() Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído								

Registro Fotográfico



Foto 1 – Casa do Sr. Abrahão Frazão.



Foto 2 – O Sr. Abrahão Frazão.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social
	Inicial	Final					
4.009.01	40.604 + 15,47	40.661 +14,70	SPS	04	12/01/201 1	03	Felipe Oliveira
Endereço/ Localidade					Município	Estado	Telefone
Sítio Cacimbinha					Custódia	PE	—
Nome					Categoria Público		
Arcôncio Virginio de Siqueira					(X) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido		
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento		
() Telefone () Visita do interessado ao escritório (X) Visita do agente à propriedade () Reunião comunitária () Outro: _____					() Reclamação/Queixa () Denúncia () Sugestão (X) Outro: Cadastramento e Informação		
Tema							
(Desapropriação)	() proprietário não cadastrado () discorda com laudo/ valor () problemas de documentação () não recebeu a indenização () outro:	(X) Obra	() problemas com a cerca () porteira/ colchete aberta () poeira () ruído (X) detonação () outro:	() Acesso	() interferência acesso interno à propriedade () interferência acesso externo à propriedade () outro:		
() Outro: _____							
Relato							
O Agente Social da ARCADIS Tetraplan Felipe Oliveira e a Assistente Social da ODEBRECHT Rafaela Modesto visitaram a propriedade do Sr. Arcôncio Virginio, com a finalidade de cadastrar e informar sobre data e horário de detonações de desmonte de rocha que serão feitas próximo à sua propriedade. O objetivo do cadastramento é a avaliação de possíveis danos estruturais na casa após as detonações.							
Encaminhamento							

- (X) Empreendedor () Gerência Ambiental () Trem Pede Passagem () Empreiteira
() Outro: _____
() Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1 – Casa do Sr. Arcôncio.



Foto 2 – Agente Social Felipe Oliveira na casa do Sr. Arcôncio.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social
	Inicial	Final					
4.012.01	40.706 + 4,00	40.728 +1,90	SPS	04	12/01/201 1	02	Felipe Oliveira
Endereço/ Localidade					Município	Estado	Telefone
Sítio Frade					Sertânia	PE	—
Nome					Categoria Público		
Nelson Terto da Silva					(X) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido		
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento		
() Telefone () Visita do interessado ao escritório (X) Visita do agente à propriedade () Reunião comunitária () Outro: _____					() Reclamação/Queixa () Denúncia () Sugestão (X) Outro: Cadastramento e Informação		
Tema							
(Desapropriação)	() proprietário não cadastrado () discorda com laudo/ valor () problemas de documentação () não recebeu a indenização () outro:	(X) Obra	() problemas com a cerca () porteira/ colchete aberta () poeira () ruído (X) detonação () outro:	() Acesso	() interferência acesso interno à propriedade () interferência acesso externo à propriedade () outro:		
() Outro: _____							
Relato							
O Agente Social da ARCADIS Tetraplan Felipe Oliveira e a Assistente Social da ODEBRECHT Rafaela Modesto visitaram a propriedade do Sr. Nelson Terto com a finalidade de cadastrar e informar sobre data e horário de detonações de desmonte de rocha que serão feitas próximo à sua propriedade. O objetivo do cadastramento é a avaliação de possíveis danos estruturais na casa após as detonações.							
Encaminhamento							

- (X) Empreendedor () Gerência Ambiental () Trem Pede Passagem () Empreiteira
() Outro: _____
() Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1 – Propriedade do Sr. Nelson Terto.



Foto 2 – Agente Social Felipe Oliveira na casa do Sr. Nelson Terto.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social
	Inicial	Final					
4.014.01	40.746+ 19,27	40.782+ 17,60	SPS	04	20/01/201 1	02	Felipe Oliveira
Endereço/ Localidade					Município	Estado	Telefone
Sitio Frade					Sertânia	PE	-
Nome					Categoria Público		
Manoel Romão da Silva					(X) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido		
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento		
() Telefone () Visita do interessado ao escritório (X) Visita do agente à propriedade () Reunião comunitária () Outro: _____					(X) Reclamação/Queixa () Denúncia () Sugestão () Outro: _____		
Tema							
() Desapropriação	() proprietário não cadastrado () discorda com laudo/ valor () problemas de documentação () não recebeu a indenização () outro:	(X) Obra	() problemas com a cerca (x) porteira/ colchete aberta (x) poeira () ruído () detonação () outro:	() Acesso	() interferência acesso interno à propriedade () interferência acesso externo à propriedade () outro:		
() Outro: _____							
Relato							
O Sr José Carvalho, filho do proprietário, reclamou da grande quantidade de poeira causada por caminhões da obra. Relatou também que as suas cercas foram retiradas e as novas cercas da faixa de domínio não foram construídas até o presente momento, facilitando assim, a fuga da sua criação.							
Encaminhamento							

Empreendedor Gerência Ambiental Trem Pede Passagem Empreiteira
 Outro: _____
 Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1 – Casa do Sr Manoel Romão.



Foto 2 – O agente social Felipe Oliveira entrevistando o Sr José Carvalho, filho do proprietário.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social
	Inicial	Final					
4.021.01	40.857 + 0,00	40.862 +13,30	SPS	04	13/01/201 1	01	Felipe Oliveira
Endereço/ Localidade					Município	Estado	Telefone
Sítio Frade					Sertânia	PE	—
Nome					Categoria Público		
José de Siqueira Campos					(X) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido		
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento		
() Telefone () Visita do interessado ao escritório (X) Visita do agente à propriedade () Reunião comunitária () Outro: _____					(X) Reclamação/Queixa () Denúncia () Sugestão () Outro: _____		
Tema							
() Desapropriação	() proprietário não cadastrado () discorda com laudo/ valor () problemas de documentação () não recebeu a indenização () outro:	(X) Obra	(X) problemas com a cerca () porteira/ colchete aberta () poeira () ruído () detonação () outro:	() Acesso	() interferência acesso interno à propriedade () interferência acesso externo à propriedade () outro:		
() Outro: _____							
Relato							
O Sr. José de Siqueira reclamou da demora em construção das cercas de faixa de domínio, pois suas antigas cercas já foram retiradas e seu gado está impossibilitado de ser solto no campo para se alimentar. O Sr. José de Siqueira teme que seu gado fique solto na obra.							
Encaminhamento							

- (X) Empreendedor () Gerência Ambiental () Trem Pede Passagem (x) Empreiteira
() Outro: _____
() Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1 – Casa propriedade do Sr. José de Siqueira Campos.



Foto 2 – O Sr. José de Siqueira e o Agente Social Felipe Oliveira.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social	
	Inicial	Final						
4.040.01	41.866 + 3,23	41.893 + 0,00	SPS	04	20/01/201 1	01	Felipe Oliveira	
Endereço/ Localidade					Município		Estado	Telefone
Algodões					Sertânia		PE	—
Nome					Categoria Público			
Luciano Gomes da Silva					(X) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido			
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento			
() Telefone () Visita do interessado ao escritório (X) Visita do agente à propriedade () Reunião comunitária () Outro: _____					() Reclamação/Queixa () Denúncia () Sugestão () Outro:			
Tema								
() Desapropriação		() proprietário não cadastrado () discorda com laudo/ valor () problemas de documentação () não recebeu a indenização () outro:	() Obra	() problemas com a cerca () porteira/ colchete aberta () poeira () ruído () detonação () outro:	() Acesso	() interferência acesso interno à propriedade () interferência acesso externo à propriedade () outro:		
() Outro: _____								
Relato								
O proprietário não foi localizado.								
Encaminhamento								
(X) Empreendedor		() Gerência Ambiental	() Trem Pede Passagem	() Empreiteira				
() Outro: _____								
() Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído								
Registro Fotográfico								



Foto 1 – Propriedade do Sr. Luciano Gomes.



Foto 2 – Porteira Fechada por corrente e cadeado.

Fichas de Atendimento / Fevereiro - SPS

Versão 2							
N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social
	Inicial	Final					
1.044.01	11.232 + 3,77	11.240 +4,85	SPS	1	28/01/11	02	Aninha Gois
Endereço/ Localidade					Município	Estado	Telefone
Sítio Mamoeiro					Verdejante	PE	-
Nome					Categoria Público		
Antonio Pedro da Silva					<input checked="" type="checkbox"/> Diretamente Atingido <input type="checkbox"/> Indiretamente Atingido		
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento		
<input type="checkbox"/> Telefone <input type="checkbox"/> Visita do interessado ao escritório <input checked="" type="checkbox"/> Visita do agente à propriedade <input type="checkbox"/> Reunião comunitária <input type="checkbox"/> Outro: _____					<input checked="" type="checkbox"/> Reclamação/Queixa <input type="checkbox"/> Denúncia <input type="checkbox"/> Sugestão <input type="checkbox"/> Retorno <input type="checkbox"/> Outro: _____		
Tema							
<input checked="" type="checkbox"/> Desapropriação <input type="checkbox"/> proprietário não cadastrado <input type="checkbox"/> discorda com laudo/ valor <input checked="" type="checkbox"/> problemas de documentação <input checked="" type="checkbox"/> não recebeu a indenização <input type="checkbox"/> outro: _____		<input checked="" type="checkbox"/> Obra		<input checked="" type="checkbox"/> problemas com a cerca <input type="checkbox"/> porteira/ colchete aberta <input type="checkbox"/> poeira <input type="checkbox"/> ruído <input type="checkbox"/> detonação <input type="checkbox"/> outro: _____		<input type="checkbox"/> Acesso <input type="checkbox"/> interferência acesso interno à propriedade <input type="checkbox"/> interferência acesso externo à propriedade <input type="checkbox"/> outro: _____	
<input type="checkbox"/> Outro: _____							
Relato							
<p>Ao chegar à residência do senhor Antonio Pedro, fomos recebidos por seu filho, Antonio Pedro da Silva Filho que relata o seguinte:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seu pai não recebeu a indenização; 2. Seu nome consta na lista de desapropriação, entretanto, até a presente data não recebeu a imissão de posse. Afirma ainda não ter conhecimento sobre o seu processo. O mesmo tomou ciência quando recebeu a intimação de que os documentos de CPF e RG são de outro Antonio Pedro, provavelmente mora em outra localidade. 3. Seu filho também comenta que vem tendo problemas e prejuízos com as cercas abertas, não 							

podendo plantar e nem mesmo prender os animais dentro da propriedade.
Para finalizar o mesmo aguarda respostas para suas indagações.

Encaminhamento

(x) Empreendedor () Gerência Ambiental (x) Trem Pede Passagem (x) Empreiteira (x) Gestores

() Outro: _____

() Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1 - Vista geral da residência



Foto 2 - Entrevista com o filho do proprietário

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social
	Inicial	Final					
1.196.01	13.144 + 19,98	13.150 + 16,71	SPS	1	25/01/11	02	Aninha Gois
Endereço/ Localidade					Município	Estado	Telefone
Sítio Boa Vista					São José do Belmonte	PE	9654-1515
Nome					Categoria Público		
Joana Ramos de Carvalho					<input checked="" type="checkbox"/> Diretamente Atingido <input type="checkbox"/> Indiretamente Atingido		
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento		
<input type="checkbox"/> Telefone <input type="checkbox"/> Visita do interessado ao escritório <input checked="" type="checkbox"/> Visita do agente à propriedade <input type="checkbox"/> Reunião comunitária <input type="checkbox"/> Outro: _____					<input checked="" type="checkbox"/> Reclamação/Queixa <input type="checkbox"/> Denúncia <input type="checkbox"/> Sugestão <input type="checkbox"/> Retorno <input type="checkbox"/> Outro: _____		
Tema							
<input checked="" type="checkbox"/> Desapropriação	<input type="checkbox"/> proprietário não cadastrado <input type="checkbox"/> discorda com laudo/ valor <input type="checkbox"/> problemas de documentação <input checked="" type="checkbox"/> não recebeu a indenização <input type="checkbox"/> outro: _____	<input type="checkbox"/> Obra	<input type="checkbox"/> problemas com a cerca <input type="checkbox"/> porteira/ colchete aberta <input type="checkbox"/> poeira <input type="checkbox"/> ruído <input type="checkbox"/> detonação <input type="checkbox"/> outro: _____	<input checked="" type="checkbox"/> Acesso	<input type="checkbox"/> interferência acesso interno à propriedade <input checked="" type="checkbox"/> interferência acesso externo à propriedade <input type="checkbox"/> outro: _____		
<input type="checkbox"/> Outro: _____							

Relato

Na visita a residência da senhora Joana Ramos, seu filho João Batista relata sobre o processo de desapropriação.

A questão da insatisfação da família é muito grande, quando se leva em consideração a demora da liberação do dinheiro.

Ainda registra que terá problemas em continuar com a criação dos animais na propriedade, devido à execução de aterro pela obra. O mesmo informa que procurou por seus direitos junto ao Ministério Público, solicitando que a CNO apresentasse saídas para os interessados que por ventura foram prejudicados pela obra. Sugere que o projeto de passagem que deveria estar pronto fosse apresentado aos proprietários. Explica que foi construído um bueiro triplo, tendo como a "solução para o problema", entretanto, a CNO não levou em consideração que no inverno a passagem de pessoas e animais será impossível por motivo das águas.

João Batista fala ainda da preocupação da estrada vicinal ser cortada pela ferrovia, mostrando as treze comunidades dependentes da estrada e dos quatro meios de transportes escolares que usufruem da

passagem.

Encaminhamento

(X) Empreendedor () Gerência Ambiental (x) Trem Pede Passagem () Empreiteira () Gestores

() Outro: _____

() Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1 - Entrevista com João Batista filho da proprietária.



Foto 2 - Propriedade prejudicada com aterro, obstruindo a estrada vicinal.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social
	Inicial	Final					
1.047.02	11.261 + 12,23	11.255 + 15,90	SPS	1	28/01/11	02	Aninha Gois
Endereço/ Localidade					Município	Estado	Telefone
Sítio Mamoeiro					Verdejante	PE	-
Nome					Categoria Público		
Francisco Geremias da Silva					(x) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido		
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento		
() Telefone () Visita do interessado ao escritório (x) Visita do agente à propriedade () Reunião comunitária () Outro: _____					(x) Reclamação/Queixa () Denúncia () Sugestão () Retorno () Outro: _____		
Tema							
() Desapropriação	() proprietário não cadastrado () discorda com laudo/ valor () problemas de documentação () não recebeu a indenização () outro:	(x) Obra	(x) problemas com a cerca () porteira/ colchete aberta () poeira () ruído () detonação () outro:	() Acesso	() interferência acesso interno à propriedade () interferência acesso externo à propriedade () outro:		
() Outro: _____							
Relato							
<p>Na visita a propriedade do senhor Geremias, sua esposa, Josefa Argentina da Silva, informa que seu esposo já recebeu a indenização. Sua reclamação é com relação às cercas abertas, que vem causando problemas para a família.</p> <p>Relata que em dezembro de 2010 seu plantio de feijão foi completamente destruído por animais de terceiros. Em janeiro retornou a plantar, milho e feijão, e garante que se sofrer algum prejuízo causado por invasão de animais, tomará outras providências.</p> <p>Questiona que em alguns lugares as cercas estão sendo executadas com 04 fios, mas solicita que sua cerca seja feita pelo menos 08 fios, por ter animais de grande e pequeno porte.</p>							

Encaminhamento

(x) Empreendedor () Gerência Ambiental () Trem Pede Passagem (x) Empreiteira () Gestores

() Outro: _____

() Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1 - Vista geral da residência



Foto 2 - Entrevista com a esposa do proprietário

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social
	Inicial	Final					
1.194.01	13.118 + 10,62	13.137 + 0,32	SPS	1	25/01/11	02	Aninha Gois
Endereço/ Localidade					Município	Estado	Telefone
Sítio Boa Vista					São José do Belmonte	PE	-
Nome					Categoria Público		
Iraci de Araújo Pereira Valões					<input checked="" type="checkbox"/> Diretamente Atingido <input type="checkbox"/> Indiretamente Atingido		
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento		
<input type="checkbox"/> Telefone <input type="checkbox"/> Visita do interessado ao escritório <input checked="" type="checkbox"/> Visita do agente à propriedade <input type="checkbox"/> Reunião comunitária <input type="checkbox"/> Outro: _____					<input checked="" type="checkbox"/> Reclamação/Queixa <input type="checkbox"/> Denúncia <input type="checkbox"/> Sugestão <input type="checkbox"/> Retorno <input type="checkbox"/> Outro: _____		
Tema							
<input checked="" type="checkbox"/> Desapropriação	<input type="checkbox"/> proprietário não cadastrado <input type="checkbox"/> discorda com laudo/ valor <input type="checkbox"/> problemas de documentação <input checked="" type="checkbox"/> não recebeu a indenização <input type="checkbox"/> outro: _____		<input checked="" type="checkbox"/> Obra	<input checked="" type="checkbox"/> problemas com a cerca <input type="checkbox"/> porteira/ colchete aberta <input type="checkbox"/> poeira <input type="checkbox"/> ruído <input type="checkbox"/> detonação <input type="checkbox"/> outro: _____		<input checked="" type="checkbox"/> Acesso	<input checked="" type="checkbox"/> interferência acesso interno à propriedade <input type="checkbox"/> interferência acesso externo à propriedade <input type="checkbox"/> outro: _____
<input type="checkbox"/> Outro: _____							

Relato

Na visita a propriedade da senhora Iraci, seu filho João Bosco de Araujo Pereira Valões relatou que sua mãe não recebeu a indenização.

A queixa da família é com relação às cercas abertas e um talude de corte da obra que prejudicou o acesso interno da propriedade. O corte prejudicou a área destinada ao pasto para o gado e também a área para plantio. João disse ainda que sem acesso interno, fica difícil para transitar com o gado.

Reclama das cercas abertas, solicitando que as providências sejam tomadas. Ressalta também que

a maioria dos agricultores da região foi prejudicada. Destaca a necessidade da solução do problema, enfatizando que precisa dar continuidade ao seu trabalho produtivo, embora no momento seja impossível de prosseguir com o local no aberto.

Encaminhamento

(x) Empreendedor () Gerência Ambiental () Trem Pede Passagem (x) Empreiteira () Gestores

() Outro: _____

() Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1 - Entrevista com o filho da proprietária, João Bosco.



Foto 2 - Propriedade prejudica com corte.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social	
	Inicial	Final						
-	-	-	SPS	1	31/01/11	02	Aninha Gois	
Endereço/Localidade					Município		Estado	Telefone
Sitio Jurema					São José do Belmonte		PE	-
Nome					Categoria Público			
Francisco Álvares Dias Cabral					<input checked="" type="checkbox"/> Diretamente Atingido <input type="checkbox"/> Indiretamente Atingido			
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento			
<input type="checkbox"/> Telefone <input type="checkbox"/> Visita do interessado ao escritório <input checked="" type="checkbox"/> Visita do agente a propriedade <input type="checkbox"/> Reunião comunitária <input type="checkbox"/> Outro: _____					<input checked="" type="checkbox"/> Reclamação/Queixa <input type="checkbox"/> Denúncia <input type="checkbox"/> Sugestão <input type="checkbox"/> Retorno <input type="checkbox"/> Outro: _____			
Tema								
<input checked="" type="checkbox"/> Desapropriação		<input checked="" type="checkbox"/> proprietário não cadastrado <input type="checkbox"/> discorda com laudo/ valor <input type="checkbox"/> problemas de documentação <input checked="" type="checkbox"/> não recebeu a indenização <input type="checkbox"/> outro: _____		<input type="checkbox"/> Obra	<input type="checkbox"/> problemas com a cerca <input type="checkbox"/> porteira/ colchete aberta <input type="checkbox"/> poeira <input type="checkbox"/> ruído <input type="checkbox"/> detonação <input type="checkbox"/> outro: _____		<input type="checkbox"/> Acesso	<input type="checkbox"/> interferência acesso interno à propriedade <input type="checkbox"/> interferência acesso externo à propriedade <input type="checkbox"/> outro: _____
<input type="checkbox"/> Outro: _____								
Relato								
<p>Na visita realizada à residência do proprietário, o senhor Francisco relatou queixas em relação à obra da ferrovia.</p> <p>Sua propriedade é de herança dos seus pais composta por doze herdeiros. Entretanto, a terra é totalmente registrada e compartilhada legalmente para todos. Dos doze irmãos, seis foram beneficiados com a obra, mas somente dois constam na lista de desapropriação.</p> <p>Sua reclamação é com relação à falta de conhecimento sobre seu processo: não sabe valor, benfeitorias incluídas, entre outros pontos. Apesar da área não ser explorada atualmente, ele almeja no futuro a implantação da atividade de criação de animais, que hoje encontra-se prejudicada com a divisão da propriedade. O senhor Francisco solicita uma agilidade no caso, para inclusão de seu nome ao processo de desapropriação.</p>								
Encaminhamento								

Empreendedor Gerência Ambiental Trem Pede Passagem Empreiteira Gestores

Outro: _____

Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1 - Entrevista com o proprietário



Foto 2 - Estaca localizada dentro da propriedade

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social
	Inicial	Final					
1.116.02	11.958 + 16,14	11.962 + 13,30	SPS	1	31/01/20 11	02	Aninha Gois
Endereço/ Localidade					Município	Estado	Telefone
Sítio Posses 02					São José do Belmonte	PE	-
Nome					Categoria Público		
José Ferreira de Souza					(x) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido		
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento		
() Telefone () Visita do interessado ao escritório (x) Visita do agente a propriedade () Reunião comunitária () Outro: _____					(x) Reclamação/Queixa () Denúncia () Sugestão () Retorno () Outro: _____		
Tema							
(x) Desapropriação	() proprietário não cadastrado () discorda com laudo/ valor () problemas de documentação (x) não recebeu a indenização () outro:	() Obra	() problemas com a cerca () porteira/ colchete aberta () poeira () ruído () detonação () outro:	() Acesso	() interferência acesso interno à propriedade () interferência acesso externo à propriedade () outro:		
() Outro: _____							
Relato							
<p>Na visita realizada à residência do senhor José Ferreira de Souza, conhecido como Souza, foram relatadas situações de desconforto, causadas pela obra na rotina do proprietário. Entre elas, foram destacadas as seguintes questões:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. não recebeu a indenização porque não concordou com o valor. 2. algumas benfeitorias não foram incluídas no processo de desapropriação, como uma plantação de mandioca de aproximadamente um hectare. 3. informa ainda que sua propriedade ficou dividida, desvalorizando a mesma e diminuindo consideravelmente a melhor área para produção. <p>O senhor Souza, solicita que seja feita uma nova avaliação para que o valor venha a ser correspondente ao prejuízo que ele relata ter.</p> <p>Adianta que o caso encontra-se na comarca da cidade de São José do Belmonte, onde aguarda a intimação para tentar conseguir resolver a situação.</p>							

Encaminhamento

(x) Empreendedor () Gerência Ambiental (x) Trem Pede Passagem () Empreiteira () Gestores

() Outro: _____

() Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1 - Entrevista com o proprietário



Foto 2 - Propriedade atingida pela ferrovia

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social
	Inicial	Final					
1.030.01	10.931 + 0,20	10.961 + 7,76	SPS	1	31/01/11	02	Aninha Gois
Endereço/Localidade					Município	Estado	Telefone
Sítio Campestre					Verdejante	PE	-
Nome					Categoria Público		
Juvenal Antonio de Sá					(X) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido		
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento		
() Telefone () Visita do interessado ao escritório (x) Visita do agente a propriedade () Reunião comunitária () Outro: _____					(x) Reclamação/Queixa () Denúncia () Sugestão () Retorno () Outro: _____		
Tema							
(x) Desapropriação	() proprietário não cadastrado () discorda com laudo/ valor () problemas de documentação (x) não recebeu a indenização () outro:	() Obra	() problemas com a cerca () porteira/ colchete aberta () poeira () ruído () detonação () outro:	() Acesso	() interferência acesso interno à propriedade () interferência acesso externo à propriedade () outro:		
() Outro: _____							
Relato							
<p>Na visita realizada à residência do senhor Juvenal, foram relatadas queixas em relação à demora da liberação da indenização.</p> <p>O senhor Juvenal explica que a propriedade é de herança dos seus pais. Ele acredita que esta condição seja a explicação para a demora do recebimento do dinheiro. Informou que a mesma também não apresenta escritura e que alguns dos herdeiros não concordaram com o valor indenizado.</p> <p>Contudo, o proprietário resolveu abrir mão de reivindicar por seus direitos, justificando que não tem mais “cabeça nem idade” para sair atrás de documentos e convencer seus irmãos a aceitar o valor. Informou ainda que aguardará em casa, pela decisão do juiz.</p>							
Encaminhamento							

(x) Empreendedor () Gerência Ambiental (x) Trem Pede Passagem () Empreiteira (x) Gestores

() Outro: _____

() Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1 - Vista da residência do proprietário



Foto 2 - Entrevista com o proprietário

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social		
	Inicial	Final							
1.051.02	11.276 +19,98	11.278 +12,42	SPS	01	31/01/20 11	04	Aninha Gois		
Endereço/ localidade					Município		Estado	Telefone	
Sítio Mamoeiro					Verdejante		PE	-	
Nome					Categoria Público				
Marcelina Antonia Vital					(x) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido				
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento				
() Telefone () Visita do interessado ao escritório (x) Visita do agente a propriedade () Reunião comunitária () Outro: _____					(x) Reclamação/Queixa () Denúncia () Sugestão () Retorno () Outro: _____				
Tema									
(<input checked="" type="checkbox"/>) Desapropriação		() proprietário não cadastrado (x) discorda com laudo/ valor () problemas de documentação (x) não recebeu a indenização () outro:		() Obra		() problemas com a cerca () porteira/ colchete aberta () poeira () ruído () detonação () outro:		() Acesso	() interferência acesso interno à propriedade () interferência acesso externo à propriedade () outro:
() Outro: _____									
Relato									
<p>Na visita à residência da senhora Marcelina, (in memória), seu esposo, o senhor Antonio Tavares Vital, responsável por seu processo de desapropriação, fez contestação sobre a indenização do seu processo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Registra que não recebeu a mesma. Sobretudo, não teria ficado satisfeito com o valor. O que mais incomoda a família é o fato de usufruírem de uma parte de sua terra e não pagarem um preço justo. 2. Solicita que revejam a possibilidade de melhoria no valor da indenização e agilidade na liberação do alvará. 									

Encaminhamento

Empreendedor Gerência Ambiental Trem Pede Passagem Empreiteira Gestores

Outro: _____

Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1 - Vista da residência do proprietário



Foto 2 - Entrevista com o proprietário

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social
	Inicial	Final					
-	-	-	SPS	1	31/01/11	02	Aninha Gois
Endereço/Localidade					Município	Estado	Telefone
Sitio Barreiros					São José do Belmonte	PE	-
Nome					Categoria Público		
Maria das Graças Souza Santos					<input checked="" type="checkbox"/> Diretamente Atingido <input type="checkbox"/> Indiretamente Atingido		
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento		
<input type="checkbox"/> Telefone <input type="checkbox"/> Visita do interessado ao escritório <input checked="" type="checkbox"/> Visita do agente a propriedade <input type="checkbox"/> Reunião comunitária <input type="checkbox"/> Outro: _____					<input checked="" type="checkbox"/> Reclamação/Queixa <input type="checkbox"/> Denúncia <input type="checkbox"/> Sugestão <input type="checkbox"/> Retorno <input type="checkbox"/> Outro: _____		
Tema							
<input checked="" type="checkbox"/> Desapropriação <input type="checkbox"/> proprietário não cadastrado <input type="checkbox"/> discorda com laudo/ valor <input type="checkbox"/> problemas de documentação <input checked="" type="checkbox"/> não recebeu a indenização <input type="checkbox"/> outro: _____		<input type="checkbox"/> Obra <input type="checkbox"/> problemas com a cerca <input type="checkbox"/> porteira/ colchete aberta <input type="checkbox"/> poeira <input type="checkbox"/> ruído <input type="checkbox"/> detonação <input type="checkbox"/> outro: _____		<input checked="" type="checkbox"/> Acesso <input type="checkbox"/> interferência acesso interno à propriedade <input type="checkbox"/> interferência acesso externo à propriedade <input type="checkbox"/> outro: _____		<input type="checkbox"/> Outro: _____	
Relato							
<p>Conversamos com a senhora Maria das Graças, em sua residência, no Sitio Barreiros, onde a mesma relata a falta de desorganização realizada pelos responsáveis pelas avaliações de benfeitorias nas propriedades atingidas pela ferrovia.</p> <p>Sua propriedade foi atingida em uma pequena parte. O que mais incomoda é a falta de informação dada a ela como proprietária.</p> <p>Seu nome não consta na lista de desapropriação.</p> <p>Mesmo tendo uma pequena porção desapropriada, a propriedade é detentora de terras férteis, de onde provém o sustento de toda a família. Com a interferência da ferrovia, ocorreu a divisão da propriedade e isto complicará, pois ela não sabe como será feito o acesso para o outro lado da ferrovia.</p> <p>A proprietária solicita que seu caso seja visto e analisado com cautela.</p>							

Encaminhamento

(x) Empreendedor () Gerência Ambiental (x) Trem Pede Passagem (x) Empreiteira (x) Gestores

() Outro: _____

() Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1 - Vista geral da residência



Foto 1 - Entrevista com a proprietária

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social
	Inicial	Final					
2.102.01	21.798 +5,80	21.833 +16,82	SPS	02	27-01- 2011	01	Edmilson Cavalcante
Endereço/ Localidade					Município	Estado	Telefone
Faz. Malhada da Pedra					Serra Talhada	PE	-
Nome :					Categoria Público		
Ronaldo Luiz Laurentino					(X) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido		
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento		
() Telefone () Visita do interessado ao escritório (X) Visita do agente à propriedade () Reunião comunitária () Outro: _____					(X) Reclamação/Queixa () Denúncia () Sugestão () Outro: _____		
Tema							
() Desapropriação	() proprietário não cadastrado () discorda com laudo/ valor () problemas de documentação () não recebeu a indenização () outro:	(X) Obra	(X) problemas com a cerca () porteira/ colchete aberta () poeira () ruído () detonação () outro:	(X) Acesso	() interferência acesso interno à propriedade (X) interferência acesso externo à propriedade () outro:		
() Outro :							
Relatos:							
<p>Ronaldo Luiz Laurentino reclama que as cercas de limite da faixa de domínio ainda não foram construídas e está prejudicando seus animais como também os animais de seus vizinhos que ficam transitando livremente entre propriedades e a faixa de domínio. Pede que as cercas de limite sejam erguidas com nove fios de arame, pois os proprietários daquela região são criadores de animais de diversos tamanhos.</p>							

Encaminhamento

Empreendedor () Gerência Ambiental () Trem Pede Passagem (X) Empreiteira
() Outro: _____
() Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1 – Acesso à propriedade interdito pela faixa de domínio.



Foto 2 – Vista da faixa de domínio com a ausência de cercas de limite ao fundo.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social
	Inicial	Final					
2.103.01	21.833 +16,82	21.842 +3,53	SPS	02	26-01- 2011	02	Edmilson Cavalcante
Endereço/ Localidade					Município	Estado	Telefone
Sítio Malhada da Pedra					Serra Talhada	PE	-
Nome :					Categoria Público		
Basílio Barbosa Nogueira					(X) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido		
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento		
() Telefone () Visita do interessado ao escritório (X) Visita do agente à propriedade () Reunião comunitária () Outro: _____					(X) Reclamação/Queixa () Denúncia () Sugestão () Outro: _____		
Tema							
() Desapropriação	() proprietário não cadastrado () discorda com laudo/ valor () problemas de documentação () não recebeu a indenização () outro:	(X) Obra	(X) problemas com a cerca () porteira/ colchete aberta () poeira () ruído () detonação () outro:	() Acesso	() interferência acesso interno à propriedade () interferência acesso externo à propriedade () outro:		
() Outro :							
Relatos:							
<p>Basílio Barbosa Nogueira reclama da demora na construção das cercas de limites da faixa de domínio, que seus animais estão adentrando a faixa de domínio como também animais de outras propriedades estão entrando na sua e invadindo seu pasto. Pede que sejam erguidas com urgência e que tenham a quantidade de nove fios de arame para prender seus animais que são de grande e pequeno porte.</p>							

Encaminhamento

- Empreendedor Gerência Ambiental Trem Pede Passagem Empreiteira
 Outro: _____
 Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1 – Ausência de cercas de limite na faixa de domínio.



Foto 2 – Animais transitando livremente dentro da faixa de domínio.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social	
	Inicial	Final						
2.104.01	21.842 +3,53	21.846 +8,97	SPS	02	26-01- 2011	01	Edmilson Cavalcante	
Endereço/ Localidade					Município		Estado	Telefone
Sítio Malhada da Pedra					Serra Talhada		PE	-
Nome :					Categoria Público			
Genésia Ferreira de Lima					(X) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido			
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento			
() Telefone () Visita do interessado ao escritório (X) Visita do agente à propriedade () Reunião comunitária () Outro: _____					(X) Reclamação/Queixa () Denúncia () Sugestão () Outro: _____			
Tema								
(X) Desapropriação	() proprietário não cadastrado () discorda com laudo/ valor () problemas de documentação (X) não recebeu a indenização () outro:		() Obra	() problemas com a cerca () porteira/ colchete aberta () poeira () ruído () detonação () outro:		() Acesso	() interferência acesso interno à propriedade () interferência acesso externo à propriedade () outro:	
() Outro :								
Relatos:								
<p>Genésia Ferreira de Lima reclama que: não recebeu indenização, ainda não teve nenhuma audiência, só recebeu a visita do oficial de justiça quando assinou o termo de imissão provisória de posse e irá ao fórum obter informações sobre seu processo. Informa ainda que inicialmente o laudo referente a esta propriedade foi emitido em nome de seu esposo José de Souza de Lima, conhecido Pisca, mas posteriormente foi transferido para seu nome.</p>								
Encaminhamento								

(X) Empreendedor () Gerência Ambiental (X) Trem Pede Passagem () Empreiteira
() Outro: _____
() Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1 – Genésia Ferreira de Lima e seu esposo.



Foto 2 – Auto de citação e imissão provisória de posse em seu nome e assinado pela mesma.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social
	Inicial	Final					
-	-	-	SPS	02	28-01-2011	01	Edmilson Cavalcante
Endereço/ Localidade					Município	Estado	Telefone
Faz. Poldrinho					Serra Talhada	PE	-
Nome :					Categoria Público		
Clemilda de Melo Ferreira Magalhães					(X) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido		
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento		
() Telefone () Visita do interessado ao escritório (X) Visita do agente à propriedade () Reunião comunitária () Outro: _____					(X) Reclamação/Queixa () Denúncia () Sugestão () Outro: _____		
Tema							
(X) Desapropriação	(X) proprietário não cadastrado () discorda com laudo/ valor () problemas de documentação () não recebeu a indenização () outro:	() Obra	() problemas com a cerca () porteira/colchete aberta () poeira () ruído () detonação () outro:	() Acesso	() interferência acesso interno à propriedade () interferência acesso externo à propriedade () outro:		
() Outro :							
Relatos:							
<p>A senhora Clemilda de Melo Ferreira Magalhães queixou-se que quando houve a primeira medição realizada pelos técnicos responsáveis pela construção da ferrovia Transnordestina, suas terras ficariam de fora da área atingida pela faixa de domínio. Porém, recentemente, quando colocaram as estacas que indicam a construção das cercas, sua propriedade foi atingida. A área de plantio de capim de corte e cultivo de lavouras temporárias e a parte das cercas com nove fios de arame, como também a porteira que dá acesso à propriedade foram afetadas. Informa ainda que técnicos estiveram no local a mais ou menos 05 meses. Eles fotografaram e colheram informações e documentos pessoais da mesma dizendo que retornariam com resultados, mas até o presente momento não foi feito nada e a mesma demonstra preocupação porque as máquinas já estão trabalhando próximo à sua casa. Pede que soluções sejam</p>							

tomadas.

Encaminhamento

Empreendedor () Gerência Ambiental Trem Pede Passagem () Empreiteira
() Outro: _____
() Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1 – Cleimilda de Melo Ferreira Magalhães e seu esposo



Foto 2 – Cerca, porteira e acesso que estão dentro do limite.



Foto 3 – Estaca indicando cerca dentro do plantio de capim.



Foto 4 – Área de cultivo de culturas temporárias.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social
	Inicial	Final					
2.073.01	21.305 +0,72	21.395 +4,27	SPS	02	04-02- 2011	02	Edmilson Cavalcante
Endereço/ Localidade					Município	Estado	Telefone
Sítio poço do Serrote					Serra Talhada	PE	-
Nome :					Categoria Público		
Ilo Pereira de Andrade Melo					(X) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido		
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento		
() Telefone () Visita do interessado ao escritório (X) Visita do agente à propriedade () Reunião comunitária () Outro: _____					(X) Reclamação/Queixa () Denúncia () Sugestão () Outro: _____		
Tema							
(Desapropriação)	() proprietário não cadastrado () discorda com laudo/ valor () problemas de documentação () não recebeu a indenização () outro:	(X) Obra	() problemas com a cerca (X) porteira/ colchete aberta () poeira (X) ruído () detonação () outro:	(Acesso)	() interferência acesso interno à propriedade () interferência acesso externo à propriedade () outro:		
(X) Outro : Má qualidade da água para consumo humano.							
Relatos:							
<p>O senhor. José Martins Pereira da Silva, morador da localidade do Poço do Serrote, é caseiro da propriedade do senhor. Ilo Pereira de Andrade Melo. Sua moradia fica a aproximadamente 200m de distância do local onde estão acontecendo às obras de terraplanagem e construção de bueiro, ficando assim exposto ao barulho. Relata que durante o turno diurno não se incomoda, porém o turno noturno prejudica o sono dele e de sua família.</p> <p>Reclama que existe uma via de acesso à propriedade que está sendo usada pela construtora e problemas vêm ocorrendo com relação à porteira que às vezes é deixada aberta por alguns trabalhadores da obra pondo em risco a vida dos animais que, tendo acesso a BR 232, podem fugir ou provocar acidentes.</p>							

Relata que a barragem que servia água potável à sua família foi atingida pela obra, ficando impossibilitada de ser usada para consumo humano. Informa que a água para beber está sendo trazida da cidade de Serra Talhada em veículo de tração animal (carroça de burro) que fica distante. Faz um apelo no sentido de se construir um reservatório de água do tipo barreiro próximo à sua moradia para fazer a captação da água das chuvas.

Encaminhamento

(X) Empreendedor (X) Gerência Ambiental () Trem Pede Passagem (X) Empreiteira
() Outro: _____
() Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1 – Reservatório de água atingido pela obra.



Foto 2 – José Martins exibindo baldes que utiliza para o transporte de água potável vindo da cidade.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social	
	Inicial	Final						
3.005.01	30.016+10,01	30.017+6,50	SPS	3	18/02/2011	1	Joelma Fabiana	
Endereço/ Localidade					Município	Estado	Telefone	
Varzinha					Serra Talhada	PE		
Nome					Categoria Público			
Alzira Alves de Lima					(X) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido			
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento			
() Telefone () Visita do interessado ao escritório (X) Visita do agente à propriedade () Reunião comunitária () Outro: _____					(X) Reclamação/Queixa () Denúncia () Sugestão () Outro: _____			
Tema								
(X) Desapropriação	() proprietário não cadastrado () discorda com laudo/ valor () problemas de documentação (X) não recebeu a indenização () outro:	() Obra	() problemas com a cerca () porteira/ colchete aberta () poeira () ruído () detonação () outro:	() Acesso	() interferência acesso interno à propriedade () interferência acesso externo à propriedade () outro:			
() Outro: _____								
Relato								
A entrevistada a principio não quis me receber em sua residência. Depois de tentar um conversa a proprietária diz apenas que não recebeu a indenização e comigo seria a oitava pessoa a lhe visitar e nada foi resolvido por isso achava melhor encerrar o assunto. Não aceitou ser fotografada								
Encaminhamento								
(X) Empreendedor () Gerência Ambiental (X) Trem Pede Passagem () Empreiteira () Outro: _____ () Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído								

Registro Fotográfico	
Foto 1 -	Foto 2 -

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social		
	Inicial	Final							
3.168.01	30.610+1710	30.612+14,20	SPS	03	15/02/2011	1	Joelma Fabiana		
Endereço/ Localidade					Município		Estado	Telefone	
Sítio Serrote					Flores		PE	-	
Nome					Categoria Público				
Cícero Marculino de Oliveira					(X) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido				
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento				
<input type="checkbox"/> Telefone <input type="checkbox"/> Visita do interessado ao escritório <input checked="" type="checkbox"/> Visita do agente à propriedade <input type="checkbox"/> Reunião comunitária <input type="checkbox"/> Outro: _____					<input checked="" type="checkbox"/> Reclamação/Queixa <input type="checkbox"/> Denúncia <input type="checkbox"/> Sugestão <input type="checkbox"/> Outro: _____				
Tema									
<input type="checkbox"/> Desapropriação <input type="checkbox"/> proprietário não cadastrado <input type="checkbox"/> discorda com laudo/ valor <input type="checkbox"/> problemas de documentação <input type="checkbox"/> não recebeu a indenização <input type="checkbox"/> outro: _____		<input checked="" type="checkbox"/> Obra <input type="checkbox"/> problemas com a cerca <input type="checkbox"/> porteira/ colchete aberta <input type="checkbox"/> poeira <input type="checkbox"/> ruído <input checked="" type="checkbox"/> detonação <input checked="" type="checkbox"/> outro: Acesso a água;		<input checked="" type="checkbox"/> Acesso <input type="checkbox"/> interferência acesso interno à propriedade <input checked="" type="checkbox"/> interferência acesso externo à propriedade <input type="checkbox"/> outro: _____					
<input type="checkbox"/> Outro: _____									
Relato									
<p>A entrevistada foi a senhora Aline Maria Bastos de Oliveira. Ela relata que ficará difícil o acesso à água e deseja a solução para não ficarem prejudicados quanto à sua utilização. Relata ainda que, segundo informações, o acesso vai ficar longe das suas casas, dificultando ainda mais a utilização da água. Reclama das detonações pois estão causando rachaduras na minha casa.</p>									

Encaminhamento

(X) Empreendedor () Gerência Ambiental () Trem Pede Passagem (X) Empreiteira
() Outro: _____
() Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1 – esposa do Proprietário acima citado.



Foto 2 – residência do da sogra da entrevistada onde foi realizada a entrevista.



Foto 3 – Rachadura no piso da casa.



Foto 4 – Rachadura na parede.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social				
	Inicial	Final									
3.176.01	30.794+3,69	30.805+4,93	SPS	3	17/02/2011	1	Joelma Fabiana				
Endereço/ Localidade					Município		Estado	Telefone			
Sítio Baixa da Torre					Flores		PE	87-9928-8790			
Nome					Categoria Público						
Damião Elizeu do Nascimento					(X) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido						
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento						
() Telefone () Visita do interessado ao escritório (X) Visita do agente à propriedade () Reunião comunitária () Outro: _____					() Reclamação/Queixa () Denúncia () Sugestão () Outro: _____						
Tema											
() Desapropriação		() proprietário não cadastrado () discorda com laudo/ valor () problemas de documentação () não recebeu a indenização () outro: _____		() Obra		() problemas com a cerca () porteira/ colchete aberta () poeira () ruído () detonação () outro: _____		() Acesso		() interferência acesso interno à propriedade () interferência acesso externo à propriedade () outro: _____	
() Outro: _____											
Relato											
O Proprietário em seu relato diz não ter nenhum problema com a obra devido situar-se distante da sua residência. Não sente nenhum impacto advindo da obra.											
Encaminhamento											
(X) Empreendedor () Gerência Ambiental () Trem Pede Passagem () Empreiteira () Outro: _____											
(X) Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído											



Foto 1 – Senhor Elizeu do Nascimento.



Foto 2 – Residência do entrevistado.

N. do Laudo	Estacas		Trec o	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social		
	Inicial	Final							
			SPS	03	16/02/2011	1	Joelma Fabiana		
Endereço/ Localidade					Município	Estado	Telefone		
Sítio Caldeirão dos Bois					Flores	PE	87-9622-0809		
Nome					Categoria Público				
Edisandro Cordeiro do Nascimento					<input type="checkbox"/> Diretamente Atingido <input checked="" type="checkbox"/> Indiretamente Atingido				
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento				
<input type="checkbox"/> Telefone <input type="checkbox"/> Visita do interessado ao escritório <input checked="" type="checkbox"/> Visita do agente à propriedade <input type="checkbox"/> Reunião comunitária <input type="checkbox"/> Outro: _____					<input checked="" type="checkbox"/> Reclamação/Queixa <input type="checkbox"/> Denúncia <input type="checkbox"/> Sugestão <input type="checkbox"/> Outro: _____				
Tema									
<input type="checkbox"/> Desapropriação <input type="checkbox"/> proprietário não cadastrado <input type="checkbox"/> discorda com laudo/ valor <input type="checkbox"/> problemas de documentação <input type="checkbox"/> não recebeu a indenização <input type="checkbox"/> outro:		<input checked="" type="checkbox"/> Obra <input type="checkbox"/> problemas com a cerca <input type="checkbox"/> porteira/ colchete aberta <input type="checkbox"/> poeira <input checked="" type="checkbox"/> ruído <input checked="" type="checkbox"/> detonação <input checked="" type="checkbox"/> outro: Velocidade dos carros na obra		<input type="checkbox"/> Acesso <input type="checkbox"/> interferência acesso interno à propriedade <input type="checkbox"/> interferência acesso externo à propriedade <input type="checkbox"/> outro:					
<input type="checkbox"/> Outro: Carros transitando rápido na obra.									
Relato									
<p>O entrevistado é funcionário da CNO e sente-se incomodado com o barulho durante a noite, mas tem receio de comentar e ser prejudicado em seu serviço. A poeira incomoda. Foi necessário parar carros que estavam em serviço até que houvesse a umectação da via e assim liberamos os carros. Gostaria que fossem tomadas providências quanto à velocidade dos caminhões da obra por terem que passar diante da entrada da comunidade e crianças transitam frequentemente. Fala das detonações e o uso do rolo para compactação.</p>									

Encaminhamento

- (X) Empreendedor () Gerência Ambiental () Trem Pede Passagem (X) Empreiteira
() Outro: _____
() Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1 – Edisando Cordeiro do Nascimento.



Foto 2 – Rachadura que segundo o entrevistado foi devido às detonações é a utilização do rolo que trabalha próximo da residência.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social		
	Inicial	Final							
3.187.01	30.980+3,50	31.204+1,19	SPS	3	18/02/2011	1	Joelma Fabiana		
Endereço/ Localidade					Município	Estado	Telefone		
Sítio Areias do Tenório					Flores	PE			
Nome					Categoria Público				
Genival Ferreira de Araujo					(X) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido				
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento				
() Telefone () Visita do interessado ao escritório (X) Visita do agente à propriedade () Reunião comunitária () Outro: _____					() Reclamação/Queixa () Denúncia () Sugestão () Outro: _____				
Tema									
() Desapropriação		() proprietário não cadastrado () discorda com laudo/ valor () problemas de documentação () não recebeu a indenização () outro: _____		() Obra		() problemas com a cerca () porteira/ colchete aberta () poeira () ruído () detonação () outro: _____		() Acesso	
								() interferência acesso interno à propriedade () interferência acesso externo à propriedade () outro: _____	
() Outro: _____									
Relato									
Depois de diversas vezes à procura do morador em sua residência, sem sucesso, nesta data, a sua esposa me recebeu. A entrevistada não quis se identificar. O seu esposo não se encontrava em casa e não deu esclarecimento da sua propriedade. Não aceitou ser fotografada.									

Encaminhamento

Empreendedor Gerência Ambiental Trem Pede Passagem Empreiteira
 Outro: _____
 Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico

Foto 1 -

Foto 2 -

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social				
	Inicial	Final									
			SPS	03	17/02/2011	1	Joelma Fabiana				
Endereço/ Localidade					Município	Estado	Telefone				
Sítio Baixa da Torre					Flores	PE	87-9964-6225				
Nome					Categoria Público						
Josicleide Maria Mangueira					<input type="checkbox"/> Diretamente Atingido <input checked="" type="checkbox"/> Indiretamente Atingido						
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento						
<input type="checkbox"/> Telefone <input type="checkbox"/> Visita do interessado ao escritório <input checked="" type="checkbox"/> Visita do agente à propriedade <input type="checkbox"/> Reunião comunitária <input type="checkbox"/> Outro: _____					<input checked="" type="checkbox"/> Reclamação/Queixa <input type="checkbox"/> Denúncia <input type="checkbox"/> Sugestão <input type="checkbox"/> Outro: _____						
Tema											
<input type="checkbox"/> Desapropriação		<input type="checkbox"/> proprietário não cadastrado <input type="checkbox"/> discorda com laudo/ valor <input type="checkbox"/> problemas de documentação <input type="checkbox"/> não recebeu a indenização <input type="checkbox"/> outro: _____		<input checked="" type="checkbox"/> Obra		<input type="checkbox"/> problemas com a cerca <input type="checkbox"/> porteira/ colchete aberta <input type="checkbox"/> poeira <input type="checkbox"/> ruído <input checked="" type="checkbox"/> detonação <input type="checkbox"/> outro: _____		<input type="checkbox"/> Acesso		<input type="checkbox"/> interferência acesso interno à propriedade <input type="checkbox"/> interferência acesso externo à propriedade <input type="checkbox"/> outro: _____	
<input type="checkbox"/> Outro: _____											
Relato											
<p>A entrevistada foi a senhora Josicleide Maria Mangueira. Ela relata que a sua residência se encontra com rachaduras devido às detonações.</p>											

Encaminhamento

(X) Empreendedor () Gerência Ambiental () Trem Pede Passagem (X) Empreiteira
() Outro: _____
() Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1 – Senhora Josicleide Maria Mangueira.



Foto 2 – Residência da entrevistada.



Foto 3 - Rachaduras provenientes das detonações, segundo a entrevistada.



Foto 4 - Rachaduras provenientes das detonações, segundo a entrevistada.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social				
	Inicial	Final									
			SPS	3	18/02/2011	1	Joelma Fabiana				
Endereço/ Localidade					Município	Estado	Telefone				
Sítio Baixa da Torre					Flores	PE	87-9616-1642				
Nome					Categoria Público						
Maria José da Silva Gonçalves					<input type="checkbox"/> Diretamente Atingido <input checked="" type="checkbox"/> Indiretamente Atingido						
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento						
<input type="checkbox"/> Telefone <input type="checkbox"/> Visita do interessado ao escritório <input checked="" type="checkbox"/> Visita do agente à propriedade <input type="checkbox"/> Reunião comunitária <input type="checkbox"/> Outro: _____					<input checked="" type="checkbox"/> Reclamação/Queixa <input type="checkbox"/> Denúncia <input type="checkbox"/> Sugestão <input type="checkbox"/> Outro: _____						
Tema											
<input type="checkbox"/> Desapropriação		<input type="checkbox"/> proprietário não cadastrado <input type="checkbox"/> discorda com laudo/ valor <input type="checkbox"/> problemas de documentação <input type="checkbox"/> não recebeu a indenização <input type="checkbox"/> outro: _____		<input checked="" type="checkbox"/> Obra		<input type="checkbox"/> problemas com a cerca <input type="checkbox"/> porteira/ colchete aberta <input type="checkbox"/> poeira <input type="checkbox"/> ruído <input checked="" type="checkbox"/> detonação <input type="checkbox"/> outro: _____		<input type="checkbox"/> Acesso		<input type="checkbox"/> interferência acesso interno à propriedade <input type="checkbox"/> interferência acesso externo à propriedade <input type="checkbox"/> outro: _____	
<input type="checkbox"/> Outro: _____											
Relato											
<p>Em conversa com a entrevistada, ela relata sobre as rachaduras que surgiram em sua residência devido às detonações. Há rachaduras em vários pontos da casa</p>											

Encaminhamento

- (X) Empreendedor () Gerência Ambiental () Trem Pede Passagem (X) Empreiteira
() Outro: _____
() Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1 – Maria José da Silva e a sua filha.



Foto 2 – Rachaduras apresentadas após as detonações.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social				
	Inicial	Final									
			SPS	03	16/02/2011	1	Joelma Fabiana				
Endereço/ Localidade					Município	Estado	Telefone				
Sítio Caldeirão dos Bois					Flores	PE	87-9914-6847				
Nome					Categoria Público						
Wesla Brito Alves					<input type="checkbox"/> Diretamente Atingido <input checked="" type="checkbox"/> Indiretamente Atingido						
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento						
<input type="checkbox"/> Telefone <input type="checkbox"/> Visita do interessado ao escritório <input checked="" type="checkbox"/> Visita do agente à propriedade <input type="checkbox"/> Reunião comunitária <input type="checkbox"/> Outro: _____					<input checked="" type="checkbox"/> Reclamação/Queixa <input type="checkbox"/> Denúncia <input type="checkbox"/> Sugestão <input type="checkbox"/> Outro: _____						
Tema											
<input type="checkbox"/> Desapropriação		<input type="checkbox"/> proprietário não cadastrado <input type="checkbox"/> discorda com laudo/ valor <input type="checkbox"/> problemas de documentação <input type="checkbox"/> não recebeu a indenização <input type="checkbox"/> outro: _____		<input checked="" type="checkbox"/> Obra		<input type="checkbox"/> problemas com a cerca <input type="checkbox"/> porteira/ colchete aberta <input type="checkbox"/> poeira <input type="checkbox"/> ruído <input checked="" type="checkbox"/> detonação <input type="checkbox"/> outro: _____		<input type="checkbox"/> Acesso		<input type="checkbox"/> interferência acesso interno à propriedade <input type="checkbox"/> interferência acesso externo à propriedade <input type="checkbox"/> outro: _____	
<input type="checkbox"/> Outro: _____											
Relato											
<p>A entrevistada diz: devido às detonações apareceram rachaduras na casa e outras que já existiam aumentaram. Gostaria de saber o que vai ser feito para amenizar os impactos das detonações e que medidas serão tomadas com as rachaduras existentes.</p>											

Encaminhamento

(X) Empreendedor () Gerência Ambiental () Trem Pede Passagem (X) Empreiteira
() Outro: _____
() Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1 –Wesla Brito Alves.



Foto 2 – Residência da entrevistada.



Foto 3 – Rachaduras que segundo a entrevistada foram provocadas pelas detonações.



Foto 4 - Rachaduras que segundo a entrevistada foram provocadas pelas detonações.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social		
	Inicial	Final							
3.163.01	30.576+15,19	30.588+9,81	SPS	03	18/01/2011	1	Joelma Fabiana		
Endereço/ Localidade					Município		Estado	Telefone	
Sítio Caldeirão dos Bois					Flores		PE		
Nome					Categoria Público				
Antonio Teles da Silva					(X) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido				
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento				
() Telefone () Visita do interessado ao escritório (X) Visita do agente à propriedade () Reunião comunitária () Outro: _____					(X) Reclamação/Queixa () Denúncia () Sugestão () Outro: _____				
Tema									
(<input checked="" type="checkbox"/>) Desapropriação		() proprietário não cadastrado (X) discorda com laudo/ valor () problemas de documentação () não recebeu a indenização () outro: _____		() Obra		() problemas com a cerca () porteira/colchete aberta () poeira () ruído () detonação () outro: _____		(<input checked="" type="checkbox"/>) Acesso	
								() interferência acesso interno à propriedade (X) interferência acesso externo à propriedade () outro: _____	
() Outro: _____									
Relato									
O entrevistado disse que está sem acesso e gostaria do não impedimento da sua passagem para a propriedade.									
Encaminhamento									
(X) Empreendedor		() Gerência Ambiental		(x) Trem Pede Passagem		(X) Empreiteira			
() Outro: _____									
() Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído									

Registro Fotográfico

Foto 1 -

Foto 2 -

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social				
	Inicial	Final									
			SPS	03	15/01/2011	1	Joelma Fabiana				
Endereço/ Localidade					Município		Estado	Telefone			
Sítio Serrote					Flores		PE	87-9952-3675			
Nome					Categoria Público						
Daiane Ferreira da Costa Oliveira					<input type="checkbox"/> Diretamente Atingido <input checked="" type="checkbox"/> Indiretamente Atingido						
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento						
<input type="checkbox"/> Telefone <input type="checkbox"/> Visita do interessado ao escritório <input checked="" type="checkbox"/> Visita do agente à propriedade <input type="checkbox"/> Reunião comunitária <input type="checkbox"/> Outro: _____					<input checked="" type="checkbox"/> Reclamação/Queixa <input type="checkbox"/> Denúncia <input type="checkbox"/> Sugestão <input type="checkbox"/> Outro: _____						
Tema											
<input type="checkbox"/> Desapropriação		<input type="checkbox"/> proprietário não cadastrado <input type="checkbox"/> discorda com laudo/ valor <input type="checkbox"/> problemas de documentação <input type="checkbox"/> não recebeu a indenização <input type="checkbox"/> outro: _____		<input checked="" type="checkbox"/> Obra		<input type="checkbox"/> problemas com a cerca <input type="checkbox"/> porteira/ colchete aberta <input type="checkbox"/> poeira <input type="checkbox"/> ruído <input checked="" type="checkbox"/> detonação <input type="checkbox"/> outro: _____		<input checked="" type="checkbox"/> Acesso		<input type="checkbox"/> interferência acesso interno à propriedade <input checked="" type="checkbox"/> interferência acesso externo à propriedade <input type="checkbox"/> outro: _____	
<input type="checkbox"/> Outro: _____											
Relato											
<p>Relata: devido às detonações a sua casa apresenta rachaduras. O acesso à comunidade se tornará mais difícil e principalmente o acesso à fonte de água, uma cisterna abastecida diariamente para todos os moradores da localidade.</p>											
Encaminhamento											

Empreendedor (x) Gerência Ambiental () Trem Pede Passagem (X) Empreiteira
() Outro: _____
() Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1 –Daiane da Costa Oliveira.



Foto 2 – Rachadura que segundo a entrevista é proveniente das detonações.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social
	Inicial	Final					
3.160.01	30.558+11,80	30.565+8,67	SPS	03	16/02/2011	1	Joelma Fabiana
Endereço/ Localidade					Município	Estado	Telefone
Sítio Caldeirão dos Bois					Flores	PE	87-9905-8310
Nome					Categoria Público		
Edilson Pereira dos Santos					(X) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido		
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento		
() Telefone () Visita do interessado ao escritório (X) Visita do agente à propriedade () Reunião comunitária () Outro: _____					(X) Reclamação/Queixa () Denúncia () Sugestão () Outro: _____		
Tema							
(X) Desapropriação	() proprietário não cadastrado (X) discorda com laudo/ valor () problemas de documentação () não recebeu a indenização () outro:	() Obra	() problemas com a cerca () porteira/colchete aberta () poeira () ruído () detonação () outro:	(X) Acesso	() interferência acesso interno à propriedade (X) interferência acesso externo à propriedade () outro:		
() Outro: _____							
Relato							
O entrevistado relata sobre a interferência da obra no acesso à propriedade. A sua área ficou desmembrada e o acesso interferido. Não quis ser fotografado.							
Encaminhamento							

Empreendedor () Gerência Ambiental () Trem Pede Passagem (X) Empreiteira
() Outro: _____
() Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico

Foto 1 -	Foto 2 -

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social	
	Inicial	Final						
3.159.01	30.547+15,38	30.558+11,80	SPS	03	16/02/2011	1	Joelma Fabiana	
Endereço/ Localidade					Município		Estado	Telefone
Sítio Caldeirão dos Bois					Flores		PE	87-9926-5237
Nome					Categoria Público			
Francisco José Ferreira					(X) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido			
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento			
() Telefone () Visita do interessado ao escritório (X) Visita do agente à propriedade () Reunião comunitária () Outro: _____					(X) Reclamação/Queixa () Denúncia () Sugestão () Outro: _____			
Tema								
(X) Desapropriação	() proprietário não cadastrado (X) discorda com laudo/ valor () problemas de documentação () não recebeu a indenização () outro:	(X) Obra	() problemas com a cerca () porteira/colchete aberta (X) poeira (X) ruído () detonação () outro:	() Acesso	() interferência acesso interno à propriedade () interferência acesso externo à propriedade () outro:			
() Outro: _____								
Relato								
<p>A entrevistada foi a senhora Maria Adelmá Muniz Ferreira, esposa do proprietário. Relata que já recebeu a indenização, mas não foi o suficiente para repor o perdido: a casa que está inacabada. Fala da poeira que incomoda bastante e que a umectação só é realizada quando os moradores reclamam; adoeceu devido à poeira; o seu marido solicitou na obra que a umectação fosse realizada com maior frequência para diminuir a poeira. Fala que durante a noite é ruim para dormir devido à obra não parar. Deseja que seja diminuído o barulho durante a noite.</p>								

Encaminhamento

(X) Empreendedor () Gerência Ambiental (x) Trem Pede Passagem (X) Empreiteira
() Outro: _____
() Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1 – Maria Adelma.



Foto 2 – Residência do Proprietário.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social	
	Inicial	Final						
	-	-	SPS	03	18/02/2011	2	Joelma Fabiana	
Endereço/ Localidade					Município	Estado	Telefone	
Sítio São João dos Leites					Flores	PE		
Nome					Categoria Público			
José Jesus de Lima					(X) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido			
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento			
() Telefone () Visita do interessado ao escritório (X) Visita do agente à propriedade () Reunião comunitária () Outro: _____					(X) Reclamação/Queixa () Denúncia () Sugestão () Outro: _____			
Tema								
(X) Desapropriação	(X) proprietário não cadastrado () discorda com laudo/ valor () problemas de documentação () não recebeu a indenização () outro:	() Obra	() problemas com a cerca () porteira/ colchete aberta () poeira () ruído () detonação () outro:	() Acesso	() interferência acesso interno à propriedade () interferência acesso externo à propriedade () outro:			
() Outro: _____								
Relato								
O entrevistado foi o seu pai José Antonio da Silva, que é procurador do atingido, e diz não ter recebido a indenização. O seu filho, que se encontra em São Paulo e sempre pergunta mas nunca tem resposta a dar. Não quis ser fotografado.								
Encaminhamento								

Empreendedor Gerência Ambiental Trem Pede Passagem Empreiteira
 Outro: _____
 Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico

Foto 1 –	Foto 2 -

N. do Laudo	Estacas		Trec o	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social	
	Inicial	Final						
3.175.01	30.539+7,32	30.545+14,70	SPS	03	16/02/2011	1	Joelma Fabiana	
Endereço/ Localidade					Município	Estado	Telefone	
Sítio Caldeirão dos Bois					Flores	PE	87-9622-0809	
Nome					Categoria Público			
Luiz Cordeiro da Fonseca					(X) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido			
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento			
() Telefone () Visita do interessado ao escritório (X) Visita do agente à propriedade () Reunião comunitária () Outro: _____					(X) Reclamação/Queixa () Denúncia () Sugestão () Outro: _____			
Tema								
(X) Desapropriação	() proprietário não cadastrado (X) discorda com laudo/ valor () problemas de documentação () não recebeu a indenização () outro:	() Obra	() problemas com a cerca () porteira/colchete aberta () poeira () ruído () detonação () outro:	() Acesso	() interferência acesso interno à propriedade () interferência acesso externo à propriedade () outro:			
() Outro: _____								
Relato								
O entrevistado diz não ter nenhum problema a declarar. Não achou o valor da indenização compatível, mas mesmo assim se diz satisfeito. Não quis ser fotografado.								
Encaminhamento								
(X) Empreendedor	() Gerência Ambiental	(x) Trem Pede Passagem	() Empreiteira					
() Outro: _____								
(X) Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído								
Registro Fotográfico								

Foto 1 –	Foto 2 -

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social	
	Inicial	Final						
3.044.01	30.169+5,67	30.169+17,67	SPS	3	15/02/2011	1	Joelma Fabiana	
Endereço/ Localidade					Município	Estado	Telefone	
Sítio Bom Jesus					Calumbi	PE		
Nome					Categoria Público			
Rosa Braz de Lima					(X) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido			
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento			
() Telefone () Visita do interessado ao escritório (X) Visita do agente à propriedade () Reunião comunitária () Outro: _____					() Reclamação/Queixa () Denúncia () Sugestão () Outro: _____			
Tema								
() Desapropriação	() proprietário não cadastrado () discorda com laudo/ valor () problemas de documentação () não recebeu a indenização () outro:	() Obra	() problemas com a cerca () porteira/ colchete aberta () poeira () ruído () detonação () outro:	() Acesso	() interferência acesso interno à propriedade () interferência acesso externo à propriedade () outro:			
() Outro: _____								
Relato								
Não relatou nenhum incidente apesar de a obra estar cerca de 200m da sua residência. Está satisfeita.								
Encaminhamento								

(X) Empreendedor () Gerência Ambiental () Trem Pede Passagem () Empreiteira

() Outro: _____

(X) Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído.

Registro Fotográfico



Foto 1 –Senhora Rosa Braz de Lima e o seu esposo, o senhor Manoel.



Foto 2 – Residência da Proprietária.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social	
	Inicial	Final						
3.020.02	HAS	30.129+19,30	SPS	03	24/01/2011	1	Joelma Fabiana	
Endereço/ Localidade					Município		Estado	Telefone
Sítio Bela Vista					Calumbi		PE	
Nome					Categoria Público			
Genecy João dos Santos					(X) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido			
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento			
<input type="checkbox"/> Telefone <input type="checkbox"/> Visita do interessado ao escritório <input checked="" type="checkbox"/> Visita do agente à propriedade <input type="checkbox"/> Reunião comunitária <input type="checkbox"/> Outro: _____					<input checked="" type="checkbox"/> Reclamação/Queixa <input type="checkbox"/> Denúncia <input type="checkbox"/> Sugestão <input type="checkbox"/> Outro: _____			
Tema								
<input checked="" type="checkbox"/> Desapropriação	<input type="checkbox"/> proprietário não cadastrado <input checked="" type="checkbox"/> discorda com laudo/ valor <input type="checkbox"/> problemas de documentação <input type="checkbox"/> não recebeu a indenização <input type="checkbox"/> outro: _____		<input checked="" type="checkbox"/> Obra	<input type="checkbox"/> problemas com a cerca <input type="checkbox"/> porteira/ colchete aberta <input type="checkbox"/> poeira <input type="checkbox"/> ruído <input checked="" type="checkbox"/> detonação <input type="checkbox"/> outro: _____		<input checked="" type="checkbox"/> Acesso	<input checked="" type="checkbox"/> interferência acesso interno à propriedade <input type="checkbox"/> interferência acesso externo à propriedade <input type="checkbox"/> outro: _____	
<input type="checkbox"/> Outro: _____								
Relato								
O entrevistado foi o senhor João José dos Santos, pai do Proprietário. Relata que está preocupado com as detonações. Estão aparecendo rachaduras nas suas casas: Uma localizada na propriedade e outra no distrito de varzinha município de Serra Talhada.								
Encaminhamento								
<input checked="" type="checkbox"/> Empreendedor <input type="checkbox"/> Gerência Ambiental <input checked="" type="checkbox"/> Trem Pede Passagem <input checked="" type="checkbox"/> Empreiteira <input type="checkbox"/> Outro: _____ <input type="checkbox"/> Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído								

Registro Fotográfico



Foto 1 – Entrevistado João José dos Santos.



Foto 2 – Casa localizada na propriedade do Proprietário.



Foto 3 – Rachadura que o entrevistado diz ser proveniente das detonações.



Foto 4 - Rachadura que o entrevistado diz ser proveniente das detonações.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social
	Inicial	Final					
3.020.01	30.127+2,94	30.129+19,30	SPS	03	24/01/2011	1	Joelma Fabiana
Endereço/ Localidade					Município	Estado	Telefone
Sítio Bela Vista					Calumbi	PE	
Nome					Categoria Público		
José João dos Santos					(X) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido		
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento		
<input type="checkbox"/> Telefone <input type="checkbox"/> Visita do interessado ao escritório <input checked="" type="checkbox"/> Visita do agente à propriedade <input type="checkbox"/> Reunião comunitária <input type="checkbox"/> Outro: _____					<input checked="" type="checkbox"/> Reclamação/Queixa <input type="checkbox"/> Denúncia <input type="checkbox"/> Sugestão <input type="checkbox"/> Outro: _____		
Tema							
<input checked="" type="checkbox"/> Desapropriação	<input type="checkbox"/> proprietário não cadastrado <input checked="" type="checkbox"/> discorda com laudo/ valor <input type="checkbox"/> problemas de documentação <input type="checkbox"/> não recebeu a indenização <input type="checkbox"/> outro: _____		<input checked="" type="checkbox"/> Obra	<input type="checkbox"/> problemas com a cerca <input type="checkbox"/> porteira/ colchete aberta <input type="checkbox"/> poeira <input type="checkbox"/> ruído <input checked="" type="checkbox"/> detonação <input type="checkbox"/> outro: _____		<input checked="" type="checkbox"/> Acesso	<input checked="" type="checkbox"/> interferência acesso interno à propriedade <input type="checkbox"/> interferência acesso externo à propriedade <input type="checkbox"/> outro: _____
<input type="checkbox"/> Outro: _____							
Relato							
O entrevistado foi o senhor João José dos Santos, pai do Proprietário. Relata que está preocupado com as detonações. Estão aparecendo rachaduras nas suas casas: Uma localizada na propriedade e outra no distrito de varzinha no município de Serra Talhada.							
Encaminhamento							
<input checked="" type="checkbox"/> Empreendedor <input type="checkbox"/> Gerência Ambiental <input type="checkbox"/> Trem Pede Passagem <input checked="" type="checkbox"/> Empreiteira <input type="checkbox"/> Outro: _____ <input type="checkbox"/> Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído							



Foto 1 – Entrevistado João José dos Santos.



Foto 2 – Casa localizada na propriedade do Proprietário.



Foto 3 – Rachadura que o entrevistado diz ser proveniente das detonações.



Foto 4 - Rachadura que o entrevistado diz ser proveniente das detonações.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social	
	Inicial	Final						
3.233.01	32.339+18,00	32.341+12,00	SPS	03	26/01/2011	1	Joelma Fabiana	
Endereço/ Localidade					Município		Estado	Telefone
Sítio Cacimba Limpa					Custódia		PE	87-9945-5697 87-9952-2560
Nome					Categoria Público			
Manoel Pereira de Souza					(X) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido			
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento			
(X) Telefone () Visita do interessado ao escritório () Visita do agente à propriedade () Reunião comunitária () Outro: _____					(X) Reclamação/Queixa () Denúncia () Sugestão () Outro: _____			
Tema								
(X) Desapropriação	() proprietário não cadastrado (X) discorda com laudo/ valor () problemas de documentação (X) não recebeu a indenização () outro:	() Obra	() problemas com a cerca () porteira/ colchete aberta () poeira () ruído () detonação () outro:	() Acesso	() interferência acesso interno à propriedade () interferência acesso externo à propriedade () outro:			
() Outro: _____								
Relato								
A entrevistada foi a senhora Maria Eunice Pereira dos Santos. Em contato por telefone, devido não encontrar o Proprietário em sua propriedade em três visitas realizadas, a entrevistada, que é filha do Proprietário relata que o seu pai o desapropriado acima citado não recebeu a indenização devido o valor ser pequeno e não aceitou; preferindo ficar sem receber.								
Encaminhamento								
(X) Empreendedor () Gerência Ambiental (X) Trem Pede Passagem () Empreiteira () Outro: _____ () Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído								

Registro Fotográfico	
Foto 1 -	Foto 2 -

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social	
	Inicial	Final						
3.019.01	30.115+5,34	30.127+2,94	SPS	03	28/01/2011	1	Joelma Fabiana	
Endereço/ Localidade					Município		Estado	Telefone
Sítio Bela Vista					Calumbi		PE	879616-2230
Nome					Categoria Público			
Adalberto José de Lima					(X) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido			
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento			
() Telefone () Visita do interessado ao escritório (X) Visita do agente à propriedade () Reunião comunitária () Outro: _____					(X) Reclamação/Queixa () Denúncia () Sugestão () Outro: _____			
Tema								
(X) Desapropriação	() proprietário não cadastrado (X) discorda com laudo/ valor () problemas de documentação (X) não recebeu a indenização () outro:	() Obra	() problemas com a cerca () porteira/ colchete aberta () poeira () ruído () detonação () outro:	(X) Acesso	(X) interferência acesso interno à propriedade () interferência acesso externo à propriedade () outro:			
() Outro: _____								
Relato								
O Proprietário foi o entrevistado e relata que entrou com ação devido o valor da indenização. Não recebeu a indenização. O Proprietário diz que irá dificultar o acesso a outra parte da propriedade que foi desmembrada. Discorda do valor da indenização e diz que o valor é irrisório.								
Encaminhamento								
(X) Empreendedor () Gerência Ambiental (X) Trem Pede Passagem () Empreiteira () Outro: _____ () Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído								

Registro Fotográfico



Foto 1 – Adalberto José de Lima.



Foto 2 – Mandado de imissão na posse.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social
	Inicial	Final					
3.22.01	32.067+ 16,81	32.116+ 9,82	SPS	03	26/01/201 1	1	Joelma Fabiana
Endereço/ Localidade					Município	Estado	Telefone
Sítio Pitombeira					Custódia	PE	81- 9971-7185
Nome					Categoria Público		
Ari Coifman					(X) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido		
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento		
(X) Telefone () Visita do interessado ao escritório () Visita do agente à propriedade () Reunião comunitária () Outro: _____					(X) Reclamação/Queixa () Denúncia () Sugestão () Outro: _____		
Tema							
(X) Desapropriação	() proprietário não cadastrado (X) discorda com laudo/ valor () problemas de documentação () não recebeu a indenização () outro:		(X) Obra	(X) problemas com a cerca () porteira/ colchete aberta (X) poeira () ruído () detonação () outro:		() Acesso	() interferência acesso interno à propriedade () interferência acesso externo à propriedade () outro:
() Outro: _____							
Relato							
<p>Na conversa trazida por telefone o Proprietário relata que há uma ponte inacabada localizada nas imediações da propriedade, que irá lhe trazer transtorno agora no período de chuvas. A cerca de isolamento da faixa de domínio não corresponde às necessidades da sua propriedade por ser criador de animais médio porte. Já há parte da cerca danificada. Expõe ainda que a estrada que dá acesso aos caminhões da construtora não respeitam o limite de velocidade e emitem um nível alto de poeira o que impossibilita a permanência da residência. Sabe que a obra é para o bem comum, mas que se sente lesado quanto o valor da indenização e os transtornos que a obra está lhe trazendo neste momento.</p>							
Encaminhamento							
(X) Empreendedor (X) Gerência Ambiental () Trem Pede Passagem (X) Empreiteira							
() Outro: _____							
() Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído							

Registro Fotográfico

Foto 1 -

Foto 2 -

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social	
	Inicial	Final						
3.021.01	30.131+4,89	30.132+9,25	SPS	03	26/01/2011	1	Joelma Fabiana	
Endereço/ Localidade					Município		Estado	Telefone
Sítio Bela Vista					Calumbi		PE	87-9903-7783
Nome					Categoria Público			
Luiz Elias do Nascimento					(X) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido			
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento			
<input type="checkbox"/> Telefone <input type="checkbox"/> Visita do interessado ao escritório <input checked="" type="checkbox"/> Visita do agente à propriedade <input type="checkbox"/> Reunião comunitária <input type="checkbox"/> Outro: _____					<input checked="" type="checkbox"/> Reclamação/Queixa <input type="checkbox"/> Denúncia <input type="checkbox"/> Sugestão <input type="checkbox"/> Outro: _____			
Tema								
<input checked="" type="checkbox"/> Desapropriação	<input type="checkbox"/> proprietário não cadastrado <input type="checkbox"/> discorda com laudo/ valor <input type="checkbox"/> problemas de documentação <input checked="" type="checkbox"/> não recebeu a indenização <input type="checkbox"/> outro: _____	<input type="checkbox"/> Obra	<input type="checkbox"/> problemas com a cerca <input type="checkbox"/> porteira/ colchete aberta <input type="checkbox"/> poeira <input type="checkbox"/> ruído <input type="checkbox"/> detonação <input type="checkbox"/> outro: _____	<input checked="" type="checkbox"/> Acesso	<input checked="" type="checkbox"/> interferência acesso interno à propriedade <input type="checkbox"/> interferência acesso externo à propriedade <input type="checkbox"/> outro: _____			
<input type="checkbox"/> Outro: _____								
Relato								
O entrevistado foi o senhor José Elias Basílio irmão do Proprietário, que relata que o desapropriado não recebeu a indenização. No momento o atingido não estava em sua residência, está na cidade de São Paulo. O informante relata ainda que encontra-se com problema de acesso a outra parte da propriedade.								
Encaminhamento								
<input checked="" type="checkbox"/> Empreendedor	<input type="checkbox"/> Gerência Ambiental	<input checked="" type="checkbox"/> Trem Pede Passagem	<input checked="" type="checkbox"/> Empreiteira					
<input type="checkbox"/> Outro: _____								
<input type="checkbox"/> Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído								

Registro Fotográfico



Foto 1 – Entrevistado José Elias Basílio.



Foto 2 – Residência do Proprietário.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social
	Inicial	Final					
3.021.01	30.130+11,54	30.131+4,89	SPS	03	24/01/2011	1	Joelma Fabiana
Endereço/ Localidade					Município	Estado	Telefone
Sítio Bela Vista					Calumbi	PE	
Nome					Categoria Público		
Maria Isabel dos Santos					(X) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido		
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento		
<input type="checkbox"/> Telefone <input type="checkbox"/> Visita do interessado ao escritório <input checked="" type="checkbox"/> Visita do agente à propriedade <input type="checkbox"/> Reunião comunitária <input type="checkbox"/> Outro: _____					<input checked="" type="checkbox"/> Reclamação/Queixa <input type="checkbox"/> Denúncia <input type="checkbox"/> Sugestão <input type="checkbox"/> Outro: _____		
Tema							
<input checked="" type="checkbox"/> Desapropriação	<input type="checkbox"/> proprietário não cadastrado <input type="checkbox"/> discorda com laudo/ valor <input type="checkbox"/> problemas de documentação <input checked="" type="checkbox"/> não recebeu a indenização <input type="checkbox"/> outro: _____	<input type="checkbox"/> Obra	<input type="checkbox"/> problemas com a cerca <input type="checkbox"/> porteira/ colchete aberta <input type="checkbox"/> poeira <input type="checkbox"/> ruído <input type="checkbox"/> detonação <input type="checkbox"/> outro: _____	<input type="checkbox"/> Acesso	<input type="checkbox"/> interferência acesso interno à propriedade <input type="checkbox"/> interferência acesso externo à propriedade <input type="checkbox"/> outro: _____		
<input type="checkbox"/> Outro: _____							
Relato							
O entrevistado foi o senhor João José dos Santos, tio da Proprietária que diz que a Proprietária não recebeu a indenização. Nunca foi intimada para os devidos esclarecimento.							
Encaminhamento							
<input checked="" type="checkbox"/> Empreendedor	<input type="checkbox"/> Gerência Ambiental	<input checked="" type="checkbox"/> Trem Pede Passagem	<input type="checkbox"/> Empreiteira				
<input type="checkbox"/> Outro: _____							
<input type="checkbox"/> Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído							

Registro Fotográfico



Foto 1 – Entrevistado Senhor José João.



Foto 2 – Residência do senhor José João.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social	
	Inicial	Final						
3.223.01	32.116+12,74	32.189+14,10	SPS	03	24/01/2011	1	Joelma Fabiana	
Endereço/ Localidade					Município		Estado	Telefone
Sítio Pitombeira					Custódia		PE	87-9926-2548
Nome					Categoria Público			
Pacífico Campos de Lima					(X) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido			
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento			
<input type="checkbox"/> Telefone <input type="checkbox"/> Visita do interessado ao escritório <input checked="" type="checkbox"/> Visita do agente à propriedade <input type="checkbox"/> Reunião comunitária <input type="checkbox"/> Outro: _____					<input checked="" type="checkbox"/> Reclamação/Queixa <input type="checkbox"/> Denúncia <input type="checkbox"/> Sugestão <input type="checkbox"/> Outro: _____			
Tema								
<input checked="" type="checkbox"/> Desapropriação	<input type="checkbox"/> proprietário não cadastrado <input type="checkbox"/> discorda com laudo/ valor <input type="checkbox"/> problemas de documentação <input checked="" type="checkbox"/> não recebeu a indenização <input type="checkbox"/> outro: _____		<input checked="" type="checkbox"/> Obra	<input checked="" type="checkbox"/> problemas com a cerca <input type="checkbox"/> porteira/ colchete aberta <input type="checkbox"/> poeira <input type="checkbox"/> ruído <input type="checkbox"/> detonação <input type="checkbox"/> outro: _____		<input type="checkbox"/> Acesso	<input type="checkbox"/> interferência acesso interno à propriedade <input type="checkbox"/> interferência acesso externo à propriedade <input type="checkbox"/> outro: _____	
<input type="checkbox"/> Outro: _____								
Relato								
<p>O Proprietário relata que a área atingida era do seu pai o senhor Antonio Siqueira de Lima, que ainda não recebeu a indenização. Diz que nunca fez questão, mas que gostaria de receber a indenização por ser direito seu. Não faz nenhuma objeção a obra. Diz ainda que a cerca que foi construída para delimitar a faixa de domínio é bem feita, mas está sendo danificada, não sabe quem faz isso e os seus animais estão adentrando a faixa de domínio. O Proprietário reside na cidade de custódia, Praça Padre Leão, Centro de Custódia nº192.</p>								
Encaminhamento								
<input checked="" type="checkbox"/> Empreendedor <input type="checkbox"/> Gerência Ambiental <input type="checkbox"/> Trem Pede Passagem <input checked="" type="checkbox"/> Empreiteira <input type="checkbox"/> Outro: _____ <input type="checkbox"/> Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído								

Registro Fotográfico



Foto 1 – Senhor Pacífico.



Foto 2 – Residência do Proprietário.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social	
	Inicial	Final						
3.012.01	30.048+15,0 0	30.050+18,9 4	SPS	03	09/02/201 1	1	Joelma Fabiana	
Endereço/ Localidade					Município		Estado	Telefone
Varzinha					Serra Talhada		PE	87-3945- 1026
Nome					Categoria Público			
Antônio Nivanilson de Lima					(X) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido			
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento			
<input type="checkbox"/> Telefone <input type="checkbox"/> Visita do interessado ao escritório <input checked="" type="checkbox"/> Visita do agente à propriedade <input type="checkbox"/> Reunião comunitária <input type="checkbox"/> Outro: _____					<input checked="" type="checkbox"/> Reclamação/Queixa <input type="checkbox"/> Denúncia <input type="checkbox"/> Sugestão <input type="checkbox"/> Outro: _____			
Tema								
<input checked="" type="checkbox"/> Desapropriação	<input type="checkbox"/> proprietário não cadastrado <input checked="" type="checkbox"/> discorda com laudo/ valor <input type="checkbox"/> problemas de documentação <input checked="" type="checkbox"/> não recebeu a indenização <input type="checkbox"/> outro: _____	<input checked="" type="checkbox"/> Obra	<input checked="" type="checkbox"/> problemas com a cerca <input type="checkbox"/> porteira/ colchete aberta <input type="checkbox"/> poeira <input type="checkbox"/> ruído <input type="checkbox"/> detonação <input type="checkbox"/> outro: _____	<input checked="" type="checkbox"/> Acesso	<input checked="" type="checkbox"/> interferência acesso interno à propriedade <input type="checkbox"/> interferência acesso externo à propriedade <input type="checkbox"/> outro: _____			
(_____) Outro: _____								
Relato								
<p>O entrevistado foi o senhor Antônio Nivanilson, sendo que a propriedade é do seu pai o senhor Manoel Firmino Lima, já falecido. A responsável é a senhora Maria de Souza Lima, esposa do senhor Manoel Firmino. A indenização não foi recebida. Foi movida ação recorrendo o valor da indenização. Explica que tem problema com cerca; os seus animais estão evadindo-se. Já não há mais acesso a outra parte da propriedade que ficou desmembrada. O senhor Nivanilson fala ainda que não viu a demarcação da área a ser atingida. Não foi observado nenhum documento da propriedade nem do dono da mesma, o que gerou erro para o recebimento da indenização. Não autorizou o registro fotográfico.</p>								

Encaminhamento	
<input checked="" type="checkbox"/> Empreendedor <input type="checkbox"/> Gerência Ambiental <input checked="" type="checkbox"/> Trem Pede Passagem <input checked="" type="checkbox"/> Empreiteira	
<input type="checkbox"/> Outro: _____	
<input type="checkbox"/> Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído	
Registro Fotográfico	
Foto 1 -	Foto 2 -

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social	
	Inicial	Final						
3.014.01	30.052+19,9 8	30.054+14,6 8	SPS	03	09/01/201 1	1	Joelma Fabiana	
Endereço/ Localidade					Município		Estado	Telefone
Rua Barão de Lucena Nº 299 – Varzinha					Serra Talhada		PE	87-
Nome					Categoria Público			
Antonio Tavares da Silva					(X) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido			
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento			
<input type="checkbox"/> Telefone <input type="checkbox"/> Visita do interessado ao escritório <input checked="" type="checkbox"/> Visita do agente à propriedade <input type="checkbox"/> Reunião comunitária <input type="checkbox"/> Outro: _____					<input checked="" type="checkbox"/> Reclamação/Queixa <input type="checkbox"/> Denúncia <input type="checkbox"/> Sugestão <input type="checkbox"/> Outro: _____			
Tema								
<input checked="" type="checkbox"/> Desapropriação	<input type="checkbox"/> proprietário não cadastrado <input checked="" type="checkbox"/> discorda com laudo/ valor <input type="checkbox"/> problemas de documentação <input checked="" type="checkbox"/> não recebeu a indenização <input type="checkbox"/> outro: _____	<input type="checkbox"/> Obra	<input type="checkbox"/> problemas com a cerca <input type="checkbox"/> porteira/ colchete aberta <input type="checkbox"/> poeira <input type="checkbox"/> ruído <input type="checkbox"/> detonação <input type="checkbox"/> outro: _____	<input checked="" type="checkbox"/> Acesso	<input type="checkbox"/> interferência acesso interno à propriedade <input checked="" type="checkbox"/> interferência acesso externo à propriedade <input type="checkbox"/> outro: _____			
<input type="checkbox"/> Outro: _____								
Relato								
<p>A entrevistada foi à senhora Jaksolane Tavares Lima, relata que área da propriedade que foi atingida era projetada para loteamento. Deseja uma nova avaliação da área, para que possa ser pago o valor devido à área onde a obra está locada. Moveu ação contestando o valor da indenização, que desvalorizou a área. O acesso a propriedade tornou-se mais difícil com a passagem da obra. Não desejou ser fotografada.</p>								
Encaminhamento								
<input checked="" type="checkbox"/> Empreendedor <input type="checkbox"/> Gerência Ambiental <input checked="" type="checkbox"/> Trem Pede Passagem <input checked="" type="checkbox"/> Empreiteira <input type="checkbox"/> Outro: _____ <input type="checkbox"/> Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído								

Registro Fotográfico

Foto 1 -

Foto 2 -

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social		
	Inicial	Final					Estado	Telefone	
3.001.01	30000+0,00	30.001+18,00	SPS	03	10/01/2011	1	Joelma Fabiana		
Endereço/ Localidade					Município		Estado	Telefone	
Sítio Cacimba de Cima					Serra Talhada		PE	-	
Nome					Categoria Público				
João Ferreira Leite					(X) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido				
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento				
() Telefone () Visita do interessado ao escritório (X) Visita do agente à propriedade () Reunião comunitária () Outro: _____					(X) Reclamação/Queixa () Denúncia () Sugestão () Outro: _____				
Tema									
(<input checked="" type="checkbox"/>) Desapropriação		() proprietário não cadastrado (X) discorda com laudo/ valor () problemas de documentação (X) não recebeu a indenização () outro: _____		() Obra		() problemas com a cerca () porteira/colchete aberta () poeira () ruído () detonação () outro: _____		(<input type="checkbox"/>) Acesso	() interferência acesso interno à propriedade () interferência acesso externo à propriedade () outro: _____
(<input type="checkbox"/>) Outro: _____									
Relato									
Não recebeu a indenização da área atingida. Não concorda com o valor da indenização. Não permitiu ser fotografado.									
Encaminhamento									
(X) Empreendedor		() Gerência Ambiental		(X) Trem Pede Passagem		() Empreiteira			
(<input type="checkbox"/>) Outro: _____									
-									
() Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído									

Registro Fotográfico	
Foto 1 -	Foto 2 -

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social	
	Inicial	Final					Estado	Telefone
3.356.01	32.635+7,13	32.748+13,22	SPS	03	11/02/2011	1	Joelma Fabiana	
Endereço/ Localidade					Município		Estado	Telefone
Sítio Riacho Novo					Custódia		PE	87-9639-7985 87-9619-7058
Nome					Categoria Público			
José Ferreira Mendonça					(X) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido			
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento			
<input type="checkbox"/> Telefone <input type="checkbox"/> Visita do interessado ao escritório <input checked="" type="checkbox"/> Visita do agente à propriedade <input type="checkbox"/> Reunião comunitária <input type="checkbox"/> Outro: _____					<input checked="" type="checkbox"/> Reclamação/Queixa <input type="checkbox"/> Denúncia <input type="checkbox"/> Sugestão <input type="checkbox"/> Outro: _____			
Tema								
<input type="checkbox"/> Desapropriação <input type="checkbox"/> proprietário não cadastrado <input type="checkbox"/> discorda com laudo/ valor <input type="checkbox"/> problemas de documentação <input type="checkbox"/> não recebeu a indenização <input type="checkbox"/> outro: _____		<input checked="" type="checkbox"/> Obra <input type="checkbox"/> problemas com a cerca <input type="checkbox"/> porteira/colchete aberta <input type="checkbox"/> poeira <input type="checkbox"/> ruído <input type="checkbox"/> detonação <input type="checkbox"/> outro: _____		<input checked="" type="checkbox"/> Acesso <input type="checkbox"/> interferência acesso interno à propriedade <input type="checkbox"/> interferência acesso externo à propriedade <input type="checkbox"/> outro: _____				
<input type="checkbox"/> Outro: _____								
Relato								
<p>O entrevistado foi o filho do Proprietário o senhor Rogério de Lima Mendonça. Relata que o seu pai não está tendo problema algum relacionado à obra. Encontra-se satisfeito.</p>								
Encaminhamento								

(X) Empreendedor () Gerência Ambiental () Trem Pede Passagem () Empreiteira
(
) Outro:

—
(X) Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1 – Rogério de Lima Mendonça o entrevistado.



Foto 2 – Residência do entrevistado.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social	
	Inicial	Final					Estado	Telefone
3.011.01	30.040+0,00	40.047+15,00	SPS	03	10/02/2011	1	Joelma Fabiana	
Endereço/ Localidade					Município	Estado	Telefone	
Rua Barão de Lucena – Varzinha					Serra Talhada	PE	87-3945-1001	
Nome					Categoria Público			
Maria Augusta de Lima					(X) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido			
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento			
<input type="checkbox"/> Telefone <input type="checkbox"/> Visita do interessado ao escritório <input checked="" type="checkbox"/> Visita do agente à propriedade <input type="checkbox"/> Reunião comunitária <input type="checkbox"/> Outro: _____					<input checked="" type="checkbox"/> Reclamação/Queixa <input type="checkbox"/> Denúncia <input type="checkbox"/> Sugestão <input type="checkbox"/> Outro: _____			
Tema								
<input checked="" type="checkbox"/> Desapropriação	<input type="checkbox"/> proprietário não cadastrado <input type="checkbox"/> discorda com laudo/ valor <input type="checkbox"/> problemas de documentação <input checked="" type="checkbox"/> não recebeu a indenização <input type="checkbox"/> outro: _____	<input type="checkbox"/> Obra	<input type="checkbox"/> problemas com a cerca <input type="checkbox"/> porteira/ colchete aberta <input type="checkbox"/> poeira <input type="checkbox"/> ruído <input type="checkbox"/> detonação <input type="checkbox"/> outro: _____	<input type="checkbox"/> Acesso	<input type="checkbox"/> interferência acesso interno à propriedade <input type="checkbox"/> interferência acesso externo à propriedade <input type="checkbox"/> outro: _____			
<input type="checkbox"/> Outro: _____								
Relato								
A entrevistada foi à própria Maria Augusta, esclarece que a propriedade é de herdeiros e já foi viabilizado o processo para que ela seja responsável pelo recebimento, mas que mesmo assim não sabe o porquê da demora no recebimento. Não permitiu ser fotografada.								
Encaminhamento								

<input checked="" type="checkbox"/> Empreendedor	<input type="checkbox"/> Gerência Ambiental	<input checked="" type="checkbox"/> Trem Pede Passagem	<input type="checkbox"/> Empreiteira	Outro:
()		
—				
<input type="checkbox"/> Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído				
Registro Fotográfico				
Foto 1 -		Foto 2 -		

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social	
	Inicial	Final					Estado	Telefone
3.013.01	30.050+18,9 4	30.052+19,9 8	SPS	03	10/01/201 1	1	Joelma Fabiana	
Endereço/ Localidade					Município		Estado	Telefone
Rua Barão de Lucena – Varzinha					Serra Talhada		PE	-
Nome					Categoria Público			
Pedro José de Lima					(X) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido			
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento			
<input type="checkbox"/> Telefone <input type="checkbox"/> Visita do interessado ao escritório <input checked="" type="checkbox"/> Visita do agente à propriedade <input type="checkbox"/> Reunião comunitária <input type="checkbox"/> Outro: _____					<input checked="" type="checkbox"/> Reclamação/Queixa <input type="checkbox"/> Denúncia <input type="checkbox"/> Sugestão <input type="checkbox"/> Outro: _____			
Tema								
<input checked="" type="checkbox"/> Desapropriação	<input type="checkbox"/> proprietário não cadastrado <input checked="" type="checkbox"/> discorda com laudo/ valor <input type="checkbox"/> problemas de documentação <input checked="" type="checkbox"/> não recebeu a indenização <input type="checkbox"/> outro: _____	<input type="checkbox"/> Obra	<input type="checkbox"/> problemas com a cerca <input type="checkbox"/> porteira/ colchete aberta <input type="checkbox"/> poeira <input type="checkbox"/> ruído <input type="checkbox"/> detonação <input type="checkbox"/> outro: _____	<input type="checkbox"/> Acesso	<input type="checkbox"/> interferência acesso interno à propriedade <input type="checkbox"/> interferência acesso externo à propriedade <input type="checkbox"/> outro: _____			
() Outro: _____								
Relato								
O Proprietário foi o entrevistado, relata que não recebeu a indenização devido o valor ser baixo. Recorreu e ainda não sabe como ficará. A área da propriedade atingida estava sendo projetada para lotear. Não permitiu ser fotografado.								
Encaminhamento								
<input checked="" type="checkbox"/> Empreendedor	<input type="checkbox"/> Gerência Ambiental	<input checked="" type="checkbox"/> Trem Pede Passagem	<input type="checkbox"/> Empreiteira					
<input type="checkbox"/> Outro: _____ _____ <input type="checkbox"/> Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído								

Registro Fotográfico

Foto 1 -

Foto 2 -

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social
	Inicial	Final					
3.010.01	30.028+2,00	30.040+0,00	SPS	03	09/02/2011	1	Joelma Fabiana
Endereço/ Localidade					Município	Estado	Telefone
Varzinha					Serra Talhada	PE	87-3945-1026
Nome					Categoria Público		
Antônio Nivanilson de Lima					(X) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido		
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento		
() Telefone () Visita do interessado ao escritório (X) Visita do agente à propriedade () Reunião comunitária () Outro: _____					(X) Reclamação/Queixa () Denúncia () Sugestão () Outro: _____		
Tema							
(X) Desapropriação	() proprietário não cadastrado (X) discorda com laudo/ valor () problemas de documentação (X) não recebeu a indenização () outro:	(X) Obra	(X) problemas com a cerca () porteira/colchete aberta () poeira () ruído () detonação () outro:	(X) Acesso	(X) interferência acesso interno à propriedade () interferência acesso externo à propriedade () outro:		
() Outro: _____							
Relato							
<p>O entrevistado foi o senhor Antônio Nivanilson, sendo que a propriedade é do seu irmão o senhor Manoel Firmino Junior. Não recebeu a indenização, recorreu junto à justiça. Declara que está tendo problema com cerca não concluída, com isso os seus animais estão saindo da propriedade, O acesso a outra parte da propriedade foi inviabilizado devido a separação da mesma em duas partes. O senhor Nivanilson fala ainda que não teve acesso ao processo de demarcação da área a ser atingida. Não foi solicitado nenhum documento da propriedade nem do dono da mesma, o que gerou erro para o recebimento da indenização. Não autorizou o registro fotográfico.</p>							

Encaminhamento

(X) Empreendedor () Gerência Ambiental (X) Trem Pede Passagem (X) Empreiteira
(_____) Outro:

—
() Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico

Foto 1 -

Foto 2 -

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social	
	Inicial	Final						
3.004.01	30.012+9,09	30.016+10,01	SPS	03	10/02/2011	1	Joelma Fabiana	
Endereço/ Localidade					Município		Estado	Telefone
Sítio Cacimba de Cima					Serra Talhada		PE	-
Nome					Categoria Público			
João Ferreira Leite					(X) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido			
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento			
() Telefone () Visita do interessado ao escritório (X) Visita do agente à propriedade () Reunião comunitária () Outro: _____					(X) Reclamação/Queixa () Denúncia () Sugestão () Outro: _____			
Tema								
(X) Desapropriação		() proprietário não cadastrado () discorda com laudo/ valor () problemas de documentação (X) não recebeu a indenização () outro: _____	() Obra	() problemas com a cerca () porteira/ colchete aberta () poeira () ruído () detonação () outro: _____	() Acesso	() interferência acesso interno à propriedade () interferência acesso externo à propriedade () outro: _____		
() Outro: _____								
Relato								
Não recebeu a indenização e não sabe o motivo do não recebimento. Não permitiu registro fotográfico.								
Encaminhamento								
(X) Empreendedor		() Gerência Ambiental	(X) Trem Pede Passagem			() Empreiteira		Outro: _____
() Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído								

Registro Fotográfico	
Foto 1 -	Foto 2 -

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social	
	Inicial	Final					Estado	Telefone
3.002.01	30.001+18,00	30.004+3,33	SPS	03	08/02/2011	1	Joelma Fabiana	
Endereço/ Localidade					Município		Estado	Telefone
Varzinha – Café do Galego					Serra Talhada		PE	-
Nome					Categoria Público			
João Manoel de Lima					(X) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido			
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento			
<input type="checkbox"/> Telefone <input type="checkbox"/> Visita do interessado ao escritório <input checked="" type="checkbox"/> Visita do agente à propriedade <input type="checkbox"/> Reunião comunitária <input type="checkbox"/> Outro: _____					<input checked="" type="checkbox"/> Reclamação/Queixa <input type="checkbox"/> Denúncia <input type="checkbox"/> Sugestão <input type="checkbox"/> Outro: _____			
Tema								
<input type="checkbox"/> Desapropriação <input type="checkbox"/> proprietário não cadastrado <input type="checkbox"/> discorda com laudo/ valor <input type="checkbox"/> problemas de documentação <input type="checkbox"/> não recebeu a indenização <input type="checkbox"/> outro: _____		<input type="checkbox"/> Obra <input type="checkbox"/> problemas com a cerca <input type="checkbox"/> porteira/ colchete aberta <input type="checkbox"/> poeira <input type="checkbox"/> ruído <input type="checkbox"/> detonação <input type="checkbox"/> outro: _____		<input type="checkbox"/> Acesso <input type="checkbox"/> interferência acesso interno à propriedade <input type="checkbox"/> interferência acesso externo à propriedade <input type="checkbox"/> outro: _____				
<input type="checkbox"/> Outro: _____								
Relato								
<p>A entrevistada foi à senhora Alrizete Bezerra de Lima esposa do Proprietário. A esposa relata que não sabe se está tendo problemas na propriedade devido à área que foi atingida ficar distante das áreas cultiváveis da propriedade.</p>								
Encaminhamento								
<input checked="" type="checkbox"/> Empreendedor		<input type="checkbox"/> Gerência Ambiental		<input type="checkbox"/> Trem Pede Passagem		<input type="checkbox"/> Empreiteira		
<input type="checkbox"/> Outro: _____								
<input checked="" type="checkbox"/> Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído								

Registro Fotográfico

Foto 1 -	Foto 2 -

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social	
	Inicial	Final					Estado	Telefone
3.009.01	30.025+17,40	30.028+2,00	SPS	03	08/02/2011	1	Joelma Fabiana	
Endereço/ Localidade					Município	Estado	Telefone	
Varzinha – Café do Galego.					Serra Talhada	PE	87-3945-1043	
Nome					Categoria Público			
José Pereira de Lima					(X) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido			
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento			
<input type="checkbox"/> Telefone <input type="checkbox"/> Visita do interessado ao escritório <input checked="" type="checkbox"/> Visita do agente à propriedade <input type="checkbox"/> Reunião comunitária <input type="checkbox"/> Outro: _____					<input checked="" type="checkbox"/> Reclamação/Queixa <input type="checkbox"/> Denúncia <input type="checkbox"/> Sugestão <input type="checkbox"/> Outro: _____			
Tema								
<input checked="" type="checkbox"/> Desapropriação	<input type="checkbox"/> proprietário não cadastrado <input checked="" type="checkbox"/> discorda com laudo/ valor <input type="checkbox"/> problemas de documentação <input checked="" type="checkbox"/> não recebeu a indenização <input type="checkbox"/> outro: _____	<input checked="" type="checkbox"/> Obra	<input type="checkbox"/> problemas com a cerca <input type="checkbox"/> porteira/ colchete aberta <input checked="" type="checkbox"/> poeira <input type="checkbox"/> ruído <input type="checkbox"/> detonação <input type="checkbox"/> outro: _____	<input type="checkbox"/> Acesso	<input type="checkbox"/> interferência acesso interno à propriedade <input type="checkbox"/> interferência acesso externo à propriedade <input type="checkbox"/> outro: _____			
() Outro: _____								
Relato								
<p>A entrevistada foi a senhora Alrizete Bezerra de Lima filha e procuradora do Proprietário. Relata que não recebeu a indenização, pois os filhos que não residem na localidade e precisam enviar procuração. O valor das procurações é igual ao valor da indenização tornando inviável a emissão das mesmas. Disse ter problemas com a poeira provocada pelos carros da construtora. Não quis ser fotografada.</p>								
Encaminhamento								

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social
	Inicial	Final					
			SPS	03	09/01/2011	1	Joelma Fabiana
Endereço/ Localidade					Município	Estado	Telefone
Varzinha					Serra Talhada	PE	87-9929-9015
Nome					Categoria Público		
Maria Vilma dos Santos					<input type="checkbox"/> Diretamente Atingido <input checked="" type="checkbox"/> Indiretamente Atingido		
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento		
<input type="checkbox"/> Telefone <input type="checkbox"/> Visita do interessado ao escritório <input checked="" type="checkbox"/> Visita do agente à propriedade <input type="checkbox"/> Reunião comunitária <input type="checkbox"/> Outro: _____					<input checked="" type="checkbox"/> Reclamação/Queixa <input type="checkbox"/> Denúncia <input type="checkbox"/> Sugestão <input type="checkbox"/> Outro: _____		
Tema							
<input type="checkbox"/> Desapropriação <input type="checkbox"/> proprietário não cadastrado <input type="checkbox"/> discorda com laudo/ valor <input type="checkbox"/> problemas de documentação <input type="checkbox"/> não recebeu a indenização <input type="checkbox"/> outro: _____		<input checked="" type="checkbox"/> Obra <input type="checkbox"/> problemas com a cerca <input type="checkbox"/> porteira/ colchete aberta <input checked="" type="checkbox"/> poeira <input type="checkbox"/> ruído <input type="checkbox"/> detonação <input type="checkbox"/> outro: _____		<input type="checkbox"/> Acesso <input type="checkbox"/> interferência acesso interno à propriedade <input type="checkbox"/> interferência acesso externo à propriedade <input type="checkbox"/> outro: _____			
<input type="checkbox"/> Outro: _____							
Relato							
<p>A entrevistada se diz prejudicada com a poeira, seus netos que residem com ela tem problemas respiratórios. Diz que já foi informada que só tem um caminhão pipa para realizar a umectação da via naquele trecho. Diz ainda que a umectação é realizada, mas um único carro não dá o suporte necessário. A estrada em que os carros percorrem fica a 15 m da sua residência aumentando a incidência de poeira. Relata ainda que as suas roupas já não ficam em sua casa pelo fato de não se manterem limpas, mesmo estando dentro do guarda-roupa.</p>							
Encaminhamento							

(X) Empreendedor () Gerência Ambiental () Trem Pede Passagem (X) Empreiteira
(
)
Outro:

() Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1 – Senhora Maria Vilma.



Foto 2 – Proximidade da estrada para a residência.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social
	Inicial	Final					
			SPS	03	11/02/2011	1	Joelma Fabiana
Endereço/ Localidade					Município	Estado	Telefone
Riacho Novo					Custódia	PE	87-9639-7985 87-9619-7058
Nome					Categoria Público		
Rogério de Lima Mendonça					(X) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido		
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento		
() Telefone () Visita do interessado ao escritório (X) Visita do agente à propriedade () Reunião comunitária () Outro: _____					(X) Reclamação/Queixa () Denúncia () Sugestão () Outro: _____		
Tema							
(X) Desapropriação	(X) proprietário não cadastrado () discorda com laudo/ valor () problemas de documentação (X) não recebeu a indenização () outro:	(X) Obra	(X) problemas com a cerca () porteira/colchete aberta () poeira () ruído (X) detonação () outro:	() Acesso	() interferência acesso interno à propriedade () interferência acesso externo à propriedade () outro:		
() Outro: _____							
Relato							
O proprietário não consta na lista da PROJETEC. Não recebeu a indenização não consta no cadastro. Relata que a cerca que foi construída delimitando a faixa de domínio foi danificada em uma detonação no mês de janeiro, com isso os animais dos vizinhos estão adentrando a sua propriedade. Reclama que as detonações estão causando rachaduras na sua casa.							
Encaminhamento							

(X) Empreendedor

() Gerência Ambiental

(X) Trem Pede Passagem

(X) Empreiteira

(

)

Outro:

() Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1 – Rogério de Lima Mendonça.



Foto 2 – Residência do senhor Rogério.



Foto 3 – Rachaduras provenientes das detonações segundo o Proprietário.



Foto 4 - Rachaduras provenientes das detonações segundo o Proprietário.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social	
	Inicial	Final						
3.018.01	30.081+0,94	30.115+5,34	SPS	03	09/01/2011	1	Joelma Fabiana	
Endereço/ Localidade					Município		Estado	Telefone
Varzinha					Serra Talhada		PE	87-3945-1026
Nome					Categoria Público			
Silvino Firmino de Lima					(X) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido			
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento			
() Telefone () Visita do interessado ao escritório (X) Visita do agente à propriedade () Reunião comunitária () Outro: _____					(X) Reclamação/Queixa () Denúncia () Sugestão () Outro: _____			
Tema								
(<input checked="" type="checkbox"/>) Desapropriação	() proprietário não cadastrado (X) discorda com laudo/ valor () problemas de documentação (X) não recebeu a indenização () outro:	(X) Obra	(X) problemas com a cerca () porteira/colchete aberta () poeira () ruído () detonação () outro:	(<input checked="" type="checkbox"/>) Acesso	(X) interferência acesso interno à propriedade (X) interferência acesso externo à propriedade () outro:			
() Outro: _____								
Relato								
O entrevistado foi o senhor Antônio Nivanilson representante legal do Proprietário. Questionou na justiça o valor da indenização, diz que deseja uma nova avaliação. Relatou que faz criação de bovinos e os animais estão inviabilizados de ter acesso a água da propriedade devido ao desmembramento da mesma. Com a obra na propriedade ficou sem os acessos necessários para manejo dos animais. A cerca que delimita a faixa de domínio não foi finalizada. Não permitiu registro fotográfico.								
Encaminhamento								

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social
	Inicial	Final					
4.005.01	40.322 + 7,28	40.443 + 8,51	SPS	4	09/02/20 11	1	Felipe Oliveira
Endereço/ Localidade					Município	Estado	Telefone
Sítio Malhadinha					Custódia	PE	—
Nome					Categoria Público		
Gilberto Lira Dantas					(X) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido		
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento		
() Telefone () Visita do interessado ao escritório (X) Visita do agente à propriedade () Reunião comunitária () Outro: _____					() Reclamação/Queixa () Denúncia () Sugestão () Outro:		
Tema							
() Desapropriação		() proprietário não cadastrado () discorda com laudo/ valor () problemas de documentação () não recebeu a indenização () outro:		() Obra		() problemas com a cerca () porteira/ colchete aberta () poeira () ruído () detonação () outro:	
() Acesso		() interferência acesso interno à propriedade () interferência acesso externo à propriedade () outro:					
() Outro: _____							
Relato							
O proprietário não foi localizado.							

Encaminhamento

Empreendedor () Gerência Ambiental () Trem Pede Passagem () Empreiteira

() Outro: _____

Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1 – Propriedade do Sr Gilberto Lira.



Foto 2 – Porteira fechada com corrente e cadeado.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social
	Inicial	Final					
4.006.03	40.475 + 10,98	40.485 + 0,00	SPS	4	10/02/20 11	2	Felipe Oliveira
Endereço/ Localidade					Município	Estado	Telefone
Sítio Malhadinha					Custódia	PE	—
Nome					Categoria Público		
Joaquim Benigno Amorim					(X) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido		
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento		
() Telefone () Visita do interessado ao escritório (X) Visita do agente à propriedade () Reunião comunitária () Outro: _____					(X) Reclamação/Queixa () Denúncia () Sugestão () Outro:		
Tema							
(X) Desapropriação	() proprietário não cadastrado () discorda com laudo/ valor () problemas de documentação (X) não recebeu a indenização () outro:	() Obra	() problemas com a cerca () porteira/ colchete aberta () poeira () ruído () detonação () outro:	() Acesso	() interferência acesso interno à propriedade () interferência acesso externo à propriedade () outro:		
() Outro: _____							
Relato							
O Sr Tarcísio Amorim, filho do proprietário já falecido, reclama da demora em receber a indenização, pois a obra já está na sua propriedade e ele ainda não foi indenizado.							

Encaminhamento

Empreendedor () Gerência Ambiental Trem Pede Passagem () Empreiteira
() Outro: _____
() Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1 – Casa do Sr Tarcísio Amorim.



Foto 2 – Senhor Tarcísio Amorim, filho do proprietário.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social
	Inicial	Final					
4.010.01	40.661 + 14,70	40.689 + 9,60	SPS	4	10/02/20 11	3	Felipe Oliveira
Endereço/ Localidade					Município	Estado	Telefone
Sítio Cacimbinha					Sertânia	PE	—
Nome					Categoria Público		
José Alberto da Silva					(X) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido		
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento		
() Telefone () Visita do interessado ao escritório (X) Visita do agente à propriedade () Reunião comunitária () Outro: _____					(X) Reclamação/Queixa () Denúncia () Sugestão () Outro:		
Tema							
() Desapropriação	() proprietário não cadastrado () discorda com laudo/ valor () problemas de documentação () não recebeu a indenização () outro:	(X) Obra	() problemas com a cerca () porteira/ colchete aberta () poeira (X) ruído () detonação () outro:	() Acesso	() interferência acesso interno à propriedade () interferência acesso externo à propriedade () outro:		
() Outro: _____							
Relato							
O Sr José Alberto reclama do barulho das máquinas no período noturno, dificultando o descanso da sua família.							

Encaminhamento

Empreendedor () Gerência Ambiental () Trem Pede Passagem (X) Empreiteira

() Outro: _____

() Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1 – Propriedade do Sr José Alberto da Silva.



Foto 2 – Sr José Alberto da Silva.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social
	Inicial	Final					
4.011.01	40.689 + 9,60	40.706 + 4,00	SPS	4	10/02/20 11	3	Felipe Oliveira
Endereço/ Localidade					Município	Estado	Telefone
Sítio Cacimbinha					Sertânia	PE	—
Nome					Categoria Público		
Anisia Virginia Freire					(X) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido		
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento		
() Telefone () Visita do interessado ao escritório (X) Visita do agente à propriedade () Reunião comunitária () Outro: _____					(X) Reclamação/Queixa () Denúncia () Sugestão () Outro:		
Tema							
() Desapropriação	() proprietário não cadastrado () discorda com laudo/ valor () problemas de documentação () não recebeu a indenização () outro:	(X) Obra	(X) problemas com a cerca () porteira/ colchete aberta () poeira () ruído (x) detonação () outro:	() Acesso	() interferência acesso interno à propriedade () interferência acesso externo à propriedade () outro:		
() Outro: _____							
Relato							
<p>O Sr Ivaldo Virgínio, irmão da proprietária, reclama que devido à fragilidade das cercas da faixa de domínio, após as detonações de desmonte de rocha, algumas delas foram danificadas, facilitando assim, a fuga de sua criação.</p>							

Encaminhamento

Empreendedor () Gerência Ambiental () Trem Pede Passagem (X) Empreiteira
() Outro: _____
() Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1 – Casa da Sra. Anisia Virgínia Freire.



Foto 2 – Sr Ivaldo Virgínio, irmão da proprietária.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social	
	Inicial	Final						
4.012.01	40.706 + 4,00	40.728 + 1,90	SPS	4	10/02/20 11	3	Felipe Oliveira	
Endereço/ Localidade					Município		Estado	Telefone
Sítio Frade					Sertânia		PE	—
Nome					Categoria Público			
Nelson Terto da Silva					(X) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido			
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento			
() Telefone () Visita do interessado ao escritório (X) Visita do agente à propriedade () Reunião comunitária () Outro: _____					(X) Reclamação/Queixa () Denúncia () Sugestão () Outro:			
Tema								
(Desapropriação)	() proprietário não cadastrado () discorda com laudo/ valor () problemas de documentação () não recebeu a indenização () outro:	(X) Obra	(X) problemas com a cerca () porteira/ colchete aberta () poeira () ruído () detonação () outro:	(Acesso)	() interferência acesso interno à propriedade () interferência acesso externo à propriedade () outro:			
() Outro: _____								
Relato								
O Sr Nelson Terto da Silva reclama da fragilidade das cercas de faixa de domínio e afirma que, com a chuva, suas cercas foram arrancadas e sua criação de gado está impossibilitada de ser solta no pasto, por temer a sua fuga.								

Encaminhamento

(X) Empreendedor () Gerência Ambiental () Trem Pede Passagem (X) Empreiteira
() Outro: _____
() Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1 – Casa do Sr Nelson Terto da Silva.



Foto 2 – Sr Nelson Terto da Silva.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social	
	Inicial	Final						
4.013.01	40.728 + 1,90	40.746 + 19,27	SPS	4	10/02/20 11	2	Felipe Oliveira	
Endereço/ Localidade					Município		Estado	Telefone
Sítio Frade					Sertânia		PE	—
Nome					Categoria Público			
Expedito Cadete da Silva					(X) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido			
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento			
() Telefone () Visita do interessado ao escritório (X) Visita do agente à propriedade () Reunião comunitária () Outro: _____					(X) Reclamação/Queixa () Denúncia () Sugestão () Outro:			
Tema								
() Desapropriação	() proprietário não cadastrado () discorda com laudo/ valor () problemas de documentação () não recebeu a indenização () outro:	(X) Obra	(X) problemas com a cerca () porteira/ colchete aberta () poeira () ruído () detonação () outro:	() Acesso	() interferência acesso interno à propriedade () interferência acesso externo à propriedade () outro:			
() Outro: _____								
Relato								
O Sr Expedito Cadete da Silva reclama da demora em terminar a construção das cercas de faixa de domínio, pois ele está impossibilitado de soltar sua criação de gado no pasto temendo a sua fuga.								

Encaminhamento

Empreendedor () Gerência Ambiental () Trem Pede Passagem (X) Empreiteira
() Outro: _____
() Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1 – Casa do Sr Expedito Cadete da Silva.



Foto 2 – Sr Expedito Cadete da Silva.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social	
	Inicial	Final						
4.014.01	40.746 + 19,27	40.782 + 17,60	SPS	4	10/02/20 11	3	Felipe Oliveira	
Endereço/ Localidade					Município		Estado	Telefone
Sítio Frade					Sertânia		PE	—
Nome					Categoria Público			
Manoel Romão da Silva					(X) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido			
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento			
() Telefone () Visita do interessado ao escritório (X) Visita do agente à propriedade () Reunião comunitária () Outro: _____					(X) Reclamação/Queixa () Denúncia () Sugestão () Outro:			
Tema								
() Desapropriação	() proprietário não cadastrado () discorda com laudo/ valor () problemas de documentação () não recebeu a indenização () outro:	(X) Obra	(X) problemas com a cerca () porteira/ colchete aberta () poeira () ruído () detonação () outro:	() Acesso	() interferência acesso interno à propriedade () interferência acesso externo à propriedade () outro:			
() Outro: _____								
Relato								
O Sr Givanildo Carvalho, filho do proprietário, reclama da demora em terminar a construção das cercas de faixa de domínio, pois ele está impossibilitado de soltar sua criação de gado no pasto temendo a sua fuga.								

Encaminhamento

Empreendedor () Gerência Ambiental () Trem Pede Passagem (X) Empreiteira
() Outro: _____
() Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1 – Casa do Sr Manoel Romão da Silva.



Foto 2 – Sr Givanildo Carvalho, filho do proprietário.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social	
	Inicial	Final						
4.015.01	40.782 + 17,60	40.793 + 5,96	SPS	4	10/02/20 11	2	Felipe Oliveira	
Endereço/ Localidade					Município		Estado	Telefone
Sítio Frade					Sertânia		PE	—
Nome					Categoria Público			
Marcos Antônio Carvalho da Silva					(X) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido			
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento			
() Telefone () Visita do interessado ao escritório (X) Visita do agente à propriedade () Reunião comunitária () Outro: _____					(X) Reclamação/Queixa () Denúncia () Sugestão () Outro:			
Tema								
() Desapropriação	() proprietário não cadastrado () discorda com laudo/ valor () problemas de documentação () não recebeu a indenização () outro:	(X) Obra	(X) problemas com a cerca () porteira/ colchete aberta () poeira () ruído () detonação () outro:	() Acesso	() interferência acesso interno à propriedade () interferência acesso externo à propriedade () outro:			
() Outro: _____								
Relato								
O Sr Marcos Antônio reclama da demora em terminar a construção das cercas de faixa de domínio, pois ele está impossibilitado de soltar sua criação de gado no pasto temendo a sua fuga.								

Encaminhamento

(X) Empreendedor () Gerência Ambiental () Trem Pede Passagem (X) Empreiteira
() Outro: _____
() Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1 – Casa do Sr Marcos Antônio Carvalho da Silva.



Foto 2 – Sr Marcos Antônio Carvalho da Silva.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social	
	Inicial	Final						
4.016.01	40.793 + 5,96	40.816 + 2,49	SPS	4	10/02/20 11	3	Felipe Oliveira	
Endereço/ Localidade					Município		Estado	Telefone
Sítio Frade					Sertânia		PE	—
Nome					Categoria Público			
Elizaldo Virgínio Freire					(X) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido			
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento			
() Telefone () Visita do interessado ao escritório (X) Visita do agente à propriedade () Reunião comunitária () Outro: _____					() Reclamação/Queixa () Denúncia () Sugestão () Outro:			
Tema								
() Desapropriação	() proprietário não cadastrado () discorda com laudo/ valor () problemas de documentação () não recebeu a indenização () outro:	() Obra	() problemas com a cerca () porteira/ colchete aberta () poeira () ruído () detonação () outro:	() Acesso	() interferência acesso interno à propriedade () interferência acesso externo à propriedade () outro:			
() Outro: _____								
Relato								
O proprietário não foi localizado.								

Encaminhamento

(X) Empreendedor () Gerência Ambiental () Trem Pede Passagem () Empreiteira
() Outro: _____
(x) Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1 – Propriedade do Sr. Elizaldo Virgínio Freire.



Foto 2 – Porta fechada na casa do Sr. Elizaldo Virgínio Freire.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social	
	Inicial	Final						
4.027.04	41.179 + 10,09	41.229 + 1,87	SPS	4	08/02/20 11	1	Felipe Oliveira	
Endereço/ Localidade					Município		Estado	Telefone
Sítio Coxi					Sertânia		PE	—
Nome					Categoria Público			
Genildo Bezerra Primo					(X) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido			
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento			
() Telefone () Visita do interessado ao escritório (X) Visita do agente à propriedade () Reunião comunitária () Outro: _____					(X) Reclamação/Queixa () Denúncia () Sugestão () Outro:			
Tema								
() Desapropriação	() proprietário não cadastrado () discorda com laudo/ valor () problemas de documentação () não recebeu a indenização () outro:	(X) Obra	(X) problemas com a cerca () porteira/ colchete aberta () poeira () ruído () detonação () outro:	() Acesso	() interferência acesso interno à propriedade () interferência acesso externo à propriedade () outro:			
() Outro: _____								
Relato								
O Sr. Genildo Bezerra Primo reclama da demora em terminar a construção das cercas de faixa de domínio. Com este problema, sua criação de gado está fugindo para propriedades vizinhas.								

Encaminhamento

Empreendedor () Gerência Ambiental () Trem Pede Passagem (X) Empreiteira
() Outro: _____
() Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1 – Casa do Sr. Genildo Bezerra Primo.



Foto 2 – Sr. Genildo Bezerra Primo.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social	
	Inicial	Final						
4.027.07	41.220 + 5,25	41.229 + 1,87	SPS	4	08/02/20 11	1	Felipe Oliveira	
Endereço/ Localidade					Município		Estado	Telefone
Sítio Coxi					Sertânia		PE	—
Nome					Categoria Público			
Espólio de José Francisco Primo					(X) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido			
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento			
() Telefone () Visita do interessado ao escritório (X) Visita do agente à propriedade () Reunião comunitária () Outro: _____					(X) Reclamação/Queixa () Denúncia () Sugestão () Outro:			
Tema								
(X) Desapropriação	() proprietário não cadastrado () discorda com laudo/ valor () problemas de documentação (X) não recebeu a indenização () outro:	() Obra	() problemas com a cerca () porteira/ colchete aberta () poeira () ruído () detonação () outro:	() Acesso	() interferência acesso interno à propriedade () interferência acesso externo à propriedade () outro:			
() Outro: _____								
Relato								
O Sr. Genildo Bezerra Primo, filho do proprietário já falecido, reclama da demora em receber a indenização, pois a obra já está na sua propriedade e ele ainda não foi indenizado.								
Encaminhamento								
(X) Empreendedor	() Gerência Ambiental	(X) Trem Pede Passagem	() Empreiteira					
() Outro: _____								
() Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído								
Registro Fotográfico								



Foto 1 – Casa do Sr. Genildo Bezerra Primo, filho do proprietário.



Foto 2 – Sr. Genildo Bezerra Primo, filho do proprietário.

Versão 2								
N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social	
	Inicial	Final						
4.031.01	41.564 + 9,41	41.588 + 6,18	SPS	4	07/02/20 11	1	Felipe Oliveira	
Endereço/ Localidade					Município		Estado	Telefone

Sítio Coxi		Sertânia	PE	—
Nome		Categoria Público		
Nilton César Silva Farias		(X) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido		
Origem de Atendimento		Motivo do Atendimento		
() Telefone () Visita do interessado ao escritório (X) Visita do agente à propriedade () Reunião comunitária () Outro: _____		(X) Reclamação/Queixa () Denúncia () Sugestão () Outro:		
Tema				
(X) Desapropriação	() proprietário não cadastrado (X) discorda com laudo/ valor () problemas de documentação () não recebeu a indenização () outro:	(X) Obra	(X) problemas com a cerca () porteira/colchete aberta () poeira () ruído () detonação () outro:	() Acesso () interferência acesso interno à propriedade () interferência acesso externo à propriedade () outro:
() Outro: _____				
Relato				
<p>O Sr Nilton Cesar discorda do valor da indenização. Ele afirma que as benfeitorias da sua propriedade, como casa e um poço Amazonas, valem mais que o valor que foi apresentado pelo laudo. Ele reclama também da fragilidade das cercas de faixa de domínio, facilitando assim a fuga da sua criação de gado para propriedades vizinhas.</p>				
Encaminhamento				
(X) Empreendedor	() Gerência Ambiental	(X) Trem Pede Passagem	(X) Empreiteira	
() Outro: _____				
() Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído				

Registro Fotográfico



Foto 1 – Sr Nilton César e o Agente Social da ARCADIS Tetraplan Felipe Oliveira.

Foto 2 – Sem registro fotográfico.

Versão 2							
N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social
	Inicial	Final					
4.033.01	41.606	41.636	SPS	4	16/02/20	1	Felipe Oliveira

	+ 10,31	+ 18,05			11		
Endereço/ Localidade				Município	Estado	Telefone	
Sítio Urubu				Sertânia	PE	—	
Nome				Categoria Público			
Luiz Vieira de Andrade.				(X) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido			
Origem de Atendimento				Motivo do Atendimento			
() Telefone () Visita do interessado ao escritório (X) Visita do agente à propriedade () Reunião comunitária () Outro: _____				(X) Reclamação/Queixa () Denúncia () Sugestão () Outro:			
Tema							
(X) Desapropriação	() proprietário não cadastrado () discorda com laudo/ valor () problemas de documentação (X) não recebeu a indenização () outro:	() Obra	() problemas com a cerca () porteira/ colchete aberta () poeira () ruído () detonação () outro:	() Acesso	() interferência acesso interno à propriedade () interferência acesso externo à propriedade () outro:		
() Outro: _____							
Relato							
O Sr Luiz Vieira de Andrade reclama da demora para receber a indenização, pois a obra está bem próxima da sua propriedade e ele ainda não foi indenizado.							
Encaminhamento							

(X) Empreendedor () Gerência Ambiental (X) Trem Pede Passagem () Empreiteira

() Outro: _____

() Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1 – Sr Luiz Vieira de Andrade.



Foto 2 – Agente Social da ARCADIS Tetraplan Felipe Oliveira na casa do Sr Luiz Vieira de Andrade.

Versão 2

N. do Laudo	Estacas	Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social
-------------	---------	--------	------	------	--------------	---------------

	Inicial	Final									
4.036.01	41.818 + 17,92	41.844 + 16,41	SPS	4	16/02/20 11	1	Felipe Oliveira				
Endereço/ Localidade					Município		Estado	Telefone			
Algodões					Sertânia		PE	—			
Nome					Categoria Público						
Cássio Bezerra de Alencar.					(X) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido						
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento						
() Telefone () Visita do interessado ao escritório (X) Visita do agente à propriedade () Reunião comunitária () Outro: _____					() Reclamação/Queixa () Denúncia () Sugestão () Outro:						
Tema											
() Desapropriação		() proprietário não cadastrado () discorda com laudo/ valor () problemas de documentação () não recebeu a indenização () outro:		() Obra		() problemas com a cerca () porteira/ colchete aberta () poeira () ruído () detonação () outro:		() Acesso		() interferência acesso interno à propriedade () interferência acesso externo à propriedade () outro:	
() Outro: _____											
Relato											
O proprietário não foi localizado.											
Encaminhamento											

- Empreendedor () Gerência Ambiental () Trem Pede Passagem () Empreiteira
() Outro: _____
() Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1 – Propriedade do Sr. Cássio Bezerra de Alencar.



Foto 2 – Porteira fechada na propriedade do Sr. Cássio Bezerra de Alencar.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social		
	Inicial	Final							
4.037.01	41.797 + 11,04	41.818 + 17,92	SPS	4	16/02/20 11	1	Felipe Oliveira		
Endereço/ Localidade					Município		Estado	Telefone	
Algodões					Sertânia		PE	—	
Nome					Categoria Público				
Edmilson Alves dos Santos.					(X) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido				
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento				
() Telefone () Visita do interessado ao escritório (X) Visita do agente à propriedade () Reunião comunitária () Outro: _____					(X) Reclamação/Queixa () Denúncia () Sugestão () Outro:				
Tema									
(X) Desapropriação		() proprietário não cadastrado () discorda com laudo/ valor () problemas de documentação (X) não recebeu a indenização () outro:		() Obra		() problemas com a cerca () porteira/ colchete aberta () poeira () ruído () detonação () outro:		() Acesso	() interferência acesso interno à propriedade () interferência acesso externo à propriedade () outro:
() Outro: _____									
Relato									
O Sr Edmilson Alves dos Santos reclama da demora para receber a indenização, pois a obra se aproxima da sua propriedade e ele ainda não foi indenizado.									

Encaminhamento

Empreendedor () Gerência Ambiental Trem Pede Passagem () Empreiteira
() Outro: _____
() Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1 – Casa do Sr Edmilson Alves dos Santos.



Foto 2 – O Sr Edmilson Alves dos Santos e o Agente Social da ARCADIS Tetraplan Felipe Oliveira.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social	
	Inicial	Final						
4.039.01	41.844 + 16,41	41.866 + 3,23	SPS	4	16/02/20 11	1	Felipe Oliveira	
Endereço/ Localidade					Município		Estado	Telefone
Algodões					Sertânia		PE	—
Nome					Categoria Público			
Jezonias Cavalcanti Neves					(X) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido			
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento			
() Telefone () Visita do interessado ao escritório (X) Visita do agente à propriedade () Reunião comunitária () Outro: _____					(X) Reclamação/Queixa () Denúncia () Sugestão () Outro:			
Tema								
(X) Desapropriação	() proprietário não cadastrado (X) discorda com laudo/ valor () problemas de documentação () não recebeu a indenização () outro:	() Obra	() problemas com a cerca () porteira/ colchete aberta () poeira () ruído () detonação () outro:	() Acesso	() interferência acesso interno à propriedade () interferência acesso externo à propriedade () outro:			
() Outro: _____								
Relato								
<p>O Sr. Jezonias Cavalcanti Neves discorda do valor da indenização. Ele afirma que a medição da sua propriedade, que foi desapropriada para a construção da ferrovia Transnordestina, é diferente da que foi apresentada pelo laudo.</p> <p>O Sr Gilberto, consultor técnico da Projetec, responsável pela vistoria secundária, avaliou novamente a propriedade, deu um prazo para retorno, e até o momento o Sr. Jezonias Cavalcanti não recebeu nenhuma resposta.</p>								

Encaminhamento

Empreendedor () Gerência Ambiental (X) Trem Pede Passagem () Empreiteira
() Outro: _____
() Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1 – Senhor Jezonias Cavalcanti Neves e o Agente Social da ARCADIS Tetraplan Felipe Oliveira.



Foto 2 – Senhor Jezonias Cavalcanti Neves e o Agente Social da ARCADIS Tetraplan Felipe Oliveira.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social	
	Inicial	Final						
4.041.01	41.893 + 0,63	41.901 + 0,00	SPS	4	16/02/20 11	1	Felipe Oliveira	
Endereço/ Localidade					Município		Estado	Telefone
Algodões					Sertânia		PE	—
Nome					Categoria Público			
Estelita Maria dos Santos.					(X) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido			
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento			
() Telefone () Visita do interessado ao escritório (X) Visita do agente à propriedade () Reunião comunitária () Outro: _____					(X) Reclamação/Queixa () Denúncia () Sugestão () Outro:			
Tema								
(X) Desapropriação	() proprietário não cadastrado () discorda com laudo/ valor () problemas de documentação (X) não recebeu a indenização () outro:	() Obra	() problemas com a cerca () porteira/ colchete aberta () poeira () ruído () detonação () outro:	() Acesso	() interferência acesso interno à propriedade () interferência acesso externo à propriedade () outro:			
() Outro: _____								
Relato								
A Senhora Estelita Maria dos Santos reclama da demora para receber a indenização, pois a obra já está na sua propriedade e ela ainda não foi indenizada.								

Encaminhamento

Empreendedor () Gerência Ambiental (X) Trem Pede Passagem () Empreiteira
() Outro: _____
() Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1 – Casa da Sra. Estelita Maria dos Santos.



Foto 2 – A Sra. Estelita Maria dos Santos e o Agente Social da ARCADIS Tetraplan Felipe Oliveira.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social	
	Inicial	Final						
4.044.01	42.106 + 9,41	42.110 + 1,11	SPS	4	16/02/20 11	2	Felipe Oliveira	
Endereço/ Localidade					Município		Estado	Telefone
Algodões					Sertânia		PE	—
Nome					Categoria Público			
Tarcila Soares Remígio Freire.					(X) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido			
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento			
() Telefone () Visita do interessado ao escritório (X) Visita do agente à propriedade () Reunião comunitária () Outro: _____					(X) Reclamação/Queixa () Denúncia () Sugestão () Outro:			
Tema								
(X) Desapropriação	() proprietário não cadastrado (X) discorda com laudo/ valor () problemas de documentação () não recebeu a indenização () outro:	() Obra	() problemas com a cerca () porteira/ colchete aberta () poeira () ruído () detonação () outro:	() Acesso	() interferência acesso interno à propriedade () interferência acesso externo à propriedade () outro:			
() Outro: _____								
Relato								
A Senhora Tarcila Soares Remígio Freire discorda do valor da indenização. Ela afirma que uma benfeitoria da sua propriedade (um poço artesiano) não foi inclusa no laudo.								

Encaminhamento

Empreendedor Gerência Ambiental Trem Pede Passagem Empreiteira
 Outro: _____
 Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1 – Casa da Senhora Tarcila Soares Remígio Freire.



Foto 2 – A Senhora Tarcila Soares Remígio Freire e o Agente Social da ARCADIS Tetraplan Felipe Oliveira.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social		
	Inicial	Final							
4.045.02	42.166 + 7,92	42.214 + 8,80	SPS	4	16/02/20 11	2	Felipe Oliveira		
Endereço/ Localidade					Município		Estado	Telefone	
Algodões					Sertânia		PE	—	
Nome					Categoria Público				
Adeido Soares.					(X) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido				
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento				
() Telefone () Visita do interessado ao escritório (X) Visita do agente à propriedade () Reunião comunitária () Outro: _____					(X) Reclamação/Queixa () Denúncia () Sugestão () Outro:				
Tema									
(X) Desapropriação		() proprietário não cadastrado () discorda com laudo/ valor () problemas de documentação (X) não recebeu a indenização () outro:		() Obra		() problemas com a cerca () porteira/ colchete aberta () poeira () ruído () detonação () outro:		() Acesso	() interferência acesso interno à propriedade () interferência acesso externo à propriedade () outro:
() Outro: _____									
Relato									
O Senhor Adeido Soares reclama da demora para receber a indenização. Até o presente momento ele ainda não foi indenizado.									

Encaminhamento

(X) Empreendedor () Gerência Ambiental (X) Trem Pede Passagem () Empreiteira
() Outro: _____
() Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1 – Propriedade do Sr. Adeido Soares.



Foto 2 – Sr. Adeido Soares.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social	
	Inicial	Final						
4.045.04	42.222 + 4,61	42.230 + 0,41	SPS	4	16/02/20 11	1	Felipe Oliveira	
Endereço/ Localidade					Município		Estado	Telefone
Cruzeiro do Nordeste					Sertânia		PE	—
Nome					Categoria Público			
Eurides Soares.					(X) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido			
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento			
() Telefone () Visita do interessado ao escritório (X) Visita do agente à propriedade () Reunião comunitária () Outro: _____					(X) Reclamação/Queixa () Denúncia () Sugestão () Outro:			
Tema								
(X) Desapropriação	() proprietário não cadastrado () discorda com laudo/ valor () problemas de documentação (X) não recebeu a indenização () outro:	() Obra	() problemas com a cerca () porteira/ colchete aberta () poeira () ruído () detonação () outro:	() Acesso	() interferência acesso interno à propriedade () interferência acesso externo à propriedade () outro:			
() Outro: _____								
Relato								
A Senhora Eurides Soares reclama da demora para receber a indenização. Até o presente momento ela ainda não foi indenizada.								

Encaminhamento

Empreendedor () Gerência Ambiental (X) Trem Pede Passagem () Empreiteira
() Outro: _____
() Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1 – Restaurante da Senhora Eurides Soares.



Foto 2 – Senhora Eurides Soares e o Agente Social da ARCADIS Tetraplan Felipe Oliveira.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social	
	Inicial	Final						
4.045.06	42.237 + 16,17	42.245 + 11,98	SPS	4	16/02/20 11	1	Felipe Oliveira	
Endereço/ Localidade					Município	Estado	Telefone	
Algodões					Sertânia	PE	—	
Nome					Categoria Público			
Adeido Soares.					(X) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido			
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento			
() Telefone () Visita do interessado ao escritório (X) Visita do agente à propriedade () Reunião comunitária () Outro: _____					(X) Reclamação/Queixa () Denúncia () Sugestão () Outro:			
Tema								
(X) Desapropriação	() proprietário não cadastrado () discorda com laudo/ valor () problemas de documentação (X) não recebeu a indenização () outro:	() Obra	() problemas com a cerca () porteira/ colchete aberta () poeira () ruído () detonação () outro:	() Acesso	() interferência acesso interno à propriedade () interferência acesso externo à propriedade () outro:			
() Outro: _____								
Relato								
O Senhor Adeido Soares reclama da demora para receber a indenização. Até o presente momento ele ainda não foi indenizado.								

Encaminhamento

Empreendedor () Gerência Ambiental (X) Trem Pede Passagem () Empreiteira
() Outro: _____
() Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1 – O Agente Social da ARCADIS Tetraplan Felipe Oliveira na propriedade do Senhor Adeido Soares.



Foto 2 – Senhor Adeido Soares e o Agente Social da ARCADIS Tetraplan Felipe Oliveira.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social		
	Inicial	Final							
4.054.01	42.680 + 9,12	42.707 + 6,62	SPS	4	17/02/20 11	1	Felipe Oliveira		
Endereço/ Localidade					Município		Estado	Telefone	
Sítio Xilili					Sertânia		PE	—	
Nome					Categoria Público				
José Luiz dos Santos.					(X) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido				
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento				
() Telefone () Visita do interessado ao escritório (X) Visita do agente à propriedade () Reunião comunitária () Outro: _____					() Reclamação/Queixa () Denúncia () Sugestão () Outro:				
Tema									
() Desapropriação		() proprietário não cadastrado () discorda com laudo/ valor () problemas de documentação () não recebeu a indenização () outro:		() Obra		() problemas com a cerca () porteira/ colchete aberta () poeira () ruído () detonação () outro:		() Acesso	() interferência acesso interno à propriedade () interferência acesso externo à propriedade () outro:
() Outro: _____									
Relato									
O proprietário não foi localizado.									

Encaminhamento

- Empreendedor Gerência Ambiental Trem Pede Passagem Empreiteira
 Outro: _____
 Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1 – Propriedade do Sr José Luiz dos Santos.



Foto 2 – Porteira fechada com corrente e cadeado na propriedade do Sr José Luiz dos Santos.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social		
	Inicial	Final							
4.055.01	42.707 + 6,62	42.745 + 18,37	SPS	4	17/02/20 11	1	Felipe Oliveira		
Endereço/ Localidade					Município		Estado	Telefone	
Sítio Xilili					Sertânia		PE	—	
Nome					Categoria Público				
Arlindo Pessoa.					(X) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido				
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento				
() Telefone () Visita do interessado ao escritório (X) Visita do agente à propriedade () Reunião comunitária () Outro: _____					() Reclamação/Queixa () Denúncia () Sugestão () Outro:				
Tema									
() Desapropriação		() proprietário não cadastrado () discorda com laudo/ valor () problemas de documentação () não recebeu a indenização () outro:		() Obra		() problemas com a cerca () porteira/ colchete aberta () poeira () ruído () detonação () outro:		() Acesso () interferência acesso interno à propriedade () interferência acesso externo à propriedade () outro:	
() Outro: _____									
Relato									
O proprietário não foi localizado.									

Encaminhamento

- Empreendedor Gerência Ambiental Trem Pede Passagem Empreiteira
 Outro: _____
 Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1 – Propriedade do Sr Arlindo Pessoa.



Foto 2 – Porteira fechada com corrente e cadeado na propriedade do Sr Arlindo Pessoa.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social		
	Inicial	Final							
4.055.02	42.745 + 18,37	42.784 + 8,82	SPS	4	17/02/20 11	1	Felipe Oliveira		
Endereço/ Localidade					Município		Estado	Telefone	
Sítio Xilili					Sertânia		PE	—	
Nome					Categoria Público				
Gerôncio Pessoa.					(X) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido				
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento				
() Telefone () Visita do interessado ao escritório (X) Visita do agente à propriedade () Reunião comunitária () Outro: _____					() Reclamação/Queixa () Denúncia () Sugestão () Outro:				
Tema									
() Desapropriação		() proprietário não cadastrado () discorda com laudo/ valor () problemas de documentação () não recebeu a indenização () outro:		() Obra		() problemas com a cerca () porteira/ colchete aberta () poeira () ruído () detonação () outro:		() Acesso () interferência acesso interno à propriedade () interferência acesso externo à propriedade () outro:	
() Outro: _____									
Relato									
O proprietário não foi localizado.									

Encaminhamento

Empreendedor () Gerência Ambiental () Trem Pede Passagem () Empreiteira
() Outro: _____
() Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1 – Propriedade do Senhor Gerônimo Pessoa.



Foto 2 – Casa abandonada da propriedade do Senhor Gerônimo Pessoa.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social	
	Inicial	Final						
4.055.03	42.784 + 8,82	42.804 + 6,70	SPS	4	17/02/20 11	1	Felipe Oliveira	
Endereço/ Localidade					Município		Estado	Telefone
Sítio Xilili					Sertânia		PE	—
Nome					Categoria Público			
Domingos Freire da Silva.					(X) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido			
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento			
() Telefone () Visita do interessado ao escritório (X) Visita do agente à propriedade () Reunião comunitária () Outro: _____					() Reclamação/Queixa () Denúncia () Sugestão () Outro:			
Tema								
(Desapropriação)	() proprietário não cadastrado () discorda com laudo/ valor () problemas de documentação () não recebeu a indenização () outro:	() Obra	() problemas com a cerca () porteira/ colchete aberta () poeira () ruído () detonação () outro:	(Acesso)	() interferência acesso interno à propriedade () interferência acesso externo à propriedade () outro:			
() Outro: _____								
Relato								
O proprietário não foi localizado.								

Encaminhamento

Empreendedor Gerência Ambiental Trem Pede Passagem Empreiteira
 Outro: _____
 Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1 – Propriedade do Sr Domingos Freire da Silva.



Foto 2 – Porteira fechada com corrente e cadeado na propriedade do Sr Domingos Freire da Silva.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social	
	Inicial	Final						
4.055.05	42.817 + 0,00	42.820 + 5,28	SPS	4	17/02/20 11	1	Felipe Oliveira	
Endereço/ Localidade					Município		Estado	Telefone
Sítio Xilili					Sertânia		PE	—
Nome					Categoria Público			
Maria das Graças Feitosa Freire.					(X) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido			
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento			
() Telefone () Visita do interessado ao escritório (X) Visita do agente à propriedade () Reunião comunitária () Outro: _____					(X) Reclamação/Queixa () Denúncia () Sugestão () Outro:			
Tema								
(X) Desapropriação	() proprietário não cadastrado () discorda com laudo/ valor () problemas de documentação (X) não recebeu a indenização () outro:	() Obra	() problemas com a cerca () porteira/ colchete aberta () poeira () ruído () detonação () outro:	() Acesso	() interferência acesso interno à propriedade () interferência acesso externo à propriedade () outro:			
() Outro: _____								
Relato								
A Senhora Maria das Graças Feitosa Freire reclama da demora para receber a indenização. Até o presente momento ela ainda não foi indenizada.								

Encaminhamento

(X) Empreendedor () Gerência Ambiental (X) Trem Pede Passagem () Empreiteira
() Outro: _____
() Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1 – Casa da Sra. Maria das Graças Feitosa Freire.



Foto 2 – Sra. Maria das Graças Feitosa Freire.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social	
	Inicial	Final						
4.055.08	42.884 +12,36	42.889 +17,89	SPS	4	17/02/20 11	1	Felipe Oliveira	
Endereço/ Localidade					Município		Estado	Telefone
Sítio Xilili					Sertânia		PE	—
Nome					Categoria Público			
Pedro Alves Feitoza					(X) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido			
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento			
() Telefone () Visita do interessado ao escritório (X) Visita do agente à propriedade () Reunião comunitária () Outro: _____					(X) Reclamação/Queixa () Denúncia () Sugestão () Outro:			
Tema								
(X) Desapropriação	() proprietário não cadastrado () discorda com laudo/ valor () problemas de documentação (X) não recebeu a indenização () outro:	() Obra	() problemas com a cerca () porteira/ colchete aberta () poeira () ruído () detonação () outro:	() Acesso	() interferência acesso interno à propriedade () interferência acesso externo à propriedade () outro:			
() Outro: _____								
Relato								
O Sr Dimas Feitoza, filho do proprietário já falecido, reclama da demora para receber a indenização. Até o presente momento ele ainda não foi indenizado.								

Encaminhamento

Empreendedor () Gerência Ambiental (X) Trem Pede Passagem () Empreiteira
() Outro: _____
() Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1 – Propriedade do Sr Pedro Alves Feitoza.



Foto 2 – Sr Dimas Feitoza, filho do proprietário.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social		
	Inicial	Final							
5.032.01	50.645 + 0,00	50.660 + 0,00	SPS	5	09/02/11	02	Caetano Guimarães		
Endereço/ Localidade					Município		Estado	Telefone	
Sítio Riacho do Mel					Arcoverde		PE	(87) 8809-4098 (87) 9975-6400	
Nome					Categoria Público				
Carlos Augusto Martins Reis					(X) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido				
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento				
() Telefone () Visita do interessado ao escritório (X) Visita do agente à propriedade () Reunião comunitária () Outro					(X) Reclamação/Queixa () Denúncia () Sugestão () Outro:				
Tema									
() Desapropriação		() proprietário não cadastrado () discorda com laudo/ valor () problemas de documentação () não recebeu a indenização () outro:		() Obra		() problemas com a cerca () porteira/colchete aberta () poeira () ruído () detonação () outro:		(X) Acesso	(X) interferência acesso interno à propriedade () interferência acesso externo à propriedade () outro:
() Outro									
Relato									
<p>O Laudo do referido proprietário foi regularizado, uma vez que o laudo anterior constava em nome de outra pessoa. Contudo, mesmo após a regularização do seu processo, ele ainda não recebeu a indenização. Constatou-se que o referido proprietário não se opõe à obra. Sua única preocupação são as vias de acesso à outra parte de sua propriedade, já que a ferrovia passa no meio dela. O mesmo tem criação de ovinos na propriedade.</p> <p>Obs: o proprietário não permitiu que fosse tirada uma foto sua para anexar ao relatório.</p>									

Encaminhamento

- (X) Empreendedor (X) Gerência Ambiental () Trem Pede Passagem
(x) Empreiteira () Outro:
() Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1 – Parte frontal da residência.

Foto 2 -

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social				
	Inicial	Final									
5.040.01	50.683 + 0,00	50.694 + 0,00	SPS	5	11/02/11	01	Caetano Guimarães				
Endereço/ Localidade					Município		Estado	Telefone			
Sítio Riacho do Mel					Arcoverde		PE	-----			
Nome					Categoria Público						
Lídio Geraldo da Silva					<input checked="" type="checkbox"/> Diretamente Atingido <input type="checkbox"/> Indiretamente Atingido						
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento						
<input type="checkbox"/> Telefone <input type="checkbox"/> Visita do interessado ao escritório <input checked="" type="checkbox"/> Visita do agente à propriedade <input type="checkbox"/> Reunião comunitária <input type="checkbox"/> Outro:					<input type="checkbox"/> Reclamação/Queixa <input type="checkbox"/> Denúncia <input type="checkbox"/> Sugestão <input checked="" type="checkbox"/> Outro: visita de rotina aos proprietários.						
Tema											
<input type="checkbox"/> Desapropriação		<input type="checkbox"/> proprietário não cadastrado <input type="checkbox"/> discorda com laudo/ valor <input type="checkbox"/> problemas de documentação <input type="checkbox"/> não recebeu a indenização <input type="checkbox"/> outro:		<input type="checkbox"/> Obra		<input type="checkbox"/> problemas com a cerca <input type="checkbox"/> porteira/ colchete aberta <input type="checkbox"/> poeira <input type="checkbox"/> ruído <input type="checkbox"/> detonação <input type="checkbox"/> outro:		<input type="checkbox"/> Acesso		<input type="checkbox"/> interferência acesso interno à propriedade <input type="checkbox"/> interferência acesso externo à propriedade <input type="checkbox"/> outro:	
<input checked="" type="checkbox"/> Outro: nenhum											
Relato											
<p>O proprietário não se encontrava na propriedade no momento da visita. De acordo com vizinhos, ele reside na cidade de Recife-PE, visitando sua propriedade periodicamente.</p>											
Encaminhamento											

- Empreendedor Gerência Ambiental Trem Pede Passagem
 Empreiteira Outro:
 Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1 – Residência do proprietário.

Foto 2 -

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social				
	Inicial	Final									
5.041.01	50.655 + 0,00	50.660 + 0,00	SPS	5	11/02/11	01	Caetano Guimarães				
Endereço/ Localidade					Município	Estado	Telefone				
Sítio Riacho do Mel					Arcoverde	PE	-----				
Nome					Categoria Público						
José Albuquerque Soares					<input checked="" type="checkbox"/> Diretamente Atingido <input type="checkbox"/> Indiretamente Atingido						
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento						
<input type="checkbox"/> Telefone <input type="checkbox"/> Visita do interessado ao escritório <input checked="" type="checkbox"/> Visita do agente à propriedade <input type="checkbox"/> Reunião comunitária <input type="checkbox"/> Outro:					<input type="checkbox"/> Reclamação/Queixa <input type="checkbox"/> Denúncia <input type="checkbox"/> Sugestão <input checked="" type="checkbox"/> Outro: visita de rotina aos proprietários.						
Tema											
<input checked="" type="checkbox"/> Desapropriação		<input type="checkbox"/> proprietário não cadastrado <input type="checkbox"/> discorda com laudo/ valor <input type="checkbox"/> problemas de documentação <input checked="" type="checkbox"/> não recebeu a indenização <input type="checkbox"/> outro:		<input type="checkbox"/> Obra		<input type="checkbox"/> problemas com a cerca <input type="checkbox"/> porteira/ colchete aberta <input type="checkbox"/> poeira <input type="checkbox"/> ruído <input type="checkbox"/> detonação <input type="checkbox"/> outro:		<input type="checkbox"/> Acesso		<input type="checkbox"/> interferência acesso interno à propriedade <input type="checkbox"/> interferência acesso externo à propriedade <input type="checkbox"/> outro:	
<input type="checkbox"/> Outro:											
Relato											
<p>O proprietário recebeu uma parte de sua indenização, referente às benfeitorias atingidas na propriedade, restando apenas receber pela terra. Neste caso está faltando à regularização do Título de propriedade do imóvel (USOCAPIÃO).</p> <p>Ele informou ainda que não tem queixas a relatar e não se opõe a obra.</p>											
Encaminhamento											

- Empreendedor Gerência Ambiental Trem Pede Passagem
 Empreiteira Outro:
 Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1 – residência do proprietário.



Foto 2 – Proprietário José Albuquerque.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social	
	Inicial	Final						
5.043.01	50.895 + 0,00	50.717 + 0,00	SPS	5	09/02/11	01	Caetano Guimarães	
Endereço/ Localidade					Município		Estado	Telefone
Sítio Riacho do Mel					Arcoverde		PE	-----
Nome					Categoria Público			
Genivaldo Mariano da Silva					<input checked="" type="checkbox"/> Diretamente Atingido <input type="checkbox"/> Indiretamente Atingido			
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento			
<input type="checkbox"/> Telefone <input type="checkbox"/> Visita do interessado ao escritório <input checked="" type="checkbox"/> Visita do agente à propriedade <input type="checkbox"/> Reunião comunitária <input type="checkbox"/> Outro: _____					<input type="checkbox"/> Reclamação/Queixa <input type="checkbox"/> Denúncia <input type="checkbox"/> Sugestão <input checked="" type="checkbox"/> Outro: Visita de rotina aos proprietários .			
Tema								
<input type="checkbox"/> Desapropriação	<input type="checkbox"/> proprietário não cadastrado <input type="checkbox"/> discorda com laudo/ valor <input type="checkbox"/> problemas de documentação <input type="checkbox"/> não recebeu a indenização <input type="checkbox"/> outro:		<input checked="" type="checkbox"/> Obra	<input type="checkbox"/> problemas com a cerca <input type="checkbox"/> porteira/ colchete aberta <input type="checkbox"/> poeira <input type="checkbox"/> ruído <input type="checkbox"/> detonação <input checked="" type="checkbox"/> outro:questiona a faixa de domínio		<input type="checkbox"/> Acesso	<input type="checkbox"/> interferência acesso interno à propriedade <input type="checkbox"/> interferência acesso externo à propriedade <input type="checkbox"/> outro:	
<input type="checkbox"/> Outro: Visita de rotina aos proprietários								
Relato								
<p>O proprietário já recebeu sua indenização. Contudo, alega o alargamento da faixa de domínio, onde atingiu outras benfeitorias. De acordo com ele, as referidas benfeitorias atingidas foram: um barreiro (dividindo-o ao meio) e diversas árvores frutíferas (Pinha, caju, pitomba e goiaba). O proprietário informou que não tem queixas a relatar e não se opõe a obra.</p>								

Encaminhamento

- (x) Empreendedor (x) Gerência Ambiental () Trem Pede Passagem
(x) Empreiteira () Outro:
() Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1 – Entrevista com o proprietário.



Foto 2 – Vista do barreiro e da 2ª marcação da faixa de domínio.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social
	Inicial	Final					
5.043.02	50.707 + 13,69	50.717 + 11,38	SPS	5	09/02/11	02	Caetano Guimarães
Endereço/ Localidade					Município	Estado	Telefone
Sítio Riacho de Mel					Arcoverde	PE	(87) 9161-6163
Nome					Categoria Público		
Maria Lindalva dos Santos					<input checked="" type="checkbox"/> Diretamente Atingido <input type="checkbox"/> Indiretamente Atingido		
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento		
<input type="checkbox"/> Telefone <input type="checkbox"/> Visita do interessado ao escritório <input checked="" type="checkbox"/> Visita do agente à propriedade <input type="checkbox"/> Reunião comunitária <input type="checkbox"/> Outro					<input type="checkbox"/> Reclamação/Queixa <input type="checkbox"/> Denúncia <input type="checkbox"/> Sugestão <input checked="" type="checkbox"/> Outro: Visita de rotina aos proprietários.		
Tema							
<input checked="" type="checkbox"/> Desapropriação <input type="checkbox"/> proprietário não cadastrado <input type="checkbox"/> discorda com laudo/ valor <input type="checkbox"/> problemas de documentação <input type="checkbox"/> não recebeu a indenização <input type="checkbox"/> outro:		<input type="checkbox"/> Obra		<input type="checkbox"/> problemas com a cerca <input type="checkbox"/> porteira/ colchete aberta <input type="checkbox"/> poeira <input type="checkbox"/> ruído <input type="checkbox"/> detonação <input type="checkbox"/> outro:		<input type="checkbox"/> Acesso <input type="checkbox"/> interferência acesso interno à propriedade <input type="checkbox"/> interferência acesso externo à propriedade <input type="checkbox"/> outro:	
<input type="checkbox"/> Outro:							
Relato							
<p>Antônio César, filho da proprietária, alega que, ao regularizar o processo de desapropriação de suas terras (anteriormente a proprietária não constava na lista de desapropriação da PROJETEC), não consta a inclusão de um poço e a plantação de palma. Ele informa que não se opõe à obra e solicita a inclusão das benfeitorias não citadas no processo. Segue dados sobre o processo.</p> <p>PROCESSO nº: 0000022-49.2011.8.17.0220 EXPEDIENTE nº: 2011.0545.000168. VARA: 2ª MUNICÍPIO: Arcoverde.</p>							

Encaminhamento

- Empreendedor Gerência Ambiental Trem Pede Passagem
 Empreiteira Outro:
 Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1 – Residência da proprietária. (foto frontal)



Foto 2 – Entrevista com filho da proprietária, Antônio César.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social				
	Inicial	Final									
5.045.01	50.770 + 0,00	50.790 + 0,00	SPS	5	11/02/11	01	Caetano Guimarães				
Endereço/ Localidade					Município	Estado	Telefone				
Sítio Frecheira Velha					Pesqueira	PE	-----				
Nome					Categoria Público						
José Tenório Cavalcante					<input checked="" type="checkbox"/> Diretamente Atingido <input type="checkbox"/> Indiretamente Atingido						
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento						
<input type="checkbox"/> Telefone <input type="checkbox"/> Visita do interessado ao escritório <input checked="" type="checkbox"/> Visita do agente à propriedade <input type="checkbox"/> Reunião comunitária <input type="checkbox"/> Outro:					<input type="checkbox"/> Reclamação/Queixa <input type="checkbox"/> Denúncia <input type="checkbox"/> Sugestão <input checked="" type="checkbox"/> Outro: visita de rotina aos proprietários						
Tema											
<input type="checkbox"/> Desapropriação		<input type="checkbox"/> proprietário não cadastrado <input type="checkbox"/> discorda com laudo/ valor <input type="checkbox"/> problemas de documentação <input type="checkbox"/> não recebeu a indenização <input type="checkbox"/> outro:		<input type="checkbox"/> Obra		<input type="checkbox"/> problemas com a cerca <input type="checkbox"/> porteira/ colchete aberta <input type="checkbox"/> poeira <input type="checkbox"/> ruído <input type="checkbox"/> detonação <input type="checkbox"/> outro:		<input type="checkbox"/> Acesso		<input type="checkbox"/> interferência acesso interno à propriedade <input type="checkbox"/> interferência acesso externo à propriedade <input type="checkbox"/> outro:	
<input type="checkbox"/> Outro:											
Relato											
Não se encontrava na propriedade no momento da visita.											
Encaminhamento											

- Empreendedor Gerência Ambiental Trem Pede Passagem
 Empreiteira Outro:
 Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1 – Residência do proprietário.

Foto 2 -

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social				
	Inicial	Final									
5.046.01	50.735 + 17,72	50.740 + 0,00	SPS	5	09/02/11	01	Caetano Guimarães				
Endereço/ Localidade					Município	Estado	Telefone				
Riacho do Mel					Arcoverde	PE	-----				
Nome					Categoria Público						
Maria da Soledade Mello					<input checked="" type="checkbox"/> Diretamente Atingido <input type="checkbox"/> Indiretamente Atingido						
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento						
<input type="checkbox"/> Telefone <input type="checkbox"/> Visita do interessado ao escritório <input checked="" type="checkbox"/> Visita do agente à propriedade <input type="checkbox"/> Reunião comunitária <input type="checkbox"/> Outro:					<input type="checkbox"/> Reclamação/Queixa <input type="checkbox"/> Denúncia <input type="checkbox"/> Sugestão <input checked="" type="checkbox"/> Outro: visita de rotina aos proprietários.						
Tema											
<input checked="" type="checkbox"/> Desapropriação		<input type="checkbox"/> proprietário não cadastrado <input checked="" type="checkbox"/> discorda com laudo/ valor <input type="checkbox"/> problemas de documentação <input type="checkbox"/> não recebeu a indenização <input type="checkbox"/> outro:		<input type="checkbox"/> Obra		<input type="checkbox"/> problemas com a cerca <input type="checkbox"/> porteira/colchete aberta <input type="checkbox"/> poeira <input type="checkbox"/> ruído <input type="checkbox"/> detonação <input type="checkbox"/> outro:		<input type="checkbox"/> Acesso		<input type="checkbox"/> interferência acesso interno à propriedade <input type="checkbox"/> interferência acesso externo à propriedade <input type="checkbox"/> outro:	
<input type="checkbox"/> Outro:											
Relato											
<p>A proprietária já recebeu a indenização. A única queixa foi o baixo valor da indenização. Ela informou que não se opõe à obra.</p>											
Encaminhamento											

- Empreendedor Gerência Ambiental Trem Pede Passagem
 Empreiteira Outro:
 Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1 – Entrevista com a proprietária.

Foto 2 -

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social
	Inicial	Final					
5.048.01	50.867 + 0,00	50.874 + 0,00	SPS	5	10/02/11	01	Caetano Guimarães
Endereço/ Localidade					Município	Estado	Telefone
Sítio Riacho do Meio					Arcoverde	PE	(87) 9106-9759
Nome					Categoria Público		
Antônio Caetano Filho					<input checked="" type="checkbox"/> Diretamente Atingido <input type="checkbox"/> Indiretamente Atingido		
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento		
<input type="checkbox"/> Telefone <input type="checkbox"/> Visita do interessado ao escritório <input checked="" type="checkbox"/> Visita do agente à propriedade <input type="checkbox"/> Reunião comunitária <input type="checkbox"/> Outro:					<input type="checkbox"/> Reclamação/Queixa <input type="checkbox"/> Denúncia <input type="checkbox"/> Sugestão <input checked="" type="checkbox"/> Outro: Visita de rotina aos proprietários.		
Tema							
<input type="checkbox"/> Desapropriação <input type="checkbox"/> proprietário não cadastrado <input type="checkbox"/> discorda com laudo/ valor <input type="checkbox"/> problemas de documentação <input type="checkbox"/> não recebeu a indenização <input type="checkbox"/> outro:		<input type="checkbox"/> Obra		<input type="checkbox"/> problemas com a cerca <input type="checkbox"/> porteira/ colchete aberta <input type="checkbox"/> poeira <input type="checkbox"/> ruído <input type="checkbox"/> detonação <input type="checkbox"/> outro:		<input type="checkbox"/> Acesso <input type="checkbox"/> interferência acesso interno à propriedade <input type="checkbox"/> interferência acesso externo à propriedade <input type="checkbox"/> outro:	
<input checked="" type="checkbox"/> Outro: Nenhum							
Relato							
<p>O proprietário não estava na propriedade no momento da visita. O Sr. Marcelo, que toma conta da propriedade, informou que o Sr. Antônio reside na cidade de Pesqueira, próximo ao ponto de lotações que viajam de Pesqueira à Arcoverde.</p> <p>Marcelo informou também o número telefônico da irmã do proprietário, para contatos futuros. Sra. Socorro: (87) 9106-9759.</p> <p>O agente não conseguiu encontrar a residência do referido proprietário, bem como ao ligar para o contato telefônico o mesmo estava desligado.</p>							

Encaminhamento

- Empreendedor Gerência Ambiental Trem Pede Passagem
 Empreiteira Outro:
 Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico

Não houve registro fotográfico.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social				
	Inicial	Final									
5.053.01	50.790 + 0,00	50.800 + 0,00	SPS	5	09/02/11	01	Caetano Guimarães				
Endereço/ Localidade					Município	Estado	Telefone				
Sítio Riacho do Meio					Arcoverde	PE	-----				
Nome					Categoria Público						
Gumercindo Leite Silva					<input checked="" type="checkbox"/> Diretamente Atingido <input type="checkbox"/> Indiretamente Atingido						
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento						
<input type="checkbox"/> Telefone <input type="checkbox"/> Visita do interessado ao escritório <input checked="" type="checkbox"/> Visita do agente à propriedade <input type="checkbox"/> Reunião comunitária <input type="checkbox"/> Outro:					<input type="checkbox"/> Reclamação/Queixa <input type="checkbox"/> Denúncia <input type="checkbox"/> Sugestão <input checked="" type="checkbox"/> Outro: Visita de rotina aos proprietários.						
Tema											
<input type="checkbox"/> Desapropriação		<input type="checkbox"/> proprietário não cadastrado <input type="checkbox"/> discorda com laudo/ valor <input type="checkbox"/> problemas de documentação <input type="checkbox"/> não recebeu a indenização <input type="checkbox"/> outro:		<input type="checkbox"/> Obra		<input type="checkbox"/> problemas com a cerca <input type="checkbox"/> porteira/ colchete aberta <input type="checkbox"/> poeira <input type="checkbox"/> ruído <input type="checkbox"/> detonação <input type="checkbox"/> outro:		<input type="checkbox"/> Acesso		<input type="checkbox"/> interferência acesso interno à propriedade <input type="checkbox"/> interferência acesso externo à propriedade <input type="checkbox"/> outro:	
<input checked="" type="checkbox"/> Outro: visita de rotina aos proprietários											
Relato											
<p>O proprietário já recebeu a indenização. Ele informa também que não se opõe a obra e não tem queixas a relatar.</p>											
Encaminhamento											

- Empreendedor Gerência Ambiental Trem Pede Passagem
 Empreiteira Outro:
 Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1 – Entrevista com proprietário.

Foto 2 -

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social
	Inicial	Final					
5.055.01	50.840 + 0,00	50.855 + 0,00	SPS	5	10/02/11	01	Caetano Guimarães
Endereço/ Localidade					Município	Estado	Telefone
Sítio Riacho do Meio					Arcoverde	PE	-----
Nome					Categoria Público		
José Barbosa Sobrinho					(x) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido		
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento		
() Telefone () Visita do interessado ao escritório (x) Visita do agente à propriedade () Reunião comunitária () Outro:					() Reclamação/Queixa () Denúncia () Sugestão (x) Outro: visita de rotina aos proprietários		
Tema							
(<input checked="" type="checkbox"/>) Desapropriação		() proprietário não cadastrado () discorda com laudo/ valor () problemas de documentação (x) não recebeu a indenização () outro:		() Obra		() problemas com a cerca () porteira/ colchete aberta () poeira () ruído () detonação () outro:	
						() Acesso () interferência acesso interno à propriedade () interferência acesso externo à propriedade () outro:	
() Outro:							
Relato							
<p>O proprietário ainda não recebeu a sua indenização. De acordo com Maria José Barbosa de Lima (sua filha e responsável em resolver as pendências do processo), a única pendência é a regularização da Declaração de isenção de Débito do INCRA junto à Receita Federal, pois o dinheiro de sua indenização já está depositado em juízo.</p> <p>Ela relata que não tem queixas a fazer e que não se opõe à obra.</p>							
Encaminhamento							

- Empreendedor Gerência Ambiental Trem Pede Passagem
 Empreiteira Outro:
 Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1 – Local da entrevista, posto de Saúde da comunidade.



Foto 2 – Filha do proprietário entrevistada.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social
	Inicial	Final					
5.059.01	50.885 + 0,00	50.915 + 0,00	SPS	5	10/02/11	01	Caetano Guimarães
Endereço/ Localidade					Município	Estado	Telefone
Sítio Riacho do Meio					Arcoverde	PE	(87) 9119-0031
Nome					Categoria Público		
Gilberto Bezerra Sobral					<input checked="" type="checkbox"/> Diretamente Atingido <input type="checkbox"/> Indiretamente Atingido		
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento		
<input type="checkbox"/> Telefone <input type="checkbox"/> Visita do interessado ao escritório <input checked="" type="checkbox"/> Visita do agente à propriedade <input type="checkbox"/> Reunião comunitária <input type="checkbox"/> Outro:					<input type="checkbox"/> Reclamação/Queixa <input type="checkbox"/> Denúncia <input type="checkbox"/> Sugestão <input checked="" type="checkbox"/> Outro: visita de rotina aos proprietários		
Tema							
<input type="checkbox"/> Desapropriação <input type="checkbox"/> proprietário não cadastrado <input type="checkbox"/> discorda com laudo/ valor <input type="checkbox"/> problemas de documentação <input type="checkbox"/> não recebeu a indenização <input type="checkbox"/> outro:		<input type="checkbox"/> Obra		<input type="checkbox"/> problemas com a cerca <input type="checkbox"/> porteira/ colchete aberta <input type="checkbox"/> poeira <input type="checkbox"/> ruído <input type="checkbox"/> detonação <input type="checkbox"/> outro:		<input type="checkbox"/> Acesso <input type="checkbox"/> interferência acesso interno à propriedade <input type="checkbox"/> interferência acesso externo à propriedade <input type="checkbox"/> outro:	
<input type="checkbox"/> Outro: nenhum							
Relato							
<p>O proprietário já recebeu sua indenização. Ele relatou que não tem queixas e não se opõe à obra; informou números telefônicos para contatos: (87) 9119-0031 e (87) 9108-3769, este último pertencente à sua esposa.</p>							
Encaminhamento							

- Empreendedor Gerência Ambiental Trem Pede Passagem
 Empreiteira Outro:
 Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1 – Entrevista com proprietário.

Foto 2 -

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social				
	Inicial	Final									
5.060.01	50.914 + 12,51	50.925 +17,64	SPS	5	10/02/11	01	Caetano Guimarães				
Endereço/ Localidade					Município		Estado	Telefone			
Sítio Riacho do Meio					Arcoverde		PE	-----			
Nome					Categoria Público						
Maria José Luzardo da Rocha					<input checked="" type="checkbox"/> Diretamente Atingido <input type="checkbox"/> Indiretamente Atingido						
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento						
<input type="checkbox"/> Telefone <input type="checkbox"/> Visita do interessado ao escritório <input checked="" type="checkbox"/> Visita do agente à propriedade <input type="checkbox"/> Reunião comunitária <input type="checkbox"/> Outro:					<input type="checkbox"/> Reclamação/Queixa <input type="checkbox"/> Denúncia <input type="checkbox"/> Sugestão <input checked="" type="checkbox"/> Outro: visita de rotina aos proprietários.						
Tema											
<input type="checkbox"/> Desapropriação		<input type="checkbox"/> proprietário não cadastrado <input type="checkbox"/> discorda com laudo/ valor <input type="checkbox"/> problemas de documentação <input type="checkbox"/> não recebeu a indenização <input type="checkbox"/> outro:		<input type="checkbox"/> Obra		<input type="checkbox"/> problemas com a cerca <input type="checkbox"/> porteira/ colchete aberta <input type="checkbox"/> poeira <input type="checkbox"/> ruído <input type="checkbox"/> detonação <input type="checkbox"/> outro:		<input type="checkbox"/> Acesso		<input type="checkbox"/> interferência acesso interno à propriedade <input type="checkbox"/> interferência acesso externo à propriedade <input type="checkbox"/> outro:	
<input checked="" type="checkbox"/> Outro: nenhum											
Relato											
A proprietária não se encontrava na propriedade no momento da visita.											
Encaminhamento											

- Empreendedor Gerência Ambiental Trem Pede Passagem
 Empreiteira Outro:
 Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1 – Visão frontal da propriedade.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social
	Inicial	Final					
5.061.01	50.958 + 0,00	50.972 + 12,78	SPS	5	11/02/11	01	Caetano Guimarães
Endereço/ Localidade					Município	Estado	Telefone
Sítio Frecheira Velha					Pesqueira	PE	-----
Nome					Categoria Público		
Hermínio Alexandrino Mendonça					(x) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido		
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento		
() Telefone () Visita do interessado ao escritório (x) Visita do agente à propriedade () Reunião comunitária () Outro:					() Reclamação/Queixa () Denúncia () Sugestão (x) Outro: visita de rotina aos proprietários		
Tema							
() Desapropriação	() proprietário não cadastrado () discorda com laudo/ valor () problemas de documentação () não recebeu a indenização () outro:	() Obra	() problemas com a cerca () porteira/ colchete aberta () poeira () ruído () detonação () outro:	() Acesso	() interferência acesso interno à propriedade () interferência acesso externo à propriedade () outro:		
(x) Outro: nenhum							
Relato							
O proprietário já recebeu sua indenização, não tem queixas e não se opõe a obra. Ele reside na cidade de Arcoverde – Rua dos Mascates, 32 – São Geraldo.							
Obs: não permitiu ser fotografado , contudo não se opôs que tirasse da sua residência.							
Encaminhamento							

- Empreendedor Gerência Ambiental Trem Pede Passagem
 Empreiteira Outro:
 Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1 – Residência do proprietário (visão lateral).

Foto 2 -

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social				
	Inicial	Final									
5.061.02	51.010 + 0,00	51.013 + 15,20	SPS	5	11/02/11	01	Caetano Guimarães				
Endereço/ Localidade					Município	Estado	Telefone				
Sítio Frecheira Velha					Pesqueira	PE	-----				
Nome					Categoria Público						
José Bezerra dos Santos					<input checked="" type="checkbox"/> Diretamente Atingido <input type="checkbox"/> Indiretamente Atingido						
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento						
<input type="checkbox"/> Telefone <input type="checkbox"/> Visita do interessado ao escritório <input checked="" type="checkbox"/> Visita do agente à propriedade <input type="checkbox"/> Reunião comunitária <input type="checkbox"/> Outro:					<input type="checkbox"/> Reclamação/Queixa <input type="checkbox"/> Denúncia <input type="checkbox"/> Sugestão <input checked="" type="checkbox"/> Outro: visita de rotina aos proprietários.						
Tema											
<input type="checkbox"/> Desapropriação		<input type="checkbox"/> proprietário não cadastrado <input type="checkbox"/> discorda com laudo/ valor <input type="checkbox"/> problemas de documentação <input type="checkbox"/> não recebeu a indenização <input type="checkbox"/> outro:		<input type="checkbox"/> Obra		<input type="checkbox"/> problemas com a cerca <input type="checkbox"/> porteira/ colchete aberta <input type="checkbox"/> poeira <input type="checkbox"/> ruído <input type="checkbox"/> detonação <input type="checkbox"/> outro:		<input type="checkbox"/> Acesso		<input type="checkbox"/> interferência acesso interno à propriedade <input type="checkbox"/> interferência acesso externo à propriedade <input type="checkbox"/> outro:	
<input checked="" type="checkbox"/> Outro: nenhum											
Relato											
<p>O proprietário não se encontrava na propriedade no momento da visita. De acordo com vizinhos ele reside na cidade de Recife - PE</p> <p>Obs: a propriedade não possui qualquer tipo de construção.</p>											
Encaminhamento											

- Empreendedor Gerência Ambiental Trem Pede Passagem
 Empreiteira Outro:
 Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1 – Entrada da propriedade (visão frontal).

Foto 2 -

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social
	Inicial	Final					
5.062.01	51.013 + 15,20	51.017 + 2,32	SPS	5	10/02/11	01	Caetano Guimarães
Endereço/ Localidade					Município	Estado	Telefone
Sítio Frecheira Velha					Pesqueira	PE	(87) 9146-0286
Nome					Categoria Público		
Lenilda Maria de Siqueira					(x) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido		
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento		
() Telefone () Visita do interessado ao escritório (x) Visita do agente à propriedade () Reunião comunitária () Outro:					() Reclamação/Queixa () Denúncia () Sugestão (x) Outro: visita de rotina aos proprietários		
Tema							
(<input checked="" type="checkbox"/>) Desapropriação		() proprietário não cadastrado () discorda com laudo/ valor () problemas de documentação (x) não recebeu a indenização () outro:		() Obra		() problemas com a cerca () porteira/ colchete aberta () poeira () ruído () detonação () outro:	
						(<input type="checkbox"/>) Acesso () interferência acesso interno à propriedade () interferência acesso externo à propriedade () outro:	
() Outro:							
Relato							
A proprietária relata que recebeu parte de sua indenização referente à terra. Enquanto o restante da indenização será pago pelas benfeitorias e pelo imóvel. Este último decorrente do USOCAPIÃO. A proprietária reside a mais de 7 anos no local.							
Encaminhamento							

- Empreendedor Gerência Ambiental Trem Pede Passagem
 Empreiteira Outro:
 Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1 – Residência da proprietária.



Foto 2 – Entrevista com a proprietária.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social
	Inicial	Final					
5.062.02	50.925 + 17,64	50.958 + 0,00	SPS	5	10/02/11	01	Caetano Guimarães
Endereço/ Localidade					Município	Estado	Telefone
Sítio Frecheira Velha					Pesqueira	PE	(87) 9161-5738
Nome					Categoria Público		
Iris Pereira de Mendonça					(x) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido		
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento		
() Telefone () Visita do interessado ao escritório (x) Visita do agente à propriedade () Reunião comunitária () Outro:					() Reclamação/Queixa () Denúncia () Sugestão (x) Outro: visita de rotina aos proprietários.		
Tema							
(<input checked="" type="checkbox"/>) Desapropriação		() proprietário não cadastrado () discorda com laudo/ valor () problemas de documentação (x) não recebeu a indenização () outro:		() Obra		() problemas com a cerca () porteira/colchete aberta () poeira () ruído () detonação () outro:	
						(<input type="checkbox"/>) Acesso () interferência acesso interno à propriedade () interferência acesso externo à propriedade () outro:	
() Outro:							
Relato							
<p>O proprietário ainda não recebeu a indenização.No processo consta também o levantamento técnico de outra propriedade com o Laudo nº 5.062.03; ambos estão anexos em um único processo de desapropriação.</p> <p>Ele relata também a demora no recebimento da indenização.</p> <p>Obs: o proprietário não permitiu ser fotografado mas autorizou o registro fotográfico da sua residência.</p>							

Encaminhamento

- Empreendedor Gerência Ambiental Trem Pede Passagem
 Empreiteira Outro:
 Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1 – Residência do proprietário.

Foto 2 -

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social
	Inicial	Final					
5.062.03	50.972 + 12,78	51.010 + 0,00	SPS	5	10/02/11	01	Caetano Guimarães
Endereço/ Localidade					Município	Estado	Telefone
Sítio Frecheira Velha					Pesqueira	PE	(87) 9161- 5738
Nome					Categoria Público		
Iris Pereira de Mendonça					(x) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido		
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento		
() Telefone () Visita do interessado ao escritório (x) Visita do agente à propriedade () Reunião comunitária () Outro:					() Reclamação/Queixa () Denúncia () Sugestão (x) Outro: visita de rotina aos proprietários.		
Tema							
(<input checked="" type="checkbox"/>) Desapropriação	() proprietário não cadastrado () discorda com laudo/ valor () problemas de documentação (x) não recebeu a indenização () outro:	() Obra	() problemas com a cerca () porteira/ colchete aberta () poeira () ruído () detonação () outro:	() Acesso	() interferência acesso interno à propriedade () interferência acesso externo à propriedade () outro:		
() Outro:							
Relato							
<p>O proprietário ainda não recebeu a indenização . No processo consta também o levantamento técnico de outra propriedade com o Laudo nº 5.062.02; ambos estão anexos em um único processo de desapropriação.</p> <p>Ele relata também a demora no recebimento da indenização.</p> <p>Obs: o proprietário não permitiu ser fotografado, só permitiu o registro fotográfico da sua residência.</p>							
Encaminhamento							

- Empreendedor Gerência Ambiental Trem Pede Passagem
 Empreiteira Outro:
 Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1 – Residência do proprietário.

Foto 2 -

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social
	Inicial	Final					
5.062.04	51.017 + 2,33	51.018 + 12,04	SPS	5	10/02/11	01	Caetano Guimarães
Endereço/ Localidade					Município	Estado	Telefone
Sítio Frecheira Velha					Pesqueira	PE	(87) 9161-5738
Nome					Categoria Público		
Iris Pereira de Mendonça					<input checked="" type="checkbox"/> Diretamente Atingido <input type="checkbox"/> Indiretamente Atingido		
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento		
<input type="checkbox"/> Telefone <input type="checkbox"/> Visita do interessado ao escritório <input checked="" type="checkbox"/> Visita do agente à propriedade <input type="checkbox"/> Reunião comunitária <input type="checkbox"/> Outro:					<input type="checkbox"/> Reclamação/Queixa <input type="checkbox"/> Denúncia <input type="checkbox"/> Sugestão <input checked="" type="checkbox"/> Outro: visita de rotina aos proprietários.		
Tema							
<input type="checkbox"/> Desapropriação <input type="checkbox"/> proprietário não cadastrado <input type="checkbox"/> discorda com laudo/ valor <input type="checkbox"/> problemas de documentação <input type="checkbox"/> não recebeu a indenização <input type="checkbox"/> outro:		<input type="checkbox"/> Obra <input type="checkbox"/> problemas com a cerca <input type="checkbox"/> porteira/ colchete aberta <input type="checkbox"/> poeira <input type="checkbox"/> ruído <input type="checkbox"/> detonação <input type="checkbox"/> outro:		<input type="checkbox"/> Acesso <input type="checkbox"/> interferência acesso interno à propriedade <input type="checkbox"/> interferência acesso externo à propriedade <input type="checkbox"/> outro:			
(x) Outro: nenhum							
Relato							
<p>O proprietário já recebeu sua indenização. Ele informou que não recebeu ainda de outras duas propriedades que também foram atingidas pela obra (laudos nº 5.062.02 e 5.062.03) que constam em um mesmo processo.</p> <p>Obs: o proprietário não permitiu ser fotografado, mas autorizou o registro fotográfico da sua residência.</p>							
Encaminhamento							

- Empreendedor Gerência Ambiental Trem Pede Passagem
 Empreiteira Outro:
 Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1 – residência do proprietário.

Foto 2 -

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social	
	Inicial	Final						
INEXISTENTE	-	-	SPS	5	09/02/11	02	Caetano Guimarães	
Endereço/ Localidade					Município		Estado	Telefone
Sítio Riacho do Mel					Arcoverde		PE	-----
Nome					Categoria Público			
Raimunda Vieira da Silva					<input checked="" type="checkbox"/> Diretamente Atingido <input type="checkbox"/> Indiretamente Atingido			
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento			
<input type="checkbox"/> Telefone <input type="checkbox"/> Visita do interessado ao escritório <input checked="" type="checkbox"/> Visita do agente à propriedade <input type="checkbox"/> Reunião comunitária <input type="checkbox"/> Outro:					<input checked="" type="checkbox"/> Reclamação/Queixa <input type="checkbox"/> Denúncia <input type="checkbox"/> Sugestão <input type="checkbox"/> Outro:			
Tema								
<input checked="" type="checkbox"/> Desapropriação		<input checked="" type="checkbox"/> proprietário não cadastrado <input type="checkbox"/> discorda com laudo/ valor <input type="checkbox"/> problemas de documentação <input type="checkbox"/> não recebeu a indenização <input type="checkbox"/> outro:		<input type="checkbox"/> Obra	<input type="checkbox"/> problemas com a cerca <input type="checkbox"/> porteira/colchete aberta <input type="checkbox"/> poeira <input type="checkbox"/> ruído <input type="checkbox"/> detonação <input type="checkbox"/> outro:		<input type="checkbox"/> Acesso	<input type="checkbox"/> interferência acesso interno à propriedade <input type="checkbox"/> interferência acesso externo à propriedade <input type="checkbox"/> outro:
<input type="checkbox"/> Outro:								
Relato								
<p>Proprietária não cadastrada na lista de acompanhamento de desapropriação da PROJETEC. Propriedade delimitada entre os LAUDOS 5.032.01 (FOODGEO AGRONEGÓCIOS LTDA - estacas 50.645 + 0,00 à 50.660 + 0,00) e 5.041.01 (Sr. José Albuquerque Soares – estacas 50.655 + 0,00 à 50.665 + 0,00).</p> <p>Entrevista realizada com o marido da proprietária, o Sr. Francisco Itamar Aragão. Ele e sua esposa são agricultores, fazem o plantio de culturas temporárias de milho, feijão e mandioca, para consumo próprio. Possuem criação de bovinos, ovinos e de galinhas; a produção de leite é para consumo próprio.</p> <p>De acordo com documentação são posseiros, nenhuma benfeitoria foi atingida, somente faixa de domínio.</p>								

Francisco relatou também a presença da equipe “Trem pede Passagem” em sua propriedade, na coleta de informações pertinente.

Encaminhamento

- (X) Empreendedor () Gerência Ambiental (X) Trem Pede Passagem
() Empreiteira () Outro:
() Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1 – Residência da proprietária.



Foto 2 – Entrevista com o esposo da proprietária, Francisco Itamar.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social	
	Inicial	Final						
5.054.01	50.800 +0,00	50.840 +0,00	SPS	5	15/02/11	01	Caetano Guimarães	
Endereço/ Localidade					Município		Estado	Telefone
Riacho do Meio					Pesqueira		PE	-----
Nome					Categoria Público			
João José Zeca					<input type="checkbox"/> Diretamente Atingido <input type="checkbox"/> Indiretamente Atingido			
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento			
<input type="checkbox"/> Telefone <input type="checkbox"/> Visita do interessado ao escritório <input checked="" type="checkbox"/> Visita do agente à propriedade <input type="checkbox"/> Reunião comunitária <input type="checkbox"/> Outro:					<input type="checkbox"/> Reclamação/Queixa <input type="checkbox"/> Denúncia <input type="checkbox"/> Sugestão <input checked="" type="checkbox"/> Outro: visita de rotina aos proprietários.			
Tema								
<input type="checkbox"/> Desapropriação		<input type="checkbox"/> proprietário não cadastrado <input type="checkbox"/> discorda com laudo/ valor <input type="checkbox"/> problemas de documentação <input type="checkbox"/> não recebeu a indenização <input type="checkbox"/> outro:		<input type="checkbox"/> Obra	<input type="checkbox"/> problemas com a cerca <input type="checkbox"/> porteira/ colchete aberta <input type="checkbox"/> poeira <input type="checkbox"/> ruído <input type="checkbox"/> detonação <input type="checkbox"/> outro:		<input type="checkbox"/> Acesso	<input type="checkbox"/> interferência acesso interno à propriedade <input type="checkbox"/> interferência acesso externo à propriedade <input type="checkbox"/> outro:
<input type="checkbox"/> Outro:								
Relato								
O proprietário não estava no momento da visita.								
Encaminhamento								

- Empreendedor Gerência Ambiental Trem Pede Passagem Empreiteira
 Outro:
 Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1 – Residência do proprietário.

Foto 2 –

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social	
	Inicial	Final						
5.065.01	51.058 +2,37	51.062 +5,50	SPS	5	17/02/11	01	Caetano Guimarães	
Endereço/ Localidade					Município		Estado	Telefone
Mimoso					Pesqueira		PE	
Nome					Categoria Público			
José Orlando Souza da Rocha					<input checked="" type="checkbox"/> Diretamente Atingido <input type="checkbox"/> Indiretamente Atingido			
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento			
<input type="checkbox"/> Telefone <input type="checkbox"/> Visita do interessado ao escritório <input checked="" type="checkbox"/> Visita do agente à propriedade <input type="checkbox"/> Reunião comunitária <input type="checkbox"/> Outro:					<input type="checkbox"/> Reclamação/Queixa <input type="checkbox"/> Denúncia <input type="checkbox"/> Sugestão <input checked="" type="checkbox"/> Outro: visita de rotina aos proprietários.			
Tema								
<input type="checkbox"/> Desapropriação		<input type="checkbox"/> proprietário não cadastrado <input type="checkbox"/> discorda com laudo/ valor <input type="checkbox"/> problemas de documentação <input type="checkbox"/> não recebeu a indenização <input type="checkbox"/> outro:		<input type="checkbox"/> Obra	<input type="checkbox"/> problemas com a cerca <input type="checkbox"/> porteira/ colchete aberta <input type="checkbox"/> poeira <input type="checkbox"/> ruído <input type="checkbox"/> detonação <input type="checkbox"/> outro:		<input type="checkbox"/> Acesso	<input type="checkbox"/> interferência acesso interno à propriedade <input type="checkbox"/> interferência acesso externo à propriedade <input type="checkbox"/> outro:
<input type="checkbox"/> Outro:								
Relato								
O proprietário não estava no momento da visita.								
Encaminhamento								

- (x) Empreendedor (x) Gerência Ambiental () Trem Pede Passagem () Empreiteira
() Outro:
() Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1 – Residência do proprietário.

Foto 2 –

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social				
	Inicial	Final									
5.065.02	51.058 +2,37	51.065 +14,96	SPS	5	17/02/11	01	Caetano Guimarães				
Endereço/ Localidade					Município		Estado	Telefone			
Mimoso					Pesqueira		PE				
Nome					Categoria Público						
José Orlando Souza da Rocha					<input checked="" type="checkbox"/> Diretamente Atingido <input type="checkbox"/> Indiretamente Atingido						
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento						
<input type="checkbox"/> Telefone <input type="checkbox"/> Visita do interessado ao escritório <input checked="" type="checkbox"/> Visita do agente à propriedade <input type="checkbox"/> Reunião comunitária <input type="checkbox"/> Outro:					<input type="checkbox"/> Reclamação/Queixa <input type="checkbox"/> Denúncia <input type="checkbox"/> Sugestão <input checked="" type="checkbox"/> Outro: visita de rotina aos proprietários.						
Tema											
<input type="checkbox"/> Desapropriação		<input type="checkbox"/> proprietário não cadastrado <input type="checkbox"/> discorda com laudo/ valor <input type="checkbox"/> problemas de documentação <input type="checkbox"/> não recebeu a indenização <input type="checkbox"/> outro:		<input type="checkbox"/> Obra		<input type="checkbox"/> problemas com a cerca <input type="checkbox"/> porteira/ colchete aberta <input type="checkbox"/> poeira <input type="checkbox"/> ruído <input type="checkbox"/> detonação <input type="checkbox"/> outro:		<input type="checkbox"/> Acesso		<input type="checkbox"/> interferência acesso interno à propriedade <input type="checkbox"/> interferência acesso externo à propriedade <input type="checkbox"/> outro:	
<input type="checkbox"/> Outro:											
Relato											
O proprietário não estava no momento da visita.											
Encaminhamento											

- Empreendedor Gerência Ambiental Trem Pede Passagem Empreiteira
 Outro:
 Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1 – residência do proprietário.

Foto 2 –

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social	
	Inicial	Final						
5.067.01	51.090 +8,17	51.105 +15,27	SPS	5	17/02/11	01	Caetano Guimarães	
Endereço/ Localidade					Município		Estado	Telefone
Mimoso					Pesqueira		PE	
Nome					Categoria Público			
Julieta Maria Teixeira Torres					<input checked="" type="checkbox"/> Diretamente Atingido <input type="checkbox"/> Indiretamente Atingido			
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento			
<input type="checkbox"/> Telefone <input type="checkbox"/> Visita do interessado ao escritório <input checked="" type="checkbox"/> Visita do agente à propriedade <input type="checkbox"/> Reunião comunitária <input type="checkbox"/> Outro:					<input type="checkbox"/> Reclamação/Queixa <input type="checkbox"/> Denúncia <input type="checkbox"/> Sugestão <input checked="" type="checkbox"/> Outro: visita de rotina aos proprietários.			
Tema								
<input type="checkbox"/> Desapropriação		<input type="checkbox"/> proprietário não cadastrado <input type="checkbox"/> discorda com laudo/ valor <input type="checkbox"/> problemas de documentação <input type="checkbox"/> não recebeu a indenização <input type="checkbox"/> outro:		<input type="checkbox"/> Obra	<input type="checkbox"/> problemas com a cerca <input type="checkbox"/> porteira/ colchete aberta <input type="checkbox"/> poeira <input type="checkbox"/> ruído <input type="checkbox"/> detonação <input type="checkbox"/> outro:		<input type="checkbox"/> Acesso	<input type="checkbox"/> interferência acesso interno à propriedade <input type="checkbox"/> interferência acesso externo à propriedade <input type="checkbox"/> outro:
<input type="checkbox"/> Outro:								
Relato								
A proprietária informou que já recebeu a indenização de desapropriação. Não tem queixas e não se opõe a obra.								
Encaminhamento								

- Empreendedor Gerência Ambiental Trem Pede Passagem Empreiteira
 Outro:
 Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1 – Residência da proprietária.



Foto 2 – Proprietária no momento da entrevista.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social				
	Inicial	Final									
5.068.01	51.032 +12,38	51.058 +2,37	SPS	5	17002/11	01	Caetano Guimarães				
Endereço/ Localidade					Município		Estado	Telefone			
Mimoso					Pesqueira		PE	(87) 3803-2040. (87) 9123-2507.			
Nome					Categoria Público						
Lucia Maria leite					<input type="checkbox"/> Diretamente Atingido <input type="checkbox"/> Indiretamente Atingido						
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento						
<input type="checkbox"/> Telefone <input type="checkbox"/> Visita do interessado ao escritório <input checked="" type="checkbox"/> Visita do agente à propriedade <input type="checkbox"/> Reunião comunitária <input type="checkbox"/> Outro:					<input type="checkbox"/> Reclamação/Queixa <input type="checkbox"/> Denúncia <input type="checkbox"/> Sugestão <input checked="" type="checkbox"/> Outro: visita de rotina aos proprietários.						
Tema											
<input type="checkbox"/> Desapropriação		<input type="checkbox"/> proprietário não cadastrado <input type="checkbox"/> discorda com laudo/ valor <input type="checkbox"/> problemas de documentação <input type="checkbox"/> não recebeu a indenização <input type="checkbox"/> outro:		<input type="checkbox"/> Obra		<input type="checkbox"/> problemas com a cerca <input type="checkbox"/> porteira/ colchete aberta <input type="checkbox"/> poeira <input type="checkbox"/> ruído <input type="checkbox"/> detonação <input type="checkbox"/> outro:		<input type="checkbox"/> Acesso		<input type="checkbox"/> interferência acesso interno à propriedade <input type="checkbox"/> interferência acesso externo à propriedade <input type="checkbox"/> outro:	
<input type="checkbox"/> Outro:											
Relato											
A proprietária informou que já recebeu a indenização de desapropriação. Não tem queixas e não se opõe à obra.											
Encaminhamento											

- (x) Empreendedor (x) Gerência Ambiental () Trem Pede Passagem () Empreiteira
() Outro:
() Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1 – Residência da proprietária.



Foto 2 – Proprietária e agente social.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social				
	Inicial	Final									
5.069.01	51.095 +0,00	51.100 +0,00	SPS	5	16/02/11	01	Caetano Guimarães				
Endereço/ Localidade					Município		Estado	Telefone			
Mimoso					Pesqueira		PE				
Nome					Categoria Público						
José Abílio dos Santos					<input checked="" type="checkbox"/> Diretamente Atingido <input type="checkbox"/> Indiretamente Atingido						
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento						
<input type="checkbox"/> Telefone <input type="checkbox"/> Visita do interessado ao escritório <input checked="" type="checkbox"/> Visita do agente à propriedade <input type="checkbox"/> Reunião comunitária <input type="checkbox"/> Outro:					<input type="checkbox"/> Reclamação/Queixa <input type="checkbox"/> Denúncia <input type="checkbox"/> Sugestão <input checked="" type="checkbox"/> Outro: visita de rotina aos proprietários.						
Tema											
<input type="checkbox"/> Desapropriação		<input type="checkbox"/> proprietário não cadastrado <input type="checkbox"/> discorda com laudo/ valor <input type="checkbox"/> problemas de documentação <input type="checkbox"/> não recebeu a indenização <input type="checkbox"/> outro:		<input type="checkbox"/> Obra		<input type="checkbox"/> problemas com a cerca <input type="checkbox"/> porteira/ colchete aberta <input type="checkbox"/> poeira <input type="checkbox"/> ruído <input type="checkbox"/> detonação <input type="checkbox"/> outro:		<input type="checkbox"/> Acesso		<input type="checkbox"/> interferência acesso interno à propriedade <input type="checkbox"/> interferência acesso externo à propriedade <input type="checkbox"/> outro:	
<input type="checkbox"/> Outro: Nenhum.											
Relato											
<p>A proprietária informou que já recebeu a indenização de desapropriação. Não tem queixas à relatar e não se opõe à obra.</p>											
Encaminhamento											

- Empreendedor Gerência Ambiental Trem Pede Passagem Empreiteira
 Outro:
 Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1 – Residência do proprietário.



Foto 2 – Proprietário e agente social.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social
	Inicial	Final					
5.070.01	51.098 +1,11	51.101 +8,30	SPS	5	16/02/11	01	Caetano Guimarães
Endereço/ Localidade					Município	Estado	Telefone
Mimoso					Pesqueira	PE	-----
Nome					Categoria Público		
Marcelia Pereira dos Santos					(x) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido		
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento		
() Telefone () Visita do interessado ao escritório (x) Visita do agente à propriedade () Reunião comunitária () Outro:					() Reclamação/Queixa () Denúncia () Sugestão (x) Outro: visita de rotina ao proprietário		
Tema							
(<input checked="" type="checkbox"/>) Desapropriação	() proprietário não cadastrado () discorda com laudo/ valor (x) problemas de documentação () não recebeu a indenização () outro:	() Obra	() problemas com a cerca () porteira/colchete aberta () poeira () ruído () detonação () outro:	() Acesso	() interferência acesso interno à propriedade () interferência acesso externo à propriedade () outro:		
() Outro:							
Relato							
<p>O Sr. José Milton de Lima (esposo da proprietária) relata que a mesma recebeu a indenização pelas benfeitorias. Quanto à indenização sobre as terras, de acordo com o processo judicial, a proprietária não estava regularizada perante o cartório de imóveis, faltando apenas tal regularização para liberação da indenização que já está depositada em juízo.</p> <p>A proprietária não esboçou qualquer queixa e não se opõe a obra.</p>							
Encaminhamento							

Empreendedor Gerência Ambiental Trem Pede Passagem
Empreiteira
 Outro:
 Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1 – Residência da proprietária.



Foto 2 – José Milton, esposo da proprietária.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social
	Inicial	Final					
5.071.01	51.065 +14,96	51.074 +14,14	SPS	5	17/02/11	01	Caetano Guimarães
Endereço/ Localidade					Município	Estado	Telefone
Mimoso					Pesqueira	PE	-----
Nome					Categoria Público		
Miguel Andrade Cavalcanti					<input checked="" type="checkbox"/> Diretamente Atingido <input type="checkbox"/> Indiretamente Atingido		
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento		
<input type="checkbox"/> Telefone <input type="checkbox"/> Visita do interessado ao escritório <input checked="" type="checkbox"/> Visita do agente à propriedade <input type="checkbox"/> Reunião comunitária <input type="checkbox"/> Outro:					<input type="checkbox"/> Reclamação/Queixa <input type="checkbox"/> Denúncia <input type="checkbox"/> Sugestão <input checked="" type="checkbox"/> Outro: visita de rotina aos proprietários.		
Tema							
<input type="checkbox"/> Desapropriação	<input type="checkbox"/> proprietário não cadastrado <input type="checkbox"/> discorda com laudo/ valor <input type="checkbox"/> problemas de documentação <input type="checkbox"/> não recebeu a indenização <input type="checkbox"/> outro:		<input type="checkbox"/> Obra	<input type="checkbox"/> problemas com a cerca <input type="checkbox"/> porteira/ colchete aberta <input type="checkbox"/> poeira <input type="checkbox"/> ruído <input type="checkbox"/> detonação <input type="checkbox"/> outro:		<input type="checkbox"/> Acesso	<input type="checkbox"/> interferência acesso interno à propriedade <input type="checkbox"/> interferência acesso externo à propriedade <input type="checkbox"/> outro:
<input type="checkbox"/> Outro:							
Relato							
O proprietário não estava presente no momento da visita.							
De acordo com vizinhos, o referido proprietário reside em Pesqueira. Ele também possui uma casa na localidade, além da propriedade atingida pela obra.							
Encaminhamento							

- Empreendedor Gerência Ambiental Trem Pede Passagem Empreiteira
 Outro:
 Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1 – Residência do proprietário na localidade.

Foto 2 –

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social
	Inicial	Final					
5.072.01	51.074 +14,14	51.082 +2,94	SPS	5	16/02/11	01	Caetano Guimarães
Endereço/ Localidade					Município	Estado	Telefone
Mimoso					Pesqueira	PE	
Nome					Categoria Público		
Maurício Bezerra da Silva					<input checked="" type="checkbox"/> Diretamente Atingido <input type="checkbox"/> Indiretamente Atingido		
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento		
<input type="checkbox"/> Telefone <input type="checkbox"/> Visita do interessado ao escritório <input checked="" type="checkbox"/> Visita do agente à propriedade <input type="checkbox"/> Reunião comunitária <input type="checkbox"/> Outro:					<input type="checkbox"/> Reclamação/Queixa <input type="checkbox"/> Denúncia <input type="checkbox"/> Sugestão <input checked="" type="checkbox"/> Outro: visita de rotina aos proprietários.		
Tema							
<input checked="" type="checkbox"/> Desapropriação	<input type="checkbox"/> proprietário não cadastrado <input type="checkbox"/> discorda com laudo/ valor <input checked="" type="checkbox"/> problemas de documentação <input checked="" type="checkbox"/> não recebeu a indenização <input type="checkbox"/> outro:		<input type="checkbox"/> Obra	<input type="checkbox"/> problemas com a cerca <input type="checkbox"/> porteira/ colchete aberta <input type="checkbox"/> poeira <input type="checkbox"/> ruído <input type="checkbox"/> detonação <input type="checkbox"/> outro:		<input type="checkbox"/> Acesso	<input type="checkbox"/> interferência acesso interno à propriedade <input type="checkbox"/> interferência acesso externo à propriedade <input type="checkbox"/> outro:
<input type="checkbox"/> Outro:							
Relato							
<p>O proprietário relata que não recebeu a indenização de desapropriação. Ele informa que seu nome está errado, tanto no processo de desapropriação quanto no laudo da PROJETEC. Nos referidos documentos consta “MAURÍCIO RÉGIS DE OLIVEIRA”, onde o proprietário não sabe de quem se trata. Contudo, o proprietário já relatou esse fato ao juiz da comarca para ratificar o erro.</p> <p>O proprietário relata também que 02 (dois) barreiros não foram inclusos como benfeitorias atingidas no processo de desapropriação.</p> <p>Números telefônicos para contatos: • (87) 3803-2050. (residencial)</p>							

- (87) 3803-2061. (orelhão próximo ao ponto comercial do proprietário)

Encaminhamento

- (x) Empreendedor () Gerência Ambiental (x) Trem Pede Passagem () Empreiteira
() Outro:
() Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1 – Proprietário e agente social.



Foto 2 – Documento com nome correto do proprietário.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social				
	Inicial	Final									
5.073.01	51.082 +2,94	51.083 +7,09	SPS	5	16/02/11	01	Caetano Guimarães				
Endereço/ Localidade					Município		Estado	Telefone			
Mimoso					Pesqueira		PE				
Nome					Categoria Público						
Cícera Bezerra dos Santos					<input checked="" type="checkbox"/> Diretamente Atingido <input type="checkbox"/> Indiretamente Atingido						
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento						
<input type="checkbox"/> Telefone <input type="checkbox"/> Visita do interessado ao escritório <input checked="" type="checkbox"/> Visita do agente à propriedade <input type="checkbox"/> Reunião comunitária <input type="checkbox"/> Outro:					<input type="checkbox"/> Reclamação/Queixa <input type="checkbox"/> Denúncia <input type="checkbox"/> Sugestão <input checked="" type="checkbox"/> Outro: visita de rotina aos proprietários.						
Tema											
<input checked="" type="checkbox"/> Desapropriação		<input type="checkbox"/> proprietário não cadastrado <input type="checkbox"/> discorda com laudo/ valor <input type="checkbox"/> problemas de documentação <input checked="" type="checkbox"/> não recebeu a indenização <input type="checkbox"/> outro:		<input type="checkbox"/> Obra		<input type="checkbox"/> problemas com a cerca <input type="checkbox"/> porteira/ colchete aberta <input type="checkbox"/> poeira <input type="checkbox"/> ruído <input type="checkbox"/> detonação <input type="checkbox"/> outro:		<input type="checkbox"/> Acesso		<input type="checkbox"/> interferência acesso interno à propriedade <input type="checkbox"/> interferência acesso externo à propriedade <input type="checkbox"/> outro:	
<input type="checkbox"/> Outro:											
Relato											
<p>A proprietária informou que recebeu a indenização pelas benfeitorias. Quanto à indenização sobre as terras, de acordo com o processo judicial, a propriedade não estava regularizada perante o cartório de imóveis, faltando apenas tal regularização para liberar a indenização, já depositada em juízo.</p> <p>Ela também relata que foram atingidas outras benfeitorias, não incluídas no processo de desapropriação, como algumas árvores frutíferas (pinha, acerola e seriguela).</p>											

Encaminhamento

- Empreendedor Gerência Ambiental Trem Pede Passagem ()
Empreiteira
() Outro:
() Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1 – Residências da proprietária.



Foto 2 – Proprietária e o local da entrevista.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social				
	Inicial	Final									
5,074.01	51.083 +7,08	51.095 +19,08	SPS	5	17/02/11	01	Caetano Guimarães				
Endereço/ Localidade					Município		Estado	Telefone			
Mimoso					Pesqueira		PE				
Nome					Categoria Público						
Alberto Tenório de Assis					<input checked="" type="checkbox"/> Diretamente Atingido <input type="checkbox"/> Indiretamente Atingido						
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento						
<input type="checkbox"/> Telefone <input type="checkbox"/> Visita do interessado ao escritório <input checked="" type="checkbox"/> Visita do agente à propriedade <input type="checkbox"/> Reunião comunitária <input type="checkbox"/> Outro:					<input type="checkbox"/> Reclamação/Queixa <input type="checkbox"/> Denúncia <input type="checkbox"/> Sugestão <input checked="" type="checkbox"/> Outro: visita de rotina aos proprietários.						
Tema											
<input type="checkbox"/> Desapropriação		<input type="checkbox"/> proprietário não cadastrado <input type="checkbox"/> discorda com laudo/ valor <input type="checkbox"/> problemas de documentação <input type="checkbox"/> não recebeu a indenização <input type="checkbox"/> outro:		<input type="checkbox"/> Obra		<input type="checkbox"/> problemas com a cerca <input type="checkbox"/> porteira/ colchete aberta <input type="checkbox"/> poeira <input type="checkbox"/> ruído <input type="checkbox"/> detonação <input type="checkbox"/> outro:		<input type="checkbox"/> Acesso		<input type="checkbox"/> interferência acesso interno à propriedade <input type="checkbox"/> interferência acesso externo à propriedade <input type="checkbox"/> outro:	
<input type="checkbox"/> Outro:											
Relato											
<p>O proprietário informa que já recebeu a indenização de desapropriação. Ele não tem queixas e não se opõe a obra.</p>											
Encaminhamento											

- Empreendedor Gerência Ambiental Trem Pede Passagem
Empreiteira
 Outro:
 Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1 – Residência do proprietário.



Foto 2 – Proprietário e agente social.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social				
	Inicial	Final									
5.075.01	51.095 +19,07	51.101 +7,80	SPS	5	16/02/11	01	Caetano Guimarães				
Endereço/ Localidade					Município		Estado	Telefone			
Mimoso					Pesqueira		PE				
Nome					Categoria Público						
Aluízio José dos Santos					<input checked="" type="checkbox"/> Diretamente Atingido <input type="checkbox"/> Indiretamente Atingido						
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento						
<input type="checkbox"/> Telefone <input type="checkbox"/> Visita do interessado ao escritório <input checked="" type="checkbox"/> Visita do agente à propriedade <input type="checkbox"/> Reunião comunitária <input type="checkbox"/> Outro:					<input type="checkbox"/> Reclamação/Queixa <input type="checkbox"/> Denúncia <input type="checkbox"/> Sugestão <input checked="" type="checkbox"/> Outro: visita de rotina aos proprietários.						
Tema											
<input checked="" type="checkbox"/> Desapropriação		<input type="checkbox"/> proprietário não cadastrado <input type="checkbox"/> discorda com laudo/ valor <input type="checkbox"/> problemas de documentação <input checked="" type="checkbox"/> não recebeu a indenização <input type="checkbox"/> outro:		<input type="checkbox"/> Obra		<input type="checkbox"/> problemas com a cerca <input type="checkbox"/> porteira/ colchete aberta <input type="checkbox"/> poeira <input type="checkbox"/> ruído <input type="checkbox"/> detonação <input type="checkbox"/> outro:		<input type="checkbox"/> Acesso		<input type="checkbox"/> interferência acesso interno à propriedade <input type="checkbox"/> interferência acesso externo à propriedade <input type="checkbox"/> outro:	
<input type="checkbox"/> Outro:											
Relato											
<p>O proprietário relatou que recebeu a indenização pelas benfeitorias, quanto à indenização sobre as terras, de acordo com o processo judicial, a propriedade não estava regularizada perante o cartório de imóveis, faltando apenas tal regularização para liberar a indenização, já depositada em juízo.</p> <p>O proprietário não tem queixas e não se opõe a obra.</p>											
Encaminhamento											

- Empreendedor Gerência Ambiental Trem Pede Passagem Empreiteira
 Outro:
 Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1 – Residência do proprietário.



Foto 2 – Proprietário e o local da entrevista.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social				
	Inicial	Final									
5.076.01	51.103 +4,89	51.106 +5,52	SPS	5	16/02/11	01	Caetano Guimarães				
Endereço/ Localidade					Município		Estado	Telefone			
Mimoso					Pesqueira		PE				
Nome					Categoria Público						
Severino José dos Santos					<input checked="" type="checkbox"/> Diretamente Atingido <input type="checkbox"/> Indiretamente Atingido						
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento						
<input type="checkbox"/> Telefone <input type="checkbox"/> Visita do interessado ao escritório <input checked="" type="checkbox"/> Visita do agente à propriedade <input type="checkbox"/> Reunião comunitária <input type="checkbox"/> Outro:					<input type="checkbox"/> Reclamação/Queixa <input type="checkbox"/> Denúncia <input type="checkbox"/> Sugestão <input checked="" type="checkbox"/> Outro: visita de rotina aos proprietários.						
Tema											
<input checked="" type="checkbox"/> Desapropriação		<input type="checkbox"/> proprietário não cadastrado <input type="checkbox"/> discorda com laudo/ valor <input type="checkbox"/> problemas de documentação <input checked="" type="checkbox"/> não recebeu a indenização <input type="checkbox"/> outro:		<input type="checkbox"/> Obra		<input type="checkbox"/> problemas com a cerca <input type="checkbox"/> porteira/ colchete aberta <input type="checkbox"/> poeira <input type="checkbox"/> ruído <input type="checkbox"/> detonação <input type="checkbox"/> outro:		<input type="checkbox"/> Acesso		<input type="checkbox"/> interferência acesso interno à propriedade <input type="checkbox"/> interferência acesso externo à propriedade <input type="checkbox"/> outro:	
<input type="checkbox"/> Outro:											
Relato											
<p>O proprietário relatou que recebeu a indenização pelas benfeitorias, quanto à indenização sobre as terras, de acordo com o processo judicial, a propriedade não estava regularizada perante o cartório de imóveis, faltando apenas tal regularização para liberar a indenização, já depositada em juízo.</p> <p>O proprietário não tem queixas e não se opõe a obra.</p>											
Encaminhamento											

Empreendedor Gerência Ambiental Trem Pede Passagem ()
Empreiteira
() Outro:
() Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1 – Residência do proprietário.



Foto 2 – Proprietário e agente social.

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social
	Inicial	Final					
5.091.01	51.110 +3,50	51.123 +15,72	SPS	5	17/02/11	01	Caetano Guimarães
Endereço/ Localidade					Município	Estado	Telefone
Mimoso					Pesqueira	PE	
Nome					Categoria Público		
Lídio Severiano dos Santos					<input checked="" type="checkbox"/> Diretamente Atingido <input type="checkbox"/> Indiretamente Atingido		
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento		
<input type="checkbox"/> Telefone <input type="checkbox"/> Visita do interessado ao escritório <input checked="" type="checkbox"/> Visita do agente à propriedade <input type="checkbox"/> Reunião comunitária <input type="checkbox"/> Outro:					<input type="checkbox"/> Reclamação/Queixa <input type="checkbox"/> Denúncia <input type="checkbox"/> Sugestão <input checked="" type="checkbox"/> Outro: visita de rotina aos proprietários.		
Tema							
<input type="checkbox"/> Desapropriação <input type="checkbox"/> proprietário não cadastrado <input type="checkbox"/> discorda com laudo/ valor <input type="checkbox"/> problemas de documentação <input type="checkbox"/> não recebeu a indenização <input type="checkbox"/> outro:		<input type="checkbox"/> Obra		<input type="checkbox"/> problemas com a cerca <input type="checkbox"/> porteira/ colchete aberta <input type="checkbox"/> poeira <input type="checkbox"/> ruído <input type="checkbox"/> detonação <input type="checkbox"/> outro:		<input type="checkbox"/> Acesso <input type="checkbox"/> interferência acesso interno à propriedade <input type="checkbox"/> interferência acesso externo à propriedade <input type="checkbox"/> outro:	
<input type="checkbox"/> Outro:							
Relato							
<p>O proprietário não estava no momento da visita. De acordo com vizinhos o Sr. Lídio passa por problemas de saúde, ficando seu filho Genivaldo Soares dos Santos responsável em responder por essas pendências judiciais; o mesmo também não estava.</p>							
Encaminhamento							

- Empreendedor Gerência Ambiental Trem Pede Passagem Empreiteira
 Outro:
 Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1 – Residência do proprietário.

Foto 2 –