


LOCALIZAÇÃO E SITUAÇÃO DA OBRA 01



ELEVÇÃO EM CORTE

SEÇÃO TRANSVERSAL - LAJE DE APROXIMAÇÃO




NOTA:
NA COTA FINAL DA PERFORAÇÃO DO FURO DE SONDAJEM, CONFORME DETALHE NESTA PLANTA ADICIONAR MAIS 1m. P/COTA DE FIM DO DA SAPATA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO CALCULISTA.

QUADRO DE PILARES

PILARES:	COMP. m	COTA * PILARES:	COMP. m	COTA * PILARES:	COMP. m	COTA *
P1	21,00	235,295	-	-	-	-
P2	27,00	235,056	-	-	-	-
P3	29,00	234,817	-	-	-	-
P4	29,00	234,579	-	-	-	-
P5	22,80	234,340	-	-	-	-
P6	17,90	234,101	-	-	-	-

*** COTA P/ EIXO SUPERIOR DO TABULEIRO.**



FURO DE SONDAJEM 01

Cota -	Nº GOLPES RECUPERAÇÃO (S)	PROFUNDIDADE (m)	CONVENÇÃO GRÁFICAS	DESCRIÇÃO DO MATERIAL
224,250	0,250	0,250	+	Areia fina silteosa medianamente compacta, amarela e cinza clara.
217,450	1,000	1,250	+	Arenilha granulosa fina e média com cimento orgânico medianamente coerente, muito fraturado predominantemente no direção, subhorizontal, de superfícies irregulares e ocasionalmente preenchidas por material granular e orgânicos, cinza amarelada.
217,450	5,500	6,750	+	Fim do Perforação

FURO DE SONDAJEM 02

Cota -	Nº GOLPES RECUPERAÇÃO (S)	PROFUNDIDADE (m)	CONVENÇÃO GRÁFICAS	DESCRIÇÃO DO MATERIAL
203,306	0,380	0,380	+	Areia fina e média silteosa pouco compacta, cinza pouco.
202,426	0,880	1,260	+	Areia fina e média silteosa pouco a muito compacta, cinza amarelada.
202,426	1,000	2,260	+	Fim do Perforação
				Impenetrável à Percussão (Rocha ou motobês)
				Lavagem por Tempo
				Tempo (min) Avanço (m)
				10 0,03
				10 0,02
				10 0,00

FURO DE SONDAJEM 03

FURO DE SONDAJEM 03

Cota -	Nº GOLPES RECUPERAÇÃO (S)	PROFUNDIDADE (m)	CONVENÇÃO GRÁFICAS	DESCRIÇÃO DO MATERIAL
223,336	0,320	0,320	+	Areia fina e média silteosa medianamente compacta, amarela clara.
215,436	1,000	1,320	+	Fim do Perforação
215,436	4,500	5,820	+	Idem, medianamente coerente medianamente fraturado.
215,436	6,300	6,640	+	Idem, medianamente coerente medianamente fraturado.
215,436	6,000	6,320	+	Idem, medianamente coerente medianamente fraturado.
215,436	1,900	2,240	+	Fim do Perforação

Nº	REVISÃO DO PROJETO EXECUTIVO	REVISÃO GERAL	DISCRIMINAÇÃO	REVISORES	EMITENTE	VERIFICAÇÃO	APROVAÇÃO	CÓDIGO	DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA	OBJETO
02	REVISÃO DO PROJETO EXECUTIVO									LOCALIZAÇÃO E SITUAÇÃO GERAL
01	REVISÃO GERAL									LOCALIZAÇÃO E SITUAÇÃO GERAL
										LOCALIZAÇÃO E SITUAÇÃO GERAL

CONVENÇÕES	CONVENÇÕES
<p>CONCREMAT <i>engenharia Ltda</i></p> <p>CONCREMAT <i>engenharia Ltda</i></p>	<p>EMO DE LOCALIZAÇÃO</p> <p>LAJOTE</p> <p>FAIXA DE DOMÍNIO</p> <p>OP-SIT DE ALVARO</p> <p>OP-SIT DE CORTE</p> <p>SUPERFÍCIE EXISTENTE</p> <p>GREDE DE TERRENO/LEVADA</p>

APROVAÇÃO	OBJETO	DESENHO Nº
	PROJETO EXECUTIVO	FR-388-006-PR-04E-31001