

Programa de Comunicação Social
Atendimento à Comunidade

Versão 2

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social	
	Inicial	Final						
-	15717	15781	MVS	01	21/11/11	01	TATYANA SAMPAIO	
Endereço/ Localidade					Município		Estado	Telefone
SÍTIO SAPO					BREJO SANTO		CE	88-99321946
Nome					Categoria Público			
Manoel Milton Nunes Nogueira					<input checked="" type="checkbox"/> Diretamente Atingido <input type="checkbox"/> Indiretamente Atingido			
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento			
<input type="checkbox"/> Telefone <input type="checkbox"/> Visita do interessado ao escritório <input checked="" type="checkbox"/> Visita do agente à propriedade <input type="checkbox"/> Reunião comunitária <input type="checkbox"/> Outro: _____					<input checked="" type="checkbox"/> Reclamação/Queixa <input type="checkbox"/> Denúncia <input type="checkbox"/> Sugestão <input type="checkbox"/> Outro: _____			
Tema								
<input type="checkbox"/> Desapropriação <input type="checkbox"/> proprietário não cadastrado <input type="checkbox"/> discorda com laudo/valor <input type="checkbox"/> problemas de documentação <input type="checkbox"/> não recebeu a indenização <input type="checkbox"/> outro: _____		<input checked="" type="checkbox"/> Obra		<input type="checkbox"/> problemas com a cerca <input type="checkbox"/> porteira/ colchete aberta <input type="checkbox"/> poeira <input type="checkbox"/> ruído <input checked="" type="checkbox"/> rachaduras <input checked="" type="checkbox"/> outro: danos materiais provocados pela obra		<input type="checkbox"/> Acesso	<input type="checkbox"/> interferência acesso interno à propriedade <input type="checkbox"/> interferência acesso externo à propriedade <input type="checkbox"/> outro: Recuperação da estrada de acesso	
<input type="checkbox"/> Outro: _____								
Relato								
<p>O Sr. Manoel queixa-se que, após ocorrida detonações próximas da sua residência, sua casa começou a apresentar rachaduras nas paredes. A empresa responsável pelas detonações, na época, era a empreiteira EIT.</p> <p>Foi relatado pelo morador que as detonações aconteceram muito próximo a sua casa e, no momento das explosões, sua casa foi atingida por pedaços de pedras, o que provocou a quebra de telhas.</p> <p>A casa não serve como moradia, nela funcionam duas salas de aula, sendo uma do Brasil Alfabetizado e a outra do EJA (Educação de Jovens e Adultos), também serve como depósito de materiais de agricultura do proprietário.</p> <p>O morador espera ser ressarcido pelos prejuízos sofridos, no que se refere às rachaduras na sua casa.</p>								
Encaminhamento								
<input checked="" type="checkbox"/> Empreendedor <input checked="" type="checkbox"/> Gerência Ambiental <input type="checkbox"/> Trem Pede Passagem <input checked="" type="checkbox"/> Empreiteira <input type="checkbox"/> Outro: _____ <input type="checkbox"/> Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído								

Registro Fotográfico



Foto 1 - Atendimento a morador da ADA, Brejo Santo/CE, novembro de 2011.



Foto 2 - Cômodo da casa, Brejo Santo/CE, novembro de 2011.



Foto 3 - Rachaduras nas paredes, Brejo Santo/CE, novembro de 2011.



Foto 4 - Rachaduras nas paredes, Brejo Santo/CE, novembro de 2011.