

Programa de Comunicação Social
Atendimento à Comunidade

Versão 2

| N. do Laudo | Estacas | | Trecho | Lote | Data | Nº da Visita | Agente Social | |
|--|---------|---|--------|--|--|--|-----------------|-------------|
| | Inicial | Final | | | | | | |
| - | 15804 | 15819 | MVS | 01 | 17/11/11 | 01 | TATYANA SAMPAIO | |
| Endereço/ Localidade | | | | | Município | | Estado | Telefone |
| SÍTIO SAPO | | | | | BREJO SANTO | | CE | 88-99503573 |
| Nome | | | | | Categoria Público | | | |
| Aparecida Pereira | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> Diretamente Atingido <input type="checkbox"/> Indiretamente Atingido | | | |
| Origem de Atendimento | | | | | Motivo do Atendimento | | | |
| <input type="checkbox"/> Telefone <input type="checkbox"/> Visita do interessado ao escritório <input checked="" type="checkbox"/> Visita do agente à propriedade <input type="checkbox"/> Reunião comunitária <input type="checkbox"/> Outro: _____ | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> Reclamação/Queixa <input type="checkbox"/> Denúncia <input type="checkbox"/> Sugestão <input type="checkbox"/> Outro: _____ | | | |
| Tema | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Desapropriação <input type="checkbox"/> proprietário não cadastrado <input type="checkbox"/> discorda com laudo/valor <input type="checkbox"/> problemas de documentação <input type="checkbox"/> não recebeu a indenização <input type="checkbox"/> outro: _____ | | <input checked="" type="checkbox"/> Obra | | <input type="checkbox"/> problemas com a cerca <input type="checkbox"/> porteira/ colchete aberta <input type="checkbox"/> poeira <input type="checkbox"/> ruído <input checked="" type="checkbox"/> rachaduras <input checked="" type="checkbox"/> outro: danos materiais provocados pela obra | | <input type="checkbox"/> Acesso <input type="checkbox"/> interferência acesso interno à propriedade <input type="checkbox"/> interferência acesso externo à propriedade <input type="checkbox"/> outro: Recuperação da estrada de acesso | | |
| <input type="checkbox"/> Outro: _____ | | | | | | | | |
| Relato | | | | | | | | |
| <p>A Sra. Aparecida Pereira queixa-se que depois de ocorrida as detonações próximas da sua residência, sua casa começou a apresentar rachaduras nas paredes. A empresa responsável pelas detonações foi à empreiteira EIT.</p> <p>Foi relatado pela moradora que as detonações aconteceram muito próximas da sua casa e, no momento das explosões, sua casa era atingida por pedaços de pedras, havendo a quebra de telhas.</p> <p>A moradora espera ser reçarcada pelos prejuízos sofridos, no que se refere às rachaduras na sua casa.</p> | | | | | | | | |
| Encaminhamento | | | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Empreendedor(<input checked="" type="checkbox"/> Gerência Ambiental(<input type="checkbox"/> Trem Pede Passagem(<input type="checkbox"/> Empreiteira <input type="checkbox"/> Outro: _____ <input type="checkbox"/> Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído | | | | | | | | |
| Registro Fotográfico | | | | | | | | |



Foto 1- Atendimento a moradora da ADA



Foto 2- Rachaduras nas paredes da residência



Foto 3- Rachaduras nas paredes



Foto 4- Rachaduras nas paredes