

Programa de Comunicação Social
Atendimento à Comunidade

Versão 2

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social
	Inicial	Final					
NÃO SE APLICA			MVS		19/10/2011	01	TATYANA SAMPAIO
Endereço/ Localidade					Município	Estado	Telefone
RUA:TRÊS BAIRRO:BAIXIO DOS LOPES					BREJO SANTO	CE	88-96282866
Nome					Categoria Público		
ADALBERTO DOS SANTOS					<input type="checkbox"/> Diretamente Atingido <input checked="" type="checkbox"/> Indiretamente Atingido		
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento		
<input type="checkbox"/> Telefone <input type="checkbox"/> Visita do interessado ao escritório <input type="checkbox"/> Visita do agente à propriedade <input type="checkbox"/> Reunião comunitária <input checked="" type="checkbox"/> Outro: a construtora foi procurada e solicitou à agente social que fosse à propriedade para realizar o atendimento					<input checked="" type="checkbox"/> Reclamação/Queixa <input type="checkbox"/> Denúncia <input type="checkbox"/> Sugestão <input type="checkbox"/> Outro: _____		
Tema							
<input type="checkbox"/> Desapropriação	<input type="checkbox"/> proprietário não cadastrado <input type="checkbox"/> discorda com laudo/valor <input type="checkbox"/> problemas de documentação <input type="checkbox"/> não recebeu a indenização <input type="checkbox"/> outro:		<input checked="" type="checkbox"/> Obra	<input type="checkbox"/> problemas com a cerca <input type="checkbox"/> porteira/ colchete aberta <input type="checkbox"/> poeira <input type="checkbox"/> ruído <input checked="" type="checkbox"/> Rachaduras <input type="checkbox"/> outro:	<input type="checkbox"/> Acesso	<input type="checkbox"/> interferência acesso interno à propriedade <input type="checkbox"/> interferência acesso externo à propriedade <input type="checkbox"/> outro:	
<input type="checkbox"/> Outro: _____							
Relato							
<p>O Sr. Adalberto dos Santos solicitou o atendimento através da empresa empreiteira Pollian, que por sua vez encaminhou a demanda para a agente social da ARCADIS Tetraplan. Dessa forma a agente social realizou a visita à residência do mesmo.</p> <p>O Sr. Adalberto reside no Bairro Baixio dos Lopes, próximo ao morro do serrote em Brejo Santo/CE, onde a empresa Pollian estava à frente das atividades de detonações. O morador relata que, após ocorridas as detonações no referido morro do serrote, sua casa começou a apresentar rachaduras no piso e nas paredes.</p> <p>A residência foi dividida em duas casas, onde residem o Sr. Adalberto e sua esposa, e na outra reside a mãe do Sr. Adalberto.</p> <p>A casa é de alvenaria, piso de cimento, 6 cômodos, forro de gesso, com características simples, e segundo o proprietário foi construída a trinta anos, porém, residem na mesma há três anos. O Sr. Adalberto é autônomo e sua renda provém de trabalhos eventuais como motorista.</p>							
Encaminhamento							

(X) Empreendedor (X) Gerência Ambiental() Trem Pede Passagem (x) Empreiteira
() Outro: _____
() Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1 - Atendimento ao proprietário, Brejo Santo, outubro de 2011.



Foto 2 - Vista geral da residência, Brejo Santo, outubro de 2011.



Foto 3 - Rachaduras no piso, Brejo Santo, outubro de 2011.



Foto 4 - "Rachaduras nas paredes", Brejo Santo, outubro de 2011.