

Programa de Comunicação Social  
**Atendimento à Comunidade**

Versão 2

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social
	Inicial	Final					
NÃO SE APLICA			MVS	01	19/10/2011	01	TATYANA SAMPAIO
Endereço/ Localidade					Município	Estado	Telefone
RUA:TRÊS BAIRRO:BAIXIO DOS LOPES Nº119					BREJO SANTO	CE	88-96461356
Nome					Categoria Público		
MARIA CRISLAINE DE ARAÚJO					<input type="checkbox"/> Diretamente Atingido <input checked="" type="checkbox"/> Indiretamente Atingido		
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento		
<input type="checkbox"/> Telefone <input type="checkbox"/> Visita do interessado ao escritório <input checked="" type="checkbox"/> Visita do agente à propriedade <input type="checkbox"/> Reunião comunitária <input checked="" type="checkbox"/> Outro: O agente foi procurado					<input checked="" type="checkbox"/> Reclamação/Queixa <input type="checkbox"/> Denúncia <input type="checkbox"/> Sugestão <input type="checkbox"/> Outro: _____		
Tema							
<input type="checkbox"/> <b>Desapropriação</b>	<input type="checkbox"/> proprietário não cadastrado <input type="checkbox"/> discorda com laudo/valor <input type="checkbox"/> problemas de documentação <input type="checkbox"/> não recebeu a indenização <input type="checkbox"/> outro:		<input checked="" type="checkbox"/> <b>Obra</b>	<input type="checkbox"/> problemas com a cerca <input type="checkbox"/> porteira/ colchete aberta <input type="checkbox"/> poeira <input type="checkbox"/> ruído <input checked="" type="checkbox"/> Rachaduras <input type="checkbox"/> outro:	<input type="checkbox"/> <b>Acesso</b>	<input type="checkbox"/> interferência acesso interno à propriedade <input type="checkbox"/> interferência acesso externo à propriedade <input type="checkbox"/> outro:	
<input type="checkbox"/> <b>Outro:</b> _____							
Relato							
<p>O Sra. Crislaine solicitou o atendimento quando a agente social visitava a comunidade.          O Sra. Crislaine reside no Bairro Baixio dos Lopes, próximo ao morro do serrote em Brejo Santo/CE, onde a empresa Pollian estava à frente das atividades de detonações. A moradora relata que, após ocorridas as detonações no referido morro do serrote, sua casa começou a apresentar rachaduras no piso e nas paredes.          A moradora relata que não sabe há quanto tempo a casa foi construída e diz que reside na mesma há dois anos.          A casa é de alvenaria, piso de cimento, 5 cômodos, com características simples e com boa higienização.</p>							
Encaminhamento							
<input checked="" type="checkbox"/> Empreendedor <input checked="" type="checkbox"/> Gerência Ambiental <input type="checkbox"/> Trem Pede Passagem <input checked="" type="checkbox"/> Empreiteira <input type="checkbox"/> Outro: _____ <input type="checkbox"/> Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído.							
Registro Fotográfico							



**Foto 1** – Atendimento a proprietária, Brejo Santo/CE, outubro de 2011.



**Foto 2** – Vista geral da residência, Brejo Santo/CE, outubro de 2011.



**Foto 3** – Rachaduras nas paredes, Brejo Santo/CE, outubro de 2011.



**Foto 4** – Rachaduras no piso, Brejo Santo/CE, outubro de 2011.