

Programa de Comunicação Social
Atendimento à Comunidade

Versão 2

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social
	Inicial	Final					
_____	15700		MVS		14/09/11	01	TATYANA SAMPAIO
Endereço/ Localidade					Município	Estado	Telefone
Rua Pedro Nicodemos Nº302					Brejo Santo	CE	88-96932813
Nome					Categoria Público		
Maria Pastora da Conceição					<input type="checkbox"/> Diretamente Atingido <input checked="" type="checkbox"/> Indiretamente Atingido		
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento		
<input type="checkbox"/> Telefone <input type="checkbox"/> Visita do interessado ao escritório <input checked="" type="checkbox"/> Visita do agente à propriedade <input type="checkbox"/> Reunião comunitária <input type="checkbox"/> Outro: _____					<input checked="" type="checkbox"/> Reclamação/Queixa <input type="checkbox"/> Denúncia <input type="checkbox"/> Sugestão <input type="checkbox"/> Outro: _____		
Tema							
<input type="checkbox"/> Desapropriação <input type="checkbox"/> proprietário não cadastrado <input type="checkbox"/> discorda com laudo/valor <input type="checkbox"/> problemas de documentação <input type="checkbox"/> não recebeu a indenização <input type="checkbox"/> outro: _____		<input checked="" type="checkbox"/> Obra		<input type="checkbox"/> problemas com a cerca <input type="checkbox"/> porteira/ colchete aberta <input type="checkbox"/> poeira <input type="checkbox"/> ruído <input checked="" type="checkbox"/> detonação <input checked="" type="checkbox"/> outro: Rachaduras na casa.		<input type="checkbox"/> Acesso <input type="checkbox"/> interferência acesso interno à propriedade <input type="checkbox"/> interferência acesso externo à propriedade <input type="checkbox"/> outro: _____	
<input type="checkbox"/> Outro: _____							
Relato							
<p>A agente social do trecho foi procurada para realizar este atendimento quando acompanhava um processo de detonação no morro do serrote, zona urbana de Brejo Santo/CE.</p> <p>A entrevista foi realizada com Evandro Silva dos Santos, 21 anos, neto da proprietária, pois a mesma se trata de uma senhora de 82 anos, sendo o seu neto responsável pela casa. O entrevistado relata que após ocorrida as detonações próxima da sua residência, no morro do Serrote, zona urbana de Brejo Santo, apareceram rachaduras na sua moradia. Os moradores afirmam que foram ocasionadas por essas detonações.</p> <p>A casa possui cinco cômodos, paredes de alvenaria com revestimento interno e piso de cimento</p> <p>A renda da família é de dois salários mínimos, provenientes da aposentadoria e da pensão da senhora Maria Pastora. A família reside na propriedade há mais de dez anos.</p> <p>Os moradores almejam que sejam reparados os danos das rachaduras, pois relatam que a família não possui condições financeiras para isso.</p>							

Encaminhamento

(X) Empreendedor (X) Gerência Ambiental () Trem Pede Passagem(x) Empreiteira

() Outro: _____

() Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1 - Atendimento ao neto da proprietária, Brejo Santo, setembro de 2011.



Foto 2 - Rachaduras nas paredes, Brejo Santo, setembro de 2011.



Foto 3 - Rachaduras no piso, Brejo Santo, setembro de 2011.



Foto 4 - Vista geral da residência, Brejo Santo, setembro de 2011.