


4º RELATÓRIO CONSOLIDADO DE ANDAMENTO DO PBA E DO ATENDIMENTO  
DE CONDICIONANTES

**CAPÍTULO 2 – ANDAMENTO DO PROJETO BÁSICO AMBIENTAL**

**Anexo 11.3.1 – 2 – Mapa com Localização dos Poços de  
Monitoramento Instalados na Área do Reservatório  
Xingu**

MAPA COM LOCALIZAÇÃO DOS POÇOS INSTALADOS NA ÁREA DO RESERVATÓRIO XINGU


PROGRAMA DE MONITORAMENTO DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS UHE BELO MONTE



Municípios (PA) Área de Influência Direta Rio Xingu

LEGENDA

● Poços de monitoramento instalados



**Legenda**

|                           |             |                        |                         |                   |
|---------------------------|-------------|------------------------|-------------------------|-------------------|
| Área de Influência Direta | Rio Xingu   | Principais Localidades | Rodovia Pavimentada     | Rodovia Projetada |
| Reservatório              | Hidrografia | Vias de Acesso         | Rodovia não pavimentada |                   |

|                              |  |            |  |
|------------------------------|--|------------|--|
| CLIENTE E EMPREENDIMENTO     |  |            |  |
| Sistema de Projeção / Datum: |  | DATA:      |  |
| UTM SAD 69 Zona 22S          |  | JUNHO/2013 |  |
| Escala:                      |  |            |  |
| 1:150.000                    |  |            |  |
| Execução:                    |  |            |  |
| (61) 3307 - 1197             |  |            |  |