


4º RELATÓRIO CONSOLIDADO DE ANDAMENTO DO PBA E DO ATENDIMENTO  
DE CONDICIONANTES

**CAPÍTULO 2 – ANDAMENTO DO PROJETO BÁSICO AMBIENTAL**


**Anexo 11.3.1 – 3 – Mapa com Localização dos Poços de  
Monitoramento Instalados na Área do Reservatório  
Intermediário**

MAPA COM LOCALIZAÇÃO DOS POÇOS INSTALADOS NA ÁREA DO RESERVATÓRIO INTERMEDIÁRIO

PROGRAMA DE MONITORAMENTO DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS UHE BELO MONTE



Municípios (PA) Área de Influência Direta Rio Xingu



LEGENDA

● Poços de monitoramento instalados



0 1.500 3.000 4.500 Metros

Legenda				
Área de Influência Direta	Reservatório	Principais Localidades	Rodovia Pavimentada	Rodovia Projetada
Rio Xingu	Hidrografia	Vias de Acesso	Rodovia não pavimentada	

CLIENTE E EMPREENDIMENTO



Sistema de Projeção / Datum:  
UTM SAD 69 Zona 22S

DATA:  
JUNHO/2013

Escala:  
1:150.000

Execução:  
(61) 3307 - 1197

