


6º RELATÓRIO CONSOLIDADO DE ANDAMENTO DO PBA E DO ATENDIMENTO
DE CONDICIONANTES


CAPÍTULO 2 – ANDAMENTO DO PROJETO BÁSICO AMBIENTAL

**Anexo 11.3.2 - 3 – Mapa de localização da rede de
monitoramento em Altamira**



MAPA COM LOCALIZAÇÃO DA REDE DE MONITORAMENTO EM ALTAMIRA


PROGRAMA DE MONITORAMENTO DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS UHE BELO MONTE



- Altamira
- Área de Influência Direta
- Rio Xingu

LEGENDA

- Pontos de coleta



| | | | |
|---|--|---------------------|--|
| CLIENTE E EMPREENDIMENTO | | | |
| Sistema de Projeção / Datum: UTM SAD 69 Zona 22S | | DATA: JUNHO/2014 | |
| Escala: 1:22.000 | | | |
| Execução: (61) 3307 - 1197 | | | |