

NORTE ENERGIA SA

DIRETORIA SOCIOAMBIENTAL

Relatório Fotográfico dos Equipamentos Sociais de Saúde e Educação em andamento.

Relatório Número: NE-DS-SSE-0012-0

31 de Outubro de 2011

Sumário	p.
1 - Introdução.....	4
2 - Procedimentos	4
3 - Registro Fotográfico das obras de educação e saúde em andamento	4
3.1 - Registros Fotográficos das Obras de Educação no Município de Altamira	5
3.1.1 - Escola Municipal de Ensino Fundamental José Edson Burlamaqui de Miranda	5
3.1.2 - Escola Municipal de Ensino Fundamental Prof ^a . Rilza Maria de Moura Acácio	5
3.1.3 - Escola Municipal de Ensino Fundamental Saint Clair Passarinho	6
3.1.4 - Escola Municipal de Ensino Infantil - Jardim França.....	7
3.1.5 - Escola Municipal de Ensino Fundamental – Jardim França.....	7
3.1.6 - Escola Municipal de Ensino Fundamental Bom Jesus da Lapa	8
3.1.7 - Escola Municipal de Ensino Fundamental Sol Nascente	9
3.2 - Obras de Saúde no Município de Altamira	9
3.2.1 - Unidade Básica de Saúde - Porte I - Localizada no Bairro Nova Altamira	9
3.2.2 - Unidade Básica de Saúde - Porte I - Localizada no Bairro Bela Vista	10
3.2.3 - Unidade Básica de Saúde - Porte I - Localizada no Bairro Liberdade (Santa Ana) 11	11
3.2.4 - Unidade Básica de Saúde - Porte II - Localizada no Bairro Brasília	11
3.3 - Obras de Educação no Município de Vitória do Xingu.....	12
3.3.1 - Escola Municipal de Ensino Infantil - Domingas Fortunato	12
3.3.2 - Escola Nossa Senhora das Graças (Guia)	13
3.3.3 - Escola Vila Rica - Travessão 27	13
3.3.4 - Escola Nossa Senhora Aparecida III no Km18 - Travessão 27	14
3.3.5 - Escola Planaltina km 5 - Travessão CNEC.....	15
Fotos: 15	
3.3.6 - Escola Rural Boa Esperança II – Km 27 - Travessão CNEC	15
3.3.7 - Escola Gerosina – Travessão 27.....	16
3.3.8 - Escola Nossa Senhora da Aparecida II - Travessão Pakisamba–Km 60	17
3.3.9 - Escola Napoleão Bonaparte – Km32.....	17
3.3.10 - Escola Bom Jardim I – Cobra Choca.....	18
3.3.11 - Escola São Raimundo Nonato – Cobra Choca.....	19
3.3.12 - Escola Duque de Caxias – CNEC	19
3.3.13 - Escola Agrovila Leonardo da Vinci	20
3.3.14 - Quadra Poliesportiva - Anexa - Leonardo da Vinci	21
3.3.15 - Escola Municipal de Ensino Fundamental Dulcinéia – Sede.....	21
3.4 - Obras de Saúde no Município de Vitória do Xingu	22

3.4.1 - Unidade Básica de Saúde em Bananal - Km 32.....	22
3.4.2 - Unidade Básica de Saúde - Belo Monte.....	23
3.4.3 - Posto de Saúde em Cobra Choca (ao lado da Esc. Bom Jardim).....	23
3.5 - Obras de Educação no Município de Anapu	24
3.5.1 - Escola Maria das Dores	24
3.6 - Obras de Educação no Município de Brasil Novo.....	25
3.6.1 - Escola Municipal de Ensino Fundamental Brasil Novo – Centro.....	25
3.6.2 - Escola Paraíso – Cidade Nova.....	25
3.6.3 - Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Léo Schneider - Cidade Alta.....	26

1 - Introdução

Este relatório objetiva apresentar o registro fotográfico das obras dos equipamentos de saúde e educação que estão em andamento pela Norte Energia no âmbito dos Programas de Recomposição/Adequação da Infraestrutura e Serviços de Educação e o Programa de Incentivo à Estruturação da Atenção Básica a Saúde.

Contempla ainda o atendimento a solicitação do ofício nº. 642/2011/CGENE/DILIC/IBAMA de 21 de outubro de 2011 - item "e) *Apresentar, no prazo de 10 dias, relatório fotográfico das obras em andamento que a Norte Energia enumerou na planilha das obras dos equipamentos sociais de educação e saúde*".

2 - Procedimentos

O registro fotográfico é baseado nas informações repassadas pela CE NE 436/2011-DS em 30/09/2011, constando de planilha com os equipamentos de saúde e educação a iniciar, concluídos, em andamento e previstos para execução.

As obras apresentadas neste relatório estão em andamento pela Norte Energia nos municípios de Altamira, Vitória do Xingu, Anapu e Brasil Novo.

A apresentação dos registros foi organizada conforme sequencia apresentada na planilha já encaminhada ao IBAMA, sendo divididas por município e subdivididas por tipo de obra. Também foram descritas as principais características da obra, como coordenadas, instrumento de formalização do compromisso e tipo de intervenção.

3 - Registro Fotográfico das obras de educação e saúde em andamento

As obras em andamento pela Norte Energia são provenientes dos Termos de acordos firmados com os municípios, Projeto Básico Ambiental – PBA e atendimento a ofícios de solicitações das municipalidades.

O registro abaixo apresenta um total de 33 obras que estão em execução, sendo 26 na área de educação e 07 na área de saúde.

As intervenções realizadas pela Norte Energia compreendem construções, ampliações e reformas que foram discutidas e apresentadas aos municípios por meio dos projetos executivos devidamente aprovados pelas municipalidades.

3.1 - Registros Fotográficos das Obras de Educação no Município de Altamira

3.1.1 - Escola Municipal de Ensino Fundamental José Edson Burlamaqui de Miranda

DESCRIÇÃO DA OBRA	EMEF José Edson Burlamaqui de Miranda
MUNICÍPIO	Altamira
COORDENADAS (SAD 69, Zona - 22)	0366170 / 9646881
INSTRUMENTOS DE FORMALIZAÇÃO DOS ENTENDIMENTOS	Termo de Acordo
INTERVENÇÃO (Reforma, ampliação e construção)	Reforma com Ampliação

Fotos:



Foto 01
Obras na Escola José Burlamaqui na sede do município de Altamira



Foto 02
Execução das obras na EMEF José Burlamaqui na sede do município de Altamira

3.1.2 - Escola Municipal de Ensino Fundamental Prof^a. Rilza Maria de Moura Acácio

DESCRIÇÃO DA OBRA	EMEF Prof. Rilza Maria de Moura Acácio
MUNICÍPIO	Altamira
COORDENADAS (SAD 69, Zona - 22)	0367781 / 9649044
INSTRUMENTOS DE FORMALIZAÇÃO DOS ENTENDIMENTOS	Termo de Acordo
INTERVENÇÃO (Reforma, ampliação e construção)	Reforma com Ampliação

Fotos:



Foto 03

Início das obras na Escola Rilza Maria na sede do município de Altamira



Foto 04

Início das obras na Escola Rilza Maria na sede do município de Altamira

3.1.3 - Escola Municipal de Ensino Fundamental Saint Clair Passarinho

DESCRIÇÃO DA OBRA	EMEF Saint Clair Passarinho
MUNICÍPIO	Altamira
COORDENADAS (SAD 69, Zona - 22)	0363849 / 9645351
INSTRUMENTOS DE FORMALIZAÇÃO DOS ENTENDIMENTOS	Termo de Acordo
INTERVENÇÃO (Reforma, ampliação e construção)	Reforma com Ampliação

Fotos:



Foto 05

Execução das obras na Escola Saint Clair na sede do município de Altamira



Foto 06

Execução das obras na Escola Saint Clair na sede do município de Altamira

3.1.4 - Escola Municipal de Ensino Infantil - Jardim França

DESCRIÇÃO DA OBRA	Escola Municipal de Ensino Infantil - Jardim França
MUNICÍPIO	Altamira
COORDENADAS (SAD 69, Zona - 22)	0365217 / 9647902
INSTRUMENTOS DE FORMALIZAÇÃO DOS ENTENDIMENTOS	Termo de Acordo
INTERVENÇÃO (Reforma, ampliação e construção)	Construção

Fotos:



Foto 07

Início das obras na EMEI Jardim França na sede do município de Altamira



Foto 08

Execução das obras na EMEI Jardim França na sede do município de Altamira

3.1.5 - Escola Municipal de Ensino Fundamental – Jardim França

DESCRIÇÃO DA OBRA	Escola de Ensino fundamental – Jardim França
MUNICÍPIO	Altamira
COORDENADAS (SAD 69, Zona - 22)	0365351 / 9647946
INSTRUMENTOS DE FORMALIZAÇÃO DOS ENTENDIMENTOS	PBA e Termo de Acordo
INTERVENÇÃO (Reforma, ampliação e construção)	Construção

Fotos:



Foto 09

Início das obras na EMEF Jardim França na sede do município de Altamira



Foto 10

Execução das obras na EMEF Jardim França na sede do município de Altamira

3.1.6 - Escola Municipal de Ensino Fundamental Bom Jesus da Lapa

DESCRIÇÃO DA OBRA	EMEF Bom Jesus da Lapa
MUNICÍPIO	Altamira
COORDENADAS (SAD 69, Zona - 22)	0346130 / 9672368
INSTRUMENTOS DE FORMALIZAÇÃO DOS ENTENDIMENTOS	Ofício 114/2010 – SEPLAN
INTERVENÇÃO (Reforma, ampliação e construção)	Reforma com Ampliação

Fotos:



Foto 11

Início das obras na EMEF Bom Jesus da Lapa, na zona rural do município de Altamira



Foto 12

Início das obras na EMEF Bom Jesus da Lapa, na zona rural do município de Altamira

3.1.7 - Escola Municipal de Ensino Fundamental Sol Nascente

DESCRIÇÃO DA OBRA	EMEF Sol Nascente
MUNICÍPIO	Altamira
COORDENADAS (SAD 69, Zona - 22)	0378946 / 9622818
INSTRUMENTOS DE FORMALIZAÇÃO DOS ENTENDIMENTOS	Ofício 114/2010 – SEPLAN
INTERVENÇÃO (Reforma, ampliação e construção)	Reforma com Ampliação

Fotos:



Foto 13
Início das obras na EMEF Sol Nascente, na zona rural do município de Altamira



Foto 14
Execução das obras na EMEF Sol Nascente, na zona rural do município de Altamira

3.2 - Obras de Saúde no Município de Altamira

3.2.1 - Unidade Básica de Saúde - Porte I - Localizada no Bairro Nova Altamira

DESCRIÇÃO DA OBRA	UBS, porte I, localizada no Bairro Nova Altamira
MUNICÍPIO	Altamira
COORDENADAS (SAD 69, Zona - 22)	0367602 / 9649035
INSTRUMENTOS DE FORMALIZAÇÃO DOS ENTENDIMENTOS	PBA e Termo de Acordo
INTERVENÇÃO (Reforma, ampliação e construção)	Construção

Fotos:



Foto 15

Execução das obras da UBS no bairro Nova Altamira, na sede do município de Altamira



Foto 16

Execução das obras da UBS no bairro Nova Altamira, na sede do município de Altamira

3.2.2 - Unidade Básica de Saúde - Porte I - Localizada no Bairro Bela Vista

DESCRIÇÃO DA OBRA	UBS, porte I, localizada no Bairro Bela Vista
MUNICÍPIO	Altamira
COORDENADAS (SAD 69, Zona - 22)	0362718 / 9645477
INSTRUMENTOS DE FORMALIZAÇÃO DOS ENTENDIMENTOS	PBA e Termo de Acordo
INTERVENÇÃO (Reforma, ampliação e construção)	Construção

Fotos:



Foto 17

Execução das obras da UBS no bairro Bela Vista, na sede do município de Altamira



Foto 18

Obra da UBS no bairro Bela Vista em fase de acabamento, na sede do município de Altamira

3.2.3 - Unidade Básica de Saúde - Porte I - Localizada no Bairro Liberdade (Santa Ana)

DESCRIÇÃO DA OBRA	UBS, porte I, localizada no Bairro Liberdade (Santa Ana)
MUNICÍPIO	Altamira
COORDENADAS (SAD 69, Zona - 22)	0363606 / 9647673
INSTRUMENTOS DE FORMALIZAÇÃO DOS ENTENDIMENTOS	PBA e Termo de Acordo
INTERVENÇÃO (Reforma, ampliação e construção)	Construção

Fotos:



Foto 19
Início das obras na UBS no Bairro Liberdade, na sede do município de Altamira



Foto 20
Execução das obras da UBS no Bairro Liberdade, na sede do município de Altamira

3.2.4 - Unidade Básica de Saúde - Porte II - Localizada no Bairro Brasília

DESCRIÇÃO DA OBRA	UBS, porte II, localizada no Bairro Brasília
MUNICÍPIO	Altamira
COORDENADAS (SAD 69, Zona - 22)	0365277 / 9646772
INSTRUMENTOS DE FORMALIZAÇÃO DOS ENTENDIMENTOS	PBA e Termo de Acordo
INTERVENÇÃO (Reforma, ampliação e construção)	Construção

Fotos:



Foto 21

Demolição da UBS no Bairro Brasília, na sede do município de Altamira



Foto 22

Demolição da UBS no Bairro Brasília e organização para início da obra, na sede do município de Altamira

3.3 - Obras de Educação no Município de Vitória do Xingu

3.3.1 - Escola Municipal de Ensino Infantil - Domingas Fortunato

DESCRIÇÃO DA OBRA	EMEI - Domingas Fortunato
MUNICÍPIO	Vitória do Xingu
COORDENADAS (SAD 69, Zona - 22)	0387281 / 9680862
INSTRUMENTOS DE FORMALIZAÇÃO DOS ENTENDIMENTOS	Termo de Acordo
INTERVENÇÃO (Reforma, ampliação e construção)	Reforma com Ampliação

Fotos:



Foto 23

EMEIF Profª Domingas Furtado, na sede do município de Vitória do Xingu



Foto 24

Obras na EMEIF Profª Domingas Furtado, na sede do município de Vitória do Xingu

3.3.2 - Escola Nossa Senhora das Graças (Guia)

DESCRIÇÃO DA OBRA	Escola Nossa Senhora das Graças (Guia)
MUNICÍPIO	Vitória do Xingu
COORDENADAS (SAD 69, Zona - 22)	0401878 / 9627809
INSTRUMENTOS DE FORMALIZAÇÃO DOS ENTENDIMENTOS	PBA e Termo de Acordo
INTERVENÇÃO (Reforma, ampliação e construção)	Reforma com Ampliação

Fotos:



Foto 25

Execução das obras na EMEF N. Sª das Graças, na zona rural do município de Vitória do Xingu



Foto 26

Obras na EMEF N. Sª das Graças, na zona rural do município de Vitória do Xingu

3.3.3 - Escola Vila Rica - Travessão 27

DESCRIÇÃO DA OBRA	Escola Vila Rica - Travessão 27
MUNICÍPIO	Vitória do Xingu
COORDENADAS (SAD 69, Zona - 22)	0403635 / 9633524
INSTRUMENTOS DE FORMALIZAÇÃO DOS ENTENDIMENTOS	PBA e Termo de Acordo
INTERVENÇÃO (Reforma, ampliação e construção)	Construção

Fotos:



Foto 27
Obras na EMEF Vila Rica, na zona rural do município de Vitória do Xingu



Foto 28
Execução das obras na EMEF Vila Rica, na zona rural do município de Vitória do Xingu

3.3.4 - Escola Nossa Senhora Aparecida III no Km18 - Travessão 27

DESCRIÇÃO DA OBRA	Escola N. Sra Aparecida III no Km18 do Trav 27
MUNICÍPIO	Vitória do Xingu
COORDENADAS (SAD 69, Zona - 22)	0417145 / 9643018
INSTRUMENTOS DE FORMALIZAÇÃO DOS ENTENDIMENTOS	PBA e Termo de Acordo
INTERVENÇÃO (Reforma, ampliação e construção)	Reforma com Ampliação

Fotos:



Foto 29
Execução das obras na Escola N.Sª Aparecida III, na zona rural do município de Vitória do Xingu



Foto 30
Obra na Escola N.Sª Aparecida III, na zona rural do município de Vitória do Xingu

3.3.5 - Escola Planaltina km 5 - Travessão CNEC

DESCRIÇÃO DA OBRA	Escola Planaltina km 5 do Travessão CNEC
MUNICÍPIO	Vitória do Xingu
COORDENADAS (SAD 69, Zona - 22)	0416827 / 9649158
INSTRUMENTOS DE FORMALIZAÇÃO DOS ENTENDIMENTOS	Termo de Acordo
INTERVENÇÃO (Reforma, ampliação e construção)	Construção

Fotos:



Foto 31

Início das obras na Escola Planaltina, na zona rural do município de Vitória do Xingu



Foto 32

Obras na Escola Planaltina, na zona rural do município de Vitória do Xingu

3.3.6 - Escola Rural Boa Esperança II – Km 27 - Travessão CNEC

DESCRIÇÃO DA OBRA	Escola Rural Boa Esperança II – Km 27-Trav CNEC
MUNICÍPIO	Vitória do Xingu
COORDENADAS (SAD 69, Zona - 22)	0413250 / 9634047
INSTRUMENTOS DE FORMALIZAÇÃO DOS ENTENDIMENTOS	PBA e Termo de Acordo
INTERVENÇÃO (Reforma, ampliação e construção)	Reforma

Fotos:



Foto 33

Reforma na Escola Boa esperança II, na zona rural do município de Vitória do Xingu



Foto 34

Reforma na Escola Boa esperança II, na zona rural do município de Vitória do Xingu

3.3.7 - Escola Gerosina – Travessão 27

DESCRIÇÃO DA OBRA	Escola Gerosina – Travessão 27
MUNICÍPIO	Vitória do Xingu
COORDENADAS (SAD 69, Zona - 22)	0396477 / 9639488
INSTRUMENTOS DE FORMALIZAÇÃO DOS ENTENDIMENTOS	Termo de Acordo
INTERVENÇÃO (Reforma, ampliação e construção)	Reforma com Ampliação

Fotos:



Foto 35

Início da reforma na Escola Gerosina - Trav. 27, na zona rural do município de Vitória do Xingu



Foto 36

Reforma na Escola Gerosina - Trav. 27, na zona rural do município de Vitória do Xingu

3.3.8 - Escola Nossa Senhora da Aparecida II - Travessão Pakisamba–Km 60

DESCRIÇÃO DA OBRA	Escola N. Sra da Aparecida II Trav Pakisamba–Km 60
MUNICÍPIO	Vitória do Xingu
COORDENADAS (SAD 69, Zona - 22)	0421871 / 9646219
INSTRUMENTOS DE FORMALIZAÇÃO DOS ENTENDIMENTOS	Termo de Acordo
INTERVENÇÃO (Reforma, ampliação e construção)	Reforma com Ampliação

Fotos:



Foto 37

Escola Nossa Senhora da Aparecida II, na zona rural do município de Vitória do Xingu



Foto 38

Início das obras na Escola Nossa Senhora da Aparecida II, na zona rural do município de Vitória do Xingu

3.3.9 - Escola Napoleão Bonaparte – Km32

DESCRIÇÃO DA OBRA	Escola Napoleão Bonaparte – Km 32
MUNICÍPIO	Vitória do Xingu
COORDENADAS (SAD 69, Zona - 22)	0396531 / 9661950
INSTRUMENTOS DE FORMALIZAÇÃO DOS ENTENDIMENTOS	Termo de Acordo
INTERVENÇÃO (Reforma, ampliação e construção)	Reforma com Ampliação

Fotos:



Foto 39

Execução das obras na Escola Napoleão Bonaparte, na zona rural do município de Vitória do Xingu



Foto 40

Execução das obras na Escola Napoleão Bonaparte, na zona rural do município de Vitória do Xingu

3.3.10 - Escola Bom Jardim I – Cobra Choca

DESCRIÇÃO DA OBRA	Escola Bom Jardim I – Cobra Choca
MUNICÍPIO	Vitória do Xingu
COORDENADAS (SAD 69, Zona - 22)	0409537 / 9629894
INSTRUMENTOS DE FORMALIZAÇÃO DOS ENTENDIMENTOS	Termo de Acordo
INTERVENÇÃO (Reforma, ampliação e construção)	Reforma com Ampliação

Fotos:



Foto 41

Início das obras na Escola Bom Jardim I, na zona rural do município de Vitória do Xingu



Foto 42

Execução das obras na Escola Bom Jardim I, na zona rural do município de Vitória do Xingu

3.3.11 - Escola São Raimundo Nonato – Cobra Choca

DESCRIÇÃO DA OBRA	Escola São Raimundo Nonato – Cobra Choca
MUNICÍPIO	Vitória do Xingu
COORDENADAS (SAD 69, Zona - 22)	0408478 / 9635202
INSTRUMENTOS DE FORMALIZAÇÃO DOS ENTENDIMENTOS	PBA e Termo de Acordo
INTERVENÇÃO (Reforma, ampliação e construção)	Reforma com Ampliação

Fotos:



Foto 43

EMEF São Raimundo Nonato, na zona rural do município de Vitória do Xingu



Foto 44

EMEF São Raimundo Nonato, na zona rural do município de Vitória do Xingu

3.3.12 - Escola Duque de Caxias – CNEC

DESCRIÇÃO DA OBRA	Escola Duque de Caxias – CNEC
MUNICÍPIO	Vitória do Xingu
COORDENADAS (SAD 69, Zona - 22)	0410959 / 9628088
INSTRUMENTOS DE FORMALIZAÇÃO DOS ENTENDIMENTOS	Termo de Acordo
INTERVENÇÃO (Reforma, ampliação e construção)	Reforma com Ampliação

Fotos:



Foto 45

Início das obras na Escola Duque de Caxias, na zona rural do município de Vitória do Xingu



Foto 46

Execução das obras na Escola Duque de Caxias, na zona rural do município de Vitória do Xingu

3.3.13 - Escola Agrovila Leonardo da Vinci

DESCRIÇÃO DA OBRA	Escola Agrovila Leonardo da Vinci
MUNICÍPIO	Vitória do Xingu
COORDENADAS (SAD 69, Zona - 22)	0382445 / 9649486
INSTRUMENTOS DE FORMALIZAÇÃO DOS ENTENDIMENTOS	Termo de Acordo
INTERVENÇÃO (Reforma, ampliação e construção)	Reforma com Ampliação

Fotos:



Foto 47

Início das obras na Escola Leonardo da Vinci, na zona rural do município de Vitória do Xingu



Foto 48

Execução das obras na Escola Leonardo da Vinci, na zona rural do município de Vitória do Xingu

3.3.14 - Quadra Poliesportiva - Anexa - Leonardo da Vinci

DESCRIÇÃO DA OBRA	Quadra Poliesportiva - Anexa - Leonardo da Vinci
MUNICÍPIO	Vitória do Xingu
COORDENADAS (SAD 69, Zona - 22)	0382445 / 9649486
INSTRUMENTOS DE FORMALIZAÇÃO DOS ENTENDIMENTOS	Termo de Acordo
INTERVENÇÃO (Reforma, ampliação e construção)	Construção

Fotos:



Foto 49

Quadra poliesportiva da Escola Leonardo da Vinci, na zona rural do município de Vitória do Xingu



Foto 50

Quadra poliesportiva da Escola Leonardo da Vinci, na zona rural do município de Vitória do Xingu

3.3.15 - Escola Municipal de Ensino Fundamental Dulcinéia – Sede

DESCRIÇÃO DA OBRA	EMEF Dulcinéia - Sede
MUNICÍPIO	Vitória do Xingu
COORDENADAS (SAD 69, Zona - 22)	0387295 / 9680776
INSTRUMENTOS DE FORMALIZAÇÃO DOS ENTENDIMENTOS	PBA e Termo de Acordo
INTERVENÇÃO (Reforma, ampliação e construção)	Reforma com ampliação

Fotos:



Foto 51

Obras na Escola Dulcinéia, na zona rural do município de Vitória do Xingu



Foto 52

Obras na Escola Dulcinéia, na zona rural do município de Vitória do Xingu

3.4 - Obras de Saúde no Município de Vitória do Xingu

3.4.1 - Unidade Básica de Saúde em Bananal - Km 32

DESCRIÇÃO DA OBRA	UBS em Bananal - Km 32
MUNICÍPIO	Vitória do Xingu
COORDENADAS (SAD 69, Zona - 22)	0367978 / 9660438
INSTRUMENTOS DE FORMALIZAÇÃO DOS ENTENDIMENTOS	PBA e Termo de Acordo
INTERVENÇÃO (Reforma, ampliação e construção)	Construção

Fotos:



Foto 53

Início das obras da UBS em Bananal, na zona rural do município de Vitória do Xingu



Foto 54

Execução das obras da UBS em Bananal, na zona rural do município de Vitória do Xingu

3.4.2 - Unidade Básica de Saúde - Belo Monte

DESCRIÇÃO DA OBRA	UBS - Belo Monte
MUNICÍPIO	Vitória do Xingu
COORDENADAS (SAD 69, Zona - 22)	0422402 / 9654199
INSTRUMENTOS DE FORMALIZAÇÃO DOS ENTENDIMENTOS	PBA e Termo de Acordo
INTERVENÇÃO (Reforma, ampliação e construção)	Construção

Fotos:



Foto 55

Início das obras da UBS em Belo Monte, na zona rural do município de Vitória do Xingu



Foto 56

Término das obras da UBS em Belo Monte, na zona rural do município de Vitória do Xingu

3.4.3 - Posto de Saúde em Cobra Choca (ao lado da Esc. Bom Jardim)

DESCRIÇÃO DA OBRA	Posto de Saúde em Cobra Choca (Esc. Bom Jardim)
MUNICÍPIO	Vitória do Xingu
COORDENADAS (SAD 69, Zona - 22)	0409537 / 9629894
INSTRUMENTOS DE FORMALIZAÇÃO DOS ENTENDIMENTOS	PBA e Termo de Acordo
INTERVENÇÃO (Reforma, ampliação e construção)	Construção

Fotos:



Foto 57

Início das obras da UBS em Cobra Choca, na zona rural do município de Vitória do Xingu



Foto 58

Execução das obras da UBS em Cobra Choca, na zona rural do município de Vitória do Xingu

3.5 - Obras de Educação no Município de Anapu

3.5.1 - Escola Maria das Dores

DESCRIÇÃO DA OBRA	Escola Maria das Dores
MUNICÍPIO	Anapu
COORDENADAS (SAD 69, Zona - 22)	0477538 / 9616557
INSTRUMENTOS DE FORMALIZAÇÃO DOS ENTENDIMENTOS	Termo de Acordo
INTERVENÇÃO (Reforma, ampliação e construção)	Reforma com Ampliação

Fotos:



Foto 59

Execução da obra da Escola Maria das Dores no município de Anapu



Foto 60

Conclusão parcial da obra na Escola Maria das Dores no município de Anapu

3.6 - Obras de Educação no Município de Brasil Novo

3.6.1 - Escola Municipal de Ensino Fundamental Brasil Novo – Centro

DESCRIÇÃO DA OBRA	EMEF Brasil Novo
MUNICÍPIO	Brasil Novo
COORDENADAS (SAD 69, Zona - 22)	0328718 / 9634695
INSTRUMENTOS DE FORMALIZAÇÃO DOS ENTENDIMENTOS	PBA e Termo de Acordo
INTERVENÇÃO (Reforma, ampliação e construção)	Construção e Ampliação

Fotos:



Foto 61

Início das obras na EMEF Brasil Novo no município de Brasil Novo



Foto 62

Execução das obras na EMEF Brasil Novo no município de Brasil Novo

3.6.2 - Escola Paraíso – Cidade Nova

DESCRIÇÃO DA OBRA	Escola Paraíso - Cidade Nova
MUNICÍPIO	Brasil Novo
COORDENADAS (SAD 69, Zona - 22)	0329307 / 9634004
INSTRUMENTOS DE FORMALIZAÇÃO DOS ENTENDIMENTOS	PBA e Termo de Acordo
INTERVENÇÃO (Reforma, ampliação e construção)	Construção e Ampliação

Fotos:



Foto 65

Início das obras na Escola Paraíso – Cidade Nova no município de Brasil Novo



Foto 66

Início das obras na Escola Paraíso – Cidade Nova no município de Brasil Novo

3.6.3 - Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Léo Schneider - Cidade Alta

DESCRIÇÃO DA OBRA	EMEF - Padre Léo Schneider (Cidade Alta)
MUNICÍPIO	Brasil Novo
COORDENADAS (SAD 69, Zona - 22)	0328691 / 9636147
INSTRUMENTOS DE FORMALIZAÇÃO DOS ENTENDIMENTOS	PBA e Termo de Acordo
INTERVENÇÃO (Reforma, ampliação e construção)	Reforma com Ampliação

Fotos:



Foto 69

Obras da Escola Pe. Léo Schneider, na sede do município de Brasil Novo



Foto 70

Execução das obras da Escola Pe. Léo Schneider, na sede do município de Brasil Novo