



RELATÓRIO CONSOLIDADO DE ANDAMENTO DO PBA E DO ATENDIMENTO DE  
CONDICIONANTES

**CAPÍTULO 2 – ANDAMENTO DO PROJETO BÁSICO AMBIENTAL**

**Anexo 11.3.2 - 3 – Mapa de localização da rede de  
monitoramento na região do Reservatório Xingu e TVR**

MAPA COM LOCALIZAÇÃO DA REDE DE MONITORAMENTO NA ÁREA DO RESERVATÓRIO XINGU E TVR

PROGRAMA DE MONITORAMENTO DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS UHE BELO MONTE



- LEGENDA**
- Pontos de coleta
  - Principais Localidades
  - Hidrografia
  - Vias de Acesso
  - Rodovia Pavimentada
  - Rodovia não pavimentada
  - Rodovia Projetada
  - ▨ Reservatório
  - Rio Xingu

CLIENTE E EMPREENDIMENTO 	
Sistema de Projeção / Datum:	DATA:
UTM SAD 69 Zona 22S	JUNHO/2016
Escala:	
1:200.000	
Execução:	
(61) 3307 - 1197	

