



norteENERGIA
USINA HIDRELÉTRICA BELO MONTE

10º RELATÓRIO CONSOLIDADO DE ANDAMENTO DO PBA E DO ATENDIMENTO
DE CONDICIONANTES

**11.4.2 PROJETO DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE MACRÓFITAS
AQUÁTICAS**

**Anexo 11.4.2 - 3 – Mapa da área de monitoramento do
Projeto de Monitoramento e Controle de Macrófitas
Aquáticas do PBA da UHE Belo Monte**




Figura 1 – Mapa com a localização dos pontos de coleta amostrados no Projeto de Monitoramento e Controle das Macrófitas Aquáticas (PBA) durante as 20 campanhas realizadas (dezembro de 2011 a maio de 2016).