



RELATÓRIO CONSOLIDADO DE ANDAMENTO DO PBA E DO ATENDIMENTO DE
CONDICIONANTES

CAPÍTULO 2 – ANDAMENTO DO PROJETO BÁSICO AMBIENTAL



**Anexo 11.3.2 - 3 – Mapa de localização da rede de
monitoramento na região do Reservatório Xingu e TVR**

MAPA COM LOCALIZAÇÃO DA REDE DE MONITORAMENTO NA ÁREA DO RESERVATÓRIO XINGU E TVR

PROGRAMA DE MONITORAMENTO DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS UHE BELO MONTE



- LEGENDA**
- Pontos de coleta
 - Principais Localidades
 - Hidrografia
 - - - Vias de Acesso
 - Rodovia Pavimentada
 - Rodovia não pavimentada
 - Rodovia Projetada
 - ▨ Reservatório
 - ▭ Rio Xingu

<p>CLIENTE E EMPREENDIMENTO</p> <p></p>	
<p>Sistema de Projeção / Datum:</p> <p>UTM SAD 69 Zona 22S</p>	<p>DATA:</p> <p>NOVEMBRO/2016</p>
<p>Escala:</p> <p>1:200.000</p>	
<p>Execução:</p> <p>(61) 3307 - 1197</p>	<p></p>

