


CAPÍTULO 2 – ANDAMENTO DO PROJETO BÁSICO AMBIENTAL



Anexo 3.4.2 - 1 - Registro fotográfico das Atividades de Segurança e Alerta

ANEXO FOTOGRÁFICO /DEZEMBRO/ 2016.

Anexo 3.4.2 – 1 – Registro fotográfico das atividades de Segurança e Alerta

	
Anexo 3.4.2 – 1 – Sinalização das vias de acesso envolvendo comunidades.	Anexo 3.4.2 – 1 – Pavimentação das vias de acesso envolvendo comunidades no canteiro de Pimental.
	
Anexo 3.4.2 – 1 – Blitz com abordagem orientativa sobre os limites de velocidade dentro dos canteiros de obra da UHE BM.	Anexo 3.4.2 – 1 – Blitz com abordagem orientativa sobre os limites de velocidade dentro dos canteiros de obra da UHE BM.
	
Anexo 3.4.2 – 1– Sinalização das vias e acessos internos dos canteiros.	Anexo 3.4.2 –1– Sinalização das vias e acessos internos dos canteiros.

	
Anexo 3.4.2 – 1 – Desmobilização das placas de sinalização dos acessos internos dos canteiros.	Anexo 3.4.2 – 1 – Desmobilização das placas de sinalização dos acessos internos dos canteiros.
	
Anexo 3.4.2 – 1 – Desmobilização das placas de sinalização dos acessos internos dos canteiros.	Anexo 3.4.2 – 1 – Desmobilização das placas de sinalização dos acessos internos dos canteiros.
	
Anexo 3.4.2 – 1 – Sinalização de segurança nos Setores da obra.	Anexo 3.4.2 – 1 – Sinalização de segurança nos Setores da obra.

	
Anexo 3.4.2 – 1 – Sinalização para atividades de Detonação.	Anexo 3.4.2 – 1 – Sinalização para atividades de Detonação.
	
Anexo 3.4.2 – 1 – Sinalização de Atendimento à Emergências	Anexo 3.4.2 – 1 – Sinalização de Atendimento à Emergências.
	
Anexo 3.4.2 – 1 – Sinalização de Atendimento à Emergências	Anexo 3.4.2 – 1 – Sinalização de Atendimento à Emergências