

# ANEXO FOTOGRÁFICO

## Anexo 1.2 – Relatório fotográfico de sinalização de campo



Figura 1: Obrigatório o uso de EPI



Figura 2: Obrigatório o uso de EPI



Figura 3: Escada Interditado



Figura 4: Isolamento de Segurança



Figura 5: Isolamento do Local



Figura 6: Isolamento do Local



Figura 7: Sinalização de Segurança



Figura 8: Sinalização de Segurança



Figura 9: Sinalização de Segurança



Figura 10: Sinalização de Segurança