

ANEXO FOTOGRÁFICO

Anexo 1.2 – Relatório fotográfico de sinalização de campo



Figura 1: Isolamento da Área de Risco



Figura 2: Instalação de guarda corpo (Cerquite)



Figura 3: Ambiente limpo e organizado



Figura 4: Sinalização de Segurança



Figura 5: Sinalização de Segurança



Figura 6: Sinalização de Produtos Inflamáveis



Figura 7: Sinalização de Cuidados com as Mãos



Figura 8: Sinalização de Cuidados com as Mãos



Figura 9: Sinalização de Produtos Inflamáveis



Figura 10: Sinalização de Produtos Inflamáveis



Figura 11: Sinalização de Segurança



Figura 12: Sinalização de Segurança