

ANEXO FOTOGRÁFICO

Anexo 3.4.2 .1 - Anexo 3.4.1 – 2 Registro Fotográfico das Atividades de Segurança do Trabalho.



Foto 01- DDS em campo com equipes



Foto 2- DDS em campo com equipes



Foto 03- DDS em campo com equipes



Foto 04- DDS em campo com equipes



Foto 05- Inspeções trabalho em altura, amarração de escada de acesso.



Foto 06- Inspeções trabalho em altura, amarração de escada de acesso.

CHECK LIST DIÁRIO
IT. SMSQ.131-04

Atividade: TRABALHO EM ALTURA Inspeção: DE SEGURANÇA

Atividade: TRABALHO EM ALTURA Inspeção: DE SEGURANÇA

Item	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
1. Plano de Segurança																																	
2. Plano de Trabalho																																	
3. Capacidade de segurança alta frontal																																	
4. Capacidade de segurança lateral																																	
5. Capacidade de segurança traseira																																	
6. Capacidade de segurança inferior																																	
7. Capacidade de segurança superior																																	
8. Capacidade de segurança lateral																																	
9. Capacidade de segurança traseira																																	
10. Capacidade de segurança inferior																																	
11. Capacidade de segurança superior																																	
12. Capacidade de segurança lateral																																	
13. Capacidade de segurança traseira																																	
14. Capacidade de segurança inferior																																	
15. Capacidade de segurança superior																																	
16. Capacidade de segurança lateral																																	
17. Capacidade de segurança traseira																																	
18. Capacidade de segurança inferior																																	
19. Capacidade de segurança superior																																	
20. Capacidade de segurança lateral																																	
21. Capacidade de segurança traseira																																	
22. Capacidade de segurança inferior																																	
23. Capacidade de segurança superior																																	
24. Capacidade de segurança lateral																																	
25. Capacidade de segurança traseira																																	
26. Capacidade de segurança inferior																																	
27. Capacidade de segurança superior																																	
28. Capacidade de segurança lateral																																	
29. Capacidade de segurança traseira																																	
30. Capacidade de segurança inferior																																	
31. Capacidade de segurança superior																																	

Assinatura do Funcionário: [Assinatura]

Legenda:
A - APROVADO
R - REPROVADO
NA - NÃO APLICA

Foto 07- Inspeção de documentação trabalho em altura, check list individual.



Foto 08- Inspeção de EPI's.



Foto 09- Inspeções uso de aterramento.



Foto 10- Inspeção amarração de escada.



Foto 11- Inspeções trabalho em altura, uso de linha de vida.



Foto 12- Inspeção aterramento temporario.



Foto 13- Inspeções amarração de escada de acesso atividade de comissionamento.



Foto 14- Check de equipamentos para trabalho em altura.