

# RELATÓRIO FOTOGRÁFICO.

## Anexo 3.4.2 - 1 – Sinalização



Figura 01 – Sinalização orientativas de cuidado – Outubro/17



Figura 02 – Sinalização de área com uso de cones e cerquites – Outubro/17



Figura 03 – Sinalização indicando os EPI's necessário para a atividade – Outubro/17

Figura 04

# RELATÓRIO FOTOGRÁFICO.

## Anexo 3.4.2 - 1 – Sinalização

	
<p>Figura 01 – Sinalização indicando o perigo da eletricidade e alertando para manter distância – Novembro/17</p>	<p>Figura 02 - Sinalização identificando o uso dos EPI's adequados para a atividade – Novembro/17</p>
	
<p>Figura 03 – Sinalização indicando a montagem dos andaimes - Novembro/17</p>	

# RELATÓRIO FOTOGRÁFICO.

## Anexo 3.4.2 - 1 – Sinalização



Figura 01 – Sinalização advertindo quanto ao risco presente na frente de serviço – Dezembro/17



Figura 02 – Sinalização de liberação de andaimes – Dezembro/17