

4º RELATÓRIO CONSOLIDADO DE ANDAMENTO DO PBA E DO ATENDIMENTO
DE CONDICIONANTES

CAPÍTULO 2 – ANDAMENTO DO PROJETO BÁSICO AMBIENTAL

**Anexo 3.1 – 14 – Registro fotográfico afeto ao
tratamento e monitoramento de efluentes sanitários**

ANEXO FOTOGRAFICO

Anexo 3.1 – 14 – Registro fotográfico afeto ao tratamento e monitoramento de efluentes sanitários.



Figura - 1 – Sistema de Lagoas definitivas – Sítio Belo Monte



Figura - 2 – Elevatória de esgoto – Sítio Belo Monte



Figura - 3 – Sistema de Lagoas definitivas – Sítio Canais e Diques



Figura - 4 – Lagoa facultativa – Sítio Pimental



Figura - 5 – Elevatória de esgoto – Sítio Pimental



Figura - 6 – Leito de secagem de lodo da ETA 100m³/h - Sítio Belo Monte



Figura - 7 – Caminhão limpa fossa descartando efluente na calha parshall



Figura - 8 – Caminhão limpa fossa descartando efluente na calha parshall



Figura - 9 – Sistema de Lagoas definitivas – Sítio Belo Monte



Figura - 10 – Elevatória de esgoto – Sítio Belo Monte



Figura - 11 – ETE Compacta – Sítio Canais e Diques



Figura - 12 – Calha parshall