

4º RELATÓRIO CONSOLIDADO DE ANDAMENTO DO PBA E DO ATENDIMENTO  
DE CONDICIONANTES

**CAPÍTULO 2 – ANDAMENTO DO PROJETO BÁSICO AMBIENTAL**

**Anexo 3.1 – 15 – Plano de amostragem do  
monitoramento de efluentes industriais e quadros  
sintetizados de resultados do monitoramento referente  
ao período de Janeiro a Junho/13**

## ANEXO

---

Anexo 3.1 - 15 – Plano de amostragem do monitoramento de efluentes industriais e quadros sintetizados de resultados do monitoramento referente ao período de Janeiro a Junho/13.

**Quadro 1 – Plano de amostragem conforme Resolução CONAMA 430/2011**

PLANO DE AMOSTRAGEM		
SISTEMA	FREQUÊNCIA AMOSTRAL	PARÂMETROS AMOSTRADOS
Caixas SAO	Mensal	Óleos e graxas minerais, pH (a 20°C), Sólidos totais, Oxigênio dissolvido, Turbidez.
Decantadores Central de Concreto	Mensal	pH (a 20°C), Sólidos sedimentáveis, Sólidos totais e Turbidez.

**Quadro 2 – Monitoramento da qualidade dos efluentes industriais na Unidade Sítio Belo Monte – Janeiro/13**

MONITORAMENTO DA QUALIDADE DOS EFLUENTES INDUSTRIAIS DO SÍTIO BELO MONTE			
IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA	Nº DO LAUDO	RESULTADO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO ADOTADA EM CASO DE NÃO ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO CONAMA 430/2011
CSAO Plant. Combustível – I (Saída)	RSE 149/013	Satisfatório	-
CSAO Plant. Combustível - II (Saída)	RSE 150/013	Satisfatório	-
CSAO Oficina Mecânica/Rampa de lavagem Definitiva - Saída	RSE 151/013	Satisfatório	-
Central de Concreto Provisório (Saída)	RSE 356/013	Satisfatório	-

**Quadro 3 – Monitoramento da qualidade dos efluentes industriais na Unidade Sítio Canais e Diques – Janeiro/13**

MONITORAMENTO DA QUALIDADE DOS EFLUENTES INDUSTRIAIS DO SÍTIO CANAIS E DIQUES			
IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA	Nº DO LAUDO	RESULTADO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO ADOTADA EM CASO DE NÃO ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO CONAMA 430/2011
CSAO Oficina Mecânica Definitiva - Saída	RSE 188/013	Satisfatório	-
CSAO Plant. de Combustível I Apoio 13- Saída	RSE 189/013	Insatisfatório	Reuso
CSAO Plant de Combustível II Estacionamento Ecológico- Saída	RSE 190/013	Satisfatório	-
CSAO Plant. De Combustível III Estacionamento Ecológico	RSE 191/013	Satisfatório	-

MONITORAMENTO DA QUALIDADE DOS EFLUENTES INDUSTRIAIS DO SITIO CANAIS E DIQUES			
IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA	Nº DO LAUDO	RESULTADO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO ADOTADA EM CASO DE NÃO ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO CONAMA 430/2011
Rampa de lavagem de veículos leves Pioneira	RSE 192/013	Satisfatório	-
Central de Concreto Provisório-Saída	RSE 193/013	Satisfatório	-

**Quadro 4 – Monitoramento da qualidade dos efluentes industriais na Unidade Canteiro Bela Vista – Janeiro/13**

MONITORAMENTO DA QUALIDADE DOS EFLUENTES INDUSTRIAIS DO CANTEIRO BELA VISTA			
IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA	Nº DO LAUDO	RESULTADO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO ADOTADA EM CASO DE NÃO ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO CONAMA 430/2011
CSAO Plant combustível - Saída	RSE 194/013	Satisfatório	-
Central de Concreto Provisório-Saída	RSE 335/013	Satisfatório	-
CSAO Oficina mecânica	RSE 336/013	Satisfatório	-

**Quadro 5 – Monitoramento da qualidade dos efluentes industriais na Unidade Sítio Pimental – Janeiro/13**

MONITORAMENTO DA QUALIDADE DOS EFLUENTES INDUSTRIAIS DO SITIO PIMENTAL			
IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA	Nº DO LAUDO	RESULTADO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO ADOTADA EM CASO DE NÃO ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO CONAMA 430/2011
CSAO Plant. Combustível Pioneiro (Saída)	RSE 153/13	Satisfatório	-
CSAO Oficina Mecânica /Rampa de lavagem Definitiva- Saída	RSE 154/013	Satisfatório	-
CSAO Plant Combustível II (Saída)	RSE 155/013	Satisfatório	-
Central de Concreto provisório (Saída)	RSE 156/013	Insatisfatório	Reuso/ Re coleta

MONITORAMENTO DA QUALIDADE DOS EFLUENTES INDUSTRIAIS DO SITIO PIMENTAL			
IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA	Nº DO LAUDO	RESULTADO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO ADOTADA EM CASO DE NÃO ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO CONAMA 430/2011
Central de Concreto provisório - recoleta (Saída)	RSE 334/013	Satisfatório	-

**Quadro 6 – Monitoramento da qualidade dos efluentes industriais na Unidade Sítio Belo Monte – Fevereiro/13**

MONITORAMENTO DA QUALIDADE DOS EFLUENTES INDUSTRIAIS DO SITIO BELO MONTE			
IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA	Nº DO LAUDO	RESULTADO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO ADOTADA EM CASO DE NÃO ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO CONAMA 430/2011
CSAO Plant. Combustível – I (Saída)	427	Satisfatório	-
CSAO Plant. Combustível - II (Saída)	428	Satisfatório	-
CSAO Oficina Mecânica/Rampa de lavagem Definitiva - Saída	429	Satisfatório	-
CSAO Oficina Mecânica/Rampa de lavagem Pioneira - Saída	430	Satisfatório	-
Central de Concreto Definitiva (Saída)	484	Insatisfatório	Reuso em circuito fechado
Central de Concreto Provisória (Saída)	590	Satisfatório	-

**Quadro 7 – Monitoramento da qualidade dos efluentes industriais na Unidade Sítio Canais e Diques – Fevereiro/13**

MONITORAMENTO DA QUALIDADE DOS EFLUENTES INDUSTRIAIS DO SITIO CANAIS E DIQUES			
IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA	Nº DO LAUDO	RESULTADO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO ADOTADA EM CASO DE NÃO ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO CONAMA 430/2011
CSAO Plant. de Combustível I Apoio 13- Saída	434	Insatisfatório	Desmobilização do Plant
CSAO Plant. de Combustível II Estacionamento Ecológico - Saída	435	Satisfatório	Reuso
CSAO Plant. de Combustível III Estacionamento Ecológico - Saída	436	Satisfatório	-
CSAO Oficina Mecânica Definitiva - Saída	437	Satisfatório	-
Rampa de lavagem de Veículos Leves Pioneira - Saída	438	Satisfatório	-
Central de Concreto Provisório-Saída	439	Satisfatório	-

**Quadro 8 – Monitoramento da qualidade dos efluentes industriais na Unidade Canteiro Bela Vista – Fevereiro/13**

MONITORAMENTO DA QUALIDADE DOS EFLUENTES INDUSTRIAIS DO CANTEIRO BELA VISTA			
IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA	Nº DO LAUDO	RESULTADO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO ADOTADA EM CASO DE NÃO ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO CONAMA 430/2011
CSAO Plant de Combustível (Saída)	442	Satisfatório	-
CSAO Oficina Mecânica (Saída)	443	Satisfatório	-
Central de Concreto Provisória -Saída	444	Satisfatório	-

**Quadro 9 – Monitoramento da qualidade dos efluentes industriais na Unidade Sítio Pimental – Fevereiro/13**

MONITORAMENTO DA QUALIDADE DOS EFLUENTES INDUSTRIAIS DO SITIO PIMENTAL			
IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA	Nº DO LAUDO	RESULTADO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO ADOTADA EM CASO DE NÃO ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO CONAMA 430/2011
CSAO Plant. Combustível Pioneiro (Saída)	450	Satisfatório	-
CSAO Plant Combustível II (Saída)	451	Satisfatório	-
CSAO Oficina Mecânica /Rampa de lavagem Definitiva-Saída	452	Satisfatório	-
Central de Concreto provisória (Saída)	453	Satisfatório	-

**Quadro 10 – Monitoramento da qualidade dos efluentes industriais na Unidade Sítio Belo Monte – Março/13**

MONITORAMENTO DA QUALIDADE DOS EFLUENTES INDUSTRIAIS DO SITIO BELO MONTE			
IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA	Nº DO LAUDO	RESULTADO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO ADOTADA EM CASO DE NÃO ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO CONAMA 430/2011
Central de Concreto Definitiva (Saída)	RSE761/13	Satisfatório	-
Central de Concreto Provisória (Saída)	RSE766/13	Satisfatório	-
CSAO Oficina Mecânica/Rampa de lavagem Definitiva - Saída	RSE767/13	Satisfatório	-
CSAO Oficina Mecânica/Rampa de lavagem Pioneira - Saída	RSE768/13	Satisfatório	-
CSAO Plant de	RSE769/13	Satisfatório	-

Combustível I (Saída)			
(CSAO Plant de Combustível II (Saída)	RSE770/13	Satisfatório	-

**Quadro 11 – Monitoramento da qualidade dos efluentes industriais na Unidade Sítio Canais e Diques – Março/13**

MONITORAMENTO DA QUALIDADE DOS EFLUENTES INDUSTRIAIS DO SÍTIO CANAIS E DIQUES			
IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA	Nº DO LAUDO	RESULTADO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO ADOTADA EM CASO DE NÃO ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO CONAMA 430/2011
CSAO Plant. de Combustível II Estacionamento Ecológico - Saída	RSE808/13	Satisfatório	-
CSAO Plant. de Combustível Definitivo	RSE809/13	Satisfatório	-
CSAO Plant. de Combustível III Estacionamento Ecológico - Saída	RSE810/13	Satisfatório	-
Central de Concreto Definitiva- Saída	RSE811/13	Satisfatório	-
CSAO Oficina Mecânica Definitiva - Saída	RSE812/13	Satisfatório	-
Rampa de lavagem de Veículos Leves Pioneira - Saída	RSE813/13	Satisfatório	-

**Quadro 12 – Monitoramento da qualidade dos efluentes industriais na Unidade Canteiro Bela Vista – Março/13**

MONITORAMENTO DA QUALIDADE DOS EFLUENTES INDUSTRIAIS DO CANTEIRO BELA VISTA			
IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA	Nº DO LAUDO	RESULTADO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO ADOTADA EM CASO DE NÃO ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO CONAMA 430/2011
CSAO Plant de Combustível (Saída)	RSE816/13	Satisfatório	-
CSAO Oficina Mecânica (Saída)	RSE817/13	Satisfatório	-
Central de Concreto Provisória-Saída	RSE818/13	Satisfatório	-

**Quadro 13 – Monitoramento da qualidade dos efluentes industriais na Unidade Sítio Pimental – Março/13**

MONITORAMENTO DA QUALIDADE DOS EFLUENTES INDUSTRIAIS DO SITIO PIMENTAL			
IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA	Nº DO LAUDO	RESULTADO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO ADOTADA EM CASO DE NÃO ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO CONAMA 430/2011
CSAO Plant. Combustível Pioneiro	RSE824/13	Satisfatório	-
CSAO Plant Combustível II (Saída)	RSE825/13	Satisfatório	-
CSAO Oficina Mecânica /Rampa de lavagem Definitiva- Saída	RSE826/13	Satisfatório	-
Central de Concreto provisória (Saída)	RSE827/13	Satisfatório	-

**Quadro 14 – Monitoramento da qualidade dos efluentes industriais na Unidade Sítio Belo Monte – Abril/13**

MONITORAMENTO DA QUALIDADE DOS EFLUENTES INDUSTRIAIS DO SITIO BELO MONTE			
IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA	Nº DO LAUDO	RESULTADO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO ADOTADA EM CASO DE NÃO ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO CONAMA 430/2011
CSAO Plant. Combustível – I (Saída)	RSE1177/13	Satisfatório	-
CSAO Oficina Mecânica/Rampa de lavagem Pioneira - Saída	RSE1178/13	Satisfatório	-
CSAO Oficina Mecânica/Rampa de lavagem Definitiva - Saída	RSE1179/13	Satisfatório	-
CSAO Plant. Combustível - II (Saída)	RSE1180/13	Satisfatório	-
Central de Concreto Provisória (Saída)	RSE1181/13	Satisfatório	-
Central de Concreto Definitiva (Saída)	RSE1390/13	Satisfatório	-



**Quadro 15 – Monitoramento da qualidade dos efluentes industriais na Unidade Sítio Canais e Diques – Abril/13**

<b>MONITORAMENTO DA QUALIDADE DOS EFLUENTES INDUSTRIAIS DO SÍTIO CANAIS E DIQUES</b>			
<b>IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA</b>	<b>Nº DO LAUDO</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>DESCRIÇÃO DA AÇÃO ADOTADA EM CASO DE NÃO ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO CONAMA 430/2011</b>
CSAO Plant. de Combustível II Estacionamento Ecológico - Saída	RSE1182/13	Satisfatório	-
CSAO Plant. de Combustível Definitivo	RSE1183/13	Satisfatório	-
CSAO Oficina Mecânica Definitiva - Saída	RSE1184/13	Satisfatório	-
Rampa de lavagem de Veículos Leves Pioneira - Saída	RSE1185/13	Satisfatório	-
CSAO Plant. de Combustível III Estacionamento Ecológico - Saída	RSE1186/13	Satisfatório	-
CSAO TAMAFER-Saída	RSE1187/13	Satisfatório	-
CSAO MTSUL-Saída	RSE1188/13	Satisfatório	-
Central de Concreto Definitiva- Saída	RSE1189/13	Satisfatório	-

**Quadro 16 – Monitoramento da qualidade dos efluentes industriais na Unidade Canteiro Bela Vista – Abril/13**

<b>MONITORAMENTO DA QUALIDADE DOS EFLUENTES INDUSTRIAIS DO CANTEIRO BELA VISTA</b>			
<b>IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA</b>	<b>Nº DO LAUDO</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>DESCRIÇÃO DA AÇÃO ADOTADA EM CASO DE NÃO ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO CONAMA 430/2011</b>
CSAO Oficina Mecânica (Saída)	RSE1190/13	Satisfatório	-
CSAO Plant de Combustível (Saída)	RSE1191/13	Satisfatório	-
Central de Concreto Provisória-Saída	RSE1192/13	Satisfatório	-

**Quadro 17 – Monitoramento da qualidade dos efluentes industriais na Unidade Sítio Pimental – Abril/13**

MONITORAMENTO DA QUALIDADE DOS EFLUENTES INDUSTRIAIS DO SITIO PIMENTAL			
IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA	Nº DO LAUDO	RESULTADO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO ADOTADA EM CASO DE NÃO ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO CONAMA 430/2011
CSAO Oficina Mecânica /Rampa de lavagem Definitiva- Saída	RSE1172/13	Satisfatório	-
CSAO Plant Combustível II (Saída)	RSE1174/13	Satisfatório	-
CSAO Plant. Combustível Pioneiro( Saída)	RSE1379/13	Satisfatório	-
Central de Concreto definitiva (Saída)	RSE1175/13	Satisfatório	-
Central de Concreto Margem direita (Saída)	RSE1307/13	Satisfatório	-

**Quadro 18 – Monitoramento da qualidade dos efluentes industriais na Unidade Sítio Belo Monte – Maio/13**

MONITORAMENTO DA QUALIDADE DOS EFLUENTES INDUSTRIAIS DO SITIO BELO MONTE			
IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA	Nº DO LAUDO	RESULTADO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO ADOTADA EM CASO DE NÃO ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO CONAMA 430/2011
CSAO Plant. Combustível – II (Saída)	RSE1706/013	Insatisfatório	Realizar limpeza na caixa S.A.O. para execução de uma nova coleta
CSAO Plant. Combustível – I (Saída)	RSE1707/013	Insatisfatório	Realizar limpeza na caixa S.A.O. para execução de uma nova coleta
CSAO Oficina Mecânica/Rampa de lavagem Pioneira - Saída	RSE1708/013	Satisfatório	-
CSAO Oficina Mecânica/Rampa de lavagem Definitiva - Saída	RSE1709/013	Satisfatório	-
Central de Concreto Provisória (Saída)	RSE1710/013	Satisfatório	-
Central de Concreto Definitiva (Saída)	RSE1711/013	Satisfatório	-

**Quadro 19 – Monitoramento da qualidade dos efluentes industriais na Unidade Sítio Canais e Diques – Maio/13**

<b>MONITORAMENTO DA QUALIDADE DOS EFLUENTES INDUSTRIAIS DO SITIO CANAIS</b>			
<b>IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA</b>	<b>Nº DO LAUDO</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>DESCRIÇÃO DA AÇÃO ADOTADA EM CASO DE NÃO ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO CONAMA 430/2011</b>
Plant de combustível definitivo	1651	Satisfatório	-
Caixa separadora água e óleo Empresa MTSUL	1652	Satisfatório	-
CSAO Plant. de Combustível II-Estacionamento ecologico)	1653	Satisfatório	-
CSAO Plant. de Combustível III-Estacionamento Ecológico - Saída)	1654	Satisfatório	-
Rampa de lavagem de Veículos Leves-Pioneira - Saída	1655	Satisfatório	-
CSAO Oficina Mecânica Definitiva	1656	Satisfatório	-
CSAO TAMAFER- Saída	1657	Satisfatório	-
Central de Concreto Definitiva- Saída	1658	Satisfatório	-

**Quadro 20 – Monitoramento da qualidade dos efluentes industriais na Unidade Canteiro Bela Vista – Maio/13**

<b>MONITORAMENTO DA QUALIDADE DOS EFLUENTES INDUSTRIAIS DO SITIO DIQUES</b>			
<b>IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA</b>	<b>Nº DO LAUDO</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>DESCRIÇÃO DA AÇÃO ADOTADA EM CASO DE NÃO ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO CONAMA 430/2011</b>
Central de Concreto Provisória- Saída	1664	Satisfatório	-
CSAO Plant de Combustível-Saída	1665	Satisfatório	-
CSAO Oficina Mecânica (Saída)	1666	Satisfatório	-

**Quadro 21 – Monitoramento da qualidade dos efluentes industriais na Unidade Sítio Pimental – Maio/13**

MONITORAMENTO DA QUALIDADE DOS EFLUENTES INDUSTRIAIS DO SITIO PIMENTAL			
IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA	Nº DO LAUDO	RESULTADO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO ADOTADA EM CASO DE NÃO ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO CONAMA 430/2011
CSAO Oficina Mecânica /Rampa de lavagem Definitiva- Saída	1659	Satisfatório	-
CSAO Plant Combustível II (Saída)	1660	Satisfatório	-
CSAO Plant. Combustível Pioneiro( Saída)	1661	Satisfatório	-
Central de Concreto definitiva (Saída)	1662	Satisfatório	-
Central de Concreto Margem direita (Saída)	1663	Satisfatório	-

**Quadro 22 – Monitoramento da qualidade dos efluentes industriais na Unidade Sítio Belo Monte – Junho/13**

MONITORAMENTO DA QUALIDADE DOS EFLUENTES INDUSTRIAIS DO SITIO BELO MONTE			
IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA	Nº DO LAUDO	RESULTADO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO ADOTADA EM CASO DE NÃO ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO CONAMA 430/2011
CSAO Plant. Combustível – II (Saída)	RSE1963/013	Satisfatório	-
CSAO Plant. Combustível – I (Saída)	RSE1962/013	Satisfatório	-
CSAO Oficina Mecânica/Rampa de lavagem Pioneira - Saída	RSE1965/013	Satisfatório	-
CSAO Oficina Mecânica/Rampa de lavagem Definitiva - Saída	RSE1964/013	<b>Insatisfatório</b>	Realizar limpeza na caixa S.A.O. para execução de uma nova coleta
Central de Concreto Provisória (Saída)	RSE1966/013	Satisfatório	-
Central de Concreto Definitiva (Saída)	RSE1967/013	Satisfatório	-

**Quadro 23 – Monitoramento da qualidade dos efluentes industriais na Unidade Sítio Canais e Diques – Junho/13**

<b>MONITORAMENTO DA QUALIDADE DOS EFLUENTES INDUSTRIAIS DO SITIO CANAIS</b>			
<b>IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA</b>	<b>Nº DO LAUDO</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>DESCRIÇÃO DA AÇÃO ADOTADA EM CASO DE NÃO ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO CONAMA 430/2011</b>
CSAO Plant de Combustível Definitivo	1951	Satisfatório	-
CSAO Plant de Combustível I - Estacionamento Ecológico - Saída	1952		-
CSAO MTSUL - Saída	1953	Satisfatório	-
Rampa de Lavagem de Veículos Leves Pioneira - Saída	1954	Satisfatório	-
CSAO Plant de Combustível III - Estacionamento Ecológico - Saída	1955	Satisfatório	-
CSAO TAMAFER - Saída	1956	Satisfatório	-
CSAO Oficina Mecânica Definiitiva - Saída	1957	Satisfatório	-
Central de concreto Definitiva - Saída	2074	Satisfatório	-

**Quadro 24 – Monitoramento da qualidade dos efluentes industriais na Unidade Canteiro Bela Vista – Junho/13**

<b>MONITORAMENTO DA QUALIDADE DOS EFLUENTES INDUSTRIAIS DO SITIO BELA VISTA</b>			
<b>IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA</b>	<b>Nº DO LAUDO</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>DESCRIÇÃO DA AÇÃO ADOTADA EM CASO DE NÃO ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO CONAMA 430/2011</b>
CSAO Plant Combustível (Saída)	1958	Satisfatório	-
CSAO Oficina Mecânica /Rampa de lavagem Definitiva- Saída	1959	Satisfatório	-
Decantador central de concreto	1968	Satisfatório	-

**Quadro 25 – Monitoramento da qualidade dos efluentes industriais na Unidade Sítio Pimental – Junho/13**

<b>MONITORAMENTO DA QUALIDADE DOS EFLUENTES INDUSTRIAIS DO SÍTIO PIMENTAL</b>			
<b>IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA</b>	<b>Nº DO LAUDO</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>DESCRIÇÃO DA AÇÃO ADOTADA EM CASO DE NÃO ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO CONAMA 430/2011</b>
CSAO Oficina Mecânica /Rampa de lavagem Definitiva-Saída	RSE1960/13	Satisfatório	-
CSAO Plant Combustível II (Saída)	RSE1961/13	Satisfatório	-
CSAO Plant. Combustível Pioneiro( Saída)	RSE2073/13	Satisfatório	-
Central de Concreto definitiva (Saída)	RSE2009/13	Satisfatório	-
Central de Concreto Margem direita (Saída)	RSE2008/13	Satisfatório	-