

4º RELATÓRIO CONSOLIDADO DE ANDAMENTO DO PBA E DO ATENDIMENTO
DE CONDICIONANTES

CAPÍTULO 2 – ANDAMENTO DO PROJETO BÁSICO AMBIENTAL

**Anexo 3.1 – 17 – Registro fotográfico afeto ao
tratamento e monitoramento de efluentes industriais**

ANEXO FOTOGRAFICO

Anexo 3.1 – 17 – Registro fotográfico afeto ao tratamento e monitoramento de efluentes industriais.



Figura - 1 – Caixa SAO - Plant de combustível II - Sítio Belo Monte



Figura - 2 – Caixas SAO - Rampa de lavagem/ oficina mecânica definitiva - Sítio Belo Monte



Figura - 3 – Caixa de decantação - Central de Concreto definitiva - Sítio Belo Monte



Figura - 4 – Corretor de ph - Central de Concreto definitiva - Sítio Belo Monte



Figura - 5 – Caixa de decantação - Sítio Canais e Diques



Figura - 6 – Caixa reservatório para reuso do Sítio Canais e Diques



Figura - 7 – Caixa SAO



Figura - 8 – Limpeza dos Banheiros



Figura - 9 – Caixa SAO do Plant de combustível II do Sítio Pimental



Figura - 10 – Caixas SAO da Rampa de lavagem/oficina mecânica do Sítio Pimental



Figura - 11 – Caixa de decantação da central de concreto - Sítio Pimental



Figura - 12 – Corretor de pH da central de concreto - Sítio Pimental



Figura - 13 – Caixa de decantação da central de concreto da margem direita no sitio Pimental



Figura - 14 – Corretor de pH da central de concreto margem direita do Sitio Pimental