

4º RELATÓRIO CONSOLIDADO DE ANDAMENTO DO PBA E DO ATENDIMENTO  
DE CONDICIONANTES

**CAPÍTULO 2 – ANDAMENTO DO PROJETO BÁSICO AMBIENTAL**

**Anexo 3.1 – 18 – Registro fotográfico afeto às  
atividades de gestão de resíduos sólidos**

## ANEXO FOTOGRAFICO

---

Anexo 3.1 – 18 – Registro fotográfico afeto às atividades de gestão de resíduos sólidos.



**Figura - 1 – Coletores de resíduos para coleta seletiva**



**Figura - 2 – Acondicionamento provisório de resíduos de saúde**



**Figura - 3 – Uso de equipamento para coleta em campo**



**Figura - 4 – Triagem de resíduos na Central de Resíduos sólidos**



**Figura - 5 – Triagem de resíduos na Central de Resíduos sólidos**



**Figura - 6 – Resíduos recicláveis triados e acondicionados**



**Figura - 7 – Resíduos recicláveis triados e acondicionados**



**Figura - 8 – Resíduos recicláveis triados e acondicionados**



**Figura - 9 – Acondicionamento de sucata de pneus para a destinação no procedimento da política reversa**



**Figura - 10 – Depósito de resíduos perigosos**



**Figura - 11 – Retirada de resíduos contaminados por hidrocarbonetos pela Empresa Plamax**



**Figura - 12 – Depósito de resíduos de saúde**



**Figura - 13 – Processo de compostagem**



**Figura - 14 – Área de compostagem**



**Figura - 15 – Leiras de compostagem**



**Figura - 16 – Vala do aterro sanitário em operação**



**Figura - 17 – Conjunto de caçambas de coleta seletiva**



**Figura - 18 – Coleta de resíduos de saúde**