

4º RELATÓRIO CONSOLIDADO DE ANDAMENTO DO PBA E DO ATENDIMENTO
DE CONDICIONANTES

CAPÍTULO 2 – ANDAMENTO DO PROJETO BÁSICO AMBIENTAL

**Anexo 3.1 – 2 – Registro fotográfico de estruturas de
canteiros e alojamentos instaladas e de urbanização
dos canteiros**

ANEXO FOTOGRAFICO

Anexo 3.1 – 2 – Registro fotográfico de estruturas de canteiros e alojamentos instaladas e de urbanização dos canteiros.



Figura - 1 – Estrutura externa do refeitório definitivo de Pimental



Figura - 2 – Estrutura interna do refeitório definitivo de Belo Monte



Figura - 3 – Centro de Atendimento ao Trabalhador - CAT - Belo Monte



Figura - 4 – Ambulatório definitivo de Pimental



Figura - 5 – Urbanização na Central de Triagem de Resíduos Sólidos de Belo Monte



Figura - 6 – Urbanização do Escritório Central de Canais



Figura - 7 – Urbanização do refeitório de Canais



Figura - 8 – Urbanização do CAT de Canais



Figura - 9 – Urbanização do CAT de Canais



Figura - 10 – Urbanização no canteiro de Pimental



Figura - 11 – Plantio de palmeiras nos alojamentos no canteiro de Pimental



Figura - 12 – Construção de calçadas nos escritórios



Figura - 13 – Instalação de canaletas na área de alojamento



Figura - 14 – Urbanização do escritório de Canais



Figura - 15 – Finalização da quadra poliesportiva no canteiro de Pimental



Figura - 16 – Passarelas para pedestres no canteiro



Figura - 17 – Implantação do sistema de drenagem do canteiro de Pimental



Figura - 18 – Implantação de quebra molas no canteiro pioneiro de Pimental