

4º RELATÓRIO CONSOLIDADO DE ANDAMENTO DO PBA E DO ATENDIMENTO  
DE CONDICIONANTES

**CAPÍTULO 2 – ANDAMENTO DO PROJETO BÁSICO AMBIENTAL**

**Anexo 3.1 – 3 – Registro fotográfico de controles  
ambientais instalados nas áreas de canteiros**

## ANEXO FOTOGRAFICO

---

Anexo 3.1 – 3 – Registro fotográfico de controles ambientais instalados nas áreas de canteiros.

	
<p><b>Figura - 1 – Hidrossemeadura em taludes de canteiros</b></p>	<p><b>Figura - 2 – Hidrossemeadura nas valas finalizadas do aterro sanitário</b></p>
	
<p><b>Figura - 3 – Sistema de drenagem sendo finalizado no talude para controle de processos erosivos</b></p>	<p><b>Figura - 4 – Área em recuperação com PRAD do Talude</b></p>
	
<p><b>Figura - 5 – Decantador da Central de Concreto</b></p>	<p><b>Figura - 6 – Sistema de aspersão de água para controle de material particulado na central de britagem</b></p>



**Figura - 7 - Caixa de decantação Industrial**



**Figura - 8 - Depósito de produtos químicos da Central de Concreto**



**Figura - 9 - Sistema de aspersão de água para controle de material particulado na central de britagem**



**Figura - 10 - Caixa de decantação da central de concreto**



**Figura - 11 - Corretor de ph da central de concreto**



**Figura - 12 - Caixa de decantação da central de concreto**