

4º RELATÓRIO CONSOLIDADO DE ANDAMENTO DO PBA E DO ATENDIMENTO
DE CONDICIONANTES

CAPÍTULO 2 – ANDAMENTO DO PROJETO BÁSICO AMBIENTAL

**Anexo 3.1 – 8 – Registro fotográfico de atividades de
manejo de produtos químicos e explosivos**

ANEXO FOTOGRAFICO

Anexo 3.1 – 8 – Registro fotogrfico de atividades de manejo de produtos qumicos e explosivos.



Figura - 1 – Entrada do paiol de explosivos



Figura - 2 – Depósito de óleo lubrificante usado



Figura - 3 – Depósito de produtos químicos



Figura - 4 – Depósito de produtos químicos



Figura - 5 – Depósito de produtos químicos



Figura - 6 – Depósito de óleo lubrificante usado



Figura - 7 – Depósito de produtos químicos



Figura - 8 – Casa de produto químico, controle de pH



Figura - 9 – Depósito de produtos químicos




Figura - 10 – Depósito de produtos químicos



Figura - 11 – Depósito de produtos químicos



Figura - 12 – Casa de produto químico, controle de pH