

4º RELATÓRIO CONSOLIDADO DE ANDAMENTO DO PBA E DO ATENDIMENTO  
DE CONDICIONANTES

**CAPÍTULO 2 – ANDAMENTO DO PROJETO BÁSICO AMBIENTAL**

**Anexo 3.1 – 9 – Plano de amostragem do  
monitoramento da potabilidade da água e quadros  
sintetizados de resultados do monitoramento referente  
ao período de Janeiro a Junho/13**

## ANEXO

---

Anexo 3.1 – 9 – Plano de amostragem do monitoramento da potabilidade da água e quadros sintetizados de resultados do monitoramento referente ao período de Janeiro a Junho/13.

**Quadro - 1 – Plano de amostragem conforme Portaria 2914/2011 do Ministério da Saúde**

PLANO DE AMOSTRAGEM		
SISTEMA	FREQUÊNCIA AMOSTRAL CONFORME PORTARIA 2914/2011	PARÂMETROS AMOSTRADOS
ETA's	A cada 02 horas	Turbidez, pH- Potencial de hidrogênio e Cloro Residual livre.
	02 vezes por semana	<i>Escherichia coli</i> , Coliformes Totais, Cloro residual livre e pH.
	Semestral	<i>Escherichia coli</i> , Coliformes Totais, Antimônio, Arsênio, Bário, Cádmio, Chumbo, Cianeto, Cobre, Cromo, Fluoreto <sup>(2)</sup> , Mercúrio, Níquel, Nitrato (como N), Nitrito, como N), Selênio, Urânio, Acrilamida, Benzeno, enzo[a]pireno, Cloreto de Vinila, 1,2 Dicloroetano, 1,1 Dicloroetano, 1,2 Dicloroetano (cis+trans), Diclorometano Di(2-etilhexil)ftalato, Estireno, Pentaclorofenol, Tetracloroeto de Carbono, Tetracloroetano, Triclorobenzenos, Tricloroetano, 2,4 D + 2,4,5 T, Alaclor Aldicarbe + Aldicarbesulfona + Aldicarbesulfóxido, Aldrin + Dieldrin, Atrazina, Carbendazim + benomil, Carbofurano Clordano, Clorpirifós + clorpirifós-oxon, DDT + DDD + DDE, Diuron, Endossulfan (α β e sais), Endrin Glifosato + AMPA, Lindano (gama HCH), Mancozebe, Metamidofós, Metolaclo, Molinato, Parationa Metílica Pendimentalina, Permetrina, Profenofós, Simazina, Tebuconazol, Terbufós, Trifluralina, mÁcidos haloacéticos total, Bromato, Clorito, Cloro residual livre, Cloraminas Total, 2,4,6 Triclorofenol, Trihalometanos Total, Microcistinas, Saxitoxinas, Rádio-226, Rádio-228, Alumínio, Amônia (como NH <sub>3</sub> ), Cloreto, Cor aparente 1,2 diclorobenzeno, 1,4 diclorobenzeno, Dureza total Etilbenzeno, Ferro, Gosto e odor, Manganês, Monoclorobenzeno, Sódio, Sólidos dissolvidos totais Sulfato, Sulfeto de hidrogênio, Sulfactantes (como LAS) Tolueno, Turbidez, Zinco, Xilenos
Bebedouros	Semanal	<i>Escherichia coli</i> , Coliformes Totais

**Quadro - 2 – Monitoramento da potabilidade da água da Unidade Sítio Belo Monte – Janeiro/13**

<b>RESULTADOS DO MONITORAMENTO DA POTABILIDADE DA ÁGUA DO SÍTIO BELO MONTE</b>			
<b>IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA</b>	<b>Nº DO LAUDO</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>DESCRIÇÃO DA AÇÃO ADOTADA EM CASO DE NÃO ATENDIMENTO A PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE</b>
Carpa Treinamento	RSE 1/013	Satisfatório	-
Cozinha Industrial	RSE 2/013	Satisfatório	-
Cozinha Industrial - Área de Hig. De Louças	RSE 3/013	Satisfatório	-
Refeitório Definitivo	RSE 4/013	<b>Insatisfatório</b>	Limpeza e higienização de bebedouro
Refeitório Definitivo	RSE 5/013	Satisfatório	-
Caminhão Pipa	RSE 6/013	Satisfatório	-
ETA 100 m <sup>3</sup>	RSE 7/013	Satisfatório	-
Condomínio Belém Área de vivência	RSE 8/ 013	Satisfatório	-
Condomínio Belém Bloco A	RSE 9/013	Satisfatório	-
Condomínio Itaituba Bloco A	RSE 10/013	Satisfatório	-
Condomínio Itaituba Bloco G	RSE 11/013	Satisfatório	-
Carpintaria	RSE 30/013	<b>Insatisfatório</b>	Limpeza e higienização do bebedouro
Oficina Hidráulica	RSE 31/013	<b>Insatisfatório</b>	Limpeza e higienização do bebedouro
Vila 37	RSE 32/013	Satisfatório	-
Refeitório Industrial	RSE 33/013	Satisfatório	-
Ferramentaria Industrial	RSE 34/013	<b>Insatisfatório</b>	Limpeza e higienização do bebedouro
Britador Industrial	RSE 35/013	Satisfatório	-
Britador Industrial	RSE 36/013	Satisfatório	-
Laboratório Central de Concreto	RSE 37/013	<b>Insatisfatório</b>	Limpeza e higienização do bebedouro
ETA 100 m <sup>3</sup>	RSE 38/013	Satisfatório	-
Condomínio Paragominas (Força Nacional)	RSE 39/013	Satisfatório	-
Cozinha Industrial área de Higienização de Louças	RSE 61/013	Satisfatório	-
Cozinha Industrial área de preparo de Hortifrúti	RSE 62/013	Satisfatório	-
Cozinha Industrial - Área de cocção	RSE 63/013	Satisfatório	-
ETA 100 m <sup>3</sup>	RSE 64/013	Satisfatório	-
Condomínio Xinguara Bloco A	RSE 65/013	Satisfatório	-
Condomínio Xinguara área de vivência	RSE 66/013	Satisfatório	-
Condomínio Abaetetuba Bloco A	RSE 67/013	Satisfatório	-
Condomínio Abaetetuba área de vivência	RSE 68/013	Satisfatório	-
Condomínio Paragominas área de vivência	RSE 69/013	Satisfatório	-
Condomínio Paragominas área sala de reunião	RSE 70/013	Satisfatório	-

RESULTADOS DO MONITORAMENTO DA POTABILIDADE DA ÁGUA DO SITIO BELO MONTE			
IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA	Nº DO LAUDO	RESULTADO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO ADOTADA EM CASO DE NÃO ATENDIMENTO A PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE
Condomínio Marabá Bloco A	RSE 81/013	Satisfatório	-
Condomínio Belém Bloco B	RSE 82/013	Satisfatório	-
Condomínio Itaituba Bloco B	RSE 83/013	Satisfatório	-
Condomínio Xinguara Bloco B	RSE 84/013	Satisfatório	-
ETA 100 m <sup>3</sup>	RSE 85/013	Satisfatório	-
Condomínio Uruará Área de vivência	RSE 86/013	Satisfatório	-
Condomínio Uruará Bloco A	RSE 87/013	Satisfatório	-
Condomínio Juruti Bloco B	RSE 88/013	Satisfatório	-
Condomínio Abaetetuba Bloco B	RSE 89/ 013	Satisfatório	-
Condomínio Paragominas Área de vivência	RSE 90/013	Satisfatório	-
Refeitório Definitivo	RSE 116/013	Satisfatório	-
CAT- Copa	RSE 117/013	Satisfatório	-
CAT	RSE 118/013	Satisfatório	-
Cozinha Industrial - Área de preparo de Hortifrutis	RSE 119/013	Satisfatório	-
Área de Higienização De Louças	RSE 120/013	Satisfatório	-
Cozinha Industrial - Área de cocção	RSE 121/013	Satisfatório	-
Refeitório Industrial	RSE 122/013	Insatisfatorio	Limpeza e higienização do bebedouro
Ferramentaria Industrial	RSE 123/013	Insatisfatorio	Limpeza e higienização do bebedouro
Laboratório Central de Concreto	RSE 124/013	Satisfatório	-
Vila 37	RSE 125/013	Satisfatório	-
Carpintaria	RSE 126/013	Insatisfatorio	Limpeza e higienização do bebedouro
Oficina Hidráulica	RSE 127/013	Insatisfatorio	Limpeza e higienização do bebedouro
ETA 100 m <sup>3</sup>	RSE 128/013	Satisfatório	-
Carpa Treinamento	RSE 129/013	Satisfatório	-
Condomínio Paragominas bloco C	RSE 167/013	Satisfatório	-
Condomínio Abaetetuba Bloco C	RSE 168/013	Satisfatório	-
Condomínio Xinguara bloco C	RSE 169/013	Satisfatório	-
Condomínio Belém Área de Vivência	RSE 170/013	Satisfatório	-
Condomínio Belém bloco C	RSE 171/013	Satisfatório	-
Condomínio Itaituba bloco C	RSE 172/013	Satisfatório	-
ETA 100 m <sup>3</sup>	RSE 173/013	Satisfatório	-
Condomínio Marabá Bloco C	RSE 174/013	Satisfatório	-
Condomínio Juruti área de vivência	RSE 175/013	Satisfatório	-
Condomínio Juruti Bloco C	RSE 176/013	Satisfatório	-
Condominio Marabá Bloco D	RSE 211/013	Satisfatório	-
Condominio Juriti Bloco D	RSE 212/013	Satisfatório	-
Condominio Belém Bloco D	RSE 213/013	Satisfatório	-

<b>RESULTADOS DO MONITORAMENTO DA POTABILIDADE DA ÁGUA DO SITIO BELO MONTE</b>			
<b>IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA</b>	<b>Nº DO LAUDO</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>DESCRIÇÃO DA AÇÃO ADOTADA EM CASO DE NÃO ATENDIMENTO A PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE</b>
Condominio Itaituba Bloco D	RSE 214/013	Satisfatório	-
Condominio Abetetuba -area de vivencia	RSE 215/013	Satisfatório	-
Condominio Abaetetuba Bloco D	RSE 216/013	Satisfatório	-
Condominio Paragominas Bloco D	RSE 217/013	Satisfatório	-
Condominio xinguará area de vivencia	RSE 218/013	Satisfatório	-
Condominio Xinguará Bloco D	RSE 219/013	Satisfatório	-
ETA 100 m <sup>3</sup>	RSE 220/013	Satisfatório	-
Condomínio Abaetetuba Bloco E	RSE 273/013	Satisfatório	-
Condomínio Xinguará Bloco E	RSE 274/013	Satisfatório	-
Condomínio Marabá Bloco E	RSE 275/013	Satisfatório	-
Condomínio Belém Bloco E	RSE 276/013	Satisfatório	-
Condomínio Itaituba Bloco E	RSE 277/013	Satisfatório	-
Cozinha Industrial - Área de preparo de Hortifrúteis	RSE 278/013	Satisfatório	-
Cozinha Industrial-Açougue	RSE 279/013	Satisfatório	-
ETA 100 m <sup>3</sup>	RSE 280/013	Satisfatório	-
Condomínio Cameté Bloco A -	RSE 281/013	Satisfatório	-
Condomínio Paragominas Área de Vivência	RSE 282/013	Satisfatório	-
Carpa Treinamento	RSE 302/013	Satisfatório	-
CAT- Copa	RSE 303/013	Satisfatório	-
CAT	RSE 304/013	Satisfatório	-
Refeitório Definitivo	RSE 305/013	Satisfatório	-
Refeitório Definitivo	RSE 306/013	Satisfatório	-
Refeitório Definitivo – Área de higienização de Louças	RSE 307/013	Satisfatório	-
Condomínio Juriti - Área de vivência	RSE 308/013	Satisfatório	-
Condomínio Belém - Área de vivência	RSE 309/013	Satisfatório	-
ETA 100 m <sup>3</sup>	RSE 310/013	Satisfatório	-
Condomínio Marabá Área de vivência	RSE 311/013	Satisfatório	-

**Quadro - 3 – Monitoramento da potabilidade da água da Unidade Sítio Canais e Diques – Janeiro/13**

<b>RESULTADOS DO MONITORAMENTO DA POTABILIDADE DA ÁGUA DO SITIO CANAIS E DIQUES</b>			
<b>IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA</b>	<b>Nº DO LAUDO</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>DESCRIÇÃO DA AÇÃO ADOTADA EM CASO DE NÃO ATENDIMENTO A PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE</b>
Central de Concreto-Bebedouro 26412	RSE 14/013	Satisfatória	-
Condomínio Samomeira Bloco B-02	RSE 15/013	Satisfatória	-

<b>RESULTADOS DO MONITORAMENTO DA POTABILIDADE DA ÁGUA DO SÍTIO CANAIS E DIQUES</b>			
<b>IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA</b>	<b>Nº DO LAUDO</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>DESCRIÇÃO DA AÇÃO ADOTADA EM CASO DE NÃO ATENDIMENTO A PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE</b>
Condomínio Samomeira Bloco D 04	RSE 16/013	Satisfatória	-
Condomínio Embaúba Bloco 02	RSE 17/013	Satisfatório	-
Condomínio Embaúba Bloco 04	RSE 18/013	Satisfatório	-
Condomínio Peroba Bloco 02	RSE 19/013	Satisfatório	-
Condomínio Peroba Bloco 04	RSE 20/013	Satisfatório	-
ETA 100m <sup>3</sup>	RSE 21/013	Satisfatório	-
Portaria KM 21,5	RSE 43/013	Insatisfatório	Limpeza e higienização do bebedouro
Casa de apoio KM 18,5	RSE 44/013	Insatisfatório	Limpeza e higienização do bebedouro
Casa de apoio KM 16,5	RSE 45/013	Satisfatório	-
Casa de apoio KM 15,8	RSE 46/013	Satisfatório	-
KM 13,5 - Mirante	RSE 48/013	Insatisfatório	Limpeza e higienização do bebedouro
Casa de apoio	RSE 49/013	Satisfatório	-
ETA 100m <sup>3</sup>	RSE 50/013	Satisfatório	-
Refeitório Definitivo	RSE 71/013	Satisfatório	-
Refeitório Definitivo	RSE 72/013	Insatisfatório	Limpeza e higienização do bebedouro
ETA 100m <sup>3</sup>	RSE 73/013	Satisfatório	-
Condomínio Jacarandá Bloco 02	RSE 74/013	Satisfatório	-
Condomínio Jacarandá Bloco 04	RSE 75/013	Satisfatório	-
Condomínio Samomeira área de vivência	RSE 76/013	Insatisfatório	Limpeza e higienização do bebedouro
Condomínio Embaúba área de vivência	RSE 77/013	Satisfatório	-
Condomínio Embaúba área de vivência	RSE 78/013	Satisfatório	-
Portaria KM 21,5	RSE 91/013	Satisfatório	-
Casa de apoio KM 18,5	RSE 92/013	Satisfatório	-
Casa de apoio KM 16,5	RSE 93/013	Satisfatório	-
KM 13,5 - Mirante	RSE 94/013	Satisfatório	-
Condomínio Jacarandá Bloco 10	RSE 95/013	Satisfatório	-
Condomínio Jacarandá Bloco 08	RSE 96/013	Satisfatório	-
Condomínio Peroba Bloco 06	RSE 97/013	Satisfatório	-
Condomínio Peroba Bloco 08	RSE 98/013	Satisfatório	-
Condomínio Embaúba Bloco 06	RSE 99/013	Satisfatório	-
Condomínio Embaúba Bloco 08	RSE 100/013	Satisfatório	-
ETA 100m <sup>3</sup>	RSE 101/013	Satisfatório	-
ETA 100m <sup>3</sup>	RSE 140/013	Satisfatório	-

<b>RESULTADOS DO MONITORAMENTO DA POTABILIDADE DA ÁGUA DO SÍTIO CANAIS E DIQUES</b>			
<b>IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA</b>	<b>Nº DO LAUDO</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>DESCRIÇÃO DA AÇÃO ADOTADA EM CASO DE NÃO ATENDIMENTO A PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE</b>
Oficina Mecânica Definitiva	RSE 141/013	Insatisfatório	Limpeza e higienização do bebedouro
Pátio de Carretas	RSE 142/013	Satisfatório	-
Cozinha Industrial- Área de Preparo de lanches	RSE 143/013	Insatisfatório	Limpeza e higienização do bebedouro
Usina de triagem e Compostagem	RSE 144/013	Satisfatório	-
Cozinha Industrial-Área de cocção	RSE 145/013	Insatisfatório	Limpeza e higienização do bebedouro
Casinha de Controle de Frequência Definitivo	RSE 146/013	Satisfatório	-
Refeitório Definitivo	RSE 147/013	Insatisfatório	Limpeza e higienização do bebedouro
Refeitório Definitivo	RSE 148/013	Insatisfatório	Limpeza e higienização do bebedouro
amostra: Cozinha Industrial - Área de preparo de saladas	RSE 177/013	Satisfatório	-
Cozinha Industrial - Açougue	RSE 178/013	Satisfatório	-
Cozinha Industrial- Área preparo de lanches	RSE 179/013	Satisfatório	-
ETAm <sup>3</sup>	RSE 180/013	Satisfatório	-
Condomínio Samomeira Bloco C 03	RSE 181/013	Satisfatório	-
Condomínio Samomeira Bloco 05	RSE 182/013	Satisfatório	-
Refeitório Definitivo - Higienização de louças	RSE 183/013	Satisfatório	-
Cozinha Industrial - Área de cocção	RSE 184/013	Satisfatório	-
Condomínio Peroba Bloco 02	RSE 196/013	Satisfatório	-
Condomínio Embaúba Bloco 02	RSE 197/013	Satisfatório	-
ETA 100m <sup>3</sup>	RSE 223/013	Satisfatório	-
Casa de apoio KM 13	RSE 224/013	Satisfatório	-
Caminhão pipa	RSE 225/013	Satisfatório	-
Condomínio Jacarandá Bloco 08	RSE 226/013	Satisfatório	-
Condomínio Jacarandá Área de vivência	RSE 227/013	Satisfatório	-
Condomínio Peroba Bloco 03	RSE 228/013	Satisfatório	-
Condomínio Peroba Área de vivência	RSE 229/013	Satisfatório	-
Condomínio Embaúba Bloco 03	RSE 230/013	Satisfatório	-
Condomínio Embaúba Área de vivência	RSE 231/013	Satisfatório	-
ETA 100m <sup>3</sup>	RSE 285/013	Satisfatório	-
Condomínio Samomeira Bloco G 07	RSE 286/013	Satisfatório	-
Condomínio Samomeira	RSE 287/013	Satisfatório	-



RESULTADOS DO MONITORAMENTO DA POTABILIDADE DA ÁGUA DO SÍTIO CANAIS E DIQUES			
IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA	Nº DO LAUDO	RESULTADO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO ADOTADA EM CASO DE NÃO ATENDIMENTO A PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE
Bloco I 09			
Condomínio Embaúba Bloco 07	RSE 288/013	Satisfatório	-
Condomínio Embaúba Bloco 09	RSE 289/013	Satisfatório	-
Condomínio Peroba Bloco 07	RSE 290/013	Satisfatório	-
Condomínio Peroba Bloco 09	RSE 291/013	Satisfatório	-
ETA 100m <sup>3</sup>	RSE 316/013	Satisfatório	-
Cozinha Industrial Área preparo de lanches	RSE 317/013	Satisfatório	-
Cozinha Industrial - Açougue	RSE 318/013	Satisfatório	-
Refeitório Definitivo	RSE 319/013	Insatisfatório	Limpeza e higienização do bebedouro
Refeitório Definitivo	RSE 320/013	Satisfatório	-
Casa de apoio KM 13	RSE 321/013	Satisfatório	-
Casa de apoio KM 16,5	RSE 322/013	Insatisfatório	Limpeza e higienização do bebedouro
Casa de apoio KM 18,5	RSE 323/013	Insatisfatório	Limpeza e higienização do bebedouro

**Quadro - 4 – Monitoramento da potabilidade da água da Unidade Sítio Pimental – Janeiro/13**

RESULTADOS DO MONITORAMENTO DA POTABILIDADE DA ÁGUA DO SÍTIO PIMENTAL			
IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA	Nº DO LAUDO	RESULTADO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO ADOTADA EM CASO DE NÃO ATENDIMENTO A PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE
ETA 100m <sup>3</sup>	RSE 22/013	Satisfatório	-
Bebedouro da ETA	RSE 23/013	Satisfatório	-
Condomínio Gavião Bloco A	RSE 24/013	Satisfatório	-
Condomínio Gavião Bloco B	RSE 25/013	Satisfatório	-
Condomínio Colibri Bloco A	RSE 26/013	Satisfatório	-
Condomínio Colibri Bloco B	RSE 27/013	Satisfatório	-
Condomínio Bem te vi Bloco B	RSE 28/013	Satisfatório	-
Condomínio Bem Te Vi Bloco B	RSE 29/013	Satisfatório	-
ETA 100m <sup>3</sup>	RSE 53/013	Satisfatório	-
Central de Concreto Pioneira	RSE 54/013	Insatisfatório	Bebedouro desativado
Central de Concreto Pioneira	RSE 55/013	Insatisfatório	Bebedouro desativado
Oficina Hidráulica	RSE 56/013	Satisfatório	-
Oficina Hidráulica	RSE 57/013	Satisfatório	-
Refeitório Definitivo	RSE 58/013	Satisfatório	-
Refeitório Definitivo	RSE 59/013	Satisfatório	-
Refeitório Definitivo	RSE 60/013	Satisfatório	-
Condomínio Bem te vi - área de vivência	RSE 102/013	Satisfatório	-
Condomínio Bem te vi Bloco D	RSE 103/013	Satisfatório	-
Ambulatório	RSE 104/013	Satisfatório	-

<b>RESULTADOS DO MONITORAMENTO DA POTABILIDADE DA ÁGUA DO SITIO PIMENTAL</b>			
<b>IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA</b>	<b>Nº DO LAUDO</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>DESCRIÇÃO DA AÇÃO ADOTADA EM CASO DE NÃO ATENDIMENTO A PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE</b>
Condomínio colibri área de vivência	RSE 105/013	Satisfatório	-
Condomínio Colibri Bloco C	RSE 106/013	Satisfatório	-
Condomínio Gavião área de vivência	RSE 107/013	Satisfatório	-
Condomínio Gavião Bloco C	RSE 108/013	Satisfatório	-
ETA 100m <sup>3</sup>	RSE 109/013	Satisfatório	-
Caminhão pipa	RSE 110/013	Satisfatório	-
Carpa Engenharia	RSE 132/013	Satisfatório	-
Carpa Administração	RSE 133/013	Satisfatório	-
Alojamento Gavião	RSE 134/013	Satisfatório	-
Alojamento Águia	RSE 135/013	Satisfatório	-
Alojamento Arara	RSE 136/013	Satisfatório	-
Alojamento Juriti	RSE 137/013	Satisfatório	-
Bebedouro da ETA	RSE 138/013	Satisfatório	-
ETA 100m <sup>3</sup>	RSE 139/013	Satisfatório	-
Condomínio Gavião - Área de vivência	RSE 159/013	Satisfatório	-
Condomínio Gavião Bloco D	RSE 160/013	Satisfatório	-
Condomínio Colibri Bloco E	RSE 161/013	Satisfatório	-
Condomínio Colibri Bloco D	RSE 162/013	Satisfatório	-
ETA 100m <sup>3</sup>	RSE 163/013	Satisfatório	-
Condomínio Bem te vi Bloco D	RSE 164/013	Satisfatório	-
Condomínio Bem te vi área de vivência	RSE 165/013	Satisfatório	-
Oficina Hidráulica	RSE 166/013	Satisfatório	-
ETA 100m <sup>3</sup>	RSE 232/013	Satisfatório	-
Condomínio Gavião Bloco H	RSE 233/013	Satisfatório	-
Condomínio Gavião Bloco G	RSE 234/013	Satisfatório	-
Condomínio Colibri Bloco H	RSE 235/013	Satisfatório	-
Condomínio Colibri Bloco G	RSE 236/013	Satisfatório	-
Refeitório Definitivo - Área de Higienização de Louças	RSE 237/013	Satisfatório	-
Refeitório Definitivo	RSE 238/013	Satisfatório	-
Refeitório Definitivo	RSE 239/013	Satisfatório	-
Condomínio Colibri Bloco I	RSE 293/013	Satisfatório	-
Condomínio Colibri Bloco J	RSE 294/013	Satisfatório	-
Condomínio Falcão Bloco A	RSE 295/013	Satisfatório	-
Condomínio Falcão Bloco B -	RSE 296/013	Satisfatório	-
Refeitório Definitivo	RSE 297/013	Satisfatório	-
Refeitório Definitivo	RSE 298/013	Satisfatório	-
Oficina Hidráulica	RSE 299/013	Satisfatório	-
ETA 100m <sup>3</sup>	RSE 300/013	Satisfatório	-
ETA 100m <sup>3</sup>	RSE 326/013	Satisfatório	-
Condomínio Bem te vi Bloco I	RSE 327/013	Satisfatório	-
Condomínio Bem Te Vi -	RSE 328/013	Satisfatório	-

RESULTADOS DO MONITORAMENTO DA POTABILIDADE DA ÁGUA DO SÍTIO PIMENTAL			
IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA	Nº DO LAUDO	RESULTADO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO ADOTADA EM CASO DE NÃO ATENDIMENTO A PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE
Bloco J			
Ambulatório	RSE 329/013	Satisfatório	-
Condomínio colibri área de vivência	RSE 330/013	Satisfatório	-
Condomínio Falcão Área de vivência	RSE 331/013	Satisfatório	-
Condomínio Gavião Bloco K	RSE 332/013	Satisfatório	-
Condomínio Gavião área de vivência	RSE 333/013	Satisfatório	-

**Quadro - 5 – Monitoramento da potabilidade da água de bebedouros da Unidade Sítio Belo Monte – Fevereiro/13**

RESULTADO DO MONITORAMENTO DA POTABILIDADE DA ÁGUA DE BEBEDOUROS DO SÍTIO BELO MONTE			
IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA	Nº DO LAUDO	RESULTADO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO ADOTADA EM CASO DE NÃO ATENDIMENTO A PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE
Condomínio Marabá bloco G	RSE367/13	Satisfatório	-
Condomínio Belém bloco G	RSE368/13	Satisfatório	-
Condomínio Itaituba bloco G	RSE369/13	Satisfatório	-
Condomínio Juruti bloco G	RSE370/13	Satisfatório	-
Condomínio Cametá bloco B	RSE371/13	Satisfatório	-
Condomínio Abaetetuba bloco G	RSE372/13	Satisfatório	-
Condomínio Paragominas bloco G	RSE373/13	Satisfatório	-
Condomínio Xinguara bloco G	RSE375/13	Satisfatório	-
Condomínio Uruará bloco G	RSE376/13	Satisfatório	-
Britador Industrial	RSE395/13	Satisfatório	-
Britador Industrial	RSE396/13	Satisfatório	-
Ferramentaria Industrial	RSE397/13	Insatisfatório	Higienização de bebedouro
Refeitório Industrial	RSE398/13	Insatisfatório	Higienização de bebedouro
Vila 37	RSE399/13	Satisfatório	-
Vila 37	RSE400/13	Satisfatório	-
Cozinha Industrial	RSE401/13	Satisfatório	-
Cozinha Industrial - Área de preparo de Hortifrútiis	RSE402/13	Satisfatório	-
Cozinha Industrial-Açougue	RSE403/13	Satisfatório	-
Condomínio Marabá Bloco H -	RSE455/13	Satisfatório	-
Condomínio Belém Área de vivência	RSE456/13	Satisfatório	-
Condomínio Belém Área de vivência	RSE457/13	Satisfatório	-
Condomínio Belém Bloco H	RSE458/13	Satisfatório	-
Condomínio Itaituba - Área de vivência	RSE459/13	Satisfatório	-
Condomínio Itaituba Bloco H	RSE460/13	Satisfatório	-
Condomínio Xinguara Bloco H	RSE462/13	Satisfatório	-
Condomínio Abaetetuba Bloco H	RSE463/13	Satisfatório	-
Condomínio Juruti Bloco H	RSE464/13	Satisfatório	-
Cozinha Industrial - Área de Hig. De Louças	RSE491/13	Satisfatório	-
Cozinha Industrial - Área de cocção	RSE492/13	Satisfatório	-
Carpa Treinamento	RSE493/13	Satisfatório	-
Condomínio Juruti - Área de vivência	RSE494/13	Satisfatório	-
Condomínio Juruti - Bloco I	RSE495/13	Satisfatório	-
Condomínio Xinguara - Bloco I	RSE496/13	Satisfatório	-

RESULTADO DO MONITORAMENTO DA POTABILIDADE DA ÁGUA DE BEBEDOUROS DO SITIO BELO MONTE			
IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA	Nº DO LAUDO	RESULTADO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO ADOTADA EM CASO DE NÃO ATENDIMENTO A PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE
Condomínio Xinguara- Área de vivência	RSE497/13	Satisfatório	-
Refeitório Definitivo	RSE498/13	Satisfatório	-
Refeitório Definitivo	RSE499/13	Satisfatório	-
Condomínio Marabá Bloco J	RSE522/13	Satisfatório	-
Condomínio Itaituba Bloco J	RSE523/13	Satisfatório	-
Condomínio Belém Bloco J	RSE524/13	Satisfatório	-
Condomínio Xinguara Bloco J	RSE525/13	Satisfatório	-
Condomínio Abaetetuba Bloco J	RSE526/13	Satisfatório	-
Wanmix - Bebedouro 32312	RSE527/13	Satisfatório	-
Condomínio Paragominas Bloco J -	RSE528/13	Satisfatório	-
Condomínio Cametá Bloco F -	RSE529/13	Satisfatório	-
Condomínio Uruará Bloco J -	RSE531/13	Satisfatório	-
Refeitório Definitivo -	RSE532/13	Satisfatório	-
Refeitório Definitivo -	RSE533/13	Satisfatório	-
Refeitório Definitivo - Higienização de Louças	RSE534/13	Satisfatório	-
Carpintaria	RSE559/13	Insatisfatório	Higienização de bebedouro
Oficina Hidráulica	RSE560/13	Insatisfatório	Higienização de bebedouro
Caminhão pipa	RSE561/13	Satisfatório	-
Britador Industrial	RSE562/13	Satisfatório	-
Britador Industrial	RSE563/13	Insatisfatório	Higienização de bebedouro
Laboratório Central de Concreto	RSE564/13	Satisfatório	-
Ferramentaria Industrial	RSE565/13	Insatisfatório	Higienização de bebedouro
Refeitório Industrial	RSE566/13	Satisfatório	-
Vila 37	RSE567/13	Satisfatório	-
Vila 37	RSE568/13	Satisfatório	-
Cozinha Industrial	RSE569/13	Satisfatório	-
Cozinha Industrial - Área de Hig. De Louças	RSE570/13	Satisfatório	-
Condomínio Juruti Bloco K	RSE571/13	Satisfatório	-
Condomínio Marabá Área de vivência	RSE617/13	Satisfatório	-
Condomínio Marabá Bloco L	RSE618/13	Satisfatório	-
Condomínio Belém Área de vivência	RSE619/13	Satisfatório	-
Condomínio Belém Bloco L-	RSE620/13	Satisfatório	-
Condomínio Itaituba Área de vivência	RSE621/13	Satisfatório	-
Condomínio Itaituba Bloco L	RSE622/13	Satisfatório	-
Condomínio Juruti Bloco L	RSE623/13	Satisfatório	-
Refeitório Definitivo	RSE624/13	Satisfatório	-
Refeitório Definitivo	RSE625/13	Satisfatório	-
Refeitório Definitivo - Higienização de Louças	RSE626/13	Satisfatório	-
Condomínio Uruará bloco L	RSE627/13	Satisfatório	-
Condomínio Cametá - Copa	RSE628/13	Satisfatório	-

**Quadro - 6 – Monitoramento da potabilidade da água da ETA da Unidade Sítio Belo Monte – Fevereiro/13**

RESULTADO DO MONITORAMENTO DA POTABILIDADE DA ÁGUA DA ETA DO SITIO BELO MONTE			
IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA	Nº DO LAUDO	RESULTADO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO ADOTADA EM CASO DE NÃO ATENDIMENTO A PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE
ETA 100 m³	RSE374/13	Satisfatório	-
ETA 100 m³	RSE404/13	Satisfatório	-
ETA 100 m³	RSE461/13	Satisfatório	-

ETA 100 m³	RSE500/13	Satisfatório	-
ETA 100 m³	RSE530/13	Satisfatório	-
ETA 100 m³	RSE572/13	Satisfatório	-
ETA 100 m³	RSE629/13	Satisfatório	-

**Quadro - 7 – Monitoramento da potabilidade da água de bebedouros da Unidade  
Sítio Canais e Diques – Fevereiro/13**

<b>RESULTADO DO MONITORAMENTO DA POTABILIDADE DA ÁGUA DE BEBEDOUROS DO SÍTIO CANAIS E DIQUES</b>			
<b>IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA</b>	<b>Nº DO LAUDO</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>DESCRIÇÃO DA AÇÃO ADOTADA EM CASO DE NÃO ATENDIMENTO A PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE</b>
Condomínio Peroba Bloco 02	RSE359/13	Satisfatório	-
Condomínio Peroba Bloco 04	RSE360/13	Satisfatório	-
Condomínio Samomeira Bloco B-02	RSE362/13	Satisfatório	-
Condomínio Samomeira Bloco D 04	RSE363/13	Satisfatório	-
Condomínio Embaúba Bloco 02	RSE364/13	Satisfatório	-
Condomínio Embaúba Bloco 04	RSE365/13	Satisfatório	-
Condomínio Samomeira área de vivência	RSE366/13	Satisfatório	-
Usina de triagem e compostagem	RSE379/13	Satisfatório	-
Cozinha Industrial área de cocção Pia 21920	RSE380/13	Satisfatório	-
Cozinha Industrial - Área de preparo de saladas	RSE381/13	Satisfatório	-
Refeitório Definitivo	RSE382/13	Satisfatório	-
Refeitório Definitivo	RSE383/13	Satisfatório	-
CAT	RSE384/13	Satisfatório	-
Condomínio Embaúba Área de vivência	RSE386/13	Satisfatório	-
Condomínio Jacarandá Bloco 03	RSE408/13	Satisfatório	-
Condomínio Jacarandá Bloco 08	RSE409/13	Satisfatório	-
Condomínio Peroba Bloco 06	RSE410/13	Satisfatório	-
Condomínio Peroba Bloco 08	RSE411/13	Satisfatório	-
Condomínio Embaúba Bloco 06	RSE412/13	Satisfatório	-
Condomínio Embaúba Bloco 08	RSE413/13	Satisfatório	-
Condomínio Samomeira área de vivência	RSE414/13	Satisfatório	-
Condomínio Samomeira Bloco C 03	RSE466/13	Satisfatório	-
Condomínio Samomeira Bloco 05	RSE467/13	Satisfatório	-
Condomínio Embaúba Bloco 03	RSE468/13	Satisfatório	-
Condomínio Embaúba Bloco 05	RSE469/13	Satisfatório	-
Condomínio Peroba Bloco 03	RSE470/13	Satisfatório	-
Condomínio Peroba Bloco 05	RSE471/13	Satisfatório	-
Casinha de Controle de Frequência	RSE472/13	Satisfatório	-
Casa de apoio KM 13	RSE504/13	Insatisfatório	Higienização de bebedouros
Condomínio Jacarandá Bloco 03	RSE505/13	Satisfatório	-
Condomínio Jacarandá Bloco 05	RSE506/13	Satisfatório	-
Condomínio Peroba Área de Vivência	RSE507/13	Satisfatório	-
Condomínio Embaúba Área de vivência	RSE508/13	Satisfatório	-
Condomínio Samomeira área de vivência	RSE509/13	Satisfatório	-
Condomínio Sucupira - Área de vivência	RSE511/13	Insatisfatório	Higienização de bebedouros
Casa de apoio KM 13 Bebedouro 26399	RSE538/13	Satisfatório	-

RESULTADO DO MONITORAMENTO DA POTABILIDADE DA ÁGUA DE BEBEDOUROS DO SITIO CANAIS E DIQUES			
IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA	Nº DO LAUDO	RESULTADO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO ADOTADA EM CASO DE NÃO ATENDIMENTO A PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE
Casa de apoio KM 9,5 –	RSE539/13	Insatisfatório	Higienização de bebedouros
Condomínio Jacarandá Bloco 06 -	RSE540/13	Satisfatório	-
Condomínio Jacarandá Bloco 08 - Bebedouro 49258	RSE541/13	Satisfatório	-
Condomínio Peroba Bloco 06 - Bebedouro 49281	RSE542/13	Satisfatório	-
Condomínio Peroba Bloco 08 - Bebedouro 49282	RSE543/13	Satisfatório	-
Condomínio Sucupira Bloco 02-	RSE544/13	Satisfatório	-
Condomínio Sucupira Bloco 04-	RSE545/13	Satisfatório	-
Condomínio Sucupira - Área de vivência	RSE546/13	Insatisfatório	Higienização de bebedouros
Casa de Apoio KM 9,5	RSE582/13	Satisfatório	-
Condomínio Samomeira Bloco L 12	RSE584/13	Satisfatório	-
Condomínio Samomeira Bloco J 10	RSE585/13	Satisfatório	-
Condomínio Sucupira Bloco A01	RSE586/13	Satisfatório	-
Condomínio Sucupira Bloco C03	RSE587/13	Satisfatório	-
Casinha de Controle de Frequência	RSE588/13	Satisfatório	-
Condomínio Jacarandá área de vivência	RSE589/13	Satisfatório	-
Casa de apoio KM 18,5	RSE634/13	Satisfatório	-
Casa de apoio KM 16,5	RSE635/13	Satisfatório	-
Casa de apoio KM 13	RSE636/13	Satisfatório	-
Condomínio Sucupira Bloco B02	RSE637/13	Satisfatório	-
Condomínio Sucupira Bloco B04	RSE638/13	Satisfatório	-
Condomínio Jacarandá Bloco 02	RSE640/13	Satisfatório	-
Condomínio Jacarandá Bloco 04	RSE641/13	Satisfatório	-

**Quadro - 8 – Monitoramento da potabilidade da água da ETA da Unidade Sítio Canais e Diques – Fevereiro/13**

RESULTADO DO MONITORAMENTO DA POTABILIDADE DA ÁGUA DA ETA DO SITIO BELO MONTE			
IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA	Nº DO LAUDO	RESULTADO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO ADOTADA EM CASO DE NÃO ATENDIMENTO A PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE
ETA 100 m³	RSE361/13	Satisfatório	-
ETA 100 m³	RSE385/13	Satisfatório	-
ETA 100 m³	RSE415/13	Satisfatório	-
ETA 100 m³	RSE465/13	Satisfatório	-
ETA 100 m³	RSE510/13	Satisfatório	-
ETA 100 m³	RSE547/13	Insatisfatório	Retrolavagem dos filtros
ETA 100 m³	RSE583/13	Satisfatório	-
ETA 100 m³	RSE639/13	Insatisfatório	Retrolavagem dos filtros



**Quadro - 9 – Monitoramento da potabilidade da água de bebedouros da Unidade Sítio Pimental – Fevereiro/13**

<b>RESULTADO DO MONITORAMENTO DA POTABILIDADE DA ÁGUA DE BEBEDOUROS DO SÍTIO PIMENTAL</b>			
<b>IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA</b>	<b>Nº DO LAUDO</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>DESCRIÇÃO DA AÇÃO ADOTADA EM CASO DE NÃO ATENDIMENTO A PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE</b>
Condomínio Bem te vi área de vivência	RSE388/13	Satisfatório	-
Condomínio Bem te vi Bloco B	RSE389/13	Satisfatório	-
Condomínio Colibri Bloco A	RSE390/13	Satisfatório	-
Condomínio Falcão bloco C	RSE391/13	Satisfatório	-
Condomínio Gavião Bloco A	RSE392/13	Satisfatório	-
Condomínio Gavião área de vivência	RSE393/13	Satisfatório	-
Oficina Hidráulica	RSE394/13	Satisfatório	-
Refeitório Definitivo	RSE417/13	Satisfatório	-
Refeitório Definitivo	RSE418/13	Satisfatório	-
Refeitório Definitivo C	RSE419/13	Satisfatório	-
Refeitório Definitivo C	RSE420/13	Satisfatório	-
Condomínio Colibri Bloco B	RSE421/13	Satisfatório	-
Condomínio Falcão Bloco D	RSE422/13	Satisfatório	-
Condomínio Gavião Bloco B	RSE423/13	Satisfatório	-
ETA bebedouro	RSE474/13	Satisfatório	-
Ambulatório	RSE475/13	Satisfatório	-
Gerência de produção	RSE476/13	Satisfatório	-
Condomínio Bem te vi área de vivência	RSE477/13	Satisfatório	-
Condomínio Bem te vi Bloco D	RSE478/13	Satisfatório	-
Condomínio colibri área de vivência	RSE479/13	Satisfatório	-
Condomínio Falcão Área de vivência	RSE480/13	Satisfatório	-
Carpa Administração	RSE512/13	Insatisfatório	Higienização de bebedouro
Alojamento Gavião	RSE513/13	Satisfatório	-
Alojamento Águia	RSE514/13	Satisfatório	-
Carpa Engenharia	RSE515/13	Satisfatório	-
Lanchonete	RSE516/13	Satisfatório	-
Alojamento Juriti	RSE517/13	Satisfatório	-
Alojamento Arara	RSE518/13	Satisfatório	-
Condomínio Bem Te Vi - Bloco J	RSE548/13	Satisfatório	-
Condomínio Bem te vi Bloco K	RSE549/13	Satisfatório	-
Condomínio Colibri Bloco J	RSE550/13	Satisfatório	-
Condomínio Colibri Bloco K	RSE551/13	Satisfatório	-
Condomínio Falcão Bloco J	RSE552/13	Satisfatório	-
Condomínio Falcão Bloco K	RSE553/13	Satisfatório	-
Carpa Administração	RSE554/13	Satisfatório	-
Condomínio Gavião Bloco J	RSE555/13	Satisfatório	-
Ambulatório	RSE573/13	Satisfatório	-
Gerência de produção	RSE574/13	Satisfatório	-
Condomínio Bem Te Vi Bloco L	RSE575/13	Satisfatório	-
Oficina Hidráulica	RSE576/13	Satisfatório	-
Oficina Hidráulica	RSE577/13	Satisfatório	-
Alojamento Gavião	RSE578/13	Satisfatório	-
Alojamento Águia	RSE579/13	Satisfatório	-
Caminhão Pipa	RSE581/13	Satisfatório	-
Condomínio João de Barro Área de vivência	RSE644/13	Satisfatório	-
Condomínio João de Barro Bloco A	RSE645/13	Satisfatório	-
RH	RSE646/13	Satisfatório	-
Refeitório Definitivo C	RSE647/13	Satisfatório	-
Refeitório Definitivo C	RSE648/13	Satisfatório	-
Refeitório Definitivo Área	RSE649/13	Satisfatório	-

RESULTADO DO MONITORAMENTO DA POTABILIDADE DA ÁGUA DE BEBEDOUROS DO SITIO PIMENTAL			
IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA	Nº DO LAUDO	RESULTADO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO ADOTADA EM CASO DE NÃO ATENDIMENTO A PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE
externa			

**Quadro - 10 – Monitoramento da potabilidade da água da ETA da Unidade Sítio Pimental – Fevereiro/13**

RESULTADO DO MONITORAMENTO DA POTABILIDADE DA ÁGUA DA ETA DO SITIO PIMENTAL			
IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA	Nº DO LAUDO	RESULTADO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO ADOTADA EM CASO DE NÃO ATENDIMENTO A PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE
ETA 100 m³	RSE387/13	Satisfatório	-
ETA 100 m³	RSE416/13	Satisfatório	-
ETA 100 m³	RSE473/13	Satisfatório	-
ETA 100 m³	RSE519/13	Satisfatório	-
ETA 100 m³	RSE556/13	Satisfatório	-
ETA 100 m³	RSE580/13	Satisfatório	-
ETA 100 m³	RSE642/13	Satisfatório	-

**Quadro - 11 – Monitoramento da potabilidade da água de bebedouros da Unidade Sítio Belo Monte – Março/13**

RESULTADO DO MONITORAMENTO DA POTABILIDADE DA ÁGUA DE BEBEDOUROS DO SITIO BELO MONTE			
IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA	Nº DO LAUDO	RESULTADO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO ADOTADA EM CASO DE NÃO ATENDIMENTO A PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE
Britador Industrial	RSE692/13	Satisfatório	-
Britador Industrial	RSE 693/13	Satisfatório	-
Vila 37	RSE 694/13	Satisfatório	-
Vila 37	RSE 695/13	Satisfatório	-
CAT	RSE 697/13	Satisfatório	-
Condomínio Uruará Área de vivência	RSE 698/13	Satisfatório	-
Condomínio Uruará Bloco A	RSE 699/13	Satisfatório	-
Refeitório Definitivo	RSE 700/13	Satisfatório	-
Refeitório Definitivo	RSE 701/13	Satisfatório	-
Condomínio Belém Área de Vivência	RSE 704/13	Satisfatório	-
Condomínio Belém Bloco A	RSE 705/13	Satisfatório	-
Condomínio Belém Bloco B	RSE 731/13	Satisfatório	-
Condomínio Itaituba Bloco B	RSE 732/13	Satisfatório	-
Condomínio Itaituba - Área de vivência	RSE 733/13	Satisfatório	-
Condomínio Juruti Bloco B	RSE 734/13	Satisfatório	-
Condomínio Uruará bloco B	RSE 735/13	Satisfatório	-
Condomínio Tucuruí bloco B	RSE 736/13	Satisfatório	-



<b>RESULTADO DO MONITORAMENTO DA POTABILIDADE DA ÁGUA DE BEBEDOUROS DO SITIO BELO MONTE</b>			
<b>IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA</b>	<b>Nº DO LAUDO</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>DESCRIÇÃO DA AÇÃO ADOTADA EM CASO DE NÃO ATENDIMENTO A PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE</b>
Condomínio Tucuruí Área de vivência	RSE 737/13	Satisfatório	-
Condomínio Xinguara Bloco B	RSE 738/13	Satisfatório	-
Condomínio Cametá bloco B	RSE 740/13	Satisfatório	-
Condomínio Abaetetuba Bloco B	RSE 741/13	Satisfatório	-
Condomínio Paragominas bloco B	RSE 742/13	Satisfatório	-
Condomínio Marabá Bloco B	RSE 743/13	Satisfatório	-
Carpintaria	RSE 773/13	Satisfatório	-
Carpa Treinamento	RSE 774/13	Satisfatório	-
Condomínio Belém Área de Vivência	RSE 775/13	Satisfatório	-
Condomínio Belém bloco C	RSE 776/13	Satisfatório	-
Condomínio Itaituba Área de vivência	RSE 777/13	Satisfatório	-
Condomínio Itaituba bloco C	RSE 778/13	Satisfatório	-
Condomínio Juruti Bloco C	RSE 779/13	Satisfatório	-
Refeitório Definitivo área externa	RSE 780/13	Satisfatório	-
Refeitório Definitivo área externa	RSE 781/13	Satisfatório	-
Antigo refeitório industrial	RSE 784/13	Satisfatório	-
Condomínio Marabá Área de vivência	RSE 853/13	Satisfatório	-
Condomínio Marabá Bloco C	RSE 854/13	Satisfatório	-
Condomínio Uruará Área de vivência	RSE 855/13	Satisfatório	-
Condomínio Uruará Bloco C	RSE 856/13	Satisfatório	-
Condomínio Cametá Bloco C	RSE 858/13	Satisfatório	-
Condomínio Abaetetuba Área de Vivência-	RSE 859/13	Satisfatório	-
Condomínio Abaetetuba Bloco C	RSE 860/13	Satisfatório	-
Condomínio Paragominas Bloco C	RSE 861/13	Satisfatório	-
Condomínio Paragominas Bloco L	RSE 862/13	Satisfatório	-
Refeitório Definitivo A	RSE 865/13	Satisfatório	-
Refeitório Definitivo A	RSE 866/13	Satisfatório	-
Condomínio Uruará Bloco D	RSE 888/13	Satisfatório	-
Condomínio Tucuruí Bloco D	RSE 889/13	Satisfatório	-
Condomínio Tucuruí Área de vivência	RSE 890/13	Satisfatório	-
Condomínio Xinguara Bloco D	RSE 891/13	Satisfatório	-
Condomínio Cametá bloco D	RSE 893/13	Satisfatório	-
Condomínio Abaetetuba Bloco D	RSE 894/13	Satisfatório	-
Condomínio Abaetetuba Área de vivência	RSE 895/13	Satisfatório	-
Condomínio Paragominas Bloco D	RSE 896/13	Satisfatório	-
Condomínio Belém Bloco D	RSE 897/13	Satisfatório	-
Condomínio Itaituba Bloco D	RSE 898/13	Satisfatório	-
Condomínio Marabá Bloco D	RSE 899/13	Satisfatório	-

<b>RESULTADO DO MONITORAMENTO DA POTABILIDADE DA ÁGUA DE BEBEDOUROS DO SÍTIO BELO MONTE</b>			
<b>IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA</b>	<b>Nº DO LAUDO</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>DESCRIÇÃO DA AÇÃO ADOTADA EM CASO DE NÃO ATENDIMENTO A PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE</b>
Condomínio Juruti área de vivência	RSE 900/13	Satisfatório	-
Condomínio Juruti Bloco D	RSE 901/13	Satisfatório	-
Condomínio Marabá Bloco E	RSE 924/13	Satisfatório	-
Condomínio Itaituba Bloco E	RSE 925/13	Satisfatório	-
Condomínio Belém Bloco E	RSE 926/13	Satisfatório	-
Condomínio Xinguara Bloco E	RSE 927/13	Satisfatório	-
Condomínio Cametá Bloco E	RSE 928/13	Satisfatório	-
Condomínio Abaetetuba Bloco E	RSE 929/13	Satisfatório	-
Condomínio Paragominas Bloco E	RSE 930/13	Satisfatório	-
Condomínio Uruará Bloco E	RSE 933/13	Satisfatório	-
Condomínio Altamira Bloco E	RSE 934/13	Satisfatório	-
Condomínio Altamira Área de vivência	RSE 935/13	Satisfatório	-
Condomínio Tucuruí Bloco E	RSE 936/13	Satisfatório	-
Refeitório Definitivo área externa	RSE 937/13	Satisfatório	-
Condomínio Juruti Bloco E	RSE 938/13	Satisfatório	-
Condomínio Marabá Área de vivência	RSE 961/13	Satisfatório	-
Condomínio Marabá Bloco F	RSE 962/13	Satisfatório	-
CAT	RSE 964/13	Satisfatório	-
Condomínio Altamira Bloco F	RSE 965/13	Satisfatório	-
Condomínio Belém Bloco F	RSE 967/13	Satisfatório	-
Condomínio Itaituba - Área de vivência	RSE 968/13	Satisfatório	-
Condomínio Itaituba Bloco F	RSE 969/13	Satisfatório	-
Condomínio Juruti Bloco F	RSE 970/13	Satisfatório	-
Refeitório Definitivo A	RSE 971/13	Satisfatório	-
Refeitório Definitivo A	RSE 972/13	Satisfatório	-

**Quadro - 12 – Monitoramento da potabilidade da água da ETA da Unidade Sítio Belo Monte – Março/13**

<b>RESULTADO DO MONITORAMENTO DA POTABILIDADE DA ÁGUA DA ETA DO SÍTIO BELO MONTE</b>			
<b>IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA</b>	<b>Nº DO LAUDO</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>DESCRIÇÃO DA AÇÃO ADOTADA EM CASO DE NÃO ATENDIMENTO A PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE</b>
ETA 100 m <sup>3</sup>	RSE 703/13	Satisfatório	-
ETA 100 m <sup>3</sup>	RSE 739/13	Satisfatório	-
ETA 100 m <sup>3</sup>	RSE 782/13	Satisfatório	-
ETA 100 m <sup>3</sup>	RSE 857/13	Satisfatório	-
ETA 100 m <sup>3</sup>	RSE 892/13	Satisfatório	-
ETA 100 m <sup>3</sup>	RSE 931/13	Satisfatório	-
ETA 100 m <sup>3</sup>	RSE 966/13	Satisfatório	-

**Quadro - 13 – Monitoramento da potabilidade da água de bebedouros da Unidade Sítio Canais e Diques – Março/13**

<b>RESULTADO DO MONITORAMENTO DA POTABILIDADE DA ÁGUA DE BEBEDOUROS DO SÍTIO CANAIS E DIQUES</b>			
<b>IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA</b>	<b>Nº DO LAUDO</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>DESCRIÇÃO DA AÇÃO ADOTADA EM CASO DE NÃO ATENDIMENTO A PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE</b>
Casa de apoio KM 16,5 Bebedouro 45145	RSE717/13	Satisfatório	-
Casa de apoio KM 18,5	RSE 719/13	Satisfatório	-
KM 13,5 - Mirante	RSE 720/13	Satisfatório	-
Casa de apoio KM 13	RSE 721/13	Satisfatório	-
Prefeitura	RSE 722/13	Satisfatório	-
Usina de triagem e compostagem	RSE 724/13	Satisfatório	-
Casa de apoio KM 9,5	RSE 725/13	Satisfatório	-
Condomínio Angico bloco A01	RSE 752/13	Satisfatório	-
Condomínio Angico Área de vivência	RSE 753/13	Satisfatório	-
Condomínio Cedro bloco A01	RSE 754/13	Satisfatório	-
Condomínio Cedro Área de vivência	RSE 755/13	Satisfatório	-
Condomínio Sucupira Bloco A 01	RSE 756/13	Satisfatório	-
Condomínio Sucupira - Área de vivência	RSE 757/13	Satisfatório	-
Plant de combustível definitivo	RSE 758/13	Satisfatório	-
Condomínio Jacarandá Bloco 10	RSE 786/13	Satisfatório	-
Condomínio Jacarandá Bloco 12	RSE 787/13	Satisfatório	-
Condomínio Peroba Bloco 10	RSE 788/13	Satisfatório	-
Condomínio Peroba Bloco 12	RSE 789/13	Satisfatório	-
Condomínio Embaúba Bloco 10	RSE 790/13	Satisfatório	-
Condomínio Embaúba Bloco 12	RSE 791/13	Satisfatório	-
Condomínio Samomeira Bloco J 10	RSE 792/13	Satisfatório	-
Refeitório Definitivo	RSE 872/13	Satisfatório	-
Refeitório Definitivo	RSE 873/13	Satisfatório	-
Condomínio Maçaranduba Bloco B02	RSE 874/13	Satisfatório	-
Condomínio Maçaranduba Bloco D04	RSE 875/13	Satisfatório	-
Condomínio Angico Bloco B02	RSE 876/13	Satisfatório	-
Casa de apoio KM 16,5	RSE 915/13	<b>Insatisfatório</b>	-
Condomínio Sucupira Bloco A 01	RSE 917/13	Satisfatório	-
Condomínio Embaúba Bloco 03	RSE 918/13	Satisfatório	-
Condomínio Peroba Bloco 01	RSE 919/13	Satisfatório	-
Condomínio Jacarandá Bloco 03	RSE 920/13	Satisfatório	-
Condomínio Samomeira - Bloco A-01	RSE 921/13	Satisfatório	-
Prefeitura	RSE 922/13	Satisfatório	-
Refeitório Definitivo B	RSE 941/13	Satisfatório	-
Refeitório Definitivo B	RSE 942/13	Satisfatório	-

RESULTADO DO MONITORAMENTO DA POTABILIDADE DA ÁGUA DE BEBEDOUROS DO SITIO CANAIS E DIQUES			
IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA	Nº DO LAUDO	RESULTADO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO ADOTADA EM CASO DE NÃO ATENDIMENTO A PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE
Refeitório Definitivo Área externa	RSE 944/13	Satisfatório	-
Refeitório Definitivo Área externa	RSE 945/13	Satisfatório	-
CAT	RSE 946/13	Satisfatório	-
RH	RSE 947/13	Satisfatório	-
Condomínio Cedro Área de vivência	RSE 948/13	Satisfatório	-
Condomínio Sucupira - Área de vivência	RSE 949/13	Satisfatório	-
Refeitório Definitivo A	RSE 989/13	Satisfatório	-
Refeitório Definitivo A	RSE 990/13	Satisfatório	-
Refeitório Definitivo C	RSE 993/13	Satisfatório	-
Refeitório Definitivo C	RSE 994/13	Satisfatório	-
Condomínio Samomeira Bloco 05	RSE 995/13	Satisfatório	-
Condomínio Embaúba Bloco 05	RSE 996/13	Satisfatório	-
Condomínio Peroba Bloco 05	RSE 997/13	Satisfatório	-

**Quadro - 14 – Monitoramento da potabilidade da água da ETA da Unidade Sítio Canais e Diques – Março/13**

RESULTADO DO MONITORAMENTO DA POTABILIDADE DA ÁGUA DA ETA DO SITIO CANAIS E DIQUES			
IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA	Nº DO LAUDO	RESULTADO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO ADOTADA EM CASO DE NÃO ATENDIMENTO A PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE
ETA 100 m³	RSE 726/13	Insatisfatório	Retrolavagem dos filtros
ETA 100 m³	RSE 759/13	Satisfatório	-
ETA 100 m³	RSE 793/13	Satisfatório	-
ETA 100 m³	RSE 869/13	Satisfatório	-
ETA 100 m³	RSE 923/13	Satisfatório	-
ETA 100 m³	RSE 950/13	Satisfatório	-
ETA 100 m³	RSE 988/13	Satisfatório	-

**Quadro - 15 – Monitoramento da potabilidade da água de bebedouros da Unidade Sítio Pimental – Março/13**

RESULTADO DO MONITORAMENTO DA POTABILIDADE DA ÁGUA DE BEBEDOUROS DO SITIO PIMENTAL			
IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA	Nº DO LAUDO	RESULTADO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO ADOTADA EM CASO DE NÃO ATENDIMENTO A PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE
ETA – bebedouro 62387	RSE 707/13	Satisfatório	-
Alojamento Água	RSE708/13	Satisfatório	-
Alojamento Gavião	RSE 709/13	Satisfatório	-
Carpa Administração	RSE 710/13	Satisfatório	-
Carpa Engenharia	RSE 711/13	Satisfatório	-

RESULTADO DO MONITORAMENTO DA POTABILIDADE DA ÁGUA DE BEBEDOUROS DO SITIO PIMENTAL			
IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA	Nº DO LAUDO	RESULTADO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO ADOTADA EM CASO DE NÃO ATENDIMENTO A PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE
Lanchonete	RSE 712/13	Satisfatório	-
Alojamento Juriti	RSE 713/13	Satisfatório	-
Refeitório Definitivo área externa	RSE 745/13	Insatisfatório	-
Refeitório Definitivo área externa	RSE 746/13	Insatisfatório	-
Oficina Hidráulica	RSE 749/13	Satisfatório	-
Plant Combustível Pioneiro	RSE 750/13	Satisfatório	-
Portaria principal	RSE 751/13	Satisfatório	-
Condomínio Bem te vi área de vivência	RSE 794/13	Satisfatório	-
Condomínio Bem Te Vi Bloco B	RSE 795/13	Satisfatório	-
Condomínio colibri área de vivência	RSE 796/13	Satisfatório	-
Condomínio Colibri Bloco B	RSE 797/13	Satisfatório	-
Oficina Hidráulica	RSE 798/13	Satisfatório	-
Refeitório Definitivo área externa	RSE 799/13	Satisfatório	-
Refeitório Definitivo área externa	RSE 801/13	Satisfatório	-
Área re-trabalho	RSE 877/13	Satisfatório	-
Condomínio Gavião Bloco G	RSE 878/13	Satisfatório	-
Condomínio Gavião Bloco C	RSE 879/13	Satisfatório	-
Condomínio Falcão Bloco G	RSE 880/13	Satisfatório	-
Condomínio Colibri Bloco G	RSE 881/13	Satisfatório	-
Condomínio João de Barro Área de Vivência	RSE 882/13	Satisfatório	-
Condomínio João de Barro Bloco G	RSE 883/13	Satisfatório	-
Refeitório Definitivo B	RSE 903/13	Satisfatório	-
Refeitório Definitivo B	RSE 904/13	Satisfatório	-
Refeitório Definitivo área externa	RSE 906/13	Satisfatório	-
Condomínio João de Barro Bloco H	RSE 907/13	Satisfatório	-
Condomínio Colibri Bloco H	RSE 908/13	Satisfatório	-
Condomínio Falcão Bloco H	RSE 909/13	Satisfatório	-
Portaria principal	RSE 978/13	Satisfatório	-
Portaria principal	RSE 979/13	Satisfatório	-
Condomínio Gavião Bloco I	RSE 980/13	Satisfatório	-
Condomínio Colibri Bloco I	RSE 981/13	Satisfatório	-
Condomínio colibri área de vivência	RSE 982/13	Satisfatório	-
Condomínio Falcão Bloco I	RSE 983/13	Satisfatório	-
Refeitório Definitivo A	RSE 984/13	Satisfatório	-
Refeitório Definitivo A	RSE 985/13	Satisfatório	-

**Quadro - 16 – Monitoramento da potabilidade da água da ETA da Unidade Sítio Pimental – Março/13**

<b>RESULTADO DO MONITORAMENTO DA POTABILIDADE DA ÁGUA DA ETA DO SÍTIO PIMENTAL</b>			
<b>IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA</b>	<b>Nº DO LAUDO</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>DESCRIÇÃO DA AÇÃO ADOTADA EM CASO DE NÃO ATENDIMENTO A PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE</b>
ETA 100 m³	706	Satisfatório	-
ETA 100 m³	744	Satisfatório	-
ETA 100 m³	800	Satisfatório	-
ETA 100 m³	884	Satisfatório	-
ETA 100 m³	902	Satisfatório	-
ETA 100 m³	987	Satisfatório	-

**Quadro - 17 – Monitoramento da potabilidade da água de bebedouros da Unidade Sítio Belo Monte – Abril/13**

<b>RESULTADO DO MONITORAMENTO DA POTABILIDADE DA ÁGUA DE BEBEDOUROS DO SÍTIO BELO MONTE</b>			
<b>IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA</b>	<b>Nº DO LAUDO</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>DESCRIÇÃO DA AÇÃO ADOTADA EM CASO DE NÃO ATENDIMENTO A PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE</b>
Condomínio Tucuruí Bloco J	RSE1055/13	Satisfatório	-
Condomínio Altamira Bloco J	RSE1056/13	Satisfatório	-
Condomínio Altamira Área de vivência	RSE1057/13	Satisfatório	-
Refeitório Definitivo área externa	RSE1058/13	Satisfatório	-
Refeitório Definitivo área externa	RSE1059/13	Satisfatório	-
Condomínio Xinguara Bloco J	RSE1060/13	Satisfatório	-
Condominio abaetetuba Bloco J	RSE1061/13	Satisfatório	-
Condomínio Itaituba Bloco K	RSE1062/13	Satisfatório	-
Condomínio Belém Área de Vivência	RSE1063/13	Satisfatório	-
Condomínio Marabá Bloco K	RSE1064/13	Satisfatório	-
Condomínio Juruti Bloco K	RSE 1065/13	Satisfatório	-
Condomínio Xinguara Bloco K	RSE 1066/13	Satisfatório	-
Condomínio Tucuruí Bloco K	RSE 1067/13	Satisfatório	-
Condomínio Altamira Bloco K	RSE 1068/13	Satisfatório	-
Condomínio Uruará Bloco K	RSE 1092/13	Satisfatório	-
Condomínio Uruará Área de vivência	RSE 1093/13	Satisfatório	-
Refeitório Definitivo B - Área higienização de louças	RSE 1094/13	Satisfatório	-
Refeitório Definitivo B	RSE 1095/13	Satisfatório	-
Condomínio Abaetetuba Bloco K	RSE 1096/13	Satisfatório	-
Condomínio Paragominas Bloco K	RSE 1098/13	Satisfatório	-
Condomínio Cameté Copa	RSE 1099/13	Satisfatório	-
Condomínio Marabá Bloco L	RSE 1100/13	Satisfatório	-
Condomínio Juruti Bloco L	RSE 1101/13	Satisfatório	-

<b>RESULTADO DO MONITORAMENTO DA POTABILIDADE DA ÁGUA DE BEBEDOUROS DO SÍTIO BELO MONTE</b>			
<b>IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA</b>	<b>Nº DO LAUDO</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>DESCRIÇÃO DA AÇÃO ADOTADA EM CASO DE NÃO ATENDIMENTO A PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE</b>
Condomínio Belém Bloco L	RSE 1102/13	Satisfatório	-
Condomínio Itaituba Bloco L	RSE 1103/13	Satisfatório	-
Condomínio Tucuruí Bloco L	RSE 1104/13	Satisfatório	-
Condomínio Uruará bloco L	RSE 1105/13	Satisfatório	-
Condomínio Altamira Bloco L	RSE 1106/13	Satisfatório	-
Refeitório Definitivo A	RSE 1155/13	Satisfatório	-
Refeitório Definitivo A - Área higienização de louças	RSE 1156/13	Satisfatório	-
Cozinha Industrial área de cocção	RSE 1158/13	Satisfatório	-
Cozinha Industrial - Açougue	RSE 1159/13	Satisfatório	-
Condomínio Xinguara Bloco L	RSE 1160/13	Satisfatório	-
Condomínio Abaetetuba Bloco L	RSE 1161/13	Satisfatório	-
Condomínio Paragominas Bloco L	RSE 1162/13	Satisfatório	-
Condomínio Marabá Bloco A	RSE 1163/13	Satisfatório	-
Condomínio Abaetetuba Bloco A	RSE 1164/13	Satisfatório	-
Condomínio Paragominas Bloco A	RSE 1165/13	Satisfatório	-
Condomínio Cameté Bloco A	RSE 1166/13	Satisfatório	-
Condomínio Xinguara Bloco A	RSE 1167/13	Satisfatório	-
Condomínio Tucuruí Bloco A	RSE 1168/13	Satisfatório	-
Condomínio Altamira Bloco A	RSE 1169/13	Satisfatório	-
Condomínio Altamira Área de vivência	RSE 1193/13	Satisfatório	-
Cozinha Industrial	RSE 1194/13	Satisfatório	-
Cozinha Industrial área de cocção	RSE 1195/13	Satisfatório	-
Refeitório Definitivo A	RSE 1196/13	Satisfatório	-
Condomínio Belém Bloco A	RSE 1197/13	Satisfatório	-
Condomínio Itaituba Bloco A	RSE 1198/13	Satisfatório	-
Condomínio Juriti - Área de vivência	RSE 1199/13	Satisfatório	-
Carpintaria	RSE 1201/13	Satisfatório	-
Oficina Hidráulica	RSE 1202/13	Satisfatório	-
Laboratório Central de Concreto	RSE 1203/13	Satisfatório	-
Britador Industrial	RSE 1204/13	Satisfatório	-
Britador Industrial	RSE 1205/13	Satisfatório	-
Vila 37	RSE 1206/13	Satisfatório	-
Vila 37	RSE 1207/13	Satisfatório	-
Condomínio Itaituba Bloco B	RSE 1269/13	Satisfatório	-
Condomínio Belém Bloco B	RSE 1270/13	Satisfatório	--
Condomínio Juruti Bloco B	RSE 1271/13	Satisfatório	-
Condomínio Xinguara Bloco B	RSE 1272/13	Satisfatório	-



<b>RESULTADO DO MONITORAMENTO DA POTABILIDADE DA ÁGUA DE BEBEDOUROS DO SÍTIO BELO MONTE</b>			
<b>IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA</b>	<b>Nº DO LAUDO</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>DESCRIÇÃO DA AÇÃO ADOTADA EM CASO DE NÃO ATENDIMENTO A PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE</b>
Condomínio Abaetetuba Bloco B	RSE 1273/13	Satisfatório	-
Condomínio Paragominas Bloco B	RSE 1275/13	Satisfatório	-
Condomínio Cametá bloco B	RSE 1276/13	Satisfatório	-
Condomínio Uruará Bloco K	RSE 1277/13	Satisfatório	-
Condomínio Uruará Área de vivência	RSE 1278/13	Satisfatório	-
Refeitório Definitivo B - Área higienização de louças	RSE 1279/13	Satisfatório	-
Refeitório Definitivo B	RSE 1280/13	Satisfatório	-
Condomínio Abaetetuba Bloco K	RSE 1281/13	Satisfatório	-
Condomínio Paragominas Bloco K	RSE 1282/13	Satisfatório	-
Condomínio Cametá Copa	RSE 1283/13	Satisfatório	-
Condomínio Marabá Bloco L	RSE 1308/13	Satisfatório	-
Condomínio Juruti Bloco L	RSE 1309/13	Satisfatório	-
Condomínio Belém Bloco L	RSE 1310/13	Satisfatório	-
Condomínio Itaituba Bloco L	RSE 1311/13	Satisfatório	-
Condomínio Tucuruí Bloco L	RSE 1314/13	Satisfatório	-
Condomínio Uruará bloco L	RSE 1315/13	Satisfatório	-
Condomínio Altamira Bloco L	RSE 1316/13	Satisfatório	-
Refeitório Definitivo A	RSE 1317/13	Satisfatório	-
Refeitório Definitivo A - Área higienização de louças	RSE 1319/13	Satisfatório	-
Cozinha Industrial área de cocção	RSE 1320/13	Satisfatório	-
Cozinha Industrial - Açougue	RSE 1321/13	Satisfatório	-
Condomínio Xinguara Bloco L	RSE 1322/13	Satisfatório	-
Condomínio Abaetetuba Bloco L	RSE 1323/13	Satisfatório	-
Condomínio Paragominas Bloco L	RSE 1324/13	Satisfatório	-
Condomínio Marabá Bloco A	RSE 1349/13	Satisfatório	-
Condomínio Abaetetuba Bloco A	RSE 1350/13	Satisfatório	-
Condomínio Paragominas Bloco A	RSE 1351/13	Satisfatório	-
Condomínio Cametá Bloco A	RSE 1352/13	Satisfatório	-
Condomínio Xinguara Bloco A	RSE 1353/13	Satisfatório	-
Condomínio Tucuruí Bloco A	RSE 1355/13	Satisfatório	-
Condomínio Altamira Bloco A	RSE 1356/13	Satisfatório	-
Condomínio Altamira Área de vivência	RSE 1357/13	Satisfatório	-
Cozinha Industrial	RSE 1358/13	Satisfatório	-
Cozinha Industrial área de cocção	RSE 1359/13	Satisfatório	-
Refeitório Definitivo A	RSE 1360/13	Satisfatório	-
Condomínio Belém Bloco A	RSE 1361/13	Satisfatório	-
Condomínio Itaituba Bloco A	RSE 1362/13	Satisfatório	-



<b>RESULTADO DO MONITORAMENTO DA POTABILIDADE DA ÁGUA DE BEBEDOUROS DO SITIO BELO MONTE</b>			
<b>IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA</b>	<b>Nº DO LAUDO</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>DESCRIÇÃO DA AÇÃO ADOTADA EM CASO DE NÃO ATENDIMENTO A PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE</b>
Condomínio Juriti - Área de vivência	RSE 1363/13	Satisfatório	-
Carpintaria	RSE 1382/13	Satisfatório	-
Oficina Hidráulica	RSE 1383/13	Satisfatório	-
Laboratório Central de Concreto	RSE 1385/13	Satisfatório	-
Britador Industrial	RSE 1386/13	Satisfatório	-
Britador Industrial	RSE 1387/13	Satisfatório	-
Vila 37	RSE 1388/13	Satisfatório	-
Vila 37	RSE 1389/13	Satisfatório	-
Condomínio Itaituba Bloco B	RSE 1390/13	Satisfatório	-
Condomínio Belém Bloco B	RSE 1391/13	Satisfatório	-
Condomínio Juruti Bloco B	RSE 1393/13	Satisfatório	-
Condomínio Xinguara Bloco B	RSE 1394/13	Satisfatório	-
Condomínio Abaetetuba Bloco B	RSE 1395/13	Satisfatório	-
Condomínio Paragominas Bloco B	RSE 1396/13	Satisfatório	-
Condomínio Cameté bloco B	RSE 1397/13	Satisfatório	-

**Quadro - 18 – Monitoramento da potabilidade da água da ETA da Unidade Sítio Belo Monte – Abril/13**

<b>RESULTADO DO MONITORAMENTO DA POTABILIDADE DA ÁGUA DA ETA DO SITIO BELO MONTE</b>			
<b>IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA</b>	<b>Nº DO LAUDO</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>DESCRIÇÃO DA AÇÃO ADOTADA EM CASO DE NÃO ATENDIMENTO A PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE</b>
ETA 100 m³	RSE1054/13	Satisfatório	-
ETA 100 m³	RSE1097/13	Satisfatório	-
ETA 100 m³	RSE 1157/13	Satisfatório	-
ETA 100 m³	RSE 1200/13	Satisfatório	-
ETA 100 m³	RSE 1274/13	Satisfatório	-
ETA 100 m³	RSE 1312/13	Satisfatório	-
ETA 100 m³	RSE 1354/13	Satisfatório	-
ETA 100 m³	RSE 1392/13	Satisfatório	-

**Quadro - 19 – Monitoramento da potabilidade da água de bebedouros da Unidade Sítio Canais e Diques – Abril/13**

<b>RESULTADO DO MONITORAMENTO DA POTABILIDADE DA ÁGUA DE BEBEDOUROS DO SITIO CANAIS E DIQUES</b>			
<b>IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA</b>	<b>Nº DO LAUDO</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>DESCRIÇÃO DA AÇÃO ADOTADA EM CASO DE NÃO ATENDIMENTO A PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE</b>
Refeitório Definitivo B -	RSE1080/13	Satisfatório	-
Refeitório Definitivo B -	RSE 1081/13	Satisfatório	-

<b>RESULTADO DO MONITORAMENTO DA POTABILIDADE DA ÁGUA DE BEBEDOUROS DO SITIO CANAIS E DIQUES</b>			
<b>IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA</b>	<b>Nº DO LAUDO</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>DESCRIÇÃO DA AÇÃO ADOTADA EM CASO DE NÃO ATENDIMENTO A PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE</b>
Cozinha Industrial - Área preparo de lanches	RSE 1082/13	Satisfatório	-
Cozinha Industrial Área preparo de café da manhã	RSE 1083/13	Satisfatório	-
Refeitório Definitivo área externa	RSE 1084/13	Satisfatório	-
Refeitório Definitivo área externa	RSE 1085/13	Satisfatório	-
Poço	RSE 1086/13	Satisfatório	-
Prefeitura	RSE 1087/13	Satisfatório	-
CAT	RSE 1088/13	Satisfatório	-
RH	RSE 1090/13	Satisfatório	-
Casa de apoio KM 18,5	RSE 1120/13	Satisfatório	-
KM 13,5 - Mirante	RSE 1121/13	Satisfatório	-
Casa de apoio KM 13	RSE 1122/13	Satisfatório	-
Plant de combustível definitivo	RSE 1123/13	Satisfatório	-
Refeitório Definitivo B	RSE 1125/13	Satisfatório	-
Refeitório Definitivo B	RSE 1126/13	Satisfatório	-
Refeitório Definitivo B - Higienização de louças	RSE 1127/13	Satisfatório	-
Condomínio Cedro Área de vivência	RSE 1128/13	Satisfatório	-
Condomínio Angico Área de vivência	RSE 1129/13	Satisfatório	-
Cozinha Industrial - Área de preparo de saladas	RSE 1144/13	Satisfatório	-
Cozinha Industrial área de cocção	RSE 1145/13	Satisfatório	-
Refeitório Definitivo A	RSE 1146/13	Satisfatório	-
Refeitório Definitivo A	RSE 1147/13	Satisfatório	-
Condomínio Jacarandá Bloco 06	RSE 1148/13	Satisfatório	-
Condomínio Peroba Bloco 06	RSE 1149/13	Satisfatório	-
Condomínio Embaúba Bloco 06	RSE 1150/13	Satisfatório	-
Condomínio Sucupira Bloco 06	RSE 1151/13	Insatisfatório	-
Condomínio Samomeira Bloco 06	RSE 1152/13	Satisfatório	-
Condomínio Angico Bloco F06	RSE 1224/13	Satisfatório	-
Condomínio Cedro Bloco F06	RSE 1225/13	Satisfatório	-
Condomínio Maçaranduba F06	RSE 1226/13	Satisfatório	-
Refeitório Definitivo A	RSE 1228/13	Satisfatório	-
Cozinha Industrial	RSE 1229/13	Satisfatório	-
Refeitório Definitivo C	RSE 1231/13	Satisfatório	-
Refeitório Definitivo área externa	RSE 1232/13	Satisfatório	-
Caminhão Pipa	RSE 1233/13	Satisfatório	-
Casa de apoio KM 18,5	RSE 1287/13	Satisfatório	-
Casa de apoio KM 18,5	RSE 1288/13	Satisfatório	-

<b>RESULTADO DO MONITORAMENTO DA POTABILIDADE DA ÁGUA DE BEBEDOUROS DO SITIO CANAIS E DIQUES</b>			
<b>IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA</b>	<b>Nº DO LAUDO</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>DESCRIÇÃO DA AÇÃO ADOTADA EM CASO DE NÃO ATENDIMENTO A PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE</b>
Casa de apoio KM 16,5	RSE 1289/13	Satisfatório	-
KM 13,5 - Mirante	RSE 1290/13	Satisfatório	-
Casa de apoio KM 13	RSE 1291/13	Satisfatório	-
Condomínio Manjoleiro - Copa	RSE 1292/13	Satisfatório	-
Condomínio Seringueira área de vivência	RSE 1294/13	Satisfatório	-
Condomínio Sucupira - Área de vivência	RSE 1295/13	Satisfatório	-
Refeitório Definitivo B	RSE 1335/13	Satisfatório	-
Cozinha Industrial - Área de preparo de saladas	RSE 1338/13	Satisfatório	-
Condomínio Samomeira - Bloco G-07	RSE 1339/13	Satisfatório	-
Condomínio Embaúba Bloco 07	RSE 1340/13	Satisfatório	-
Condomínio Peroba Bloco 07	RSE 1341/13	Satisfatório	-
Condomínio Jacarandá Bloco 05	RSE 1342/13	Satisfatório	-
Condomínio Angico Bloco 07	RSE 1343/13	Satisfatório	-
Condomínio Manjoleiro Bloco A01	RSE 1378/13	Satisfatório	-
Condomínio Sumaúma Bloco A-01	RSE 1379/13	Satisfatório	-
Condomínio Seringueira Bloco A01	RSE 1380/13	Satisfatório	-
Condomínio Jacarandá Bloco 01	RSE 1381/13	Satisfatório	-
Condomínio Peroba Bloco 01	RSE 1382/13	Satisfatório	-
Condomínio Peroba área de vivência	RSE 1383/13	Satisfatório	-
Condomínio Samomeira - Bloco A-01	RSE 1384/13	Satisfatório	-
CAT	RSE 1385/13	Satisfatório	-
CAT	RSE 1386/13	Satisfatório	-
Condomínio Sumaúma área de vivência	RSE 1411/13	Satisfatório	-
Condomínio Maçaranduba Área de vivência	RSE 1414/13	Satisfatório	-
Condomínio Andiroba - área de vivência	RSE 1415/13	Satisfatório	-
Condomínio Angico bloco A01	RSE 1416/13	Satisfatório	-
Condomínio Angico - área de vivência	RSE 1417/13	Satisfatório	-
Refeitório Definitivo A	RSE 1418/13	Satisfatório	-
Refeitório Definitivo A	RSE 1419/13	Satisfatório	-
Refeitório Definitivo área externa	RSE 1420/13	Satisfatório	-
Refeitório Definitivo área externa	RSE 1421/13	Satisfatório	-

**Quadro - 20 – Monitoramento da potabilidade da água da ETA da Unidade Sítio Canais e Diques – Abril/13**

<b>RESULTADO DO MONITORAMENTO DA POTABILIDADE DA ÁGUA DA ETA DO SITIO CANAIS E DIQUES</b>			
<b>IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA</b>	<b>Nº DO LAUDO</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>DESCRIÇÃO DA AÇÃO ADOTADA EM CASO DE NÃO ATENDIMENTO A PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE</b>
ETA 100 m³	RSE1089/13	Satisfatório	-
ETA 100 m³	RSE 1124/13	Satisfatório	-
ETA 100 m³	RSE 1143/13	Satisfatório	-
ETA 100 m³	RSE 1223/13	Satisfatório	-
ETA 100 m³	RSE 1296/13	Satisfatório	-
ETA 100 m³	RSE 1344/13	Satisfatório	-
ETA 100 m³	RSE 1387/13	Satisfatório	-
ETA 100 m³	RSE 1412/13	Satisfatório	-

**Quadro - 21 – Monitoramento da potabilidade da água de bebedouros da Unidade Sítio Pimental – Abril/13**

<b>RESULTADO DO MONITORAMENTO DA POTABILIDADE DA ÁGUA DE BEBEDOUROS DO SITIO PIMENTAL</b>			
<b>IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA</b>	<b>Nº DO LAUDO</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>DESCRIÇÃO DA AÇÃO ADOTADA EM CASO DE NÃO ATENDIMENTO A PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE</b>
Carpa Engenharia	RSE1071/13	Satisfatório	-
Alojamento Gavião	RSE 1072/13	Satisfatório	-
Alojamento Água	RSE 1073/13	Satisfatório	-
Carpa Administração	RSE 1074/13	Satisfatório	-
Lanchonete	RSE 1075/13	Satisfatório	-
Oficina Hidráulica	RSE 1076/13	Satisfatório	-
Oficina Hidráulica	RSE 1077/13	Satisfatório	-
Refeitório Definitivo área externa	RSE 1078/13	Satisfatório	-
Refeitório Definitivo área externa	RSE 1079/13	Satisfatório	-
Refeitório Definitivo área externa	RSE 1108/13	Satisfatório	-
Refeitório Definitivo área externa	RSE 1109/13	Satisfatório	-
Refeitório Definitivo C	RSE 1110/13	Satisfatório	-
Refeitório Definitivo C	RSE 1111/13	Satisfatório	-
Refeitório Definitivo B	RSE 1112/13	Satisfatório	-
Refeitório Definitivo B	RSE 1113/13	Satisfatório	-
Refeitório Definitivo área externa	RSE 1114/13	Satisfatório	-
Condomínio João de Barro bloco J	RSE 1115/13	Satisfatório	-
Condomínio Gavião Bloco J	RSE 1116/13	Satisfatório	-
Condomínio Bem te vi área de vivência	RSE 1134/13	Satisfatório	-
Condomínio Bem Te Vi - Bloco J	RSE 1135/13	Satisfatório	-
RH -	RSE 1136/13	Satisfatório	-
Refeitório Definitivo C	RSE 1137/13	Satisfatório	-

**RESULTADO DO MONITORAMENTO DA POTABILIDADE DA ÁGUA DE BEBEDOUROS DO SITIO PIMENTAL**

<b>IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA</b>	<b>Nº DO LAUDO</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>DESCRIÇÃO DA AÇÃO ADOTADA EM CASO DE NÃO ATENDIMENTO A PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE</b>
Refeitório Definitivo C	RSE 1138/13	Satisfatório	-
Condomínio Gavião Bloco K	RSE 1139/13	Satisfatório	-
Condomínio João de Barro bloco K	RSE 1140/13	Satisfatório	-
Condomínio Colibri Bloco K	RSE 1141/13	Satisfatório	-
Condomínio Falcão Bloco K	RSE 1142/13	Satisfatório	-
Oficina Definitiva, Lubrificação	RSE 1209/13	Satisfatório	-
Oficina Mecânica Definitiva	RSE 1210/13	Satisfatório	-
Refeitório Definitivo C	RSE 1211/13	Satisfatório	-
Refeitório Definitivo C	RSE 1212/13	Satisfatório	-
Refeitório Definitivo C - Área de Higienização de Louças	RSE 1213/13	Satisfatório	-
Refeitório Definitivo B - Área de Higienização de Louças	RSE 1214/13	Satisfatório	-
Refeitório Definitivo B	RSE 1215/13	Satisfatório	-
Condomínio Colibri Bloco L	RSE 1216/13	Satisfatório	-
Condomínio Falcão Bloco L	RSE 1217/13	Satisfatório	-
ETA - Bebedouro 62387	RSE 1297/13	Satisfatório	-
Condomínio Bem te vi Bloco B	RSE 1299/13	Satisfatório	-
Condomínio João de Barro Bloco A	RSE 1300/13	Satisfatório	-
Condomínio Colibri Bloco A	RSE 1301/13	Satisfatório	-
Condomínio Falcão Bloco A	RSE 1302/13	Satisfatório	-
Condomínio Gavião Bloco A	RSE 1303/13	Satisfatório	-
Oficina Hidráulica	RSE 1304/13	Satisfatório	-
Refeitório Definitivo área externa	RSE 1306/13	Satisfatório	-
Alojamento Águia	RSE 1326/13	Satisfatório	-
Alojamento Gavião	RSE 1327/13	Satisfatório	-
Carpa Administração	RSE 1328/13	Satisfatório	-
Carpa Engenharia	RSE 1329/13	Satisfatório	-
Condomínio Gavião Bloco B	RSE 1330/13	Satisfatório	-
Condomínio Falcão Bloco B	RSE 1331/13	Satisfatório	-
Condomínio Colibri Bloco B	RSE 1332/13	Satisfatório	-
Condomínio João de Barro Bloco B	RSE 1333/13	Satisfatório	-
Condomínio João de Barro Área de vivência	RSE 1334/13	Satisfatório	-
Condomínio Colibri Bloco C	RSE 1367/13	Satisfatório	-
Condomínio Colibri área de vivência	RSE 1368/13	Satisfatório	-
Condomínio Falcão bloco C	RSE 1369/13	Satisfatório	-
Condomínio Falcão Área de vivência	RSE 1370/13	Satisfatório	-

<b>RESULTADO DO MONITORAMENTO DA POTABILIDADE DA ÁGUA DE BEBEDOUROS DO SÍTIO PIMENTAL</b>			
<b>IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA</b>	<b>Nº DO LAUDO</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>DESCRIÇÃO DA AÇÃO ADOTADA EM CASO DE NÃO ATENDIMENTO A PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE</b>
Condomínio João de Barro Bloco A	RSE 1371/13	Satisfatório	-
Refeitório Definitivo C	RSE 1372/13	Satisfatório	-
Refeitório Definitivo C	RSE 1373/13	Satisfatório	-
Refeitório Definitivo C - Área de Higienização de Louças	RSE 1374/13	Satisfatório	-
ETA -Bebedouro 62387	RSE 1399/13	Satisfatório	-
Refeitório Definitivo área externa	RSE 1400/13	Satisfatório	-
Refeitório Definitivo área externa	RSE 1401/13	Satisfatório	-
Refeitório Definitivo área externa	RSE 1402/13	Satisfatório	-
Refeitório Definitivo área externa	RSE 1403/13	Satisfatório	-
RH	RSE 1406/13	Satisfatório	-
Condomínio Bem Te Vi Bloco C	RSE 1407/13	Satisfatório	-
Condomínio Bem te vi Bloco D	RSE 1408/13	Satisfatório	-

**Quadro - 22 – Monitoramento da potabilidade da água da ETA da Unidade Sítio Pimental – Abril/13**

<b>RESULTADO DO MONITORAMENTO DA POTABILIDADE DA ÁGUA DA ETA DO SÍTIO PIMENTAL</b>			
<b>IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA</b>	<b>Nº DO LAUDO</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>DESCRIÇÃO DA AÇÃO ADOTADA EM CASO DE NÃO ATENDIMENTO A PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE</b>
ETA 100 m³	RSE1070	Satisfatório	-
ETA 100 m³	RSE 1107	Satisfatório	-
ETA 100 m³	RSE 1133	Satisfatório	-
ETA 100 m³	RSE 1208	Satisfatório	-
ETA 100 m³	RSE 1298	Satisfatório	-
ETA 100 m³	RSE 1325	Satisfatório	-
ETA 100 m³	RSE 1375	Satisfatório	-
ETA 100 m³	RSE 1398	Satisfatório	-

**Quadro - 23 – Monitoramento da potabilidade da água de bebedouros da Unidade Sítio Belo Monte – Maio/13**

<b>RESULTADO DO MONITORAMENTO DA POTABILIDADE DA ÁGUA DE BEBEDOUROS DO SÍTIO BELO MONTE</b>			
<b>IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA</b>	<b>Nº DO LAUDO</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>DESCRIÇÃO DA AÇÃO ADOTADA EM CASO DE NÃO ATENDIMENTO A PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE</b>
Condomínio Marabá Bloco C	RSE1491/013	Satisfatório	-
Condomínio Marabá Área de Vivência	RSE1492/013	Satisfatório	-
Condomínio Itaituba Bloco D	RSE1493/013	Satisfatório	-
Condomínio Belém Bloco D	RSE1494/013	Satisfatório	-

<b>RESULTADO DO MONITORAMENTO DA POTABILIDADE DA ÁGUA DE BEBEDOUROS DO SÍTIO BELO MONTE</b>			
<b>IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA</b>	<b>Nº DO LAUDO</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>DESCRIÇÃO DA AÇÃO ADOTADA EM CASO DE NÃO ATENDIMENTO A PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE</b>
Condomínio Uruará Bloco D	RSE1495/013	Satisfatório	-
Condomínio Altamira Bloco D	RSE1496/013	Satisfatório	-
Condomínio Tucuruí Bloco D	RSE1497/013	Satisfatório	-
Condomínio Xinguara Bloco C	RSE1498/013	Satisfatório	-
Condomínio Cametá Bloco A	RSE1499/013	Satisfatório	-
Condomínio Parogominas Bloco C	RSE1500/013	Satisfatório	-
Condomínio Abaetetuba Bloco C	RSE1501/013	Satisfatório	-
Condomínio Juruti Bloco D	RSE1502/013	Satisfatório	-
Refeitório Definitivo B	RSE1503/013	Satisfatório	-
Cozinha Industrial Área de preparo de saladas	RSE1504/013	Satisfatório	-
Condomínio Marabá Área de vivência	RSE1564/013	Satisfatório	-
Condomínio Marabá Bloco D	RSE1565/013	Satisfatório	-
Condomínio Belém Área de vivência	RSE1566/013	Satisfatório	-
Condomínio Belém Bloco E	RSE1567/013	Satisfatório	-
Condomínio Itaituba Bloco E	RSE1568/013	Satisfatório	-
Condomínio Juruti Bloco E	RSE1569/013	Satisfatório	-
Condomínio Xinguara Bloco E	RSE1570/013	Satisfatório	-
Condomínio Parogominas Bloco E	RSE1571/013	Satisfatório	-
Condomínio Abaetetuba Bloco E	RSE1572/013	Satisfatório	-
Cozinha Industrial Área de preparo de saladas	RSE1573/013	Satisfatório	-
Cozinha Industrial Área de preparo de Lanches	RSE1574/013	Satisfatório	-
Cozinha Industrial	RSE1575/013	Satisfatório	-
Refetório Definitivo B	RSE1576/013	Satisfatório	-
Refeitório Definitivo Área externa	RSE1577/013	Satisfatório	-
Condomínio Altamira Bloco E	RSE1606/013	Satisfatório	-
Condomínio Altamira Área de vivência	RSE1607/013	Satisfatório	-
CAT	RSE1608/013	Satisfatório	-
CAT- Copa	RSE1609/013	Satisfatório	-
Cozinha Industrial Área de preparo de café da manhã	RSE1610/013	Satisfatório	-
Cozinha Industrial - Açogue	RSE1611/013	Satisfatório	-
Cozinha Industrial	RSE1612/013	Satisfatório	-
Refeitório Definitivo A	RSE1613/013	Satisfatório	-
Refeitório Definitivo Área externa	RSE1614/013	Satisfatório	-
Refeitório Definitivo Área externa	RSE1615/013	Satisfatório	-
Condomínio Tucuruí Bloco E	RSE1616/013	Satisfatório	-
Condomínio Uruará Bloco E	RSE1617/013	Satisfatório	-



<b>RESULTADO DO MONITORAMENTO DA POTABILIDADE DA ÁGUA DE BEBEDOUROS DO SÍTIO BELO MONTE</b>			
<b>IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA</b>	<b>Nº DO LAUDO</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>DESCRIÇÃO DA AÇÃO ADOTADA EM CASO DE NÃO ATENDIMENTO A PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE</b>
Condomínio Abaetetuba Área de vivência	RSE1618/013	Satisfatório	-
Condomínio Xinguara Área de vivência	RSE1619/013	Satisfatório	-
Condomínio Baião Área de vivência	RSE1682/013	Satisfatório	-
Condomínio Baião Bloco E	RSE1683/013	Satisfatório	-
Condomínio Altamira Bloco F	RSE1684/013	Satisfatório	-
Condomínio Tucuruí Bloco F	RSE1685/013	Satisfatório	-
Condomínio Uruará Bloco F	RSE1686/013	Satisfatório	-
Cozinha Industrial Área de preparo de saladas	RSE1687/013	Satisfatório	-
Cozinha Industrial Área de cocção	RSE1688/013	Satisfatório	-
Condomínio Cameté Bloco B	RSE1689/013	Satisfatório	-
Condomínio Abaetetuba Bloco F	RSE1690/013	Satisfatório	-
Condomínio Paragominas Bloco F	RSE1691/013	Satisfatório	-
Condomínio Xinguara Bloco F	RSE1692/013	Satisfatório	-
Condomínio Belém Bloco F	RSE1693/013	Satisfatório	-
Condomínio Itaituba Bloco F	RSE1694/013	Satisfatório	-
Condomínio Juruti Bloco F	RSE1695/013	Satisfatório	-
Carpintaria	RSE1729/013	Satisfatório	-
Oficina Hidráulica	RSE1730/013	Satisfatório	--
Vila 37	RSE1731/013	Satisfatório	-
Vila 37	RSE1732/013	Satisfatório	-
Condomínio Marabá Bloco F	RSE1733/013	Satisfatório	-
Condomínio Belém Bloco G	RSE1734/013	Satisfatório	-
Condomínio Itaituba Bloco G	RSE1735/013	Satisfatório	-
Condomínio Juruti Bloco G	RSE1736/013	Satisfatório	-
Condomínio Xinguara Bloco	RSE1737/013	Satisfatório	-
Condomínio Cameté Bloco C	RSE1738/013	Satisfatório	-
Condomínio Altamira Bloco G	RSE1739/013	Satisfatório	-
Condomínio Tucuruí Bloco G	RSE1741/013	Satisfatório	-
Condomínio Uruará Bloco G	RSE1742/013	Satisfatório	-
Condomínio Tucuruí Bloco H	RSE1773/013	Satisfatório	-
Condomínio Uruará Bloco H	RSE1774/013	Satisfatório	-
Condomínio Altamira Bloco H	RSE1775/013	Satisfatório	-
Condomínio Xinguara Bloco H	RSE1776/013	Satisfatório	-
Condomínio Abaetetuba Bloco H	RSE1777/013	Satisfatório	-
Condomínio Paragominas Bloco H	RSE1778/013	Satisfatório	-
Refeitório Definitivo A	RSE1781/013	Satisfatório	-
Refeitório Definitivo A	RSE1782/013	Satisfatório	-



<b>RESULTADO DO MONITORAMENTO DA POTABILIDADE DA ÁGUA DE BEBEDOUROS DO SÍTIO BELO MONTE</b>			
<b>IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA</b>	<b>Nº DO LAUDO</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>DESCRIÇÃO DA AÇÃO ADOTADA EM CASO DE NÃO ATENDIMENTO A PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE</b>
Cozinha Industrial Área de cocção	RSE1783/013	Satisfatório	-
Cozinha Industrial Área de preparo de saladas	RSE1784/013	Satisfatório	-
Condomínio Belém Bloco H	RSE1785/013	Satisfatório	-
Condomínio Itaituba Bloco H	RSE1786/013	Satisfatório	-
Condomínio Juruti Bloco I	RSE1787/013	Satisfatório	-

**Quadro - 24 – Monitoramento da potabilidade da água da ETA da Unidade Sítio Belo Monte – Maio/13**

<b>RESULTADO DO MONITORAMENTO DA POTABILIDADE DA ÁGUA DA ETA DO SÍTIO BELO MONTE</b>			
<b>IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA</b>	<b>Nº DO LAUDO</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>DESCRIÇÃO DA AÇÃO ADOTADA EM CASO DE NÃO ATENDIMENTO A PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE</b>
ETA 100 m³	RSE1505/013	Satisfatório	-
ETA 100 m³	RSE1578/013	Satisfatório	-
ETA 100 m³	RSE1620/013	Satisfatório	-
ETA 100 m³	RSE1681/013	Satisfatório	-
ETA 100 m³	RSE1740/013	Satisfatório	-
ETA 35 m³	RSE1743/013	Satisfatório	-
ETA 100 m³	RSE1779/013	Satisfatório	-
ETA 35 m³	RSE1780/013	Satisfatório	-

**Quadro - 25 – Monitoramento da potabilidade da água de bebedouros da Unidade Sítio Canais e Diques – Maio/13**

<b>RESULTADO DO MONITORAMENTO DA POTABILIDADE DA ÁGUA DE BEBEDOUROS DO SÍTIO CANAIS</b>			
<b>IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA</b>	<b>Nº DO LAUDO</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>DESCRIÇÃO DA AÇÃO ADOTADA EM CASO DE NÃO ATENDIMENTO A PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE</b>
Casa de apoio KM 18,5	RSE1511/13	Satisfatório	-
Casa de apoio KM 18,5	RSE 1512/13	Satisfatório	-
Casa de apoio KM 16,5	RSE 1513/13	Satisfatório	-
KM 13,5 - Mirante	RSE 1514/13	Satisfatório	-
Casa de apoio KM 13	RSE 1515/13	Satisfatório	-
Condomínio Manjoleiro Bloco A01	RSE 1516/13	Satisfatório	-
Condomínio Sumaúma Bloco A-01	RSE 1517/13	Satisfatório	-
Condomínio Seringueira Bloco E05	RSE 1518/13	Satisfatório	-
Condomínio Sucupira Bloco A 01	RSE 1519/13	Satisfatório	-
Condomínio Sumaúma Bloco E 05	RSE 1542/13	Satisfatório	-
Condomínio Seringueira Bloco E05	RSE 1543/13	Satisfatório	-
Condomínio Jacarandá Bloco 05	RSE 1544/13	Satisfatório	-

RESULTADO DO MONITORAMENTO DA POTABILIDADE DA ÁGUA DE BEBEDOUROS DO SITIO CANAIS			
IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA	Nº DO LAUDO	RESULTADO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO ADOTADA EM CASO DE NÃO ATENDIMENTO A PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE
Condomínio Peroba Bloco 05	RSE 1545/13	Satisfatório	-
Condomínio Embaúba Bloco 05	RSE 1546/13	Satisfatório	-
Condomínio Samomeira Bloco 05	RSE 1547/13	Satisfatório	-
Condomínio Sucupira Bloco E 05	RSE 1548/13	Satisfatório	-
Condomínio Sucupira-Área de vivência	RSE 1549/13	Satisfatório	-
Prefeitura - Bebedouro SNº	RSE 1550/13	Satisfatório	-
Caminhão Pipa Culinas 0095	RSE 1590/13	Satisfatório	-
Condomínio Maçaranduba Bloco E 05	RSE 1592/13	Satisfatório	-
Condomínio Angico Bloco E 05	RSE 1593/13	Satisfatório	-
Condomínio Andiroba-Área de vivência	RSE 1594/13	Satisfatório	-
Condomínio Cedro Bloco E 05	RSE 1595/13	Satisfatório	-
Refeitório Definitivo área externa	RSE 1596/13	Satisfatório	-
Cozinha Industrial	RSE 1597/13	Satisfatório	-
Cozinha Industrial	RSE1598/13	Satisfatório	-
Refeitório Definitivo C	RSE 1599/13	Satisfatório	-
Refeitório Definitivo C	RSE 1600/13	Satisfatório	-
Condomínio Maçaranduba Bloco F06	RSE 1622/13	Satisfatório	-
Refeitório Definitivo área externa	RSE 1623/13	Satisfatório	-
Refeitório Definitivo área externa	RSE 1624/13	Satisfatório	-
Refeitório Definitivo A	RSE 1625/13	Satisfatório	-
Condomínio Sucupira Bloco F06	RSE 1626/13	Satisfatório	-
Condomínio Embaúba Bloco F06	RSE 1627/13	Satisfatório	-
Condomínio Embaúba Bloco F06	RSE 1627/13	Satisfatório	-
Condomínio Samomeira Bloco F06	RSE 1628/13	Satisfatório	-
Condomínio Peroba Bloco 06	RSE 1629/13	Satisfatório	-
Condomínio Jacarandá Bloco 06	RSE 1630/13	Satisfatório	-
Cozinha Industrial	RSE 1697/13	Satisfatório	-
Cozinha Industrial	RSE 1698/13	Satisfatório	-
Refeitório Definitivo B	RSE 1699/13	Satisfatório	-
Refeitório Definitivo área externa	RSE1700/13	Satisfatório	-
Refeitório Definitivo área externa	RSE 1701/13	Satisfatório	-
Ambulatório	RSE 1702/13	Satisfatório	-
CAT - Copa	RSE 1703/13	Satisfatório	-
RH - Bebedouro	RSE 1704/13	Satisfatório	-
Condomínio Cedro Bloco F06	RSE 1705/13	Satisfatório	-
Casa de apoio KM 18,5	RSE 1759/13	Insatisfatório	Limpeza e higienização de bebedouro
Casa de apoio KM 18,5	RSE 1760/13	Insatisfatório	Limpeza e higienização de bebedouro

<b>RESULTADO DO MONITORAMENTO DA POTABILIDADE DA ÁGUA DE BEBEDOUROS DO SITIO CANAIS</b>			
<b>IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA</b>	<b>Nº DO LAUDO</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>DESCRIÇÃO DA AÇÃO ADOTADA EM CASO DE NÃO ATENDIMENTO A PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE</b>
Casa de apoio KM 16,5	RSE 1761/13	Insatisfatório	Limpeza e higienização de bebedouro
KM 13,5 - Mirante	RSE 1762/13	Insatisfatório	Limpeza e higienização de bebedouro
Casa de apoio KM 13	RSE 1763/13	Insatisfatório	Limpeza e higienização de bebedouro
Condomínio Manjoleiro Bloco D04	RSE 1764/13	Satisfatório	-
Condomínio Sumaúma Bloco C-03	RSE 1765/13	Satisfatório	-
Prefeitura - bebedouro SNº	RSE 1766/13	Satisfatório	-
Condomínio Seringueira Bloco C03	RSE 1767/13	Satisfatório	-
Caminhão Pipa Culinas 0095	RSE 1801/13	Satisfatório	-
Cozinha Industrial	RSE 1802/13	Satisfatório	-
Cozinha Industrial	RSE 1803/13	Satisfatório	-
Condomínio Angico Bloco D04	RSE 1804/13	Satisfatório	-
Condomínio Cedro Bloco E05	RSE 1805/13	Insatisfatório	Limpeza e higienização de bebedouro
Condomínio Sucupira Bloco D04	RSE 1806/13	Satisfatório	-
Condomínio Embaúba Bloco 04	RSE 1807/13	Satisfatório	-
Condomínio Samomeira Bloco D 04	RSE 1808/13	Satisfatório	-
Condomínio Peroba Bloco 04	RSE 1809/13	Satisfatório	-
Condomínio Jacarandá Bloco 04	RSE 1810/13	Satisfatório	-
Condomínio Maçaranduba Bloco D04	RSE 1827/13	Insatisfatório	Limpeza e higienização de bebedouros
Condomínio Sucupira Bloco F 06	RSE 1828/13	Satisfatório	-
Condomínio Embaúba Bloco 06	RSE 1829/13	Satisfatório	-
Condomínio Samomeira Bloco F 06	RSE1830/13	Satisfatório	-
Condomínio Peroba Bloco 06	RSE 1831/13	Satisfatório	-
Condomínio Jacarandá Bloco 06	RSE 1832/13	Satisfatório	-
Centro de convivência Jatobá	RSE 1833/13	Satisfatório	-
Condomínio Acapú Bloco F	RSE1834/13	Insatisfatório	Limpeza e higienização de bebedouros
Condomínio Angico Bloco F06	RSE 1835/13	Satisfatório	-

**Quadro - 26 – Monitoramento da potabilidade da água da ETA da Unidade Sítio Canais e Diques – Maio/13**

<b>RESULTADO DO MONITORAMENTO DA POTABILIDADE DA ÁGUA DA ETA DO SITIO CANAIS</b>			
<b>IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA</b>	<b>Nº DO LAUDO</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>DESCRIÇÃO DA AÇÃO ADOTADA EM CASO DE NÃO ATENDIMENTO A PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE</b>
ETA 100 m³	RSE1520/13	Satisfatório	-
ETA 100 m³	RSE1551/13	Satisfatório	-
ETA 100 m³	RSE1591/13	Satisfatório	-

RESULTADO DO MONITORAMENTO DA POTABILIDADE DA ÁGUA DA ETA DO SITIO CANAIS			
IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA	Nº DO LAUDO	RESULTADO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO ADOTADA EM CASO DE NÃO ATENDIMENTO A PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE
ETA 100 m <sup>3</sup>	RSE1621/13	Satisfatório	-
ETA 100 m <sup>3</sup>	RSE1696/13	Satisfatório	-
ETA 100 m <sup>3</sup>	RSE 1768/13	Satisfatório	-
ETA 100 m <sup>3</sup>	RSE 1800/13	Satisfatório	-
ETA 100 m <sup>3</sup>	RSE1836/13	Satisfatório	-

**Quadro - 27 – Monitoramento da potabilidade da água de bebedouros da Unidade Sítio Pimental – Maio/13**

RESULTADO DO MONITORAMENTO DA POTABILIDADE DA ÁGUA DE BEBEDOUROS DO SITIO PIMENTAL			
IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA	Nº DO LAUDO	RESULTADO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO ADOTADA EM CASO DE NÃO ATENDIMENTO A PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE
ETA - Bebedouro 62387	RSE1521/13	Satisfatório	-
Condomínio Bem Te Vi Bloco F	RSE 1523/13	Satisfatório	-
Condomínio João de Barro Bloco F	RSE 1524/13	Satisfatório	-
Condomínio Colibri Bloco F	RSE 1525/13	Satisfatório	-
Condomínio Falcão Bloco F	RSE 1526/13	Satisfatório	-
Condomínio Gavião Bloco F	RSE 1527/13	Satisfatório	-
Refeitório Definitivo B	RSE 1528/13	Satisfatório	-
Refeitório Definitivo B	RSE 1529/13	Satisfatório	-
Refeitório Definitivo área externa	RSE 1530/13	Satisfatório	-
Condomínio Colibri Bloco G	RSE 1531/13	Satisfatório	-
Condomínio Falcão Bloco G	RSE 1532/13	Satisfatório	-
Condomínio João de Barro Bloco G	RSE 1533/13	Satisfatório	-
Condomínio Gavião Bloco G	RSE 1534/13	Satisfatório	-
Alojamento Águia	RSE 1535/13	Satisfatório	-
Alojamento Gavião	RSE 1536/13	Insatisfatório	Limpeza e higienização de bebedouro
Carpa Administração	RSE 1537/13	Satisfatório	-
Carpa Engenharia	RSE 1538/13	Satisfatório	-
Condomínio Bem Te Vi Bloco G	RSE 1539/13	Satisfatório	-
Caminhão pipa	RSE 1540/13	Satisfatório	-
Oficina Definitiva, Lubrificação	RSE 1579/13	Insatisfatório	Limpeza e higienização de bebedouro
Oficina Mecânica Definitiva	RSE 1580/13	Satisfatório	-
Condomínio João de Barro Bloco H	RSE 1581/13	Satisfatório	-
Condomínio Colibri Bloco H	RSE 1582/13	Satisfatório	-
Condomínio Falcão Bloco H	RSE 1583/13	Satisfatório	-
Condomínio Gavião Bloco H	RSE 1584/13	Satisfatório	-
Alojamento Gavião	RSE 1585/13	Satisfatório	-

<b>RESULTADO DO MONITORAMENTO DA POTABILIDADE DA ÁGUA DE BEBEDOUROS DO SITIO PIMENTAL</b>			
<b>IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA</b>	<b>Nº DO LAUDO</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>DESCRIÇÃO DA AÇÃO ADOTADA EM CASO DE NÃO ATENDIMENTO A PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE</b>
Refeitório Definitivo área externa	RSE 1586/13	<b>Insatisfatório</b>	Limpeza e higienização de bebedouro
Refeitório Definitivo área externa	RSE 1587/13	Satisfatório	-
Condomínio Bem te vi Bloco H	RSE 1588/13	Satisfatório	-
Condomínio Bem te vi Bloco I	RSE 1634/13	Satisfatório	-
Condomínio João de Barro Bloco I	RSE 1635/13	Satisfatório	-
Condomínio Colibri Bloco I	RSE 1636/13	Satisfatório	-
Condomínio Falcão Bloco I	RSE 1637/13	Satisfatório	-
Condomínio Gavião Bloco I	RSE 1638/13	Satisfatório	-
Refeitório Definitivo B	RSE 1639/13	Satisfatório	-
Refeitório Definitivo B	RSE 1640/13	Satisfatório	-
Refeitório Definitivo C	RSE 1641/13	Satisfatório	-
Refeitório Definitivo C	RSE 1642/13	Satisfatório	-
Oficina Definitiva , Lubrificação	RSE 1670/13	Satisfatório	-
Oficina Mecânica Definitiva	RSE 1671/13	Satisfatório	-
Plant de combustível definitivo	RSE 1672/13	Satisfatório	-
Condomínio Bem Te Vi - Bloco J	RSE 1673/13	Satisfatório	-
Condomínio João de Barro bloco J	RSE 1674/13	Satisfatório	-
Condomínio Colibri Bloco J	RSE 1675/13	Satisfatório	-
Condomínio Falcão Bloco J	RSE 1676/13	Satisfatório	-
Condomínio Gavião Bloco J	RSE 1677/13	Satisfatório	-
Refeitório Definitivo C	RSE 1678/13	Satisfatório	-
Refeitório Definitivo C	RSE 1679/13	Satisfatório	-
Condomínio João de Barro bloco K	RSE 1746/13	Satisfatório	-
Condomínio Colibri Bloco K	RSE 1747/13	Satisfatório	-
Condomínio Falcão Bloco K	RSE 1748/13	Satisfatório	-
Condomínio Gavião Bloco K	RSE 1749/13	Satisfatório	-
Plant Combustível Pioneiro	RSE 1750/13	Satisfatório	-
Oficina Hidráulica	RSE 1751/13	Satisfatório	-
Oficina Hidráulica	RSE 1752/13	Satisfatório	-
Condomínio Bem te vi Bloco K	RSE 1753/13	Satisfatório	-
ETA -Bebedouro 61500	RSE 1754/13	Satisfatório	-
Condomínio Bem Te Vi Bloco L	RSE 1791/13	Satisfatório	-
RH	RSE 1792/13	Satisfatório	-
Condomínio João de Barro bloco L	RSE 1793/13	Satisfatório	-
Condomínio Colibri Bloco L	RSE 1794/13	Satisfatório	-
Condomínio Falcão Bloco L	RSE 1795/13	Satisfatório	-
Condomínio Gavião Bloco L	RSE 1796/13	Satisfatório	-
Refeitório Definitivo área externa	RSE 1797/13	Satisfatório	-

<b>RESULTADO DO MONITORAMENTO DA POTABILIDADE DA ÁGUA DE BEBEDOUROS DO SITIO PIMENTAL</b>			
<b>IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA</b>	<b>Nº DO LAUDO</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>DESCRIÇÃO DA AÇÃO ADOTADA EM CASO DE NÃO ATENDIMENTO A PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE</b>
Refeitório Definitivo C	RSE 1798/13	Insatisfatório	Limpeza e higienização de bebedouro
Refeitório Definitivo C	RSE 1799/13	Insatisfatório	Limpeza e higienização de bebedouro

**Quadro - 28 – Monitoramento da potabilidade da água da ETA da Unidade Sítio Pimental – Maio/13**

<b>RESULTADO DO MONITORAMENTO DA POTABILIDADE DA ÁGUA DA ETA DO SITIO PIMENTAL</b>			
<b>IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA</b>	<b>Nº DO LAUDO</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>DESCRIÇÃO DA AÇÃO ADOTADA EM CASO DE NÃO ATENDIMENTO A PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE</b>
ETA 100 m <sup>3</sup>	RSE1522/13	Satisfatório	-
ETA 100 m <sup>3</sup>	RSE1541/13	Satisfatório	-
ETA 100 m <sup>3</sup>	RSE 1589/13	Satisfatório	-
ETA 100 m <sup>3</sup>	RSE 1643/13	Satisfatório	-
ETA 100 m <sup>3</sup>	RSE 1680/13	Satisfatório	-
ETA 100 m <sup>3</sup>	RSE 1755/13	Satisfatório	-
ETA 100 m <sup>3</sup>	RSE 1790/13	Satisfatório	-

**Quadro - 29 – Monitoramento da potabilidade da água de bebedouros da Unidade Canteiro Bela Vista – Maio/13**

<b>RESULTADO DO MONITORAMENTO DA POTABILIDADE DA ÁGUA DE BEBEDOUROS DO SITIO BELA VISTA</b>			
<b>IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA</b>	<b>Nº DO LAUDO</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>DESCRIÇÃO DA AÇÃO ADOTADA EM CASO DE NÃO ATENDIMENTO A PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE</b>
Portaria Principal	RSE1508/13	Satisfatório	-
Plant de combustível definitivo	RSE 1510/13	Satisfatório	-
Refeitório	RSE 1602/13	Satisfatório	-
Copa	RSE 1603/13	Satisfatório	-
Plant de Combustível	RSE 1631/13	Satisfatório	-
Instrumentação	RSE 1633/13	Satisfatório	-
Copa	RSE 1757/13	Satisfatório	-
Refeitório	RSE 1758/13	Satisfatório	-

**Quadro - 30 – Monitoramento da potabilidade da água da ETA da Unidade Canteiro Bela Vista – Maio/13**

<b>RESULTADO DO MONITORAMENTO DA POTABILIDADE DA ÁGUA DA ETA DO SITIO BELA VISTA</b>			
<b>IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA</b>	<b>Nº DO LAUDO</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>DESCRIÇÃO DA AÇÃO ADOTADA EM CASO DE NÃO ATENDIMENTO A PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE</b>
ETA 20 m <sup>3</sup>	RSE1509/13	Satisfatório	-

<b>RESULTADO DO MONITORAMENTO DA POTABILIDADE DA ÁGUA DA ETA DO SITIO BELA VISTA</b>			
<b>IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA</b>	<b>Nº DO LAUDO</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>DESCRIÇÃO DA AÇÃO ADOTADA EM CASO DE NÃO ATENDIMENTO A PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE</b>
ETA 20 m <sup>3</sup>	RSE1632/13	Satisfatório	-
ETA 20 m <sup>3</sup>	RSE1757/13	Satisfatório	-

**Quadro - 31 – Monitoramento da potabilidade da água de bebedouros da Unidade Sítio Belo Monte – Junho/13**

<b>RESULTADO DO MONITORAMENTO DA POTABILIDADE DA ÁGUA DE BEBEDOUROS DO SITIO BELO MONTE</b>			
<b>IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA</b>	<b>Nº DO LAUDO</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>DESCRIÇÃO DA AÇÃO ADOTADA EM CASO DE NÃO ATENDIMENTO A PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE</b>
Condomínio Marabá Área de vivência	RSE1881/013	Satisfatório	-
Condomínio Marabá Bloco J	RSE1882/013	Satisfatório	-
Condomínio Itaituba Área de vivência	RSE1883/013	Satisfatório	-
Condomínio Itaituba Bloco J	RSE1884/013	Satisfatório	-
Condomínio Belém Área de vivência	RSE1885/013	Satisfatório	-
Condomínio Belém Bloco J	RSE1886/013	Satisfatório	-
Condomínio Juruti Área de vivência	RSE1887/013	Satisfatório	-
Condomínio Tucuruí Bloco J	RSE1889/013	Satisfatório	-
Condomínio Tucuruí Área de vivência	RSE1890/013	Satisfatório	-
Condomínio Uruará Área de vivência	RSE1891/013	Satisfatório	-
Condomínio Altamira Área de vivência	RSE1892/013	Satisfatório	-
Condomínio Baião Área de vivência	RSE1893/013	Satisfatório	-
Condomínio Xinguara Área de vivência	RSE1894/013	Satisfatório	-
Condomínio Xinguara Bloco J	RSE1895/013	Satisfatório	-
Condomínio Abaetetuba Área de vivência	RSE1896/013	Satisfatório	-
Condomínio Abaetetuba Bloco J	RSE1897/013	Satisfatório	-
Condomínio Paragominas Área de vivência	RSE1898/013	Satisfatório	-
Condomínio Cametá Bloco D	RSE1899/013	Satisfatório	-
Refeitório definitivo A	RSE1901/013	Satisfatório	-
Refeitório Definitivo A – higienização de louças	RSE1902/013	Satisfatório	-
Cozinha industrial – preparo de saladas	RSE1903/013	Satisfatório	-
Cozinha industrial - açougue	RSE1904/013	Satisfatório	-
Refeitório definitivo B - bebedouro 29759	RSE1905/013	Satisfatório	-
Refeitório definitivo B – bebedouro 29754	RSE1906/013	Satisfatório	-
Vila 37 – bebedouro 86	RSE1907/013	Satisfatório	-
Vila 37 – bebedouro 25	RSE1908/013	Satisfatório	-
CAT – copa	RSE1909/013	Satisfatório	-
CAT - bebedouro	RSE1910/013	Satisfatório	-
Oficina Hidráulica	RSE1934/013	Satisfatório	-



<b>RESULTADO DO MONITORAMENTO DA POTABILIDADE DA ÁGUA DE BEBEDOUROS DO SITIO BELO MONTE</b>			
<b>IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA</b>	<b>Nº DO LAUDO</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>DESCRIÇÃO DA AÇÃO ADOTADA EM CASO DE NÃO ATENDIMENTO A PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE</b>
Carpintaria	RSE1935/013	Satisfatório	-
Vila 37 – bebedouro 86	RSE1936/013	Satisfatório	-
Vila 37 – bebedouro 25	RSE1937/013	Satisfatório	-
Refeitório Definitivo B - Bebedouro 29758	RSE1940/013	Satisfatório	-
Refeitório Definitivo B - Bebedouro 29756	RSE1941/013	Satisfatório	-
Cozinha Industrial área de cocção	RSE1942/013	Satisfatório	-
Cozinha Industrial área de preparo de saladas	RSE1943/013	Satisfatório	-
Cozinha Industrial - Bebedouro 28836	RSE1944/013	Satisfatório	-
Condomínio Altamira Bloco A	RSE1945/013	Satisfatório	-
Condomínio Baião bloco A	RSE1946/013	Satisfatório	-
Condomínio Tucuruí Bloco A	RSE1947/013	Satisfatório	-
Condomínio Uruará Bloco A	RSE1948/013	Satisfatório	-
Condomínio Marabá Bloco A	RSE1980/013	Satisfatório	-
Condomínio Itaituba Bloco A	RSE1981/013	Satisfatório	-
Condomínio Belém Bloco A	RSE1982/013	Satisfatório	-
Condomínio Juruti Área de vivência	RSE1983/013	Satisfatório	-
Condomínio Xinguara Área de vivência	RSE1984/013	Satisfatório	-
Condomínio Abaetetuba Área de vivência	RSE1985/013	Satisfatório	-
Condomínio Paragominas Bloco A	RSE1986/013	Satisfatório	-
Condomínio Cametá Bloco A	RSE1987/013	Satisfatório	-
Condomínio Gurupá bloco A	RSE1988/013	Satisfatório	-
Caminhão pipa Parintins 0135	RSE1989/013	Satisfatório	-
Condomínio Tucuruí bloco B	RSE1991/013	Satisfatório	-
Condomínio Altamira Área de vivência	RSE1992/013	Satisfatório	-
Condomínio Uruara bloco B	RSE1993/013	Satisfatório	-
Condomínio Baião bloco B	RSE1994/013	Satisfatório	-
Condomínio Marabá Bloco B	RSE2024/013	Satisfatório	-
Condomínio Itaituba Bloco B	RSE2025/013	Satisfatório	-
Condomínio Belém Bloco B	RSE2026/013	Satisfatório	--
Condomínio Juruti Bloco B	RSE2027/013	Satisfatório	-
Condomínio Xinguara Bloco B	RSE2028/013	Satisfatório	-
Condomínio Tucuruí Bloco C	RSE2030/013	Satisfatório	-
Reservatório 2 - ETA 100 mn	RSE2031/013	Satisfatório	-
Condomínio Baião Bloco C	RSE2032/013	Satisfatório	-
Condomínio Altamira Bloco C	RSE2033/013	Satisfatório	-
Condomínio Uruará Bloco C	RSE2034/013	Satisfatório	-
Condomínio Gurupá Bloco B	RSE2035/013	Satisfatório	-



<b>RESULTADO DO MONITORAMENTO DA POTABILIDADE DA ÁGUA DE BEBEDOUROS DO SÍTIO BELO MONTE</b>			
<b>IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA</b>	<b>Nº DO LAUDO</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>DESCRIÇÃO DA AÇÃO ADOTADA EM CASO DE NÃO ATENDIMENTO A PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE</b>
Condomínio Cameté Bloco B	RSE2036/013	Satisfatório	-
Condomínio Abaetetuba Bloco B	RSE2037/013	Satisfatório	-
Condomínio Paragominas Bloco B	RSE2038/013	Satisfatório	-
Reservatório - ETA 35mn	RSE2040/013	Satisfatório	-
Condomínio Itaituba Área de vivência	RSE2081/013	Satisfatório	-
Condomínio Belém Área de Vivência	RSE2082/013	Satisfatório	-
Condomínio Juruti Área de vivência	RSE2083/013	Satisfatório	-
Condomínio Xinguara Área de vivência	RSE2084/013	Satisfatório	-
Condomínio Abaetetuba Área de vivência	RSE2085/013	Satisfatório	-
Condomínio Paragominas Área de vivência	RSE2086/013	Satisfatório	-
Condomínio Cameté bloco C	RSE2087/013	Satisfatório	-
Condomínio Gurupá Bloco C	RSE2088/013	Satisfatório	-
Condomínio Tucuruí Área de vivência	RSE2090/013	Satisfatório	-
Condomínio Uruará Área de vivência	RSE2091/013	Satisfatório	-
Condomínio Altamira Área de vivência	RSE2092/013	Satisfatório	-
Condomínio Baião área de vivência	RSE2093/013	Satisfatório	-
Condomínio Marabá Área de vivência	RSE2094/013	Satisfatório	-
Condomínio Paragominas Área de vivência	RSE2193/013	Satisfatório	-
Condomínio Paragominas Bloco D	RSE2194/013	Satisfatório	-
Condomínio Abaetetuba Área de vivência	RSE2195/013	Satisfatório	-
Condomínio Abaetetuba Bloco D	RSE2196/013	Satisfatório	-
Condomínio Gurupá Bloco D	RSE2197/013	Satisfatório	-
Condomínio Cameté Bloco D	RSE2198/013	Satisfatório	-
Condomínio Tucuruí Área de vivência	RSE2200/013	Satisfatório	-
Condomínio Uruará Área de vivência	RSE2201/013	Satisfatório	-
Refeitório Definitivo B-Bebedouro 29759	RSE2202/013	Satisfatório	-
Refeitório Definitivo B -Bebedouro 29758	RSE2203/013	Satisfatório	-

**Quadro - 32 – Monitoramento da potabilidade da água da ETA da Unidade Sítio Belo Monte – Junho/13**

<b>RESULTADO DO MONITORAMENTO DA POTABILIDADE DA ÁGUA DA ETA DO SÍTIO BELO MONTE</b>			
<b>IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA</b>	<b>Nº DO LAUDO</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>DESCRIÇÃO DA AÇÃO ADOTADA EM CASO DE NÃO ATENDIMENTO A PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE</b>
ETA 100 m³	RSE1888/013	Satisfatório	-
ETA 100 m³	RSE1939/013	Satisfatório	-
ETA 100 m³	RSE1990/013	Satisfatório	-
ETA 100 m³	RSE2029/013	Satisfatório	-
ETA 100 m³	RSE2089/013	Satisfatório	-
ETA 100 m³	RSE2199/013	Satisfatório	-
ETA 100 m³	RSE2240/013	Satisfatório	-
ETA 100 m³	RSE2300/013	Satisfatório	-
ETA 35 m³	RSE2039/013	Satisfatório	-
ETA 35 m³	RSE1900/013	Satisfatório	-
ETA 35 m³	RSE1995/013	Satisfatório	-
ETA 35 m³	RSE1938/013	Satisfatório	-
ETA 35 m³	RSE2095/013	Satisfatório	-
ETA 35 m³	RSE2207/013	Satisfatório	-
ETA 35 m³	RSE2241/013	Satisfatório	-
ETA 35 m³	RSE2301/013	Satisfatório	-

**Quadro - 33 – Monitoramento da potabilidade da água de bebedouros da Unidade Sítio Canais e Diques – Junho/13**

<b>RESULTADO DO MONITORAMENTO DA POTABILIDADE DA ÁGUA DE BEBEDOUROS DO SÍTIO CANAIS</b>			
<b>IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA</b>	<b>Nº DO LAUDO</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>DESCRIÇÃO DA AÇÃO ADOTADA EM CASO DE NÃO ATENDIMENTO A PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE</b>
Plant de Combustível - Bebedouro 46210	1931	Satisfatório	-
Cozinha Industrial - Bebedouro s/nº	1923	Satisfatório	-
Ambulatório - Bebedouro 65882	1925	Satisfatório	-
RH - Bebedouro 66147	1926	Satisfatório	-
Condomínio Cedro Área de vivência Bebedouro 42164	1927	Satisfatório	-
Plant de Combustível Definitivo Bebedouro 32417	1928	Satisfatório	-
Prefeitura - bebedouro SNº	1930	Satisfatório	-
Condomínio Maçaranduba Área de Vivência - Bebedouro 19204	1969	Satisfatório	-
Condomínio Sucupira - Área de vivência Bebedouro 32399	1970	Satisfatório	-
Centro de Esporte e Lazer - Bebedouro 46215	1971	Satisfatório	-

<b>RESULTADO DO MONITORAMENTO DA POTABILIDADE DA ÁGUA DE BEBEDOUROS DO SITIO CANAIS</b>			
<b>IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA</b>	<b>Nº DO LAUDO</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>DESCRIÇÃO DA AÇÃO ADOTADA EM CASO DE NÃO ATENDIMENTO A PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE</b>
Centro de Esporte e Lazer - Bebedouro S/Nº	1972	Satisfatório	-
Condomínio Embaúba Área de vivência Bebedouro 45097	1973	Satisfatório	-
Condomínio Samomeira Área de vivência Bebedouro 26413	1974	Satisfatório	-
Condomínio Peroba Área de Vivência Bebedouro 32404	1975	Satisfatório	-
Condomínio Jacarandá Área de vivência Bebedouro 45099	1976	Satisfatório	-
Condomínio andiroba - Área de vivência Bebedouro 66156	1977	Satisfatório	-
Refeitório Definitivo A - Bebedouro 21886	2056	Satisfatório	-
Refeitório Definitivo Área externa Bebedouro 32905	2059	Satisfatório	-
Refeitório Definitivo Área externa Bebedouro 66186	2060	Satisfatório	-
Refeitório Definitivo B - Bebedouro 21873	2061	Satisfatório	-
Condomínio Seringueira Área de Vivência Bebedouro 66187	2063	Satisfatório	-
Condomínio sumaúma Área de Vivência Bebedouro 32400	2064	Satisfatório	-
KM 13,5 - Mirante Bebedouro 66190	2109	Satisfatório	-
Elétrica - Bebedouro S/Nº	2110	Satisfatório	-
KM 2 - Bebedouro 45129	2112	Satisfatório	-
Protótipo - Bebedouro 26401	2113	Satisfatório	-
Oficina Mecânica Definitiva Bebedouro 45143	2117	Insatisfatório	Limpeza e higienização de bebedouros
Casa de Apoio Km 3,5 - Bebedouro 46223	2118	Satisfatório	-
Casa de Apoio Km 18,5 - Bebedouro 66160	2183	Satisfatório	-
Casa de Apoio Km 18,5 - Bebedouro 32401	2184	Satisfatório	-
Casa de Apoio Km 16,5 Bebedouro 45145	2185	Satisfatório	-
Km 14 - Bebedouro 8304	2186	Satisfatório	-
Casa de Apoio Km 13 Bebedouro 26407	2187	Satisfatório	-
Condomínio Manjoleiro Bloco B02 Bebedouro 49215	2188	Satisfatório	-
Centro de Esporte e Lazer - Bebedouro 66166	2189	Satisfatório	-
Condomínio Sumaúma Bloco B-02	2190		-

<b>RESULTADO DO MONITORAMENTO DA POTABILIDADE DA ÁGUA DE BEBEDOUROS DO SITIO CANAIS</b>			
<b>IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA</b>	<b>Nº DO LAUDO</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>DESCRIÇÃO DA AÇÃO ADOTADA EM CASO DE NÃO ATENDIMENTO A PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE</b>
Bebedouro 49329			
Condomínio Seringueira Bloco B02 Bebedouro 72949	2191		-
Centro de Esporte e Lazer - Bebedouro S/Nº	2283	Insatisfatório	Limpeza e higienização de bebedouros
Condomínio Acapú Bloco B02 - Bebedouro 73026	2277	Satisfatório	-
Condomínio Acapú Área de Vivência - Bebedouro S/Nº	2278	Satisfatório	-
Condomínio Maçaranduba Área de Vivência - Bebedouro 19204	2279	Satisfatório	-
Condomínio Maçaranduba Bloco B02 - Bebedouro 49246	2280	Satisfatório	-
Prefeitura - bebedouro SNº	2281	Satisfatório	-
Condomínio Sucupira Bloco 02 - Bebedouro 49405	2282	Satisfatório	-
Condomínio Embaúba Bloco 04 - Bebedouro 49411	2284	Satisfatório	-
Condomínio Samomeira Bloco D 04 - Bebedouro 49394	2285	Satisfatório	-
Condomínio Peroba Bloco 04 - Bebedouro 49279	2286	Satisfatório	-
Condomínio Jacarandá Bloco 04 - Bebedouro 49255	2287	Satisfatório	-

**Quadro - 34 – Monitoramento da potabilidade da água da ETA da Unidade Sítio Canais e Diques – Junho/13**

<b>RESULTADO DO MONITORAMENTO DA POTABILIDADE DA ÁGUA DA ETA DO SITIO CANAIS</b>			
<b>IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA</b>	<b>Nº DO LAUDO</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>DESCRIÇÃO DA AÇÃO ADOTADA EM CASO DE NÃO ATENDIMENTO A PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE</b>
ETA 100m³	1929	Satisfatório	-
ETA 100m³	1978	Satisfatório	-
ETA 100m³	2055	Satisfatório	-
ETA 100m³	2108	Satisfatório	-
ETA 100m³	2192	Satisfatório	-
ETA 100m³	2276	Satisfatório	-

**Quadro - 35 – Monitoramento da potabilidade da água de bebedouros da Unidade Sítio Pimental – Junho/13**

<b>RESULTADO DO MONITORAMENTO DA POTABILIDADE DA ÁGUA DE BEBEDOUROS DO SÍTIO PIMENTAL</b>			
<b>IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA</b>	<b>Nº DO LAUDO</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>DESCRIÇÃO DA AÇÃO ADOTADA EM CASO DE NÃO ATENDIMENTO A PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE</b>
Plant Combustível II	RSE1911/13	Satisfatório	-
Oficina Definitiva , Lubrificação	RSE 1912/13	Satisfatório	-
Oficina Definitiva	RSE 1913/13	Satisfatório	-
Plant de combustível definitivo	RSE 1914/13	Satisfatório	-
Plant Combustível Pioneiro	RSE 1915/13	Satisfatório	-
Carpa Engenharia	RSE 1916/13	Satisfatório	-
Carpa Administração	RSE 1917/13	Satisfatório	-
Alojamento Águia	RSE 1918/13	Satisfatório	-
Alojamento Gavião	RSE 1919/13	Satisfatório	-
Margem Direita - Pátio canal de transposição	RSE 1996/13	Satisfatório	-
Margem Direita - Almoarifado	RSE 1997/13	Satisfatório	-
Margem Direita - Refeitório	RSE 1998/13	Satisfatório	-
Ilha Marciana - Refeitório	RSE 1999/13	Satisfatório	-
Ilha Marciana - Higienização de louças -	RSE 2000/13	Satisfatório	-
Ilha Marciana - Refeitório	RSE 2001/13	Satisfatório	-
Condomínio João de Barro Área de Vivência	RSE 2002/13	Satisfatório	-
Condomínio colibri área de vivência	RSE 2003/13	Satisfatório	-
Condomínio Falcão Área de vivência	RSE 2004/13	Satisfatório	-
Refeitório Definitivo B	RSE 2044/13	Satisfatório	-
Refeitório Definitivo B	RSE 2045/13	Satisfatório	-
Refeitório Definitivo área externa	RSE 2046/13	Satisfatório	-
Refeitório Definitivo área externa	RSE 2047/13	Satisfatório	-
Condomínio Bem te vi Bloco D	RSE 2048/13	Satisfatório	-
Condomínio Colibri Bloco C	RSE 2049/13	Satisfatório	-
Condomínio Falcão Bloco B	RSE 2050/13	Satisfatório	-
Condomínio Gavião Bloco C	RSE 2051/13	Satisfatório	-
Condomínio João de Barro Bloco C	RSE 2054/13	Satisfatório	-
Refeitório Definitivo C	RSE 2098/13	Satisfatório	-
Refeitório Definitivo C	RSE 2099/13	Satisfatório	-
Refeitório Definitivo área externa	RSE 2100/13	Satisfatório	-
Refeitório Definitivo área externa	RSE 2101/13	Satisfatório	-
Condomínio Bem te vi área de vivência	RSE 2103/13	Satisfatório	-
Condomínio João de Barro Área de	RSE 2104/13	Satisfatório	-

<b>RESULTADO DO MONITORAMENTO DA POTABILIDADE DA ÁGUA DE BEBEDOUROS DO SÍTIO PIMENTAL</b>			
<b>IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA</b>	<b>Nº DO LAUDO</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>DESCRIÇÃO DA AÇÃO ADOTADA EM CASO DE NÃO ATENDIMENTO A PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE</b>
Vivência			
Condomínio Colibri área de vivência	RSE 2105/13	Satisfatório	-
Condomínio Falcão Área de vivência -	RSE 2106/13	Satisfatório	-
Condomínio Colibri Bloco H	RSE 2107/13	Satisfatório	-
ETA	RSE 2171/13	Satisfatório	-
Condomínio Bem te vi área de vivência	RSE 2172/13	Satisfatório	-
Condomínio João de Barro Área de Vivência	RSE 2173/13	Satisfatório	-
Condomínio Colibri área de vivência	RSE 2174/13	Satisfatório	-
Condomínio Falcão Área de vivência	RSE 2175/13	Satisfatório	-
Condomínio Gavião - Área de vivência	RSE 2176/13	Satisfatório	-
Plant Combustível Pioneiro	RSE 2177/13	Satisfatório	-
Oficina Hidráulica	RSE 2178/13	Satisfatório	-
Oficina Hidráulica	RSE 2179/13	Satisfatório	-
Refeitório Definitivo C	RSE 2261/13	Satisfatório	-
Refeitório Definitivo C	RSE 2262/13	Satisfatório	-
Refeitório Definitivo área externa	RSE 2263/13	Insatisfatório	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE BEBEDOURO
Refeitório Definitivo área externa	RSE 2264/13	Satisfatório	-
Condomínio Bem te vi Bloco H	RSE 2265/13	Satisfatório	-
Condomínio João de Barro Bloco H	RSE 2266/13	Satisfatório	-
Condomínio Colibri Bloco H	RSE 2267/13	Satisfatório	-
Condomínio Falcão Bloco H	RSE 2268/13	Satisfatório	-
Condomínio Gavião Bloco G	RSE 2269/13	Satisfatório	-

**Quadro - 36 – Monitoramento da potabilidade da água da ETA da Unidade Sítio Pimental – Junho/13**

<b>RESULTADO DO MONITORAMENTO DA POTABILIDADE DA ÁGUA DA ETA DO SÍTIO PIMENTAL</b>			
<b>IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA</b>	<b>Nº DO LAUDO</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>DESCRIÇÃO DA AÇÃO ADOTADA EM CASO DE NÃO ATENDIMENTO A PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE</b>
ETA 100 m³	RSE1920/13	Satisfatório	-
ETA 100 m³	RSE 2005/13	Satisfatório	-
ETA 100 m³	RSE 2052/13	Satisfatório	-
ETA 100 m³	RSE 2053/13	Satisfatório	-
ETA 100 m³	RSE 2102/13	Satisfatório	-
ETA 100 m³	RSE 2170/13	Satisfatório	-

ETA 100 m <sup>3</sup>	RSE 2260/13	Satisfatório	-
------------------------	-------------	--------------	---

**Quadro - 37 – Monitoramento da potabilidade da água de bebedouros da Unidade Canteiro Bela Vista – Junho/13**

<b>RESULTADO DO MONITORAMENTO DA POTABILIDADE DA ÁGUA DE BEBEDOUROS DO SITIO BELA VISTA</b>			
<b>IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA</b>	<b>Nº DO LAUDO</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>DESCRIÇÃO DA AÇÃO ADOTADA EM CASO DE NÃO ATENDIMENTO A PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE</b>
Plant de combustível bebedouro	RSE1931/13	Satisfatório	-
Portaria-Bebedouro 26400	RSE1933/13	Satisfatório	-
Área de higienização de louças	RSE2041/13	Satisfatório	-
Copa- Pia 21869	RSE2042/13	Satisfatório	-
Área de higienização de louças	RSE2181/13	Satisfatório	-
Copa-21869	RSE2182/13	Satisfatório	-
Copa-21869	RSE2271/13	Insatisfatório	Limpeza e higienização dos bebedouros
Bebedouro 66155 Km 19	RSE2272/13	Insatisfatório	Limpeza e higienização dos bebedouros
Caminhão de água potável Campinas	RSE2273/13	Satisfatório	-
Ensecadeira bebedouro 26418	RSE2274/13	Satisfatório	-

**Quadro - 38 – Monitoramento da potabilidade da água da ETA da Unidade Canteiro Bela Vista – Junho/13**

<b>RESULTADO DO MONITORAMENTO DA POTABILIDADE DA ÁGUA DA ETA DO SITIO BELA VISTA</b>			
<b>IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA</b>	<b>Nº DO LAUDO</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>DESCRIÇÃO DA AÇÃO ADOTADA EM CASO DE NÃO ATENDIMENTO A PORTARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE</b>
ETA 20 m <sup>3</sup>	RSE1932/13	Insatisfatório	Limpeza e higienização dos bebedouros
ETA 20 m <sup>3</sup>	RSE2043/13	Satisfatório	-
ETA 20 m <sup>3</sup>	RSE 2180/13	Satisfatório	-