



**CANTEIRO INDUSTRIAL BELO MONTE**

ATERRO SANITÁRIO	30.730 m²
ETE - LAGUNA DE OBRANCAÇÃO	53.770 m²
RESERVATÓRIO DE ÁGUA BRUTA	4.605 m²
ETA - ME	720 m²
ALCANTARILHOS NENAS	39.163 m²
ALCANTARILHOS NENAS	64.717 m²
ALCANTARILHOS NENAS	163.029 m²
CENTRO DE CONVÊNIO E ATER	10.407 m²
REFETÓRIO - ALCANTARILHO	12.234 m²
C.A.1	3.760 m²
CANTIERO/HOMENIO	15.366 m²
CASA CONVÊNIO DE EFLENTE BRUTO	2.531 m²
LABORATÓRIO DE ENGENHARIA	3.279 m²
ESTACIONAMENTOS, PORTARIA, POSTO POLICIAL	93 m²
EDIFICAÇÃO DE APOIO E SALAÇA	15.158 m²
CAPINÇAMENTO E ABRAÇAÇÃO - HOMENIO	15.158 m²
CENTRO MECÂNICA E ALMOXARIFADO	1.990 m²
CENTRO DE BARRAGEM E CONCRETO - HOMENIO	3.522 m²
POSTO DE COMBUSTÍVEL	1.365 m²
CENTRO DE BARRAGEM E CONCRETO	147.131 m²
REFETÓRIO E AMBULATÓRIO - MD	7.719 m²
RESERVATÓRIO DE ÁGUA BRUTA	5.520 m²
CENTRO DE CAPINÇAMENTO ABRAÇAÇÃO E PAISO	90 m²
PRENDEDOR	2.070 m²
PALCO DE EXPOSIÇÃO	2.070 m²
ÁREA DE DEPOSITO DE MADEIRA E SOLO ORGANICO - MD	108.900 m²
ÁREA DE DEPOSITO DE MADEIRA - ME	10.778 m²
ABRIGAÇÃO	4.800 m²
HELIPONTO	4.200 m²
SUBESTAÇÃO 34.5kV	4.200 m²
ETE	750 m²
ESTACIONAMENTO ONIBUS	5.000 m²
LABORATÓRIO DE COMPROVADO	3.279 m²
LABORATÓRIO DO CLIENTE	3.279 m²
GRUPO GERADOR E COMPRESSOR	220 m²
CENTRO DE CONCRETO	800 m²
TRANSLOGAM	10.000 m²
DEPOSITO DE ADREVIS	5.000 m²
PÁRCO DE ESTOCAGEM	17.864 m²
PÁRCO DE APOIO DA EDIMADA DE ÁGUA	31.728 m²
RESERVATÓRIO ÁGUA TRATADA	548 m²
ETA - MD	544 m²
SUBESTAÇÃO 40.5kV	4.200 m²
LABORATÓRIO HOMOGENEO MD	1.300 m²
ÁREA DO ALMOXARIFADO	203.000 m²
PORTO	150.000 m²
CALDEIRA	3.250 m²

**DESENHOS DE REFERÊNCIA**

- PONTOS VISITADOS
- VISITA 1: IMPORTÂNCIA DA MATA CILIAR - 11/04
- VISITA 2: PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO - 17/05
- VISITA 3: AMBIENTES MODIFICADOS E A REGENERAÇÃO - 08/06
- VISITA 4: RESGATE DE ICITOFUNA - 21/07
- VISITA 5: IGARAPÉ SANTO ANTÔNIO - 25/08/12
- VISITA 6: TRILHA ECOLÓGICA PIMENTAL - 22/10/12
- VISITA 7: CEA - CENTRO DE ESTUDOS AMBIENTAIS NORTE ENERGIA - 24/10/2012
- VISITA 8: APRESENTAÇÃO DOS PROGRAMAS AMBIENTAIS - 05/12/12
- VISITA 9: CENTRAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - 18/02/12
- VISITA 10: CONHECENDO AS EXUBERÂNCIAS DO CANTEIRO - 18/02/13
- VISITA 11: ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) - 22/03/2013
- VISITA 12: ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) - 28/04/13
- VISITA 13: VIVERO DE PLANTAS ORNAMENTAIS - 23/05/13
- VISITA 14: CEA - CENTRO DE ESTUDOS AMBIENTAIS NORTE ENERGIA - 07/06/13

TRABALHE COM FERRAMENTAS ADEQUADAS.  
MANTENHA O LOCAL DE TRABALHO  
LIMPO E ORGANIZADO.  
NÃO SE ARRISQUE, USE CINTO DE SEGURANÇA.  
USE EPI's (CAPACETE, BOTAS, LUVAS, ETC.).  
OBEDEÇA A SINALIZAÇÃO, SEGURANÇA É VIDA!

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	DESENHO	VERIF.
06	REVISÃO GERAL	04/12/2012	JSS	RUBENS
05	REVISÃO GERAL	21/08/2012	JSS	RUBENS
04	REVISÃO GERAL	17/07/2012	JSS	RUBENS
03	REVISÃO GERAL	30/03/2012	NKN	RUBENS
02	REVISÃO GERAL	28/02/2012	JSS	RUBENS
01	REVISÃO GERAL	24/01/2012	JSS	RUBENS
00	REVISÃO GERAL	20/08/2011	JSS	RUBENS

**CCBM**  
BELO MONTE

**UHE BELO MONTE**  
CONSÓRCIO CONSTRUTOR BELO MONTE

**CANTEIRO DE OBRA**  
GERAL DO EMPREENDIMENTO  
VISITAS EM ÁREA DE EXUBERÂNCIA DE FAUNA E FLORA

DESENHO Nº: **BM-GR-GR-001** ESCALA: 1:10.000 REV: 06

FORMATO: A1 (1189x841)mm