



RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO FOTOGRÁFICO

Descrição: Foi realizado na Unidade Canais e Diques, visita na Estação de Tratamento de Água com funcionários do CCBM.

Conhecendo os processos de tratamento da água - Rio Xingu

Número:	RAE-CCBM-QMSSRS-CD
Data:	02/05-2013
Página:	15/03/2013
	01 de 01



1	Funcionários em direção a ETA- Estação de Tratamento de Água
2	Sala de Quinta, local onde os produtos são armazenados para o tratamento da água
3	Téc. Administrativo Nahim Alves, fala da importância do trabalho da ETA na UHE de Belo Monte
4	Jose Raimundo Viana, operador da ETA demonstrando como é realizado o PH, turbidez e cloro da água

Coordenador Geral: RODRIGUEZ DA N. COSTA Gerente de Serviço Ambiental: ELABORADO	RESPONSÁVEIS: Consortio Construtor Belo Monte LITIANE DA SILVA COSTA Coordenadora
---	--

Meio Ambiente Unidade Belo Monte