

4º RELATÓRIO CONSOLIDADO DE ANDAMENTO DO PBA E DO ATENDIMENTO  
DE CONDICIONANTES

**CAPÍTULO 2 – ANDAMENTO DO PROJETO BÁSICO AMBIENTAL**

**Anexo 5.1.9 - 2 – Registro Fotográfico das obras dos  
sistemas de abastecimento de água e esgoto**



**Figura - 1 – Execução de redes de água e esgoto no bairro Bela Vista**



**Figura - 2 – Execução de redes de água e esgoto no bairro Bela Vista**



**Figura – 3 - Execução de redes de água e esgoto no bairro Bela Vista**



**Figura – 4 - Execução de redes de água e esgoto no bairro Bela Vista**



**Figura – 5 - Execução de redes de água e esgoto no bairro Ibiza**



**Figura – 6 - Execução de redes de água e esgoto no bairro Ibiza**





**Figura - 7 – Execução de redes de água e esgoto no bairro Ibiza**



**Figura - 9 – Execução de redes de água e esgoto no bairro Jardim Independente II**



**Figura - 11 – Execução de redes de água e esgoto no bairro Esplanada do Xingu**



**Figura - 8 – Execução de redes de água e esgoto no bairro Ibiza**



**Figura - 10 – Execução de redes de água e esgoto no bairro Jardim Independente II em rua concluída**



**Figura - 12 – Execução de redes de água e esgoto no bairro Esplanada do Xingu**





**Figura - 13 – Execução de redes de água e esgoto no bairro Mutirão**



**Figura - 14 – Execução de redes de água e esgoto no bairro Liberdade**



**Figura - 15 – Execução de redes de água e esgoto no bairro Liberdade**



**Figura - 16 – Execução de redes de água e esgoto no bairro São Domingos em rua concluída**



**Figura - 17 – Serviços na Estação de Tratamento de Esgoto – Construção do muro**



**Figura - 18 – Reservatórios Apoiados – RAPs – Bairro Santa Ana**






**Figura - 19 - Construção dos Reservatórios Apoiados – RAPs – Bairro Brasília**



**Figura - 20 - Ampliação dos Reservatórios Apoiados – RAPs – Bairro Brasília - Mirante**



**Figura - 20 - Reforma da Estação de Tratamento de Água – ETA**



**Figura - 21 - Reforma da Estação de Tratamento de Água – ETA**